REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST Y AVANCES DE OBRA

Foto 1. Recorrido a Parque Alta blanca, verificación inicial  **FUENTE:** Fuente propia de recorrido SST.	**Foto 2.** Recorrido a Parque Alta blanca, donde se realiza instalación de baranda  **FUENTE:** Fuente propia de recorrido SST.	**Foto 3.** Recorrido a Parque Alta blanca, donde se realiza instalación de baranda  **FUENTE:** Fuente propia de recorrido SST.
Foto 4. Recorrido a Parque Alta blanca, donde se realiza instalación de baranda  **FUENTE:** Fuente propia de recorrido SST.	**Foto 5.** Recorrido a Parque Alta blanca, donde se realiza instalación de baranda, proceso de soldadura  **FUENTE:** Fuente propia de recorrido SST.	**Foto 6.** Recorrido a Parque Alta blanca, donde se realiza instalación de baranda  **FUENTE:** Fuente propia de recorrido SST.

Foto 7. Recorrido a Parque Alta blanca, pintura en el cerramiento de juegos infantiles  **FUENTE:** Fuente propia SST de recorrido.	**Foto 8.** Recorrido a Parque Alta blanca, pintura en el cerramiento de juegos infantiles  **FUENTE:** Fuente propia SST de recorrido.	**Foto 9.** Recorrido a Parque Alta blanca, pintura en el cerramiento de juegos infantiles  **FUENTE:** Fuente propia SST de recorrido.
Foto 10. Recorrido parque ALTA BLANCA, inspección de áreas.  **FUENTE:** Propia área SST	**Foto 11.** Recorrido a Parque Balmoral donde la parte técnica realiza verificación del estado del parque  **FUENTE:** Área Técnica	**Foto 12.** Recorrido a Parque Balmoral donde la parte técnica y social realiza verificación del estado del parque  **FUENTE:** Área Técnica

Foto 13. Recorrido a Parque Balmoral para reunión de inicio.  **FUENTE:** Área Social	**Foto 14.** Recorrido a Parque Balmoral para reunión de inicio.  **FUENTE:** Área Social	**Foto 15.** Recorrido a Parque Balmoral para reunión de inicio.  **FUENTE:** Área Social
Foto 16. Ingreso de Maquinaria – vibro compactador en obra Parque San Patricio  **FUENTE:** Propia área SST	**Foto 17.** Ingreso de Maquinaria – Minicargador S-185 en obra Parque San Patricio  **FUENTE:** Propia área SST	**Foto 18.** Ingreso de Maquinaria – Retro HITACHI en obra Parque San Patricio  **FUENTE:** Propia área SST

Foto 19. Recorrido a Parque Balmoral para inicio de actividades constructivas – pintura del cerramiento zona de juegos.  **FUENTE:** Propia área SST	**Foto 20.** Recorrido a Parque Balmoral para inicio de actividades constructivas – pintura del cerramiento zona de juegos.  **FUENTE:** Propia área SST	**Foto 21.** Recorrido a Parque Balmoral para inicio de actividades constructivas – pintura del cerramiento zona de juegos.  **FUENTE:** Propia área SST
Foto 22. Recorrido a Parque Balmoral  **FUENTE:** Elaboración propia	**Foto 23.** Recorrido a Parque Balmoral donde se realizó inducción a personal de ornamentación  **FUENTE:** Elaboración propia	**Foto 24.** Recorrido a Parque Balmoral donde se restauró zona adoquín  **FUENTE:** Elaboración propia

Foto 25. Recorrido a Parque Balmoral donde se realiza demolición de prefabricados - banqueta



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 26. Recorrido a Parque Balmoral donde se realiza aplicación de pintura en el cerramiento de zona de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 27. Recorrido a Parque Balmoral donde se realiza aplicación de pintura en el cerramiento de zona de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 28. Recorrido a Parque Las Mercedes para alistamiento para la demarcación del área, señalización y a la espera que llegue el contenedor.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 29. Recorrido a Parque Las Mercedes para alistamiento para la demarcación del área, señalización y a la espera que llegue el contenedor.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 30. Verificación de la Implementación de unidad de baño Portátil Parque las Mercedes Para el inicio de actividades constructivas.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 31. Inicio de actividades Parque las Mercedes donde se verifica demarcación de áreas, contenedor, unidad de baño portátil y estaban en actividades de demolición en la zona de juegos.  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 32.** Inicio de actividades Parque las Mercedes donde se verifica demarcación de áreas, contenedor, unidad de baño portátil  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 33.** Inicio de actividades Parque las Mercedes donde se verifica demarcación de áreas, contenedor, unidad de baño portátil  **FUENTE:** Elaboración propia SST
Foto 34. Verificación de cerramiento perimetral del **Parque las Mercedes**  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 35.** Verificación de cerramiento perimetral del **Parque las Mercedes**  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 36.** Inicio de actividades Parque las Mercedes se realiza inducción al personal de Cotruperez 72, se verifica demarcación de áreas, contenedor, unidad de baño portátil  **FUENTE:** Elaboración propia SST

Foto 37. Inicio de actividades Parque las Mercedes se realiza inducción al personal de Cotruperez 72, se verifica demarcación de áreas, contenedor, unidad de baño portátil



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 38. Recorrido SST Parque las Mercedes Verificación de dotaciones y EPP



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 39. Recorrido SST Parque las Mercedes Verificación de dotaciones y EPP



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 40. Recorrido SST Parque las Mercedes verificación de vaya informativa del contrato y demarcación del área a intervenir.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 41. Se continua con actividad de demolición en zona de juegos, Parque las Mercedes donde se verifica demarcación de áreas, contenedor, unidad de baño portátil



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 42. Recorrido SST Parque las Mercedes implementación kit de emergencias



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 43. Inicio de actividades Parque las Mercedes se realiza inducción al personal, se verifica demarcación de áreas, contenedor, unidad de baño portátil**,** uso adecuado de dotación y EPP.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 44. Recorrido Parque las Mercedes donde se realiza capacitación SST



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 45. Recorrido Parque las Mercedes donde se realiza capacitación SST



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 46. Recorrido Parque las Mercedes donde se evidencia suministro de hidratación**.**



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 47. Recorrido Parque las Mercedes donde se evidencia lavado de unidad de baño portátil.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 48. Recorrido SST a Parque las Mercedes colocación de concreto en zona de juegos**.**



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 49. Recorrido Parque las Mercedes se verifico uso de dotaciones y EPP, actividad de extendido de material



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 50. Recorrido Parque las Mercedes se verifico actividad de extendido de material



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 51. Recorrido Parque las Mercedes donde realizan actividad de colocación de concreto en zona de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 52. Recorrido Parque las Mercedes donde realizan actividad de colocación de concreto en zona de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 53. Inicio de actividades Parque San Patricio se realiza inducción al personal, se verifica demarcación de áreas, contenedor, unidad de baño portátil**,** uso adecuado de dotación y EPP.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 54. Recorrido a Parque San Patricio donde se inspecciona el botiquín.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 55. Recorrido a Parque San Patricio donde se inspecciona el botiquín, extintor y camilla rígida.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 56. Recorrido Parque San Patricio verificación de demarcación, vaya informativa y asistencia a comité semanal.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 57. Recorrido Parque San Patricio donde se evidencia suministro de hidratación.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 58. Recorrido a Parque San Patricio donde se inspecciona el kit de emergencias.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 59. Recorrido Parque San Patricio donde se verifica correcto uso de dotaciones y EPP



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 60. Recorrido Parque San Patricio verificación de cerramiento perimetral



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 61. Recorrido Parque San Patricio asistencia a comité semanal, actividad de Levantamiento de Césped



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 62. Recorrido Parque San Patricio verificación de kit de emergencias.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 63. Recorrido Parque San Patricio **donde** se verifica señalización de PMT



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 64. Recorrido Parque San Patricio verificación de contenedor y unidad de baño portatil.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 65. Recorrido Parque San Patricio verificación de contenedor y unidad de baño portatil.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 66. Recorrido inicial Parque Los Molinos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 67. Recorrido Parque San Patricio verificación de cerramiento perimetral y demarcación del área de intervención.  **FUENTE:** Elaboración propia	**Foto 68.** Recorrido Parque San Patricio verificación de cerramiento perimetral y demarcación del área de intervención.  **FUENTE:** Elaboración propia	**Foto 69.** Recorrido Parque San Patricio verificación de cerramiento perimetral y demarcación del área de intervención.  **FUENTE:** Elaboración propia
Foto 70. Recorrido Parque Los Molinos limpieza de sumideros.  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 71.** Recorrido Parque Estrella del Norte instalación de cerramiento de la obra a intervenir  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 72.** Recorrido Parque Estrella del Norte verificación de correcto uso de dotaciones y EPP  **FUENTE:** Elaboración propia

Foto 73. Recorrido Parque Estrella del Norte asistencia a comité semanal.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 74. Recorrido Parque Estrella del Norte verificación de correcto uso de dotaciones y EPP Instalación de cespedon.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 75. Recorrido Parque Estrella del Norte verificación de correcto uso de dotaciones y EPP y se verifica actividad de instalación de césped.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 76. Recorrido Parque Estrella del Norte e inducción a trabajador pendiente.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 77. Recorrido Parque Estrella del Norte verificación de kit de emergencias.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 78. Recorrido Parque Estrella del Norte verificación de extintor.



FUENTE: Elaboración propia SST