REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST Y AVANCES DE OBRA

Foto 1. Recorrido a Parque Jardines de oriente, verificación de demarcación y señalización.



FUENTE: propia de recorrido SST.

Foto 2. Recorrido a Parque Jardines de oriente verificación de demarcación y señalización.



FUENTE: propia de recorrido SST.

Foto 3. Recorrido Parque Jardines de oriente, recorrido de obra



FUENTE: propia de recorrido SST.

Foto 4. Recorrido a Parque Jardines de oriente Induccion del personal en obra



FUENTE: Propia área SST

Foto 5. Recorrido a Parque Jardines de oriente, recorrido SST



FUENTE: Propia área SST

Foto 6. Recorrido a Parque Jardines de oriente, maquinaria en obra



FUENTE: Propia área SST

Foto 7. Recorrido Parque Jardines de oriente, orden y aseo, verificación de dotación y EPP  **FUENTE:** Propia área SST	**Foto 8.** Recorrido Parque Jardines de oriente**,** recorrido de obra  **FUENTE:** Propia área SST .	**Foto 9.** Recorrido Parque Jardines de oriente**,** recorrido, demarcación de materiales.  **FUENTE:** Propia área SST
Foto 10. Recorrido parque Molinos, inspección de áreas y se realiza Inducción al personal nuevo  **FUENTE:** Propia área SST	Foto 11. Recorrido a Parque Molinos verificacion de EPP y dotación  **FUENTE:** Propia área SST .	**Foto 12.** Recorrido a Parque Molinos verificación de demarcación de áreas y señalización.  **FUENTE**: Propia área SST

Foto 13. Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del área



FUENTE: propia SST de recorrido.

Foto 14. Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del área, ingreso de maquinaria



FUENTE: propia SST de recorrido.

Foto 15. Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del áreas, descargue de maquinaria



FUENTE: propia SST de recorrido.

Foto 16. Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del área, ingreso de minicargador



FUENTE: Propia área SST

Foto 17 Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del área, señalización e instalación de adoquin



FUENTE: Propia área SST

Foto 18. Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del área, señalización e instalación de bordillo.



FUENTE: Propia área SST

Foto 19. Recorrido a Parque San Patricio se realiza inducción y capacitación  **FUENTE:** Propia área SST	**Foto 20.** Recorrido a Parque San Patricio se realiza inducción y capacitación  **FUENTE:** Propia área SST	**Foto 21.** Recorrido a Parque San Patricio  **FUENTE:** Propia área SST
Foto 22. Recorrido a Parque San Patricio  **FUENTE:** Elaboración propia	**Foto 23.** Recorrido a Parque San Patricio recorrido SST  **FUENTE:** Elaboración propia	**Foto 24.** Recorrido a Parque San Patricio recorrido SST  **FUENTE:** Elaboración propia

Foto 25. Recorrido a Parque Patricio recorrido SST verificación de campamento.  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 26.** Recorrido a Parque Patricio recorrido SST, verificación de unidad de baño portátil  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 27.** Recorrido a Parque Patricio – capacitación e Inducción  **FUENTE:** Elaboración propia SST
Foto 28. Recorrido a Parque Patricio recorrido SST verificación de campamento.  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 29.** Recorrido a Parque Patricio recorrido SST verificación de actividades en obra e instalación de adoquín.  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 30.** Recorrido a Parque Patricio recorrido SST verificación de actividades en obra  **FUENTE:** Elaboración propia SST

Foto 31. Recorrido a Parque Patricio recorrido SST verificación de actividades en obra



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 32. Recorrido a Parque Patricio recorrido SST verificación de actividades en obra



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 33. Recorrido a Parque Balmoral recorrido SST verificación de actividades en obra, arreglo de sillas



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 34. Recorrido a Parque Balmoral instalación de mobiliario



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 35. Recorrido a Parque Balmoral recorrido SST verificación de actividades en obra, arreglo de sillas



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 36. Recorrido a Parque Balmoral, instalación de mobiliario.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 37 Recorrido a Parque Balmoral, elaboración de cintas



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 38. Recorrido a Parque Balmoral, elaboración de cintas



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 39. Recorrido a Parque Balmoral, elaboración de cintas



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 40. Recorrido a Parque Balmoral



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 41. Recorrido a Parque Balmoral arreglo de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 42. Recorrido a Parque Balmoral arreglo de juegos




FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 43. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, implementación de contenedor para almacenamiento y campamento.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 44. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, implementación de contenedor para almacenamiento y campamento, demarcación de áreas y señalización.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 45. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, implementación señalización en la obra



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 46. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, implementación de unidad de baño portátil



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 47. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 48. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio donde se implemento el campamento y el baño.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 49. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST, desmonte de banquetas



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 50. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 51. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST, instalación de geotextil



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 52. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 53. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST




FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 54. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST, verificación de dotación y EPP



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 55. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST, verificación de dotación y EPP  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 56.** Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST, ingreso de maquinaria  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 57.** Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST, ingreso de maquinaria  **FUENTE:** Elaboración propia SST
Foto 58. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST, extendido de material  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 59.** Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST, extendido de material  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 60.** Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST, extendido de material  **FUENTE:** Elaboración propia SST