REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST Y AVANCES DE OBRA

Foto 1. Recorrido a Parque San patricio, verificación de demarcación y señalización.



FUENTE: propia de recorrido SST.

Foto 2. Recorrido a Parque San Patricio verificación de demarcación y señalización, ingreso minicargador.



FUENTE: propia de recorrido SST.

Foto 3. Recorrido Parque Patricio, recorrido de obra SST.



FUENTE: propia de recorrido SST.

Foto 4. Recorrido a Parque San Patricio recorrido SST



FUENTE: Propia área SST

Foto 5. Recorrido a Parque San Patricio recorrido SST, actividad de pintura área de juegos.



FUENTE: Propia área SST

FUENTE: Propia área SST

Foto 6. Recorrido a Parque San Patricio recorrido SST, actividad de pintura área de juegos



FUENTE: Propia área SST

Foto 7. Recorrido Parque Vergel, se realiza inducción y capacitación, orden y aseo, verificación de dotación y EPP



FUENTE: Propia área SST

Foto 8. Recorrido Parque vergel**,** recorrido de inducción y capacitación.



FUENTE: Propia área SST

Foto 9. Recorrido Parque Estrella del Norte, recorrido, demarcación y verificación de dotación y EPP.



FUENTE: Propia área SST

Foto 10. Recorrido Parque Jardines de oriente, orden y aseo, capacitación verificación de dotación y EPP



FUENTE: Propia área SST

Foto 11. Recorrido Parque San Patricio**,** recorrido de obra



FUENTE: Propia área SST

.

Foto 12. Recorrido Parque Santa Barbara, recorrido, demarcación y verificación de dotación y EPP.



FUENTE: Propia área SST

Foto 13. Recorrido parque Estrella Norte, inspección de áreas



FUENTE: Propia área SST

Foto 14. Recorrido parque San Patricio, inspección de áreas



FUENTE: Propia área SST

.

Foto 15. Recorrido a Parque San Patricio verificación de demarcación de áreas y señalización.



FUENTE: Propia área SST

Foto 16. Recorrido a Parque San Patricio inspección SST, verificación de demarcación del área, orden y aseo de campamento.



FUENTE: propia SST de recorrido.

Foto 17. Recorrido parque Estrella Note, verificación de dotación y EPP



FUENTE: propia SST de recorrido.

Foto 18. Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del áreas, udo de dotación y EPP.



FUENTE: propia SST de recorrido.

Foto 19. Recorrido a Parque el Vergel inspección SST, verificación de demarcación del área, ingreso de minicargador y vibrocompactador



FUENTE: Propia área SST

Foto 20. Recorrido a Parque el Vergel inspección SST, inducción de ingreso operadores de minicargador y vibrocompactador se realizan los preoperacionales.



FUENTE: Propia área SST

Foto 21. Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del área, señalización e instalación de bordillo.



FUENTE: Propia área SST

Foto 22. Recorrido a Parque el vergel se realiza inducción y capacitación



FUENTE: Propia área SST

Foto 23. Recorrido a Parque el vergel se realiza verificación de orden y aseo, inspección locativa, inspección botiquín y extintor de maquinaria.



FUENTE: Propia área SST

Foto 24. Recorrido a Parque el vergel se realiza verificación de orden y aseo, inspección locativa, inspección botiquín y extintor de maquinaria e inducción.



FUENTE: Propia área SST

Foto 25. Recorrido a Parque el vergel se realiza inducción a operadores,capacitación, verificación de orden y aseo, inspección locativa, inspección botiquín y extintor de maquinaria.



FUENTE: Elaboración propia

Foto 26. Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, inspección de extintores y botiquín



FUENTE: Elaboración propia

Foto 27. Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, inspección de extintores y botiquín



FUENTE: Elaboración propia

Foto 28. Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST verificación de campamento y uso de dotaciones y EPP



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 29. Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, asistencia comité.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 30. Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST verificación de campamento y uso de dotaciones y EPP e ingreso de minicargador



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 31. Recorrido a Parque Vergel recorrido SST verificación de campamento y unidad de baño en obra.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 32. Recorrido a Parque Vergel recorrido SST inspección de botiquín.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 33. Recorrido a Parque Molinos recorrido SST, verificación de unidad de baño, se dejo preoperacional de pulidora para corte de adoquín.




FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 34. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST verificación kit de emergencias.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 35. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, orden y aseo del contenedor



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 36. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST limpieza de baños




FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 37. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST limpieza de baños



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 38. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 39. Recorrido a Parque Alcázar del Rio, instalación de mobiliario.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 40. Recorrido a Parque Alcázar del Rio, verificación de uso de dotación y EPP



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 41. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 42. Recorrido a Parque Alcázar del Rio, elaboración de cintas



FUENTE: Elaboración propia SST