
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST Y AVANCES DE OBRA

Foto 1. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST y capacitación.



FUENTE: propia de recorrido SST.

Foto 2. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST y capacitación.



FUENTE: propia de recorrido SST.

Foto 3. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST y capacitación.



FUENTE: propia de recorrido SST.

Foto 4. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST y capacitación.



FUENTE: Propia área SST

Foto 5 Recorrido a Parque las Margaritas, inspección de unidades de baños, contenedor.



FUENTE: Propia área SST

Foto 6. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección de unidades de baños, contenedor.



FUENTE: Propia área SST

Foto 7. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST, publicación de cartelera SST.




FUENTE: Propia área SST

Foto 8. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección kit de emergencias, publicación de cartelera SST.



FUENTE: Propia área SST

Foto 9. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST



FUENTE: Propia área SST

Foto 10. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST



FUENTE: Propia área SST

Foto 11. Recorrido Parque las Margaritas, inspección SST verificación de uso de dotación y EPP.



FUENTE: Propia área SST

.

Foto 11. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST



FUENTE: Propia área SST

Foto 13. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST  **FUENTE:** Propia área SST	Foto 14. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST  **FUENTE:** Propia área SST .	**Foto 15.** Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST  **FUENTE**: Propia área SST
Foto 16. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST  **FUENTE:** propia SST de recorrido.	**Foto 17.** Recorrido a Parque las Margaritas, proceso de fundida.  **FUENTE:** propia SST de recorrido.	**Foto 18.** Recorrido a Parque las Margaritas, fundida en concreto  **FUENTE:** propia SST de recorrido.


Foto 19. Recorrido a Parque el Vergel inspección SST, verificación de demarcación del área  **FUENTE:** Propia área SST	**Foto 20.** Recorrido a Parque el Vergel inspección SST, fundida en concreto de área de juegos.  **FUENTE:** Propia área SST	**Foto 21.** Recorrido a Parque el Vergel inspección SST verificación cartelera SST  **FUENTE:** Propia área SST

Foto 22. Recorrido a Parque el Vergel inspección SST, verificación de demarcación del área, instalación de postes para baranda.  **FUENTE:** Propia área SST	**Foto 23.** Recorrido a Parque el Vergel inspección SST, verificación de demarcación del área, instalación de postes para baranda.  **FUENTE:** Propia área SST	**Foto 24.** Recorrido a Parque el Vergel inspección SST, instalación de juegos.  **FUENTE:** Propia área SST

Foto 25. Recorrido a Parque el Vergel inspección SST, inspección de demarcación de áreas y señalización.



FUENTE: Elaboración propia

Foto 26. Recorrido a Parque el Vergel inspección SST, capacitación al personal.



FUENTE: Elaboración propia

Foto 27. Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, instalación de bordillo




FUENTE: Elaboración propia

Foto 28. Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, instalación de bordillo



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 29. Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, instalación de adoquín.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 30. Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, instalación de adoquín



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 31. Recorrido a Parque Vergel recorrido SST verificación de campamento y unidad de baño en obra.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 32. Recorrido a Parque Vergel recorrido SST, instalación de baranda.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 33 Recorrido a Parque Vergel recorrido SST, retiro de contenedor y baño




FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 34. Recorrido a Parque Vergel recorrido SST, terminación de instalación de baranda.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 35. Recorrido a Parque Vergel recorrido SST, instalación de caucho



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 36. Recorrido a Parque Vergel recorrido SST, instalación de caucho



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 37. Recorrido a Parque Capri



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 38. Recorrido a Parque Capri

.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 39. Recorrido a Parque Capri



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 40. Recorrido a Parque Capri



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 41. Recorrido Parque Capri cargue de Material, ingreso minicargador por un día



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 42. Recorrido a Parque Capri



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 43. Recorrido a Parque Capri, capacitación personal.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 44. Recorrido a Parque Capri compactación y nivelación de la zona de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 45. Recorrido a Parque Capri



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 46. Recorrido a Parque Capri lavado de la unidad de baño portátil




FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 47. Recorrido a Parque Capri inspección SST verificación del kit de emergencias



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 48. Recorrido a Parque Capri recorrido SST instalación de cartelera SST



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 49. Recorrido a Parque Capri recorrido SST verificación de señalización en el frente de obra.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 50. Recorrido a Parque Capri recorrido SST instalación de cespedon



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 51. Recorrido a Parque Capri recorrido SST inspección del cerramiento perimetral



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 52. Recorrido a Parque Capri recorrido SST



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 53. Recorrido a Parque Capri recorrido SST



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 54. Recorrido a Parque Capri recorrido SST, lavado de baño



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 55. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de baranda metaliza zona de juegos.




FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 56. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de baranda metaliza zona de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 57. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, recorrido de obra



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 58. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, verificación de uso de dotación y EPP.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 59. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de cespedon



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 60. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, recorrido de obra



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 61. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de caucho zona de juegos.  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 62.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de caucho zona de juegos.  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 63.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de caucho zona de juegos.  **FUENTE:** Elaboración propia SST
Foto 64. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de caucho zona de juegos.  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 65.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de caucho zona de juegos  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 66.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de caucho zona de juegos  **FUENTE:** Elaboración propia SST

Foto 67. Recorrido a Parque Sta. Barbara recorrido SST, inspección de cerramiento perimetral



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 68. Recorrido a Parque Sta. Barbara recorrido SST, excavación de zona de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 69. Recorrido a Parque Sta. Barbara recorrido SST, fundida de concreto



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 70. Recorrido a Parque Sta. Barbara recorrido SST, fundida de concreto



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 71. Recorrido a Parque Sta. Barbara recorrido SST, movimiento tierras



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 72. Recorrido a Parque Sta. Barbara recorrido SST, fundida de concreto



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 72. Recorrido a Parque Sta. Barbara recorrido SST, verificación de dotación y EPP, contenedor y unidad de baño



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 73. Recorrido a Parque Sta. Barbara recorrido SST, instalación de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 74. Recorrido a Parque Sta. Barbara recorrido SST, instalación de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 75. Recorrido a Parque Sta. Barbara recorrido SST, demarcación de áreas.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 76. Recorrido a Parque Sta. Barbara recorrido SST, instalación de baranda en zona de juegos, capacitación y elaboración de permisos.




FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 77. Recorrido a Parque Sta. Barbara recorrido SST, instalación de baranda en zona de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 78. Recorrido Parque Jardines de Oriente recorrido SST, inducción trabajadores



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 79. Recorrido Parque Jardines de Oriente recorrido SST, instalación granulo de caucho, comité semanal



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 80. Recorrido Parque Jardines de Oriente recorrido SST, instalación de granulo de caucho



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 81. Recorrido Parque Jardines de Oriente recorrido SST, instalación de baranda en zona de juegos, granulo de caucho y juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 82. Recorrido Parque Jardines de Oriente recorrido SST, instalación de baranda en zona de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 83. Recorrido Parque Jardines de Oriente recorrido SST, instalación de señales informativas



FUENTE: Elaboración propia SST



Foto 84. Recorrido Parque Jardines de Oriente recorrido SST, instalación de señales informativas  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 85.** Recorrido Parque Jardines de Oriente recorrido SST, instalación de bancas prefabricadas  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 86.** Recorrido Parque Jardines de Oriente recorrido SST, instalación de señales informativas  **FUENTE:** Elaboración propia SST
Foto 87. Recorrido Parque Jardines de Oriente recorrido SST, instalación de canecas  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 88.** Recorrido Parque Jardines de Oriente recorrido SST, instalación de señalización, canecas  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 89.** Recorrido Parque Jardines de Oriente recorrido SST, parque terminado  **FUENTE:** Elaboración propia SST

Foto 90. Recorrido Parque Estrella del Norte recorrido SST, parque terminado



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 91. Recorrido Parque Estrella del Norte recorrido SST, instalación de canecas



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 92. Recorrido Parque Estrella del Norte recorrido SST, instalación de canecas



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 93. Recorrido Parque Estrella del Norte recorrido SST, instalación de señalización



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 94. Recorrido Parque Estrella del Norte recorrido SST, instalación de canecas, señalización



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 95. Recorrido Parque Estrella del Norte recorrido SST, instalación de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 96. Recorrido Parque Codabas recorrido SST, instalación de Gimnasio **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 97.** Recorrido Parque Codabas recorrido SST, instalación de Gimnasio **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 98.** Recorrido Parque Codabas recorrido SST, instalación de Gimnasio **FUENTE:** Elaboración propia SST
Foto 99. Recorrido Parque San Patricio recorrido SST, instalación de Gimnasio **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 100.** Recorrido Parque San Patricio recorrido SST, instalación de Gimnasio **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 101.** Recorrido Parque San Patricio recorrido SST, instalación de Gimnasio **FUENTE:** Elaboración propia SST

Foto 102. Recorrido Parque San Patricio recorrido SST, instalación de zona de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 132. Recorrido Parque San Patricio recorrido SST, instalación de mobiliario



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 104. Recorrido Parque San Patricio recorrido SST, instalación de columpios



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 105. Recorrido Parque San Patricio recorrido SST, instalación de Gimnasio



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 106. Recorrido Parque San Patricio recorrido SST, instalación de señalización informativa



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 107. Recorrido Parque San Patricio recorrido SST, instalación de mobiliario



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 108. Recorrido Parque Molinos recorrido SST, terminado  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 109.** Recorrido Parque Molinos recorrido SST, instalación de columpios  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 110.** Recorrido Molinos recorrido SST, instalación de mobiliario  **FUENTE:** Elaboración propia SST
Foto 110. Recorrido Molinos recorrido SST, instalación de mobiliario  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 111.** Recorrido Parque Molinos recorrido SST, instalación de columpios  **FUENTE:** Elaboración propia SST	