REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST Y AVANCES DE OBRA

Foto 1. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST, verificación de demarcación perimetral.



FUENTE: propia de recorrido SST.

Foto 2. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST, compactación de material en sendero peatonal.



FUENTE: propia de recorrido SST.

Foto 3. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST y compactación de material en sendero peatonal.



FUENTE: propia de recorrido SST.

Foto 4. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST adecuación de sendero peatonal.



FUENTE: Propia área SST

Foto 5 Recorrido a Parque las Margaritas, inspección de unidades de baños, contenedor y salida de maquinaria.



FUENTE: Propia área SST

Foto 6. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección de unidades de baños, contenedor y elaboración de parrilla para instalación de concreto en sendero peatonal.



FUENTE: Propia área SST

Foto 7. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST, fundida de concreto sendero peatonal.



FUENTE: Propia área SST

Foto 8. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección kit de emergencias, publicación de cartelera SST, instalación de concreto.




FUENTE: Propia área SST

Foto 9. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST, instalación de concreto.



FUENTE: Propia área SST

Foto 10. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST, fundida de concreto.



FUENTE: Propia área SST


Foto 11. Recorrido Parque las Margaritas, inspección SST verificación de uso de dotación y EPP, estampado de concreto.



FUENTE: Propia área SST

.

Foto 12. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST, sendero peatonal terminado.



FUENTE: Propia área SST

Foto 13. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST, instalación de juegos



FUENTE: Propia área SST

Foto 14. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST, instalación de juegos



FUENTE: Propia área SST

.

Foto 15. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST, instalación de columpios.



FUENTE: Propia área SST

Foto 16. Recorrido a Parque las Margaritas, inspección SST, verificación de contenedor y baño para el personal de obra.




FUENTE: propia SST de recorrido.

Foto 17. Recorrido a Parque las Margaritas, verificación publicación de cartelera SST.



FUENTE: propia SST de recorrido.

Foto 18. Recorrido a Parque las Margaritas, publicación de cartelera SST



FUENTE: propia SST de recorrido.

Foto 19. Recorrido a Parque el Vergel inspección SST, verificación de demarcación del área



FUENTE: Propia área SST

Foto 20. Recorrido a Parque las Margaritas inspección SST, fundida en concreto de área de juegos.



FUENTE: Propia área SST

Foto 21. Recorrido a Parque las Margaritas capacitación SST.



FUENTE: Propia área SST

Foto 22. Recorrido a Parque el Vergel inspección SST, verificación de demarcación del área, verificación de kit de emergencias.



FUENTE: Propia área SST

Foto 23. Recorrido a Parque el Vergel inspección SST, verificación de demarcación del área, capacitación.



FUENTE: Propia área SST

Foto 24. Recorrido a Parque el Vergel inspección SST, capacitación.



FUENTE: Propia área SST

Foto 25. Recorrido a Parque las Margaritas inspección SST, inspección de demarcación de áreas y señalización, instalación de mobiliario.



FUENTE: Elaboración propia

Foto 26 Recorrido a Parque las Margaritas inspección SST, instalación de mobiliario para gimnasio.



FUENTE: Elaboración propia

Foto 27. Recorrido a Parque las Margaritas inspección SST, instalación de mobiliario para gimnasio.



FUENTE: Elaboración propia

Foto 28. Recorrido a Parque las Margaritas inspección SST, instalación de mobiliario para gimnasio.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 29. Recorrido a Parque Capri recorrido SST, verificación de unidad de baño.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 30. Recorrido a Parque Capri recorrido SST, desmonte de sillas existentes



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 31. Recorrido a Parque Capri recorrido SST verificación de campamento y unidad de baño en obra.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 32. Recorrido a Parque Capri recorrido SST, instalación de baranda.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 33 Recorrido a Parque Capri recorrido SST, instalación de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 34. Recorrido a Parque Capri recorrido SST, instalación de baranda en zona de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 35. Recorrido a Parque Capri recorrido SST, instalación de baranda zona de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 36. Recorrido a Parque Capri recorrido SST, instalación de baranda zona de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 37. Recorrido a Parque Capri, pintura de zona de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 38. Recorrido a Parque Capri, reinstalación de silla existente

.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 39. Recorrido a Parque Capri reinstalación de silla existente




FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 40. Recorrido a Parque Capri, instalación de piso de caucho en zona de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 41. Recorrido Parque Capri, instalación de piso de caucho en zona de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 42. Recorrido a Parque Capri, instalación de piso de caucho en zona de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 43. Recorrido a Parque Capri, retiro de unidad de baño.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 44. Recorrido a Parque Capri, terminado de instalación de caucho en zona de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 45. Recorrido a Parque Capri, , terminado de instalación de caucho en zona de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 46. Recorrido a Parque Capri verificación de contenedor.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 47. Recorrido a Parque Capri inspección SST capacitación.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 48. Recorrido a Parque Capri retiro de contenedor




FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 49. Recorrido a Parque Capri recorrido SST instalación de señalización, mobiliario para dar por terminado



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 50. Recorrido a Parque Capri recorrido SST instalación de señalización**.**



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 51. Recorrido a Parque Capri recorrido SST, instalación de señalización



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 52. Recorrido a Parque Capri recorrido SST, instalación de señalización.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 53. Recorrido Parque Sta. Barbara recorrido SST, instalación de caucho en zona de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 54. Recorrido Parque Sta. Barbara recorrido SST, instalación de caucho en zona de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 55. Recorrido Parque Sta. Barbara recorrido SST, instalación de caucho en zona de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 56. Recorrido Parque Sta. Barbara recorrido SST, instalación de columpios.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 57. Recorrido Parque Sta. Barbara recorrido SST, instalación de caucho en zona de juegos, terminación.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 58. Recorrido Parque Sta. Barbara recorrido SST, zona de juegos, terminada.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 59. Recorrido Parque Sta. Barbara recorrido SST, instalación de señalización.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 60 Recorrido Parque Sta. Barbara recorrido SST**,** instalación de gimnasio.




FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 61. Recorrido Parque Sta. Barbara recorrido SST, parque terminado.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 62. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de granulo de caucho zona de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 63. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de mobiliario



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 64. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de señalización




FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 65. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de señalización, instalación de granulo de caucho en zona de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 66. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de granulo de caucho en zona de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST


Foto 67. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de granulo de caucho en zona de juegos.  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 68.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de juegos  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 69.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de juegos  **FUENTE:** Elaboración propia SST
Foto 70. Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, parque terminado**.**  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 71.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, parque terminado**.**  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 72.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, parque terminado**.**  **FUENTE:** Elaboración propia SST

Foto 72. Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, terminación de instalación de granulo de caucho.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 73. Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, instalación de juegos, granulo de caucho



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 74. Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, instalación de mobiliario



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 75. Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, instalación de mobiliario



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 76. Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, instalación de baranda en zona de juegos, instalación de señalización.




FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 77. Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, instalación de señalización en zona de juegos.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 78. Recorrido Parque el Vergel recorrido SST, instalación de mobiliario y señalización, parque terminado.  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 79.** Recorrido Parque el Vergel recorrido SST, instalación granulo de caucho, instalación de mobiliario, señalización, parque terminado  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 80.** Recorrido Parque el Vergel recorrido SST, orden y aseo.  **FUENTE:** Elaboración propia SST
Foto 81. Recorrido Parque el Vergel recorrido SST, parque terminado con orden y aseo.  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 82.** Recorrido Parque el Vergel recorrido SST, parque terminado con orden y aseo.  **FUENTE:** Elaboración propia SST	**Foto 83.** Recorrido Parque el Vergel recorrido SST, parque terminado con orden y aseo.  **FUENTE:** Elaboración propia SST