


Registro Fotográfico
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1

Contrato 2364 DE 2024

CONTRATO DE OBRA No. 2342 DE 2024, Objeto: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

ORIP: CHARALÁ


ESTADO INICIAL	ESTADO POSTERIOR A LA INTERVENCION
PISOS	
 	 
 	 
MUROS	
 	
 	

Registro Fotográfico
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1

Contrato 2364 DE 2024

CONTRATO DE OBRA No. 2342 DE 2024, Objeto: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

ORIP: CHARALÁ

ESTADO INICIAL	ESTADO POSTERIOR A LA INTERVENCION
CIELO RASO	
   	  
CARPINTERIA DE MADERA	
   	   

Registro Fotográfico
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1

Contrato 2364 DE 2024

CONTRATO DE OBRA No. 2342 DE 2024, Objeto: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

ORIP: CHARALÁ

ESTADO INICIAL	ESTADO POSTERIOR A LA INTERVENCION
ENCHAPES PISOS Y MUROS	
 	 
	 
PINTURA EXTERIORES	
	
	



Registro Fotográfico
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1

Contrato 2364 DE 2024	
CONTRATO DE OBRA No. 2342 DE 2024, Objeto: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).	
ORIP: CHOCONTÁ	
ESTADO INICIAL	**ESTADO POSTERIOR A LA INTERVENCION**
CUBIERTA	
	
	
	
MUROS	
	 



Registro Fotográfico
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1

Contrato 2364 DE 2024	
CONTRATO DE OBRA No. 2342 DE 2024, Objeto: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).	
ORIP: CHOCONTÁ	
ESTADO INICIAL	**ESTADO POSTERIOR A LA INTERVENCION**
	
CIELO RASO	
	
	
CAMBIO TEJAS EN CUBIERTA PATIO	
	

Registro Fotográfico
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1



Contrato 2364 DE 2024	
CONTRATO DE OBRA No. 2342 DE 2024, Objeto: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).	
ORIP: CHOCONTÁ	
ESTADO INICIAL	**ESTADO POSTERIOR A LA INTERVENCION**
LAVADO DE FACHADA- TEJA DE BARRO	
	
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO	
	
REJA TIPO BANCO	
	
AVISO SEDE	
	

Registro Fotográfico
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1

Contrato 2364 DE 2024	
CONTRATO DE OBRA No. 2342 DE 2024, Objeto: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).	
ORIP: SOCORRO	
ESTADO INICIAL	**ESTADO POSTERIOR A LA INTERVENCION**
PISOS	
	
MUROS	
	
	
	 

Registro Fotográfico
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1

Contrato 2364 DE 2024
CONTRATO DE OBRA No. 2342 DE 2024, Objeto: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).
ORIP: SOCORRO

ESTADO INICIAL	**ESTADO POSTERIOR A LA INTERVENCION**
CIELO RASO	
	 
 	 
ACTIVIDADES EN TERRAZA	
 	 
	 

Registro Fotográfico
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1



Contrato 2364 DE 2024

CONTRATO DE OBRA No. 2342 DE 2024, Objeto: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

ORIP: SOCORRO

ESTADO INICIAL	ESTADO POSTERIOR A LA INTERVENCION
LAVADO DE FACHADA	
	
LAVADO TANQUES DE AGUA	
	
RECORRIDO CUBIERTA	
	
MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL	
	 


Registro Fotográfico
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1

Contrato 2364 DE 2024	
CONTRATO DE OBRA No. 2342 DE 2024, Objeto: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).	
ORIP: SOCORRO	
ESTADO INICIAL	**ESTADO POSTERIOR A LA INTERVENCION**
MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL	
	
REJA TIPO BANCO	
	 
	

Registro Fotográfico
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1



Contrato 2364 DE 2024

CHAPARRAL

Desmonte de cubierta existente	Instalación de estructura metálica para teja con anticorrosivo
	
Instalación de flanche	
	
Instalación de cubierta en teja termoacústica	Desmonte de cielo raso existente
	

BOGOTA
2024

Contrato 2364 DE 2024


Instalación de cielo raso en drywall	Desmonte de luminarias
	
Pintura interior	**Instalación de caballete**
	

FUSAGASUGA

Demolición de piso zona de atención al publico	Acabado después de actividades por humedad
	

Registro Fotográfico
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1


Contrato 2364 DE 2024

Cambio de hojas de puerta en madera	Zona parqueaderos después actividades
	
Limpieza de bajantes y canales	Instalación de cinta antideslizantes en rampas
	
Mantenimiento y pintura reja principal	Filtro francés para tratar humedad
	

BOGOTA
2024

Registro Fotográfico
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1

Contrato 2364 DE 2024

Cambio orinal baño de parqueadero	Ajuste y mantenimiento de cielo rasos
	
Cambio de vidrios rotos	**Mantenimiento y pintura de puertas metálicas**
	

Mantenimiento puerta en vidrio entrada principal	Instalación de reflector de jardín
	




BOGOTA
2024

Pintura de pasamanos	Instalación de punto cableado
	
Instalación de nuevo aviso	**Acabado y destronque piso zona intervenida**
	

CAJAMARCA

Demolición de enchape	Desmonte de luminarias
	




Desmonte de puertas	Demolición de mesón en cocina
	
Cielo raso en pvc y luminarias redondas	Instalacion de flanche en zona de la cubierta
	
Resane en paredes	Montaje de cubierta
	

Instalación de estructura metálica para teja con anticorrosivo	Instalación de canales en lamina galvanizada
	
Desmonte de baterías sanitarias en baños de la orip	Instalacion de meson en acero inoxidable, con griferia
	
Baños terminados con baterías nuevas e incrustaciones	Piso en cerámica terminado
	


Contrato 2364 DE 2024

Zona de cocina con muebles, mesón, enchape, cerámica y nuevos puntos eléctricos	Fachada principal después de pintura y lavado
	
Zona de oficinas después de reinstalación de divisiones de trabajo	Instalacion de nuevas hojas en madera puertas de toda la orip
	
Lavado de fachada	Instalación de manto bicapa
	

Contrato 2364 DE 2024

Techo en PVC terminado con luminarias de 60x60	Instalación de luminaria tipo tortuga
	
Baño con actividades culminadas	Poceta nueva en el patio trasero de la orip
	
Instalación de aviso nuevo	Pintura de abusardado fachada principal
	

GIRARDOT

Instalación de manto bicapa en cubierta	Pintura vinilo interior de la sede
	
Pintura vinilo interior de la sede	Mantenimiento de cielo raso
	

Instalación de luminaria 60x60	Ajuste de estructura cielo raso
	

Registro Fotográfico
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1




Contrato 2364 DE 2024

Resane de paredes	Mantenimiento de cielo falso
	
Cambio de enchape baño registrador	**Demolición enchape baño registrador**
	
Lavado de tanques	**Desmanchado y pulida pisos de escaleras**
	

BOGOTA
2024

Mantenimiento de puerta en vidrio	Instalación de poceta zona de cocina
	

BODEGA GALICIA

Bodega con demarcación culminada	Bodega con acabado brillante
	
Cambio de divisiones en acero inoxidable – baños	**Bodega con demarcación culminada**
	


Instalacion de muebles superior e inferior en cocina	
	

AMBALEMA

Instalación de cubierta en teja traslucida	Aplicación de estuco en zonas afectadas
	
Aplicación de esmalte sobre marcos de puertas	**Sondeo de bajantes y red sanitaria**
	

Contrato 2364 DE 2024

Mantenimiento de reja metalica	Pañete en muro exterior
	

Desmontes de apartos sanitarios	Actividades en zonas de baños
	
Instalacion de nueva red sanitaria	**Desmonte de tanques de agua**
	

Contrato 2364 DE 2024

Cambio de hojas de puerta en madera	Instalacion de pasamanos redondo
	

Instalacion de flanches	Pared trasera de la orip culminada ejecución
	

Pintura del interior de la sede	Tanques de agua nuevos para instalar
	

Contrato 2364 DE 2024

Suministro de punto ecologico	Zona de baños culminadas actividades
