ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN 005 2024	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanizacion Balmoral	**Dirección**	Entre Calles 186A y 186C Bis, Carrera 15 Costado Oriental	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

marque con una "X"

Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
15/03/2025	9:00	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN 005 2024	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Desarrollo Estrella del Norte	**Dirección**	Entre Carreras 21 y 19B y Calles 159A y 160	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
15/03/2025	9:45	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.
Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).
Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN 005 2024	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanización San Patricio -2 Sector	**Dirección**	Calle 108 entre Carreras 17 y 17A	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
8/03/2025	8:10	X		calle 108 carrera 17 A	X		X		X		Se realiza el mantenimiento del sumidero y la proteccion del mismo.	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.
Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).
Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN 005 2024	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003**
		Fecha: 25/01/2025
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urb las Mercedes Parque	**Dirección**	Calle 182 con Carrera 8A	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

marque con una "X"

Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
8/03/2025	11:00	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.
Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).
Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN 005 2024	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Ubanizacion Alta Blanca	**Dirección**	Entre Carrera 7G y 7H y Calles 160 y 159B	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

marque con una "X"

Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
8/03/2025	10:30	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Agrupación de vivienda Jardines de Oriente	**Dirección**	Avenida carrera 19entre calles 159y 160A	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**marque con una "X"**						**Observaciones**	**Realizada por**
					Tipo de mantenimiento		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**			
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
26/4/2025	9:34	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanización Molinos	**Dirección**	calle 106 entre carreras 13A y 14	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
5/4/2025	9:10	X		carrera 14 calle 106	X		X		X		Se realiza el mantenimiento del sumidero y la proteccion del mismo.	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanización San Patricio -2 Sector	**Dirección**	Calle 108 entre Carreras 17 y 17A	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
4/4/2025	10:15	X		calle 108 carrera 17 A	X		X			x	Se realiza el mantenimiento del sumidero	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanización Alcázar del Rio	**Dirección**	carrera 8H entre calles 166 y 168	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**marque con una "X"**						**Observaciones**	**Realizada por**
					Tipo de mantenimiento		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**			
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
26/4/2025	10:20	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanización Codabas	**Dirección**	Entre Calles 180 y 181A y Transversal 7D	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**marque con una "X"**						**Observaciones**	**Realizada por**
					Tipo de mantenimiento		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**			
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
26/4/2025	9:07	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Desarrollo Estrella del Norte	**Dirección**	Entre Carreras 21 y 19B y Calles 159A y 160	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

marque con una "X"

Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
4/4/2025	9:07	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanización San Patricio -2 Sector	**Dirección**	Calle 108 entre Carreras 17 y 17A	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**marque con una "X"**						**Observaciones**	**Realizada por**
					Tipo de mantenimiento		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**			
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
25/5/2025	11:30	X		calle 108 carrera 17 A	X		X			x	Se realiza el mantenimiento del sumidero	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.
Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).
Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Nueva Urbanización Santa Bárbara	**Dirección**	Calle 114 entre Avenida Carrera 45 (Autonorte) y Avenida Carrera 19	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
22/5/2025	3:30		X	Calle 114 con carrera 21	x		x		x		se realiza el mantenimiento del sumidero y la proteccion del mismo	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanización conjunto Multifamiliar el Vergel	**Dirección**	Calle 131A con Carrera 9A	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
25/5/2025	10:07	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanización Alcázar del Rio	**Dirección**	carrera 8H entre calles 166 y 168	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

marque con una "X"

Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
25/5/2025	9:10	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Desarrollo Estrella del Norte	**Dirección**	Entre Carreras 21 y 19B y Calles 159A y 160	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

marque con una "X"

Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
10/5/2025	7:45	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Agrupación de vivienda Jardines de Oriente	**Dirección**	Avenida carrera 19entre calles 159y 160A	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
25/5/2025	8:00	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanización Molinos	**Dirección**	calle 106 entre carreras 13A y 14	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
10/5/2025	9:40	X		carrera 14 calle 106	x		x			x	se realiza el mantenimiento del sumidero	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.
Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).
Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Nueva Urbanización Santa Bárbara	**Dirección**	Calle 114 entre Avenida Carrera 45 (Autonorte) y Avenida Carrera 19	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
21/6/2025	8:30		X	Calle 114 con carrera 21	x		x		x		se realiza el mantenimiento del sumidero y la proteccion del mismo	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanización conjunto Multifamiliar el Vergel	**Dirección**	Calle 131A con Carrera 9A	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
21/6/2025	10:00	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanización Alcázar del Rio	**Dirección**	carrera 8H entre calles 166 y 168	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**marque con una "X"**						**Observaciones**	**Realizada por**
					Tipo de mantenimiento		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**			
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
21/6/2025	9:40	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanizacion Capri	**Dirección**	Entre Avenida Carrera 9 y 14 y Calles 151 y 148	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
21/6/2025	10:50	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanizacion Codabas	**Dirección**	Entre Calles 180 y 181A y Transversal 7D	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
14/6/2025	9:50	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanizacion Conjunto Residencial el Moral I	**Dirección**	Calle 182 con Carrera 8C	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
14/6/2025	10:15	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Desarrollo Estrella del Norte	**Dirección**	Entre Carreras 21 y 19B y Calles 159A y 160	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

marque con una "X"

Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
11/6/2025	8:45	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Agrupación de vivienda Jardines de Oriente	**Dirección**	Avenida carrera 19entre calles 159y 160A	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
14/6/2025	8:10	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	El Cedro Bolivar-Unidad Residencial las Margaritas I Sector	**Dirección**	Entre Carreras 22 y 19B con calle 151	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

marque con una "X"

Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
21/6/2025	10:30	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanización San Patricio -2 Sector	**Dirección**	Calle 108 entre Carreras 17 y 17A	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
11/6/2025	10:30	X		calle 108 carrera 17 A	X		X		X		Se realiza el mantenimiento del sumidero	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanización conjunto Multifamiliar el Vergel	**Dirección**	Calle 131A con Carrera 9A	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

marque con una "X"

Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
12/7/2025	10:05	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanización Alcázar del Rio	**Dirección**	carrera 8H entre calles 166 y 168	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
12/7/2025	9:35	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Urbanizacion Capri	**Dirección**	Entre Avenida Carrera 9 y 14 y Calles 151 y 148	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
12/7/2025	11:00	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Agrupación de vivienda Jardines de Oriente	**Dirección**	Avenida carrera 19entre calles 159y 160A	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
12/7/2025	8:30	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	El Cedro Bolivar-Unidad Residencial las Margaritas I Sector	**Dirección**	Entre Carreras 22 y 19B con calle 151	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**marque con una "X"**						**Observaciones**	**Realizada por**
					Tipo de mantenimiento		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**			
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
12/7/2025	10:45	X		N/A	/	/	/	/	/	/	No se encuentran sumideros en el area de intervencion o aledaños	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección

ANEXO 4

CONSORCIO USAQUÉN	**"Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable. el diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion de los parques de proximidad de la localidad de Usaquen en Bogota D.C".**	**Código: GA-FO-003** **Fecha: 25/01/2025**
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SUMIDEROS	**Versión: 01**

Nombre del parque	Nueva Urbanización Santa Bárbara	**Dirección**	Calle 114 entre Avenida Carrera 45 (Autonorte) y Avenida Carrera 19	**Contrato No.**	FDLUSACTO-740-2024

					marque con una "X"							
Fecha	**Hora**	**AM / PM**		**Ubicación del sumidero**	**Tipo de mantenimiento**		**Estado Actual**		**Cambio de Protección**		**Observaciones**	**Realizada por**
					Manual	**Mecánico**	**Bueno**	**Malo**	**Si**	**No**		
12/7/2025	9:00	x		Calle 114 con carrera 21	x		x		x		se realiza el mantenimiento del sumidero y la proteccion del mismo	Adriana Oviedo

Ubicación del sumidero: Se determina de acuerdo al numero de sumideros dandole a cada uno un número.

Tipo de mantenimiento: Manual si es realizado por una persona y mecánico si lo realiza algun tipo de maquianria (hidrojet, vactor).

Realizada por: se indica nombre y apellido de quien realiza la inspección