ALCALDÍA DE SARAVENA	**INFORME DE DIAGNÓSTICO**	**Fecha:** Octubre de 2025 **Informe De Diagnóstico**

INFORME DE DIAGNÓSTICO

Proyecto:	**CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**
Contiene:	INFORME DE DIAGNÓSTICO PARA EL PROYECTO **"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**
Elaboró:	Cristian Ricardo Somosa Pabón Ingeniero Civil M.P 011037-0739761 ANT
V.1- Octubre de 2025	

ALCALDÍA DE SARAVENA	**INFORME DE DIAGNÓSTICO**	**Fecha:** Octubre de 2025 **Informe De Diagnóstico**

CONTROL DE DOCUMENTOS	
OBJETO:	**CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**
CONTIENE:	INFORME DE DIAGNÓSTICO
FECHA:	OCTUBRE DE 2025

VERSIÓN	**FECHA DOCUMENTO**	**DESCRIPCIÓN**
V1	OCTUBRE DE 2025	**CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

ELABORÓ:

Cristian R Somosa

INGENIERO CIVIL: Cristian Ricardo Somosa Pabón

M.P. 011037-0739761 ANT

ALCALDÍA DE SARAVENA	**INFORME DE DIAGNÓSTICO**	**Fecha:** Octubre de 2025
		Informe De Diagnóstico

1. INTRODUCCIÓN

La protección y conservación de los ecosistemas naturales constituyen un eje fundamental dentro de la gestión ambiental municipal, al garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos, la biodiversidad y el equilibrio ecológico del territorio. En este sentido, se hace indispensable implementar acciones que contribuyan a la preservación y restauración de áreas estratégicas, especialmente aquellas destinadas a la conservación ambiental y a la recuperación de fuentes hídricas.

Con base en esta necesidad, se adelantó un proceso de diagnóstico técnico y ambiental en el predio El Gaván, ubicado en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, con el propósito de evaluar las condiciones actuales del terreno, su delimitación, accesibilidad y estado general, con miras a la ejecución de actividades orientadas a su protección y manejo sostenible.

El objetivo principal de este diagnóstico fue determinar la viabilidad técnica y ambiental para la implementación de estrategias de protección y restauración del predio, incluyendo labores de limpieza y rocería, cerramiento perimetral y la instalación de una valla informativa ambiental. La evaluación se centró en aspectos físicos, ambientales y de ocupación, verificando que el área contara con las condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto.

El presente documento recopila la información obtenida durante las visitas de campo, observaciones técnicas, registros fotográficos y levantamientos básicos, constituyéndose en una herramienta esencial para la planeación, seguimiento y control de las acciones orientadas a la conservación y preservación de los recursos naturales del predio El Gaván, en cumplimiento de los lineamientos ambientales y de desarrollo sostenible del municipio de Saravena.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar el diagnóstico técnico y ambiental del predio El Gaván, ubicado en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, con el fin de evaluar sus condiciones físicas, ambientales y de ocupación, identificando los requerimientos necesarios para la implementación de estrategias de protección, restauración y conservación de sus recursos naturales.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evaluar las condiciones físicas y ambientales del predio El Gaván, identificando características del terreno, cobertura vegetal, estado del suelo y presencia de cuerpos hídricos o zonas sensibles.
- Verificar los límites, accesos y estado actual del área, con el propósito de determinar la necesidad de cerramiento y acciones de control que garanticen su adecuada protección frente a intervenciones externas.
- Identificar posibles afectaciones o riesgos ambientales asociados a procesos de ocupación, erosión, tala, quema o ingreso de terceros, que puedan comprometer la conservación del predio.
- Analizar la viabilidad técnica y ambiental de las acciones propuestas, como limpieza, rocería, cerramiento perimetral e instalación de valla informativa, asegurando su pertinencia y sostenibilidad.
- Recolectar y documentar información de campo, incluyendo registros fotográficos, observaciones y mediciones básicas, que sirvan de soporte técnico para la planificación, seguimiento y ejecución del proyecto de protección y restauración ambiental.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

3.1. LOCALIZACIÓN


La ejecución del proyecto cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, La ubicación del proyecto es en Zona Rural, vereda Bocas del Bojaba del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca:

Tabla 1. Coordenadas Geográficas del proyecto a intervenir

COORDENADAS GEOGRAFICAS	
Latitud	Longitud
6°54'45" N	71°58'23" O

Fuente: Propia

***Ilustración 1.** Localización específica del proyecto*



Fuente: Propia

3.2. ALCANCE

Para llevar a cabo el proyecto **"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA",** se requiere la elaboración del presente informe diagnóstico, el cual abarca el análisis de las condiciones actuales del predio, con el fin de identificar la disponibilidad de espacio, las condiciones físicas del terreno y la


documentación legal necesaria que permita establecer la viabilidad del proyecto y orientar su formulación técnica.


El diagnóstico comprende la evaluación general de las áreas seleccionadas en la vereda bocas del bojaba del municipio, considerando aspectos como la ubicación, accesibilidad, entorno inmediato, condiciones de seguridad y el estado jurídico de los predios.

Las actividades desarrolladas incluyeron visitas técnicas de reconocimiento, levantamiento de información en sitio, registro fotográfico y verificación documental, insumos que permiten contar con un panorama claro de la pertinencia de los espacios analizados.

Este informe no contempla diseños arquitectónicos ni estudios especializados, pero sí proporciona un diagnóstico preliminar y recomendaciones generales que servirán como base para definir el alcance, lineamientos y acciones necesarias en el cerramiento del predio el Gaván. Las intervenciones propuestas deberán contemplar criterios de funcionalidad, seguridad, durabilidad y adecuación en el que se desarrollarán.


4. DIAGNOSTICO








ALCALDÍA DE SARAVENA	**INFORME DE DIAGNÓSTICO**	**Fecha:** Octubre de 2025 **Informe De Diagnóstico**














ALCALDÍA DE SARAVENA	**INFORME DE DIAGNÓSTICO**	**Fecha:** Octubre de 2025
		Informe De Diagnóstico












ALCALDÍA DE SARAVENA	**INFORME DE DIAGNÓSTICO**	**Fecha:** Octubre de 2025 **Informe De Diagnóstico**










ALCALDÍA DE SARAVENA	**INFORME DE DIAGNÓSTICO**	**Fecha:** Octubre de 2025 **Informe De Diagnóstico**



ALCALDÍA DE SARAVENA	**INFORME DE DIAGNÓSTICO**	**Fecha:** Octubre de 2025
		Informe De Diagnóstico

5. CONCLUSIONES

- El diagnóstico técnico y ambiental realizado en el predio El Gaván, ubicado en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, permitió identificar las condiciones físicas, ambientales y de ocupación actuales del área, evidenciando su importancia ecológica y su potencial para la implementación de estrategias de protección y restauración ambiental.
- Se determinó que el predio presenta características apropiadas para la conservación, con presencia de cobertura vegetal y condiciones naturales que favorecen la regeneración del ecosistema. No obstante, se identificó la necesidad de fortalecer las medidas de control físico mediante el cerramiento perimetral, con el fin de evitar el ingreso no autorizado de terceros y prevenir actividades antrópicas que puedan afectar el equilibrio ambiental del área.
- Las labores de limpieza y rocería resultan pertinentes para mantener el terreno libre de malezas, facilitar el acceso a las zonas de trabajo y mejorar la visibilidad y control de los límites del predio, sin afectar la vegetación nativa existente. Asimismo, la instalación de una valla informativa ambiental se considera una acción necesaria para la socialización del proyecto y la sensibilización de la comunidad frente a la importancia de proteger las áreas de conservación.
- El análisis efectuado evidencia la viabilidad técnica y ambiental del proyecto de protección y restauración, recomendando su ejecución conforme a las especificaciones técnicas y lineamientos institucionales establecidos, garantizando el cumplimiento de los objetivos de preservación de las fuentes hídricas y de los recursos naturales presentes en el predio.
- En conclusión, el diagnóstico constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones y planificación de las acciones de manejo ambiental, orientadas a asegurar la protección, recuperación y sostenibilidad del predio El Gaván, como área de valor ecológico y estratégico para el municipio de Saravena.

WILSON HERNANDO ROA GAMBOA

SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: Cristian Ricardo Somosa Pabón Ingeniero Civil M.P 011037-0739761 ANT	**Firma:**