GOBIERNO DE CALDAS

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Secretaría de Medio Ambiente - Jefatura de Gestión del Riesgo
Gobernación de Caldas

Censo para Damnificados

Código: RC-FO-14
Versión: 01
Fecha de creación: 02/08/14

FECHA DEL EVENTO: 09. 11. 2025

1. DATOS VIVIENDA

CÓDIGO UDEGER	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	BARRIO / VEREDA	DIRECCIÓN	# NÚCLEO
	Pensilvania	Pueblo Nuevo	Cartagena	Vereda Cartagena	

2. INFORMACIÓN JEFE NÚCLEO FAMILIAR

CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	CELULAR	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD
8100061383	I.E Guacas - sede Cartagena.			

PROPIETARIO: | INQUILINO: | OTRO:

EN CASO DE SER INQUILINO U OTRO POR FAVOR DILIGENCIE LA INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO:

CÉDULA	NOMBRES COMPLETOS	DIRECCIÓN	CELULAR
1059705867	Ismelda Yuliana Arandia	Cartagena	3137016699.

3. INFORMACION NUCLEO FAMILIAR

DOCUMENTO Tipo	DOCUMENTO Número	NOMBRE COMPLETO	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	ETNIA	GÉNERO	DISCAPACIDAD	PARENTESCO	RÉGIMEN DE SALUD

4. INFORMACIÓN ACCESO SERVICIOS PÚBLICOS

ACUEDUCTO		ENERGÍA ELÉCTRICA	X	OTRO	
ALCANTARILLADO		GAS DOMICILIARIO			
POZO SÉPTICO		INTERNET			

5. ¿HA SIDO BENEFICIARIO DE ALGUN SUBSIDIO?

VIVIENDA NUEVA		ARRENDAMIENTO	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		OTRO	

6. ANÁLISIS DE NECESIDADES

AHE	SI	NO		CUAL		SUBSIDIO E ARRENDAMIENTO	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				CUAL		OTRO	

7. INFORMACIÓN FENÓMENO AMENAZANTE

INMINENTE		SUCEDIDO	

A. ORIGEN NATURAL		B. ORIGEN HUMANO		C. ORIGEN TECNOLÓGICO		D. SOCIO-NATURAL		
VENDAVAL	X	TERRORISMO		DERRAME - MATPEL		MOVIMIENTO EN MASA		
AVALANCHA		VANDALISMO		EXPLOSIÓN		INUNDACIÓN		
SISMOS		AGLOMERACIONES		COLAPSO				
VOLCÁNICO				INCENDIO ESTRUCTURAL				
				DETERIORO ESTRUCTURAL				

8. AFECTACIÓN

TIPO DE INFRAESTRUCTURA AFECTADA			PÉRDIDA DE BIENES, MUEBLES Y ENSERES		PÉRDIDAS		DAÑO EN EDIFICACIÓN	
VIVIENDA		AREA M2	SI	X	AGROPECUARIA		NINGUNO	
EDUCATIVA	X	AREA M2	Computador.		PECUARIA		PARCIAL	
COMUNITARIA		AREA M2			AVICULTURA			
VIAL		AREA M2			PISCICULTURA			
OTRA		AREA M2	NO				TOTAL	

9. RECOMENDACIÓN DE EVACUACIÓN

SI		NO	

10. FECHA DE ELABORACIÓN DEL CENSO

DÍA	MES	AÑO	HORA	MINUTOS		
11	11	25	9	21	AM	X
					PM	

11. OBSERVACIONES GENERALES (DETALLAR AFECTACIÓN Y TIPO DE AYUDA SI SE REQUIERE)

Destechamiento de la sede cartagena de la I.E guacas Alrededor de 20 hojas teniil pero manifiesta que todo el techo esta deteriorado, tambien perdida de computador.

12. FIRMAS

FUNCIONARIO:		ENCUESTADO:	
CÉDULA:	1088842839.	CÉDULA:	
NOMBRE:	Jimena Quintana	NOMBRE:	
FIRMA:	Jimena Quintana	FIRMA:	

Powered by CamScanner