Alcaldia Municipal de Envigado	FORMATO	Periodo:	oct-25
	INFORME DE GESTIÓN		

REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA: del 03-10 hasta 06-10
DESCRIPCIÓN: Empañetado talud Tv. Intermedia.




FECHA: desde 10-09 hasta 08-10.
DESCRIPCIÓN: Mitigacion y recuperacion del cauce de la quebrada la Mina, sector el Capiro, ceraca ala urbanizacion Plameras.




FECHA: Desde 09-10 hasta el 14-10
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento obra transversal Carrizales.




FECHA: Desde 15-10 Hasta el 16-10.
DESCRIPCIÓN: Retiro de material vegetal cauce quebrada la Sucia.



FECHA: Desde 12-09 hasta 15-09
DESCRIPCIÓN: Caida de árboles quebrada frente a Envigado campestre.




FECHA: 20-10
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento cunetas Astilleros




FECHA: 20-10 continua siguiente mes
DESCRIPCIÓN: Gaviones fallados Cancha de la parabolica.



FECHA: Desde 21-10 hasta 22-10
DESCRIPCIÓN: Retiro de deslizamiento que cae sobre escalas de servidumbre en el Capiro.



FECHA: 22-10



FECHA: desde 07-10 hasta 2-10

FECHA: 22-10
DESCRIPCIÓN: Retiro de deslizamientos vía al Capiro.





FECHA: 25-10
DESCRIPCIÓN: Retiro de deslizamientos, Mantenimiento de andén y sumideros La Paz.

FECHA: desde 01-10 hasta 2-10
DESCRIPCIÓN: Empañetado talud Sector Arenales.



FECHA: 25-10
DESCRIPCIÓN: Retiro de pequeños deslizamientos andén las Cometas frente a edificio San Luis



FECHA: 28-10
DESCRIPCIÓN: Retiro de deslizamiento de talud con alta pendiente Sector San José La estatua,



FECHA: 28-10
DESCRIPCIÓN: Retiro de deslizamiento sobre andén frente a Guatapurí de la Cuenca.



FECHA: 29-10 Continua el siguiente mes.
DESCRIPCIÓN: Empañetado de talud en San José La estatua.



FECHA: 01-10 Continua el siguiente mes.
DESCRIPCIÓN: Limpieza cobertura quebrada 100 pesos.