JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS			
1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: **NANCY ROCIO SANCHEZ**			2.FECHA: **02/09/2024**
3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	**AREA DE COCINA**		
A.1	Aberturas entre puertas y piso (exteriores)	**1**	
A.2	Aberturas entre puertas y piso (interiores)	**1**	
A.3	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina	**1**	
A.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	**1**	
A.5	Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.	**1**	
A.6	Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.	**1**	
A.7	Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.	**1**	
3.B	**AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS**		
B.1	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.	**1**	
B.2	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	**1**	
B.3	Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.	**1**	
B.4	Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.	**1**	
3.C	**CUARTO DE BASURAS**		
C.1	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	**1**	
C.2	Paredes interiores lisas libres de ranuras	**1**	
C.3	Paredes y techos de la cuarto están libres de agujeros.	**1**	
C.4	Los techos del cuarto de basuras acoplan herméticamente con los muros.	**1**	
C.5	Aberturas entre puertas y piso	**1**	
3.D	**SALONES Y OFICINA**		
D.1	Aberturas entre puertas y piso	**1**	
D.2	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	**1**	
D.3	Paredes y techos están libres de agujeros	**1**	
3.E	**BAÑOS**		
E.1	Aberturas entre puertas y piso	**1**	
E.2	Paredes y techos de Los baños están libres de agujeros.	**1**	
E.3	Los techos de los baños acoplan con los muros.	**1**	
E.4	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	**1**	
E.5	Estado de las rejillas de los sifones de Los baños.	**1**	
3.F	**SALA AMIGA**		
F.1	Aberturas entre puertas y piso	**1**	
F.2	Paredes y techos de la sala amiga están libres de agujeros.	**1**	
F.3	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	**1**	

Scanned with CamScanner

JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS			
F.3	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
F.4	Los techos de la sala amiga acoplan herméticamente con los muros.	1	
F.5	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	1	
F.6	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
3.G	**LAVANDERIA**		
G.1	Aberturas entre puertas y piso (exteriores)	1	
G.2	Aberturas entre puertas y piso (interiores)	1	
G.3	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
G.4	Los techos de la lavandería se acoplan herméticamente con los muros.	1	
G.5	Paredes y techos de la lavandería están libres de agujeros.	1	
G.6	Estado de las rejillas de los sifones de la lavandería.	1	
G.7	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
H.1	Aberturas entre puertas y piso	1	
H.2	Paredes y techos del área de aislamiento están libres de agujeros.	1	
H.3	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
H.4	Los techos del área de aislamiento se acoplan herméticamente con los muros.	1	
H.5	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	1	
H.6	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
I.1	Aberturas entre puertas y piso	1	
I.2	Paredes y techos del área de aislamiento están libres de agujeros.	1	
I.3	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
I.4	Los techos del área de aislamiento se acoplan herméticamente con los muros.	1	

La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE

Scanned with CamScanner

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	8. RESPONSABLE(S)

Scanned with CamScanner