DATOS DE LA REUNIÓN	
Dependencia: Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial	**Asunto:** Segunda entrega de elementos en el marco de la adición del Contrato 687 del 2025 - Hecho en Bogotá.
Fecha: 30 de octubre del 2025 y 6 Noviembre del 2025	**Lugar:** Presencial - Bodega SDDE Valladolid Calle 8C N.º 82 B - 71.

Asistentes/Participantes:
Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresaria – SIFRE: Vanessa Velasquez Isaac, Juliana Margarita Toral Villadiego (Subdirectora), Lineth Panche Molina, Lina María Palacios y Ney Jarrisón Rodriguez Rueda.

Representante Legal Unión Temporal GRAN OLAM CAPITAL, Edwin Ramírez

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Formalizar la segunda y última entrega de bienes realizada en el marco de la adición del Contrato No. 687 de 2025, verificando que los elementos recibidos correspondan a las cantidades solicitadas, cumplan con las especificaciones técnicas establecidas y se encuentren en condiciones adecuadas de calidad y funcionamiento. De igual manera, registrar las novedades y compromisos derivados de la presente entrega.

AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Llegada Personal técnico, contratista y personal logístico
2. Ingreso a la bodega y descargue de los elementos
3. Verificación técnica de calidad y conteo de los elementos entregados
4. Registro Documental y fotográfico
5. Cierre de la Jornada

DESARROLLO DE LA SESIÓN

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, siendo las 01:00 p.m. del 30 de octubre del 2025, el contratista Unión Temporal GRUPO OLAM CAPITAL efectuó la primera entrega de elementos en el marco de la adición del contrato 687 del 2025, en las instalaciones de la Bodega SDDE Valladolid. El equipo de supervisión verificó de manera detallada las cantidades, estado y especificaciones de los bienes.


Laterales de 3x3 Blancos: **20 Unidades**
Laterales de 3x3 Estampados: **2 Unidades**
Carpa tipo pagoda 2x2: **40 Unidades las cuales comprenden estructura y techos**
Laterales de 2x2 Blancos: **55 Unidades**
Contrapesos Metálicos: **20 Unidades**
Techos de 3x3: **4 Unidades**

A continuación, se presenta la evidencia fotográfica correspondiente al proceso de verificación:

El proceso de verificación inicia con las carpas las cuales se ensamblan y revisan en bloques de cuatro unidades, verificando que cada una cuente con su estructura completa (2 hembras, 2 machos, 3 espigos, 1 araña, 1 cono y 4 patas). Durante la inspección se constata el recubrimiento de las piezas con pintura electrostática, así como la calidad de las terminaciones, soldaduras y el calibre del material.


Adicionalmente, se revisa el techo tanto en su parte interna como externa, comprobando el sellado, las correas, las terminaciones y los refuerzos estructurales. Cada techo cuenta con ocho correas internas, las cuales garantizan su adecuado agarre y seguridad.







A corte 1:05 pm se han revisado 11 carpas, todas recibidas a satisfacción sin novedad, se da el espacio para almuerzo y se retoma la jornada a las 2:15 pm.





También se realiza la recepción de 20 contrapesos metálicos los cuales se verifican que cumplan con las especificaciones técnicas.





Sobre las 4:40 se finaliza la jornada con todas las carpas de 2x2 verificadas y revisadas (Estructura y Techos), no obstante no es posible finalizar la verificación de los elementos restantes debido a los inconvenientes presentados en la ciudad por temas de movilidad y manifestaciones. por lo tanto se procede a realizar un conteo de los demás elementos y queda pendiente la verificación detallada:

20 Laterales para carpa de 3x3 tipo Pagoda: Cantidades Completas, falta revisar el estado de los laterales y las correas.

2 laterales para carpa de 3x3 tipo pagoda: Cantidades correctas, falta por revisar el estado de los laterales y las correas.

55 Laterales para carpa tipo Pagoda 2x2: Cantidades completas, falta revisar el estado de los laterales y las correas.

4 techos para carpa 3x3: Cantidades correctas, falta revisar el estado de los techos y las correas.

El 6 de noviembre, el equipo de apoyo a la supervisión y el encargado de los elementos de la estrategia Hecho en Bogotá en bodega realizaron la verificación de los laterales de 2x2, 3x3 y de los techos de 3x3 que estaban pendientes, encontrando que todos cumplían con las especificaciones técnicas y de calidad. Asimismo, se evidenció que el contratista acató las observaciones realizadas, aumentando la cantidad de correas tanto en techos como en laterales y reforzando las terminaciones.







Anexos: Relacione anexos si se contemplan en el desarrollo de la reunión (Presentaciones, archivos Excel u otros) NO APLICA

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA CUMPLIMIENTO**

En constancia de lo anterior firman:

	Nombre / Cargo - Rol	Firma
Realizó:	Lineth Panche - Apoyo a la Supervisión Contrato 687 del 2025	
Revisó:	Edwin Ramírez – Contratista Representante legal Unión Temporal Grupo OLAM CAPITAL	