GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

AGOSTO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. DIANA GALLEGO
RETROEXCAVADORA NUEVA #5	EDINSON ROJAS
VOLQUETA #15	MAURICIO PATIÑO

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

ATACO : CANOAS

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN





FRENTE DE TRABAJO ATACO

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS ATACO: CANOAS CONFORMACIÓN DE LA VÍA

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 06/08/2025 al 27/08/2025	Canoas	3
TOTAL, KILÓMETROS INTERVENIDOS Y MATERIAL REMOVIDO		3 KM

FRENTE DE TRABAJO ATACO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO ATACO

AGOSTO DE 2025

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRÍTICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ATACO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2025

INFORME MENSUAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

MUNICIPIO DE ATACO 1

CONTENIDO 2

1. **INTRODUCCIÓN** 3
2. **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** 3
3. **LOCALIZACIÓN** 4
4. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO** 5
5. **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES** 5
   - 5.1 **CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN** 6
6. **PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO** 6
   - 6.1 **PERSONAL UTILIZADO** 6
7. **REGISTRO FOTOGRÁFICO** 8
   - 7.1 **ACTIVIDADES EN ATACO: CANOAS** 8

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Ataco – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento en la zona rural del municipio de Ataco específicamente en la vía de la vereda Canoas con maquinaria de la Gobernación del Tolima.

La infraestructura por intervenir beneficia los municipios de Ataco, se realizará el mantenimiento a los tramos críticos autorizados por la Gobernación del Tolima y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Cabe resaltar que las actividades solamente contemplan limpieza, ampliación de la vía, remoción de derrumbes, recuperación banca, apertura y extendido de material de mejoramiento con el apoyo de la retroexcavadora, bulldozer y volqueta.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad, adicionalmente, en este caso no solo se benefician los que residen cerca, sino que se favorece en general a todos los habitantes del municipio, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito Capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Ataco, ubicado en el departamento del Tolima es un municipio que forma parte de la región Andina del país. Está situado a unas 2 horas al suroeste de Ibagué, la capital del Tolima, y a aproximadamente 30 minutos de Melgar, uno de los destinos turísticos más conocidos del departamento.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca; estas actividades se realizaron con un kit de maquinaria amarilla el cual está conformado por 1 volqueta y una retroexcavadora.

Se realizaron las actividades de mantenimiento sobre la vía Canoas, específicamente mejoramiento y conformación de la misma, limpieza de alcantarillas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en la vereda, se realizó el arreglo de pasos críticos en la vía mencionada anteriormente logrando remover gran cantidad de tierra en la vía en general.

Esto permitió la solución y rehabilitación del corredor vial, ya que es importante restablecer el tránsito vehicular para beneficio de la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 3 km di en el municipio de Ataco; el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables, se registraron lluvias equivalentes a un total de 10 horas en el mes.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas en el municipio se conformaron 3km de vía:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 06/08/2025 al 27/08/2025	Canoas	3
TOTAL, KILÓMETROS INTERVENIDOS Y MATERIAL REMOVIDO		3 KM

6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESIÓN	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	EDINSON ROJAS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	MAURICIO PATIÑO

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	1
VOLQUETA	15	1

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 ACTIVIDADES EN ATACO: CANOAS





CANOAS





CANOAS







CANOAS







CANOAS





CANOAS





CANOAS






CANOAS





CANOAS





CANOAS





CANOAS

Diana Gallego
Supervisora de Campo

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: CANOAS — **MUNICIPIO: ATACO**

CONFORMACIÓN DE LA VÍA SIN COMPACTAR — **UNIDAD: M3** — **9.000**

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A				
06/08/2025	K0+000	K0+250	250	3	750	Se laboro Normalmente.
07/08/2025	K0+250	K0+500	250	3	750	Se laboro Normalmente.
08/08/2025	K0+500	K0+750	250	3	750	Se laboro Normalmente.
10/08/2025	K0+750	K1+000	250	3	750	Se laboro Normalmente.
11/08/2025	K1+000	K1+250	250	3	750	Se laboro Normalmente.
12/08/2025	K1+250	K1+500	250	3	750	Se laboro Normalmente.
13/08/2025	K1+500	K1+750	250	3	750	Se laboro Normalmente.
23/08/2025	K1+750	K2+000	250	3	750	Se laboro Normalmente.
24/08/2025	K2+000	K2+250	250	3	750	Se laboro Normalmente.
25/08/2025	K2+250	K2+500	250	3	750	Se laboro Normalmente.
26/08/2025	K2+500	K2+750	250	3	750	Se laboro Normalmente.
27/08/2025	K2+750	K3+000	250	3	750	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACIÓN DE LA VIA					**9.000**	
TOTAL CONFORMACIÓN DE LA VIA SIN COMPACTAR					**9.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: Ataco.
VEREDA: Otras

A los día(s) 05 del mes de agosto de 20 25, se reunieron el Sr (a) Diana Cortes como Inspector vial, en representación de **MARV 5** Y el señor (a) Henry Pena. en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 14.190.391

Diana Cortes

Inspector Contrato 2241 de 2025
MARV 5
C.C.No. 38.210.237

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Henry Pesta., con Cédula de Ciudadanía N° 14 190 391, Por medio del presente documento, y en calidad de Propietario, del predio El Recreo de la vereda CANOA', del municipio ATACO. autorizo al Ingeniero (a) Diana Cortes quien en representación del contrato 2241 de Mayo de 2025 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 5), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta ✓ #15,
Retroexcavadora ✓ Nuevo #5,
Motoniveladora _____,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de 2025 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 14 190 391

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007D
CONTRATO 2241 DE
2025

GOBERNACION DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VIAS

Yo, Henry Perna, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 14.190391, Por medio del presente documento, en calidad de propietario y/o administrador del predio El Recreo., ubicado en la vereda Canoas, del municipio Ataco autorizo al Ingeniero (a) Diana Cortes quien en representación de la Empresa UNIÓN TEMPORAL MARV 5, mediante la ejecución del contrato 2241 de Mayo de 2025 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA, para que explote y extraiga el material necesario del predio a modo de donación, para la conformación de la (s) vía (s) a intervenir.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de Mayo de 2025.
Así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 14.190391

Pdte. Junta de acción Comunal(testigo)
C.C. No.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO ATACO

AGOSTO DE 2025

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO NUEVA # 5** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **CANOAS** **FRENTE DE TRABAJO:** **ATACO**

PERIODO: 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					543		550		557		563		563	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2					X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1					X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2					X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos					X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1					X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						550		557		563		563		570	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:						Evelio		Evelio		Evelio		Evelio		Evelio	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO NUEVA #5** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **CANOAS** **FRENTE DE TRABAJO:** **ATACO**

PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	570		575		580									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	*** De trabajo delanteras (altas/bajas)**	2	X		X		X									
	*** De trabajo delanteras**	2	X		X		X									
	*** Direccionales delanteras parqueo/giro**	2	X		X		X									
	*** Direccionales traseras de parqueo/giro**	2	X		X		X									
	*** De stop y señal trasera**	2	X		X		X									
	*** De trabajo traseras**	2	X		X		X									
CABINA	*** Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada**	1	X		X		X									
	*** Cinturón de seguridad**	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	*** Espejo central convexo**	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	*** Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)**	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	*** Gatos estabilizadores en buen estado**	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	*** Función hidráulica en buen funcionamiento**	Completas	X		X		X									
	*** Freno de servicio en buen estado**	4 llantas	X		X		X									
	*** Freno de emergencia en buen estado**	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	*** Gatos hidráulicos en buen estado**	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	*** Huellas en buen estado**	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	**HOROMETRO FINAL**		575		580		588									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Euder		Euder		Euder									
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana O.		Diana O.		Diana O.									
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO NUEVA#5** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **CANOAS** **FRENTE DE TRABAJO:** **ATACO**

PERIODO: 23 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL												588		591	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.			SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		B	M	B	M
LUCES	*** De trabajo delanteras (altas/bajas)**	2												X		X	
	*** De trabajo delanteras**	2												X		X	
	*** Direccionales delanteras parqueo/giro**	2												X		X	
	*** Direccionales traseras de parqueo/giro**	2												X		X	
	*** De stop y señal trasera**	2												X		X	
	*** De trabajo traseras**	2												X		X	
CABINA	*** Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada**	1												X		X	
	*** Cinturón de seguridad**	1												X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1												X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1												X		X	
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos												X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1												X		X	
	Alarma de retroceso	1												X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2												X		X	
	Espejos laterales	2															
	*** Espejo central convexo**	1												X		X	
	Palancas de mando	2												X		X	
	Pedales	Todos												X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo												X		X	
	*** Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)**	Completos												X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos												X		X	
	*** Gatos estabilizadores en buen estado**	2												X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1												X		X	
	*** Función hidráulica en buen funcionamiento**	Completas												X		X	
	*** Freno de servicio en buen estado**	4 llantas												X		X	
	*** Freno de emergencia en buen estado**	1												X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2												X		X	
	Mandos de levante del brazo	2												X		X	
	*** Gatos hidráulicos en buen estado**	Todos												X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo												X		X	
	Sistema de Dirección	1												X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas													X		X	
	*** Huellas en buen estado**	4												X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	**HOROMETRO FINAL**													591		598	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:													Diana G.		Diana G.	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:													Diana G.		Diana G.	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**		**SI**	**NO**	**SI**	**NO**

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO NUEVA #5** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **CANOAS** **FRENTE DE TRABAJO:** **ATACO**

PERIODO: 25 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	598		606		613									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		606		613		616									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Eudis		Eudis		Eudis									
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana		Diana		Diana									
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			6/08/2025	7/08/2025	8/08/2025	9/08/2025	10/08/2025
	HOROMETRO			543	550	557	563	563
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Frreno de estacionamiento - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Fusibles y bombillas - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de obstrucción - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de engrase - Lubricar			✓	✓	✓	✓	✓
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar			✓	✓	✓	✓	✓
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓	✓	✓	✓	✓
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			6/08/2025	7/08/2025	8/08/2025	9/08/2025	10/08/2025
	HOROMETRO			543	550	557	563	563
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	11/08/2025	12/08/2025	13/08/2025				
	HOROMETRO	570	575	580				
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓				
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓				
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓				
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓				
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓				
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓				
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓				
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓				
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓				
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓				
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	11/08/2025	12/08/2025	13/08/2025				
	HOROMETRO	570	575	580				
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓				
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓				
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓				
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓				
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓				
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓				
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓				
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)						23/08/2025	24/08/2025
	HOROMETRO						588	591
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar						✓	✓
	Frreno de estacionamiento - Revisar						✓	✓
	Fusibles y bombillas - Revisar						✓	✓
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar						✓	✓
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar						✓	✓
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar						✓	✓
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar						✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar						✓	✓
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar						✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar						✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar						✓	✓
	Indicador de obstrucción - Revisar						✓	✓
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)						✓	✓
	Puntos de engrase - Lubricar						✓	✓
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar						✓	✓
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)						✓	✓
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar						✓	✓
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar						✓	✓
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar						✓	✓
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar						✓	✓
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar						✓	✓
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)						✓	✓
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)						✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)						23/08/2025	24/08/2025
	HOROMETRO						588	591
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)						✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar						✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Cinturon de seguridad - Revisar						✓	✓
	Espejos - Revisar						✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar						✓	✓
	Vidrio de ventanas - Limpiar						✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar						✓	✓
	Cableado electrico - Revisar						✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar						✓	✓
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)						✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	25/08/2025	26/08/2025	27/08/2025				
	HOROMETRO	598	606	613				
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓				
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓				
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓				
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓				
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓				
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓				
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓				
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓				
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓				
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓				
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	25/08/2025	26/08/2025	27/08/2025				
	HOROMETRO	598	606	613				
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓				
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓				
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓				
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓				
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓				
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓				
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓				
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 691**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	15	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ATACO**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: CANOAS**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00		7:00		7:00			
	KILOMETRAJE INICIAL					1549418		1552195		1552291		1552387		1552387			
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X		X		X			
	Caja de Herramienta					X		X		X		X		X			
	Tacos					X		X		X		X		X			
	Gato					X		X		X		X		X			
	Linterna recargable					X		X		X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X		X		X			
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite					X		X		X		X		X			
	Soportes motor					X		X		X		X		X			
	Estado del exhosto					X		X		X		X		X			
	Estado del switche de encendido					X		X		X		X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras					X		X		X		X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X		X			
	Stop Traseros					X		X		X		X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X		X		X			
	Espejos laterales					X		X		X		X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X		X			
	Pito Normal					X		X		X		X		X			
	Frenos de Servicio					X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia					X		X		X		X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X		X			
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X		X			
	Estado de la puertas					X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X		X			
	Limpia brisas					X		X		X		X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X		X			
	Estado de los asientos					X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).					X		X		X		X		X			
	Velocímetro					X		X		X		X		X			
	Batería y cables					X		X		X		X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X		X			
	Repuesto					X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X		X			
	Estado de correas					X		X		X		X		X			
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X		X			
	Radiador					X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X		X			
	Mangueras					X		X		X		X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X		X			
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X		X			
	Estado de empaques del volco					X		X		X		X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00		5:00		5:00			
	KILOMETRAJE FINAL					1552195		1552291		1552387		1552387		1552681			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	DIANA GALLEGO
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 691**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	15	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ATACO**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: CANOAS**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL	1552681		1552895		1553109										
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	1552895		1553109		1556752										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** DIANA GALLEGO
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 25 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 691**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	15	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ATACO**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: CANOAS**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL	1560698		1561070		1561627										
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	1561070		1561627		1563197										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 25 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 691**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	15	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ATACO**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: CANOAS**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL	1560698		1561070		1561627										
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	1561070		1561627		1563197										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana F Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO (X)

FIRMA COORDINADOR

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO ATACO

AGOSTO DE 2025

FRENTE ATACO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
50	1-ago-25	13:22:34	111793	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO
51	1-ago-25	13:23:09	111794	**77,734**	$ 824.785,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO
52	1-ago-25	13:45:14	111797	**27,007**	$ 286.544,00	ESTACION DISTRACOM	Mauricio Patiño V#15	FRENTE ATACO
53	1-ago-25	13:56:44	111799	**32,849**	$ 348.528,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO
148	15-ago-25	16:35:10	112897	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO
149	15-ago-25	17:16:25	112901	**30,905**	$ 327.902,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO
150	15-ago-25	17:56:06	112906	**30,164**	$ 320.040,00	ESTACION DISTRACOM	Mauricio Patiño V#15	FRENTE ATACO
151	15-ago-25	18:02:28	112907	**29,683**	$ 314.937,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tan	FRENTE ATACO
222	30-ago-25	9:42:07	113896	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO
223	30-ago-25	9:56:25	113898	**72,445**	$ 775.886,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO
224	30-ago-25	9:35:42	113890	**40,000**	$ 428.400,00	ESTACION DISTRACOM	Mauricio Patiño V#15	FRENTE ATACO

TOTAL MES	619,840
REMANENTE MES ANTERIOR	0,000
TOTAL ACPM	619,840

CONSUMO MES	394,958
REMANENTE SEPTIEMBRE	224,882

VERSION 1	GOB-M-014
	CONTRATO NO.2241 DE 2025
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

MUNICIPIO: ATACO VEREDA : LA BOLÍVAR-ALTAMIRA ALTA COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: LA BOLÍVAR-ALTAMIRA ALTA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES (1)		SABADO (2)		DOMINGO (3)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS															0,000
2	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO									27,007						27,007
																		0,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (4)		MARTES (5)		MIERCOLES (6)		JUEVES (7)		VIERNES (8)		SABADO (9)		DOMINGO (10)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS	20								30						50,000
2	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO															0,000
																		0,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (11)		MARTES (12)		MIERCOLES (13)		JUEVES (14)		VIERNES (15)		SABADO (16)		DOMINGO (17)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS	30				30										60,000
2	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO			30						30,164						60,164
																		0,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (18)		MARTES (19)		MIERCOLES (20)		JUEVES (21)		VIERNES (22)		SABADO (23)		DOMINGO (24)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS													18,104		18,104
2	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO					29,683				30						59,683
																		0,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (25)		MARTES (26)		MIERCOLES (27)		JUEVES (28)		VIERNES (29)		SABADO (30)		DOMINGO (31)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS	20				30										50,000
2	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO	30										40,000				70,000
																		0,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS															0,000
2	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO															0,000
																		0,000
																		0,000
																		394,958

OBSERVACIONES: Remanente para el mes de septiembre 224,882 gls

VoBo SUPERVISOR (A): Diana Gallego

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO ATACO				
MES AGOSTO 2025				
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final
RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	178,104	543	616
VOLQUETA	15	216,85	1549418	1563197

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 01/08/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 230,898 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 01 de Agosto del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 111793

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL: 3137434826

Fecha remision:	2025/08/01
Vencimiento:	2025/08/31
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	13:22:34
Hora Fin:	13:37:06
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.3080
Precio:	$10610
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-02
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: Ib Electronico

Entrego: ATACO

Recibi:

Nombre:

distracom

Remision de Venta

No. REFK 111794

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL: 3137434826

Fecha remision: 2025/08/01

Vencimiento: 2025/08/31

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: ATACO

Kilometros: 0

Cedula: 8001362

Hora Ini: 13:23:09

Hora Fin: 13:38:04

Combustible: DIESEL

Volumen: 77.7340

Precio: $10610

Total: $824758

Panel: MFC500

Lad/Man/Pos: 1/1/3

Dispositivo: CBHAND283-02

Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: Ib Electronico

Entrego: ATACO

Recibi:

Nombre:

distracom

Remision de Venta

No. REFK 111797

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL: 3137434826

Fecha remision: 2025/08/01

Vencimiento: 2025/08/31

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: OTI691

Kilometros: 154943

Cedula: 800113672

Hora Ini: 13:45:14

Hora Fin: 13:49:59

Combustible: DIESEL

Volumen: 27.0070

Precio: $10610

Total: $286544

Panel: MFC501

Lad/Man/Pos: 1/1/5

Dispositivo: CBHAND283-02

Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: Ib Electronico

Entrego: ATACO

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 111799

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL: 3137434826

Fecha remision: 2025/08/01

Vencimiento: 2025/08/31

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: ATACO

Kilometros: 0

Hora Ini: 13:56:44

Hora Fin: 14:01:58

Combustible: DIESEL

Volumen: 32.8490

Precio: $10610

Total: $348528

Panel: MFC501

Lad/Man/Pos: 1/1/5

Dispositivo: CBHAND283-04

Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: Ib Electronico

Entrego: ATACO

Recibi:

Nombre:

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 15/08/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 184,060 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 15 de Agosto del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

distracom

Remision de Venta
No. REFK 112897
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/15
Vencimiento:	2025/09/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO
Kilometros:	0
Hora Ini:	16:35:10
Hora Fin:	17:16:15
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.3080
Precio:	$10610
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	JUAN DAVID TIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Ataco V#15

distracom

Remision de Venta
No. REFK 112901
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/15
Vencimiento:	2025/09/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	17:16:25
Hora Fin:	17:31:16
Combustible:	DIESEL
Volumen:	30.9050
Precio:	$10610
Total:	$327902
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	CBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Ataco V#15

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 112906
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/15
Vencimiento:	2025/09/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI691
Kilometros:	155440
Cedula:	800113672
Hora Ini:	17:56:06
Hora Fin:	18:01:12
Combustible:	DIESEL
Volumen:	30.1640
Precio:	$10610
Total:	$320040
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Ataco

Nombre:

V#15

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 112907
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/15
Vencimiento:	2025/09/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI691
Kilometros:	155440
Cedula:	800113672
Hora Ini:	18:02:28
Hora Fin:	18:08:20
Combustible:	DIESEL
Volumen:	29.6830
Precio:	$10610
Total:	$314937
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Auxiliar

Recibi:

Nombre:

Ataco V#15

Mauricio Pinto

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 30/08/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 204,882 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 30 de Agosto del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 113896

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/30
Vencimiento:	2025/09/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO
Kilometros:	0
Cedula:	113672
Hora Ini:	09:42:07
Hora Fin:	09:55:28
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 113898

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/30
Vencimiento:	2025/09/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	09:56:25
Hora Fin:	10:07:08
Combustible:	DIESEL
Volumen:	72.4450
Precio:	$10710
Total:	$775886
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 113890

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/30
Vencimiento:	2025/09/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI691
Kilometros:	156321
Cedula:	800113672
Hora Ini:	09:35:42
Hora Fin:	09:41:43
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.0000
Precio:	$10710
Total:	$428400
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

MAURICIO PATIÑO

Nombre:

volqueta # 15