GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

AGOSTO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.2241 DE 2025

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
RETROEXCAVADORA ORUGA #NKJ39964
VOLQUETA #9

ING. STEPHANIE LARA
JHONNY SANCHEZ
OSCAR LOPEZ

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

INFORME

AGOSTO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

1. CUNDAY – VILLARRICA

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

MAQUINARIA EN OPERACIÓN

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025





FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS CON RETROEZCAVADORA DE ORUGA

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN REMOVIDO (M3)
4/08/2025 al 28/08/2025	CUNDAY	1895
TOTAL VOLUMEN REMOVIDO		1895 M3

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO CUNDAY

AGOSTO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE CUNDAY

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO DEL 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
7.1 PERSONAL UTILIZADO 6
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
8.1 ACTIVIDADES EN CUNDAY 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Cunday – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Cunday, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Cunday, es un municipio ubicado en el sudeste del departamento del Tolima, aproximadamente en el centro de Colombia, distando de 87 km de Ibagué, limita al oeste con los municipios de Carmen de Apicalá y Suarez, al sur con el municipio de Purificación, al este con el municipio de Icononzo, Cabrera y Villarrica, y al norte con el Municipio de Melgar, Tolima. Población total: 7762 habitantes, Densidad: 14,76 hab/ km^2, Urbana 2270 habitantes



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL

Conformación de la red vía.

Atención de emergencias por deslizamientos

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona de pastales, vía ubicada en el municipio de Cunday:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Cunday - Villarrica	33 km

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación, adecuación, acopio de material, limpieza mecánica y terraceo. Adicionalmente, se cargue y descargue de material de afirmado para la recuperación de la banca.

Conforme a la magnitud de las actividades presentadas en el municipio, la retroexcavadora de oruga y una volqueta realizaron actividades de habilitación, limpieza, ampliación y adecuación de la cantera y con la ayuda de una volqueta se cargó y descargo material de afirmado para la recuperación de la banca. El material se descargó en los puntos autorizamos por la comunidad.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se adecuo 1895 m3 y el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 18 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas con retroexcavadora de oruga y una volqueta, Se han removido 1895 metros cúbicos de material correspondientes al municipio de Cunday:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN REMOVIDO (M3)
1/08/2025 al 28/08/2025	Cunday	1895
TOTAL VOLUMEN REMOVIDO		1895 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JHONNY SANCHEZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	OSCAR LOPEZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:


MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA ORUGA	KMTP2313	1
VOLQUETA	9	1

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN CUNDAY



CUNDAY



CUNDAY



CUNDAY



CUNDAY



CUNDAY




CUNDAY




CUNDAY



CUNDAY



CUNDAY



CUNDAY

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: CUNDAY — **MUNICIPIO: CUNDAY**

REMOCION DE MATERIAL SOBRE LA VIA CON RETROEXCAVADORA DE ORUGA — **UNIDAD: M3** — **1.895**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
04/08/2025	CUNDAY		3	4	5	60	Se laboro Normalmente.
05/08/2025	CUNDAY		2	4	5	40	Se laboro Normalmente.
06/08/2025	CUNDAY		2	4	5	40	Se laboro Normalmente.
07/08/2025	CUNDAY		5	4	5	100	Se laboro Normalmente.
08/08/2025	CUNDAY		5	4	5	100	Se laboro Normalmente.
09/08/2025	CUNDAY		5	4	5	100	Se laboro Normalmente.
10/08/2025	CUNDAY		4	4	5	80	Se laboro Normalmente.
11/08/2025	CUNDAY		5	4	5	100	Se laboro Normalmente.
12/08/2025	CUNDAY		6	5	5	150	Se laboro Normalmente.
13/08/2025	CUNDAY		6	5	5	150	Se laboro Normalmente.
19/08/2025	CUNDAY		6	5	5	150	Se laboro Normalmente.
20/08/2025	CUNDAY		6	5	5	150	Se laboro Normalmente.
21/08/2025	CUNDAY		5	5	5	125	Se laboro Normalmente.
22/08/2025	CUNDAY		4	5	5	100	Se laboro Normalmente.
23/08/2025	CUNDAY		3	3	5	45	Se laboro Normalmente.
24/08/2025	CUNDAY		4	3	5	60	Se laboro Normalmente.
25/08/2025	CUNDAY		5	3	5	75	Se laboro Normalmente.
26/08/2025	CUNDAY		6	3	5	90	Se laboro Normalmente.
27/08/2025	CUNDAY		4	4	5	80	Se laboro Normalmente.
28/08/2025	CUNDAY		5	4	5	100	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON RETROEXCAVADORA DE ORUGA						**1.895**	
TOTAL - REMOCION EN SITIO SOBRE LA VIA CON RETROEXCAVADORA DE ORUGA						**1.895**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: CONDAY
VEREDA: CONDAY

A los día(s) 01 del mes de AGOSTO de 2025, se reunieron el Sr (a) Stephanie Lara como Inspector vial, en representación de **MARV 5** Y el señor (a) Nestor Alfredo Cardozo. en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 1106.307.519

Inspector Contrato 2241 de 2025
MARV 5
C.C.No.

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Nestor Alfredo Cardozo., con Cédula de Ciudadanía N° 1106.307519, Por medio del presente documento, y en calidad de Administrador, del predio CONDAY de la vereda CONDAY, del municipio CONDAY autorizo al Ingeniero (a) _____ quien en representación del contrato 2241 de Mayo de 2025 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 5), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta #9.,
Retroexcavadora Oruga,
Motoniveladora_____,
Cargador_____,
Vibrocompactador_____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de 2025 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 1106.307519

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO CUNDAY

AGOSTO DE 2025

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 25 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: CUNDAY**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: CUNDAY**
Licencia de conduccion: 1005780503			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**								
	KILOMETRAJE INICIAL	157714		157799		157884		157969								
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**								
	KILOMETRAJE FINAL	157799		157884		157969		158055								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: CUNDAY**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: CUNDAY**
Licencia de conduccion: 1005780503			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL			157204		157289		157374		157459		157544		157629		
	DIA			**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta			X		X		X		X		X		X		
	Tacos			X		X		X		X		X		X		
	Gato			X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable			X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor			X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros			X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal			X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas			X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro			X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables			X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X		X		
	Repuesto			X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas			X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X		X		
	Radiador			X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X		X		
	Mangueras			X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL			157289		157374		157459		157544		157629		157714		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO 2025			
CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: CUNDAY**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: CUNDAY**
Licencia de conduccion: 1005780503			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**											
	KILOMETRAJE INICIAL	156949		157034		157119											
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**											
	KILOMETRAJE FINAL	157034		157119		157204											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 4 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: CUNDAY**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: CUNDAY**
Licencia de conduccion: 1005780503			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	156354		156439		156524		156609		156694		156779		156864		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	156439		156524		156609		156694		156779		156864		156949		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5 — **FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA**

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | **MODELC ORUGA** KMTPC303JPTC52313 | **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | **LOCALIZACION:** CUNDAY | **FRENTE DE TRABAJO:** CUNDAY

PERIODO: 25 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO 2025 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	617		623		629		634							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		623		629		634		639							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | **MODELC ORUGA** KMTPC303JPTC52313 | **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | **LOCALIZACION:** CUNDAY | **FRENTE DE TRABAJO:** CUNDAY

PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO 2025 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			587		592		597		602		607		612	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				592		597		602		607		612		617	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA
PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO 2025

MODELC ORUGA KMTPC303JPTC52313 **MARCA:** KOMATSU
LOCALIZACION: CUNDAY **FRENTE DE TRABAJO:** CUNDAY
FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	572		577		582									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		577		582		587									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5 — **FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA**

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | **MODELC ORUGA** KMTPC303JPTC52313 | **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | **LOCALIZACION:** CUNDAY | **FRENTE DE TRABAJO:** CUNDAY

PERIODO: 4 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2025 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	537		542		547		552		557		562		567	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		542		547		552		557		562		567		572	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	4/08/2025	5/08/2025	6/08/2025	7/08/2025	8/08/2025	9/08/2025	10/08/2025
	HOROMETRO	537	542	547	552	557	562	567
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suciedad y residuos en motor, bateria y radiador - Remover	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Daños, desgaste o fugas en el Tren de rodaje - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Daños en el balde o gancho - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Prefiltro de combustible - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Iluminación - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	4/08/2025	5/08/2025	6/08/2025	7/08/2025	8/08/2025	9/08/2025	10/08/2025
	HOROMETRO	537	542	547	552	557	562	567
Cada 10 horas o diariamente	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de refrigeración - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pernos de zapatas de origa - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tensión de la oruga - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Purgar de aire el circuito hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Purgar de aire los cilindros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Purgar de aire el motor de giro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Purgar de aire el motor de marcha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Amortiguadores de gas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado -Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	11/08/2025	12/08/2025	13/08/2025				
	HOROMETRO	572	577	582				
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Suciedad y residuos en motor, bateria y radiador - Remover	✓	✓	✓				
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Daños, desgaste o fugas en el Tren de rodaje - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓				
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Daños en el balde o gancho - Revisar	✓	✓	✓				
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Prefiltro de combustible - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Iluminación - Revisar	✓	✓	✓				
	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	11/08/2025	12/08/2025	13/08/2025				
	HOROMETRO	572	577	582				
Cada 10 horas o diariamente	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓				
	Puntos de lubricación - Lubricar	✓	✓	✓				
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Sistema de refrigeración - Limpiar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓				
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Pernos de zapatas de origa - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Tensión de la oruga - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Purgar de aire el circuito hidraulico	✓	✓	✓				
	Purgar de aire los cilindros	✓	✓	✓				
	Purgar de aire el motor de giro	✓	✓	✓				
	Purgar de aire el motor de marcha	✓	✓	✓				
	Amortiguadores de gas - Revisar	✓	✓	✓				
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓				
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Pedales - Limpiar	✓	✓	✓				
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de aire acondicionado -Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		19/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	23/08/2025	24/08/2025
	HOROMETRO		587	592	597	602	607	612
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suciedad y residuos en motor, bateria y radiador - Remover		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Daños, desgaste o fugas en el Tren de rodaje - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Daños en el balde o gancho - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Prefiltro de combustible - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Iluminación - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		19/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	23/08/2025	24/08/2025
	HOROMETRO		587	592	597	602	607	612
Cada 10 horas o diariamente	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación - Lubricar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de refrigeración - Limpiar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pernos de zapatas de origa - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tensión de la oruga - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Purgar de aire el circuito hidraulico		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Purgar de aire los cilindros		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Purgar de aire el motor de giro		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Purgar de aire el motor de marcha		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Amortiguadores de gas - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Limpiar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado -Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	25/08/2025	26/08/2025	27/08/2025	28/08/2025			
	HOROMETRO	617	623	629	634			
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Suciedad y residuos en motor, bateria y radiador - Remover	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Daños, desgaste o fugas en el Tren de rodaje - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Daños en el balde o gancho - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Prefiltro de combustible - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Iluminación - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	25/08/2025	26/08/2025	27/08/2025	28/08/2025			
	HOROMETRO	617	623	629	634			
Cada 10 horas o diariamente	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de lubricación - Lubricar	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de refrigeración - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Pernos de zapatas de origa - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Tensión de la oruga - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Purgar de aire el circuito hidraulico	✓	✓	✓	✓			
	Purgar de aire los cilindros	✓	✓	✓	✓			
	Purgar de aire el motor de giro	✓	✓	✓	✓			
	Purgar de aire el motor de marcha	✓	✓	✓	✓			
	Amortiguadores de gas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado -Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO CUNDAY

AGOSTO DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

FRENTE CUNDAY								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
4	1-ago-25	9:04:07	111750	**34,874**	$ 370.013,00	ESTACION DISTRACOM	Oscar Lopez V#9	FRENTE CUNDAY
180	23-ago-25	11:36:42	113436	**38,881**	$ 416.416,00	ESTACION DISTRACOM	Oscar Lopez V#9	FRENTE CUNDAY
181	23-ago-25	11:44:48	113438	**39,208**	$ 419.918,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
182	23-ago-25	11:43:40	113440	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
183	23-ago-25	11:55:56	113444	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
184	23-ago-25	12:06:19	113445	**19,317**	$ 206.885,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
219	30-ago-25	9:09:42	113882	**35,624**	$ 381.533,00	ESTACION DISTRACOM	Oscar Lopez V#9	FRENTE CUNDAY
220	30-ago-25	9:16:34	113885	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
221	30-ago-25	9:29:12	113888	**27,688**	$ 296.538,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY

TOTAL MES	472,903
REMANENTE MES ANTERIOR	480,175
TOTAL ACPM	953,078

CONSUMO MES	653,078
SE REMITE AL FRENTE DE ORTEGA PARA SER CONSUMIDO EN SEPTIEMBRE	300,000

VERSION 1	GOB-M-014	
	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

MUNICIPIO: CUNDAY VEREDA : CUNDAY COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: CUNDAY

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ( )		MIERCOLES ()		JUEVES()		VIERNES(1)		SABADO(2)		DOMINGO (3)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO ORUGA	KMT2313	JHONNY SANCHEZ															0,000
2	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ									34,874	Oscar					34,874
3																		0,000
4																		0,000
5																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(4)		MARTES(5)		MIERCOLES(6)		JUEVES(7)		VIERNES(8)		SABADO(9)		DOMINGO (10)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO ORUGA	KMT2313	JHONNY SANCHEZ	60	Jhp					60	Jhp					60	Jhp	180,000
2	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ							23,001	Oscar							23,001
3																		0,000
4																		0,000
5																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(11)		MARTES(12)		MIERCOLES(13)		JUEVES(14)		VIERNES(15)		SABADO(16)		DOMINGO (17)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO ORUGA	KMT2313	JHONNY SANCHEZ					60	Jhp									60,000
2	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ	35	Oscar													35,000
3																		0,000
4																		0,000
5																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(18)		MARTES(19)		MIERCOLES(20)		JUEVES(21)		VIERNES(22)		SABADO(23)		DOMINGO (24)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO ORUGA	KMT2313	JHONNY SANCHEZ			60	Jhp					50	Jhp					110,000
2	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ							25	Oscar			38,881	Oscar			63,881
3																		0,000
4																		0,000
5																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(25)		MARTES(26)		MIERCOLES(27)		JUEVES(28)		VIERNES(29)		SABADO(30)		DOMINGO (31)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO ORUGA	KMT2313	JHONNY SANCHEZ	60	Jhp					30	Jhp							90,000
2	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ			20,698	Oscar							35,624	Oscar			56,322
3																		0,000
4																		0,000
5																		0,000

653,078

OBSERVACIONES: Viene 480,175 gl del mes de julio. Se traslada 300 gl para Ortega para ser consumidos en septiembre.

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO CUNDAY				
MES AGOSTO 2025				
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final
RETRO ORUGA	KMT2313	440	537	639
VOLQUETA	9	213,08	156354	158055
		653,078		

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Cunday
FECHA : 01/08/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Cunday la cantidad de 34,874 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 01 de Agosto del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz Supervisor del contrato 0947 de 2024 Gobernación del Tolima	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor Contrato 2241 de 2025. MARV 5

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 111750
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/01
Vencimiento:	2025/08/31
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI686
Kilometros:	156512
Cedula:	800113672
Hora Ini:	09:04:07
Hora Fin:	09:12:38
Combustible:	DIESEL
Volumen:	34.8740
Precio:	$10610
Total:	$370013
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	IMP-ADMIN
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Oscar Lopez

Recibi:
VH9
LOPEZ

Nombre:

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Cunday
FECHA : 23/08/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Cunday la cantidad de 282,280 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 23 de Agosto del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor del contrato 0947 de 2024	Supervisor Contrato 2241 de 2025.
Gobernación del Tolima	MARV 5

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 113436
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distraconeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision	2025/08/23
Vencimiento:	2025/09/22
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC [illegible]53
Nit:	[illegible]3672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	DTI686
Kilometros:	157508
Cedula:	800113672
Hora Ini:	11:36:42
Hora Fin:	11:42:50
Combustible:	DIESEL
Volumen:	38.8810
Precio:	$10710
Total:	$416416
Panel	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado	DEVIA BUSTOS LEON
Validado	ID Electronico

Entrego:
osar lopez

Recibi:
100570505

#9 Nombre:
conda x

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 113438
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distraconeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/23
Vencimiento:	2025/09/22
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CUNDAY
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	11:44:48
Hora Fin:	11:49:57
Combustible:	DIESEL
Volumen:	39.2080
Precio:	$10710
Total:	$419918
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
CUNDAY

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 113440
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distraconeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision	2025/08/23
Vencimiento	2025/09/22
Naturaleza:	Credito
Cliente	GOBERNACION DEL TOL
Contrato	OC 125653
Nit	800113672
Direccion	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono	2611616
Placa	CUNDAY
Kilometros	0
Hora Ini:	11:43:40
Hora Fin:	11:55:39
Combustible	DIESEL
Volumen	92.4370
Precio	$10710
Total	$990000
Panel	MFC499
Lad/Man/Pos	1/1/1
Dispositivo	CBHAND283-01
Empleado	BRAN DAVID TIERRO
Validado	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
CUNDAY

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 113444

Distribucion y Transporte de C

NIT 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/08/23

Vencimiento: 2025/09/22

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: CUNDAY

Kilometros: 0

Hora Ini: 11:55:56

Hora Fin: 12:06:09

Combustible: DIESEL

Volumen: 92.4370

Precio: $10710

Total: $990000

Panel: MFC499

Lad/Man/Pos: 1/1/1

Dispositivo: CBHAND283-01

Empleado: JUAN DAVID FIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

CUNDAY

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 113445

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788 8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/08/23

Vencimiento: 2025/09/22

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: CUNDAY

Kilometros: 0

Hora Ini: 12:06:19

Hora Fin: 12:09:19

Combustible: DIESEL

Volumen: 19.3170

Precio: $10710

Total: $206885

Panel: MFC499

Lad/Man/Pos: 1/1/1

Dispositivo: CBHAND283-01

Empleado: JUAN DAVID FIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

CUNDAY

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Cunday
FECHA : 30/08/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Cunday la cantidad de 155,749 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 30 de Agosto del 2025.

Quien Entrega

Quien Recibe

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 113882
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/08/30
Vencimiento: 2025/09/29
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERN
Contrato:
Nit:
Direccion: CR 3 CL ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTI686
Kilometros: 158188
Cedula: 800113672

Hora Ini: 09:09:42
Hora Fin: 09:15:24

Combustible: DIESEL
Volumen: 35.6240
Precio: $10710
Total $381533

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: CBHAND283-01
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre.

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 113885
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/08/30
Vencimiento: 2025/09/29
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: CUNDAI
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 09:16:34
Hora Fin: 09:28:40

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4370
Precio: $10710
Total: $990000

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: CBHAND283-01
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 113888
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/08/30
Vencimiento: 2025/09/29
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: CUNDAI
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 09:29:12
Hora Fin: 09:33:46

Combustible: DIESEL
Volumen: 27.6880
Precio: $10710
Total: $296538

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: CBHAND283-01
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: