GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

# FRENTE DE TRABAJO

# MARIQUITA TOLIMA

**UNIÓN TEMPORAL MARV 5**

AGOSTO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

**INFORME**

AGOSTO DEL 2025

# OBJETO
# CONTRATO NO.2241 DE 2025

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

**FRENTE DE TRABAJO**

**MARIQUITA**

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

**INFORME**

AGOSTO DEL 2025

# INTEGRANTES

| | |
|---|---|
| SUPERVISOR DE CAMPO | ING. JEISON GIOVANNI ALVIS |
| RETROEXCAVADORA | JORGE MONTAYA |

**FRENTE DE TRABAJO**

**MARIQUITA**

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

**INFORME**

AGOSTO DEL 2025

# VIA INTERVENIDA

## MARIQUITA( SAN JUAN – CERRO GORDO)

**FRENTE DE TRABAJO**

**MARIQUITA**

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

**INFORME**

AGOSTO DEL 2025

# MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO

MARIQUITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

**INFORME**

AGOSTO DEL 2025

# TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

| FECHA | MUNICIPIO | NUMERO DE VIAJES | MATERIAL REMOVIDO (Mt3) |
|---|---|---|---|
| 19/08/2025 al 25/08/2025 | MARIQUITA – SAN JUAN | 21 | 147 |
| 26/08/2025 al 28/08/2025 | MARIQUITA – CERROGORDO | 27 | 189 |
| TOTAL INTERVENCIÓN | | | 336 M3 |

FRENTE DE TRABAJO

MARIQUITA

# CONTRATISTA
# UNION TEMPORAL MARV 5

## OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

**RESGISTRO FOTOGRAFICOS**

**FRENTE DE TRABAJO MARQUITA**

**AGOSTO DE 2025**

| UNIÓN TEMPORAL MARV 5 | **CONTRATO NO.2241 DE 2025** | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA |
|---|---|---|

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE MARIQUITA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE AGOSTO DEL 2025 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025

INFORME

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ..... 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 3
3. LOCALIZACIÓN ..... 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 5
2. VIAS DEL MUNICIPIO ..... 5
2.1 SECTOR 1: ..... 5
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES ..... 6
3.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ..... 6
4. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO ..... 6
4.1 PERSONAL UTILIZADO ..... 7
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA ..... 7
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO ..... 8
8.1 ACTIVIDADES EN IBAGUE ..... 8

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Mariquita.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Mariquita, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a las diferentes vías que comunica el Municipio con las Veredas y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad del sector, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

## 3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Mariquita es un municipio de Colombia, en el departamento del Tolima. Se encuentra ubicado a una distancia de 150 kilómetros al noroeste de Bogotá.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

**MANTEMINIENTO VIAL**

Conformación de la red vía.

2. VIAS DEL MUNICIPIO

2.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica Mariquita– La Cabaña – Los Pomos

## 3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Continúan las actividades de mantenimiento de la vía en el sector 1, con la maquinaria amarilla (una retroexcavadora y volqueta).

Durante el periodo comprendido se realizan las actividades de mejoramiento y parcheo de la vía, cargue y descargue de material de afirmado para la recuperación de la banca en las veredas mencionadas anteriormente.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se atendió **remoción-limpieza de tierra 336 M3.**

### 3.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

**De conformidad con las actividades realizadas, se han realizado remoción-limpieza de tierra 336 M3 :**

| FECHA | MUNICIPIO | NUMERO DE VIAJES | MATERIAL REMOVIDO (Mt3) |
|---|---|---|---|
| 19/08/2025 al 25/08/2025 | MARIQUITA – SAN JUAN | 21 | 147 |
| 28/05/2025 al 31/05/2025 | MARIQUITA – CERROGORDO | 27 | 189 |
| TOTAL INTERVENCIÓN | | | 336 M3 |

## 4. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

4.1 PERSONAL UTILIZADO

| CARGO | PROFESION | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| **OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA** | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | JORGE MONTOYA |

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

| MAQUINARIA | NUMERO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| RETROEXCAVADORA DE LLANTAS | NEW HOLLAND | 1 |

## 8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

### 8.1 ACTIVIDADES EN MARIQUITA




MARIQUITA



MARIQUITA



MARIQUITA




MARIQUITA



MARIQUITA



MARIQUITA



MARIQUITA



MARIQUITA



MARIQUITA

**JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO**
**COORDINADOR DE CAMPO**

# CONTRATISTA
# UNION TEMPORAL MARV 5

## OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

**PREOPERACIONALES DE EQUIPOS**

**FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA**

**AGOSTO DE 2025**

| VERSION 1 | GOB-M-002 |
|---|---|

**UNIÓN TEMPORAL MARV 6**

**FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA**

**CONTRATO N°** 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO EXCAVADORA** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

**INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS** **LOCALIZACION:** **MARIQUITA** **FRENTE DE TRABAJO:** **MARIQUITA**

**PERIODO: 25 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO 2025** **FECHA:**

| | ÍTEM | HOROMETRO INICIAL | 565,6 | | 565,6 | | 568,6 | | 570,8 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SAB. | | DOM. | |
| | | CANTIDAD | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| LUCES | * De trabajo delanteras (altas/bajas) | 2 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | * De trabajo delanteras | 2 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | * Direccionales delanteras parqueo/giro | 2 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | * Direccionales traseras de parqueo/giro | 2 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | * De stop y señal trasera | 2 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | * De trabajo traseras | 2 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| CABINA | * Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada | 1 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | * Cinturón de seguridad | 1 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | Extintor de incendio (10 lbs PQS) | 1 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | Asiento (dispositivo de giro) | 1 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | * Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor) | Completos | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | Control ingreso humo (tubo de escape) | 1 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | Alarma de retroceso | 1 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | Escaleras y apoyos de acceso | 2 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | Espejos laterales | 2 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | * Espejo central convexo | 1 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | Palancas de mando | 2 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | Pedales | Todos | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| ESTADO MECANICO | Control de fugas hidráulicas | Completo | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | * Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador) | Completos | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | Estado de pasadores (brazo/balde) | Completos | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | * Gatos estabilizadores en buen estado | 2 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | Mecanismo de giro (brazo excavador) | 1 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | * Función hidráulica en buen funcionamiento | Completas | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | * Freno de servicio en buen estado | 4 llantas | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | * Freno de emergencia en buen estado | 1 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | Estado general (desgarrador/balde) | 2 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | Mandos de levante del brazo | 2 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | * Gatos hidráulicos en buen estado | Todos | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | Compartimiento del motor aseado | Completo | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | Sistema de Dirección | 1 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| LLANTAS | En buen estado, sin abultamientos, cortadas | | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | * Huellas en buen estado | 4 | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| AVAL DE FUNCIONAMIENTO | HOROMETRO FINAL | | 565,6 | | 568,6 | | 570,8 | | 574,5 | | | | | | | |
| | FIRMA DIARIA DEL OPERADOR: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIRMA VERIFICACION INSPECTOR: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO FUERA DE SERVICIO | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |

FIRMA COORDINADOR

**OBSERVACIONES:** No le ssirve el horometro

**NOTA IMPORTANTE:** La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 6

# FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: RETRO EXCAVADORA | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS | LOCALIZACION: MARIQUITA | FRENTE DE TRABAJO: MARIQUITA

PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO 2025 | FECHA:

| | ÍTEM | HOROMETRO INICIAL | | | 544,0 | | 545,5 | | 551,4 | | 555,7 | | 558,8 | | 563,2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SAB. | | DOM. | |
| | | CANTIDAD | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| LUCES | * De trabajo delanteras (altas/bajas) | 2 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * De trabajo delanteras | 2 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Direccionales delanteras parqueo/giro | 2 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Direccionales traseras de parqueo/giro | 2 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * De stop y señal trasera | 2 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * De trabajo traseras | 2 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | * Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada | 1 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Cinturón de seguridad | 1 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendio (10 lbs PQS) | 1 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Asiento (dispositivo de giro) | 1 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor) | Completos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Control ingreso humo (tubo de escape) | 1 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Alarma de retroceso | 1 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Escaleras y apoyos de acceso | 2 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Espejos laterales | 2 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Espejo central convexo | 1 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Palancas de mando | 2 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pedales | Todos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECANICO | Control de fugas hidráulicas | Completo | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador) | Completos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado de pasadores (brazo/balde) | Completos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Gatos estabilizadores en buen estado | 2 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mecanismo de giro (brazo excavador) | 1 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Función hidráulica en buen funcionamiento | Completas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de servicio en buen estado | 4 llantas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de emergencia en buen estado | 1 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado general (desgarrador/balde) | 2 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mandos de levante del brazo | 2 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Gatos hidráulicos en buen estado | Todos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Compartimiento del motor aseado | Completo | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Sistema de Dirección | 1 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | En buen estado, sin abultamientos, cortadas | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Huellas en buen estado | 4 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| AVAL DE FUNCIONAMIENTO | HOROMETRO FINAL | | | | 545,5 | | 551,4 | | 555,7 | | 558,8 | | 563,2 | | 565,6 | |
| | FIRMA DIARIA DEL OPERADOR: | | | | JOYSER | | JOYSER | | JOYSER | | JOYSER | | JOYSER | | JOYSER | |
| | FIRMA VERIFICACION INSPECTOR: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO FUERA DE SERVICIO | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le ssirve el horometro

**NOTA IMPORTANTE:** La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

# CONTRATISTA
# UNION TEMPORAL MARV 5

## OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

**FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA**

**AGOSTO DE 2025**

| FRENTE MARIQUITA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #.ORDEN | DIA | HORA | RECIBO | GLS | TOTAL | ESTACION SERVICIO | OBSERVACIONES | FRENTE |
| 177 | 23-ago-25 | 11:17:13 | 113429 | **92,437** | $ 990.000,00 | ESTACION DISTRACOM | Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador | FRENTE MARIQUITA |
| 178 | 23-ago-25 | 11:32:36 | 113433 | **31,890** | $ 341.542,00 | ESTACION DISTRACOM | Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador | FRENTE MARIQUITA |
| 179 | 23-ago-25 | 11:28:38 | 113434 | **82,541** | $ 884.014,00 | ESTACION DISTRACOM | Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador | FRENTE MARIQUITA |

| | |
|---|---|
| TOTAL MES | 206,868 |
| VIENE DE FRENTE FRESNO | 21,000 |
| TOTAL ACPM | 227,868 |

| | |
|---|---|
| CONSUMO MES | 104,868 |
| REMANENTE SEPTIEMBRE | 123,000 |

| VERSION 1 | GOB-M-014 | |
|---|---|---|
| | CONTRATO NO. 2241 DE 2025 | |
| UNIÓN TEMPORAL MARV 5 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA |

## INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTRO DE 2025

MUNICIPIO: MARIQUITA VEREDA : MARIQUITA COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: MARIQUITA

| ITEM | ASIGNACIÓN EQUIPO | | | SUMINISTRO GALONES DE ACPM | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GALONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAQUINA | No. INTERNO | NOMBRE DEL OPERADOR | LUNES() | | MARTES () | | MIERCOLES () | | JUEVES() | | VIERNES(1) | | SABADO(2) | | DOMINGO (03) | | |
| | | | | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | |
| 1 | RETROEXCAVADORA | NKJ39961 | JORGE MONTOYA | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |

| ITEM | ASIGNACIÓN EQUIPO | | | SUMINISTRO GALONES DE ACPM | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GALONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAQUINA | No. INTERNO | NOMBRE OPERADOR | LUNES (04) | | MARTES (05) | | MIERCOLES (06) | | JUEVES(07) | | VIERNES (08) | | SABADO(09) | | DOMINGO (10) | | |
| | | | | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | |
| 1 | RETROEXCAVADORA | NKJ39961 | JORGE MONTOYA | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |

| ITEM | ASIGNACIÓN EQUIPO | | | SUMINISTRO GALONES DE ACPM | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GALONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAQUINA | No. INTERNO | NOMBRE DEL OPERADOR | LUNES(11) | | MARTES (12) | | MIERCOLES (13) | | JUEVES(14) | | VIERNES(15) | | SABADO(16) | | DOMINGO (17) | | |
| | | | | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | |
| 1 | RETROEXCAVADORA | NKJ39961 | JORGE MONTOYA | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |

| ITEM | ASIGNACIÓN EQUIPO | | | SUMINISTRO GALONES DE ACPM | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GALONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAQUINA | No. INTERNO | NOMBRE DEL OPERADOR | LUNES(18) | | MARTES (19) | | MIERCOLES (20) | | JUEVES(21) | | VIERNES(22) | | SABADO(23) | | DOMINGO (24) | | |
| | | | | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | |
| 1 | RETROEXCAVADORA | NKJ39961 | JORGE MONTOYA | | | | | 20,000 | JOY SL | 12,000 | JOY SL | | | 20,000 | JOY SL | 12,000 | JOY SL | 64,000 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |

| ITEM | ASIGNACIÓN EQUIPO | | | SUMINISTRO GALONES DE ACPM | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GALONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAQUINA | No. INTERNO | NOMBRE DEL OPERADOR | LUNES(25) | | MARTES (26) | | MIERCOLES (27) | | JUEVES(28) | | VIERNES(29) | | SABADO(30) | | DOMINGO (31) | | |
| | | | | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | GL | FIRMA RECIBIDO | |
| 1 | RETROEXCAVADORA | NKJ39961 | JORGE MONTOYA | | | 20,000 | JOY SL | | | 20,868 | JOY SL | | | | | | | 40,868 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104,868 |

OBSERVACIONES: Inicio con remanente de 21,00 gl del FrenteFresno y Pasa con remanente de 123,000,gl para el mes de Septiembre.

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

| FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MES AGOSTO 2025 | | | | |
| Maquina | N° Interno | Consumo Mensual ACPM (GL) | Kilometraje/Horometro Inicial | Kilometraje/Horometro Final |
| RETROEXCAVADORA | NKJ39961 | 104,868 | 544 | 574 |

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

# ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Mariquita
FECHA : 23/08/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Mariquita la cantidad de 206,868 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 23 de Agosto del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 113429
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

| | |
|---|---|
| Fecha remision: | 2025/08/23 |
| Vencimiento: | 2025/09/22 |
| Naturaleza: | Credito |
| Cliente: | GOBERNACION DEL TOL |
| Contrato: | OC 125653 |
| Nit: | 800113672 |
| Direccion: | CR 3 CL 11 ED GO |
| Telefono: | 2611616 |
| Placa: | MARIQUIT |
| Kilometros: | 0 |
| Cedula: | 800113972 |
| Hora Ini: | 11:17:13 |
| Hora Fin: | 11:27:36 |
| Combustible: | DIESEL |
| Volumen: | 92.4370 |
| Precio: | $10710 |
| Total: | $990000 |
| Panel: | MFC501 |
| Lad/Man/Pos: | 1/1/5 |
| Dispositivo: | CBHAND283-04 |
| Empleado: | DEVIA BUSTOS LEON |
| Validado: | TD Electronico |

Entrego:

Recibi:

Nombre:
MARIQUITA

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 113433
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

| | |
|---|---|
| Fecha remision: | 2025/08/23 |
| Vencimiento: | 2025/09/22 |
| Naturaleza: | Credito |
| Cliente: | GOBERNACION DEL TOL |
| Contrato: | OC 125653 |
| Nit: | 800113672 |
| Direccion: | CR 3 CL 11 ED GO |
| Telefono: | 2611616 |
| Placa: | CASAVIAN |
| Kilometros: | 0 |
| Cedula: | 800113672 |
| Hora Ini: | 11:32:36 |
| Hora Fin: | 11:38:08 |
| Combustible: | DIESEL |
| Volumen: | 31.8900 |
| Precio: | $10710 |
| Total: | $341542 |
| Panel: | MFC500 |
| Lad/Man/Pos: | 1/1/3 |
| Dispositivo: | CBHAND283-04 |
| Empleado: | DEVIA BUSTOS LEON |
| Validado: | TD Electronico |

Entrego:
Mariquita

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 113434
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

| | |
|---|---|
| Fecha remision: | 2025/08/23 |
| Vencimiento: | 2025/09/22 |
| Naturaleza: | Credito |
| Cliente: | GOBERNACION DEL TOL |
| Contrato: | OC 125653 |
| Nit: | 800113672 |
| Direccion: | CR 3 CL 11 ED GO |
| Telefono: | 2611616 |
| Placa: | MARIQUIT |
| Kilometros: | 0 |
| Cedula: | 800113672 |
| Hora Ini: | 11:28:38 |
| Hora Fin: | 11:39:43 |
| Combustible: | DIESEL |
| Volumen: | 82.5410 |
| Precio: | $10710 |
| Total: | $884014 |
| Panel: | MFC501 |
| Lad/Man/Pos: | 1/1/5 |
| Dispositivo: | CBHAND283-04 |
| Empleado: | DEVIA BUSTOS LEON |
| Validado: | TD Electronico |

Entrego:

Recibi:

Nombre: