GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

AGOSTO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

OBJETO
CONTRATO NO.2241 DE 2025

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

INFORME

AGOSTO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
MOTONIVELADORA # KMTGD033ERA002081	NOLBERTO ORTEGON
RETROEXCAVADORA #38	JULIO GIRALDO
RETROEXCAVADORA ORUGA #3	CRISTIAN MORALES
VOLQUETA #14	JULIAN GOMEZ
VOLQUETA #41	JUAN DIEGO ROJAS

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

PLANDAS:

PRIMAVERA

JARDIN

SAN JOAQUIN ALTO

SAN MIGUEL – LA HACIENDA

PUENTE SUR DE ATA

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN











FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS PLANADAS

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 19/08/2025 al 22/08/2025	jardín	224 M3
Del 23/08/2025 al 28/08/2025	San Joaquín Alto	392 M3
MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO		616 M3

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN REALIZADAS EN PLANADAS

FECHA	MUNICIPIO	M2 INTERVENIDOS
Del 4/08/2025 al 8/08/2025	San Miguel – La Hacienda	15000 M2
Del 9/08/2025 al 13/08/2025	Altozano	10000 M2
Del 19/08/2025 al 22/08/2025	jardín	15000 M2
Del 23/08/2025 al 28/08/2025	San Joaquín Alto	30000 M2
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		70000 M2

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETAS REALIZADAS EN PLANADAS

FECHA	MUNICIPIO	ML INTERVENIDOS
Del 4/08/2025 al 8/08/2025	San Miguel – La Hacienda	3000 ML
Del 9/08/2025 al 13/08/2025	Altozano	2000 ML
Del 19/08/2025 al 22/08/2025	jardín	3000 ML
Del 23/08/2025 al 28/08/2025	San Joaquín Alto	6000 ML
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		14000 ML

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
San Miguel – La Hacienda	3 KM
Altozano	2 KM
jardín	3 KM
San Joaquín Alto	6 KM
TOTAL MEJORAMIENTO	**14 KM**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CON LA RETROEXCAVADORA

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
4/08/2025 al 8/08/2025	San Joaquín	5	177
9/08/2025 al 13/08/2025	Primavera	5	405
TOTAL M3 INTERVENIDOS			582 M3

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CON LA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN REMOVIDO (Mt3)
4/08/2025 al 28/08/2025	Puente Sur de Ata	2133
TOTAL M3 INTERVENIDOS		**2133 M3**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

AGOSTO DE 2025

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE PLANADAS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO DEL 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA – EL TOLIMA NOS UNE

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 6
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 8
7.1 PERSONAL UTILIZADO 8
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 8
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 9
8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS 9
8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA 21
8.3 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA CON RETRO. DE ORUGA 25

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Planadas – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto por realizar consta del mantenimiento de 11.9 kilómetros de la red vial entre el cruce de la vereda San Miguel y la vereda La Hacienda en el corregimiento de Gaitania del Municipio de Planadas, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a cada tramo a intervenir de las veredas San Miguel y la vereda la Unión, logrando así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a estas comunidades.

Adicionalmente se realiza corrección del tramo de vía en la vereda Villanueva. Esta es una obra que representa un gran aporte para el sur del Tolima, teniendo en cuenta que es una red vial que comunica estas veredas con el corregimiento de Gaitania y el casco urbano de Planadas, siendo importante para las comunidades allí presentes, además favorece la capacidad en el transporte para todos los habitantes, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y altamente cafetero.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

El municipio de Planadas, está ubicado al sur occidente del país, al sur oriente del departamento del Tolima, en las estribaciones de la cordillera central de los Andes Colombianos. La localización geográfica del municipio es de 03º11´51" de latitud Norte y 75º38´54" de longitud Oeste. Conformado por el corregimiento de Gaitania y Bilbao. su cabecera municipal está a 235 Kms de Ibagué, la capital del departamento




Figura 1. Localización municipio de Planadas.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO


MANTEMINIENTO VIAL

Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica el Municipio de Planadas con Bilbao.



6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora y dos volquetas en la vía San Miguel – La Hacienda, Altozano, Jardín y San Joaquín Alto para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en diferentes puntos del corredor vial. Se realizo mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en la vereda.

Durante el mes conforme a la magnitud de emergencias por deslizamientos y pasos críticos, por lluvias, a diario el material suelto caía sobre la vía, obstaculizando la vía en las veredas San Joaquín y Primavera. Allí, la retroexcavadora realizo actividades de habilitación, limpieza, ampliación y levantamiento de la capa de rodadura y se retiró el material sobre la vía.

Adicionalmente, continúan las actividades de atención de emergencia utilizando una retroexcavadora de oruga en el Puente Sur de Ata. La intervención consiste en la ejecución de trabajos de relleno para la estabilización estructural de la cimentación del puente, la cual presenta procesos de socavación ocasionados por las crecientes súbitas del río.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 14 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 18 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han conformado 14 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 4/08/2025 al 8/08/2025	San Miguel – La Hacienda	3 KM

Del 9/08/2025 al 13/08/2025	ALTOZANO	2 KM
Del 19/08/2025 al 22/08/2025	JARDÍN	3 KM
Del 23/08/2025 al 28/08/2025	SAN JOAQUÍN ALTO	6 KM
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		14 KM

De conformidad con las actividades realizadas con retroexcavadora de llantas, Se han removido 582 M3 deslizamientos en las vías correspondiente al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (M3)
4/08/2025 al 8/08/2025	SAN JOAQUÍN	5	177
9/08/2025 al 13/08/2025	PRIMAVERA	5	405
TOTAL M3 INTERVENIDOS			582 M3

De conformidad con las actividades realizadas con retroexcavadora de oruga y una volqueta, Se han removido 2133 metros cúbicos de material sobre las vías correspondientes al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN REMOVIDO (M3)
4/08/2025 al 28/08/2025	Puente Sur de Ata	2133
TOTAL VOLUMEN REMOVIDO		2133 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIO GIRALDO
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	NOLBERTO ORTEGON
OPERARIO DE RETRO. ORUGA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	CRISTIAN MORALES
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JUAN DIEGO ROJAS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIAN GOMEZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	38	1
MOTONIVELADORA	KMT2081 (1)	1
RETRO. ORUGA	3	1
VOLQUETA	14 , 41	2

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS



SAN MIGUEL – LA HACIENDA



SAN MIGUEL – LA HACIENDA



SAN MIGUEL – LA HACIENDA



SAN MIGUEL – LA HACIENDA



ALTOZANO



ALTOZANO



ALTOZANO



ALTOZANO



JARDIN



JARDIN



JARDIN



JARDIN



JARDIN



JARDIN



JARDIN



JARDIN



SAN JOAQUIN ALTO



SAN JOAQUIN ALTO



SAN JOAQUIN ALTO



SAN JOAQUIN ALTO



SAN JOAQUIN ALTO



SAN JOAQUIN ALTO



SAN JOAQUIN ALTO



SAN JOAQUIN ALTO

8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA




SAN JOAQUIN



SAN JOAQUIN



SAN JOAQUIN



SAN JOAQUIN



PRIMAVERA



PRIMAVERA



PRIMAVERA



PRIMAVERA

8.3 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA CON RETRO. DE ORUGA



PUENTE SUR DE ATA



PUENTE SUR DE ATA



PUENTE SUR DE ATA



PUENTE SUR DE ATA



PUENTE SUR DE ATA



PUENTE SUR DE ATA




PUENTE SUR DE ATA



PUENTE SUR DE ATA



PUENTE SUR DE ATA



PUENTE SUR DE ATA

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: PUENTE SUR DE ATA — **MUNICIPIO: PLANADAS**

MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA — **UNIDAD: M3** — **2.133**

#	FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
1	04/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	3	5	75	Se laboro Normalmente.
2	05/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	3	5	75	Se laboro Normalmente.
3	06/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	3	5	75	Se laboro Normalmente.
4	07/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		8	3	5	120	Se laboro Normalmente.
5	08/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		6	4	5	120	Se laboro Normalmente.
6	09/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		6	5	5	150	Se laboro Normalmente.
7	10/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		6	5	4	120	Se laboro Normalmente.
8	11/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		8	3	4	96	Se laboro Normalmente.
9	12/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		8	3	4	96	Se laboro Normalmente.
10	13/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		7	3	4	84	Se laboro Normalmente.
11	19/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		7	3	4	84	Se laboro Normalmente.
12	20/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	6	4	120	Se laboro Normalmente.
13	21/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	6	5	150	Se laboro Normalmente.
14	22/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		6	6	5	180	Se laboro Normalmente.
15	23/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		6	3	5	90	Se laboro Normalmente.
16	24/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		6	3	6	108	Se laboro Normalmente.
17	25/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		6	3	5	90	Se laboro Normalmente.
18	26/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	4	5	100	Se laboro Normalmente.
19	27/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	4	5	100	Se laboro Normalmente.
20	28/08/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	4	5	100	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							**2.133**	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							**2.133**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: _____

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma: _____

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: VEREDAS PLANADAS — MUNICIPIO: PLANADAS

MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA — UNIDAD: M3 — 582

#	FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
1	04/08/2025	SAN JOAQUIN		3	3	3	27	Se laboro Normalmente.
2	05/08/2025	SAN JOAQUIN		2	3	5	30	Se laboro Normalmente.
3	06/08/2025	SAN JOAQUIN		3	3	3	27	Se laboro Normalmente.
4	07/08/2025	SAN JOAQUIN		3	2	3	18	Se laboro Normalmente.
5	08/08/2025	SAN JOAQUIN		5	3	5	75	Se laboro Normalmente.
1	09/08/2025	PRIMAVERA		6	5	3	90	Se laboro Normalmente.
2	10/08/2025	PRIMAVERA		6	5	3	90	Se laboro Normalmente.
3	11/08/2025	PRIMAVERA		5	3	5	75	Se laboro Normalmente.
4	12/08/2025	PRIMAVERA		5	3	5	75	Se laboro Normalmente.
5	13/08/2025	PRIMAVERA		5	3	5	75	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							582	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							582	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: _____
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

#¡DESBORDAMIENTO! — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	3.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
04/08/2025	K0+000	K0+600	600	1	600	Se laboro Normalmente.
05/08/2025	K0+600	K1+200	600	1	600	Se laboro Normalmente.
06/08/2025	K1+200	K1+800	600	1	600	Se laboro Normalmente.
07/08/2025	K1+800	K2+400	600	1	600	Se laboro Normalmente.
08/08/2025	K2+400	K3+000	600	1	600	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					3.000	

CARRETERA: ALTOZANO — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	2.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
09/08/2025	K0+000	K0+200	200	1	200	Se laboro Normalmente.
10/08/2025	K0+200	K0+700	500	1	500	Se laboro Normalmente.
11/08/2025	K0+700	K1+200	500	1	500	Se laboro Normalmente.
12/08/2025	K1+200	K1+700	500	1	500	Se laboro Normalmente.
13/08/2025	K1+700	K2+000	300	1	300	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					2.000	

CARRETERA: JARDIN — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	3.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
19/08/2025	K0+000	K0+800	800	1	800	Se laboro Normalmente.
20/08/2025	K0+800	K1+600	800	1	800	Se laboro Normalmente.
21/08/2025	K1+600	K2+400	800	1	800	Se laboro Normalmente.
22/08/2025	K2+400	K3+000	600	1	600	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					3.000	

CARRETERA: SAN JOAQUIN ALTO — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	6.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
23/08/2025	K0+000	K1+000	1.000	1	1.000	Se laboro Normalmente.
24/08/2025	K1+000	K2+000	1.000	1	1.000	Se laboro Normalmente.
25/08/2025	K2+000	K3+000	1.000	1	1.000	Se laboro Normalmente.
26/08/2025	K3+000	K4+000	1.000	1	1.000	Se laboro Normalmente.
27/08/2025	K4+000	K5+000	1.000	1	1.000	Se laboro Normalmente.
28/08/2025	K5+000	K6+000	1.000	1	1.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					6.000	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					14.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025
Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025
Firma:
Nombre: Ueison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: SAN MIGUEL - LA HACIENDA — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	15.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
04/08/2025	K0+000	K0+600	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
05/08/2025	K0+600	K1+200	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
06/08/2025	K1+200	K1+800	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
07/08/2025	K1+800	K2+400	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
08/08/2025	K2+400	K3+000	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					15.000	

CARRETERA: ALTOZANO — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	10.000
09/08/2025	K0+000	K0+200	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
10/08/2025	K0+200	K0+700	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
11/08/2025	K0+700	K1+200	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
12/08/2025	K1+200	K1+700	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
13/08/2025	K1+700	K2+000	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					10.000	

CARRETERA: JARDIN — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	15.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
19/08/2025	K0+000	K0+800	800	5	4.000	Se laboro Normalmente.
20/08/2025	K0+800	K1+600	800	5	4.000	Se laboro Normalmente.
21/08/2025	K1+600	K2+400	800	5	4.000	Se laboro Normalmente.
22/08/2025	K2+400	K3+000	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					15.000	

CARRETERA: SAN JOAQUIN ALTO — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	30.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
23/08/2025	K0+000	K1+000	1.000	5	5.000	Se laboro Normalmente.
24/08/2025	K1+000	K2+000	1.000	5	5.000	Se laboro Normalmente.
25/08/2025	K2+000	K3+000	1.000	5	5.000	Se laboro Normalmente.
26/08/2025	K3+000	K4+000	1.000	5	5.000	Se laboro Normalmente.
27/08/2025	K4+000	K5+000	1.000	5	5.000	Se laboro Normalmente.
28/08/2025	K5+000	K6+000	1.000	5	5.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					30.000	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					70.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: JARDIN — **MUNICIPIO: PLANADAS**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO					UNIDAD: M3		224
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
19/08/2025	K0+000	K0+800	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
20/08/2025	K0+800	K1+600	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
21/08/2025	K1+600	K2+400	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
22/08/2025	K2+400	K3+000	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						224	

CARRETERA: SAN JOAQUIN ALTO — **MUNICIPIO: PLANADAS**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO					UNIDAD: M3		392
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
23/08/2025	K0+000	K1+000	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
24/08/2025	K1+000	K2+000	14 , 41	7	10	70	Se laboro Normalmente.
25/08/2025	K2+000	K3+000	14 , 41	7	10	70	Se laboro Normalmente.
26/08/2025	K3+000	K4+000	14 , 41	7	10	70	Se laboro Normalmente.
27/08/2025	K4+000	K5+000	14 , 41	7	10	70	Se laboro Normalmente.
28/08/2025	K5+000	K6+000	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						392	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						616	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

AGOSTO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007C
CONTRATO 2241 DE 2025

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Viviana M. Culma, con Cédula de Ciudadanía N° 1006030735, Por medio del presente documento, y en calidad de Administrotror, del predio La Perla de la vereda _____, del municipio Planadas autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Lara quien en representación del contrato 2241 de Mayo de 2025 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 5), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta # 14, # 41,
Retroexcavadora # 38,
Motoniveladora Nueva # 1,
Cargador Retro Oruga # 3,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de 2025 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Viviana M. Culma

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 1006030735

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007A

CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA UNICA DE VERIFICACION Y RECIBO DE OBRA

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Planadas

VEREDA: _____

En el Municipio de Planadas, en la vereda _____ a los 28 días del mes de Agosto del año 2025 se reunieron el ingeniero (a) Stephanie Lara como Supervisor de Campo, en representación de **MARV 5** Y el señor (a) Viviana M. Colma en calidad de representante, en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de efectuar la presente acta única de verificación y recibo a conformidad de la obra ejecutada.

VIA	KMS INTERVENIDOS
Veredas Planadas	14

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Viviana M. Colma

Representante de la(s) Comunidad(es)

C.C.No. 1006030735 .

Inspector Contrato 2241 de 2025
MARV 5
C.C. No

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007B
CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Planadas

VEREDA: _____

A los 28 Días del mes de Agosto de 20 25, se reunieron Viviana M. Culma como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) _____ Municipio(s) de Planadas y el Sr Stephanie Tora como Inspector vial designado por **MARV 5,** con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 5"** mediante el Contrato No. **2241 DEL 2025.** La intervención realizada fue:

Conformación y atención de emergencias en el puente Sur de Abla con retroexcavadora de oruga

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 5, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

Viviana M. Culma
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 1006030735

Inspector MARV 5
C.C. No.

Edison Repizo
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No 1109419506

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

AGOSTO DE 2025

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 19 DE AGOTO AL 24 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: JARDIN, SAN JOAQUIN ALTO**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00				
	KILOMETRAJE INICIAL			28578		28678		28778		28878		28978		29078				
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X		X		X				
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X		X		X				
	Caja de Herramienta			X		X		X		X		X		X				
	Tacos			X		X		X		X		X		X				
	Gato			X		X		X		X		X		X				
	Linterna recargable			X		X		X		X		X		X				
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X		X		X				
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X		X				
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X		X				
	Soportes motor			X		X		X		X		X		X				
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X		X				
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X		X				
	Stop Traseros			X		X		X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X		X				
	Pito Normal			X		X		X		X		X		X				
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X		X				
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X		X				
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X		X				
	Limpia brisas			X		X		X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X		X				
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X		X				
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X		X				
	Velocímetro			X		X		X		X		X		X				
	Batería y cables			X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X		X				
	Repuesto			X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X				
	Estado de correas			X		X		X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X		X				
	Radiador			X		X		X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X		X				
	Mangueras			X		X		X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL			28678		28778		28878		28978		29078		29177				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.	
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 4 DE AGOTO AL 10 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: PUENTE SUR DE ATA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	27579		27679		27779		27879		27979		28079		28178						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM						
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M					**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	27679		27779		27879		27979		28079		28178		28278						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Juan Diego		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 25 DE AGOTO AL 28 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: JARDIN, SAN JOAQUIN ALTO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**										
	KILOMETRAJE INICIAL	139081		139157		139233		139309										
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X		X										
	Tacos	X		X		X		X										
	Gato	X		X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X										
	Repuesto	X		X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X										
	Radiador	X		X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X										
	Mangueras	X		X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**										
	KILOMETRAJE FINAL	139157		139233		139309		139385										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Juan Diego	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 19 DE AGOTO AL 24 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: JARDIN, SAN JOAQUIN ALTO**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00					
	KILOMETRAJE INICIAL			138626		138702		138778		138854		138930		139006					
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM					
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M				**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X		X		X					
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X		X		X					
	Caja de Herramienta			X		X		X		X		X		X					
	Tacos			X		X		X		X		X		X					
	Gato			X		X		X		X		X		X					
	Linterna recargable			X		X		X		X		X		X					
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X		X					
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X		X					
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X		X					
	Soportes motor			X		X		X		X		X		X					
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X		X					
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X		X		X					
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X		X					
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X					
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X		X					
	Stop Traseros			X		X		X		X		X		X					
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X		X					
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X					
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X		X					
	Pito Normal			X		X		X		X		X		X					
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X		X					
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X		X					
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X		X					
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X		X					
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X		X					
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X		X					
	Limpia brisas			X		X		X		X		X		X					
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X		X					
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X		X					
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X		X					
	Velocímetro			X		X		X		X		X		X					
	Batería y cables			X		X		X		X		X		X					
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X		X					
	Repuesto			X		X		X		X		X		X					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X					
	Estado de correas			X		X		X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X		X					
	Radiador			X		X		X		X		X		X					
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X		X					
	Mangueras			X		X		X		X		X		X					
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X		X					
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X		X					
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X		X					
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X		X					
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X		X					
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00					
	KILOMETRAJE FINAL			138702		138778		138854		138930		139006		139081					

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 11 DE AGOTO AL 13 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: PUENTE SUR ATA, ALTOZANO**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00											
	KILOMETRAJE INICIAL	138398		138474		138550											
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00											
	KILOMETRAJE FINAL	138474		138550		138626											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 4 DE AGOTO AL 10 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: PUENTE SUR ATA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
	KILOMETRAJE INICIAL	137867		137943		138019		138095		138171		138247		138322						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**						
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**					**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	137943		138019		138095		138171		138247		138322		138398						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 25 DE AGOTO AL 28 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: JARDIN, SAN JOAQUIN ALTO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL	29177		29227		29277		29327										
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X		X										
	Tacos	X		X		X		X										
	Gato	X		X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X										
	Repuesto	X		X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X										
	Radiador	X		X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X										
	Mangueras	X		X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	29227		29277		29327		29397										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliacion ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 11 DE AGOTO AL 13 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: ALTOZANO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**											
	KILOMETRAJE INICIAL	28278		28378		28478											
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**											
	KILOMETRAJE FINAL	28378		28478		28578											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** ORUGA 3 **MARCA:** CATERPILLA

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** PUENTE SUR DE ATA **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS

PERIODO: 25 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2669		2674		2680		2685							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2674		2680		2685		2691							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Cristian		Cristian		Cristian		Cristian							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: ORUGA 3 MARCA: CATERPILLA

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: PUENTE SUR DE ATA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			2636		2641		2647		2652		2658		2663	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2			X		X		X		X		X		X	
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				2641		2647		2652		2658		2663		2669	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				Cristian		Cristian		Cristian		Cristian		Cristian		Cristian	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: ORUGA 3 MARCA: CATERPILLA

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: PUENTE SUR DE ATA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2619		2624		2630									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2624		2630		2636									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Cristian		Cristian		Cristian									
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA
PERIODO: 4 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2025

MODELO: ORUGA 3 MARCA: CATERPILLA
LOCALIZACION: PUENTE SUR DE ATA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS
FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2580		2586		2591		2597		2602		2608		2613	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2586		2591		2597		2602		2608		2613		2619	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Cristian		Cristian		Cristian		Cristian		Cristian		Cristian		Cristian	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA
PERIODO: 25 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO 2025

MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU
LOCALIZACION: JARDIN, SAN JOAQUIN ALTO
FECHA:
FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	674		680		687		693							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X			X						
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		680		687		693		699							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO 2025

MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU

LOCALIZACION: JARDIN, SAN JOAQUIN ALTO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			637		643		649		655		662		668	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X			X	X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				643		649		655		662		668		674	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: ALTOZANO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	618		624		630									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		624		630		637									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA
PERIODO: 4 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2025

MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU
LOCALIZACION: SAN MIGUEL - LA HACIENDA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS
FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	574		580		587		593		599		605		612	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			X
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X			X	X		X			X
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		580		587		593		599		605		612		618	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA
PERIODO: 25 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO 2025

MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT
LOCALIZACION: SAN JOAQUIN, PRIMAVERA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS
FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4615		4622		4629		4636							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4622		4629		4636		4643							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA
PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO 2025

MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT
LOCALIZACION: JARDIN , SAN JOAQUIN ALTO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS
FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			4572		4579		4586		4593		4600		4608	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				4579		4586		4593		4600		4608		4615	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA
PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO 2025

MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT
LOCALIZACION: PRIMAVERA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS
FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4551		4558		4565											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X											
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X											
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X											
	* De trabajo traseras	2	X		X		X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X											
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X											
	Alarma de retroceso	1	X		X		X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X											
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X		X		X											
	Palancas de mando	2	X		X		X											
	Pedales	Todos	X		X		X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X											
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X											
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X											
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X											
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X											
	Sistema de Dirección	1	X		X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X											
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X											
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4558		4565		4572											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA
PERIODO: 4 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2025

MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT
LOCALIZACION: SAN JOAQUIN, PRIMAVERA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS
FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4501		4508		4515		4522		4529		4537		4544	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4508		4515		4522		4529		4537		4544		4551	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

							VERSION	1
							PAGINA	1 DE 2
	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	4/08/2025	5/08/2025	6/08/2025	7/08/2025	8/08/2025	9/08/2025	10/08/2025
	HOROMETRO	574	580	587	593	599	605	612
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

							VERSION	1
							PAGINA	2 DE 2
	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	4/08/2025	5/08/2025	6/08/2025	7/08/2025	8/08/2025	9/08/2025	10/08/2025
	HOROMETRO	574	580	587	593	599	605	612
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	11/08/2025	12/08/2025	13/08/2025				
	HOROMETRO	618	624	630				
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓				
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces.	✓	✓	✓				
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	11/08/2025	12/08/2025	13/08/2025				
	HOROMETRO	618	624	630				
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓				
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓				
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓				
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓				
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓				
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓				
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓				
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓				
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓				
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓				
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓				
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

							VERSION	1
							PAGINA	1 DE 2
	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		19/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	23/08/2025	24/08/2025
	HOROMETRO		637	643	649	655	662	668
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

								VERSION	1
								PAGINA	2 DE 2
	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		19/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	23/08/2025	24/08/2025	
	HOROMETRO		637	643	649	655	662	668	
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Drenar agua del prefiltro de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Borde de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Desgaste de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pedal de avance lento - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Presion en ruedas - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

								VERSION	1
								PAGINA	1 DE 2
	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	25/08/2025	26/08/2025	27/08/2025	28/08/2025				
	HOROMETRO	674	680	687	693				
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓				
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓				
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces.	✓	✓	✓	✓				
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

								VERSION	1
								PAGINA	2 DE 2
	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	25/08/2025	26/08/2025	27/08/2025	28/08/2025				
	HOROMETRO	674	680	687	693				
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓				
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓				
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓				
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓				
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓				
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓				
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓				
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓				
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓				
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓				
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓				
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓				
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓				
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓				
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓				
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓				
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓				
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓				
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓				
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

AGOSTO DE 2025

FRENTE PLANADAS								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
57	1-ago-25	12:14:44	111778	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
58	1-ago-25	12:28:44	111780	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
59	1-ago-25	12:31:45	111782	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
60	1-ago-25	12:50:39	111786	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
61	1-ago-25	12:58:16	111787	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
62	1-ago-25	13:08:15	111789	**69,684**	$ 739.347,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
63	1-ago-25	13:12:19	111790	**61,067**	$ 647.921,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
64	1-ago-25	13:38:00	111795	**40,000**	$ 424.400,00	ESTACION DISTRACOM	Julian Gomez V#14	FRENTE PLANADAS
65	1-ago-25	14:03:10	111802	**35,289**	$ 374.416,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador A	FRENTE PLANADAS
66	1-ago-25	14:39:22	111810	**36,189**	$ 383.965,00	ESTACION DISTRACOM	Juan Rojas V#41	FRENTE PLANADAS
152	15-ago-25	14:48:29	112869	**26,426**	$ 280.380,00	ESTACION DISTRACOM	Juan Rojas V#41	FRENTE PLANADAS
153	15-ago-25	16:15:37	112886	**24,506**	$ 260.009,00	ESTACION DISTRACOM	Carlos Gomez V#14	FRENTE PLANADAS
154	15-ago-25	16:42:14	112895	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
155	15-ago-25	17:01:06	112898	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
156	15-ago-25	17:18:07	112900	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
157	15-ago-25	17:31:10	112902	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
158	15-ago-25	17:44:38	112905	**68,874**	$ 730.753,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
159	15-ago-25	17:34:20	112904	**46,568**	$ 494.086,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
207	30-ago-25	8:41:21	113873	**26,376**	$ 282.487,00	ESTACION DISTRACOM	Juan Rojas V#41	FRENTE PLANADAS
208	30-ago-25	8:53:48	113879	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
209	30-ago-25	9:11:54	113883	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
210	30-ago-25	9:15:36	113884	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
211	30-ago-25	9:22:03	113886	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
212	30-ago-25	9:27:16	113889	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
213	30-ago-25	9:33:02	113891	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
214	30-ago-25	9:38:18	113892	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
215	30-ago-25	9:49:32	113893	**10,102**	$ 108.192,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
216	30-ago-25	9:44:00	113894	**64,509**	$ 690.891,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS

TOTAL MES	1996,421
REMANENTE MES ANTERIOR	0,000
TOTAL ACPM	1996,421

CONSUMO MES	1274,751
REMANENTE SEPTIEMBRE	721,670

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

MUNICIPIO: PLANADAS VEREDA : VEREDAS PLANADAS, GAITANIA - VILLANUEVA, PUENTE SUR DE ATA COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: VEREDAS PLANADAS, GAITANIA - VILLANUEVA, PUENTE SUR DE ATA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ( )		MIERCOLES ()		JUEVES()		VIERNES(1)		SABADO(2)		DOMINGO (3)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	JOLBERTO ORTEGON																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	38	JULIO GIRALDO																	0,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS																	0,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ																	0,000
5	RETRO ORUGA	3	CRISTIAN MORALES																	0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(4)		MARTES(5)		MIERCOLES(6)		JUEVES(7)		VIERNES(8)		SABADO(9)		DOMINGO (10)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	JOLBERTO ORTEGON					50						60						110,000
2	RETROEXCAVADORA	38	JULIO GIRALDO					38						35						73,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			30								28						58,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			45								25						70,000
5	RETRO ORUGA	3	CRISTIAN MORALES					60						60						120,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(11)		MARTES(12)		MIERCOLES(13)		JUEVES(14)		VIERNES(15)		SABADO(16)		DOMINGO (17)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	JOLBERTO ORTEGON			60														60,000
2	RETROEXCAVADORA	38	JULIO GIRALDO	35																35,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			14														14,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			14														14,000
5	RETRO ORUGA	3	CRISTIAN MORALES			60														60,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(18)		MARTES(19)		MIERCOLES(20)		JUEVES(21)		VIERNES(22)		SABADO(23)		DOMINGO (24)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	JOLBERTO ORTEGON			25				55						60				140,000
2	RETROEXCAVADORA	38	JULIO GIRALDO			30								35						65,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS					30												30,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ					28												28,000
5	RETRO ORUGA	3	CRISTIAN MORALES			60						60				60				180,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(25)		MARTES(26)		MIERCOLES(27)		JUEVES(28)		VIERNES(29)		SABADO(30)		DOMINGO (31)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	JOLBERTO ORTEGON					35												35,000
2	RETROEXCAVADORA	38	JULIO GIRALDO	30				22,751												52,751
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS	35																35,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ	35																35,000
5	RETRO ORUGA	3	CRISTIAN MORALES					60												60,000

1274,751

OBSERVACIONES: Se traslada 721,670 gl para Septiembre.

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS				
MES AGOSTO 2025				
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final
MOTONIVELADORA	KMT 1	345	574	699
RETROEXCAVADORA	38	225,75	4501	4643
VOLQUETA	41	137	27579	29397
VOLQUETA	14	147	137867	139385
RETRO ORUGA	3	420	2580	2691

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 01/08/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 708,769 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 01 de Agosto del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 111778

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision 2025/08/01

Vencimiento 2025/08/31

Naturaleza Credito

Cliente GOBERNACION DEL TOL

Contrato OC 125653

Nit 800113672

Direccion CR 3 CL 11 ED GO

Telefono 2611616

Placa PLANADAS

Kilometros 0

Hora Ini 12:14:44

Hora Fin 12:31:35

Combustible DIESEL

Volumen 93.3080

Precio $10610

Total $990000

Panel MFC500

Lad/Man/Pos 1/1/3

Dispositivo CBHAND283-01

Empleado DEVIA BUSTOS LEON

Validado ID Electronico

Entrego Planadas

Recibi

Nombre

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 111780

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision 2025/08/01

Vencimiento 2025/08/31

Naturaleza Credito

Cliente GOBERNACION DEL TOL

Contrato OC 125653

Nit 800113672

Direccion CR 3 CL 11 ED GO

Telefono 2611616

Placa PLANADAS

Kilometros 0

Cedula 800113672

Hora Ini 12:28:44

Hora Fin 12:43:13

Combustible DIESEL

Volumen 93.3080

Precio $10610

Total $990000

Panel MFC501

Lad/Man/Pos 1/1/5

Dispositivo CBHAND283-02

Empleado DEVIA BUSTOS LEON

Validado ID Electronico

Entrego Planadas

Recibi

Nombre

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 111782

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision 2025/08/01

Vencimiento 2025/08/31

Naturaleza Credito

Cliente GOBERNACION DEL TOL

Contrato OC 125653

Nit 800113672

Direccion CR 3 CL 11 ED GO

Telefono 2611616

Placa PLANADAS

Kilometros 0

Cedula 800113672

Hora Ini 12:31:45

Hora Fin 12:50:06

Combustible DIESEL

Volumen 93.3080

Precio $10610

Total $990000

Panel MFC500

Lad/Man/Pos 1/1/3

Dispositivo CBHAND283-02

Empleado DEVIA BUSTOS LEON

Validado ID Electronico

Entrego Planadas

Recibi

Nombre

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 111786

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomelt riunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision: 2025/08/01

Vencimiento: 2025/08/31

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: PLANADAS

Kilometros: 0

Cedula: 800113672

Hora Ini: 12:50:39

Hora Fin: 13:07:58

Combustible: DIESEL

Volumen: 93.3080

Precio: $10610

Total: $990000

Panel: MFC500

Lad/Man/Pos: 1/1/3

Dispositivo: CBHAND283-02

Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: Ib Electronico

Entrego

Recibi

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 111787

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomelt riunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision: 2025/08/01

Vencimiento: 2025/08/31

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: PLANADAS

Kilometros: 0

Hora Ini: 13:26:16

Hora Fin: 13:42:07

Combustible: DIESEL

Volumen: 93,3080

Precio: $10610

Total: $990000

Panel: MFC501

Lad/Man/Pos: 1/1/5

Dispositivo: CBHAND283-03

Empleado: JUAN DAVID TELLEZ

Validado: Ib Electronico

Entrego

Recibi

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 111789

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomelt riunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision: 2025/08/01

Vencimiento: 2025/08/31

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: PLANADAS

Kilometros: 0

Cedula: 800113276

Hora Ini: 13:08:15

Hora Fin: 13:21:46

Combustible: DIESEL

Volumen: 69.6840

Precio: $10610

Total: $739347

Panel: MFC500

Lad/Man/Pos: 1/1/3

Dispositivo: CBHAND283-02

Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: Ib Electronico

Entrego

Recibi

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 111790

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomelt riunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision: 2025/08/01

Vencimiento: 2025/08/31

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: PLANADAS

Kilometros: 0

Hora Ini: 13:12:19

Hora Fin: 13:21:52

Combustible: DIESEL

Volumen: 61.0670

Precio: $10610

Total: $647921

Panel: MFC501

Lad/Man/Pos: 1/1/5

Dispositivo: CBHAND283-02

Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: Ib Electronico

Entrego

Recibi

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 111795

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision: 2025/08/01

Vencimiento: 2025/08/31

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: OTI694

Kilometros: 137865

Cedula: 801362

Hora Ini: 13:38:00

Hora Fin: 13:44:33

Combustible: DIESEL

Volumen: 40.0000

Precio: $10610

Total: $424400

Panel: MFC501

Lad/Man/Pos: 1/1/5

Dispositivo: CBHAND283-02

Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

C

Nombre:

Carlos Julian Gomez

1093 983 940

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 111802

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision: 2025/08/01

Vencimiento: 2025/08/31

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: OTI694

Kilometros: 137865

Cedula: 800113672

Hora Ini: 14:03:10

Hora Fin: 14:10:08

Combustible: DIESEL

Volumen: 35.2890

Precio: $10610

Total: $374416

Panel: MFC501

Lad/Man/Pos: 1/1/5

Dispositivo: CBHAND283-01

Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Carlos Julian Gomez

1093983940

VH 41

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 111810

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision: 2025/08/01

Vencimiento: 2025/08/31

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: NGX920

Kilometros: 27576

Cedula: 800113672

Hora Ini: 14:39:22

Hora Fin: 14:45:54

Combustible: DIESEL

Volumen: 36.1890

Precio: $10610

Total: $383965

Panel: MFC501

Lad/Man/Pos: 1/1/5

Dispositivo: CBHAND283-01

Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Juan Diego Rosas

1110577269

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 15/08/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 539,606 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 15 de Agosto del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 112867

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/08/14

Vencimiento: 2025/09/13

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: NGX920

Kilometros: 28426

Hora Ini: 14:48:29

Hora Fin: 14:55:23

Combustible: DIESEL

Volumen: 26,4260

Precio: $10610

Total: $280380

Panel: MFC501

Lad/Man/Pos: 1/1/5

Dispositivo: CBHAND283-03

Empleado: JUAN DAVID TIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Yandrego VH41

Planadas

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 112886

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/08/15

Vencimiento: 2025/09/14

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: OTT694

Kilometros: 138707

Cedula: 800113672

Hora Ini: 16:15:37

Hora Fin: 16:22:28

Combustible: DIESEL

Volumen: 24.5060

Precio: $10610

Total: $260009

Panel: MFC501

Lad/Man/Pos: 1/1/5

Dispositivo: CBHAND283-02

Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Planadas VH41

Carlos Uliano Gonzalez

1083883940

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 112895

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/08/15

Vencimiento: 2025/09/14

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: PLANADAS

Kilometros: 0

Hora Ini: 16:42:14

Hora Fin: 17:00:36

Combustible: DIESEL

Volumen: 93,3080

Precio: $10610

Total: $990000

Panel: MFC499

Lad/Man/Pos: 1/1/1

Dispositivo: CBHAND283-03

Empleado: JUAN DAVID TIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Planadas VH15

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 112898

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/08/15

Vencimiento: 2025/09/14

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: PLANADAS

Kilometros: 0

Cedula: 800113672

Hora Ini: 17:01:06

Hora Fin: 17:18:06

Combustible: DIESEL

Volumen: 93.3080

Precio: $10610

Total: $990000

Panel: MFC499

Lad/Man/Pos: 1/1/1

Dispositivo: CBHAND283-02

Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Planadas VH15

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 112900

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distraconelltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/08/15

Vencimiento: 2025/09/14

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: PLANADAS

Kilometros: 0

Hora Ini: 17:18:07

Hora Fin: 17:30:48

Combustible: DIESEL

Volumen: 93.3080

Precio: $10610

Total: $990000

Panel: MFC499

Lad/Man/Pos: 1/1/1

Dispositivo: CBHAND283-03

Empleado: JUAN DAVID LLERO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Planadas v#15

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 112902

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distraconelltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/08/15

Vencimiento: 2025/09/14

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: PLANADAS

Kilometros: 0

Cedula: 800113672

Hora Ini: 17:31:10

Hora Fin: 17:44:16

Combustible: DIESEL

Volumen: 93.3080

Precio: $10610

Total: $990000

Panel: MFC499

Lad/Man/Pos: 1/1/1

Dispositivo: CBHAND283-02

Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Planadas v#15

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 112905

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distraconelltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/08/15

Vencimiento: 2025/09/14

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: PLANADAS

Kilometros: 0

Cedula: 800113672

Hora Ini: 17:44:38

Hora Fin: 17:54:43

Combustible: DIESEL

Volumen: 68.8740

Precio: $10610

Total: $730753

Panel: MFC499

Lad/Man/Pos: 1/1/1

Dispositivo: CBHAND283-02

Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Planadas v#15

distracom

Planadas v#15

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 30/08/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 748,046 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 30 de Agosto del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

V #41

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 113873
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/30
Vencimiento:	2025/09/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NGX920
Kilometros:	29395
Cedula:	80011367
Hora Ini:	08:41:21
Hora Fin:	08:45:26
Combustible:	DIESEL
Volumen:	26.3760
Precio:	$10710
Total:	$282487
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Planadas

Recibi:

Juan Diego Rojas Gonzon

Nombre:

1110577768

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 113879
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/30
Vencimiento:	2025/09/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	08:53:48
Hora Fin:	09:05:34
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi: Planadas

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 113883
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/30
Vencimiento:	2025/09/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	09:11:54
Hora Fin:	09:21:48
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-02
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 113884
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/30
Vencimiento:	2025/09/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	09:15:36
Hora Fin:	09:27:04
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	CBHAND283-02
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 113886

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/30
Vencimiento:	2025/09/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	09:22:03
Hora Fin:	09:32:32
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 113889

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/30
Vencimiento:	2025/09/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	80011362
Hora Ini:	09:27:16
Hora Fin:	09:37:56
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 113891

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/30
Vencimiento:	2025/09/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	09:33:02
Hora Fin:	09:43:11
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 113892

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/30
Vencimiento:	2025/09/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	80011362
Hora Ini:	09:38:18
Hora Fin:	09:49:01
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 113894

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/30
Vencimiento:	2025/09/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	09:44:00
Hora Fin:	09:51:29
Combustible:	DIESEL
Volumen:	64.5090
Precio:	$10710
Total:	$690891
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos.	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 113893

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/30
Vencimiento:	2025/09/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	09:49:32
Hora Fin:	09:51:27
Combustible:	DIESEL
Volumen:	10.1020
Precio:	$10710
Total:	$108192
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: