GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

AGOSTO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.2241 DE 2025

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
MOTONIVELADORA #44	ARLEY NEIRA
RETROEXCAVADORA #NKJ36924 (6)	OSCAR VALENCIA
VIBROCOMPACTADOR #8	ANDRES MARIN
VOLQUETA #34	GUILLERMO SOTO
VOLQUETA #12	WILMAR GONZALEZ

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

RIOBLANCO:

RIOBLANCO – HERRERA

EL CEDRAL

LA PALMA

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN









FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN RIOBLANCO - HERRERA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
04/08/2025	K0+000	K0+300	34	7	4	28
05/08/2025	K0+300	K0+600	34	7	4	28
06/08/2025	K0+600	K0+900	34	7	4	28
07/08/2025	K0+900	K1+200	34	7	4	28
08/08/2025	K1+200	K1+500	34	7	4	28
11/08/2025	K1+500	K1+800	34	7	4	28
12/08/2025	K1+800	K2+100	34	7	4	28
13/08/2025	K2+100	K2+400	34	7	4	28
14/08/2025	K2+400	K2+700	34	7	4	28
15/08/2025	K2+700	K3+000	34	7	4	28
19/08/2025	K3+000	K3+300	34	7	4	28
20/08/2025	K3+300	K3+600	34	7	4	28
21/08/2025	K3+600	K3+900	34	7	4	28
22/08/2025	K3+900	K4+200	34	7	4	28
25/08/2025	K4+200	K4+500	34	7	4	28
26/08/2025	K4+500	K4+900	34	7	4	28
27/08/2025	K4+900	K5+300	34	7	4	28
28/08/2025	K5+300	K5+700	34	7	4	28
29/08/2025	K5+700	K6+000	34	7	4	28
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						532

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS EN RIOBLANCO - HERRERA

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
RIOBLANCO - HERRERA	6
TOTAL MEJORAMIENTO	**6 KM**

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

AGOSTO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA REALIZADAS EN CEDRAL Y LA PALMA

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN INTERVENIDOS (M3)
Del 04/08/2025 al 22/08/2025	El Cedral	670
25/08/2025 al 29/08/2025	La Palma	99
TOTAL VOLUMEN INTERVENIDOS		769 M3

FRENTE DE TRABAJO

VILLARICA

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO RIOBLANCO

AGOSTO DE 2025

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE RIOBLANCO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO DEL 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA – EL TOLIMA NOS UNE

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 7
7.1 PERSONAL UTILIZADO 7
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
8.1 ACTIVIDADES EN RIOBLANCO 8
8.2 ACTIVIDADES EN RIOBLANCO 18

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Rioblanco – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Rioblanco, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Rioblanco es un municipio de Colombia, situado en el departamento de Tolima. Limita por el norte con el municipio de Chaparral, por el sur con Planadas, por el este con el municipio de Ataco y por el oeste con el departamento del Valle del Cauca.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona de pastales, vía ubicada en el municipio de Rioblanco:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Rioblanco - Herrera	41 km

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Continúan las actividades de mantenimiento con la maquinaria de la gobernación (retroexcavadora, vibrocompactador y una volqueta) para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en el corredor vial El Cedral y La Palma. Allí, junto con la maquinaria del municipio de Rioblanco, se ejecutaron las actividades correspondientes a mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en el sector.

Conforme a la magnitud de los deslizamientos presentados en el municipio, pasos críticos y perdida de banca, por lluvias, a diario el material suelto caía sobre la vía, obstaculizando las vías anteriormente habilitadas. Allí la retroexcavadora realizó actividades de

habilitación, limpieza, ampliación y levantamiento de la capa de rodadura y con la ayuda de una volqueta se retiró el material sobre la vía y se descargó en los puntos autorizamos por la comunidad.

Adicionalmente, durante el mes una volqueta junto con la maquinaria del municipio de Rioblanco, se ejecutaron las actividades correspondientes a mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en el sector Rioblanco - Herrera.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se removió 769 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias no equivalentes a un total de 30 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han removido 769 metros cúbicos de material sobre las vías correspondientes al municipio:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN INTERVENIDOS (M3)
Del 4/08/2025 al 22/08/2025	El Cedral	670
Del 25/08/2025 al 29/08/2025	La Palma	99
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		769 M3

Con la ayuda del municipio se han conformado 6 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Rioblanco.

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)	VOLUMEN INTERVENIDOS (M3)
Del 4/08/2025 al 29/08/2025	Rioblanco – Herrera	6	532
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		6 KM	532 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OSCAR VALENCIA
OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	ANDRES MARIN
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	GUILLERMO SOTO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	WILMAR GONZALEZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	NKJOB80CTPKH36924 (6)	1
VIBROCOMPACTADOR	8	1
VOLQUETA	34, 12	2

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN RIOBLANCO



EL CEDRAL



EL CEDRAL




EL CEDRAL



EL CEDRAL




EL CEDRAL




EL CEDRAL



EL CEDRAL



EL CEDRAL



EL CEDRAL




EL CEDRAL



EL CEDRAL



EL CEDRAL




EL CEDRAL



EL CEDRAL



LA PALMA



LA PALMA




LA PALMA



LA PALMA



LA PALMA



LA PALMA

8.2 ACTIVIDADES EN RIOBLANCO



RIOBLANCO- HERRERA



RIOBLANCO- HERRERA



RIOBLANCO- HERRERA



RIOBLANCO- HERRERA

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	
	INFORME DIARIO-TURNO	

GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: EL CEDRAL, LA PALMA — MUNICIPIO: RIOBLANCO

MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA — UNIDAD: M3 — 769

#	FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
1	04/08/2025	EL CEDRAL		4	4	4	64	Se laboro Normalmente.
2	05/08/2025	EL CEDRAL		3	4	3	36	Se laboro Normalmente.
3	06/08/2025	EL CEDRAL		3	5	3	45	Se laboro Normalmente.
4	07/08/2025	EL CEDRAL		3	5	2	30	Se laboro Normalmente.
5	08/08/2025	EL CEDRAL		2	5	2	20	Se laboro Normalmente.
6	11/08/2025	EL CEDRAL		2	4	4	32	Se laboro Normalmente.
7	12/08/2025	EL CEDRAL		2	4	4	32	Se laboro Normalmente.
8	13/08/2025	EL CEDRAL		4	4	4	64	Se laboro Normalmente.
9	14/08/2025	EL CEDRAL		4	4	5	80	Se laboro Normalmente.
10	15/08/2025	EL CEDRAL		4	5	3	60	Se laboro Normalmente.
11	19/08/2025	EL CEDRAL		3	5	4	60	Se laboro Normalmente.
12	20/08/2025	EL CEDRAL		3	5	3	45	Se laboro Normalmente.
13	21/08/2025	EL CEDRAL		3	6	3	54	Se laboro Normalmente.
14	22/08/2025	EL CEDRAL		3	4	4	48	Se laboro Normalmente.
15	25/08/2025	LA PALMA		2	2	3	12	Se laboro Normalmente.
11	26/08/2025	LA PALMA		2	2	3	12	Se laboro Normalmente.
12	27/08/2025	LA PALMA		3	2	4	24	Se laboro Normalmente.
13	28/08/2025	LA PALMA		3	2	4	24	Se laboro Normalmente.
14	29/08/2025	LA PALMA		3	3	3	27	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							769	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							769	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: RIOBLANCO - HERRERA — MUNICIPIO: RIOBLANCO

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — UNIDAD: M3 — 532

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
04/08/2025	K0+000	K0+300	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
05/08/2025	K0+300	K0+600	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
06/08/2025	K0+600	K0+900	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
07/08/2025	K0+900	K1+200	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
08/08/2025	K1+200	K1+500	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
11/08/2025	K1+500	K1+800	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
12/08/2025	K1+800	K2+100	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
13/08/2025	K2+100	K2+400	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
14/08/2025	K2+400	K2+700	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
15/08/2025	K2+700	K3+000	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
19/08/2025	K3+000	K3+300	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
20/08/2025	K3+300	K3+600	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
21/08/2025	K3+600	K3+900	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
22/08/2025	K3+900	K4+200	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
25/08/2025	K4+200	K4+500	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
26/08/2025	K4+500	K4+900	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
27/08/2025	K4+900	K5+300	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
28/08/2025	K5+300	K5+700	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
29/08/2025	K5+700	K6+000	34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						532	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						532	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO RIOBLANCO

AGOSTO DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 6

GOB-M-007A

CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA UNICA DE VERIFICACION Y RECIBO DE OBRA

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Rioblanco

VEREDA: El Cedral

En el Municipio de Rioblanco en la vereda El Cedral a los 28 días del mes de Agosto del año 2025 se reunieron el ingeniero (a) Stephanie Tejera como Supervisor de Campo, en representación de MARV 5 Y el señor (a) Fernando Otalvaro en calidad de representante, en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de efectuar la presente acta única de verificación y recibo a conformidad de la obra ejecutada.

VIA	KMS INTERVENIDOS
El Cedral – La Palma	769 m³

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Fernando Otalvaro

Representante de la(s) Comunidad(es)

C.C.No. 80794027

Inspector Contrato 2241 de 2025
MARV 5
C.C. No

UNIÒN TEMPORAL MARV 6

GOB-M-007C
CONTRATO 2241 DE 2025

AUTORIZACIÒN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Maria C. Cardenas, con Cédula de Ciudadanía N° 21 202 749, Por medio del presente documento, y en calidad de Administrador, del predio La Esmeralda de la vereda El Cedral, del municipio Rioblanco autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Lara quien en representación del contrato 2241 de Mayo de 2025 la (UNIÒN TEMPORAL MARV 5), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta #34, #12,
Retroexcavadora Nuevo # 6,
Motoniveladora ,
Cargador ,
Vibrocompactador #8,
Excavadora ,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de 2025 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Maria Cristina Cardenas

Firma Administrador o Propietario
C.C. No.

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No. 21 202 749

UNIÓN TEMPORAL MARV 6

GOB-M-007D
CONTRATO 2241 DE
2025

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VIAS

Yo, María C. Cárdenas, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 21202749. Por medio del presente documento, en calidad de propietario y/o administrador del predio La Esmeralda, ubicado en la vereda El Cedral, del municipio Rioblanco autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Lara quien en representación de la Empresa UNIÓN TEMPORAL MARV 5, mediante la ejecución del contrato 2241 de Mayo de 2025 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA, para que explote y extraiga el material necesario del predio a modo de donación, para la conformación de la (s) vía (s) a intervenir.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de Mayo de 2025.
Así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No.

María Cristina Cardenas

Pdte. Junta de acción Comunal(testigo)
C.C. No. 21202749

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007B
CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Rioblanco

VEREDA: El Cedral

A los 28 Días del mes de Agosto de 20 25, se reunieron Fernando Olalvaro como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) El Cedral Municipio(s) de _____ y el Sr Stephanie Lara como Inspector vial designado por **MARV 5**, con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 5"** mediante el Contrato No. **2241 DEL 2025.** La intervención realizada fue:

Conformación y atención de emergencias con retroexcavadora y compactador

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 5, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

Fernando Olalvaro

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 80794027

Inspector MARV 5
C.C. No.

María Cristina Cardenas

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No 21202749

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO RIOBLANCO

AGOSTO DE 2025

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 25 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 697**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	12	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: LA PALMA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 1110552769			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**							
	KILOMETRAJE INICIAL	134697		134767		134837		134907		134977							
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X						
	Tacos		X		X		X		X		X						
	Gato		X		X		X		X		X						
	Linterna recargable		X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X							
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X							
	Soportes motor	X		X		X		X		X							
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X							
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X							
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X							
	Stop Traseros	X		X		X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X							
	Espejos laterales	X		X		X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X							
	Pito Normal	X		X		X		X		X							
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X							
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X							
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X							
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X							
	Limpia brisas	X		X		X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X							
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X							
	Velocímetro	X		X		X		X		X							
	Batería y cables	X		X		X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X							
	Repuesto	X		X		X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X							
	Estado de correas	X		X		X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X							
	Radiador	X		X		X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X							
	Mangueras	X		X		X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X							
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**							
	KILOMETRAJE FINAL	134767		134837		134907		134977		135047							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliacion EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliacion ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 697**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	12	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: EL CEDRAL**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 1110552769			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**							
	KILOMETRAJE INICIAL			134420		134485		134551		134617							
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín				X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto				X		X		X		X						
	Caja de Herramienta				X		X		X		X						
	Tacos				X		X		X		X						
	Gato				X		X		X		X						
	Linterna recargable				X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina				X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X							
	Nivel del aceite			X		X		X		X							
	Soportes motor			X		X		X		X							
	Estado del exhosto			X		X		X		X							
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X							
	De trabajo traseras			X		X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X							
	Stop Traseros			X		X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X							
	Espejos laterales			X		X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X							
	Pito Normal			X		X		X		X							
	Frenos de Servicio			X		X		X		X							
	Freno de emergencia			X		X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X							
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X							
	Estado de la puertas			X		X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X							
	Limpia brisas			X		X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X							
	Estado de los asientos			X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X							
	Velocímetro			X		X		X		X							
	Batería y cables			X		X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X							
	Repuesto			X		X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X							
	Estado de correas			X		X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X							
	Radiador			X		X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X							
	Mangueras			X		X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X							
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**							
	KILOMETRAJE FINAL			134485		134551		134617		134697							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliacion EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliacion ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 697**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	12	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: EL CEDRAL**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 1110552769			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	134077		134143		134209		134274		134340						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X		X					
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X					
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X					
	Tacos		X		X		X		X		X					
	Gato		X		X		X		X		X					
	Linterna recargable		X		X		X		X		X					
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	134143		134209		134274		134340		134420						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 4 DE AGOSTO AL 8 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 697**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	12	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: EL CEDRAL**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 1110552769			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00							
	KILOMETRAJE INICIAL	133735		133801		133866		133932		133997							
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X						
	Tacos		X		X		X		X		X						
	Gato		X		X		X		X		X						
	Linterna recargable		X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X							
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X							
	Soportes motor	X		X		X		X		X							
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X							
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X							
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X							
	Stop Traseros	X		X		X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X							
	Espejos laterales	X		X		X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X							
	Pito Normal	X		X		X		X		X							
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X							
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X							
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X							
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X							
	Limpia brisas	X		X		X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X							
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X							
	Velocímetro	X		X		X		X		X							
	Batería y cables	X		X		X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X							
	Repuesto	X		X		X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X							
	Estado de correas	X		X		X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X							
	Radiador	X		X		X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X							
	Mangueras	X		X		X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X							
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00							
	KILOMETRAJE FINAL	133801		133866		133932		133997		134077							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliacion EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliacion ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 25 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - HERRERA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	33924		34075		34196		34317		34438		34559						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	34075		34196		34317		34438		34559		34717						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.	
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - HERRERA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00		7:00			
	KILOMETRAJE INICIAL			33269		33410		33531		33652		33773			
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X		X			
	Caja de Herramienta			X		X		X		X		X			
	Tacos			X		X		X		X		X			
	Gato			X		X		X		X		X			
	Linterna recargable			X		X		X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X			
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X			
	Soportes motor			X		X		X		X		X			
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X			
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X			
	Stop Traseros			X		X		X		X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales			X		X		X		X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X			
	Pito Normal			X		X		X		X		X			
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X			
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X			
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X			
	Limpia brisas			X		X		X		X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X			
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X			
	Velocímetro			X		X		X		X		X			
	Batería y cables			X		X		X		X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X			
	Repuesto			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Estado de correas			X		X		X		X		X			
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X			
	Radiador			X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X			
	Mangueras			X		X		X		X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X			
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X			
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00		5:00			
	KILOMETRAJE FINAL			33410		33531		33652		33773		33924			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 6

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - HERRERA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00							
	KILOMETRAJE INICIAL	32483		32634		32755		32876		32997		33118							
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM					
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M				**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X							
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X							
	Tacos	X		X		X		X		X		X							
	Gato	X		X		X		X		X		X							
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X							
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X							
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X							
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X							
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X							
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X							
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X							
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X							
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X							
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X							
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X							
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X							
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X							
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X							
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X							
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X							
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X							
	Repuesto	X		X		X		X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X							
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X							
	Radiador	X		X		X		X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X							
	Mangueras	X		X		X		X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X							
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00							
	KILOMETRAJE FINAL	32634		32755		32876		32997		33118		33269							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 4 DE AGOSTO AL 8 DE AGOSTO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - HERRERA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00													
	KILOMETRAJE INICIAL	31697		31848		31969		32090		32211		32332													
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM											
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M										**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X													
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X													
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X													
	Tacos	X		X		X		X		X		X													
	Gato	X		X		X		X		X		X													
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X													
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X													
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X													
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X													
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X													
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X													
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X													
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X													
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X													
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X													
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X													
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X													
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X													
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X													
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X													
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X													
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X													
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X													
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X													
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X													
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X													
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X													
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X													
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X													
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X													
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X													
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X													
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X													
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X													
	Repuesto	X		X		X		X		X		X													
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X													
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X													
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X													
	Radiador	X		X		X		X		X		X													
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X													
	Mangueras	X		X		X		X		X		X													
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X													
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X													
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X													
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X													
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X													
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00													
	KILOMETRAJE FINAL	31848		31969		32090		32211		32332		32483													

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: VIBRO 8 MARCA: CATERPILLA

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: LA PALMA FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 25 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2054		2058		2063		2067		2071					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2058		2063		2067		2071		2075					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: NKJ36924 (6) MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: LA PALMA FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 25 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	901		909		917		925		933					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		909		917		925		933		941					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: NKJ36924 (6) MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: EL CEDRAL FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			869		877		885		893					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				877		885		893		901					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: NKJ36924 (6) MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: EL CEDRAL FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	832		839		846		854		861					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		839		846		854		861		869					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: NKJ36924 (6) MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: EL CEDRAL FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 4 DE AGOSTO AL 8 DE AGOSTO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	795		802		810		817		824					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		802		810		817		824		832					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

							VERSION	1	
							PAGINA	1 DE 2	
	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	4/08/2025	5/08/2025	6/08/2025	7/08/2025	8/08/2025			
	HOROMETRO	795	802	810	817	824			
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

							VERSION	1
							PAGINA	2 DE 2
	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	4/08/2025	5/08/2025	6/08/2025	7/08/2025	8/08/2025		
	HOROMETRO	795	802	810	817	824		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	11/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	15/08/2025		
	HOROMETRO	832	839	846	854	861		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	11/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	15/08/2025		
	HOROMETRO	832	839	846	854	861		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		19/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	22/08/2025		
	HOROMETRO		869	877	885	893		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar		✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar		✓	✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar		✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		19/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	22/08/2025		
	HOROMETRO		869	877	885	893		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar		✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	25/08/2025	26/08/2025	27/08/2025	28/08/2025	29/08/2025		
	HOROMETRO	901	909	917	925	933		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION	1
		PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	25/08/2025	26/08/2025	27/08/2025	28/08/2025	29/08/2025		
	HOROMETRO	901	909	917	925	933		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO RIOBLANCO

AGOSTO DE 2025

FRENTE RIOBLANCO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
30	1-ago-25	14:18:46	111806	**30,628**	$ 324.963,00	ESTACION DISTRACOM	Gullermo Echeverry V#34	FRENTE RIOBLANCO
31	1-ago-25	16:02:27	111835	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
32	1-ago-25	16:14:21	111839	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
33	1-ago-25	16:19:16	111841	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
34	1-ago-25	16:28:09	111842	**84,692**	$ 898.582,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
35	1-ago-25	16:34:12	111843	**11,285**	$ 119.734,00	ESTACION DISTRACOM	Wilmar Gonzalez V#12	FRENTE RIOBLANCO
72	4-ago-25	19:20:11	112023	**14,661**	$ 155.553,00	ESTACION DISTRACOM	Gullermo Echeverry V#34	FRENTE RIOBLANCO
116	15-ago-25	14:59:46	112873	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
117	15-ago-25	14:57:06	112876	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
118	15-ago-25	15:32:26	112879	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
119	15-ago-25	15:59:40	112882	**18,206**	$ 193.166,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
120	15-ago-25	15:38:01	112883	**61,169**	$ 649.003,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
121	15-ago-25	16:06:46	112885	**20,272**	$ 215.086,00	ESTACION DISTRACOM	Wilmar Gonzalez V#12	FRENTE RIOBLANCO
197	26-ago-25	11:34:53	113601	**27,443**	$ 293.915,00	ESTACION DISTRACOM	Gullermo Echeverry V#34	FRENTE RIOBLANCO
198	26-ago-25	12:48:06	113608	**62,644**	$ 670.917,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
199	26-ago-25	12:47:33	113609	**61,375**	$ 657.326,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO

TOTAL MES	952,223
REMANENTE MES ANTERIOR	120,000
TOTAL ACPM	1072,223

CONSUMO MES	772,223
REMANENTE SEPTIEMBRE	300,000

VERSION 1	GOB-M-014	
	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

MUNICIPIO: RIOBLANCO VEREDA : RIOBLANCO - HERRERA, VEREDAS RIOBLANCO COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: RIOBLANCO - HERRERA, VEREDAS RIOBLANCO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ( )		MIERCOLES ()		JUEVES()		VIERNES(1)		SABADO(2)		DOMINGO (3)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA									35	Oscar V.							35,000
2	VIBROCOMPACTADOR	8	ANDRES MARIN																	0,000
3	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO									30,628	Guu							30,628
4	VOLQUETA	12	WILMAR GONZALEZ									11,285	YY43							11,285

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(4)		MARTES(5)		MIERCOLES(6)		JUEVES(7)		VIERNES(8)		SABADO(9)		DOMINGO (10)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA			30	Oscar V.			35	Oscar V.									65,000
2	VIBROCOMPACTADOR	8	ANDRES MARIN																	0,000
3	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO	14,661	Guu					45	Guu									59,661
4	VOLQUETA	12	WILMAR GONZALEZ	30	YY43					35	YY43									65,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(11)		MARTES(12)		MIERCOLES(13)		JUEVES(14)		VIERNES(15)		SABADO(16)		DOMINGO (17)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA	38	Oscar V.					40	Oscar V.									78,000
2	VIBROCOMPACTADOR	8	ANDRES MARIN																	0,000
3	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO					40	Guu											40,000
4	VOLQUETA	12	WILMAR GONZALEZ					25	YY43			20,272	YY43							45,272
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(18)		MARTES(19)		MIERCOLES(20)		JUEVES(21)		VIERNES(22)		SABADO(23)		DOMINGO (24)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA					40	Oscar V.											40,000
2	VIBROCOMPACTADOR	8	ANDRES MARIN																	0,000
3	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO			30	Guu			35	Guu									65,000
4	VOLQUETA	12	WILMAR GONZALEZ							35	YY43									35,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(25)		MARTES(26)		MIERCOLES(27)		JUEVES(28)		VIERNES(29)		SABADO(30)		DOMINGO (31)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA			38	Oscar V.			20	Oscar V.									58,000
2	VIBROCOMPACTADOR	8	ANDRES MARIN			30	Andres			30	Andres									60,000
3	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO			27,443	Guu			30	Guu									57,443
4	VOLQUETA	12	WILMAR GONZALEZ							26,934	YY43									26,934
5																				0,000

772,223

OBSERVACIONES: Viene 120 gl del mes de Julio. Se traslada 300gl para el mes de Septiembre.

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO RIOBLANCO				
MES AGOSTO 2025				
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final
RETROEXCAVADORA	NKJ36924	276	795	941
VIBROCOMPACTADOR	8	60,00	2054	2075
VOLQUETA	34	253	31697	34717
VOLQUETA	12	183	133735	135047

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 01/08/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 406,529 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 01 de Agosto del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor del contrato 0947 de 2024	Supervisor Contrato 2241 de 2025.
Gobernación del Tolima	MARV 5

Rio Blanco

distracom

Remision de Venta
No. REFK 111806
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distraconeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/01
Vencimiento:	2025/08/31
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL733
Kilometros:	31952
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:18:46
Hora Fin:	14:24:23
Combustible:	DIESEL
Volumen:	30.6280
Precio:	$10610
Total:	$324963
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Volquete 34

Recibi:

Nombre:
#34

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 111835
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distraconeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/01
Vencimiento:	2025/08/31
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Hora Ini:	16:02:27
Hora Fin:	16:13:42
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.3080
Precio:	$10610
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:
RioBlanco

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 111839
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distraconeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/01
Vencimiento:	2025/08/31
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Hora Ini:	16:14:21
Hora Fin:	16:27:39
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.3080
Precio:	$10610
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:
RioBlanco

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 111841

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/01
Vencimiento:	2025/08/31
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Hora Ini:	16:19:16
Hora Fin:	16:33:05
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.3080
Precio:	$10610
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego: RIOBLANCO

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 111842

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/01
Vencimiento:	2025/08/31
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Hora Ini:	16:28:09
Hora Fin:	16:38:24
Combustible:	DIESEL
Volumen:	84.6920
Precio:	$10610
Total:	$898582
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego: RIOBLANCO

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 111843

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI697
Kilometros:	133917
Cedula:	105559768
Hora Ini:	16:34:12
Hora Fin:	16:41:02
Combustible:	DIESEL
Volumen:	11.2850
Precio:	$10610
Total:	$119734
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego: RIOBLANCO VH12

Recibi: VH12

Nombre:

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 04/08/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 14,661 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 04 de Agosto del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor del contrato 0947 de 2024	Supervisor Contrato 2241 de 2025.
Gobernación del Tolima	MARV 5

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 112023

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/08/04
Vencimiento:	2025/09/03
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL733
Kilometros:	32467
Cedula:	800113672
Hora Ini:	19:20:11
Hora Fin:	19:25:37
Combustible:	DIESEL
Volumen:	14.6610
Precio:	$10610
Total:	$155553
Panel:	MFC501
Lad/Wan/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	IMP-ADMIN
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 15/08/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 379,571 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 15 de Agosto del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor del contrato 0947 de 2024	Supervisor Contrato 2241 de 2025.
Gobernación del Tolima	MARV 5

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 112873

Distribucion y Transporte de C

NIT 811.009.788-8

distracomelltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision:	2025/08/15
Vencimiento:	2025/09/14
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	GC 125653
NIT:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RTOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:59:46
Hora Fin:	15:24:04
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.3080
Precio:	$10610
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CEHAND283 03
Empleado:	FRANCY TAMARA ROJ

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Rioblanco v1#12

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 112876

Distribucion y Transporte de C

NIT 811.009.788-8

distracomelltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision:	2025/08/15
Vencimiento:	2025/09/14
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	GC 125653
NIT:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED 60
Telefono:	2611616
Placa:	RTOBLANC
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:57:06
Hora Fin:	15:36:32
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93,3080
Precio:	$10610
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	CEHAND283 03
Empleado:	JOSE DAVID TIERRO

Validado: ID Electronico

Entrega:

Recibi:

Nombre:

Rioblanco v1#12

distracom

*COPIA(2)

Remision de Venta

No. REFK 112879

Distribucion y Transporte de C

NIT 811.009.788-8

distracomelltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision:	2025/08/15
Vencimiento:	2025/09/14
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	GC 125653
NIT:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED 60
Telefono:	2611616
Placa:	RTOBLANC
Kilometros:	0
Hora Ini:	15:32:59
Hora Fin:	15:59:04
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93,3080
Precio:	$10610
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CEHAND283 03
Empleado:	JOSE DAVID TIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Rioblanco v1#12

distracom

*COPIA(2)

Remision de Venta

No. REFK 112885

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/08/15

Vencimiento: 2025/09/14

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: DC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: RTO89AN

Kilometros: 0

Hora Ini: 15:59:40

Hora Fin: 16:06:24

Combustible: DIESEL

Volumen: 18,2060

Precio: $10610

Total: $193166

Panel: MFC501

Lad/Man/Pos: 1/1/5

Dispositivo: CBHAND283-03

Empleado: FRANCY ZAMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre

Robbanco vH12

distracom

*COPIA(2)

Remision de Venta

No. REFK 112885

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/08/15

Vencimiento: 2025/09/14

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: DC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: RTO89AN

Kilometros: 0

Hora Ini: 15:38:01

Hora Fin: 16:07:52

Combustible: DIESEL

Volumen: 61,169

Precio: $10610

Total: $649003

Panel: MFC501

Lad/Man/Pos: 1/1/5

Dispositivo: CBHAND283-03

Empleado: FRANCY ZAMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre

Robbanco vH12

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 112885

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/08/15

Vencimiento: 2025/09/14

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: DC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: DTI697

Kilometros 134549

Cedula: 800113672

Hora Ini: 16:06:46

Hora Fin: 16:14:50

Combustible: DIESEL

Volumen: 20.2720

Precio: $10610

Total: $215086

Panel: MFC501

Lad/Man/Pos: 1/1/5

Dispositivo: CBHAND283-02

Empleado: FRANCY ZAMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre

Wilmar vH12

Robbanco

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 26/08/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 151,462 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 26 de Agosto del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz Supervisor del contrato 0947 de 2024 Gobernación del Tolima	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor Contrato 2241 de 2025. MARV 5

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 113608

Distribucion y Transporte de C

NIT 811.009.788-8

distraconelltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision:	2025/08/26
Vencimiento:	2025/09/25
Naturaleza:	Credito
Cli:	INTERNACIONAL DE
Contrato:	OC 125653
NIT:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL733
Kilometraje:	33586
Cedula:	800113672
Hora Ini:	11:34:53
Hora Fin:	11:42:07
Combustible:	DIESEL
Volumen:	27.4430
Precio:	$10710
Total:	$293915
Panel:	MEC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CHANDO283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS [illegible]N

Validado: ID Electronico

Entrego:

Rioblanco

Recibi

Guillermo Cotter

Cedula

Nombre

Voyota #34

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 113608

Distribucion y Transporte de C

NIT 811.009.788-8

distraconelltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision:	2025/08/26
Vencimiento:	2025/09/25
Naturaleza:	Credito
Cliente:	CREDITO FOR FEE IDL
Contrato:	OC 125653
NIT:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED 60
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometraje:	0
Hora Ini:	12:48:06
Hora Fin:	12:57:46
Combustible:	DIESEL
Volumen:	62,644.0
Precio:	$10710
Total:	$670917
Panel:	MEC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CHANDO283-04
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego

Recibi

Vf34 Rioblanco

Nombre

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 113609

Distribucion y Transporte de C

NIT 811.009.788-8

distraconelltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision:	2025/08/26
Vencimiento:	2025/09/25
Naturaleza:	Credito
Cliente:	CREDITO FOR FEE IDL
Contrato:	OC 125653
NIT:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED 60
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometraje:	0
Hora Ini:	12:47:33
Hora Fin:	12:58:15
Combustible:	DIESEL
Volumen:	61,375.0
Precio:	$10710
Total:	$657326
Panel:	MEC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	CHANDO283-04
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi

Rioblanco

Nombre

Vf34