INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MES DE AGOSTO -2025



ELABORO	REVISO	APROBO
BREISI JOHANA URREGO GUEVARA	JULIÁN ANDRÉS LOZANO FLÓREZ	FABIAN GUZMAN SOTO
PSST-ESPECIALISTA	PROJECT MANAGER	GERENTE
		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESARROLLO DEL INFORME 4

2.1. Relación del personal 4

2.2. Relación de actividades operativas ejecutadas 5

2.3. **Entrega y uso correcto de la dotación y de los elementos de protección personal y protección contra caídas.** 5

2.4. Análisis de trabajo seguro (ATS) 6

2.5. Permisos de trabajo 6

2.5.1. Permisos de alturas 6

2.6. Inspecciones 7

2.7. Charlas, sensibilizaciones, socializaciones, pausas activas o actividades Diarias. 8

2.8. Accidentalidad 10

2.9. Actividades de alto riesgo-alturas 10

2.10. Medidas ambientales 11

2.11. Señalización en áreas de trabajo 11

2.12. Orden y aseo en áreas de trabajo 11

2.13. Supervisión y control de actividades 12

2.14. Pausas activas y tiempos de hidratación 12

3. CONCLUSIONES 13

ANEXOS 14

1. INTRODUCCIÓN

Durante el proceso constructivo el personal está expuesto a muchos peligros, es por eso que estamos comprometidos a trabajar de manera constante y cumplir con los lineamientos establecidos por la legislación colombiana para así mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la prevención de riesgos laborales, evitando de esta manera que se produzcan accidentes de trabajo y enfermedades que puedan afectar la calidad de vida de todo el personal en obra. Para conseguir este objetivo se ponen en práctica medidas de seguridad y salud en el trabajo que nos ayudaran a mitigar o eliminar cualquier tipo de suceso durante las labores diarias. Como objetivo principal está la promoción y el mantenimiento del más alto grado de seguridad y salud en el trabajo, esto implica crear las condiciones adecuadas para evitar que se produzcan sucesos que puedan atentar contra la integridad del personal.

En el presente documento se relacionan las actividades que se han desarrollado del área de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el periodo del mes de agosto.

Para el mes de Agosto se tuvo un total de 21 trabajadores , se hizo el control del uso de los elementos de protección personal y contra caídas, se hicieron las socializaciones del análisis de trabajo seguro (ATS) para las actividades que se están ejecutando, se socializan y firman los permisos correspondientes, se ejecutan las inspecciones , se realizan las diferentes charlas, sensibilizaciones, socializaciones o actividades diarias, Se controlo las actividades de alto riesgo- alturas, se garantiza la señalización en las áreas de trabajo, se dan los espacios para pausas y momentos de hidratación del personal , se evidencian las jornadas de orden y aseo, se garantiza que durante la ejecución de las actividades por frente se presenta la supervisión y control.

2. DESARROLLO DEL INFORME

2.1. Relación del personal

Para el mes de agosto se tuvo un total de 21 trabajadores distribuidos de acuerdo con la siguiente tabla.

RELACIÓN DEL PERSONAL-AGOSTO		
NOMBRES	**CEDULA**	**CARGO**
SUPERVISIÓN Y CONTROL		
JULIAN ANDRÉS LOZANO FLÓREZ	86086193	GERENTE DE PROYECTO
ELIANE LETICIA GONZALEZ PATERNINA	41056663	COORDINADOR HSEQ
RAFAEL ENRIQUE MONTOYA ALVAREZ	14251462	COORDINADOR OPERATIVO
FREDDY ALEXANDER ACOSTA BERNAL	86043533	INGENIERO DE APOYO
DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ	86084184	INGENIERO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
ROBINSON DIAZ LOPEZ	1099362015	DIRECTOR CUADRILLA CIVIL CCM
JHON ALEXANDER SILVARA GUERRERO	80023037	SUPERVISOR CUADRILLA ELÉCTRICA
CRISTIAN GUTIERREZ LANDINEZ	1053769421	DIRECTOR CCUADRILLA ELÉCTRICA
CUADRILLA TÉCNICA MONTAJE DE EQUIPOS Y CONFIGURACIONES		
FABIAN GUZMAN SOTO	86079311	CONSULTOR DE SEGURIDAD
BREZHNEV LEONARDO CHIA GOMEZ	1116869723	COORDINADOR OPERATIVO
JULEN SAYARI CAMACHO GONZALEZ	1000782551	AUXILIAR OPERATIVO
ENRIQUE FRAY RODIRGUEZ RAMIREZ	18224295	TECNICO DE OPERACIONES
AGLEIDY BOTERO CASTAÑEDA	86012206	TECNICO DE OPERACIONES
MANUEL ARLEY GIRALDO JARAMILLO	80155157	AUXILIAR OPERATIVO
CUADRILLA OBRA CIVIL		
ULBER MARCIAL GARZON RAMOS	1214463356	AYUDANTE OPERATIVO
HECTOR FLOREZ BELLANCO	1006812501	AYUDANTE OPERATIVO
CUADRILLA FIBRA ÓPTICA		
DIEGO ALEXANDER RIVERA AVILEZ	1120367794	COORDINADOR DE OPERATIVO
JULEN SAYARI CAMACHO GONZALEZ	1000782551	AUXILIAR OPERATIVO
ENRIQUE FRAY RODIRGUEZ RAMIREZ	18224295	TECNICO DE OPERACIONES
AGLEIDY BOTERO CASTAÑEDA	86012206	TECNICO DE OPERACIONES
MANUEL ARLEY GIRALDO JARAMILLO	80155157	AUXILIAR OPERATIVO

RELACIÓN DEL PERSONAL-AGOSTO		
NOMBRES	**CEDULA**	**CARGO**
SUPERVISIÓN Y CONTROL		
CUADRILLA ELÉCTRICA		
SAMMI LEONARDO DE AVILA AMAYA	1079,659,109	TECNICO ELECTRICISTA
AGLEIDY BOTERO CASTAÑEDA	86012206	TECNICO DE OPERACIONES
CARLOS R MENDEZ G	15878946	OPERARIO
LEONARDO F DE AVILA	19516714	OPERARIO
JULIO MARTINEZ	12598704	OPERARIO

Tabla 1: Relación personal

Ver anexo 1. Seguridad social del personal.

2.2. Relación de actividades operativas ejecutadas

Durante el mes de agosto se llevaron a cabo las actividades generalmente de instalación, configuración y pruebas de los equipos en las diferentes zonas estipuladas en el municipio, en el CAI, y el CCM, se ejecutaron tareas de obra civil como fue la cimentación de poste y algunas cajas de inspección, todas estas actividades se llevaron a cabo bajo el cumplimiento a los procedimientos de trabajo.



IMAGEN 1: Actividades operativas ejecutadas

2.3. Entrega y uso correcto de la dotación y de los elementos de protección personal y protección contra caídas.

Se garantiza la entrega de elementos de protección personal y durante las actividades se verifica que el personal los use de manera correcta en la ejecución de las actividades que se ejecutaron durante el mes, los equipos de protección contra caídas son asignados al personal y se supervisa su respectivo uso.



IMAGEN 2: Verificación en campo del Uso correcto de la dotación y de los elementos de protección personal y protección contra caídas.

2.4. Análisis de trabajo seguro (ATS)

Todas las actividades de alto riesgo o las actividades que se consideren necesarias deben ir soportadas por análisis de trabajo seguro, en cual se identifican los peligros a los que se encuentran expuestos todos los que ejecutan la labor por actividades, también se establecen los posibles controles y de esa manera mitigar que se materialicen eventos en la ejecución de todas las actividades, para este periodo se diligenciaron estos formatos para El montaje de equipos y conexiones, instalación de fibra óptica, obra civil. ***Ver anexo 2. Análisis de trabajo seguro (ATS).}***

2.5. Permisos de trabajo

Teniendo en cuenta las actividades que se ejecutan en el a la fecha se están llevando a cabo los siguientes permisos, y de esta manera garantizar las autorizaciones y las condiciones tanto del área como las del colaborador para poder ejecutar esta labor sin ningún tipo inconvenientes.

2.5.1. Permisos de alturas

Para las actividades de instalación de los equipos y accesorios, Instalación de kits en el caí y el tendido de la fibra óptica, se realizan trabajos en alturas por tanto se requiere autorización mediante el permiso de alturas, en donde se aseguran las condiciones en las que se va a ejecutar la labor. Estos permisos de alturas van acompañados de otros, formatos como lo son el formato para la valoración de condiciones de salud para tareas de alto riesgo, una inspección preoperacional de trabajo seguro en alturas, lo que hace que se cumpla con los requisitos mínimos del permiso de alturas y se contemplan sus

ítems según normatividad vigente. ***Ver anexo 3 Permisos de trabajo en alturas – formatos anexos y permisos de trabajo eléctrico.***



IMAGEN 3 Diligenciamiento de formatos en campo.

2.6. Inspecciones

Las inspecciones son realizadas para identificar el buen estado o las posibles fallas que se puedan presentar en el elemento evaluado, y con esto dar los correctivos pertinentes, y garantizar que la herramienta/equipo están en buenas condiciones para este mes se ejecutaron inspecciones relacionadas con el uso de herramientas, y las inspecciones con relación a los elementos de protección contra caídas, y las escaleras usadas, inspección del botiquín y el extintor ,tal cual se estipulan en la siguiente tabla. ***Ver Anexo 4. Inspecciones realizadas.***

INSPECCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO		
INSPECCIÓN	**FORMATO**	**FRECUENCIA**
INSPECCIÓN DE EXTINTOR	FR-OP-15	MENSUAL
INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN	FR-OP-14	MENSUAL
INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO CONTRA CAIDAS	FR-OP-02	DIARIO (SEGÚN ACTIVIDADES)
INSPECCION PREOPERACIONAL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FR-OP-01	DIARIO (SEGÚN ACTIVIDADES)
INSPECCION GENERAL DE LA ESCALERA	FR-OP-08	DIARIO (SEGÚN ACTIVIDADES)
INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	FR-OP-12	DIARIO (SEGÚN ACTIVIDADES)
INSPECCION ORDEN Y ASEO	FR-OP-19	MENSUAL

INSPECCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO		
INSPECCIÓN	**FORMATO**	**FRECUENCIA**
INSPECCION EPP	FR-OP-16	MENSUAL
INSPECCION ÁREAS LOCATIVAS	FR-OP-20	MENSUAL-ALEATORIO

Tabla 2: Inspecciones realizadas.



IMAGEN 4: Inspecciones realizadas

2.7. Charlas, sensibilizaciones, socializaciones, pausas activas o actividades Diarias.

Las Charlas, sensibilizaciones, socializaciones o actividades se hacen diariamente, para orientar a todos los colaboradores en general sobre temas relacionadas con las actividades que se ejecutan, y situaciones que se vayan presentando con el pasar de los días, que se hace necesario una retroalimentación, o se realizan enfoques pertinentes para garantizar una actividad segura estos espacios se dan iniciando la jornada laboral, en donde también se hacen actividades de calistenia al personal, durante el periodo los temas de los encuentros fueron los que se relacionan en la siguiente tabla. ***Ver anexo 5 Asistencia a Charlas, sensibilizaciones, socializaciones, pausas activas o actividades de obra.***

Charlas, sensibilizaciones, socializaciones, pausas activas o actividades Diarias del mes de Agosto	
TEMA	**FECHA**
Responsabilidad de los trabajadores	01-08-2025
Condiciones de seguridad	02-08-2025
Reporte de accidentes de trabajo	04-08-2025
Responsabilidad en la vía publica	05-08-2025
Altas temperaturas	06-08-2025

Charlas, sensibilizaciones, socializaciones, pausas activas o actividades Diarias del mes de Agosto	
TEMA	**FECHA**
Riesgo biomecánico	08-08-2025
Uso correcto e higiene de los EPPS	09-08-2025
Riesgo eléctrico	11-08-2025
Riesgo locativo	12-08-2025
Higiene postural	13-08-2025
Riesgo publico	14-08-2025
Observar y/o identificar los riesgos	15-08-2025
Las distracciones en el trabajo	16-08-2025
Señalización	17-08-2025
Autocuidado	18-08-2025
Que es peligro y riesgo-capacitación de uso de EPP	19-08-2025
Prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	20-08-2025
Orden y aseo	21-08-2025
Riesgo mecánico-uso de herramientas	22-08-2025
Cuidado de las manos	23-08-2025
Política SST	24-08-2025
Definición de peligro y riesgo	25-08-2025
Trabajo en alturas	26-08-2025
Importancia de las inspecciones	27-08-2025
Generalidades de que hacer en caso de emergencia	28-08-2025
Separación de residuos solidos	29-08-2025
Conservación de la flora y fauna	30-08-2025

Tabla 3: Relación de charlas SST





IMAGEN 5: Charlas, sensibilizaciones, socializaciones, pausas activas o actividades de obra

2.8. Accidentalidad

Para el periodo de agosto, no se presentaron accidentes de trabajo.

2.9. Actividades de alto riesgo-alturas

En el proyecto se lleva a cabo trabajos en alturas, para los cuales deben garantizarse el uso de equipos certificados, y así garantizar una protección correcta sal personal, por eso se cuenta con los certificados de los equipos y la relación de los mismo tal cual se observa en la siguiente relación. ***Ver anexo 6 certificación de quipos y personal que certifica***

RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS						
CANT	**MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**MARCA**	**REFERENCIA**	**NUMERO DE INSPECCION**	**FECHA DE ULTIMA INSPECCION**
1	Unidad	Anclaje doble argolla	Armadura	A-03682	FIG-ITO-06677	29/08/2024
1	Unidad	Anclaje doble argolla	Armadura	A-03682	FIG-ITO-06676	29/08/2024
1	Unidad	Anclaje regulable dieléctrico	INSAFE	40136-06	NUEVO	jul-24
1	Unidad	Anclaje regulable dieléctrico	Insafe	IN-8052-R lote 39547/57	NUEVO	jun-24
1	Unidad	Polea sencilla	Beal	Trnsf Air1B	FIG-IP-10089	29/08/2024
1	Unidad	Polea doble	Dinamik	s-2127	FIG-IP-10087	29/08/2024
1	Unidad	Polea doble	EPI	s-2127	FIG-IP-10088	29/08/2024
1	Unidad	Mosquetón 26kN	yoke	YOKE N-248G - 50KN 18 VYC	6690	Vigente
1	Unidad	Mosquetón 26kN	yoke	YOKE N-248G - 50KN 18 VYC	5078	Vigente
1	Unidad	Mosquetón 26kN	Sosega	50KN 19 WAF	6685	Vigente
1	Unidad	Arnés 4 argollas dieléctrico	Insafe	IN-8009-1M lote 34664/97	NO LLEVA EL AÑO	oct-23
1	Unidad	Arnés 4 argollas dieléctrico	Insafe	IN-8009-1M lote 34664/99	NO LLEVA EL AÑO	oct-23
1	Unidad	Arnés 7 argollas dieléctrico para rescate	Insafe	IN-8007-1D lote 39883/01	NUEVO	jul-24
1	Unidad	Eslinga regulable dieléctrica	Insafe	IN-8041-RD lote 39451/08	NUEVO	jun-24
1	Unidad	Eslinga regulable dieléctrica	Insafe	IN-8041-RD lote 40426/35	NUEVO	jun-24

RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS						
CANT	**MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**MARCA**	**REFERENCIA**	**NUMERO DE INSPECCION**	**FECHA DE ULTIMA INSPECCION**
1	Unidad	Eslinga regulable dieléctrica	Insafe	IN-8041-RD lote 40426/36	NUEVO	ago-24
1	Unidad	Eslinga regulable con absorbedor	Armadura	32028963	37	Vigente
1	Unidad	Escalera	Escaleras de Colombia	EF 8,60	59276	23/07/2024
1	Unidad	Escalera	Escaleras de Colombia	EF 8,60	59272	23/07/2024
1	Unidad	Escalera	Escaleras de Colombia	EF 8,60	59010	23/07/2024
1	Unidad	I´D	PETZL	D020AA00	FIG-IID-10085	30/08/2024
1	Unidad	Descendedor antipánico	BEAL AIR-STOP	EN 12841-TYPE C	TSA 10086	30/08/2024
1	Unidad	Arrestador de caída salva caídas	Sosega	N-616 ADP	FIG-IF-06678	30/08/2024
1	Unidad	Cuerda de seguridad 50 MT- 13 MM	Sosega	C0791	5109	Vigente

Tabla 4: Relación de equipos de alturas

2.10. Medidas ambientales

Durante la ejecución de actividades se garantiza la disposición de residuos en las áreas asignadas para tal fin como los son las canecas o recipientes que hay en la zona.

2.11. Señalización en áreas de trabajo

En la ejecución de actividades se garantiza que cada frente de trabajo se encuentre debidamente señalizado y también las excavaciones que se realicen para evitar que los trabajadores se accidenten o personal externo, dado que los trabajos se dan en las áreas urbanas y hay bastante flujo de personas.



IMAGEN 6 Señalización de áreas de trabajo.

2.12. Orden y aseo en áreas de trabajo

Se garantiza que las áreas de trabajo y la bodega asignada para el proyecto se encuentre en orden y aseo, para evitar eventos no deseados y garantizar tránsito

2.13. Supervisión y control de actividades

Se realizan los respectivos procesos de supervisión y control al personal en los diferentes puntos de trabajo, garantizando que se cumplan los procedimientos establecidos para la ejecución de las actividades durante la jornada y que todas las acciones encaminadas a la prevención de la ocurrencia de eventos no deseados se estén ejecutando en su totalidad.



IMAGNES 7 Supervisión y control de actividades

2.14. Pausas activas y tiempos de hidratación

Se dan los espacios para las pausas activas al personal, debido a las condiciones climáticas de la zona se les suministra hidratación y los tiempos de descanso, para garantizar que el personal se encuentre en óptimas condiciones para ejecutar las labores diarias.



IMAGEN 8 Pausas activas y tiempos de hidratación

3. CONCLUSIONES

Para el del mes de agosto no se presentaron accidentes de trabajo, por tanto, se evidencia el compromiso tanto de los ejecutores como del personal a cargo de la supervisión y control, es de resaltar que durante este mes se hicieron actividades de alto riesgo relacionadas con trabajos en alturas estas actividades se supervisaron de manera permanente y se cumplió con los estándares aplicables para garantizar la protección del personal y cumplimiento a la normatividad legal vigente.

Durante el periodo también se observa que la percepción del riesgo en el personal es alta, lo que hace que se trabaje de forma mas segura y ratifica este comportamiento que los espacios de formación son asertivos para los colaboradores.

MEGA PROYECTOS
DE TECNOLOGIA

ANEXOS

Anexo 1. Seguridad social del personal.

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): ELIANE LETICIA GONZALEZ PATERNINA
No. Identificación: CC41056663
Dirección: CALLE 14C NO 4-54 B/ LA SARITA
Telefono: 5920000
Correo: letygonzalezpaternina@gmail.com
Ciudad: LETICIA
Número de Planilla: 8389985696

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ELIANE LETICIA GONZALEZ PATERNINA
Tipo y número de identificación	CC41056663
Número de planilla	8389985696
Fecha pago	2025-09-23
Número de autorización pago	25141140
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	agosto de 2025
Periodo de Cotización Pensión	agosto de 2025
Número de Administradoras	2
Total Pagado	408700
Total Intereses de Mora	2900

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	229400	1
EPS005	Sanitas EPS	179300	1

8389985696

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 41056663
APELLIDOS Y NOMBRES: ELIANE LETICIA GONZALEZ PATERNINA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	25-14	1423500	1423500	0	0	178000	0	227800	0	0	0
EPS005	25-14	1423500	1423500	0	0	178000	0	227800	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificado de Aportes

Se certifica que MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS identificado(a) con NI 900714956 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para AGLEIDI BOTERO CASTAÑEDA identificado(a) con CC 86012206

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30

Este certificado se expide el día 2025-09-23 a las 02:42.

Certificado de Aportes

Se certifica que MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS identificado(a) con NI 900714956 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES RICARDO NOVA GONZALEZ identificado(a) con CC 1121868452

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30

Este certificado se expide el día 2025-10-03 a las 12:42.

Certificado de Aportes

Se certifica que MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS identificado(a) con NI 900714956 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BREZHNEV LEONARDO CHIA GOMEZ identificado(a) con CC 1116869723

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30

Este certificado se expide el día 2025-10-03 a las 12:07.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14251462
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAFAEL ENRIQUE MONTOYA ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CARRERA 5 ESTE N 14 101	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4616971901**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		25708286

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 14.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 420.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 420.700**

Planilla Pagada

Certificado de Aportes

Se certifica que MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS identificado(a) con NI 900714956 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ identificado(a) con CC 86084184

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30

Este certificado se expide el día 2025-10-03 a las 12:16.

Certificado de Aportes

Se certifica que MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS identificado(a) con NI 900714956 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ALEXANDER RIVERA AVILEZ identificado(a) con CC 1120367794

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30

Este certificado se expide el día 2025-09-23 a las 02:40.

Certificado de Aportes

Se certifica que MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS identificado(a) con NI 900714956 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ENRIQUE FRAY RODRIGUEZ RAMIREZ identificado(a) con CC 18224295

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30

Este certificado se expide el día 2025-10-03 a las 12:10.

Certificado de Aportes

Se certifica que MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS identificado(a) con NI 900714956 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FABIAN GUZMAN SOTO identificado(a) con CC 86079311

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30

Este certificado se expide el día 2025-10-03 a las 12:04.

Certificado de Aportes

Se certifica que MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS identificado(a) con NI 900714956 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULEN SAYARI CAMACHO GONZALEZ identificado(a) con CC 1000782551

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30

Este certificado se expide el día 2025-10-03 a las 12:39.

Certificado de Aportes

Se certifica que MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS identificado(a) con NI 900714956 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ identificado(a) con CC 86086193

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30

Este certificado se expide el día 2025-10-03 a las 12:12.

Certificado de Aportes

Se certifica que MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS identificado(a) con NI 900714956 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MANUEL ARLEY GIRALDO JARAMILLO identificado(a) con CC 80155157

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	EPS	MIN002	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491939712	1787299180	E	2025-09-18	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30

Este certificado se expide el día 2025-09-23 a las 02:45.

Anexo 2

Análisis de trabajo seguro (ATS).

MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA	FORMATO ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CÓDIGO: FR-OP-03
		VERSIÓN: 3
		FECHA DE VIGENCIA: 03/01/2025
		PAGINA: 1 DE 3

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD A REALIZAR: Conexión de señales de alarma en gabinetes

FECHA DESDE: 11/08/2025 HASTA: 17/08/2025

AREA: OPERATIVA

INSTALACION / LOCACION: Leticia Amazonas

No.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A APLICAR	RESPONSABLE
1	Firma de permisos Formatos	Psicosocial	Incumplimiento de las normas de SST	Charlas de SST Cumplimiento de las normas Responsabilidad	SST Ejecutor
2	Alistamiento de herramientas y materiales	Manejo de herramientas	Contusiones	Uso correcto de EPP	
			Golpes	Cumplimiento de las	
			Heridas	normas	
			Machucones	Manipulación adecuada de herramientas	
3	Conexión de señales de alarma de cámaras en gabinete	Condiciones de seguridad: Trabajo en alturas	Caída de diferente nivel Contusiones	Cumplimiento de las normas Ejecución adecuada de las actividades Autocuidado	SST Ejecutor
4					
5					

QUE HACER SI ALGO FALLA?: Suspender Todo Actividad, avisar al Jefe y/o Coordinador HSEQ, prestar los primeros Auxilios

EQUIPO QUE ELABORA EL AST:

EMISOR:
FIRMA: Leticia G.
NOMBRE: Leticia Gonzalez CC 41.056.663

EJECUTOR:
FIRMA:
NOMBRE: Leonardo Chia Gómez
CC 1.116.269.723

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FR-OP-03
		VERSION:	3
		FECHA DE VIGENCIA:	2/01/2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DIVULGADO A: (EJECUTORES)

N°	NOMBRE Y APELLIDO DE LOS TRABAJADORES	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Yulen Camacho	1000782551	Auxiliar Operativo	Yulen	Yulen	Yulen	Yulen	Yulen	Yulen	Yulen
2	Enrique Rodriguez	18224295	Auxiliar Operativo	Enriq	Enriq	Enriq	Enriq	Enriq	Enriq	Enriq
3										
4										
5										
6										
7										
8										

RESPONSABLE DE LA DIVULGACIÓN:	Leticia González	FIRMA:	Leticia G.

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)

CÓDIGO	FR-DP-03
VERSIÓN	1
FECHA DE VIGENCIA	02/09/2025
PÁGINA	1 DE 1

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD A REALIZAR: Conexión de señales de alarma en las cámaras en gabinete	FECHA DESDE: 1/08/2025 HASTA: 2/08/2025
AREA: OPERATIVA	INSTALACION / LOCACION: Puntos de intervención - Leticia

No.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A APLICAR	RESPONSABLE
1	Firma de permisos y formatos	Psicosocial	Incumplimiento de las normas	Charlas de SST Cumplimiento de las normas Responsabilidad	SST Ejecutor
2	Alistamiento de herramientas y materiales	Riesgo mecánico manejo de herramientas manuales	Contusiones Golpes Heridas Machucones	Uso correcto de EPP Cumplimiento de las normas Manipulación adecuada de las herramientas Inspección de herramientas	SST Ejecutor
3	Conexión de señales de alarma de las cámaras en los gabinetes	Condiciones de seguridad: Trabajo en alturas	Caída a diferente nivel Contusiones Heridas	Cumplimiento de las normas Uso de los equipos contra caídas Autocuidado	SST Ejecutor

QUE HACER SI ALGO FALLA?: Suspender Toda Actividad, avisar al Jefe y/o Coordinador HSEQ, prestar los primeros Auxilios

EQUIPO QUE ELABORA EL AST:

EMISOR FIRMA: Leticia NOMBRE: Leticia Gonzalez	EJECUTOR FIRMA: Leonardo Chia NOMBRE: Leonardo Chia Gomez
CEDULA: 41 056 603	CEDULA: 1.116.269.723

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FR-OP-13
		VERSION:	3
		FECHA DE VIGENCIA:	20/1/2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DIVULGADO A: (EJECUTORES)

N°	NOMBRE Y APELLIDO DE LOS TRABAJADORES	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Yulen Camacho	1000782551	Auxiliar Operarito	Yulen	Yulen	Yulen	—	Yulen	—	—
2	Enrique Rodriguez	18224295	Auxiliar Operativo	Enrigz	Enrigz	Enrigz	—	Enrigz	—	—
3										
4										
5										
6										
7										
8										

RESPONSABLE DE LA DIVULGACIÓN	Leticia González	FIRMA:	Leticiab.

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA	FORMATO ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CODIGO	FR-OP-03
		VERSION	3
		FECHA DE VIGENCIA	6/01/2025
		PAGINA	1 DE 1

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD A REALIZAR:

FECHA DESDE: 4/08/2025 HASTA: 08/2025

AREA: OPERATIVA

INSTALACION / LOCACION: Leticia Amazonas

No	DESCRIPCION DEL TRABAJO	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A APLICAR	RESPONSABLE
1	Firma de permisos Formatos	Psicosocial	Incumplimiento de las normas de SST	Charlas de SST Cumplimiento de las normas Responsabilidad	SST Ejecutor
2	Alistamiento de herramientas y materiales	Manejo de herramientas	Contusiones	Uso correcto de EPP	
			Golpes	Cumplimiento de las	
			Heridas	normas	
			Machucones	Manipulación adecuada de herramientas	
3	Conexión de señales de alarma de cámaras en gabinete	Condiciones de seguridad: Trabajo en alturas	Caída de diferente nivel Contusiones	Cumplimiento de las normas Ejecución adecuada de las actividades Autocuidado	SST Ejecutor
4					
5					

QUE HACER SI ALGO FALLA?: Suspender Todo Acitividad, avisar al Jefe y/o Coordinador HSEQ, poner las primeras Acciones

EQUIPO QUE ELABORA EL AST:

EMISOR
FIRMA: Leticia G.
NOMBRE: Leticia Gonzalez CC 41.056.663

EJECUTOR
FIRMA:
NOMBRE: Leonardo Ojeda Gómez
CC 1.116.269.723

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FR-OP-03
		VERSION:	3
		FECHA DE VIGENCIA:	2/01/2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DIVULGADO A: (EJECUTORES)

N°	NOMBRE Y APELLIDO DE LOS TRABAJADORES	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Yulen Camacho	1000782551	Auxiliar Operarito	Yulen	Yulen	Yulen	—	Yulen	—	—
2	Enrique Rodriguez	18224295	Auxiliar Operativo	Enriqz	Enriqz	Enriqz	—	Enriqz	—	—
3										
4										
5										
6										
7										
8										

RESPONSABLE DE LA DIVULGACIÓN:	Leticia González	FIRMA:	Leticiab.

Powered by CamScanner

Anexo 3 Permisos de trabajo en alturas - formatos anexos y permisos de trabajo eléctrico.

DE TECNOLOGIA

PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CODIGO	FR-SST-01
VERSION	1
FECHA DE VIGENCIA	19/02/2019
PAGINA	1 DE 3

GENERALIDADES

Fecha de diligenciamiento:	1 / 08 / 2025	Hora de apertura:	8:00am	Hora de finalización:	6:00pm
Semana del 1 al 2 Mes 08 año 2025					
Nombre del responsable del area:	Leonardo Ojia Gomez	Cargo:	Coord. Operativo	N° personas ejecutoras:	2
Lugar de desarrollo de la actividad:	Puntos de intervención leticia	Tipo de trabajo:	4 Horas		
Descripción y procedimiento de la tarea:	Conexión de señales de alarma de dómos en gabinete	Altura aproximada a la cual se va desarrollar la actividad:	12mt		

COMPROBACIÓN PREVIAS AL INICIO DE TRABAJO (Coloque "X" en cada casilla donde corresponda)

ITEM	CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
	CONSIDERACIONES ORIGINALES PARA EL TRABAJO EN ALTURAS																					
1	¿Se realizó el análisis de trabajo seguro para la actividad (ATS)?													✓			✓					
2	¿Se discuten previamente las condiciones de seguridad para la ejecución de la actividad?													✓			✓					
3	¿Los trabajadores tienen información específica sobre los riesgos y medidas preventivas?													✓			✓					
4	¿Quién va a ejecutar el trabajo, ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?													✓			✓					
5	¿El personal que participara en la actividad dispone con un certificado de aptitud médica para trabajo en alturas?													✓			✓					
6	¿El personal que participara en la actividad está capacitado para trabajo en alturas? ¿Se encuentra vigente la certificación?													✓			✓					
7	Se cuenta en condiciones satisfactorias para realizar la labor?													✓								
8	A consumido sustancias alcoholicas o alucinogenas en las ultimas 24 horas?														✓			✓				
9	¿El trabajador ha verificado el sistema de ascenso / descenso a utilizar (andamio, escalera, arnés)													✓			✓					
10	¿En caso de utilizar eslingas fijas y los anclajes, estos se encuentran armados correctamente?													✓			✓					
11	¿El trabajo en altura está asociado con otros trabajos de alto riesgo como trabajos eléctricos, trabajos en caliente, espacio confinado o trabajos especiales que requieran permiso de trabajo o lista de chequeo?														✓			✓				
12	¿El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados? ¿El soporte de la inspección de los elementos de protección contra caídas se encuentra en físico?													✓			✓					
13	¿Se dispone de arnés y Eslinga de seguridad en buen estado?													✓			✓					
14	¿Se ha verificado el punto de anclaje antes de utilizar para garantizar su buen funcionamiento?													✓			✓					
15	¿El lugar donde realizara la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse?													✓			✓					
16	¿La línea de vida se encuentra en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador?													✓			✓					
17	¿Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o peloncitos, de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas o vehículos cerca a la labor)?													✓			✓					
18	¿El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores?													✓			✓					
19	¿Existe supervisión directa de los trabajos a realizar?													✓			✓					
20	¿El trabajador se encuentra con su respectiva afiliación vigente a la seguridad social?													✓			✓					
21	¿Se cuenta con brigada de emergencias, botiquín de primeros auxilios, inmovilizadores y camillas?													✓			✓					
	COORDINADOR DE ALTURAS	—			—			—			—			Luby			Luby			—		
	RESPONSABLE DEL EJECUTOR	—			—			—			—			Hombre			Contratista			—		

RIESGOS, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS (Coloque X en cada casilla)

Powered by CamScanner

RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO			ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS	HERRAMIENTAS DE TRABAJO
CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONTROLES		
Condición de Seguridad	Accidente de tránsito	Señalizar el área de intervención	- Casco con barbiquejo - Gafas de seguridad - Guantes de seguridad - Dapci de trabajo - Botas de seguridad - Arnés - Eslinga de posicionamiento - Eslinga en Y - Yie Off	- Alicate - Destornillador de estrella - Destornillador de pala
Condición de seguridad	Trabajo en alturas	Uso correcto de los equipos contra caidas		
Riesgo físico	Temperatura extrema: Calor	Hidratación		
Otros ¿Cuáles?:		Otros ¿Cuáles?	Otros ¿Cuáles?:	Otros ¿Cuáles?:

DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD SE MANIPULAN SUSTANCIAS QUIMICAS? SI ☐ NO ☒ CUALES?

PUESTA HOJAS DE SEGURIDAD N.A.

LOS TRABAJADORES CONOCEN LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS N.A SI ☐ NO ☐

FIRMAS EMISIÓN Y REVALIDACIONES

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ	EMISOR FIRMA (RESIDENTE/DIRECTOR)	LIDER EJECUTOR FIRMA
1/08/2025	8:00am a 6:00pm	Leticia G.	
2/08/2025	8:00am a 6:00pm	Leticia G.	

COMO EJECUTOR:
1. HE VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACION DEL ATS,
2. SE REALIZO LA RETROALIMENTACION DE PELIGROS Y CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO
3. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.
4. SE CONFIRMA QUE SE HABILITARA PARA QUE SE MANTENGA DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO, LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE FORMATO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES Y/O EL AMBIENTE"

CONSIDERO:
1. "SE VERIFICADO EN OBRA CON EL EJECUTOR LA APLICACION DEL ATS Y LOS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGUIR CON LA EJECUCION DEL MISMO

OBSERVACIONES

Ninguna.

Powered by CamScanner

FIRMA DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

#	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO	CURSO EN ALTURAS SI	CURSO EN ALTURAS NO	EXAMEN MÉDICO SI	EXAMEN MÉDICO NO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Yuleri Camacho	1000782551	A. operativo	✓		✓		—				Yuleri	Yuleri	—
2	Enrique Rodriguez	18224295	Auxiliar	✓		✓		—				Enrique	Enrique	—
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

Viernes 1 y sábado 2 de agosto

Powered by CamScanner

	FORMATO PARA VALORACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD PARA TAREAS DE ALTO RIESGO	CÓDIGO	FR-GP-11
		VERSIÓN	02
		FECHA DE VIGENCIA	18/05/2020

NOMBRE	Yulen Camacho Gonzalez			CEDULA Nº	1.000.782.551
EDAD	24	CARGO	Auxiliar operativo	TRABAJO	
PROYECTO		PERIODO DEL:	1 AL 2 DE MES Agosto AÑO 2025		

TAREA DE ALTO RIESGO TRABAJOS EN ALTURAS — X — TEMPERATURA EXTREMA ____
ESPACIO CONFINADO ____ AGOSTO

ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
ANTECEDENTES														
Hipertensión arterial no controlada										✓		✓		
Enfermedad Respiratoria (Asma, Bronquitis, Enfisema)										✓		✓		
Daltonismo										✓		✓		
Trastornos Psiquiatricos										✓		✓		
Diabetes o Hipoglicemia no controladas										✓		✓		
Anemia										✓		✓		
Claustrofobia										✓		✓		
Fobia a las Alturas										✓		✓		
Anosmia (Incapacidad para percibir Olores)										✓		✓		
Enfermedad Neurologicas (Convulsiones,vertigo,epilepsia y/o ACV)										✓		✓		
Trastorno cronico de la piel										✓		✓		
Trastorno de salud relacionado con calor (Golpe, sincope, calambres)										✓		✓		
CONDICIÓN DE SALUD ACTUAL														
Toma de Tensión Otaria										✓		✓		
Trastorno Osteomuscular Activo										✓		✓		
Trastorno del equilibrio, Mareo, Vertigo										✓		✓		
Trastorno del sueño										✓		✓		
Trastorno Auditivo										✓		✓		
Enfermedad Diarreica, infecciosa o falrit Aguda										✓		✓		
Trastorno Visual										✓		✓		
Trastorno Respiratorio										✓		✓		
Vomito										✓		✓		
Consumo de medicamentos que afectan organos de los sentidos, Capacidad de reacción, vigila o funcion neuromuscular										✓		✓		
Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes										✓		✓		
Certifico que la información consignada en esta ficha es veridica, en este momento no padezco ninguna condicion fisica conocida por mi que pueda afectar mi desempeño en la tarea de alto riesgo en la cual estare involucrado.	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

1. Diligencie el registro en el día correspondiente cada vez que vaya a realizar tareas de alto riesgo.
2. En las casillas de la parte inferior escriba el nombre y diligencie firma.
3. Cualquier casilla marcada con S imposibilita al trabajador para realizar la tarea de alto riesgo. Reporte de inmediato al Encargado HSE Y/O COORDINADOR DE ALTURAS

Vo.Bo. HSE COORDINADOR DE ALTURAS	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	—

OBSERVACIONES:
Ninguna.

Powered by CamScanner

	FORMATO PARA VALORACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD PARA TAREAS DE ALTO RIESGO	CÓDIGO	FR-GP-11
		VERSIÓN	02
		FECHA DE VIGENCIA	18/05/2020

NOMBRE	Enrique Rodriguez		CEDULA N°	18.224.295
EDAD	51	CARGO Auxiliar operativo	TRABAJO	
PROYECTO	0775	PERIODO DEL: 1 AL 2 DE MES Agosto AÑO 2025		
TAREA DE ALTO RIESGO	TRABAJOS EN ALTURAS	X	TEMPERATURA EXTREMA	
	ESPACIO CONFINADO		AGOSTO	

ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
ANTECEDENTES														
Hipertensión arterial no controlada										✓		✓		
Enfermedad Respiratoria (Asma, Bronquitis, Enfisema)										✓		✓		
Daltonismo										✓		✓		
Trastornos Psiquiatricos										✓		✓		
Diabetes o Hipoglicemia no controladas										✓		✓		
Anemia										✓		✓		
Claustrofobia										✓		✓		
Fobia a las Alturas										✓		✓		
Anosmia (Incapacidad para percibir Olores)										✓		✓		
Enfermedad Neurologicas (Convulsiones,vertigo,epilepsia y/o ACV)										✓		✓		
Trastorno cronico de la piel										✓		✓		
Trastorno de salud relacionado con calor (Golpe, sincope, calambres)										✓		✓		
CONDICIÓN DE SALUD ACTUAL														
Toma de Tensión Diaria										✓		✓		
Trastorno Osteomuscular Activo										✓		✓		
Trastorno del equilibrio, Mareo, Vertigo										✓		✓		
Trastorno del sueño										✓		✓		
Trastorno Auditivo										✓		✓		
Enfermedad Diarreica, Infecciosa o febril Aguda										✓		✓		
Trastorno Visual										✓		✓		
Trastorno Respiratorio										✓		✓		
Vomito										✓		✓		
Consumo de medicamentos que afectan organos de los sentidos, Capacidad de reacción, vigila o función neuromuscular										✓		✓		
Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes										✓		✓		
Certifico que la información consignada en esta ficha es veridica, en este momento no padezco ninguna condicion fisica conocida por mi que pueda afectar mi desempeño en la tarea de alto riesgo en la cual estare involucrado.	Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador	
Vo.Bo. HSE/COORDINADOR DE ALTURAS	—		—		—		—						—	

1. Diligencie el registro en el día correspondiente antes del que vaya a realizar tareas de alto riesgo
2. En las casillas de la parte inferior escribe el nombre y diariamente firme
3. Cualquier casilla marcada con S imposibilita al trabajador para realizar la tarea de alto riesgo. Reporte de inmediato al Encargado HSE Y/O COORDINADOR DE ALTURAS

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA

PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CODIGO:	PR-GP-01
VERSION:	4
FECHA DE VIGENCIA	2/01/2025
PAGINA:	1 DE 2

GENERALIDADES

Fecha de diligenciamiento:	04 / 08 / 2025	Hora de apertura:	8:00am	Hora de finalizacion:	6:00p.m	Semana del 4 AL 10 Mes 08 Año 2025	
Nombre del responsable del area:	Leonardo Cuia Gomez	Cargo:	Coord. Técnico	N° personas ejecutoras:	2		
Lugar de desarrollo de la actividad:	Puntos de intervención Leticia Amazonas	Tipo de trabajo:	Alturas				
Descripción y procedimiento de la tarea:	Conexión de señales de alarma cámaras en gabinetes	Altura aproximada a la cual se va desarrollar la actividad:	12mt				

COMPROBACIÓN PREVIAS AL INICIO DE TRABAJO (Coloque "X" en cada casilla donde corresponda)

ITEM	CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
	CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL TRABAJO EN ALTURAS																					
1	¿Se realizó el análisis de trabajo seguro para la actividad (ATS)?	✓			✓			✓						✓								
2	¿Se discuten previamente las condiciones de seguridad para la ejecución de la actividad?	✓			✓			✓						✓								
3	¿Los trabajadores tienen información especifica sobre los riesgos y medidas preventivas?	✓			✓			✓						✓								
4	¿Quién va a ejecutar el trabajo, ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓			✓			✓						✓								
5	¿El personal que participara en la actividad cuenta con un certificado de aptitud médica para trabajo en alturas?	✓			✓			✓						✓								
6	¿El personal que participara en la actividad está capacitado para trabajo en alturas? ¿Se encuentra vigente la certificación?	✓			✓			✓						✓								
7	Se siente en condiciones satisfactorias para realizar la labor?	✓			✓			✓						✓								
8	A consumido sustancias alcoholicas o alucinogenas en las ultimas 24 horas?		✓			✓			✓						✓							
9	¿El trabajador ha verificado el sistema de ascenso / descenso a utilizar (andamio, escalera, silla)?	✓			✓			✓						✓								
10	¿En caso de utilizar escaleras fijas y los andamios, estos se encuentran armados correctamente?	✓			✓			✓						✓								
11	¿El trabajo en altura está asociado con otros trabajos de alto riesgo como trabajos eléctricos, trabajos en caliente, espacio confinado o trabajos especiales que requieran permiso de trabajo o lista de chequeo?		✓			✓			✓						✓							
12	¿El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados? ¿El soporte de la inspeccion de los elementos de proteccion contra caidas se encuentra en fisico?	✓			✓			✓						✓								
13	¿Se dispone de arnés y Eslinga de seguridad en buen estado?	✓			✓			✓						✓								
14	¿Se ha verificado el punto de anclaje antes de utilizar para garantizar su buen funcionamiento?	✓			✓			✓						✓								
15	¿El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse?	✓			✓			✓						✓								
16	¿La línea de vida se encuentra en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador?	✓			✓			✓						✓								
17	¿Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o polisombras, de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas o vehículos ajenos a la labor)?	✓			✓			✓						✓								
18	¿El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores?	✓			✓			✓						✓								
19	¿Existe supervisión directa de los trabajos a realizar?	✓			✓			✓						✓								
20	¿El trabajador se encuentra con su respectiva afiliacion vigente a la seguridad social?	✓			✓			✓						✓								
21	¿Se cuenta con brigada de emergencias, botiquin de primeros auxilios, inmovilizadores y camillas?	✓			✓			✓						✓								
	COORDINADOR DE ALTURAS																					
	RESPONSABLE DEL EJECUTOR																					

Powered by CamScanner

RIESGOS, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS (Coloque X en cada casilla)

RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO			ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS	HERRAMIENTAS DE TRABAJO
CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONTROLES		
Condiciones de seguridad	Accidente de tránsito	Señalizacion del área de trabajo	• Casco con barbuquejo • Gafas de seguridad • Botas de Seguridad • Guantes de seguridad • Ropa de trabajo • Arnés • Eslinga de posicionamiento • Eslinga en Y • Tie Off	• Alicate • Destornillador de pala • Destornillador de estrella
Condiciones de Seguridad	Trabajo en altrias	Uso adecuado de equipos contra caidas		
Riesgo Fisico	Temperatura extrema: Calor	Hidratación		
Otros ¿Cuáles?:		Otros ¿Cuáles?	Otros ¿Cuáles?:	Otros ¿Cuáles?:

DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD SE MANIPULAN SUSTANCIAS QUIMICAS? SI ☐ NO ☒ CUALES? N.A.

POSEEN HOJAS DE SEGURIDAD? N.A ☐

LOS TRABAJADORES CONOCEN LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS? N.A. NO ☐ SI ☐

FIRMAS EMISIÓN Y REVALIDACIONES

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ	EMISOR FIRMA (jefe del área)	LIDER EJECUTOR FIRMA
4/08/2025	8:00am a 6:00pm	Leticia G.	Leonardo
5/08/2025	8:00am a 6:00pm	Leticia G.	Leonardo
6/08/2025	8:00am a 6:00pm	Leticia G.	Leonardo
8/08/2025	8:00am a 6:00pm	Leticia G.	Leonardo

COMO EJECUTOR:
1. HE VERIFICADO EN OBRA CON EL EMISOR LA APLICACIÓN DEL ATS.
2. SE REALIZO LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y LOS DEMAS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARE AL GRUPO EJECUTOR.
3. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.
4. ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

COMO EMISOR:
1. HE VERIFICADO EN OBRA CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL ATS Y LOS DEMAS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO "CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCION DEL MISMO.

OBSERVACIONES:

Ninguna.

Powered by CamScanner

FIRMA DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

ITEM	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO	CURSO EN ALTURAS		EXAMEN MEDICO		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	Jueves	Viernes	Sábado	DOMINGO
				SI	NO	SI	NO							
1	Enrique Rodriguez	18.	Auxiliar operativo	✓		✓		Enriquez	Enriquez	Enriquez	—	Enriqz	—	—
2	Yulen Camacho	1.000.	Auxiliar Operativo	✓		✓		Yulen	Yulen	Yulen	—	Yulen	—	—
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

OBSERVACIONES

Ninguna.

Powered by CamScanner

	FORMATO PARA VALORACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD PARA TAREAS DE ALTO RIESGO	CÓDIGO	FR-OP-11
		VERSIÓN	02
		FECHA DE VIGENCIA	18/05/2020

NOMBRE	Yulen Camacho Gonzalez			CEDULA Nº	1.000.782.551
EDAD	24	CARGO	Auxiliar operativo	TRABAJO	
PROYECTO	0775	PERIODO DEL:	4 AL 9 DE MES Agosto AÑO 2025		

TAREA DE ALTO RIESGO TRABAJOS EN ALTURAS X TEMPERATURA EXTREMA ____
ESPACIO CONFINADO ____

ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
ANTECEDENTES		✓		✓		✓				✓				
Hipertensión arterial no controlada		✓		✓		✓				✓				
Enfermedad Respiratoria (Asma, Bronquitis, Enfisema)		✓		✓		✓				✓				
Daltonismo		✓		✓		✓				✓				
Trastornos Psiquiatricos		✓		✓		✓				✓				
Diabetes o Hipoglicemia no controladas		✓		✓		✓				✓				
Anemia		✓		✓		✓				✓				
Claustrofobia		✓		✓		✓				✓				
Fobia a las Alturas		✓		✓		✓				✓				
Anosmia (Incapacidad para percibir Olores)		✓		✓		✓				✓				
Enfermedad Neurologicas (Convulsiones,vertigo,epilepsia y/o ACV)		✓		✓		✓				✓				
Trastorno cronico de la piel		✓		✓		✓				✓				
Trastorno de salud relacionado con calor (Golpe, sincope, calambres)		✓		✓		✓				✓				
CONDICIÓN DE SALUD ACTUAL														
Toma de Tensión Diaria		✓		✓		✓				✓				
Trastorno Osteomuscular Activo		✓		✓		✓				✓				
Trastorno del equilibrio, Mareo, Vertigo		✓		✓		✓				✓				
Trastorno del sueño		✓		✓		✓				✓				
Trastorno Auditivo		✓		✓		✓				✓				
Enfermedad Diarreica, infecciosa o febril Aguda		✓		✓		✓				✓				
Trastorno Visual		✓		✓		✓				✓				
Trastorno Respiratorio		✓		✓		✓				✓				
Vomito		✓		✓		✓				✓				
Consumo de medicamentos que afectan organos de los sentidos, Capacidad de reacción, vigilia o función neuromuscular		✓		✓		✓				✓				
Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes		✓		✓		✓				✓				
Certifico que la información consignada en esta ficha es veridica, en este momento no padezco ninguna condición física conocida por mi que pueda afectar mi desempeño en la tarea de alto riesgo en la cual estare involucrado.	Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador	
Ve.Bo. HSE/COORDINADOR DE ALTURAS														

1. Diligencie el registro en el dia correspondiente cada vez que vaya a realizar tareas de alto riesgo.
2. En las casillas de la parte inferior escriba el nombre y diligentemente firme.
3. Cualquier casilla marcada con S imposibilita al trabajador para realizar la tarea de alto riesgo. Reporte de inmediato al Encargado HSE Y/O COORDINADOR DE ALTURAS

OBSERVACIONES:
Ninguna.

Powered by CamScanner

	FORMATO PARA VALORACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD PARA TAREAS DE ALTO RIESGO	CÓDIGO	FR-GP-11
		VERSIÓN	02
		FECHA DE VIGENCIA	18/05/2020

NOMBRE	Enrique Rodriguez			CEDULA N°	18.224.295
EDAD	51	CARGO	Auxiliar operativo	TRABAJO	
PROYECTO		PERIODO DEL:	4 AL 9 DE MES Agosto AÑO 2025		
TAREA DE ALTO RIESGO	TRABAJOS EN ALTURAS		X	TEMPERATURA EXTREMA	
	ESPACIO CONFINADO				

ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
ANTECEDENTES														
Hipertensión arterial no controlada		✓		✓		✓				✓				
Enfermedad Respiratoria (Asma, Bronquitis, Enfisema)		✓		✓		✓				✓				
Daltonismo		✓		✓		✓				✓				
Trastornos Psiquiatricos		✓		✓		✓				✓				
Diabetes o Hipoglicemia no controladas		✓		✓		✓				✓				
Anemia		✓		✓		✓				✓				
Claustrofobia		✓		✓		✓				✓				
Fobia a las Alturas		✓		✓		✓				✓				
Anosmia (Incapacidad para percibir Olores)		✓		✓		✓				✓				
Enfermedad Neurologicas (Convulsiones,vertigo,epilepsia y/o ACVs)		✓		✓		✓				✓				
Trastorno cronico de la piel		✓		✓		✓				✓				
Trastorno de salud relacionado con calor (Golpe, sincope, calambres)		✓		✓		✓				✓				
CONDICIÓN DE SALUD ACTUAL														
Toma de Tensión Diaria		✓		✓		✓				✓				
Trastorno Osteomuscular Activo		✓		✓		✓				✓				
Trastorno del equilibrio, Mareo, Vertigo		✓		✓		✓				✓				
Trastorno del sueño		✓		✓		✓				✓				
Trastorno Auditivo		✓		✓		✓				✓				
Enfermedad Diarreica, infecciosa o febril Aguda		✓		✓		✓				✓				
Trastorno Visual		✓		✓		✓				✓				
Trastorno Respiratorio		✓		✓		✓				✓				
Vomito		✓		✓		✓				✓				
Consumo de medicamentos que afectan organos de los sentidos, Capacidad de reaccion, vigilia o funcion neuromuscular		✓		✓		✓				✓				
Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes		✓		✓		✓				✓				
Certifico que la información consignada en esta ficha es verídica, en este momento no padezco ninguna condicion física conocida por mi que pueda afectar mi desempeño en la tarea de alto riesgo en la cual estare involucrado.	Firma Trabajador Enrique		Firma Trabajador Enrique		Firma Trabajador Enrique		Firma Trabajador		Firma Trabajador Enrique		Firma Trabajador		Firma Trabajador	

1. Diligencie el registro en el dia correspondiente cada vez que vaya a realizar tareas de alto riesgo.
2. En las casillas de la parte inferior escriba el nombre y diariamente firme.
3. Cualquier casilla marcada con S imposibilita al trabajador para realizar la tarea de alto riesgo. Reporte de inmediato al Encargado HSE Y/O COORDINADOR DE ALTURAS

Vo.Bo. HSE/COORDINADOR DE ALTURAS	Firma	Firma	Firma	—	Firma	—	—

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGÍA

PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CODIGO:	FR-GF-01
VERSIÓN:	4
FECHA DE VIGENCIA	2/01/2025
PAGINA:	1 DE 2

GENERALIDADES

Fecha de diligenciamiento:	11 08 2025	Hora de apertura:	8:00am	Hora de finalización:	6:00pm
Semana del: 11 AL 17 Mes: 08 Año: 2025					
Nombre del responsable del area:	Leonardo Elvio Gómez	Cargo:	Coordinador técnico	N° personas ejecutoras:	2
Lugar de desarrollo de la actividad:	Puntos de intervención - Letico	Tipo de trabajo:	Alturas		
Descripción y procedimiento de la tarea:	Conexión de señales de alarmas de cámaras en gabinetes	Altura aproximada a la cual se va desarrollar la actividad:	12mt		

COMPROBACIÓN PREVIAS AL INICIO DE TRABAJO (Coloque "X" en cada casilla donde corresponda)

ITEM	CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
	CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL TRABAJO EN ALTURAS																					
1	Se realizó el análisis de trabajo seguro para la actividad (ATS)?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Se discutieron previamente las condiciones de seguridad para la ejecución de la actividad?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Los trabajadores tienen información específica sobre los riesgos y medidas preventivas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Quien va a ejecutar el trabajo, ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	El personal que participara en la actividad cuenta con un certificado de aptitud médica para trabajo en alturas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	El personal que participara en la actividad está capacitado para trabajo en alturas? ¿Se encuentra vigente la certificación?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Se cuenta en condiciones satisfactorias para realizar la labor?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	A consumido sustancias alcohólicas o alucinogenas en las últimas 24 horas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
9	El trabajador ha verificado el sistema de ascenso / descenso a utilizar (andamio, escalera, silla)?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	En caso de utilizar escaleras fijas y los andamios, estos se encuentran armados correctamente?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	El trabajo en altura está asociado con otros trabajos de alto riesgo como trabajos eléctricos, trabajos en caliente, espacio confinado o trabajos especiales que requieran permiso de trabajo o lista de chequeo?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
12	El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados? ¿El soporte de la inspección de los elementos de protección contra caídas se encuentra en físico?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Se dispone de arnés y Eslinga de seguridad en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Se ha verificado el punto de anclaje antes de utilizar para garantizar su buen funcionamiento?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
16	La línea de vida se encuentra en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
17	Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o polisombras, de tal manera que se evite, aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas o vehículos ajenos a la labor)?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18	El trabajo en alturas mínimo se van a realizar dos trabajadores o ejecutores?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
19	Existe supervisión directa de los trabajos a realizar?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
20	El trabajador se encuentra con su respectiva afiliación vigente a la seguridad social?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
21	Se cuenta con botiquín de emergencias, trabajos de primeros auxilios, inmovilizadores y camillas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	COORDINADOR DE ALTURAS	Leo			Leo			Leo			Leo			Leo			Leo			Leo		
	RESPONSABLE DEL EJECUTOR	Leonardo			Leonardo			Leonardo			Leonardo			Leonardo			Leonardo			Leonardo		

Powered by CamScanner

RIESGOS, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS (Coloque X en cada casilla)

RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO			ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS	HERRAMIENTAS DE TRABAJO
CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONTROLES		
Condiciones de seguridad	Accidente de tránsito	Señalizacion del área de trabajo	• Casco con barbuquejo • Gafas de seguridad • Botas de seguridad • Guantes de seguridad • Ropa de trabajo • Arnés • Eslinga de posicionamiento • Eslinga en Y • Tie Off	• Alicate • Destornillador de pala • Destornillador de estrella
Condiciones de Seguridad	Trabajo en altvras	Uso adecuado de equipos contra caidas		
Riesgo Físico	Temperatura extrema: Calor	Hidratación		
Otros ¿Cuáles?		Otros ¿Cuáles?	Otros ¿Cuáles?:	Otros ¿Cuáles?:

¿SUMINISTRO A EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA SUSTANCIAS QUÍMICAS?	SI	NO	CUALES?	POSEEN HOJAS DE SEGURIDAD?	LOS TRABAJADORES CONOCEN LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS?
		X	N.A.	N.A	N.A. NO SI

FIRMAS EMISIÓN Y REVALIDACIONES

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ	EMISOR FIRMA (solo del area)	LIDER EJECUTOR FIRMA	COMO EJECUTOR: 1. HE VERIFICADO EN OBRA CON EL EMISOR LA APLICACIÓN DEL ATS 2. SE REALIZO LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARE AL GRUPO EJECUTOR 3. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO A UTILIZAR 4. ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES NO INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE.*
11/08/2025	8:00am a 6:00pm	Leticia G.	Leonardo	
12/08/2025	8:00am a 6:00pm	Leticia G.	Leonardo	
13/08/2025	8:00am a 6:00pm	Leticia G.	Leonardo	
14/08/2025	8:00am a 6:00pm	Leticia G.	Leonardo	
15/08/2025	8:00am a 6:00pm	Leticia G.	Leonardo	COMO EMISOR: 1. HE VERIFICADO EN OBRA CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL ATS Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO
16/08/2025	8:00am a 6:00pm	Leticia G.	Leonardo	
17/08/2025	8:00pm a 6:00pm	Leticia G.	Leonardo	

OBSERVACIONES:

Ninguna!

Powered by CamScanner

· Enrique Rodriguez	18.884.895	Auxiliar operativo	✓		✓		Enriquez	Enrique	Enriquez	Enrique	Enrique	Enrique
· Yolen Camacho	1.000.987.551	Auxiliar operativo	✓		✓		Yotuela	Yotuela	Yotuela	Yotuela	Yotuela	Yotuela
·												
·												
·												
·												
·												
·												
·												
·												

Ninguna. —

Powered by CamScanner

	FORMATO PARA VALORACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD PARA TAREAS DE ALTO RIESGO	CÓDIGO	FR-OP-11
		VERSIÓN	03
		FECHA DE VIGENCIA	1/07/2025

NOMBRE	Enrique Rodriguez			CEDULA N°	18 284 295		
EDAD	51	CARGO	Auxiliar operativo	TRABAJO			
PROYECTO	00775	PERIODO DEL:	11 AL 17 DE MES 08	AÑO	2025		
TAREA DE ALTO RIESGO : TRABAJOS EN ALTURAS		X	TEMPERATURA EXTREMA				
ESPACIO CONFINADO							

ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
ANTECEDENTES		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hipertensión arterial no controlada		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Enfermedad Respiratoria (Asma, Bronquitis, Enfisema)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Daltonismo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastornos Psiquiatricos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Diabetes o Hipoglicemia no controladas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Anemia		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Claustrofobia		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Fobia a las Alturas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Anosmia (Incapacidad para percibir Olores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Enfermedad Neurologicas (Convulsiones,vertigo,epilepsia y/o ACV)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastorno cronico de la piel		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Trastorno de salud relacionado con calor (Golpe, sincope, calambres)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
CONDICIÓN DE SALUD ACTUAL														
Toma de Tensión Diaria		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastorno Osteomuscular Activo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastorno del equilibrio, Mareo, Vertigo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastorno del sueño		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastorno Auditivo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Enfermedad Diarreica, Infecciosa o febril Aguda		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastorno Visual		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastorno Respiratorio		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Vomito		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Consumo de medicamentos que afectan organos de los sentidos, Capacidad de reacción, vigilia o función neuromuscular		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Certifico que la información consignada en esta ficha es veridica, en este momento no padezco ninguna condicion fisica conocida por mi que pueda afectar mi desempeño en la tarea de alto riesgo en la cual estare involucrado.	Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador	
Vo.Bo. HSE/COORDINADOR DE ALTURAS														

1. Diligencie el registro en el dia correspondiente cada vez que vaya a realizar tareas de alto riesgo.
2. En las casillas de la parte inferior escriba el nombre y diariamente firme
3. Cualquier casilla marcada con S imposibilita al trabajador para realizar la tarea de alto riesgo. Reporte de inmediato al Encargado HSE Y/O COORDINADOR DE ALTURAS

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	FORMATO PARA VALORACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD PARA TAREAS DE ALTO RIESGO	CÓDIGO	FR-GP-11
		VERSIÓN	03
		FECHA DE VIGENCIA	1/07/2025

NOMBRE	Yelen Carrascho Gonzalez			CEDULA N°	1000 782 551
EDAD	24	CARGO	Auxiliar operativo	TRABAJO	
PROYECTO	0773	PERIODO DEL:	11 AL 17 DE	MES 08	AÑO 2025

TAREA DE ALTO RIESGO / TRABAJOS EN ALTURAS X — TEMPERATURA EXTREMA ____

ESPACIO CONFINADO ____

ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
ANTECEDENTES		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hipertensión arterial no controlada		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Enfermedad Respiratoria (Asma, Bronquitis, Enfisema)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Daltonismo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastornos Psiquiatricos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Diabetes o Hipoglicemia no controladas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Anemia		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Claustrofobia		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Fobia a las Alturas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Anosmia (incapacidad para percibir Olores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Enfermedad Neurologicas (Convulsiones,vertigo,epilepsia y/o ACV)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastorno cronico de la piel		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastorno de salud relacionado con calor (Golpe, sincope, calambres)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
CONDICIÓN DE SALUD ACTUAL														
Toma de Tensión Diaria		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastorno Osteomuscular Activo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastorno del equilibrio, Mareo, Vertigo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastorno del sueño		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastorno Auditivo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Enfermedad Diarreica, infecciosa o febril Aguda		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastorno Visual		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Trastorno Respiratorio		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Vomito		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Consumo de medicamentos que afectan organos de los sentidos, Capacidad de reacción, vigilia o funcion neuromuscular		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Certifico que la información consignada en esta ficha es veridica, en este momento no padezco ninguna condicion fisica conocida por mi que pueda afectar mi desempeño en la tarea de alto riesgo en la cual estare involucrado.	Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador		Firma Trabajador	

1. Diligencie el registro en el dia correspondiente cada vez que vaya a realizar tareas de alto riesgo.
2. En las casillas de la parte inferior escriba el nombre y diariamente firme.
3. Cualquier casilla marcada con S imposibilita al trabajador para realizar la tarea de alto riesgo. Reporte de inmediato al Encargado HSE Y/O COORDINADOR DE ALTURAS

Vo.Bo. HSE/COORDINADOR DE ALTURAS							

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Anexo 4

Inspecciones realizadas.

DE TECNOLOGÍA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO CONTRA CAÍDAS

CÓDIGO	FR-GP-02
VERSIÓN	04
FECHA DE VIGENCIA	02/01/2025
PAGINA	1 DE 1

CUMPLE: C | NO CUMPLE: NC | NO APLICA: NA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: Desde: 1/08/2025 Hasta: 2/08/2025

INSPECCIÓN — **EQUIPOS CONTRA CAIDAS**

ID ARNES: 34664 | ID ESLINGA: 40426 SE:35 | ID RECTRACTIL: | ID LINEA DE VIDA: | ID ANCLAJE:

ELEMENTO	PARTE	CHEQUEO	DIAS DE LA SEMANA 1	2	3	4	5	6	7	OBSERVACIONES
Arnés	Correas o restas	Remiendos / añadidos					C	C		
		Rasgaduras, abrasiones, moho, quemaduras o decoloración					C	C		
		Fibras rasgadas, cortadas o rotas					C	C		
		Costuras incompletas (cortadas o tiradas)					C	C		
		Manchas de pintura, aceite o químicos					C	C		
	Ganchos, argollas y hebillas	Sin fisuras / deformaciones, perforados, salpicaduras de soldadura o materiales incandescentes,					C	C		
		Libres de bordes cortantes, asperezas					C	C		
	Partes plásticas	Rotas, quemadas, agrietadas, decoloradas					C	C		
Eslinga de posicionamiento	Cuerda o reata	Fibras rasgadas, cortadas o rotas					C	C		
		La unión entre el gancho y la eslinga está intacta (sin afectación de ningún ramal, o rotura de					C	C		
	Guardacabo	Sin deformaciones, grietas					C	C		
		En su lugar?					C	C		
	Ganchos	Operando normalmente? (Abre y cierra)					C	C		
		Doblados, salpicados con soldadura o materiales incandescentes o corrosión					C	C		
Eslinga con absorbedor de choque	Correas o restas	Remiendos / añadidos					C	C		
		Rasgaduras, abrasiones, moho, quemaduras o decoloración					C	C		
		Fibras rasgadas, cortadas o rotas					C	C		
		Costuras incompletas (cortadas o tiradas)					C	C		
		Manchas de pintura, aceite o químicos					C	C		
	Argollas y hebillas	Sin fisuras / deformaciones, perforados, salpicaduras de soldadura o materiales incandescentes,					C	C		
		Libres de bordes cortantes, asperezas					C	C		
	Ganchos	Operando normalmente? (Abre y cierra)					C	C		
		Doblados, salpicados con soldadura o materiales incandescentes o corrosión					C	C		
	Paquete absorbedor de energía	Roturas y salida de su contenido					C	C		
		Las uniones con la eslinga y el gancho deben estar intactas, en el caso de eslingas tipo mariposa, el indicador de impacto está irritado					C	C		
Línea de vida (horizontales y verticales)	Cables o cuerda	El diámetro es de 3/8"								
		Cortes, hilos rotos, abrasión, aplastamientos								
		El ensamble es correcto? (grapas, desarrollo, ubicación)								
	Deslizador / Arrestador	Se desplaza libremente								
		Doblado, deformado, gastado, bordes cortantes								
	Puntos de anclaje	Resisten 5000 lb/persona conectada (*no más de un trabajador por punto)								
		Todos sus accesorios (anillos, argollas, etc.) resisten 3600 lb								
		Todos sus accesorios están en buen estado								
		Está certificado								
Dispositivos retráctiles	Conector al arnés (gancho de seguridad)	Sin fisuras / deformaciones, perforados, salpicaduras de soldadura o materiales incandescentes,								
		Libres de bordes cortantes, asperezas								
	Cinta de poliester	Remiendos / añadidos								
		Rasgaduras, abrasiones, moho, quemaduras o decoloración								
		Fibras rasgadas, cortadas o rotas								
		Costuras incompletas (cortadas o tiradas)								
		Manchas de pintura, aceite o químicos								
	Carcasa	Grietas, daños en general								
	Conector al cable y/o anclaje	Sin fisuras / deformaciones, perforados, salpicaduras de soldadura o materiales incandescentes,								
		Libres de bordes cortantes, asperezas								
Todos los equipos	Seguridad del equipo	Ha detenido caídas								
		Se revisó después de la caída								
	Etiquetas del equipo	Cumple con la ANSI Z 359.1								
		La información es legible								
VoBo Diario de quien inspecciona los equipos			—	—	—	—	Leticia	Leticia	—	

QUIEN INSPECCIONA

NOMBRE	Leticia González	CARGO	Inspector de SST

FIRMA Leticia G.

CC 41.056.663

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA	**INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO CONTRA CAÍDAS**											CÓDIGO						FR-GP-02	
												VERSIÓN						04	
												FECHA DE VIGENCIA						02/01/2025	
												PAGINA						1 DE 1	
CUMPLE: C	**NO CUMPLE:** NC		**NO APLICA:** NA				**FECHA DE LA INSPECCIÓN**	**Desde:**	4	08	2025	**Hasta:**	9/08/2025						
INSPECCIÓN							**EQUIPOS CONTRA CAIDAS**												
ID ARNES: 34664	**ID ESLINGA:** 40426 SR135		**ID RECTRACTIL:**				**ID LINEA DE VIDA:**											**ID ANCLAJE:**	
ELEMENTO	**PARTE**	**CHEQUEO**					**DIAS DE LA SEMANA**											**OBSERVACIONES**	
							1	2	3	4	5	6	7						
Arnés	Correas o reatas	Remiendos / añadidos					C	C	C		C								
		Rasgaduras, abrasiones, moho, quemaduras o decoloración					C	C	C		C								
		Fibras rasgadas, cortadas o rotas					C	C	C		C								
		Costuras incompletas (cortadas o tiradas)					C	C	C		C								
		Manchas de pintura, aceite o químicos					C	C	C		C								
	Ganchos, argollas y hebillas	Sin fisuras / deformaciones, perforados, salpicaduras de soldadura o materiales incandescentes					C	C	C		C								
		Libres de bordes cortantes, asperezas					C	C	C		C								
	Partes plásticas	Rotas, quemadas, agrietadas, decoloradas					C	C	C		C								
Eslinga de posicionamiento	Cuerda o reata	Fibras rasgadas, cortadas o rotas					C	C	C		C								
		La unión entre el gancho y la eslinga está intacta (sin afectación de ningún ramal, o rotura de					C	C	C		C								
	Guardacabo	Sin deformaciones, grietas					C	C	C		C								
		En su lugar?					C	C	C		C								
	Ganchos	Operando normalmente? (Abre y cierra)					C	C	C		C								
		Doblados, salpicados con soldadura o materiales incandescentes o corrosión					C	C	C		C								
Eslinga con absorbedor de choque	Correas o reatas	Remiendos / añadidos					C	C	C		C								
		Rasgaduras, abrasiones, moho, quemaduras o decoloración					C	C	C		C								
		Fibras rasgadas, cortadas o rotas					C	C	C		C								
		Costuras incompletas (cortadas o tiradas)					C	C	C		C								
		Manchas de pintura, aceite o químicos					C	C	C		C								
	Argollas y hebillas	Sin fisuras / deformaciones, perforados, salpicaduras de soldadura o materiales incandescentes					C	C	C		C								
		Libres de bordes cortantes, asperezas					C	C	C		C								
	Ganchos	Operando normalmente? (Abre y cierra)					C	C	C		C								
		Doblados, salpicados con soldadura o materiales incandescentes o corrosión					C	C	C		C								
	Paquete absorbedor de energía	Roturas y salida de su contenido					C	C	C		C								
		Las uniones con la eslinga y el gancho deben estar intactas, en el caso de eslingas tipo resortado, el indicador de impacto está intacto					C	C	C		C								
Línea de vida (horizontales y verticales)	Cables o cuerda	El diámetro es de 3/8"																	
		Cortes, hilos rotos, abrasión, aplastamientos																	
		El ensamble es correcto? (grapas, distancia, ubicación)																	
	Deslizador / Arrestador	Se desplaza libremente																	
		Doblado, deformado, ajustado, bordes cortantes																	
	Puntos de anclaje	Resisten 5000 lb/persona conectada (*No más de un trabajador por punto)																	
		Todos sus accesorios (anillos, argollas, etc.) resisten 3500 lb																	
		Todos sus accesorios están en buen estado																	
		Está certificado																	
Dispositivos retráctiles	Conector al arnés (gancho de seguridad)	Sin fisuras / deformaciones, perforados, salpicaduras de soldadura o materiales incandescentes																	
		Libres de bordes cortantes, asperezas																	
	Cinta de poliester	Remiendos / añadidos																	
		Rasgaduras, abrasiones, moho, quemaduras o decoloración																	
		Fibras rasgadas, cortadas o rotas																	
		Costuras incompletas (cortadas o tiradas)																	
		Manchas de pintura, aceite o químicos																	
	Carcaza	Grietas, daños en general																	
	Conector al cable y/o anclaje	Sin fisuras / deformaciones, perforados, salpicaduras de soldadura o materiales incandescentes																	
		Libres de bordes cortantes, asperezas																	
Todos los equipos	Seguridad del equipo	Ha detenido caídas																	
		Se revisó después de la caída																	
	Etiquetas del equipo	Cumple con la ANSI Z 359.1																	
		La información es legible																	
VoBo Diario de quien inspecciona los equipos							Leticia	Leticia	Leticia	—	Leticia	—	—						

QUIEN INSPECCIONA

NOMBRE	Leticia Gonzalez Paternina	**CARGO**	Inspectora de SST

FIRMA: Leticia G.

CC 41.056.663

Powered by CamScanner

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO CONTRA CAÍDAS

CÓDIGO	FR-OP-02
VERSIÓN	04
FECHA DE VIGENCIA	02/01/2025
PAGINA	1 DE 1

CUMPLE: C | **NO CUMPLE:** NC | **NO APLICA:** NA | **FECHA DE LA INSPECCIÓN** Desde: 11/08/2025 Hasta: 17/08/2025

INSPECCIÓN — **EQUIPOS CONTRA CAIDAS**

ID ARNES: 34664 | **ID ESLINGA:** 40426 SR:35 | **ID RECTRACTIL:** | **ID LINEA DE VIDA:** | **ID ANCLAJE:**

ELEMENTO	PARTE	CHEQUEO	1	2	3	4	5	6	7	OBSERVACIONES
Arnés	Correas o reatas	Remiendos / añadidos	C	C	C	C	C	C	C	
		Rasgaduras, abrasiones, moho, quemaduras o decoloración	C	C	C	C	C	C	C	
		Fibras rasgadas, cortadas o rotas	C	C	C	C	C	C	C	
		Costuras incompletas (cortadas o tiradas)	C	C	C	C	C	C	C	
		Manchas de pintura, aceite o químicos	C	C	C	C	C	C	C	
	Ganchos, argollas y hebillas	Sin fisuras / deformaciones, perforados, salpicaduras de soldadura o materiales incandiecentes	C	C	C	C	C	C	C	
		Libres de bordes cortantes, asperezas	C	C	C	C	C	C	C	
	Partes plásticas	Rotas, quemadas, agrietadas, decoloradas	C	C	C	C	C	C	C	
Eslinga de posicionamiento	Cuerda o reata	Fibras rasgadas, cortadas o rotas	C	C	C	C	C	C	C	
		La unión entre el gancho y la eslinga está intacta (sin afectación de ningún ramal, o rotura de	C	C	C	C	C	C	C	
	Guardacabo	Sin deformaciones, grietas	C	C	C	C	C	C	C	
		En su lugar?	C	C	C	C	C	C	C	
	Ganchos	Operando normalmente? (Abre y cierra)	C	C	C	C	C	C	C	
		Doblados, salpicados con soldadura o materiales incandescentes o corrosión	C	C	C	C	C	C	C	
Eslinga con absorbedor de choque	Correas o reatas	Remiendos / añadidos	C	C	C	C	C	C	C	
		Rasgaduras, abrasiones, moho, quemaduras o decoloración	C	C	C	C	C	C	C	
		Fibras rasgadas, cortadas o rotas	C	C	C	C	C	C	C	
		Costuras incompletas (cortadas o tiradas)	C	C	C	C	C	C	C	
		Manchas de pintura, aceite o químicos	C	C	C	C	C	C	C	
	Argollas y hebillas	Sin fisuras / deformaciones, perforados, salpicaduras de soldadura o materiales incandiecentes	C	C	C	C	C	C	C	
		Libres de bordes cortantes, asperezas	C	C	C	C	C	C	C	
	Ganchos	Operando normalmente? (Abre y cierra)	C	C	C	C	C	C	C	
		Doblados, salpicados con soldadura o materiales incandescentes o corrosión	C	C	C	C	C	C	C	
	Paquete absorbedor de energía	Roturas y salida de su contenido	C	C	C	C	C	C	C	
		Las uniones con la eslinga y el gancho deben estar intactas, en el caso de eslingas tipo reportado, el indicador de impacto está intacto	C				C	C		
Líneas de vida (horizontales y verticales)	Cables o cuerda	El diámetro es de 3/8"								
		Cortes, hilos rotos, abrasión, aplastamientos								
		El ensamble es correcto? (grapas, distancias, ubicación)								
	Deslizador / Arrestador	Se desplaza libremente								
		Doblado, deformado, gastado, bordes cortantes								
	Puntos de anclaje	Resisten 5000 lb/persona conectada (No más de un trabajador por punto)								
		Todos sus accesorios (anillos, argollas, etc.) resisten 3600 lb								
		Todos sus accesorios están en buen estado								
		Está certificado								
Dispositivos retráctiles	Conector al arnés (gancho de seguridad)	Sin fisuras / deformaciones, perforados, salpicaduras de soldadura o materiales incandiecentes								
		Libres de bordes cortantes, asperezas								
	Cinta de poliester	Remiendos / añadidos								
		Rasgaduras, abrasiones, moho, quemaduras o decoloración								
		Fibras rasgadas, cortadas o rotas								
		Costuras incompletas (cortadas o tiradas)								
		Manchas de pintura, aceite o químicos								
	Carcaza	Grietas, daños en general								
	Conector al cable y/o anclaje	Sin fisuras / deformaciones, perforados, salpicaduras de soldadura o materiales incandiecentes								
		Libres de bordes cortantes, asperezas								
Todos los equipos	Seguridad del equipo	Ha detenido caídas								
		Se revisó después de la caída								
	Etiquetas del equipo	Cumple con la ANSI Z 359.1								
		La información es legible								
VoBo Diario de quien inspecciona los equipos							Leticia	Leticia		

QUIEN INSPECCIONA

NOMBRE	leticia González	CARGO	Inspector de SST

FIRMA: Leticia G.

CC 41.056.663

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA	**INSPECCION DE BOTIQUIN Y CAMILLA**	**CODIGO:**	**FR-OP-14**
		VERSION:	**4**
		FECHA DE VIGENCIA	**2/01/2025**
		PAGINA:	**1 DE 1**

FECHA DE INSPECCIÓN: AGOSTO 2025 **RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:** Leticia Gonzalez **CARGO:** Inspector SST

UBICACIÓN: CCM

CONDICIONES GENERALES DEL BOTIQUÍN

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El botiquín está señalizado?	SI		NO	✓
2. ¿El acceso al botiquín está libre de obstáculos?	SI	✓	NO	
3. ¿El botiquín se encuentra en buen estado de higiene?	SI	✓	NO	
4.Todos los elementos del botiquín estan en buen estado (sin vencer)	SI	✓	NO	
5. ¿Los envases, cajas y estuches de los productos del botiquín están limpios y en buen estado?	SI	✓	NO	
6. ¿Está publicada la lista de números telefónicos de emergencia?	SI	✓	NO	

CONTENIDO DEL BOTIQUÍN

Marque según criterio: C= Cumple NC= No Cumple **NA= No aplica**

C: la condición encontrada cumple con los parámetros establecidos en los procedimiento

NC: No se encuentra el elemento requerido, se debe pasar observaciones

NO APLICA " NA" : El parámetro evaluado no aplica teniendo en cuenta el criterio de evaluación.

ELEMENTOS	CANTIDAD	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Apósitos 0 Gasas estériles	20 paquetes	✓			
Esparadrapo	1 unidad	✓			
Micropore	1 unidad	✓			
Parches oculares (unidad)	6 unidades	✓			
Venditas (curitas)	20 unidades	✓			
Baja lenguas	1 paquetex20	✓			
Guantes de látex	1 caja x 100	✓			
Vendaje elástico; para extremidades superiores	3 unidades	✓			
Vendaje elàstico para extremidades inferiores	3 unidades	✓			
Jabón quirúrgico	1 unidad		✓		
Solución Salina o Agua estéril al 0.9 % de 500 ml.	4 unidades	✓			
Alcohol	1 unidad	✓			
Termómetro digital	1 unidad	✓			
Tijeras (Para otra de trauma)	1 unidad	✓			
Linterna con bombillo y pilas de repuesto	1 unidad	✓			
Inmovilizador cervical multi talla	1 unidad	✓			
Kit de inmovilizadores en carton plass	1 unidad		✓		
Yodopavidona Solución	1 unidad	✓			
Yodopavidona Espuma	1 unidad	✓			
Compresas absorbentes	4 unidades	✓			
Sulfa plata	1 unidad	✓			
Vendaje triangular	4 unidades	✓			
Aplicadores	5 paquetes x20	✓			
Bolsa roja	1 unidad	✓			
Bolsa verde	1 unidad			✓	
Tapabocas (en empaque individual).	5 unidades	✓			
Dispositivo de barrera	1 unidad			✓	
Estacion lava ojos de emergencia	1 unidad			✓	

INSPECCION DE LA CAMILLA

Aspectos a Inspeccionar	C	NC	NA	Observaciones
Instalacion (sitio de ubicación)	✓			
Señalizacion	✓			
Estado de la camilla	✓			
Correas de seguridad	✓			
Sujetadores para cargue	✓			

Leticia G.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE ÁREAS LOCATIVAS	CODIGO	FR-OP-20
		VERSION	3
		FECHA DE VIGENCIA	2/01/2025
		PAGINA	1 DE 1

Fecha de inspección: 12/08/2025 **Nombre de quien realiza la inspección** Leticia González

ASPECTOS	CRITERIOS	ÁREAS A EVALUAR																					
		Otra			Administrativa			Gerencia			Ecología 1			Ecología 2			Otra					
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A			
SUPERFICIES DE TRABAJO: PISOS	Se evidencian derrames, obstáculos y/o desniveles		X																			
PUERTAS, VENTANAS, TECHOS	Se encuentran en buen estado y son adecuadas	X																				
VIAS DE ACCESO	Se encuentran despejadas, sin obstáculos, cuentan con demarcación, tiene adecuadas dimensiones, estan iluminadas	X																				
ILUMINACIÓN	Se realizan mantenimiento a las luminarias y se encuentran bien ubicadas	X																				
SISTEMA DE VENTILACIÓN	Se encuentra en buen estado, bien ubicado y se le realiza mantenimiento	X																				
RUIDO	El ruido presente en el área le incomoda y dificultad la realización de su labor			X																		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Se encuentran los cables en buen estado, estan señalizados, identificados los circuitos, estan entubadas, tomas en buen estado, en las multitomas no hay sobrecarga, cuenta con lines a tierra	X																				
PRODUCTOS QUÍMICOS	Estan etiquetados, en el lugar donde estan los productos químicos se cuentan con las hojas de datos de seguridad MSDS, esta publicada la matriz de compatibilidad, estan correctamente almacenados			X																		
MANEJO DE DESECHOS	Se esta realizando la separación de acuerdo a la clasificación de residuos, se evita acumular desechos, se eliminan correctamente	X																				
RECIPIENTES	Todos los objetos (fijos o portátiles) para ubicar materiales como cajones, cajas, barriles, tarros, canecas, dispensadores, se encuentran en buen estado			X																		
SEÑALIZACIÓN DEL RIESGO	La señalización es la adecuada, la cantidad es suficiente y es eficaz.	X																				
EQUIPO CONTRA INCENDIO	Se encuentran libres de obstáculos, estan en buen estado, se les realiza mantenimiento, estan señalizados	X																				
CANALES DE DESAGÜE, CUBIERTAS, TECHOS	Están limpios y en buen estado	X																				
FOCOS DE VECTORES INSECTOS Y SERPIENTES	Hay presencia de vectores, (insectos, zarigüeya, cucarachas, roedores, murciélagos, perros, gatos y zarigüeyas)		X																			
ESTADO Y CONDICIÓN DE LAS ESCALERAS	Las escaleras cuentan con antideslizante en buen estado, tienen pasamanos y estan asegurados, no se evidencia presencia de superficie resbalosa (agua u otra sustancia), estan señalizadas	X																				

Observaciones:

Se realiza inspección el CCM de la policía.

FIRMA: Leticia G. **CARGO:** Inspector de SST

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y DOTACIÓN	CODIGO:	FR-OP-16
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	20/05/2020
		PAGINA:	1 DE 1

1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓			
1.2	Esta en buen estado el tafilite o araña	✓			
1.3	Es adecuado para el riesgo	✓			
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓			
2.2	Esta en buen estado la suela	✓			
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓			
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Esta en buen estado el Material	✓			
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓			
3.3	Presenta deterioro o desgaste excesivo		✓		
4	BARBUQUEJO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
4.1	Deformaciones (dobladuras, etc.)		✓		
4.2	Composicion en buen estado	✓			
4.3	Buen funcionamiento	✓			
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓		
5.2	Desgaste, deformación o rayadura de lentes		✓		
5.3	Cuenta con cordon de seguridad		✓		
5.4	Montura partida o vencida		✓		
5.5	Son Adecuados para el riesgo	✓			
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones			✓	
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto			✓	
6.3	Adecuado para el riesgo			✓	
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
7.1	Aseo e Higiene	✓			
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓		
7.3	Esta en buen estado el Material	✓			
8	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
8.1	Aseo e Higiene			✓	
8.2	Adecuado para el riesgo			✓	
8.3	Esta en buen estado el Material			✓	
9	OTRO/CUAL:	SI	NO	NA	OBSERVACIONES

CRITERIOS DE LA INSPECCION: MARQUE SI: (Cuando cumple con el item total sin novedad), NO (Cuando no cumple con el item o presenta alguna novedad y dejarla en obseravaciones del item evaluado) y NA: NO APLICA (cuando no se deba evaluar ese item)

NOMBRE DE QUIEN HACE LA INSPECCION:	Leticia Gonzalez	CARGO: Inspector de SST	FIRMA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Agleidy Botero	CARGO: Auiliar operativo	FIRMA:
FECHA DE INSPECCION:	14/08/2025		

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y DOTACIÓN	CODIGO:	FR-OP-16
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	20/05/2020
		PAGINA:	1 DE 1

1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓			
1.2	Esta en buen estado el tafilite o araña	✓			
1.3	Es adecuado para el riesgo	✓			
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓			
2.2	Esta en buen estado la suela	✓			
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓			
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Esta en buen estado el Material	✓			
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓			
3.3	Presenta deterioro o desgaste excesivo		✓		
4	BARBUQUEJO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
4.1	Deformaciones (dobladuras, etc.)		✓		
4.2	Composicion en buen estado	✓			
4.3	Buen funcionamiento	✓			
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓		
5.2	Desgaste, deformación o rayadura de lentes		✓		
5.3	Cuenta con cordon de segundad		✓		
5.4	Montura partida o vencida		✓		
5.5	Son Adecuados para el riesgo	✓			
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones			✓	
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto			✓	
6.3	Adecuado para el riesgo			✓	
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
7.1	Aseo e Higiene	✓			
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓		
7.3	Esta en buen estado el Material	✓			
8	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
8.1	Aseo e Higiene			✓	
8.2	Adecuado para el riesgo			✓	
8.3	Esta en buen estado el Material			✓	
9	OTRO/CUAL:	SI	NO	NA	OBSERVACIONES

CRITERIOS DE LA INSPECCION: MARQUE SI (Cuando cumple con el item total sin novedad), NO (Cuando no cumple con el item o presenta alguna novedad y dejarla en obseravaciones del item evaluado) y NA: NO APLICA (cuando no se deba evaluar ese item)

NOMBRE DE QUIEN HACE LA INSPECCION:	Leticia Gonzalez	CARGO: Inspector de SST	FIRMA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Yulen Camacho	CARGO: Auxiliar operativo	FIRMA:
FECHA DE INSPECCION:	14/08/2025		

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y DOTACIÓN	CODIGO:	FR-OP-16
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	20/05/2020
		PAGINA:	1 DE 1

1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓			
1.2	Esta en buen estado el tafilite o araña	✓			
1.3	Es adecuado para el riesgo	✓			
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓			
2.2	Esta en buen estado la suela	✓			
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓			
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Esta en buen estado el Material	✓			
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓			
3.3	Presenta deterioro o desgaste excesivo		✓		
4	BARBUQUEJO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
4.1	Deformaciones (dobladuras, etc.)		✓		
4.2	Composicion en buen estado	✓			
4.3	Buen funcionamiento	✓			
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓		
5.2	Desgaste, deformación o rayadura de lentes		✓		
5.3	Cuenta con cordon de seguridad		✓		
5.4	Montura partida o vencida		✓		
5.5	Son Adecuados para el riesgo	✓			
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones			✓	
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto			✓	
6.3	Adecuado para el riesgo			✓	
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
7.1	Aseo e Higiene	✓			
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓		
7.3	Esta en buen estado el Material	✓			
8	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
8.1	Aseo e Higiene			✓	
8.2	Adecuado para el riesgo			✓	
8.3	Esta en buen estado el Material			✓	
9	OTRO/CUAL:	SI	NO	NA	OBSERVACIONES

CRITERIOS DE LA INSPECCION: MARQUE SI (Cuando cumple con el item total sin novedad), NO (Cuando no cumple con el item o presenta alguna novedad y dejarla en obseravaciones del item evaluado) y NA: NO APLICA (cuando no se deba evaluar ese item)

NOMBRE DE QUIEN HACE LA INSPECCION: Leticia González	CARGO: Inspector de SST	FIRMA:	
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Manuel Arley Giraldo	CARGO: Auxiliar operativo	FIRMA:	
FECHA DE INSPECCION: 14/08/2024			

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y DOTACIÓN	CODIGO:	FR-OP-16
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	20/05/2020
		PAGINA:	1 DE 1

1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓			
1.2	Esta en buen estado el tafilite o araña	✓			
1.3	Es adecuado para el riesgo	✓			
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓			
2.2	Esta en buen estado la suela	✓			
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓			
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Esta en buen estado el Material	✓			
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓			
3.3	Presenta deterioro o desgaste excesivo		✓		
4	BARBUQUEJO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
4.1	Deformaciones (dobladuras, etc.)		✓		
4.2	Composicion en buen estado	✓			
4.3	Buen funcionamiento	✓			
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓		
5.2	Desgaste, deformación o rayadura de lentes		✓		
5.3	Cuenta con cordon de seguridad		✓		
5.4	Montura partida o vencida		✓		
5.5	Son Adecuados para el riesgo	✓			
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones			✓	
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto			✓	
6.3	Adecuado para el riesgo			✓	
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
7.1	Aseo e Higiene	✓			
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓		
7.3	Esta en buen estado el Material	✓			
8	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
8.1	Aseo e Higiene			✓	
8.2	Adecuado para el riesgo			✓	
8.3	Esta en buen estado el Material			✓	
9	OTRO/CUAL:	SI	NO	NA	OBSERVACIONES

CRITERIOS DE LA INSPECCION: MARQUE SI (Cuando cumple con el item total sin novedad), NO (Cuando no cumple con el item o presenta alguna novedad y dejarla en obseravaciones del item evaluado) y NA: NO APLICA (cuando no se deba evaluar ese item)

NOMBRE DE QUIEN HACE LA INSPECCION: Leticia González	CARGO: Inspector de SST	FIRMA: Leticia.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Enrique Rodriguez	CARGO: Auxiliar operativo	FIRMA: Enrique
FECHA DE INSPECCION: 14/08/2025		

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y DOTACIÓN	CODIGO:	FR-OP-16
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	20/05/2020
		PAGINA:	1 DE 1

1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓			
1.2	Esta en buen estado el tafilite o araña	✓			
1.3	Es adecuado para el riesgo	✓			
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓			
2.2	Esta en buen estado la suela	✓			
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓			
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Esta en buen estado el Material	✓			
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓			
3.3	Presenta deterioro o desgaste excesivo		✓		
4	BARBUQUEJO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
4.1	Deformaciones (dobladuras, etc.)		✓		
4.2	Composicion en buen estado	✓			
4.3	Buen funcionamiento	✓			
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓		
5.2	Desgaste, deformación o rayadura de lentes		✓		
5.3	Cuenta con cordon de segundad		✓		
5.4	Montura partida o vencida		✓		
5.5	Son Adecuados para el riesgo ✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones			✓	
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto			✓	
6.3	Adecuado para el riesgo			✓	
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
7.1	Aseo e Higiene	✓			
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓		
7.3	Esta en buen estado el Material	✓			
8	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
8.1	Aseo e Higiene			✓	
8.2	Adecuado para el riesgo			✓	
8.3	Esta en buen estado el Material			✓	
9	OTRO/CUAL:	SI	NO	NA	OBSERVACIONES

CRITERIOS DE LA INSPECCION: MARQUE SI. (Cuando cumple con el item total sin novedad), NO (Cuando no cumple con el item o presenta alguna novedad y dejarla en obseravaciones del item evaluado) y NA: NO APLICA (cuando no se deba evaluar ese item)

NOMBRE DE QUIEN HACE LA INSPECCION:	Leticia González	CARGO:	Inspector de SST	FIRMA:	
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Leonardo Chica	CARGO:	Coordinador operativo	FIRMA:	
FECHA DE INSPECCION:	14/08/2025				

Powered by CamScanner

	INSPECCION GENERAL DE ESCALERA	CÓDIGO	FR-OP-08
		VERSIÓN	3
		FECHA DE VIGENCIA	2/01/2025
		PAGINA	1 DE 1

SEMANA DEL: 1/08/2025 al 2/08/2025	TIPO: Tijera	LARGO: 8 a 12 mt
MARCA: Uberman	Nº DE SERIE: FM42141A-UB	
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Leticia Gonzalez		CARGO: Inspector de SST

Criterios de la inspeccion: marque con una equis (X) según corresponda, BUENO (B): La condicion da cumplimiento MALO (M): la condicion no da cumplimiento o presenta novedada de correcion

POR LA INTEGRIDAD FISICA Y SALUD DE SUS COLABORADORES: INSPECCIONE LA ESCALERA AL RECIBIRLA Y AL DARLA EN USO

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Revisar el buen estado de los largueros: verificar la ausencia de roturas, rajaduras, afloramiento de fibra de vidrio, etc.									✓		✓				
Revisar punteras de largueros: verificar la existencia y buen estado de las punteras plasticas									✓		✓				
Revisar punteras portazapatas: verificar la existencia y buen estado de las portazapatas plasticas									✓		✓				
Revisar zapatas antideslizantes: verificar la existencia de la goma antideslizante, bulon o tuerca de sujección y perfecto pivoteo de la zapata									✓		✓				
Revisar ganchos trabapeldaños: verificar que los cuerpos no presenten roturas y que los resortes funccionen correctamente									✓		✓				
Revisar conjunto apoyaposte y cinta de amarre: verificar correcta fijación del conjunto a los largueros de fibra de vidrio y ausencia de deformaciones. Verificar desgaste o rotura del cinturon de amarre									✓		✓				
Revisar conjunto de ramaches y piezas de ajustes: verificar la correcta fijación de los remaches de los peldaños y la fijación de los herrajes(tornilleria, bujes, etc)									✓		✓				
Revisar guias superiores: vrificar sujección y estado de las guias.									✓		✓				
Revisar peldaños: se encuentran fijos y sin movimiento									✓		✓				
Revisar soga de izaje y roldanas: verificar existencia y las condiciones en las que se encuentran									✓		✓				
Revisar vaina protectora de los largueros: verificar que la vaina protectora se encuentre en buenas condiciones bien sujeta									✓		✓				
Limpieza general de la unidad: verificar la ausencia de barro, grasa, aceite, pintura u otros materiales que afecten la dielectricidad									✓		✓				
Prueba funcional: verificar que la escalera se extienda sin complicaciones.									✓		✓				
FIRMA QUIEN INSPECCIONA									[signature]		[signature]				
Vo.Bo. SUPERVISOR o COORDINADOR DE ALTURAS									[signature]		[signature]				

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA	INSPECCION GENERAL DE ESCALERA	CÓDIGO:	FR-OP-08
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE VIGENCIA:	2/01/2025
		PAGINA	1 DE 1

SEMANA DEL: 4/08/2025 AL 9/08/2025	TIPO: Tijera	LARGO: 8 a 12mt
MARCA: UBERMAN	N° DE SERIE: FM42141A-UB	
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Leticia Gonzalez		CARGO: Inspector de SST

Criterios de la inspeccion: marque con una equis (X) según corresponda, BUENO (B): La condicion da cumplimiento MALO (M): la condicion no da cumplimiento o presenta novedada de correcion

POR LA INTEGRIDAD FISICA Y SALUD DE SUS COLABORADORES: INSPECCIONE LA ESCALERA AL RECIBIRLA Y AL DARLA EN USO

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Revisar el buen estado de los largueros: verificar la ausencia de roturas, rajaduras, afloramiento de fibra de vidrio, etc.	X		X		X				X						
Revisar punteras de largueros: verificar la existencia y buen estado de las punteras plasticas.	X		X		X				X						
Revisar punteras portazapatas: verificar la existencia y buen estado de las portazapatas plasticas.	X		X		X				X						
Revisar zapatas antideslizantes: verificar la existencia de la goma antideslizante, bulon o tuerca de sujección y perfecto pivoteo de la zapata	X		X		X				X						
Revisar ganchos trabapeldaños: verificar que los cuerpos no presenten roturas y que los resortes funccionen correctamente	X		X		X				X						
Revisar conjunto apoyaposte y cinta de amarre: verificar correcta fijación del conjunto a los largueros de fibra de vidrio y ausencia de deformaciones. Verificar desgaste o rotura del cinturon de amarre	X		X		X				X						
Revisar conjunto de ramaches y piezas de ajustes: verificar la correcta fijación de los remaches de los peldaños y la fijación de los herrajes(tornilleria, bujes, etc).	X		X		X				X						
Revisar guias superiores: vrificar sujección y estado de las guias.	X		X		X				X						
Revisar peldaños: se encuentren fijos y sin movimiento.	X		X		X				X						
Revisar soga de izaje y roldanas: verificar existencia y las condiciones en las que se encuentran.	X		X		X				X						
Revisar vaina protectora de los largueros: verificar que la vaina protectora se encuentre en buenas condiciones bien sujeta	X		X		X				X						
Limpieza general de la unidad: verificar la ausencia de barro, grasa, aceite, pintura u otros materiales que afecten la dielectricidad.	X		X		X				X						
Prueba funcional: verificar que la escalera se extienda sin complicaciones.	X		X		X				X						
FIRMA QUIEN INSPECCIONA	Leticia		Leticia		Leticia		—		Leticia		—		—		
Vo.Bo. SUPERVISOR o COORDINADOR DE ALTURAS	Leticia		Leticia		Leticia		—		Leticia		—		—		

NOTA: En caso de que alguno de los items revisados indique "MALO" se debe retirar la unidad para el servicio de mantenimiento.

Powered by CamScanner

MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA

INSPECCION GENERAL DE ESCALERA

CÓDIGO:	FR-OP-08
VERSIÓN:	3
FECHA DE VIGENCIA:	2/01/2025
PAGINA	1 DE 1

SEMANA DEL: 11/08/2025 AL 17/08/2025 | TIPO: Tijera | LARGO: 8 a 12 mt

MARCA: UBERMAN | N° DE SERIE: FM42141A-UB

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Leticia Gonzalez P. | CARGO: Inspector de SST

Criterios de la inspeccion: marque con una equis (X) según corresponda, BUENO (B): La condicion da cumplimiento MALO (M): la condicion no da cumplimiento o presenta novedada de correcion

POR LA INTEGRIDAD FISICA Y SALUD DE SUS COLABORADORES: INSPECCIONE LA ESCALERA AL RECIBIRLA Y AL DARLA EN USO

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Revisar el buen estado de los largueros: verificar la ausencia de roturas, rajaduras, afloramiento de fibra de vidrio, etc.	X		X		X		X		X		X				
Revisar punteras de largueros: verificar la existencia y buen estado de las punteras plasticas.	X		X		X		X		X		X				
Revisar punteras portazapatas: verificar la existencia y buen estado de las portazapatas plasticas.	X		X		X		X		X		X				
Revisar zapatas antideslizantes: verificar la existencia de la goma antideslizante, bulon o tuerca de sujección y perfecto pivoteo de la zapata	X		X		X		X		X		X				
Revisar ganchos trabapeldaños: verificar que los cuerpos no presenten roturas y que los resortes funccionen correctamente	X		X		X		X		X		X				
Revisar conjunto apoyaposte y cinta de amarre: verificar correcta fijación del conjunto a los largueros de fibra de vidrio y ausencia de deformaciones. Verificar desgaste o rotura del cinturon de amarre	X		X		X		X		X		X				
Revisar conjunto de ramaches y piezas de ajustes: verificar la correcta fijación de los remaches de los peldaños y la fijación de los herrajes(tornilleria, bujes, etc)	X		X		X		X		X		X				
Revisar guias superiores: vrificar sujección y estado de las guias.	X		X		X		X		X		X				
Revisar peldaños: se encuentren fijos y sin movimiento.	X		X		X		X		X		X				
Revisar soga de izaje y roldanas: verificar existencia y las condiciones en las que se encuentran.	X		X		X		X		X		X				
Revisar vaina protectora de los largueros: verificar que la vaina protectora se encuentre en buenas condiciones bien sujeta	X		X		X		X		X		X				
Limpieza general de la unidad: verificar la ausencia de barro, grasa, aceite, pintura u otros materiales que afecten la dielectricidad.	X		X		X		X		X		X				
Prueba funcional: verificar que la escalera se extienda sin complicaciones.	X		X		X		X		X		X				
FIRMA QUIEN INSPECCIONA	Leticia		Leticia		Leticia		Leticia		Leticia		Leticia				
Vo.Bo. SUPERVISOR o COORDINADOR DE ALTURAS	Leticia		Leticia		Leticia		Leticia		Leticia		Leticia				

NOTA: En caso de que alguno de los items revisados indique "MALO" se debe retirar la unidad para el servicio de mantenimiento.

Powered by CamScanner

MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA

INSPECCION DE EXTINTORES

Codigo	FR-OP-15
Version	3
Fecha de Vigencia	2/01/2025
Pagina	1 DE 1

Criterios a evaluar Cumple: C No cumple: NC No aplica: N/A

fecha de inspeccion: AGOSTO 2025

Ubicación	Extintor No.	Clase de Extintor				Capacidad (Libras)	Estado del Extintor													Fecha de Carga	Fecha Vencimiento de la carga	Estado de la Carga (Vigente Vigente)
		AGUA A PRESION	POLVO QUIMICO SECO ABC	GAS CARBONICO	SOLKAFLAM		Con Pasador	Estado del cilindro	Pintura	Manija de transporte	Manija de descarga	Estado de la boquilla	Estado de la manguera	Condiciones del manometro	Autoadhesivo	Libre de obstaculos	Señalizacion	Solidificacion (Girar el extintor boca abajo)				
CCH	1		V			20lb	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	04/2025	04/2026	C

OBSERVACIONES:

Leticia Gonzalez Paternina
Nombre de Quien Realiza la Inspeccion

Inspector de SST
Cargo de quien realiza la inspeccion

Leticia G.
Firma de quien realiza la inspeccion

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	CÓDIGO	FR-OP-12
		VERSIÓN	2
		FECHA DE VIGENCIA	18/05/2020
		PAGINA	1 DE 1

PROYECTO No: 0775 / 2023 LUGAR DE UBICACION: CCH

INSPECCIONADO POR: Leticia Gonzalez CARGO: Inspector SST

SEMANA DE INSPECCIÓN: DEL 4 AL 9 DE agosto DE 2025

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA:

No	ASPECTO A REVISAR	CANT.	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Bisturí		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	Alicate		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Grafrio		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Destornillador de estrella		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	Destornillador de pala		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
	LA HERRAMIENTA SE PUEDE UTILIZAR?		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA DEL OPERADOR:															
	FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COORDINADOR:		Leticia		Leticia		Leticia		Leticia		Leticia		Leticia			

OBSERVACIONES: Ninguna

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERADOR y el Supervisor de HSEQ o el Coordinador.

Manuel Arley Giraldo — Leticia.

FIRMA DEL OPERARIO — FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COORDINADOR

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	CÓDIGO	FR-OP-12
		VERSIÓN	2
		FECHA DE VIGENCIA	18/05/2020
		PAGINA	1 DE 1

PROYECTO No: 0775 del 2023 | LUGAR DE UBICACION:

INSPECCIONADO POR: Leticia González Paternina | CARGO: COM

SEMANA DE INSPECCION: DEL 11 AL 17 DE 08 DE 2025

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA:

No	ASPECTO A REVISAR	CANT.	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Destornillador de pala	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	Destornillador de estrella	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Corta frio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Bisturí	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	Alicate	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																

LA HERRAMIENTA SE PUEDE UTILIZAR?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
FIRMA DEL OPERADOR:	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COORDINADOR:	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES: ———

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** entre el OPERADOR y el Supervisor de HSEQ o el Coordinador.

FIRMA DEL OPERARIO | FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COODINADOR.

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	CODIGO	FR-OP-19
		VERSION	1
		FECHA DE VIGENCIA	21/05/2020
		PAGINA	1 DE 1

Fecha: 15/08/2025 **Quien inspecciona:** Leticia González **Cargo:** Inspector de SST

Área de Trabajo: CCH Policía

ITEM A INSPECCIONAR	SI	NO	C	N/A	OBSERVACIONES
La presentación personal de los trabajadores evidencia orden y limpieza.	✓				
Los trabajadores cumplen con directrices de orden y aseo, solo portara los elementos necesarios en el puesto de trabajo,mantendra en completo orden su puesto dando prioridad a los elementos con mayor frecuencia de uso,limpiara su puesto antes y despues de jornada laboral entre otros.	✓				
Los Elementos de Protección EPP se encuentran limpios y se almacenan correctamente.	✓				
El agua para consumo humano se encuentra almacenada adecuadamente; en neveras, termos o sitios que eviten la contaminación.	✓				
Los servicios sanitarios son suficientes, están organizados y limpios.	✓				
Se encuentran en estado de limpieza las área de trabajo. Se evidencia en las áreas de trabajo que se realiza aseo al piso, a las paredes y/o escritorios y se mantiene un olor agradable.	✓				
Al finalizar la jornada se deja el área de trabajo en condiciones de orden y aseo; sin presencia de residuos, ni materiales.	✓				
El área se encuentra libre de tablas con puntillas entre otros.	✓				
Los productos están almacenados de acuerdo a su natuleza física o química.				✓	
Los equipos, máquinas y/o herramientas se encuentran rotulados, bien almacenados y localizados en un sitio adecuado.				✓	
Los elementos almacenados se encuentran debidamente rotulados y/o codificados.				✓	
El área de bodega se encuentra debidamente señalizada.				✓	
Los productos químicos están debidamente señalizados, rotulados y almacenados.				✓	
Existe material mal apilado o en riesgo de colapsar.		✓			
Los equipos, máquinas y/o herramientas se encuentran limpios, libres de suciedad y en el lugar adecuado.	✓				
Existen fugas/goteras de aceite o grasa en las maquinas o equipos que manchen o deterioren el piso o superficie donde se encuentren.		✓			
Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios.	✓				
Las paredes, escaleras, pasamanos, techos y ventanas están limpios.	✓				
Los recipientes para los residuos son adecuados en tamaño y número.	✓				
Los residuos se encuentran en el envase y/o lugar adecuado según su clasificación.	✓				
La información y documentación se encuentra organizada y sin arrumes de documentos.	✓				
Los cajones de los escritorios, archivadores, los porta documentos, puestos de trabajo, carpetas y las AZ están rotulados de acuerdo a los estándares empresariales.				✓	
Existen elementos útiles, adecuados e indispensables en los puestos de trabajo ubicados de acuerdo a la frecuencia de uso.				✓	

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	CODIGO	FR-OP-19
		VERSION	1
		FECHA DE VIGENCIA	21/05/2020
		PAGINA	1 DE 1

Los pasillos y vias de acceso a las diferentes áreas se encuentran libres de obstáculos.	✓				
Los extintores estan recargados, señalizados y limpios.	✓				
Las carteleras informativas se mantienen actualizadas y limpias.				✓	
Las luminarias se encuentran limpias y funcionando correctamente.	✓				
Los swich y conectores de energia se encuentran en buen estado.	✓				

C: Clasificación según el grado de impacto de acuerdo al sistema de calificación del programa de inspecciones planeadas

OBSERVACIONES:

Ninguna.

Firma de quien inspecciona

Powered by CamScanner

Anexo 5

Asistencia a Charlas, sensibilizaciones, socializaciones, pausas activas o actividades de obra.

DE TECNOLOGIA	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	4
		FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 7:55am

OTRA,CUAL? ☒ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención Leticia FECHA: 1/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Letida González DURACIÓN: 20min

TEMA GENERAL: Responsabilidad de los trabajadores

TEMAS ESPECIFICOS :
- Reporte de AT
- Reporte de condiciones inseguras
- Participar de las actividades de SST

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Héctor Florez	1006812501	Auxiliar	
2	Marcial Garzón	1.214.463.356	Auxiliar	
3	Leonardo Cria Gómez	1116867423	Coordinador operativo	
4	Manuel Mier Cuello	8045157	Auxiliar	
5	Leonardo Cria Gómez	1116867423		Leonardo Cria
6	Yulen Camacho	1000782551	Auxiliar	
7	Enrique Rodriguez	18.224295	Auxilial	Enriquez
8	Julio Martinez	12598709	Operario	Julio
9	SAMMY DE AVILA	1079659109	Tec. electrico	
10	Carlos Alcalez	15878946	Operario	
11	LEONARDO F. DEAVILA	19.516.714	Operario	
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Ninguna.

Leticia.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☒ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 2/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: DURACIÓN: 30min

TEMA GENERAL: Condiciones de seguridad

TEMAS ESPECIFICOS :
- Trabajo en alturas
- Uso de EPP
- Uso de equipos contra caídas

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Marcial Gorzón	1.214.463.356	Auxiliar	
2	Héctor Florez	1006812501	Auxiliar	
3	Leonardo Chia Jiménez	1116869773	Coordinador Operativo	Leonardo Chia
4	Manuel Alejandro Gordillo	80855157	Auxiliar	
5	Yulian Cuadro	1000782551	A. operativo	
6	Enrique Rodriguez	18224295	Tecnico	Enrique R
7	SAMMY DE AVILA	1079659109	Tec electric	
8	LEONARDO DE AVILA	19.516.714	Operario	
9	Julio Martinez	12598704	Operario	Julio
10	Carlos Méndez	15878946	Operario	
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Ninguna!

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☒ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención Leticia FECHA: 4/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia González DURACIÓN: 20min

TEMA GENERAL: Reporte de AT

TEMAS ESPECIFICOS :
- Cómo reportar un accidente
- A quién reportar
- Datos a entregar

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Méndez	15878946	operativo	
2	Héctor Florez	1006812501	Auxiliar	
3	Marcial Garzón	1.214.463.356	Auxiliar	
4	Leonardo chia	1116699723	coordinador operativo	Leonardo chia
5	Manuel Mejía Castillo	80155 07	Auxiliar	
6	Yuber Cuacha	1000782551	A. operativo	
7	Enrique Rodriguez	18224295	Tecnico	Enrique
8	SAMMY DE AVILA	1079659109	Tel. electrico	
9	Julio Martinez	12598709	operario	Julio
10	LEONARDO DE AVILA	19.516.714	Operario	
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Ninguna.

Leticia G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00 am

OTRA,CUAL? ☒ : Charla de SST

LUGAR: Patio de encuentro FECHA: 5/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia González DURACIÓN: 15 min

TEMA GENERAL: Responsabilidad en la vía pública

TEMAS ESPECIFICOS :
- Peatones
- Conductores
- Señalización

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hector Florez	1006817501	Auxiliar	
2	Leonardo Chia	80 1116869723	Coordinador operativo	Leonardo Chia
3	Manuel Mier	CA 50455177	auxiliar	
4	Enrique Rodriguez	18.224295	Tecnico	Enrique
5	Marcial Garzón	1.214.463.356	Auxiliar	
6	SAMMY DE AVILA	1079659109	Tec electrico	
7	LEONARDO DE AVILA	19.516.714	Operario	
8	Carlos Mendez	15878946	Operario	
9	Julio Martinez	12598704	Operario	Julio
10	Yulen Lucuche	1000782551	A. Operativo	
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Ninguna.

Leticia G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00 am

OTRA,CUAL? ☒ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 6/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: DURACIÓN: 15min

TEMA GENERAL: Altas temperaturas: Calor

TEMAS ESPECIFICOS :
- Hidratación
- Informar las condiciones de salud

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Leonardo Cubu	1116869723	Coordino Operativo	Leonardo Cubu
2	Yulen Camacho	1000782551	A. Operativo	Yulen
3	Enrique Rodriguez	18 924 295	Tecnico	Enriquez
4	Manuel Arley Giraldo		Auxiliar	
5	Hector Florez	1006872501	Auxiliar	
6	SAMMY DE AVILA	1079059709	Tec electrico	
7	LEONARDO DE AVILA	19.516.714	Operativo	
8	Carlos Méndez	15878946	Operativo	
9	Julio Martinez	12518704	Operativo	Julio
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00 am

OTRA,CUAL? ☒ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 8/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia González DURACIÓN: 20 min

TEMA GENERAL: Riesgo biomecánico

TEMAS ESPECIFICOS:
- Movimientos repetitivos
- Manipulación de cargas

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Leonardo Chía Gómez	1116869723	Coordinador Operativo	Leonardo Chía
2	Yulen Cuncho	1000782551	A. operativo	
3	Manuel Alay Giraldo	80155157	Auxiliar	
4	Enrique Rodriguez	18.224.295	Operativo	Enrique
5	LEONARDO DE AVILA	19.516.714	Operativo	
6	Carlos Méndez	15878946	operativo	
7	Julio Martinez	12598704	operat	Julio
8	SAMMY DE AVILA	1079659109	Tec electrico	
9	Hector Florez	1006812501	Auxiliar	
10	Harold Garzón	1.214.463.38	Auxiliar	
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES:

NINGUNA!

Leticia G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☒ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 9/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia Gonzalez DURACIÓN: 15min

TEMA GENERAL: USO obligatorio y correcto, higiene de EPP

TEMAS ESPECIFICOS :
- Casco con barbuquejo
- Guantes

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hector Flórez	1006812501	Auxiliar	
2	Marcial barzón	1.214.463.356	Auxiliar	
3	Leonardo Cliza	1168597723	Coord. Operativo	
4	Yulen Camacho	1000782551	A. Operativo	
5	Manuel Arley Giraldo	80155157	Auxiliar	
6	Enrique Rodriguez	18224295	Tecnico	Enriquez
7	Carlos Meñdez	15878946	Operario	
8	SAMMY PE AVILA	1079659109	Tec electrico	
9	Julio Martinez	12598704	Operario	Julio
10	LEONARDO DAVILA	19.516.714	Tec electrico	
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Leticia G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☒ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 11/08/25

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia González DURACIÓN: 25min

TEMA GENERAL: Riesgo eléctrico

TEMAS ESPECIFICOS :
- Contacto con electricidad
- Energización
- Uso adecuado de EPP dieléctricos

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	SAMMY DE AVILA	1079659109	Tec electrico	
2	LEONARDO DE AVILA	19.516.714	Operario	
3	Carlos Méndez	15878946	Operario	
4	Julio Martinez	12598704	Operario	Julio
5	Enrique Rodriguez	18224295	Tecnico	Enrique
6	Yulen Camacho	1000782551	A. operativo	
7	Leonardo Cubáres	1168697 23	Coordinador Oper.	Leonardo Cubá
8	Manuel Arley Giraldo	80155157	Auxiliar	
9	Hector Florez	1006812501	Auxiliar	
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Leticia G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? [X] : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 12/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia Gonzalez DURACIÓN: 15min

TEMA GENERAL: Riesgo locativo

TEMAS ESPECIFICOS : Condiciones inseguras en la estructura, pisos, escaleras iluminación, distribución...

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Leonardo Chra Jáimes	1116869723	coordinador operativo	
2	Marco Nile Giraldo	80 155 151		
3	Hector Florez	1006812501	Auxiliar	
4	Maicol G Ramos	7214462356	Auxiliar	
5	Enrique Rodriguez	18224295	Tecnico	Enrique
6	Yulen Cevadio	1000782551	A. Operativo	
7	SAMIR DE AVILA	1079659109	Tec electrico	
8	Julio Martinez	12598704	operativo	Julio
9	LEONARDO DE AVILA	19.516.714	Operativo	
10	Carlos Mendez	15878946	Operativa	
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

NINGUNA

Leticia.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00a

OTRA,CUAL? ☒ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 13/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia Gonzalez DURACIÓN: 15min

TEMA GENERAL: Higiene postural

TEMAS ESPECIFICOS: - Posturas correctas para prevenir lesiones

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Leonardo chia Gomez	1116869723	Coordinador operativo	Leonardo
2	Manuel Arley Giraldo	80 155 157	Auxiliar	
3	Marcial Garzón Ramos	1214462556	Auxiliar	Marcial Garzón
4	Hector Florez	1006812501	Auxiliar	
5	Enrique Rodriguez	19224295	Tecnico	Enriques
6	Yulan Curadeo	1000782551	A_Operativo	Yulan Curadeo
7	Julio Martinez	12598704	Operativo	Julio
8	Carlos Mendez	15878946	operativo	
9	LEONARDO DE AVILA	19.576.714	Operativo	
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES:

NINGUNA.

Leticia.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-35
		VERSIÓN	4
		FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 14/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Letiàa González DURACIÓN: 15min

TEMA GENERAL: Riesgo público

TEMAS ESPECIFICOS : Asonadas
Robos
Atracos

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Marcial G. Ramos	7214863356	Auxiliar	
2	Diego Rivera Avilez	1102617994	Coordinador técnico	
3	Marcial Arley Collado	8015157	Auxiliar	
4	Yulen Cuadro	1000782551	A. operativo	
5	Enrique Rodriguez	19294295	Auxiliar	
6	Agleidy Botero	86012206	Tecnico	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Leticia G.
FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST:

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 15/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia González DURACIÓN: 15min

TEMA GENERAL: Observar e identificar los riesgos

TEMAS ESPECIFICOS :
- Observar
- Identificar
- Area de trabajo, puntos de intervención

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Marcial G. Ramos	7214463356	Auxiliar	
2	Hector Flores	1006812501	Auxiliar	
3	Marcial G. Ramos	7214463356	Auxiliar	
4	Diego Rivera A.	1703677947	Coordinador Tecnico	
5	Yelen Camacho A.	Auxiliar	1000782551	
6	Enrique Fray Rodriguez	Tecnico	18224295	
7	Manuel Bailey Giraldo			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Leticia

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 16/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia González DURACIÓN: 20min

TEMA GENERAL: Evitar distracciones

TEMAS ESPECIFICOS : Concentrarse en la actividad que se realiza: Trabajo en alturas

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diego Rivera A	Coordinador Tecnico	1120367774	
2	Agladys Botello	Tecnico	86012206	
3	Marcial G. Ramos	Auxiliar	1214463356	
4	Hector Flores B.	Auxiliar	1005812561	
5	Yuen Camacho A.		1000782551	
6	Enrique Fray Rodriguez R.		18224295	
7	Manuel Ariel Gold	SOCSIST	Auxiliar	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00 am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 17/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia Gonzalez DURACIÓN: 15 min

TEMA GENERAL: Señalización

TEMAS ESPECIFICOS :

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Enrique Rodriguez	18924295	Tecnico	
2	Aglenda Porero. -	86012206	Tecnico	
3	Manuel Arley Cardo	[illegible]	Auxiliar	
4	Hector Florez	1006812501	Auxilia	
5	Marial G. Ramos	1214463536	Auxiliar	
6	Leonardo Chia Soma	1116869723	Coordinador operativo	
7	Diego Rivera A	M7036794V	Tecnico	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES

Ninguna

Leticia G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 18/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia Gonzalez DURACIÓN: 15min

TEMA GENERAL: Autocuidado

TEMAS ESPECIFICOS : Responsabilidad de proteger su integridad

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Ariza Geraldo		Auxiliar	
2	Enrique Rodriguez	1999999	Tecnico	
3	Agleidys Botello	86012206	tecnico	
4	Marcial G. Ramos	7214463356	Auxiliar	
5	Hector Florez	1066812501	Auxiliar	
6	Leonarda Chia Gomez		coordinadora operativa	
7	Diego Rivera A	1120367794	Tecnico	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Leticia G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00 a

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 19/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia González DURACIÓN:

TEMA GENERAL: Qué es peligro y riesgo

TEMAS ESPECIFICOS :

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Enrique Rodriguez	18224295	Tecnico	
2	Yoleidy Potes	1060122206	Tecnico	
3	Manuel Arley Cadena	[illegible]	Auxiliar	
4	Hector Florez	1006812501	Auxilia	
5	Marial G. Ramos	1214463536	Auxiliar	
6	Leonardo Chia Sima	1116869723	Coordinador operativo	
7	Diego Rivera A	1120367794	Tecnico	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Leticia G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 20/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: leticia Gonzalez DURACIÓN: 20min

TEMA GENERAL: Prevención de consumo de alcohol y Sustancias psicoactivas

TEMAS ESPECIFICOS : Prohibición de consumo de alcohol y Sust. psicoactivas en el desarrollo de las actividades laborales.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Marcal C. Ramos	7214463350	Auxiliar	
2	Hector Florez	1006812501	Acxilior	
3	Diego Rivera A	1102367794	coordinador tecnico	
4	Juan Camacho Gonzalez	1006787558	A. operativo	
5	Enrique Gray Rodriguez	8822995	Tecnico	
6	Manuel Mejia Cmacho	80855131	Auxiliar	
7	Aglaedy Boteco	86012206	Tecnico	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Leticia G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 7:55am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 21/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia Gonzalez DURACIÓN: 20min

TEMA GENERAL: Orden y aseo

TEMAS ESPECIFICOS : Orden y aseo al terminar la jornada diario de trabajo en todos los puntos de intervención.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diego Rivera A	1120767774	coordinador Tecnico	
2	Marcial G. Ramos	1214463356	Auxiliar	
3	Hector Florez B.	1006812501	Auxiliar	
4	Yhon Cermeño G.	1000782551	Asxiliar	
5	Enrique Gay Rodriguez		Tecnico	
6	Manuel Arley G	80105154	Auxiliar	
7	Agleidy Bolero	96012206	Tecnico	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Leticia.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Riesgo Mecánico: Punto de intervención FECHA: 22/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia González DURACIÓN: 20min

TEMA GENERAL: Riego Mecánico

TEMAS ESPECIFICOS: Uso de herramientas

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Marcial G. Ramos	7214463356	Auxiliar	
2	Diego Rivera Nuñez	1710367794	Coordinador Técnico	
3	Yon Carreño	10007825 51	A. Operativo	
4	Enrique Fray Rodriguez		Técnico	
5	Manuel Arias Grueso	5055151	Auxiliar	
6	Ayleidy Bioteco	86012206	Técnico	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES:

Leticia.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 23/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia González DURACIÓN: 15min

TEMA GENERAL: Cuidados de las manos

TEMAS ESPECIFICOS : Uso de guantes

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Marcial G. Ramos	724463356	Auxiliar	
2	Hector Florez	1006812501	Auxiliar	
3	Ulan Carmelo G.	1002782551	A. operativo	
4		96012206	tecnico	
5	Eduardo Rodrigue	18924996	Tecnico	
6	Manuel Arley G	80155154	Auxiliar	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSION	4
		FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 21-08-2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia Gonzalez DURACIÓN: 15 min

TEMA GENERAL: Politica SST

TEMAS ESPECIFICOS :

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Ayla Geraldo		Auxiliar	
2	Enrique Rodriguez	1222222295	Tecnico	
3	Agleidy Botelo	56012206	tecnico	
4	Macial G. Ramos	7214463356	Auxiliar	
5	Hector Florez	1006812501	Auxiliar	
6	Leonardo Chia Gomez		coordinador operativo	
7	Diego Rivera A	1120367744	Tecnico	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Leticia.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DE TECNOLOGIA

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FR-TH-38
VERSIÓN	4
FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 7:55am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 25/08/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia González DURACIÓN: 15min

TEMA GENERAL: Definición de peligro y riesgo

TEMAS ESPECIFICOS : Ejemplos de peligro y riesgo

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Maical G. Ramos	1214463356	Auxiliar	
2	Hector Florez	1006812501	Auxilior	
3	Wen Camacho.	1010078551	P. operativo	
4	Enrique Rodriguez	1122499	Tecnica	
5	Aglei Botero	86012206	tecnico	
6	Manuel Ruiz G	80155197	Auxiliar	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Leticia G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

DE TECNOLOGIA	FORMATO DE ASISTENCIA	CODIGO	FR-TH-38
		VERSION	4
		FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 26-08-2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia Gonzalez DURACIÓN: 15 min

TEMA GENERAL: Trabajo en alturas.

TEMAS ESPECIFICOS :

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Arley Geraldo J		Auxiliar	
2	Enrique Rodriguez	1999999	Tecnico	
3	Agleidys Botello	56012206	tecnico	
4	Marcial G. Ramos	7214463356	Auxiliar	
5	Hector Florez	1066812501	Auxiliar	
6	Leonardo Chia Gomez		coordinador operativo	
7	Diego Rivera A	1120367940	Tecnico	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Leticia G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

DE TECNOLOGIA	FORMATO DE ASISTENCIA	CODIGO	FR-TH-38
		VERSION	4
		FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 27-08-2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia Gonzalez DURACIÓN: 15 min

TEMA GENERAL: Importancia de las Inspecciones

TEMAS ESPECIFICOS :

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Ayala Geraldo		Auditor	
2	Enrique Rodriguez	19999895	Tecnico	
3	Agleidy Botello	56012206	tecnico	
4	Marcial G. Ramos	7214463356	Auxiliar	
5	Hector Florez	1006812501	Auxiliar	
6	Leonarda Chia Gomez		coordinador operativo	
7	Diego Rivera A	1120367744	Tecnico	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Leticia.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

DE TECNOLOGIA	FORMATO DE ASISTENCIA	CODIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	4
		FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 28-08-2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia Gonzalez DURACIÓN: 15 min

TEMA GENERAL: Generalidade de qe hacer en caso de emergencia.

TEMAS ESPECIFICOS:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Ayala Geraldo		Auxiliar	
2	Enrique Rodriguez	1999999	Tecnico	
3	Agleidy Botello	56012206	tecnico	
4	Marcial G. Ramos	7214463356	Auxiliar	
5	Hector Florez	1066812501	Auxiliar	
6	Leonarda Chia Gómez		coordinador operativo	
7	Diego Rivera A	1120367794	Tecnico	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES:

Leticia.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DE TECNOLOGIA	**FORMATO DE ASISTENCIA**	CODIGO	FR-TH-38
		VERSION	4
		FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ **DIVULGACION** ☐ **CAPACITACION** ☐ **REINDUCCION** ☐ **HORA:** 8:00am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención **FECHA:** 29-08-2025.

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia Gonzalez **DURACIÓN:** 15 min

TEMA GENERAL: Separación de residuos Sólidos.

TEMAS ESPECIFICOS :

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Ayala Geraldo		Auxiliar	
2	Enrique Rodriguez	19999895	Tecnico	
3	Agleidy Botello	56012206	tecnico	
4	Marcial G. Ramos	7214463356	Auxiliar	
5	Hector Florez	1006812501	Auxiliar	
6	Leonardo Chia Gomez		coordinador operativo	
7	Diego Rivera A	1120367794	Tecnico	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Leticia

FIRMA DEL RESPONSABLE

DE TECNOLOGIA	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSION	4
		FECHA DE VIGENCIA	7/01/2025
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00am

OTRA,CUAL? ☐ : Charla de SST

LUGAR: Punto de intervención FECHA: 30-08-2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leticia Gonzalez DURACIÓN: 15 min

TEMA GENERAL: Conservación de la Flora y la Fauna

TEMAS ESPECIFICOS :

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Avila Geraldo		Auxiliar	
2	Enrique Rodriguez	1999899	Tecnico	
3	Agleidy Botello	56012206	tecnico	
4	Marcial G. Ramos	7214463356	Auxiliar	
5	Hector Florez	1006812501	Auxiliar	
6	Leonardo Chia Gómez		coordinador operativo	
7	Diego Rivera A	1120367794	Tecnico	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSREVACIONES :

Leticia.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Anexo 6

certificación de quipos y personal que certifica

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10693
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-32
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como Conector de Anclaje, fabricados y comercializados por Global Safety Supplies S.A.S., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSE Z359.18:2017 : Safety Requirements for Anchorage Connectors for Active Fall Protection Systems

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2024-09-27
Versión 12; 2024-02-23

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com. Via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10693
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-32
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Conector de Anclaje
Fabricadas por
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 80102	ANILLO EN REATA ESTROBO	INSAFE
IN 8049	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA EN REATA DE 1 PULGADA	INSAFE
IN 8049-D	ANCLAJE DIELÉCTRICO DE UNA ARGOLLA EN REATA DE 1"	INSAFE
IN 8049-DL	ANCLAJE DIELÉCTRICO LIGHT DE UNA ARGOLLA EN REATA DE 1"	INSAFE
IN 8050	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8050-ARC	ANCLAJE PARA ARCO ELÉCTRICO DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8050-D	ANCLAJE DIELÉCTRICO DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8050-DL	ANCLAJE DIELÉCTRICO LIGHT DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8050-G	ANCLAJE EN GUAYA	INSAFE
IN 8050-K	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA EN KEVLAR	INSAFE
IN 8050-K-SE	ANCLAJE EN KEVLAR DE UNA ARGOLLA EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8050-P	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8050-P-D	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA DIELÉCTRICO EN REATA EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8050-PSE	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA EN ACERO INOXIDABLE EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8050-R	ANCLAJE REGULABLE DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8050-RSE	ANCLAJE REGULABLE DE UNA ARGOLLA EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8051	ANCLAJE DOS ARGOLLAS	INSAFE
IN 8052	ANCLAJE SENCILLO DIELÉCTRICO DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8052-2R	ANCLAJE DIELÉCTRICO REGULABLE ARGOLLA EN REATA	INSAFE
IN 8052-2R1	ANCLAJE DIELÉCTRICO REGULABLE EN REATA, ARGOLLA EN REATA	INSAFE
IN 8052-R	ANCLAJE DIELÉCTRICO REGULABLE DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8052-R-ARC	ANCLAJE REGULABLE PARA ARCO ELÉCTRICO DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8052-RDL	ANCLAJE DIELÉCTRICO LIGHT REGULABLE DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8092	TERCER PRETAL	INSAFE
SL 5050	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA	INSAFE
SL 5050-L	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA DIELÉCTRICO LIGHT	INSAFE
SL 5050-R	ANCLAJE REGULABLE DE UNA ARGOLLA	INSAFE
SL 5050-RL	ANCLAJE REGULABLE DE UNA ARGOLLA DIELÉCTRICO LIGHT	INSAFE
SL 5051	ANCLAJE DE DOS ARGOLLAS	INSAFE
IN 8050-R-AL	ANCLAJE REGULABLE DE UNA ARGOLLA EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8051-D	ANCLAJE DOS ARGOLLAS DIELÉCTRICO	INSAFE

*****FIN DEL DOCUMENTO*****

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2024-09-27
Versión 12; 2024-02-23

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-ITO-06676

EMPRESA: DATA LINK SMART SOLUTIONS NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Anclaje doble argolla
Marca:	Armadura
Referencia:	A-03682
Lote:	51027403
Serie:	24
Fecha de fabricación:	Junio-2022
Norma de fabricación:	ANSI Z359.18- 2017

Fecha de Inspección: 30 de agosto 2024 **Vigencia: 29 de agosto 2025**

Este certificado de inspección se emite siguiendo los lineamientos establecidos por el fabricante Armadura. Reata negra de 45 mm en poliéster con resistencia a la rotura de 5.000 libras, reata de protección azul de 75 mm en poliéster con resistencia a 5.000 libras, 2 Argolla en D grande en acero inoxidable con resistencia a las 5.000 libras Longitud de 1 metro o a petición del cliente. Dando cumplimiento a lo descrito en la resolución 4272 de diciembre de 2021 en su Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 19. Trabajo en suspensión, Artículo 20. Sistemas de restricción, Artículo 21. Sistemas de posicionamiento, Artículo 22. Medidas de protección contra caídas en alturas, parágrafo 2, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda.

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio [si] **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio** [ ]

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 30 días del mes de agosto de 2024.

Firmado digitalmente por Ferney González
Fecha: 2024.08.31 11:33:49 -05'00'

Ing. Ferney González
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Firmado digitalmente por MORA ARAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.08.31 11:24:16 -05'00'

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-ITO-06676 a través del registro electrónico que se encuentra en la pagina web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 N° 25 – 50. Brr. El Porvenir. Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

FERGO INGENIERIA S.A.S	FORMATO PARA INSPECCION DE ADAPTADORES DE ANCLAJE - TIE OFF	FIG-INSP-ITO-03
		Versión 0.1

Inspector:	Ferney Gonzalez Martinez	**Fecha de la inspección:**	30/08/2024
Modelo o referencia No. :	A-03682	**Lote No.:**	51027403
Serie:	24	**Fecha de fabricación:**	jun-22
Codigo Fergo:	FIG-ITO-06676	**Marca:**	Armadura
Nombre Equipo:	Anclaje doble argolla		
Graduable: SI [ ]	NO [X]		

Material de Tie Off	
En cuerda	
En reata	X
En kevlar	
En cable	
En cadena	

LISTADO DE INSPECCIÓN

Descripción	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Bueno	Malo	Regular	Observaciones
Validación de etiquetas, referencias, serie, normatividad que cumple con el equipo, fecha de fabricación.	2	X			Ninguna
Adaptador de anclaje la presencia de todos los conectores y herrajes.	2	X			Ninguna
Partes metálicas presencia de deformaciones, desgastes o daño, rajaduras, bordes afilados, oxido, corrosión.	2	X			Ninguna
Componentes textiles del adaptador del anclaje, no debe estar deshilachados, fibras cortadas, desgastes excesivos o rupturas, quemaduras.	2	X			Ninguna
Costuras o hebras salidas o rotas, deformaciones en os conectores.	N/A	X			Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENEREALES

No se debe permitir el uso de equipos de proteccion personal contra caídas a personal que no cuenten con el entrenamiento requerido y su certificación vigente para realizar trabajo seguro en alturas.

Almacenar los equipos contra caídas en un lugar fresco y seco.

Capacitar y entrenar al personal sobre la identificacion de riesgos y peligros por el uso de equipos defectuosos (hilos rotos, contaminados con productos quimicos, herrajes con corrosion, riatas quemadas o indicadores de impacto activados)

Dar cumplimiento a las medidas establecidas en el programa de proteccion contra caidas para el uso seguro de los equipos para trabajo en alturas (uso adecuado, almacenamiento y mantenimiento)

No someter los equipos a condiciones ambientales agresivas, contacto con productos quimicos o altas temperaturas.

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio [SI] **El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio** [ ]

Ing. Ferney Gonzalez

Nombre Inspector

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.09.16 13:56:10 -05'00'

Firma Inspector

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-ITO-06677

EMPRESA: DATA LINK SMART SOLUTIONS NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Anclaje doble argolla
Marca:	Armadura
Referencia:	A-03682
Lote:	51027403
Serie:	10
Fecha de fabricación:	Junio-2022
Norma de fabricación:	ANSI Z359.18- 2017

Fecha de Inspección: 30 de agosto 2024 **Vigencia: 29 de agosto 2025**

Este certificado de inspección se emite siguiendo los lineamientos establecidos por el fabricante Armadura. Reata negra de 45 mm en poliéster con resistencia a la rotura de 5.000 libras, reata de protección azul de 75 mm en poliéster con resistencia a 5.000 libras. 2 Argolla en D grande en acero inoxidable con resistencia a las 5.000 libras Longitud de 1 metro o a petición del cliente. Dando cumplimiento a lo descrito en la resolución 4272 de diciembre de 2021 en su Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 19. Trabajo en suspensión, Artículo 20. Sistemas de restricción, Artículo 21. Sistemas de posicionamiento, Artículo 22. Medidas de protección contra caídas en alturas, parágrafo 2, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda.

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio [si] **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio** [ ]

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 30 días del mes de agosto de 2024.

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez Fecha: 2024.08.31

Ing. Ferney Gonzalez
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Firmado digitalmente por MORA ANAYA CONA TATIANA Fecha: 2024.08.31

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-ITO-06677 a través del registro electrónico que se encuentra en la pagina web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 N° 25 – 50, Brr. El Porvenir. Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

FERGO INGENIERIA	FORMATO PARA INSPECCION DE ADAPTADORES DE ANCLAJE - TIE OFF	FIG-INSP-ITO-03
		Versión 0.1

Inspector:	Ferney Gonzalez Martinez	**Fecha de la inspección:**	30/08/2024
Modelo o referencia No. :	A-03682	**Lote No.:**	51027403
Serie:	10	**Fecha de fabricación:**	jun-22
Codigo Fergo:	FIG-ITO-06677	**Marca:**	Armadura
Nombre Equipo:	Anclaje doble argolla		
Graduable:	**SI** [ ]	**NO** [X]	

Material de Tie Off	
En cuerda	
En reata	X
En kevlar	
En cable	
En cadena	

LISTADO DE INSPECCIÓN

Descripción	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Bueno	Malo	Regular	Observaciones
Validación de etiquetas, referencias, serie, normatividad que cumple con el equipo, fecha de fabricación.	2	X			Ninguna
Adaptador de anclaje la presencia de todos los conectores y herrajes.	2	X			Ninguna
Partes metálicas presencia de deformaciones, desgastes o daño, rajaduras, bordes afilados, oxido, corrosión.	2	X			Ninguna
Componentes textiles del adaptador del anclaje, no debe estar desflecados, fibras cortadas, desgastes excesivos o rupturas, quemaduras.	2	X			Ninguna
Costuras o hebras salidas o rotas, deformaciones en os conectores.	N/A	X			Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENEREALES

No se debe permitir el uso de equipos de proteccion personal contra caidas a personal que no cuenten con el entrenamiento requerido y su certificación vigente para realizar trabajo seguro en alturas.

Almacenar los equipos contra caidas en un lugar fresco y seco.

Capacitar y entrenar al personal sobre la identificacion de riesgos y peligros por el uso de equipos defectuosos (hilos rotos, contaminados con productos quimicos, herrajes con corrosion, riatas quemadas o indicadores de impacto activados)

Dar cumplimiento a las medidas establecidas en el programa de proteccion contra caidas para el uso seguro de los equipos para trabajo en alturas (uso adecuado, almacenamiento y mantenimiento)

No someter los equipos a condiciones ambientales agresivas, contacto con productos quimicos o altas temperaturas.

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio [SI] **El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio** [ ]

Ing. Ferney Gonzalez

Nombre Inspector

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.08.31 11:31:07 -05'00'

Firma Inspector

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10693
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-50
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como Conector de Anclaje, fabricados y comercializados por Global Safety Supplies S.A.S., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSE Z359.18:2017 : Safety Requirements for Anchorage Connectors for Active Fall Protection Systems

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
Versión 14; 2024-09-26

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com. Via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10693
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-50
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Conector de Anclaje
Fabricadas por
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 80102	ANILLO EN REATA ESTROBO	INSAFE
IN 8049	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA EN REATA DE 1 PULGADA	INSAFE
IN 8049-D	ANCLAJE DIELÉCTRICO DE UNA ARGOLLA EN REATA DE 1"	INSAFE
IN 8049-DL	ANCLAJE DIELÉCTRICO LIGHT DE UNA ARGOLLA EN REATA DE 1"	INSAFE
IN 8050	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8050-ARC	ANCLAJE PARA ARCO ELÉCTRICO DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8050-D	ANCLAJE DIELÉCTRICO DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8050-DL	ANCLAJE DIELÉCTRICO LIGHT DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8050-G	ANCLAJE EN GUAYA	INSAFE
IN 8050-K	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA EN KEVLAR	INSAFE
IN 8050-K-SE	ANCLAJE EN KEVLAR DE UNA ARGOLLA EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8050-P	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8050-P-D	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA DIELÉCTRICO EN REATA EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8050-PSE	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA EN ACERO INOXIDABLE EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8050-R	ANCLAJE REGULABLE DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8050-R-AL	ANCLAJE REGULABLE DE UNA ARGOLLA EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8050-RSE	ANCLAJE REGULABLE DE UNA ARGOLLA EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8051	ANCLAJE DOS ARGOLLAS	INSAFE
IN 8051-D	ANCLAJE DOS ARGOLLAS DIELÉCTRICO	INSAFE
IN 8052	ANCLAJE SENCILLO DIELÉCTRICO DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8052-2R	ANCLAJE DIELÉCTRICO REGULABLE ARGOLLA EN REATA	INSAFE
IN 8052-2R1	ANCLAJE DIELÉCTRICO REGULABLE EN REATA, ARGOLLA EN REATA	INSAFE
IN 8052-R	ANCLAJE DIELÉCTRICO REGULABLE DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8052-R-ARC	ANCLAJE REGULABLE PARA ARCO ELÉCTRICO DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8052-RDL	ANCLAJE DIELÉCTRICO LIGHT REGULABLE DE UNA ARGOLLA	INSAFE
IN 8092	TERCER PRETAL	INSAFE
SL 5050	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA	SKYLITE
SL 5050-L	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA DIELÉCTRICO LIGHT	SKYLITE
SL 5050-R	ANCLAJE REGULABLE DE UNA ARGOLLA	SKYLITE
SL 5050-RL	ANCLAJE REGULABLE DE UNA ARGOLLA DIELÉCTRICO LIGHT	SKYLITE
SL 5051	ANCLAJE DE DOS ARGOLLAS	SKYLITE

*****FIN DEL DOCUMENTO*****

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
Versión 14; 2024-09-26

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-51
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como Arnés de Seguridad, fabricados y comercializados por Global Safety Supplies S.A.S., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSP Z359.11:2021 : Safety Requirements For Full Body Harnesses

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
Versión 13; 2024-09-26

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-51
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia
Arnés de Seguridad
Fabricadas por
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 8004	ARNÉS 4 ARGOLLAS	INSAFE
IN 8004-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8004-1-2K	ARNÉS EN KEVLAR 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8004-1A	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR CON ASENTADERA	INSAFE
IN 8004-1AL	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8004-1E	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO Y SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8004-1K	ARNÉS EN KEVLAR 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8004-1P	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO Y SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8004-1PSE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8004-1RX	ARNÉS EN REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8004-1SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8004-2	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA	INSAFE
IN 8004-2K	ARNÉS EN KEVLAR 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA	INSAFE
IN 8004-AL	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8004-E	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO	INSAFE
IN 8004-K	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN KEVLAR	INSAFE
IN 8004-P	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8004-PE	ARNÉS EN POLIURETANO 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO	INSAFE
IN 8004-PSE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8004-RX	ARNÉS EN REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS	INSAFE
IN 8004-SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8005	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H	INSAFE
IN 8005-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8005-15	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR Y SILLA SUSPENSIÓN	INSAFE
IN 8005-15*	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR, SILLA DE SUSPENSIÓN Y PORTA HERRAMIENTAS	INSAFE
IN 8005-1A	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR CON ASENTADERA	INSAFE
IN 8005-1AL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8005-1ARC	ARNÉS EN H PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8005-1K	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
Versión 13; 2024-09-26

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-51
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 8005-1RX	ARNÉS EN H REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8005-1SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8005-AL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8005-ARC	ARNÉS EN H PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS	INSAFE
IN 8005-K	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H EN KEVLAR	INSAFE
IN 8005-P	ARNÉS EN H EN POLIURETANO 4 ARGOLLAS	INSAFE
IN 8005-RX	ARNÉS EN H REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS	INSAFE
IN 8005-SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8006	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS	INSAFE
IN 8006-1	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8006-1A	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR Y ASENTADERA	INSAFE
IN 8006-1-ARC	ARNÉS 6 ARGOLLAS ARCO ELÉCTRICO PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8006-1D	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELÉCTRICO PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8006-1DL	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8006-1P	ARNÉS 6 ARGOLLAS EN POLIURETANO PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8006-ARC	ARNÉS 6 ARGOLLAS ARCO ELÉCTRICO PARA ESPACIOS CONFINADOS	INSAFE
IN 8006-D	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS DIELÉCTRICO	INSAFE
IN 8006-DL	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT PARA ESPACIOS CONFINADOS	INSAFE
IN 8006-E	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO	INSAFE
IN 8006-H	ARNÉS 6 ARGOLLAS EN H PARA ESPACIOS CONFINADOS	INSAFE
IN 8006-HE	ARNÉS EN H 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO	INSAFE
IN 8006-HK	ARNÉS EN H EN KEVLAR 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS IN 8006-HK	INSAFE
IN 8006-HSE	ARNÉS EN H 6 ARGOLLAS CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE PARA ESPACIOS CONFINADOS	INSAFE
IN 8006-K	ARNÉS EN KEVLAR 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS	INSAFE
IN 8006-P	ARNÉS 6 ARGOLLAS EN POLIURETANO PARA ESPACIOS CONFINADOS	INSAFE
IN 8007-1	ARNÉS 7 ARGOLLAS PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8007-1*	ARNÉS 5 ARGOLLAS PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8007-1AL	ARNÉS 7 ARGOLLAS EN ALUMINIO PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8007-1AL*	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8007-1ARC*	ARNÉS DE RESCATE PARA ARCO ELÉCTRICO 5 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8007-1D	ARNÉS 7 ARGOLLAS DIELÉCTRICO PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8007-1D*	ARNÉS 5 ARGOLLAS DIELÉCTRICO PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
Versión 13; 2024-09-26

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-51
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 8007-1D-E	ARNÉS 7 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO PARA ESPACIOS CONFINADOS Y SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8007-1DL	ARNÉS 7 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8007-1DL*	ARNÉS 5 ARGOLLAS PARA RESCATE DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR.	INSAFE
IN 8007-1K	ARNÉS EN KEVLAR 7 ARGOLLAS PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8007-1K*	ARNÉS EN KEVLAR 5 ARGOLLAS PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8007-1KSE	ARNÉS EN KEVLAR 7 ARGOLLAS EN ACERO INOXIDABLE PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8007-1KSE*	ARNÉS EN KEVLAR 5 ARGOLLAS EN ACERO INOXIDABLE PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8008-1	ARNÉS DE ENCUELLADOR	INSAFE
IN 8008-1P	ARNÉS DE ENCUELLADOR EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8008-1PSE	ARNÉS DE ENCUELLADOR EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8009	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON ARGOLLA DORSAL EN REATA	INSAFE
IN 8009-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON ARGOLLA DORSAL EN REATA Y SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8009-12	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO ARGOLLAS EN REATA Y SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8009-12*	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN REATA DIELÉCTRICO CON SOPORTE LUMBAR Y PORTA HERRAMIENTAS	INSAFE
IN 8009-12-A	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO ARGOLLAS EN REATA Y SOPORTE LUMBAR CON ASENTADERA	INSAFE
IN 8009-12-ARC	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN REATA CON SOPORTE LUMBAR PARA ARCO ELÉCTRICO.	INSAFE
IN 8009-1ARC	ARNÉS PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8009-1H	ARNÉS 5 ARGOLLAS DIELÉCTRICO EN H 2 ARGOLLAS FRONTALES EN REATA Y SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8009-1HPH	ARNÉS 5 ARGOLLAS DIELÉCTRICO EN H 2 ARGOLLAS FRONTALES EN REATA Y SOPORTE LUMBAR CON PORTA HERRAMIENTAS	INSAFE
IN 8009-1M	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO Y SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8009-1M-A	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON SOPORTE LUMBAR Y ASENTADERA	INSAFE
IN 8009-1M-ARC	ARNÉS 4 ARGOLLAS ARCO ELÉCTRICO Y SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8009-1MH	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO Y SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8009-1MH-A	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO Y SOPORTE LUMBAR CON ASENTADERA	INSAFE
IN 8009-1MHL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8009-1ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR	INSAFE
IN 8009-1ML*	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR Y PORTA HERRAMIENTAS	INSAFE
IN 8009-1ML-A	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR Y ASENTADERA	INSAFE
IN 8009-1ML-A*	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR, ASENTADERA Y PORTA HERRAMIENTAS	INSAFE

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
Versión 13; 2024-09-26

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-51
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 8009-1ML-P	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR EN REATA EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8009-2	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN REATA DIELÉCTRICO	INSAFE
IN 8009-2ARC	ARNÉS PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS EN REATA	INSAFE
IN 8009-ARC	ARNÉS PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA	INSAFE
IN 8009-M	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO	INSAFE
IN 8009-M-ARC	ARNÉS 4 ARGOLLAS PARA ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8009-ME	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO	INSAFE
IN 8009-ME-ARC	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO PARA ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8009-MH	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H DIELÉCTRICO	INSAFE
IN 8009-MHL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT	INSAFE
IN 8009-ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT	INSAFE
IN 8009-ML-P	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT EN REATA EN POLIURETANO	INSAFE
IN-8009-P-MHL	ARNES EN POLIURETANO 4 ARGOLLAS EN H DIELÉCTRICO LIGHT	INSAFE
SL 5004	ARNÉS 4 ARGOLLAS	SKYLITE
SL 5004-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR	SKYLITE
SL 5004-V	ARNÉS 4 ARGOLLAS	SKYLITE
SL 5005	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS	SKYLITE
SL 5005-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR	SKYLITE
SL 5006	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS	SKYLITE
SL 5006-DL	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT PARA ESPACIOS CONFINADOS	SKYLITE
SL 5007-1	ARNÉS 7 ARGOLLAS PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR	SKYLITE
SL 5007-1*	ARNÉS 5 ARGOLLAS PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR	SKYLITE
SL 5009	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON ARGOLLA DORSAL EN REATA	SKYLITE
SL 5009-1L	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON ARGOLLA DORSAL EN REATA Y SOPORTE LUMBAR	SKYLITE
SL 5009-1ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR	SKYLITE
SL 5009-ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT	SKYLITE

*****FIN DEL DOCUMENTO*****

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
Versión 13; 2024-09-26

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-IF-06678

EMPRESA: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Arrestador de caída salvacaídas
Marca:	Sosega
Modelo:	N-616 ADP
Carga:	6000Lb / 24Kn
Serie:	17 XHH
Material:	Acero Inoxidable
Diámetro:	1/2" - 9/16" (12.7 - 14 mm)
Norma:	EN 353-2

Fecha de Inspección: 30 de agosto 2024

Vigencia: 29 de agosto 2025

Este certificado de inspección y mantenimiento se emite por el fabricante Sosega. Diseñado exclusivamente para seguridad en altura, conocido también como salvacaídas o rope grab, cuerpo completamente en acero inoxidable, apertura con bisagra para una rápida inserción de la soga, argolla redonda grande para conexión del gancho o mosquetón. Dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 4272 de diciembre del 2021 en el Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 19. Trabajo en suspensión, Artículo 20. Sistemas de restricción, Artículo 21. Sistemas de posicionamiento, Artículo 22. Medidas de protección contra caídas en alturas, parágrafo 2, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio SI ☐ **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio** ☐

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 30 días del mes de agosto de 2024

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.08.31 -05'00'

Ing. Fer... González
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Firmado digitalmente por MORA AMAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.08.31 10:34:26 -05'00'

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-IF-06678 a través del registro electrónico que se encuentra en la página web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 N° 25 – 50. Brr. El Porvenir. Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

FERGO INGENIERIA	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE FRENOS ANTICAIDAS	FIG-INSP-IA-01
		VERSION 0.1

Inspector:	Ferney Gonzalez	**Fecha de la inspección:**	30/08/2024
Modelo o Referencia:	N-616 ADP	**Serie:**	17 JOHH
Diametro:	1/2" - 9/16" (12,75- 13 mm)	**Carga de Rotura:**	6800lbs / 24Kn
Código Fergo:	FIG-IF-0667B	**Marca:**	Sosega
Tipo:	ARRESTADOR DE CAÍDA SALVACAÍDAS	**Material:**	Acero inoxidable

LISTADO DE INSPECCIÓN

Conjunto a Inspeccionar	Descripción de la parte a inspeccionar	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Código de hallazgo	Pasa	NO PASA	Observaciones
Verificación visual de elementos de seguridad	Cuerpo	2		X		Ninguna
	Tope Antivuelco	2		X		Ninguna
	Diametro de la leva	2		X		Ninguna
	Tope de seguridad	2		X		Ninguna
Verificacion Funcional	Deslizamiento hacia arriba sobre el cable	2		X		Ninguna
	Bloqueo hacia abajo sobre el cable	2		X		Ninguna
	Eficacia del muelle de retorno del gatillo	2		X		Ninguna
	Eficacia del muelle del tope de seguridad	2		X		Ninguna
	Apertura completa del tope de seguridad sobre el cuerpo del freno o amortiguador	2		X		Ninguna
	Prueba de funcionamiento con cable	2		X		Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

No se debe permitir el uso de equipos de proteccion personal contra caidas a personal que no cuenten con el entrenamiento requerido y su certificación vigente para realizar trabajo seguro en alturas.

Almacenar los equipos contra caidas en un lugar fresco y seco.

Capacitar y entrenar al personal sobre la identificacion de riesgos y peligros por el uso de equipos defectuosos (hilos rotos, contaminados con productos quimicos, herrajes con corrosion, rietas quemadas o indicadores de impacto activados)

Dar cumplimiento a las medidas establecidas en el programa de proteccion contra caidas para el uso seguro de los equipos para trabajo en alturas (uso adecuado, almacenamiento y mantenimiento)

No someter los equipos a condiciones ambientales agresivas, contacto con productos quimicos o altas temperaturas.

Se recomienda realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y despues de utilizar el equipo.

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio: SI

El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio:

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.08.31 10:29:10 -05'00'

Ing. Ferney Gonzalez

Nombre Inspector

Firma Inspector

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-33
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como Arnés de Seguridad, fabricados y comercializados por Global Safety Supplies S.A.S., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSP Z359.11:2021 : Safety Requirements For Full Body Harnesses

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2024-09-27
Versión 11; 2024-02-23

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-33
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Arnés de Seguridad
Fabricadas por
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DISEÑO
IN 8004	ARNÉS 4 ARGOLLAS
IN 8004-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1-2K	ARNÉS EN KEVLAR 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA CON SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1A	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR CON ASENTADERA
IN 8004-1AL	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO CON SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1E	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO Y SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1K	ARNÉS EN KEVLAR 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1P	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO Y SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1PSE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1RX	ARNÉS EN REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE LUMBAR
IN 8004-2	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA
IN 8004-2K	ARNÉS EN KEVLAR 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA
IN 8004-AL	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO
IN 8004-E	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO
IN 8004-K	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN KEVLAR
IN 8004-P	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO
IN 8004-PE	ARNÉS EN POLIURETANO 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO
IN 8004-PSE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE
IN 8004-RX	ARNÉS EN REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS
IN 8004-SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE
IN 8005	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H
IN 8005-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR
IN 8005-15	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR Y SILLA SUSPENSIÓN
IN 8005-1A	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR CON ASENTADERA
IN 8005-1AL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO CON SOPORTE LUMBAR
IN 8005-1ARC	ARNÉS EN H PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8005-1RX	ARNÉS EN H REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8005-1SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE LUMBAR
IN 8005-AL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO
IN 8005-ARC	ARNÉS EN H PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS
IN 8005-P	ARNÉS EN H EN POLIURETANO 4 ARGOLLAS
IN 8005-RX	ARNÉS EN H REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS
IN 8005-SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE
IN 8006	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-1	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8006-1A	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR Y ASENTADERA
IN 8006-1-ARC	ARNÉS 6 ARGOLLAS ARCO ELÉCTRICO PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8006-1D	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELÉCTRICO PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8006-1DL	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8006-1P	ARNÉS 6 ARGOLLAS EN POLIURETANO PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2024-09-27
Versión 11; 2024-02-23

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-33
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DISEÑO
IN 8006-ARC	ARNÉS 6 ARGOLLAS ARCO ELÉCTRICO PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-D	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS DIELÉCTRICO
IN 8006-DL	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-E	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO
IN 8006-H	ARNÉS 6 ARGOLLAS EN H PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-HE	ARNÉS EN H 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO
IN 8006-HK	ARNÉS EN H EN KEVLAR 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS IN 8006-HK
IN 8006-HSE	ARNÉS EN H 6 ARGOLLAS CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-K	ARNÉS EN KEVLAR 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-P	ARNÉS 6 ARGOLLAS EN POLIURETANO PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8007-1	ARNÉS 7 ARGOLLAS PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1*	ARNÉS 5 ARGOLLAS PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1AL	ARNÉS 7 ARGOLLAS EN ALUMINIO PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1AL*	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1ARC*	ARNÉS DE RESCATE PARA ARCO ELÉCTRICO 5 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1D	ARNÉS 7 ARGOLLAS DIELÉCTRICO PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1D*	ARNÉS 5 ARGOLLAS DIELÉCTRICO PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1D-E	ARNÉS 7 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO PARA ESPACIOS CONFINADOS Y SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1DL	ARNÉS 7 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1DL*	ARNÉS 5 ARGOLLAS PARA RESCATE DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR.
IN 8007-1K	ARNÉS EN KEVLAR 7 ARGOLLAS PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1K*	ARNÉS EN KEVLAR 5 ARGOLLAS PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1KSE	ARNÉS EN KEVLAR 7 ARGOLLAS EN ACERO INOXIDABLE PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8007-1KSE*	ARNÉS EN KEVLAR 5 ARGOLLAS EN ACERO INOXIDABLE PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR
IN 8008-1	ARNÉS DE ENCUELLADOR
IN 8008-1P	ARNÉS DE ENCUELLADOR EN POLIURETANO
IN 8008-1PSE	ARNÉS DE ENCUELLADOR EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE
IN 8009	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON ARGOLLA DORSAL EN REATA
IN 8009-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON ARGOLLA DORSAL EN REATA Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-12	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO ARGOLLAS EN REATA Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-12*	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN REATA DIELÉCTRICO CON SOPORTE LUMBAR Y PORTA HERRAMIENTAS
IN 8009-12-A	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO ARGOLLAS EN REATA Y SOPORTE LUMBAR CON ASENTADERA
IN 8009-12-ARC	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN REATA CON SOPORTE LUMBAR PARA ARCO ELÉCTRICO.
IN 8009-1ARC	ARNÉS PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA CON SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1H	ARNÉS 5 ARGOLLAS DIELÉCTRICO EN H 2 ARGOLLAS FRONTALES EN REATA Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1HPH	ARNÉS 5 ARGOLLAS DIELÉCTRICO EN H 2 ARGOLLAS FRONTALES EN REATA Y SOPORTE LUMBAR CON PORTA HERRAMIENTAS
IN 8009-1M	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1M-A	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON SOPORTE LUMBAR Y ASENTADERA
IN 8009-1M-ARC	ARNÉS 4 ARGOLLAS ARCO ELÉCTRICO Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1MH	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1MHL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1ML*	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR Y PORTA HERRAMIENTAS
IN 8009-1ML-A	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR Y ASENTADERA
IN 8009-1ML-P	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR EN REATA EN POLIURETANO

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2024-09-27
Versión 11; 2024-02-23

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-33
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DISEÑO
IN 8009-2	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN REATA DIELÉCTRICO
IN 8009-2ARC	ARNÉS PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS EN REATA
IN 8009-ARC	ARNÉS PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA
IN 8009-M	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO
IN 8009-M-ARC	ARNÉS 4 ARGOLLAS PARA ARCO ELÉCTRICO
IN 8009-ME	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO
IN 8009-ME-ARC	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO PARA ARCO ELÉCTRICO
IN 8009-MH	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H DIELÉCTRICO
IN 8009-MHL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT
IN 8009-ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT
IN 8009-ML-P	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT EN REATA EN POLIURETANO
IN-8009-P-MHL	ARNES EN POLIURETANO 4 ARGOLLAS EN H DIELÉCTRICO LIGHT
SL 5004	ARNÉS 4 ARGOLLAS
SL 5004-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
SL 5004-V	ARNÉS 4 ARGOLLAS
SL 5005	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS
SL 5005-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR
SL 5006	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS
SL 5006-DL	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT PARA ESPACIOS CONFINADOS
SL 5007-1	ARNÉS 7 ARGOLLAS PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
SL 5007-1*	ARNÉS 5 ARGOLLAS PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR
SL 5009	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON ARGOLLA DORSAL EN REATA
SL 5009-1L	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON ARGOLLA DORSAL EN REATA Y SOPORTE LUMBAR
SL 5009-1ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR
SL 5009-ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT
IN 8005-1K	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR
IN 8005-K	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H EN KEVLAR
IN 8005-15*	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR, SILLA DE SUSPENSIÓN Y PORTA HERRAMIENTAS
IN 8009-1ML-A*	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR, ASENTADERA Y PORTA HERRAMIENTAS
IN 8009-1MH-A	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO Y SOPORTE LUMBAR CON ASENTADERA

*****FIN DEL DOCUMENTO*****

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2024-09-27
Versión 11; 2024-02-23

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-IF-10086

EMPRESA: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Descendedor
Marca:	Beal
Modelo:	Air- Stop
Carga:	200 Kg
Material:	Acero Inoxidable
Diámetro:	(10 - 12 mm)
Norma:	EN 1284-C / ANSI Z359.4

Fecha de Inspección: 30 de agosto 2024

Vigencia: 29 de agosto 2025

Este certificado de inspección y mantenimiento se emite por el fabricante Beal. Descensor autobloqueante de leva para cuerda simple, con función antipánico. Carga máxima de trabajo de 130 kg con una cuerda de 9 mm y de hasta 200 kg para cuerdas de 10 a 12 mm. Función antipánico con 2 posiciones de bloqueo Dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 4272 de diciembre del 2021 en el Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 19. Trabajo en suspensión, Artículo 20. Sistemas de restricción, Artículo 21. Sistemas de posicionamiento, Artículo 22. Medidas de protección contra caídas en alturas, parágrafo 2, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio [SI] **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio** [ ]

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 30 días del mes de agosto de 2024

Firmado digitalmente por Ferney González
Fecha: 2024.08.31 10:43:08 -05'00'

Ing. Ferney González
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Firmado digitalmente por MORA AMAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.08.31 10:45:56 -05'00'

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-IF-10086 a través del registro electrónico que se encuentra en la página web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 N° 25 – 50, Brr. El Porvenir, Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

FERGO INGENIERIA	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE FRENOS ANTICAIDAS	FIG-INSP-IA-01
		VERSION 0.1

Inspector:	Ferney Gonzalez	**Fecha de la inspección:**	30/08/2024
Modelo o Referencia:	Air- Stop	**Serie:**	0144
Diametro:	10mm - 12mm	**Carga de Rotura:**	2.000Kg
Código Fergo:	FIG-IF-10086	**Marca:**	Petzl
Tipo:	Descendedor	**Material:**	Acero inoxidable

LISTADO DE INSPECCIÓN

Conjunto a Inspeccionar	Descripción de la parte a Inspeccionar	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Código de hallazgo	Pasa	NO PASA	Observaciones
Verificación visual de elementos de seguridad	Cuerpo	2		X		Ninguna
	Tope Antivolcamiento	2		X		Ninguna
	Clavijas de la leva	2		X		Ninguna
	Tope de seguridad	2		X		Ninguna
Verificacion Funcional	Deslizamiento hacia arriba sobre el cable	2		X		Ninguna
	Bloqueo hacia abajo sobre el cable	2		X		Ninguna
	Eficacia del muelle de retorno del gatillo	2		X		Ninguna
	Eficacia del muelle del tope de seguridad	2		X		Ninguna
	Apertura completa del tope de seguridad sobre el cuerpo del [illegible]	2		X		Ninguna
	Prueba de funcionamiento con cable	2		X		Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

No se debe permitir el uso de equipos de proteccion personal contra caidas a personal que no cuenten con el entrenamiento requerido y su certificación vigente para realizar trabajo seguro en alturas.

Almacenar los equipos contra caidas en un lugar fresco y seco.

Capacitar y entrenar al personal sobre la identificacion de riesgos y peligros por el uso de equipos defectuosos (hilos rotos, contaminados con productos quimicos, herrajes con corrosion, rotas quemadas o indicadores de impacto activados)

Dar cumplimiento a las medidas establecidas en el programa de proteccion contra caidas para el uso seguro de los equipos para trabajo en alturas (uso adecuado, almacenamiento y mantenimiento)

No someter los equipos a condiciones ambientales agresivas, contacto con productos quimicos o altas temperaturas.

Se recomienda realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y despues de utilizar el equipo.

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio [X]

El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio [ ]

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.08.31 10:45:03 -05'00'

Ing. Ferney Gonzalez

Nombre Inspector

Firma Inspector

ESCALERAS DE COLOMBIA DISTRIBUCIONES LTDA

Fabricantes de Escaleras en Fibra de Vidrio y Aluminio

CERTIFICADO DE CALIDAD
INSPECCIÓN

Certificamos que la Escalera En Fibra de Vidrio Tipo Extensión, Industrial, con capacidad de carga para 136 kilos o 300 libras, REF; **EF 8.60** con **Placa No 59010** inspeccionada a la Empresa, **DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S.;** es para uso eléctrico, TIPO IA, cumple las normas de la American National Estándar Institute (ANSI) 14.5-2007 Y OSHA con las propiedades dieléctricas requeridas en esta norma, como son las siguientes:

7.10.1 Resistencia Dieléctrica en corriente alterna = 25.000 Voltios
7.10.2 Resistencia Dieléctrica en corriente directa = 90.000 Voltios

Esta Escalera ha sido probada a carga límite no destructivo y también aislamiento eléctrico (rigidez) y se han encontrado en concordancia con la norma señalada. Así mismo las garantizamos contra cualquier defecto de fabricación y materiales durante 2 años por uso normal.
ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA.

Se expide el presente documento a los (23) días del mes de Julio del 2024.

Atentamente.

RICARDO MARTINEZ
PERSONA CALIFICADA POR FABRICANTE
ESCALERAS DE COLOMBIA

ISO 9001 icontec SC-CER665089

IQNet

Carrera 24 No. 63 - 56. Siete de Agosto - Teléfono (1) 347 5902 / 347 5903
E-mail: bogota@escalerasdecolombia.com - www.escaleasd+ecolombia.com
Bogotá - Colombia

ESCALERAS DE COLOMBIA DISTRIBUCIONES LTDA

Fabricantes de Escaleras en Fibra de Vidrio y Aluminio

CERTIFICADO DE CALIDAD
INSPECCIÓN

Certificamos que la Escalera En Fibra de Vidrio Tipo Extensión, Industrial, con capacidad de carga para 136 kilos o 300 libras, REF; **EF 8.60** con **Placa No 59272** inspeccionada a la Empresa, **DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S.;** es para uso eléctrico, TIPO IA, cumple las normas de la American National Estándar Institute (ANSI) 14.5-2007 Y OSHA con las propiedades dieléctricas requeridas en esta norma, como son las siguientes:

7.10.1 Resistencia Dieléctrica en corriente alterna = 25.000 Voltios
7.10.2 Resistencia Dieléctrica en corriente directa = 90.000 Voltios

Esta Escalera ha sido probada a carga límite no destructivo y también aislamiento eléctrico (rigidez) y se han encontrado en concordancia con la norma señalada. Así mismo las garantizamos contra cualquier defecto de fabricación y materiales durante 2 años por uso normal.
ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA.

Se expide el presente documento a los (23) días del mes de Julio del 2024.

Atentamente.

RICARDO MARTINEZ
PERSONA CALIFICADA POR FABRICANTE
ESCALERAS DE COLOMBIA

ISO 9001 icontec SC-CER665089

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Carrera 24 No. 63 - 56. Siete de Agosto - Teléfono (1) 347 5902 / 347 5903
E-mail: bogota@escalerasdecolombia.com - www.escaleasd+ecolombia.com
Bogotá - Colombia

ESCALERAS DE COLOMBIA DISTRIBUCIONES LTDA

Fabricantes de Escaleras en Fibra de Vidrio y Aluminio

CERTIFICADO DE CALIDAD
INSPECCIÓN

Certificamos que la Escalera En Fibra de Vidrio Tipo Extensión, Industrial, con capacidad de carga para 136 kilos o 300 libras, REF; **EF 8.60** con **Placa No 59276** inspeccionada a la Empresa, **DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S.;** es para uso eléctrico, TIPO IA, cumple las normas de la American National Estándar Institute (ANSI) 14.5-2007 Y OSHA con las propiedades dieléctricas requeridas en esta norma, como son las siguientes:

7.10.1 Resistencia Dieléctrica en corriente alterna = 25.000 Voltios
7.10.2 Resistencia Dieléctrica en corriente directa = 90.000 Voltios

Esta Escalera ha sido probada a carga límite no destructivo y también aislamiento eléctrico (rigidez) y se han encontrado en concordancia con la norma señalada. Así mismo las garantizamos contra cualquier defecto de fabricación y materiales durante 2 años por uso normal.
ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA.

Se expide el presente documento a los (23) días del mes de Julio del 2024.

Atentamente.

RICARDO MARTINEZ
PERSONA ENCARGADA POR FABRICANTE
ESCALERAS DE COLOMBIA

ISO 9001 icontec SC-CER665089

IQNet

Carrera 24 No. 63 - 56. Siete de Agosto - Teléfono (1) 347 5902 / 347 5903
E-mail: bogota@escalerasdecolombia.com - www.escaleasd+ecolombia.com
Bogotá - Colombia

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10695
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-34
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como Eslinga de Posicionamiento, fabricados y comercializados por Global Safety Supplies S.A.S., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSP Z359.3:2019 : Safety Requirements For Lanyards And Positioning Lanyards

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2024-09-27
Versión 10; 2024-02-23

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10695
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-34
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Eslinga de Posicionamiento
Fabricadas por
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 8040	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA	INSAFE
IN 8040-1	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA MOSQUETÓN MIXTO	INSAFE
IN 8040-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA CON MOSQUETONES MIXTOS DIELÉCTRICO	INSAFE
IN 8040-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA CON HERRAJE DIELÉCTRICO	INSAFE
IN 8040-ECO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA TORCIDA DE 16mm	INSAFE
IN 8040-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA REGULABLE	INSAFE
IN 8040-R-ARC	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8040-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA CON MOSQUETONES DIELÉCTRICOS	INSAFE
IN 8040-R-ECO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA TORCIDA DE 16 mm	INSAFE
IN 8040-RF	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA 16 MM CON FRENO	INSAFE
IN 8040-RFE	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA 14 MM CON FRENO	INSAFE
IN 8040-RN	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE CON NUDO	INSAFE
IN 8041	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA	INSAFE
IN 8041-1R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE CON MOSQUETÓN MIXTO	INSAFE
IN 8041-2R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON ARGOLLA EN REATA	INSAFE
IN 8041-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELÉCTRICA EN REATA	INSAFE
IN 8041-KR	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN KEVLAR	INSAFE
IN 8041-P-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELÉCTRICA EN REATA POLIURETANO	INSAFE
IN 8041-PR	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8041-PR-SE	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8041-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE	INSAFE
IN 8041-RAL	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON MOSQUETONES EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8041-R-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN REATA ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8041-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE DIELÉCTRICA EN REATA	INSAFE
IN 8041-RSE	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON MOSQUETONES EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8042	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL	INSAFE
IN 8042-1	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES ¾	INSAFE
IN 8042-C	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN CUERDA	INSAFE
IN 8042-CD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN CUERDA CON MOSQUETONES DIELÉCTRICOS	INSAFE
IN 8042-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES DIELÈCTRICOS	INSAFE
IN 8042-ESP	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES EN ALUMINIO DE 110mm DE APERTURA	INSAFE
IN 8042-G	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y EN GUAYA CON MOSQUETONES MIXTOS	INSAFE
IN 8042-K	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN KEVLAR	INSAFE
IN 8042-MF	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE DE 3/4	INSAFE
IN 8042-MF-1	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE DE 2 1/4	INSAFE
IN 8042-MF-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE 2/4 DIELÉCTRICO	INSAFE
IN 8042-MF-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE 3/4 DIELÉCTRICO	INSAFE
IN 8042-P	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN POLIURETANO	INSAFE

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2024-09-27
Versión 10; 2024-02-23

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10695
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-34
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 8042-P-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA EN REATA POLIURETANO	INSAFE
IN 8043	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN GUAYA	INSAFE
IN-8041-P-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN POLIURETANO CON MOSQUETONES DIELÉCTRICOS REGULABLE	INSAFE
IN-8042-1R	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES ¾ REGULABLE	INSAFE
IN-8042-KR	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN KEVLAR REGULABLE	INSAFE
IN-8042-PR	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN POLIURETANO REGULABLE	INSAFE
IN-8042-P-RD	ESLINGA EN POLIURETANO DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE CON MOSQUETONES ¾ DIELÉCTRICOS	INSAFE
IN-8042-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE	INSAFE
IN-8042-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE CON MOSQUETONES DIELÈCTRICOS	INSAFE
IN-8042-R-ESP	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE CON MOSQUETONES EN ALUMINIO DE 110MM DE APERTURA	INSAFE
SL 5040	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA	INSAFE
SL 5040-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA REGULABLE	INSAFE
SL 5041	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA	INSAFE
SL 5041-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE	INSAFE
SL 5042	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL GRADUABLE	INSAFE
IN 8042-R-AL	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8042-2RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL REGULABLE, MOSQUETONES DIELÉCTRICOS	INSAFE
IN 8041-1-1RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA CON MOSQUETONES DIELÉCTRICOS DE 2 1/4	INSAFE
IN 8041-1K	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN KEVLAR MOSQUETONES MIXTOS	INSAFE
IN 8041-1KR	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN KEVLAR MOSQUETONES MIXTOS	INSAFE
IN 8041-1RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA CON MOSQUETONES MIXTOS DIELÉCTRICOS	INSAFE
IN 8041-2R-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON ARGOLLA EN REATA MOSQUETÓN DIELÉCTRICO DE 2 1/4	INSAFE
IN 8041-2RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON ARGOLLA EN REATA MOSQUETÓN DIELÉCTRICO DE 3/4	INSAFE
IN 8041-P	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8042-2-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8042-2R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL REGULABLE	INSAFE
IN 8042-2R-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL REGULABLE ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8042-AL	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8042-R-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE ARCO ELÉCTRICO	INSAFE

*****FIN DEL DOCUMENTO*****

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2024-09-27
Versión 10; 2024-02-23

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-IID-10085

EMPRESA: DATA LINK SMART SOLUTIONS NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	I´D	**Capacidad Horizontal:**	40 Kn / 8992 Lbs
Marca:	Petzl	**Capacidad Vertical:**	16 Kn / 3597 Lbs
Material:	Acero / Aluminio	**Serie:**	023
Color:	Rojo	**Lote:**	0315317
Referencia:	D020AA00		

Fecha de Inspección: 30 de agosto 2024

Vigencia: 29 de agosto 2025

Este certificado de inspección y mantenimiento se emite siguiendo los lineamientos establecidos por el fabricante Petzl. El descensor autofrenante I'D S está destinado principalmente a los trabajos en altura y los accesos difíciles, - Dispone de un gatillo de cierre en la placa lateral móvil que permite instalar la cuerda fácilmente y mantener a la vez el aparato conectado al arnés. Instalación fácil de la cuerda, gracias a la guía y a los marcados indicativos, la Leva indicadora de error para limitar el riesgo de accidente debido a una mala colocación de la cuerda. Empuñadura ergonómica que permite liberar la cuerda y controlar cómodamente el descenso. Dos modos de descenso posibles: sobre la placa lateral o en la garganta de frenado en V, sus materiales: aluminio, acero y poliamida, el peso es de 600 g, carga máxima para una persona: hasta 150 kg, carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg; Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use y EAC - EN 341 tipo 2 clase A utilizado con una cuerda PARALLEL 10,5 mm o AXIS 11 mm. - EN 12841 tipo C utilizado con una cuerda EN 1891 A de 10 a 11,5 mm. - EN 15151-1 utilizado con una cuerda de 10 a 11 mm. - ANSI Z359.4 utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm. - NFPA 1983 Technical Use utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm. Dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 4272 de diciembre del 2021 en el Artículo 16, Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 19. Trabajo en suspensión, Artículo 20. Sistemas de restricción, Artículo 21. Sistemas de posicionamiento, Artículo 22. Medidas de protección contra caídas en alturas, parágrafo 2, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio [SI] **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio** [ ]

dado en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 30 días del mes de agosto de 2024,

Ing. Ferney González
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-IID-10085 a través del registro electrónico que se encuentra en la pagina web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 31 N° 26 – 55. Brr. El Porvenir. Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

FERGO INGENIERIA	FORMATO PARA INSPECCIÓN PARA MOSQUETONES	FIG-INPS-MO-01
		VERSION: 01

Inspector:	FERNEY GONZALEZ	**Modelo**	I'D
Cuerda	12.5≤Ø≤13	**Norma:**	CE0082, EN12841:2006/C, EN341:1997/A
Marca:	Petzl		
Codigo de Inspeccion:	FIG-IID-10085	**Fecha de inspección:**	30/08/2024

LISTADO DE INSPECCIÓN

Conjunto a Inspeccionar	Descripción de la parte a inspeccionar	SI	NO	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Observaciones
Control Visual de los componentes de seguridad	Cuerpo y mejillas (grietas, marcas, desgaste, deformación, corrosión)		X	2	Ninguna
	Poleas de fricción(grietas, marcas, desgaste, deformación, corrosión)		X	2	Ninguna
	Palanca de fricción (grietas, desgaste, deformación, corrosión)		X	2	Ninguna
	Pasador de conexión (deformación, remaches)		X	2	Ninguna
Control Operacional	La mejilla de pivote funciona sin problemas y se bloquea de manera positiva		X	2	Ninguna
	La palanca de fricción funciona suavemente y cuando el dispositivo está ponderado activa la mejilla pivote		X	2	Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

No se debe permitir el uso de equipos de proteccion personal contra caidas a personal que no cuenten con el entrenamiento requerido y su certificación vigente para realizar trabajo seguro en alturas.

Almacenar los equipos contra caidas en un lugar fresco y seco.

Capacitar y entrenar al personal sobre la identificacion de riesgos y peligros por el uso de equipos defectuosos (hilos rotos, contaminados con productos quimicos, herrajes con corrosion, ratas quemadas o indicadores de impacto activados)

Dar cumplimiento a las medidas establecidas en el programa de proteccion contra caidas para el uso seguro de los equipos para trabajo en alturas (uso adecuado, almacenamiento y mantenimiento)

No someter los equipos a condiciones ambientales agresivas, contacto con productos quimicos o altas temperaturas.

Se recomienda realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y despues de utilizar el equipo.

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio	SI	El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio	

Ing. Ferney Gonzalez
Nombre Inspector

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.08.31 10:47:08 -05'00'

Firma Inspector

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-IM-06685

EMPRESA: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Mosquetón 50 KN
Marca:	Sosega
Serie:	19 WAF
Resistencia:	50 Kn
Norma:	CE 0194, EN362:2004/B

Fecha de Inspección: 30 de agosto 2024 **Vigencia: 29 de agosto 2025**

Este certificado de instalación se emite siguiendo los lineamientos establecidos por la marca sosega, Mosquetón de acero forjado de 19.0mm (¾") de abertura. Compuerta con seguro de cierre automático giratorio. Resistencia en compuerta de 50kN (11240.44lbs). ANSI Z359.12-09, CSA Z259.12-11 y EN 362:2004. Dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 4272 de diciembre del 2021 en el Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 19. Trabajo en suspensión, Artículo 20. Sistemas de restricción, Artículo 21. Sistemas de posicionamiento, Artículo 22. Medidas de protección contra caídas en alturas, parágrafo 2, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda.

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio [SI] **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio** [ ]

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 30 días del mes de agosto de 2024

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.09.04 08:55:04 -05'00'

Ing. Ferney González
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Firmado digitalmente por MORA AMAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.09.04 08:55:29 -05'00'

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-IM-06685 a través del registro electrónico que se encuentra en la página web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 Nº 25 – 50. Brr. El Porvenir. Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

FERGO INGENIERIA S.A.S	**FORMATO PARA INSPECCIÓN PARA MOSQUETONES**	**FIG-INPS-MO-01** **VERSION: 01**

Inspector:	FERNEY GONZALEZ	**Referencia:**	-
Capacidad:	50KN / 11240.44 Lb	**Norma:**	ANSI Z359.12, CSA Z259.12 y EN 362:2004
Marca:	SOSEGA	**Serie / Lote:**	19 WAF
Codigo de Inspeccion:	FIG-IM-06685	**Fecha de la inspección:**	30/08/2024

LISTADO DE INSPECCIÓN

Conjunto a Inspeccionar	Descripción de la parte a inspeccionar	SI	NO	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Observaciones
MOSQUETON	PRESENTA DEFORMACIONES O GOLPES EN LOS GANCHOS		X	2	Ninguna
	PICADURAS, GRIETAS EN EL GATILLO		X	2	Ninguna
	PRESENTA DESGASTE POR USO INADECUADO		X	2	Ninguna
	CORROSIÓN U OXIDACION		X	2	Ninguna
	EVIDENCIA DE IMPACTO O GOLPES		X	2	Ninguna
	LIBRE DE RESIDUOS		X	2	Ninguna
	PUNTOS, ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X	2	Ninguna
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	2	Ninguna
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD		X	2	N/A
	GRIETAS O PICADURAS		X	2	N/A
	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X	2	N/A
	FRENO (HACER PRUEBA)		X	2	N/A
	DETERIORO GENERAL		X	2	N/A
	CORROSIÓN		X	2	N/A
	PRESENCIA DE MOHO		X	2	N/A
	REVISION FUCIONAL				
	COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL GATILLO DEL CIERRE		X	2	N/A
	ALINEACION PRECISA		X	2	N/A
	COMPROBACION DEL SISTEMA DEL BLOQUEO DE SEGURIDAD		X	2	N/A
	FUNCIONAMIENTO DE LA REGULACION		X	2	N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO

PARTES DE MOSQUETON	
GATILLO	
SEGURO/ROSCA	
MUELLE O PASADOR	
ARTICULACIÓN	
ESPALDILLA	
PESTAÑA O ENGANCHE	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda realizar diariamente inspección pre operacional antes, durante y despues de utilizar el equipo.

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio	SI	**El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio**	

Ing. Ferney Gonzalez
Nombre Inspector

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.09.03 07:58:49 -05'00'
Firma Inspector

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-IM-06690

EMPRESA: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Mosquetón 50 KN
Marca:	Yoke
Serie:	18 VYC
Resistencia:	50 Kn
Modelo:	N-248G
Norma:	CE 0194, EN362:2004/B

Fecha de Inspección: 30 de agosto 2024 **Vigencia: 29 de agosto 2025**

Este certificado de instalación se emite siguiendo los lineamientos establecidos por la marca Yoke, Mosquetón de acero forjado de 19.0mm (¾") de abertura. Compuerta con seguro de cierre automático giratorio. Resistencia en compuerta de 50kN (11240.44lbs). ANSI Z359.12-09, CSA Z259.12-11 y EN 362:2004. Dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 4272 de diciembre del 2021 en el Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 19. Trabajo en suspensión, Artículo 20. Sistemas de restricción, Artículo 21. Sistemas de posicionamiento, Artículo 22. Medidas de protección contra caídas en alturas, parágrafo 2, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda.

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio SI **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio**

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 30 días del mes de agosto de 2024

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.09.04 09:00:26 -05'00'

Ing. Ferney González
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Firmado digitalmente por MORA AMAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.09.04 09:00:47 -05'00'

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-IM-06690 a través del registro electrónico que se encuentra en la página web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 Nº 25 – 50. Brr. El Porvenir. Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

FERGO INGENIERIA S.A.S	**FORMATO PARA INSPECCIÓN PARA MOSQUETONES**	**FIG-INPS-MO-01** **VERSION: 01**

Inspector:	FERNEY GONZALEZ	**Referencia:**	N-248G
Capacidad:	50KN / 11240.44 Lb	**Norma:**	ANSI Z359.12, CSA Z259.12 y EN 362:2004
Marca:	YOKE	**Serie / Lote:**	18 VYC
Codigo de Inspeccion:	FIG-IM-06690	**Fecha de la inspección:**	30/08/2024

LISTADO DE INSPECCIÓN

Conjunto a Inspeccionar	Descripción de la parte a inspeccionar	SI	NO	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Observaciones
MOSQUETON	PRESENTA DEFORMACIONES O GOLPES EN LOS GANCHOS		X	2	Ninguna
	PICADURAS, GRIETAS EN EL GATILLO		X	2	Ninguna
	PRESENTA DESGASTE POR USO INADECUADO		X	2	Ninguna
	CORROSIÓN U OXIDACION		X	2	Ninguna
	EVIDENCIA DE IMPACTO O GOLPES		X	2	Ninguna
	LIBRE DE RESIDUOS		X	2	Ninguna
	PUNTOS, ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X	2	Ninguna
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	2	Ninguna
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD		X	2	N/A
	GRIETAS O PICADURAS		X	2	N/A
	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X	2	N/A
	FRENO (HACER PRUEBA)		X	2	N/A
	DETERIORO GENERAL		X	2	N/A
	CORROSIÓN		X	2	N/A
	PRESENCIA DE MOHO		X	2	N/A
	REVISION FUCIONAL				
	COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL GATILLO DEL CIERRE		X	2	N/A
	ALINEACION PRECISA		X	2	N/A
	COMPROBACION DEL SISTEMA DEL BLOQUEO DE SEGURIDAD		X	2	N/A
	FUNCIONAMIENTO DE LA REGULACION		X	2	N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO

PARTES DE MOSQUETON
GATILLO
SEGURO/ROSCA
MUELLE O PASADOR
ARTICULACIÓN
ESPALDILLA
PESTAÑA O ENGANCHE



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda realizar diariamente inspección pre operacional antes, durante y despues de utilizar el equipo.

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio	SI	**El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio**	

Ing. Ferney Gonzalez
Nombre Inspector

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.09.04 08:59:57 -05'00'
Firma Inspector

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-IP-10087

EMPRESA: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Polea doble
Marca:	Dinamik
Referencia:	S-2127
Diámetro:	16 mm
Capacidad:	30 KN
Norma de fabricación:	CE 0123-EN12278 - UIAA

Fecha de Inspección: 30 de agosto 2024

Vigencia: 29 de agosto 2025

Este certificado de inspección se emite siguiendo los lineamientos establecidos por el fabricante Dinamik. Dispositivo metálico, que permite hacer cambios de dirección y/o ventaja mecánica en su uso compartido con dispositivos similares, verifique la compatibilidad por forma, tipo, funcionalidad. Dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 4272 de diciembre del 2021 en el Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 19. Trabajo en suspensión, Artículo 20. Sistemas de restricción, Artículo 21. Sistemas de posicionamiento, Artículo 22. Medidas de protección contra caídas en alturas, parágrafo 2, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas, Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio [SI] **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio** [ ]

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 30 días del mes de agosto de 2024.

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.08.31 11:11:14 -05'00'

Ing. Ferney González
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Firmado digitalmente por NORA AMAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.08.31 11:11:41 -05'00'

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-IP-10087 a través del registro electrónico que se encuentra en la pagina web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 Nº 25 – 50, Brr. El Porvenir, Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

FERGO	FORMATO DE INSPECCIÓN PARA POLEAS	FIG-INSP-PL-01
		VERSIÓN 08

Inspector:	Ferney Gonzalez Martinez	**Fecha de la inspección:**	30/08/2024
Norma:	CE 0121 / EN 12278	**Marca / Cod Fergo:**	Dinamic / FIC-IP-10087
Cuerda/Serie:	16mm	**Capacidad:**	20Kn
Modelo:	S-2122	**Fecha Fabricacion:**	N/T

LISTADO DE INSPECCIÓN

Conjunto a Inspeccionar	Descripción de la parte a Inspeccionar	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Código de hallazgo	PASA	NO PASA	Observaciones
POLEA	**OBSERVACIONES PREVIAS**					
	Comprueba la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE	2		X		Ninguna
	Comprueba que no se haya superado la vida útil del producto	2		X		Ninguna
	Comparare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento	2		X		Ninguna
	REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS PLACAS LATERALES					
	Revisión del estado de las placas laterales Compruebe el estado de las placas laterales (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, desgaste.	2		X		Ninguna
	Compruebe el estado de los orificios de conexión (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión	2		X		Ninguna
	Para las poleas con placas laterales móviles, compruebe la correcta rotación de las placas laterales	2		X		Ninguna
	Compruebe el estado de los remaches (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, ausencia de holgura	2		X		Ninguna
	REVISIÓN DEL ESTADO DE LA ROLDANA					
	Compruebe el estado de la roldana (marcas, deformación, fisuras, corrosión, ausencia de cuerpos extraños	2		X		Ninguna
	Compruebe que la roldana gire libremente	2		X		Ninguna
	REVISION FUNCIONAL					
	Instale la polea en un anclaje e instale una cuerda compatible alrededor de la roldana	2		X		Ninguna
	Haga circular la cuerda en los dos sentidos	2		X		Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda realizar diariamente inspección pre operacional antes, durante y despues de utilizar el equipo, realizar una adecuada inspección, y mantenimiento periódico.

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio [X] | El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio [ ]

Ing. Ferney Gonzalez
Nombre Inspector

Firmado digitalmente por MORA AMAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.08.30 11:09:47 -05'00'
Firma Inspector

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-IP-10088

EMPRESA: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Polea doble
Marca:	EPI
Referencia:	S-2127
Diámetro:	16 mm
Capacidad:	30 KN
Norma de fabricación:	CE 0123-EN12278 - UIAA

Fecha de Inspección: 30 de agosto 2024 **Vigencia: 29 de agosto 2025**

Este certificado de inspección se emite siguiendo los lineamientos establecidos por el fabricante EPI. Dispositivo metálico, que permite hacer cambios de dirección y/o ventaja mecánica en su uso compartido con dispositivos similares, verifique la compatibilidad por forma, tipo, funcionalidad. Dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 4272 de diciembre del 2021 en el Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 19. Trabajo en suspensión, Artículo 20. Sistemas de restricción, Artículo 21. Sistemas de posicionamiento, Artículo 22. Medidas de protección contra caídas en alturas, parágrafo 2, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio [SI] **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio** [ ]

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 30 días del mes de agosto de 2024.

Ing. Ferney González
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-IP-10088 a través del registro electrónico que se encuentra en la pagina web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 N° 25 – 50, Brr. El Porvenir. Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

FERGO	FORMATO DE INSPECCIÓN PARA POLEAS	

Inspector:	Ferney Gonzalez Martinez	**Fecha de la inspección:**	30/08/2034
Norma:	CE 0321 / EN 12278	**Marca / Cod Fergo:**	EPI / FIG-IP-20088
Cuerda/Serie:	16mm	**Capacidad:**	20Kn
Modelo:	S-2122	**Fecha Fabricacion:**	oct-21

LISTADO DE INSPECCIÓN

Conjunto a Inspeccionar	Descripción de la parte a inspeccionar	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Código de hallazgo	PASA	NO PASA	Observaciones
	OBSERVACIONES PREVIAS					
POLEA	Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE	2		X		Ninguna
	Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto	2		X		Ninguna
	Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento	2		X		Ninguna
	REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS PLACAS LATERALES					
	Revisión del estado de las placas laterales Compruebe el estado de las placas laterales (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, desgaste	2		X		Ninguna
	Compruebe el estado de los orificios de conexión (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión	2		X		Ninguna
	Para las poleas con placas laterales móviles, compruebe la correcta rotación de las placas laterales	2		X		Ninguna
	Compruebe el estado de las remaches (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, ausencia de holgura	2		X		Ninguna
	REVISIÓN DEL ESTADO DE LA ROLDANA					
	Compruebe el estado de la roldana (marcas, deformación, fisuras, corrosión, ausencia de cuerpos extraños	2		X		Ninguna
	Compruebe que la roldana gire libremente	2		X		Ninguna
	REVISION FUNCIONAL					
	Instale la polea en un anclaje e instale una cuerda compatible alrededor de la roldana	2		X		Ninguna
	Haga circular la cuerda en los dos sentidos	2		X		Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda realizar diariamente inspección pre operacional antes, durante y despues de utilizar el equipo, realizar una adecuada inspección, y mantenimiento periódico.

El Equipo ES APTO para permacer en servicio [X] | El Equipo NO ES APTO para permacer en servicio [ ]

Ing. Ferney Gonzalez

Nombre inspector

Firma Inspector

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-IP-10089

EMPRESA: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Polea Sencilla
Marca:	Beal
Diámetro:	16 mm
Referencia:	Transf' Air1B
Serie:	0166
Capacidad:	30 Kn
Fecha de fabricación:	Junio - 2021
Norma:	CE1019 -EN12278

Fecha de Inspección: 30 de agosto 2024 **Vigencia: 29 de agosto 2025**

Este certificado de inspección se emite siguiendo los lineamientos establecidos por el fabricante Beal. El equipo debe ser utilizado sólo por una persona capacitada y competente o por un usuario bajo la supervisión directa de una persona capacitada y competente. Dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 4272 de diciembre del 2021 en el Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 19. Trabajo en suspensión, Artículo 20. Sistemas de restricción, Artículo 21. Sistemas de posicionamiento, Artículo 22. Medidas de protección contra caídas en alturas. parágrafo 2, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio [SI] **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio** [ ]

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 30 días del mes de agosto de 2024

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez Fecha: 2024.08.31 11:18:24 -05'00'

Ing. Ferney González
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Firmado digitalmente por MORA AMAYA SONA TATIANA Fecha: 2024.08.31 11:17:31 -05'00'

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-IP-10089 a través del registro electrónico que se encuentra en la pagina web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 N° 25 - 50. Brr. El Porvenir. Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

FERGO	FORMATO DE INSPECCIÓN PARA POLEA	FIG-INSP-IP-01
		VERSION: 01

Inspector:	FERNEY GONZALEZ	**Fecha de la inspección:**	30/08/2024
Serial No.	0166	**Nombre:**	Polea Sencilla
Código Inspección:	FIG-IP-10089	**Marca:**	Beal
Diamentro :	16 mm	**Referencia :**	Transf' Air18
Fecha de fabricacion :	1/06/2021	**Capacidad:**	30 KN

LISTADO DE INSPECCIÓN

Conjunto a inspeccionar	Descripción de la parte a inspeccionar	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Código de hallazgo	APTO	NO APTO	Observaciones
POLEA SENCILLA	**OBSERVACIONES PREVIAS**					
	Comprueba la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE	2		X		Ninguna
	Comprueba que no se haya superado la vida útil del producto	2		X		Ninguna
	Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento	2		X		Ninguna
	REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS PLACAS LATERALES					
	Revisión del estado de las placas laterales. Comprueba el estado de las placas laterales (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, desgaste)	2		X		Ninguna
	Comprueba el estado de los orificios de conexión (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión	2		X		Ninguna
	Para las poleas con placas laterales móviles, comprueba la correcta rotación de las placas laterales	2		X		Ninguna
	Comprueba el estado de los remaches (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, ausencia de holgura)	2		X		Ninguna
	REVISIÓN DEL ESTADO DE LA ROLDANA					
	Comprueba el estado de la roldana (marcas, deformación, fisuras, corrosión, ausencia de cuerpos extraños)	2		X		Ninguna
	Comprueba que la roldana gire libremente	2		X		Ninguna
	REVISION FUNCIONAL					
	Instale la polea en un anclaje e instale una cuerda compatible alrededor de la roldana	2		X		Ninguna
	Haga circular la cuerda en los dos sentidos	2		X		Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda realizar diariamente inspección pre operacional antes, durante y despues de utilizar el equipo,

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio [X] **El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio** [ ]

Ing. Ferney Gonzalez

Nombre Inspector

Firma Inspector

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10695
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-52
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como Eslinga de Posicionamiento, fabricados y comercializados por Global Safety Supplies S.A.S., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSP Z359.3:2019 : Safety Requirements For Lanyards And Positioning Lanyards

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
Versión 12; 2024-09-26

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10695
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-52
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Eslinga de Posicionamiento
Fabricadas por
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 8040	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA	INSAFE
IN 8040-1	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA MOSQUETÓN MIXTO	INSAFE
IN 8040-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA CON MOSQUETONES MIXTOS DIELÉCTRICO	INSAFE
IN 8040-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA CON HERRAJE DIELÉCTRICO	INSAFE
IN 8040-ECO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA TORCIDA DE 16mm	INSAFE
IN 8040-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA REGULABLE	INSAFE
IN 8040-R-ARC	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8040-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA CON MOSQUETONES DIELÉCTRICOS	INSAFE
IN 8040-R-ECO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA TORCIDA DE 16 mm	INSAFE
IN 8040-RF	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA 16 MM CON FRENO	INSAFE
IN 8040-RFE	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA 14 MM CON FRENO	INSAFE
IN 8040-RN	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE CON NUDO	INSAFE
IN 8041	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA	INSAFE
IN 8041-1-1RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA CON MOSQUETONES DIELÉCTRICOS DE 2 1/4	INSAFE
IN 8041-1K	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN KEVLAR MOSQUETONES MIXTOS	INSAFE
IN 8041-1KR	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN KEVLAR MOSQUETONES MIXTOS	INSAFE
IN 8041-1R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE CON MOSQUETÓN MIXTO	INSAFE
IN 8041-1RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA CON MOSQUETONES MIXTOS DIELÉCTRICOS	INSAFE
IN 8041-2R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON ARGOLLA EN REATA	INSAFE
IN 8041-2R-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON ARGOLLA EN REATA MOSQUETÓN DIELÉCTRICO DE 2 1/4	INSAFE
IN 8041-2RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON ARGOLLA EN REATA MOSQUETÓN DIELÉCTRICO DE 3/4	INSAFE
IN 8041-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELÉCTRICA EN REATA	INSAFE

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
Versión 12; 2024-09-26

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10695
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-52
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 8041-KR	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN KEVLAR	INSAFE
IN 8041-P	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8041-P-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELÉCTRICA EN REATA POLIURETANO	INSAFE
IN 8041-PR	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8041-PR-SE	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8041-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE	INSAFE
IN 8041-RAL	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON MOSQUETONES EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8041-R-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN REATA ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8041-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE DIELÉCTRICA EN REATA	INSAFE
IN 8041-RSE	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON MOSQUETONES EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8042	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL	INSAFE
IN 8042-1	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES ¾	INSAFE
IN 8042-2-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8042-2R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL REGULABLE	INSAFE
IN 8042-2R-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL REGULABLE ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8042-2RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL REGULABLE, MOSQUETONES DIELÉCTRICOS	INSAFE
IN 8042-AL	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8042-C	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN CUERDA	INSAFE
IN 8042-CD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN CUERDA CON MOSQUETONES DIELÉCTRICOS	INSAFE
IN 8042-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES DIELÈCTRICOS	INSAFE
IN 8042-ESP	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES EN ALUMINIO DE 110mm DE APERTURA	INSAFE
IN 8042-G	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y EN GUAYA CON MOSQUETONES MIXTOS	INSAFE
IN 8042-K	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN KEVLAR	INSAFE
IN 8042-MF	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE DE 3/4	INSAFE
IN 8042-MF-1	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE DE 2 1/4	INSAFE
IN 8042-MF-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE 2/4 DIELÉCTRICO	INSAFE

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
Versión 12; 2024-09-26

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10695
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-52
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 8042-MF-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE 3/4 DIELÉCTRICO	INSAFE
IN 8042-P	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8042-P-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA EN REATA POLIURETANO	INSAFE
IN 8042-R-AL	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8042-R-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8043	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN GUAYA	INSAFE
IN-8041-P-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN POLIURETANO CON MOSQUETONES DIELÉCTRICOS REGULABLE	INSAFE
IN-8042-1R	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES ¾ REGULABLE	INSAFE
IN-8042-KR	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN KEVLAR REGULABLE	INSAFE
IN-8042-PR	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN POLIURETANO REGULABLE	INSAFE
IN-8042-P-RD	ESLINGA EN POLIURETANO DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE CON MOSQUETONES ¾ DIELÉCTRICOS	INSAFE
IN-8042-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE	INSAFE
IN-8042-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE CON MOSQUETONES DIELÉCTRICOS	INSAFE
IN-8042-R-ESP	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE CON MOSQUETONES EN ALUMINIO DE 110MM DE APERTURA	INSAFE
SL 5040	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA	SKYLITE
SL 5040-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA REGULABLE	SKYLITE
SL 5041	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA	SKYLITE
SL 5041-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE	SKYLITE
SL 5042	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL GRADUABLE	SKYLITE

*****FIN DEL DOCUMENTO*****

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
Versión 12; 2024-09-26

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.829.792**

APELLIDOS **GONZALEZ MARTINEZ**

NOMBRES **EUDY FERNEY**

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-ENE-1987**

PUERTO RICO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	B+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-MAR-2005 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00245999-M-1121829792-20100724 0023010351A 2 34329567

Este documento aplica para la inspeccion realizada a la empresa legal proyectos de tecnologia S.A.S - 2024

Firmado digitalmente por GONZALEZ MARTINEZ EUDY FERNEY
Razón: He revisado este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.09.16 15:50:50 -05'00'

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.843.560

MORA AMAYA
APELLIDOS

EDNA TATIANA
NOMBRES

FIRMA





13-JUN-1988
FECHA DE NACIMIENTO

TAURAMENA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

18-AGO-2006 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-5200100-69163471-F-1121843560-20071119 00422 07320H 02 247994994

Este documento aplica para la inspeccion realizada a la empresa Megaproyectos de tecnologia S.A.S - 2024

Firmado digitalmente por GONZALEZ MARTINEZ EUDY FERNEY
Razón: He revisado este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.09.16 15:52:12-05'00'

Powered by CamScanner

EPI

Equipos de Protección Individual

EMPRESA FABRICANTE DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 4272 DE 2021
TÍTULO IV, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 61, PUNTO G.

HACE CONSTAR QUE:

Tatiana Mora

Este certificado aplica para los equipos de la empresa Mega proyectos de tecnología S.A.S

CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 1121.843.560
CURSO Y APROBÓ LA ACCIÓN DE FORMACIÓN DE:

INSPECTOR DE EQUIPOS PARA T.A. MARCA EPI

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN EL SALÓN DE UNINPAHU
EL DIA 14 DE MARZO DE 2024, CON DURACIÓN DE 8 HORAS.

INSPECTOR CERTIFICADO

FERGO

Firmado digitalmente por MORA AMAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.09.16 14:14:40 -05'00'

FERGO

GERENTE GENERAL

NUMERO DE REGISTRO
14-1121843560-0324

SOSEGA®
Safety Products

CERTIFICADO INSPECCIÓN DE EQUIPOS PERSONA COMPETENTE

Dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la legislación vigente aplicable se expide el presente certificado a:

E. FERNEY GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Documento: 1.121.829.792

Certifica que la persona ha recibido capacitación técnica sobre el uso de nuestros productos y se encuentra debidamente facultado/a por nuestra marca para brindar asistencia técnica a los usuarios, como también para realizar inspecciones de los equipos de trabajo en alturas. Otorgamos el presente certificado para los fines que se estimen convenientes, sin responsabilidad ulterior para nuestra empresa.

Este certificado aplica para los equipos de la empresa Megaproyectos de tecnologia S.A.S - 2024

Líder Técnico

FABRICANTE
SOSEGA Corp.
Zona Franca Colombia
Rionegro, Antioquia ***Colombia***
Válido hasta: 04/25

787

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.09.16 14:34:03 -05'00'

FERGO

Firmado digitalmente por MORA AMAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.09.16 14:33:31 -05'00'

CERTIFICADO DE FORMACIÓN

ARMADURA S.A.S hace constar que los inspectores formados por nuestra compañía cuentan con el conocimiento, la habilidad y la experiencia requerida para realizar la revisión de elementos de seguridad industrial de nuestra marca: arnés de seguridad, eslingas para detención de caídas, eslingas de posicionamiento y restricción, bandas de anclaje tie off, líneas de vida, accesorios para trabajo seguro en alturas y cascos de seguridad; conocen la normatividad vigente y asumen la responsabilidad de aplicar con criterio las directrices de la marca para emitir un concepto conforme a los estándares de fabricación de cada uno de nuestros equipos:

ARNES DE SEGURIDAD	**ANSI Z359.11:2014**
ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCION	**ANSI Z359.3:2017**
ESLINGA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**ANSI Z359.13:2013**
BANDA DE ANCLAJE TIE OFF	**ANSI Z359.18:2017**
LINEA DE VIDA	**ANSI Z359.15:2014**
CASCOS DE SEGURIDAD	**ANSI Z89.1: 2014**

Por cumplir con la intensidad horaria de la capacitación y aprobar las pruebas de conocimiento ARMADURA S.A.S avala como inspector de equipos a:

Nombre	**E. FERNEY GONZALEZ MARTINEZ**
Cedula de ciudadanía No.	**1.121.829.792**
Certificado No.	**AIEV- 1207**
Fecha de emisión	**15/10/2023**
Fecha de vencimiento	**15/10/2024**

Para consultar el presente documento puede comunicarse con el número 3188995474 o enviar un correo electrónico a servicio.cliente@armadura.com.co

Armadura S.A.S no se hace responsable por la alteración o modificación del presente certificado, quien realice estas prácticas incurrirá en falsedad en documento privado y se tratara conforme a la legislación vigente.

Este certificado aplica para lo equipos de la empresa Megaproyectos de tecnologia S.A.S

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez Fecha: 2024.09.16 14:35:36 -05'00'

Otoniel Doria
Instructor

Yasmin Chisica

Yasmin Chisica
Coordinador de Calidad

Firmado digitalmente por MORA AMAYA EDNA TATIANA Fecha: 2024.09.16 14:35:05 -05'00'

CERTF.V03JV.
190523-2263

DINAMIK SAFETY

CERTIFICA QUE:

Ferney Gonzalez Martinez

c.c: 1,121.829.792

Aprobó el curso INSPECCIÓN DE EQUIPOS de acuerdo a los parámetros establecidos por Dinamik Safety International para equipos de trabajos en Alturas.

Este certificado aplica para los equipos de la empresa Megaproyectos de tecnologia SAS - 2024

REPRESENTANTE LEGAL

ESPECIALISTA HSEQ

Bogotá (Col)
MAYO 2023

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.09.17 17:05:44 -05'00'

Para verificar la autenticidad del certificado, envíe un correo a: info@dinamiksafety.com

NOTA: DOCUMENTO VALIDO POR DOS (2) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN.

www.dinamiksafety.com

YOKE INDUSTRIAL CORP.
#39,33rd Road, Taichung Industrial Park,
TAICHUNG 407, TAIWAN
TEL:+886-4-2350 8088
FAX:+886-4-2350 1001

Safety is our first priority™

Declaration of Conformity

Certificate No. 80028056 - 60

TO: SOSEGA COLOMBIA SAS
Vereda Chachafruto Zona Franca Rion/Rionegro54047 Colombia
Colombia
5743229464

PO No: Invoice No:90023802

Description: ITEM : N-248G
Steel Carabiner, Yellow Zinc
Batch No :
Quantity : 3000 PC
Customer Item No :

Minimum Breaking Load :	50 kN 11000 LBS	Manufacturing proof load :	16 kN 3600 LBS
Corrosion Resistance :	48 hrs	Heat Treat :	35-42HRC
Plating :	Yellow Zinc	Minimum Gate Load :	3600 LBS
Minimum Side Load :	3600 LBS	Material :	Alloy Steel

Manufactured and Tested in accordance with EN 362,CSA Z259.12-16,ANSI Z359.12

YOKE INDUSTRIAL CORP.

Jason Yu

Dated:2014/12/22
Qualification: QA Manager

BEAL PRO WORK

En colaboración con NOMADA

CERTIFICADO

La Empresa BEAL, fabricante de equipos de seguridad, certifica que

FERNEY GONZALEZ MARTINEZ

Identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.121.829.792

➢Ha seguido el entrenamiento necesario para obtener la capacidad de verificar e inspeccionar los equipos Beal de origen europeo en concordancia con la norma EN 365:2005.

03 de Marzo de 2020

EN 365:2005 - Equipo de protección individual contra las caídas de altura. Requisitos generales para las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje.

Este certificado aplica para los equipos de la empresa Megaproyectos de tecnologia S.A.S - 2024

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.09.17 12:14:05 -05'00'

MARÍA MERCEDES GONZÁLEZ
Representante Legal

VIDAL CASTRO DÍAZ
Instructor

20200303005

Curso # 015 Colombia

FERGO INGENIERÍA S.A.S	**FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ARNES DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS**	**FIG-INSP-IA-01** **VERSION 0.1**

Inspector:	FERNEY GONZALEZ	**Fecha de la inspección:**	3/10/2024
Lote:	N/T	**Modelo ó referencia No.**	PAH-DLP-P2
Serial No.	1102113	**Fecha de fabricación:**	oct-19
Código Fergo:	FIG-IA-06424	**Equipo :**	Arnés Dieléctrico 4 Argollas tipo H
Marca:	EPI		

Tipo de Árnes

Multiproposito		**Poliuretano (Resistente a productos químicos)**	
Dielectrico	**X**	**Sistema de detención de caídas AVAO BOD**	
Kevlar (Resitente a chispas y a alta temperatura)		**Encuellador con Faja**	

LISTADO DE INSPECCIÓN

Conjunto a Inspeccionar	Descripción de la parte a inspeccionar	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Código de hallazgo	PASA	NO PASA	Observaciones
Cintas	Hombros	2		X		Ninguna
	Cinta cruce frontal	2		X		Ninguna
	Cintas cruce dorsal	2		X		Ninguna
	Cintas de las piernas	2		X		Ninguna
	Soportes lumbar	2		X		Ninguna
Costuras	Costura anillo hombro	2		X		Ninguna
	Costura cinta frontal	2		X		Ninguna
	Costuras cruce frontal	2		X		Ninguna
	Costura cruce dorsal	2		X		Ninguna
	Costuras en cintas piernas	2		X		Ninguna
	Costura hebillas	2		X		Ninguna
	Costura soporte lumbar	2		X		Ninguna
Partes Metálicas	Anillo dorsal	2		X		Ninguna
	Anillo frontal	2		X		Ninguna
	Anillos cintura	2		X		Ninguna
	Anillos hombros	2		X		Ninguna
	Anillo pelvico (rescate)	2		X		Ninguna
	Ajustador de pecho	2		X		Ninguna
	Hebillas de conexión	2		X		Ninguna
Partes Plásticas	Parche cruce anillo dorsal	2		X		Ninguna
	Parche cruce anillo frontal	2		X		Ninguna
	Ajuste cinturón	2		X		Ninguna
	Marquillas fabrica	2		X		Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

No se debe permitir el uso de equipos de proteccion personal contra caídas a personal que no cuenten con el entrenamiento requerido y su certificación vigente para realizar trabajo seguro en alturas.

Almacenar los equipos contra caídas en un lugar fresco y seco.

Capacitar y entrenar al personal sobre la identificacion de riesgos y peligros por el uso de equipos defectuosos (hilos rotos, contaminados con productos quimicos, herrajes con corrosion, riatas quemadas o indicadores de impacto activados)

Dar cumplimiento a las medidas establecidas en el programa de proteccion contra caidas para el uso seguro de los equipos para trabajo en alturas (uso adecuado, almacenamiento y mantenimiento)

No someter los equipos a condiciones ambientales agresivas, contacto con productos quimicos o altas temperaturas.

Se recomienda realizar diariamente inspecciòn pre-operacional antes, durante y despues de utilizar el equipo.

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio SI **El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio**

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.10.04 10:40:46 -05'00'

Ing. Ferney Gonzalez

Nombre Inspector **Firma Inspector**

3M SALA PROTECTA arseg SOSEGA STEELPRO SAFETY ARMADURA INSAFE LINK TECH PETZL rothoblaas ORBIT Fall Protection Systems XP SAFETY SYSTEMS MSA The Safety Company gm E.P.I.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-IA-06424

EMPRESA: MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S.A.S NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Arnés dieléctrico 4 argollas tipo H
Marca:	EPI
Referencia:	PAN-DLP-P2
Serie:	1102113
Fecha De fabricación:	Octubre 2019
Norma:	ANSI Z329.11 -2014

Fecha de Inspección: 03 de octubre 2024

Vigencia: 02 de octubre 2025

Este certificado de inspección se emite siguiendo los lineamientos establecidos por el fabricante EPI, Reata 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión, incluye etiqueta con información y espacios de inspección, etiqueta para marcado personalizado con Nombre y RH Posee 4 argollas metálicas con recubrimiento dieléctrico, Faja lumbar acolchada, Incluye pasadores que sujetan la reata sobrante, Fabricado en Reata de 45 mm de ancho, Incluye pasadores que sujetan la reata sobrante. Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de diciembre de 2021 en su Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas, Artículo 38. Programa de inspección y mantenimiento. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda.

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio SI ☐ **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio** ☐

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 03 días del mes de octubre de 2024

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.10.04 10:42:16 -05'00'

Ferney González
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Firmado digitalmente por MORA AMAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.10.04 10:42:37 -05'00'

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-IA-06424 a través del registro electrónico que se encuentra en la página web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 Nº 25 – 50. Brr. El Porvenir. Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

FERGO INGENIERÍA S.A.S	**FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ARNES DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS**	**FIG-INSP-IA-01** **VERSION 0.1**

Inspector:	FERNEY GONZALEZ	**Fecha de la inspección:**	3/10/2024
Lote:	N/T	**Modelo ó referencia No.**	PAH-DLP-P2
Serial No.	1102115	**Fecha de fabricación:**	oct-19
Código Fergo:	FIG-IA-06425	**Equipo :**	Arnés Dieléctrico 4 Argollas tipo H
Marca:	EPI		

Tipo de Árnes

Multiproposito		**Poliuretano (Resistente a productos químicos)**	
Dielectrico	**X**	**Sistema de detención de caídas AVAO BOD**	
Kevlar (Resitente a chispas y a alta temperatura)		**Encuellador con Faja**	

LISTADO DE INSPECCIÓN

Conjunto a Inspeccionar	Descripción de la parte a inspeccionar	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Código de hallazgo	PASA	NO PASA	Observaciones
Cintas	Hombros	2		X		Ninguna
	Cinta cruce frontal	2		X		Ninguna
	Cintas cruce dorsal	2		X		Ninguna
	Cintas de las piernas	2		X		Ninguna
	Soportes lumbar	2		X		Ninguna
Costuras	Costura anillo hombro	2		X		Ninguna
	Costura cinta frontal	2		X		Ninguna
	Costuras cruce frontal	2		X		Ninguna
	Costura cruce dorsal	2		X		Ninguna
	Costuras en cintas piernas	2		X		Ninguna
	Costura hebillas	2		X		Ninguna
	Costura soporte lumbar	2		X		Ninguna
Partes Metálicas	Anillo dorsal	2		X		Ninguna
	Anillo frontal	2		X		Ninguna
	Anillos cintura	2		X		Ninguna
	Anillos hombros	2		X		Ninguna
	Anillo pelvico (rescate)	2		X		Ninguna
	Ajustador de pecho	2		X		Ninguna
	Hebillas de conexión	2		X		Ninguna
Partes Plásticas	Parche cruce anillo dorsal	2		X		Ninguna
	Parche cruce anillo frontal	2		X		Ninguna
	Ajuste cinturón	2		X		Ninguna
	Marquillas fabrica	2		X		Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

No se debe permitir el uso de equipos de proteccion personal contra caídas a personal que no cuenten con el entrenamiento requerido y su certificación vigente para realizar trabajo seguro en alturas.

Almacenar los equipos contra caídas en un lugar fresco y seco.

Capacitar y entrenar al personal sobre la identificacion de riesgos y peligros por el uso de equipos defectuosos (hilos rotos, contaminados con productos quimicos, herrajes con corrosion, riatas quemadas o indicadores de impacto activados)

Dar cumplimiento a las medidas establecidas en el programa de proteccion contra caidas para el uso seguro de los equipos para trabajo en alturas (uso adecuado, almacenamiento y mantenimiento)

No someter los equipos a condiciones ambientales agresivas, contacto con productos quimicos o altas temperaturas.

Se recomienda realizar diariamente inspecciòn pre-operacional antes, durante y despues de utilizar el equipo.

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio	SI	**El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio**	

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.10.04 10:44:37 -05'00'

Ing. Ferney Gonzalez

Nombre Inspector | **Firma Inspector**

3M SALA PROTECTA arseg SOSEGA STEELPRO SAFETY ARMADURA INSAFE LINK TECH PETZL rothoblaas ORBIT Fall Protection Systems XP SAFETY SYSTEMS MSA The Safety Company gm E.P.I.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-IA-06425

EMPRESA: MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S.A.S NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Arnés dieléctrico 4 argollas tipo H
Marca:	EPI
Referencia:	PAN-DLP-P2
Serie:	1102115
Fecha De fabricación:	Octubre 2019
Norma:	ANSI Z329.11 -2014

Fecha de Inspección: 03 de octubre 2024

Vigencia: 02 de octubre 2025

Este certificado de inspección se emite siguiendo los lineamientos establecidos por el fabricante EPI, Reata 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión, incluye etiqueta con información y espacios de inspección, etiqueta para marcado personalizado con Nombre y RH Posee 4 argollas metálicas con recubrimiento dieléctrico, Faja lumbar acolchada, Incluye pasadores que sujetan la reata sobrante, Fabricado en Reata de 45 mm de ancho, Incluye pasadores que sujetan la reata sobrante. Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de diciembre de 2021 en su Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas, Artículo 38. Programa de inspección y mantenimiento. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda.

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio [SI] **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio** [ ]

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 03 días del mes de octubre de 2024

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.10.04 10:45:12 -05'00'

Ferney González
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Firmado digitalmente por MORA AMAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.10.04 10:45:48 -05'00'

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-IA-06425 a través del registro electrónico que se encuentra en la página web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 Nº 25 – 50. Brr. El Porvenir. Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

FERGO INGENIERÍA S.A.S	**FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ARNES DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS**	**FIG-INSP-IA-01** **VERSION 0.1**

Inspector:	FERNEY GONZALEZ	**Fecha de la inspección:**	3/10/2024
Lote:	N/T	**Modelo ó referencia No.**	PAH-DLP-P2
Serial No.	1102112	**Fecha de fabricación:**	oct-19
Código Fergo:	FIG-IA-06426	**Equipo :**	Arnés Dieléctrico 4 Argollas tipo H
Marca:	EPI		

Tipo de Árnes

Multiproposito		**Poliuretano (Resistente a productos químicos)**	
Dielectrico	**X**	**Sistema de detención de caídas AVAO BOD**	
Kevlar (Resitente a chispas y a alta temperatura)		**Encuellador con Faja**	

LISTADO DE INSPECCIÓN

Conjunto a Inspeccionar	Descripción de la parte a inspeccionar	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Código de hallazgo	PASA	NO PASA	Observaciones
Cintas	Hombros	2		X		Ninguna
	Cinta cruce frontal	2		X		Ninguna
	Cintas cruce dorsal	2		X		Ninguna
	Cintas de las piernas	2		X		Ninguna
	Soportes lumbar	2		X		Ninguna
Costuras	Costura anillo hombro	2		X		Ninguna
	Costura cinta frontal	2		X		Ninguna
	Costuras cruce frontal	2		X		Ninguna
	Costura cruce dorsal	2		X		Ninguna
	Costuras en cintas piernas	2		X		Ninguna
	Costura hebillas	2		X		Ninguna
	Costura soporte lumbar	2		X		Ninguna
Partes Metálicas	Anillo dorsal	2		X		Ninguna
	Anillo frontal	2		X		Ninguna
	Anillos cintura	2		X		Ninguna
	Anillos hombros	2		X		Ninguna
	Anillo pelvico (rescate)	2		X		Ninguna
	Ajustador de pecho	2		X		Ninguna
	Hebillas de conexión	2		X		Ninguna
Partes Plásticas	Parche cruce anillo dorsal	2		X		Ninguna
	Parche cruce anillo frontal	2		X		Ninguna
	Ajuste cinturón	2		X		Ninguna
	Marquillas fabrica	2		X		Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

No se debe permitir el uso de equipos de proteccion personal contra caídas a personal que no cuenten con el entrenamiento requerido y su certificación vigente para realizar trabajo seguro en alturas.

Almacenar los equipos contra caídas en un lugar fresco y seco.

Capacitar y entrenar al personal sobre la identificacion de riesgos y peligros por el uso de equipos defectuosos (hilos rotos, contaminados con productos quimicos, herrajes con corrosion, riatas quemadas o indicadores de impacto activados)

Dar cumplimiento a las medidas establecidas en el programa de proteccion contra caidas para el uso seguro de los equipos para trabajo en alturas (uso adecuado, almacenamiento y mantenimiento)

No someter los equipos a condiciones ambientales agresivas, contacto con productos quimicos o altas temperaturas.

Se recomienda realizar diariamente inspecciòn pre-operacional antes, durante y despues de utilizar el equipo.

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio SI **El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio**

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.10.04 10:46:24 -05'00'

Ing. Ferney Gonzalez

Nombre Inspector **Firma Inspector**

3M SALA PROTECTA arseg SOSEGA STEELPRO SAFETY ARMADURA INSAFE LINK TECH PETZL rothoblaas ORBIT Fall Protection Systems XP SAFETY SYSTEMS MSA The Safety Company gm E.P.I.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-IA-06426

EMPRESA: MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S.A.S NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Arnés dieléctrico 4 argollas tipo H
Marca:	EPI
Referencia:	PAN-DLP-P2
Serie:	1102112
Fecha De fabricación:	Octubre 2019
Norma:	ANSI Z329.11 -2014

Fecha de Inspección: 03 de octubre 2024

Vigencia: 02 de octubre 2025

Este certificado de inspección se emite siguiendo los lineamientos establecidos por el fabricante EPI, Reata 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión, incluye etiqueta con información y espacios de inspección, etiqueta para marcado personalizado con Nombre y RH Posee 4 argollas metálicas con recubrimiento dieléctrico, Faja lumbar acolchada, Incluye pasadores que sujetan la reata sobrante, Fabricado en Reata de 45 mm de ancho, Incluye pasadores que sujetan la reata sobrante. Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de diciembre de 2021 en su Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas, Artículo 38. Programa de inspección y mantenimiento. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda.

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio SI ☐ **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio** ☐

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 03 días del mes de octubre de 2024

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.10.04 10:47:29 -05'00'

Ferney González
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Firmado digitalmente por MORA AMAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.10.04 10:47:47 -05'00'

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-IA-06426 a través del registro electrónico que se encuentra en la página web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 Nº 25 – 50. Brr. El Porvenir. Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-IE-06419

EMPRESA: MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S.A.S NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Eslinga Dieléctrica
Marca:	EPI
Referencia:	GEP-DSRP
Serie:	1022512
Fecha de fabricación:	Octubre 2019
Norma:	EN 354-2010

Fecha de Inspección: 03 de octubre 2024 **Vigencia: 02 de octubre 2025**

Este certificado de inspección se emite siguiendo los lineamientos establecidos por el fabricante. EPI. Reata 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. Incluye etiqueta con información y espacios de inspección. Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. Posee 2 ganchos metálicos recubiertos en polímero de alta resistencia. Fabricado en reata de 25 mm de ancho. Reata y costuras de fácil inspección. Equipo Certificado por ICONTEC en cumplimiento con EN 354 : 2010. Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de diciembre de 2021 en su Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas, Artículo 38. Programa de inspección y mantenimiento. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda.

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio SI **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio**

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 03 días del mes de octubre de 2024

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.10.04 10:48:40 -05'00'

Ferney Gonzalez
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Firmado digitalmente por MORA AMAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.10.04 10:49:11 -05'00'

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-IE-06419 a través del registro electrónico que se encuentra en la página web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 Nº 25 – 50. Brr. El Porvenir. Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

FERGO INGENIERIA S.A.S.	FORMATO PARA INSPECCION DE ESLINGAS	FIG-INSP-IE-02
		Versión 0.1

Inspector:	FERNEY GONZALEZ	**Fecha de la inspección:**	3/10/2024
Modelo o referencia No. :	GEP-DSRP	**Lote No.:**	N/T
Serial No. :	1022512	**Fecha de fabricación:**	1/10/2019
Código Fergo	FIG-IE-06419	**Marca:**	EPI
Nombre del Equipo:	ESLINGA DIELECTRICA		
Graduable: **SI** [X]	**NO** [ ]		

Material de eslinga

En cuerda		**En kevlar**		**En cadena**	
En reata	X	**En cable**			

LISTADO DE INSPECCIÓN

Conjunto a inspeccionar	Descripción de la parte a inspeccionar	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Código de hallazgo	Pasa	No Pasa	Observaciones
PARTES FABRICADAS EN FIBRAS	Cuerda, reata, o keblar	2		X		
	Costuras de la fibra	2		X		
PARTES METÁLICAS	Ganchos	2		X		
	Grillon	2		X		
	Guaya o Cadena	N/A		N/A		
PARTES PLÁSTICAS	Marquillas de información	2		X		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

No se debe permitir el uso de equipos de proteccion personal contra caídas a personal que no cuenten con el entrenamiento requerido y su certificación vigente para realizar trabajo seguro en alturas.

Almacenar los equipos contra caídas en un lugar fresco y seco.

Capacitar y entrenar al personal sobre la identificacion de riesgos y peligros por el uso de equipos defectuosos (hilos rotos, contaminados con productos quimicos, herrajes con corrosion, riatas quemadas o indicadores de impacto activados)

Dar cumplimiento a las medidas establecidas en el programa de proteccion contra caidas para el uso seguro de los equipos para trabajo en alturas (uso adecuado, almacenamiento y mantenimiento)

No someter los equipos a condiciones ambientales agresivas, contacto con productos quimicos o altas temperaturas.

Se recomienda realizar diariamente inspecciòn pre-operacional antes, durante y despues de utilizar el equipo.

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio [SI] **El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio** [ ]

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.10.04 10:49:58 -05'00'

Ing. Ferney Gonzalez

Nombre Inspector **Firma Inspector**

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-IE-06421

EMPRESA: MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S.A.S NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Eslinga de posicionamiento dieléctrica
Marca:	Armadura
Referencia:	A-0359DG-1
Lote:	32028963
Serie:	06
Fecha de fabricación:	Agosto 2022
Norma:	EN 354-2010

Fecha de Inspección: 03 de octubre 2024 **Vigencia: 02 de octubre 2025**

Este certificado de inspección se emite siguiendo los lineamientos establecidos por el fabricante. EPI. Reata 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. Incluye etiqueta con información y espacios de inspección. Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. Posee 2 ganchos metálicos recubiertos en polímero de alta resistencia. Fabricado en reata de 25 mm de ancho. Reata y costuras de fácil inspección. Equipo Certificado por ICONTEC en cumplimiento con EN 354 : 2010. Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de diciembre de 2021 en su Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas, Artículo 38. Programa de inspección y mantenimiento. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda.

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio SI **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio** ☐

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 03 días del mes de octubre de 2024

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.10.04 10:51:15 -05'00'

Ing. Ferney González
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Firmado digitalmente por MORA AMAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.10.04 10:51:35 -05'00'

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-IE-06423 a través del registro electrónico que se encuentra en la página web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 Nº 25 – 50. Brr. El Porvenir. Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

FERGO INGENIERIA S.A.S.	**FORMATO PARA INSPECCION DE ESLINGAS**	**FIG-INSP-IE-02**
		Versión 0.1

Inspector:	FERNEY GONZALEZ	**Fecha de la inspección:**	3/10/2024
Modelo o referencia No. :	A-0359DG-1	**Lote No.:**	32028963
Serial No. :	6	**Fecha de fabricación:**	1/08/2019
Código Fergo	FIG-IE-06421	**Marca:**	Armadura
Nombre del Equipo:	Eslinga de posicionamiento dielectrica		
Graduable: **SI** [X]	**NO** [ ]		


Material de eslinga

En cuerda		**En kevlar**		**En cadena**	
En reata	X	**En cable**			

LISTADO DE INSPECCIÓN

Conjunto a inspeccionar	Descripción de la parte a inspeccionar	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Código de hallazgo	Pasa	No Pasa	Observaciones
PARTES FABRICADAS EN FIBRAS	Cuerda, reata, o keblar	2		X		
	Costuras de la fibra	2		X		
PARTES METÁLICAS	Ganchos	2		X		
	Grillon	2		X		
	Guaya o Cadena	N/A		N/A		
PARTES PLÁSTICAS	Marquillas de información	2		X		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

No se debe permitir el uso de equipos de proteccion personal contra caídas a personal que no cuenten con el entrenamiento requerido y su certificación vigente para realizar trabajo seguro en alturas.

Almacenar los equipos contra caídas en un lugar fresco y seco.

Capacitar y entrenar al personal sobre la identificacion de riesgos y peligros por el uso de equipos defectuosos (hilos rotos, contaminados con productos quimicos, herrajes con corrosion, riatas quemadas o indicadores de impacto activados)

Dar cumplimiento a las medidas establecidas en el programa de proteccion contra caidas para el uso seguro de los equipos para trabajo en alturas (uso adecuado, almacenamiento y mantenimiento)

No someter los equipos a condiciones ambientales agresivas, contacto con productos quimicos o altas temperaturas.

Se recomienda realizar diariamente inspecciòn pre-operacional antes, durante y despues de utilizar el equipo.

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio [SI] **El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio** [ ]

Ing. Ferney Gonzalez

Nombre Inspector

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.10.04 10:52:20 -05'00'

Firma Inspector

3M SALA PROTECTA arseq SOSEGA STEELPRO SAFETY ARMADURA INSAFE LINK TECH PETZL rothoblaas ORBIT Fall Protection Systems XP SAFETY SYSTEMS MSA The Safety Company gm E.P.I.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-ITO-06422

EMPRESA: MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S.A.S NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Adaptador de anclaje
Marca:	EPI
Referencia:	PAN-DRP-0
Serie:	A568904
Fecha de fabricación:	2022
Norma de fabricación:	ANSI Z359.18- 2017

Fecha de Inspección: 03 de octubre 2024 **Vigencia: 02 de octubre 2025**

Este certificado de inspección se emite siguiendo los lineamientos establecidos por el fabricante EPI. es un dispositivo de seguridad que permite la sujeción en estructuras y postes en posición horizontal. Está fabricado con reata de poliéster de 45 mm de ancho, que ofrece una resistencia de 22.2 kN, y cuenta con una argolla metálica recubierta en polímero de alta resistencia. En cumplimiento a lo descrito en la resolución 4272 de diciembre de 2021 en su Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 19. Trabajo en suspensión, Artículo 20. Sistemas de restricción, Artículo 21. Sistemas de posicionamiento, Artículo 22. Medidas de protección contra caídas en alturas, parágrafo 2, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda.

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio si **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio**

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 03 días del mes de octubre de 2024.

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.10.04 10:59:10 -05'00'

Ing. Ferney González
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Firmado digitalmente por MORA AMAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.10.04 10:59:31 -05'00'

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-ITO-06422 a través del registro electrónico que se encuentra en la pagina web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 Nº 25 – 50. Brr. El Porvenir. Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

No. FIG-ITO-06423

EMPRESA: MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S.A.S NIT: 900714956-5

Elemento de inspección:	Banda de anclaje dieléctrico
Marca:	Armadura
Referencia:	A-0368D
Lote:	5202879
Serie:	84
Fecha de fabricación:	Julio-2022
Norma de fabricación:	ANSI Z359.18- 2017

Fecha de Inspección: 03 de octubre 2024 **Vigencia: 02 de octubre 2025**

Este certificado de inspección se emite siguiendo los lineamientos establecidos por el fabricante Armadura. Reata negra de 45 mm en poliéster con resistencia a la rotura de 5.000 libras, reata de protección azul de 75 mm en poliéster con resistencia a 5.000 libras, 2 Argolla en D grande en acero inoxidable con resistencia a las 5.000 libras Longitud de 1 metro o a petición del cliente. Dando cumplimiento a lo descrito en la resolución 4272 de diciembre de 2021 en su Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas, Artículo 19. Trabajo en suspensión, Artículo 20. Sistemas de restricción, Artículo 21. Sistemas de posicionamiento, Artículo 22. Medidas de protección contra caídas en alturas, parágrafo 2, Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o personas calificadas según corresponda.

Recomendaciones

Es importante realizar diariamente inspección pre-operacional antes, durante y después de utilizar el equipo, realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento al finalizar cada trabajo

El equipo es Apto para Permanecer en Servicio [si] **El equipo es no Apto para Permanecer en Servicio** [ ]

Expedido en la ciudad de Villavicencio, Colombia a los 03 días del mes de octubre de 2024.

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.10.04 11:01:33 -05'00'

Ing. Ferney González
Inspector de Equipos
Persona Calificada

Firmado digitalmente por MORA AMAYA EDNA TATIANA
Fecha: 2024.10.04 11:01:52 -05'00'

Tatiana Mora
Inspector de Equipos
Profesional en Salud Ocupacional

Valida la autenticidad de este documento con el número de inspección FIG-ITO-06423 a través del registro electrónico que se encuentra en la pagina web https://www.certificados.fergoingenieria.com.co

315 5391373 servicioalcliente@fergoingenieria.com.co Calle 30 Nº 25 – 50. Brr. El Porvenir. Villavicencio - Meta www.fergoingenieria.com.co

FERGO INGENIERÍA S.A.S	**FORMATO PARA INSPECCION DE ADAPTADORES DE ANCLAJE - TIE OFF**	**FIG-INSP-ITO-03** **Versión 0.1**

Inspector:	Ferney Gonzalez Martinez	**Fecha de la inspección:**	3/10/2024
Modelo o referencia No. :	PAN-DRP-0	**Lote No.:**	N/T
Serie:	A568904	**Fecha de fabricación:**	2019
Codigo Fergo:	FIG-ITO-06422	**Marca:**	EPI
Nombre Equipo:	Adaptador de anclaje		

Graduable: **SI** [ ] **NO** [X]

Material de Tie Off	
En cuerda	
En reata	X
En kevlar	
En cable	
En cadena	

LISTADO DE INSPECCIÓN

Descripciòn	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Bueno	Malo	Regular	Observaciones
Validación de etiquetas, referencias, seria, normatividad que cumple con el equipo, fecha de fabricación.	2	X			Ninguna
Adaptador de anclaje la presencia de todos los conectores y herrajes.	2	X			Ninguna
Partes metálicas presencia de deformaciones, desgastes o daño, rajaduras, bordes afilados, oxido, corrosión.	2	X			Ninguna
Componentes textiles del adaptador del anclaje, no debe estar deshilachados, fibras cortadas, desgastes excesivos o rupturas, quemaduras.	2	X			Ninguna
Costuras o hebras salidas o rotas, deformaciones en os conectores.	N/A	X			Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENEREALES

No se debe permitir el uso de equipos de proteccion personal contra caídas a personal que no cuenten con el entrenamiento requerido y su certificación vigente para realizar trabajo seguro en alturas.

Almacenar los equipos contra caídas en un lugar fresco y seco.

Capacitar y entrenar al personal sobre la identificacion de riesgos y peligros por el uso de equipos defectuosos (hilos rotos, contaminados con productos quimicos, herrajes con corrosion, riatas quemadas o indicadores de impacto activados)

Dar cumplimiento a las medidas establecidas en el programa de proteccion contra caidas para el uso seguro de los equipos para trabajo en alturas (uso adecuado, almacenamiento y mantenimiento)

No someter los equipos a condiciones ambientales agresivas, contacto con productos quimicos o altas temperaturas.

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio [SI] **El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio** [ ]

Ing. Ferney Gonzalez

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.10.04 11:00:30 -05'00'

Nombre Inspector **Firma Inspector**

FERGO INGENIERÍA S.A.S	**FORMATO PARA INSPECCION DE ADAPTADORES DE ANCLAJE - TIE OFF**	**FIG-INSP-ITO-03** **Versión 0.1**

Inspector:	Ferney Gonzalez Martinez	**Fecha de la inspección:**	3/10/2024
Modelo o referencia No. :	A-0368D	**Lote No.:**	5202879
Serie:	84	**Fecha de fabricación:**	01/07/2022
Codigo Fergo:	FIG-ITO-06423	**Marca:**	Armadura
Nombre Equipo:	Banda de anclaje dielectrica		

Graduable: **SI** [ ] **NO** [X]

Material de Tie Off	
En cuerda	
En reata	X
En kevlar	
En cable	
En cadena	

LISTADO DE INSPECCIÓN

Descripciòn	Criticidad 1:Alto 2:Bajo	Bueno	Malo	Regular	Observaciones
Validación de etiquetas, referencias, seria, normatividad que cumple con el equipo, fecha de fabricación.	2	X			Ninguna
Adaptador de anclaje la presencia de todos los conectores y herrajes.	2	X			Ninguna
Partes metálicas presencia de deformaciones, desgastes o daño, rajaduras, bordes afilados, oxido, corrosión.	2	X			Ninguna
Componentes textiles del adaptador del anclaje, no debe estar deshilachados, fibras cortadas, desgastes excesivos o rupturas, quemaduras.	2	X			Ninguna
Costuras o hebras salidas o rotas, deformaciones en os conectores.	N/A	X			Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENEREALES

No se debe permitir el uso de equipos de proteccion personal contra caídas a personal que no cuenten con el entrenamiento requerido y su certificación vigente para realizar trabajo seguro en alturas.

Almacenar los equipos contra caídas en un lugar fresco y seco.

Capacitar y entrenar al personal sobre la identificacion de riesgos y peligros por el uso de equipos defectuosos (hilos rotos, contaminados con productos quimicos, herrajes con corrosion, riatas quemadas o indicadores de impacto activados)

Dar cumplimiento a las medidas establecidas en el programa de proteccion contra caidas para el uso seguro de los equipos para trabajo en alturas (uso adecuado, almacenamiento y mantenimiento)

No someter los equipos a condiciones ambientales agresivas, contacto con productos quimicos o altas temperaturas.

El Equipo ES APTO para permanecer en servicio [SI] **El Equipo NO ES APTO para permanecer en servicio** [ ]

Ing. Ferney Gonzalez

Nombre Inspector

Firmado digitalmente por Ferney Gonzalez
Fecha: 2024.10.04 11:02:31 -05'00'

Firma Inspector