DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BUCARAMANGA	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Memo Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACION O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato No:	Convenio No. 7459-2021
Nombre del Asociado / Contratista:	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Nombre del Servicio:	SERVICIO COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa:	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR FRANCISCO Y CLARA
Dirección de la Unidad Operativa:	KM 2 VIA FUSAGASUGA - PASCA
Telefono de la Unidad Operativa:	8722546
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidadcuidadohogarfranciscoyclara7459@hotmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Hna. María Flor Elba Zuluaga Duque.

Vigencia del Plan de mantenimiento:	INICIO	FIN
	1/06/2021	31/01/2024

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO — **2. 1 CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO**

Actividades a ejecutar		Espacio	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMPRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	Responsable	Personal / Equipos/ herramientas/ Equipos de	Afectación al servicio / Medidas de mitigación afectación al servicio	Observaciones de la actividad
1. Sistema 1 _Eléctrico (Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no estan expuestas generando riesgos eléctricos a los usuarios)																			
Actividad 1	Cableado no expuesto	General de todo el Inmueble																	
Actividad 2	Tomas, interruptores, luminarias (100% ahorradores de energia tipo LED), sensores de movimiento	Primer Piso del Inmueble												X					
Actividad 2	Tomas, interruptores, luminarias (100% ahorradores de energia tipo LED), sensores de movimiento	Segundo Piso del Inmueble										X			X				Se realizó la sustitución de 7 interruptores y 4 tomacorrientes
Actividad 2	Tomas, interruptores, luminarias (100% ahorradores de energia tipo LED), sensores de movimiento	Tercer Piso del Inmueble										X	X		X				Se realizó la sustitución 9 luminarias tipo LED en las habitaciones ubicadas y pasillo #3
Actividad 3	Duchas	Segundo Piso del Inmueble																	
Actividad 3	Duchas	Tercer Piso del inmueble											X						
Actividad 4	Sistema eléctrico general	General de todo el Inmueble														Auxiliares de Servicios Generales	Destornillador de pala y estrella, Cinta aislante, empaques, silicona, tornillos, tester alectrico, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes dielectricos, gafas industriales, casco de seguridad	Afectación del servicio: Posible suspención del fluido electrico. Medidas de mitigación: Suspension de fluido electrico parcial en la zona intervenida, trabajos en jornadas de baja afluencia de personal en el área intervenida y/o disposición de áreas alternas para servicio electrico.	
Actividad 5	Equipos eléctricos y electrodomésticos	Área de preparación de alimentos											X						
Actividad 5	Equipos eléctricos y electrodomésticos	Primer Piso													X				
Actividad 5	Equipos eléctricos y electrodomésticos	Segundo Piso													X				
Actividad 5	Equipos eléctricos y electrodomésticos	Tercer Piso													X				
2. Sistema 2 _Hidrosanitario (Las conexiones hidrosanitarias se encuentran tecnicamente adecuadas en perfecto funcionamiento y limpieza)																			
Actividad 1	Suministro (tuberia, griferia, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, registros, lavapatios, pertiadores (sistema de ahorrador de agua)	General de todo el Inmueble										X	X	X	X				Se realizó sustitución de arboles sanitarios en habitaciones 11, 19 3d Segundo Piso
Actividad 2	Desagüe (tuberia, sifones, rejillas, bajantes, canales)	General de todo el Inmueble										X	X	X	X				Se realizó disposición de 3 rejillas en área de recreo
Actividad 3	Trampas de grasa	Área de preparación de alimentos										X	X	X	X	Auxiliares de Servicios Generales	Destornillador de pala y estrella, taller, empaques, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes de neopreno, gafas industriales, casco de seguridad	Afectación del Servicio: Suspension parcial y temporal del servicio de baño en el área intervenida. Medidas de Mitigación: Habilitación de un baño alterno para el servicio del personal comprometido.	personas lavado de traperos Se realizó limpieza de trampas de Grasas 2 piso
Actividad 4	Tanques de agua (certificación y funcionamiento)	Tanque de Almacenamiento Principal											X						
Actividad 5	Cuarto de máquinas	Red Contra Incendios											X						
Sistema 3 _Gas																			
Actividad 1	Redes e instalación de Gas (certificación y funcionamiento)	General de todo el Inmueble														Alcanos de Colombia SAS ESP	Segun protocolo de empresa prestadora del servicio publico	Afectación al servicio: Suspensión del servicio de Gas Medidas de mitigación: Suspensión sectorizada e inspección en horarios de baja complejidad	
Actividad 2	Equipos de Gas y gasodomésticos	General de todo el Inmueble																	
Actividad 3	Calderas y calentadores	Tercer Piso del inmueble										X	X	X	X	SAT LOGISTICA SAS	Segun protocolo de empresa prestadora del servicio publico		Se realizó inspección al calentador de agua No. 3 con suministro de GAS del tercer piso conforme orden de mantenimiento SAT 3689 por parte de la empresa SAT LOGISTICA SAS
Sistema 4 _Infraestructura																			
Actividad 1	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, embouillado, humedades)	Habitaciones													X				
Actividad 1 .1	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, embouillado, humedades)	Oficinas y Consultorios																	
Actividad 1 .2	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, embouillado, humedades)	Zonas Comunes Pasillos internos												X					
Actividad 1 .3	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, embouillado, humedades)	Exteriores																	
Actividad 1 .4	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, embouillado, humedades)	Shut de Residuos																	
Actividad 1 .5	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, embouillado, humedades)	Capilla																	
Actividad 1 .6	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, embouillado, humedades)	Área de preparación de alimentos											X						
Actividad 1 .7	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, embouillado, humedades)	Shut de residuos																	
Actividad 1 .9	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, embouillado, humedades)	Baños										X	X	X	X				Se realizó embouillado de baño área segundo piso Hab 23
Actividad 2	Pisos (Guardaescobas, enchapes, embouillado, pintura epóxica en zonas húmedas)	Habitaciones											X						
Actividad 2.1	Pisos (Guardaescobas, enchapes, embouillado, pintura epóxica en zonas húmedas)	Oficinas y Consultorios																	
Actividad 2.2	Pisos (Guardaescobas, enchapes, embouillado, pintura epóxica en zonas húmedas)	Baños										X	X	X	X				Se realizó embouillado de piso baño área segundo piso Hab 23
Actividad 2.3	Pisos (Guardaescobas, enchapes, embouillado, pintura epóxica en zonas húmedas)	Área de preparación de alimentos												X					
Actividad 2.4	Pisos (Guardaescobas, enchapes, embouillado, pintura epóxica en zonas húmedas)	Capilla																	
Actividad 2.5	Pisos (Guardaescobas, enchapes, embouillado, pintura epóxica en zonas húmedas)	Shut de Residuos																	
Actividad 3	Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, pintura impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin filtraciones	Principal del Inmueble											X						
Actividad 3.1	Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, pintura impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin filtraciones	Shut de Residuos																	
Actividad 4	Cerramiento y fachadas (Impermeabilización, pañete, estuco, pintura, enchapes, embouillado, humedades)	Cerramiento perimetral del Inmueble																	
Actividad 5	Techos (Material acabado de facil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, embouillado, humedades)	Habitaciones										X	X	X	X				Se realizó mantenimiento resane de habitación 70 Tercer piso
Actividad 5.1	Techos (Material acabado de facil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, embouillado, humedades)	Área de preparación de alimentos												X					
Actividad 5.2	Techos (Material acabado de facil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, embouillado, humedades)	Oficinas y Consultorios																	
Actividad 5.3	Techos (Material acabado de facil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, embouillado, humedades)	Shut de Residuos														Auxiliares de Servicios Generales			
Actividad 5.4	Techos (Material acabado de facil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, embouillado, humedades)	Zonas Comunes																	
Actividad 6	Media cañas (Pintura, embouillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)	Stock de medicamentos										X							Se realizón sustitución de medias cañas en el área de stock de medicamentos
Actividad 6.1	Media cañas (Pintura, embouillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)	Área de preparación de alimentos											X						
Actividad 6.2	Media cañas (Pintura, embouillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)	Consultorios													X				
Actividad 6.3	Media cañas (Pintura, embouillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)	Shut de Residuos																	
Actividad 7	Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)	Habitaciones												X					
Actividad 7.1	Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)	Baños											X						
Actividad 7.2	Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)	Oficinas y Consultorios																	
Actividad 7.3	Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)	Shut de Residuos																	
Actividad 7.4	Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)	Área de preparación de alimentos													X				
Actividad 8	Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfeccion, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad)	Habitaciones												X					
Actividad 8.1	Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfeccion, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad)	Oficinas y Consultorios																	
Actividad 8.2	Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfeccion, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad)	Área de preparación de alimentos																	
Actividad 8.3	Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfeccion, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad)	Shut de Residuos																	
Actividad 9	Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con pelicula de seguridad en la totalidad de la superficie)	Habitaciones, oficinas y consultorios																	
Actividad 9.1	Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con pelicula de seguridad en la totalidad de la superficie)	Zonas Comunes												X					
Actividad 10	Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante; cintas antideslizantes fotoluminicentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a piso, pintura embouillado sin grietas ni fisuras)	General de todo el Inmueble												X					
Actividad 11	Zonas verdes (poda de cesped y jardineria)	General de todo el Inmueble										X	X	X	X		Guadaña, lima, embudo, delantal de carnaza, uniforme, tapabocas, botas punta de acero, guantes de carnaza, careta de seguridad, gorra.	Afectación al servicio: Interrupción de una de las vias de acceso. Medida de mitigación: Habilitación de vias alternas.	Se realizó mantenimiento de poda y entresaque de jardines de toda la Institución
Sistema 5 _Sistema de seguridad																			
Actividad 1	Señalética (señalización de cambios de nivel, incluye rampas y escaleras, demarcación de extintores, rutas de evacuación y seguridad, señalización informativa)	General de todo el Inmueble																	
Actividad 2	Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, tapetes limpiapies firmemente asegurados	General de todo el Inmueble												X		Auxiliares de Servicios Generales	Escalera, Overol de bioseguridad, protector nasocbucal, botas punta de acero, guantes de neopreno, gafas industriales, casco de seguridad,destornillador, alicates, brocha fina	Afectación al servicio: Interrupción de una de las vias de acceso. Medida de mitigación: Habilitación de vias alternas. Disposición de cinta peligro para señalizar el área intervenida	
Actividad 3	Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, sanitarios, rampas y escaleras)	General de todo el Inmueble											X				Espatula, contenedor, escoba	Afectación al servicio: Interrupción de una de las vias de acceso. Medida de mitigación: Habilitación de vias alternas.	
Actividad 4	Circuito de cámaras en funcionamiento	General de todo el Inmueble											X				Escalera, Overol de bioseguri	Afectación al servicio: Interrupción de una de las vias de acceso. Medida de mitigación: Habilitación de vias alternas. Disposición de cinta peligro para señalizar el área intervenida	
Actividad 5	Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control)	General de todo el Inmueble												X			Destornillador de pala y estrella	Afectación del servicio: Posible suspención del fluido electrico. Medidas de mitigación: Suspension de fluido electrico parcial en la zona intervenida, trabajos en jornadas de baja afluencia de personal en el área intervenida y/o disposición de áreas alternas para servicio electrico.	
Actividad 6	Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora)	General de todo el Inmueble												X			Escalera, Overol de bioseguri	Afectación al servicio: Interrupción de una de las vias de acceso. Medida de mitigación: Habilitación de vias alternas. Disposición de cinta peligro para señalizar el área	
Actividad 7	Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)	General de todo el Inmueble											X			Empresa Servicios Publicos	Según Protocolo de Entidad	Afectación al servicio: Suspension del servicio de internet, Interrupción de una de las vias de acceso. Medida de mitigación: Habilitación de vias alternas. Disposición de cinta peligro para señalizar el área intervenida	
Sistema 6 _Sistemas de dotacion y mobiliario (madera y metálico)																			
Actividad 1	Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)	Segundo Piso del Inmueble											X						
Actividad 1 .1	Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)	Tercer Piso del inmueble											X						
Actividad 2	Mesas de noche (Pintura en buen estado, completas, firmes y ajustadas)	Segundo Piso del Inmueble												X					
Actividad 2.1	Mesas de noche (Pintura en buen estado, completas, firmes y ajustadas)	Tercer Piso del inmueble												X					
Actividad 3	Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados)	Segundo Piso del Inmueble												X					
Actividad 3	Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados)	Tercer Piso del inmueble												X					
Actividad 3	Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados)	Roperia										X			X				Se realizó mantenimiento de pintura de armarios del área de roperia de las personas mayores y bitera del talento humano
Actividad 4	Colchones, forros y lenceria (En buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas)	Segundo Piso del Inmueble														Auxiliar de Servicios Generales y Auxiliares de Enfermeria	Sustitución de forros y colchones a necesidad	No Aplica	
Actividad 4	Colchones, forros y lenceria (En buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas)	Tercer Piso del inmueble																	
Sistema 7 _Otros																			
Actividad 1	Piscina	No aplica														No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Actividad 2	Lago	No aplica														No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Actividad 3	Ascensor (Documentación de mantenimiento certificado) que garantice su buen funcionamiento	No aplica														No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Actividad 4	Gas propano	No Aplica														No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Actividad 5	Equipos lúdico recreativos (gimnasio, tenis de mesa, billar, etc)	Exterior												X		Auxiliar de Servicios Generales	Destornillador, alicate, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes, gafas industriales, casco de seguridad	Afectación del servicio: Generación de material particulado, otores fuertes etc. Disponibilidad de elementos didacticos alternos para la continuidad de actividades, reubicación de actividades de las zonas de Gimnnacio durante la intervención.	
Actividad 6	Ductos de ventilación	No Aplica														No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Actividad 7	Fumigación y control de plagas	General de todo el Inmueble											X				Fumigadora/nebulizadora, probeta, destornillador, fuelle, Overol de bioseguridad, protector nasobucal de alta eficiencia, botas punta de acero, guantes tipo laboratorio, gafas industriales, casco de seguridad	Afectación al servicio: Generación de material particulado en las áreas del servicio procedente de la aplicación de insecticidas, que puede causar alergias y/o complicaciones respiratorias para el personal residente. Medida de mitigación: minimizar la exposición mediante la programación de evcuación previa al área del polideportivo por parte de todo el personal.	
Actividad 8	Jacuzzy	Exterior										X	X	X	X		Escoba, batde, cepillo, Taladro, silicona, pala, lonas, Destornillador, remaches, tornillos, Espatula, Overol de bioseguridad, protector nasocbucal, botas punta de acero, guantes dielectricos, gafas industriales, casco de seguridad	Afectación al Servicio: Suspensión del ingreso de agua cruda hacia la PTAP. Medida de compensación: Habilitación de tanques de reserva de agua potable, sensibilización sobre uso eficiente y ahorro del agua con las personas mayores y funcionarios.	Se realizó disposición de productos clarificadores y algunidas para manejo santiario del agua, limpieza y filtración.
Actividad 9	Sala Sensorial	Interior 3 Piso												X		Auxiliar de Servicios Generales	Destornillador, alicate, Overol de bioseguridad, protector nasocbucal, botas punta de acero, guantes, gafas industriales, casco de seguridad	Afectación del servicio: Generación de material particulado, otores fuertes etc. Disponibilidad de elementos didacticos alternos para la continuidad de actividades, reubicación de actividades de las zonas de Gimnnacio durante la intervención.	
Actividad 10	Portería Principal	Exterior															Cemento,arena, espatula, boquilla, Overol de bioseguridad, protector nasocbucal, botas punta de acero, guantes de neopreno, gafas industriales, casco de seguridad,destornillador, alicates, brocha fina	Afectación al servicio: Interrupción de una de las vias de acceso. Medida de mitigación: Habilitación de vias alternas. Disposición de cinta peligro para señalizar el área intervenida.	

DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Memo Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACION O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato No:	Convenio No. 7459-2021
Nombre del Asociado / Contratista:	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Nombre del Servicio:	SERVICIO COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa:	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR FRANCISCO Y CLARA
Dirección de la Unidad Operativa:	KM 2 VIA FUSAGASUGA - PASCA
Teléfono de la Unidad Operativa:	8722546
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidadciudadohogarfranciscoyclara7459@hotmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Hna. María Flor Elba Zuluaga Duque.

Vigencia del Plan de mantenimiento:	INICIO	FIN
	1/06/2021	31/01/2024

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

2. 1 CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Actividades a ejecutar		Espacio	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMPRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	Responsable	Personal / Equipos/ herramientas / Equipos de	Afectación al servicio / Medidas de mitigación afectación al servicio	Observaciones de la actividad
Actividad 10	Planta de Tratamiento de Agua Potable	Exterior												X			Escoba, balde, cepillo, Taladro, silicona, pala, toneo, Destornillador, remaches, tornillos, Espatula, Overol de bioseguridad, protector nasobucal, botas punta de acero, guantes dielectricos, gafas industriales, casco de seguridad	Afectación al Servicio: Suspensión del ingreso de agua cruda hacia la PTAP Medida de compensación: Habilitación de tanques de reserva de agua potable, sensibilización sobre uso eficiente y ahorro del agua con las personas mayores y funcionarios.	

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

Periodo que reporta										OCTUBRE 2023			
Cantidad de actividades programadas en el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	25	26	18
Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo										0			
Total actividades programadas para el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	25	26	18
Actividades ejecutadas										13			
Actividades aplazadas										0			

4. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Se realizan actividades de mantenimiento preventivo conforme a las normas de bioseguridad.

5. FIRMA COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ
Nombres y Apellidos: Hna María Flor Elba Zuluaga Duque	Nombres y apellidos: Jhoan David Montes
Cargo: Coordinadora.	Cargo: Profesional Apoyo a la Supervisión
Firma: Hna María Flor Elba Zuluaga Duque	Firma: