ACTA N° 607

FECHA: Fusagasugá, 05 de diciembre de 2023.

HORA: 2:00 p.m. - 3:30 p.m.

LUGAR: Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara.

TEMA: Inspección de seguridad sistema contraincendios - Plan de Emergencias y Contingencias

ASISTENTES: Planilla de asistencia con los integrantes de la Brigada de la Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara.

ORDEN DEL DÍA:

1. Divulgación documento plan de emergencias e integrantes de brigadas de emergencias de primeros auxilios, contraincendios, evacuación y rescate
2. Rutas de evacuación ubicación de equipos de emergencias (botiquín, extintores, listado números de emergencias, camillas)
3. Identificación de las amenazas del hogar Francisco y Clara

DESARROLLO:

Siendo las 2:00 p.m. se da inicio a la Inspección de seguridad sistema contraincendios como soporte del Plan de Emergencias y Contingencias; con el objetivo de revisar los componentes que conforman las instalaciones activas de protección contra incendios en el Hogar Francisco y Clara. Los materiales utilizados para el desarrollo de la inspección son cámara fotográfica y la papelería establecida.

Dentro de la inspección de seguridad del sistema contraincendios se da a conocer la verificación y puesta en marcha de las bombas hidráulicas para validar su funcionamiento mediante la instalación correcta, la lubricación adecuada y la simulación de instrumentos y dispositivos de protección.

Dentro de la inspección de las prestaciones de servicio del sistema de rociadores automáticos, se realiza la detección con la comprobación de la señalización y funcionamiento de los pulsadores, alarmas sonoras y visuales. De igual manera se inspecciona el nivel del agua del tanque de reserva de la red contra incendios, el suministro eléctrico del sistema, el funcionamiento de la manguera y llave Spanner, la identificación del cuarto de máquinas, junto con los gabinetes contra Incendios.

En cuanto a los equipos de emergencias como los extintores se les realizaron las siguientes verificaciones:

- Los extintores están en el lugar asignado y no presentan muestras aparentes de daños.
- Son los adecuados conforme al riesgo a proteger.
- No tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados
- Las instrucciones de manejo son legibles.
- El indicador de presión se encuentra en la zona de operación.
- Las partes metálicas (boquillas, válvula y/o manguera están en buen estado)

Actualmente se cuentan con 34 extintores, distribuidos en cada piso, área administrativa, áreas comunes, portería y vehículos respectivamente:

Nº	TIPO	CAPACIDAD EN LIBRAS	FECHA DE CARGA	FECHA VENCIMIENTO	UBICACIÓN
1	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	3 PISO – AREA FUMADORES
2	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	3 PISO - PASILLO AL LADO HABITACION 95
3	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	3 PISO - PASILLO AL LADO HABITACION 87
4	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	3 PISO - PASILLO AL LADO HABITACION 101
5	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	3 PISO - PASILLO AL LADO HABITACION 41
6	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	3 PISO - PASILLO AL LADO HABITACION 75
7	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	3 PISO - PASILLO FRENTE POLIDEPORTIVO
8	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	PASILLO 2 PISO FRENTE A RAMPLA
9	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	2 PISO - DENTRO COMEDOR 2 PISO
10	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	2 PISO - FRENTE A COCINA
11	TIPO K	10 Libras	mar-23	mar-25	2 PISO – FRENTE A COCINA

12	A	2.5 Galones	oct-23	oct-24	2 PISO - ROPERIA
13	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	2 PISO - PASILLO ENTRE LAS HABITACIONES 20 - 21
14	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	2 PISO - PASILLO ENTRE LAS HABITACIONES 25 - 26
15	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	2 PISO - PASILLO ENTRE LAS HABITACIONES 13 - 14
16	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	2 PISO - PASILLO ENTRE LAS HABITACIONES 6 - 7
17	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	2 PISO - PASILLO FRENTE CLAR SPA
18	ABC	10 Libras	mar-23	mar-24	2 PISO - PASILLO AL LADO DE CONSULTORIOS
19	ABC	10 Libras	mar-23	mar-24	2 PISO - PASILLO AL LADO CAFETERIA
20	CO2	10 Libras	Nov .2020	Nov.2025	2 PISO LAVANDERIA
21	CO2	10 Libras	Nov.2020	Nov.2025	1 PISO DENTRO SALA REUNIONES
22	ABC	10 Libras	mar-23	mar-24	1 PISO- PASILLO FRENTE SALA REUNIONES
23	A	2.5 Galones	oct-23	oct-24	1 PISO – ORATORIO
24	ABC	20 Libras	oct-23	oct-24	1 PISO – BODEGA TEMPORAL RESIDUOS
25	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	1 PISO - BODEGA RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
26	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	1 PISO – AL LADO BODEGA ARCHIVO DE SST
27	ABC	20 Libras	oct-23	oct-24	1 PISO - PARQUEDERO VEHICULOS HOGAR
28	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	1 PISO – DENTRO DE PORTERIA
29	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	PLANTA DE AGUA
30	ABC	10 Libras	oct-23	oct-24	PLANTA DE AGUA
31	ABC	10 Libras	jul-23	jul-24	VEHICULO BUSETA EHR-372
32	ABC	5 Libras	oct-23	oct-24	VEHICULO FBK-891
33	ABC	5 Libras	oct-23	oct-24	VEHICULO MHR-948
34	A	2.5 Galones	oct-23	oct-24	COMUNIDAD

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión conforme al cronograma de ejecución del PEC.

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Nina Polo C.	S.S.T	Comunidad Cuidado Hogar Foo y Clara	
	T. Operativo	Hogar Foo y Clara	

Anexos: Registro fotográfico.

Powered by CamScanner


05/12/2023 02:10:01 p.m.
Fusagasugá Pasca
Cundinamarca


05/12/2023 02:22:45 p.m.
Fusagasugá Pasca
Cundinamarca


AUTO. SPK'R.
05/12/2023 02:31:01 p.m.
Fusagasugá Pasca
Cundinamarca


05/12/2023 02:43:511 p.m.
Fusagasugá Pasca
Cundinamarca

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Inspección de Seguridad Sistema Contratar 2. Lugar: Comunidad de Cuidado Hogar Fco y Clara 3. Fecha y hora: 5 de diciembre 2023 2pm

4. ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Jaime Bernal A.	1072640376	comunidad de cuidado hogar francisco y clara	Gerontólogo	contratista	gerontologia fco y clara @gmail.com	3204624094	
2	Lupe Yance	52368625	comunidad de cuidado hogar francisco y clara	Cocinera	contratista	gerontologia fco y clara @gmail.com	3147653790	
3	Leonal Steven Rodriguez	1022347843	comunidad de cuidado hogar francisco y clara	T. Ocupacional	contratista	infogestionto@gmail.c	3204624094	
4	Gustavo A. Valencia Mejia	92370642	comunidad de cuidado hogar francisco y clara	Educador Física	contratista	hogar fco y clara edf @gmail.com	3119417491	
5			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			
6			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			
7			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			
8			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			
9			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			
10			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			
11			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			
12			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			
13			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			
14			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			
15			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			
16			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			
17			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			
18			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			
19			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			
20			comunidad de cuidado hogar francisco y clara		contratista			

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Powered by CamScanner