ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 0 Fecha: Memo I2020034021-09/12/2020 Página: 1 de 2

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACION O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.	7459	del	28 de mayo del 2021
Nombre del Asociado / Contratista	Instituto de Hermanas Franciscanas de Santa Clara		
Nombre del Servicio	Comunidad de Cuidado		
Nombre de la Unidad Operativa	Centro de Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		
Dirección de la Unidad Operativa	Km 2 via fusagasugá - Pasca		
Telefono de la Unidad Operativa	8722546		
Correo electrónico de la Unidad Operativa	comunidadcuidadohogarfranciscoyclara7459@hotmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo	Hna Maria Flor Elba Zuluaga Duque.
Cargo	Coordinadora
Celular	3114917059

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
Fecha del reporte:	31 de mayo del 2024					
ORIGEN DEL REPORTE	Vista de Supervisión			Inspección del edificio	X	
Descripción del evento:						
1. Durante recorrido de inspección se evidencian luminarias averiadas en el área de roperia 2. Durante recorrido de inspección se evidencia averia de luminarias en habitación 45						
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:						
1. Vida útil luminarias/ Reposición.						

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO						
Población total del servicio	250	Población afectada por el evento	0	Porcentaje de población afectada	0,0%	
Descripción de la afectación del servicio						
1. Durante recorrido de inspección se evidencian luminarias averiadas en el área de roperia 2. Durante recorrido de inspección se evidencian luminarias averiadas en las habitacion 45						
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI		NO	x	
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades.						
Ninguna.						

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
Actividades del plan de mantenimiento correctivo				
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Posibles riesgos y afectacion del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Se realiza sustitución de luminarias LED en el área de Roperia	19/05/2024	19/05/2024	Riesgo de caida por presentarse baja luminosidad	
Se realiza sustitución de luminarias LED en habitacion 45	23/05/2024	23/05/2024	Riesgo de caida por presentarse baja luminosidad	

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO		
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	2	100%
Actividades Ejecutadas	2	100%
Actividades Aplazadas	0	0%
Cumplimiento del periodo	2	100%
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	porcentaje
Cumplimiento anterior	0	0%
Cumplimiento periodo actual	2	100%
Total de actividades programadas	2	100%
Total de actividades ejecutadas	2	100%
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0
Nuevo cumplimiento acumulado	2	100%

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
Se atendió de forma oportuna el daño identificado, se continua la implementación del plan de mantenimiento preventivo, con el fin de minimizar las acciones correctivas durante el periodo.

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA	8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Nombres y Apellidos: Hna Maria Flor Elba Zuluaga Duque	Nombres y Apellidos: Harold Jimenez
Cargo:Coordinadora	Cargo: Profesional de Apoyo a la supervisión
Firma Hna Maria Flor Elba Zuluaga Duque	Firma