FR-HSE-002-00	SIIMA INGENIERIA	
Abril 30 de 2021	CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	

CERTIFICADO No. CT- 0344

Fecha: 29-10-2025	Ciudad: Yopal, Casanare
Válido hasta: 27/04/2026	

Marque con una X

Tipo servicio	
Desinfección	
Desratización	
Desinsectación	
Limpieza y desinfección de reservorios de agua	X
Limpieza de ambientes y limpieza de tanques sépticos	

Datos de la empresa contratada

Nombre	SIIMA INGENIERIA
Nit	9434813-7
Domicilio	CALLE 4 # 12-25
Teléfono	3184914168
Correo de contacto	gerencia@fumigacionsiimaingenieria.com
Ciudad de Domicilio	PAZ DE ARIPORO, CASANARE

Datos del contratante

Nombre	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL YOPAL CASANARE
Domicilio	CALLE 7 N°19-10
Cedula o NIT	800165804-5
Teléfono	3105776382
Tipos de instalación tratada	TANQUES AÉREO 1.000 litros- Cantidad 4
	TANQUES SUBTERRANEO 3 M3 – Cantidad 1

SIIMA INGENIERIA
Calle 4 No.12-25
Cel. 3184914168-3203442067
www.fumigacionsiimaingenieria.com
gerencia@fumigacionsiimaingenieria.com
Paz de Ariporo, Casanare

FR-HSE-002-00	SIIMA INGENIERIA	
Abril 30 de 2021	CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	

Fecha de servicio	**29-10-2025**
Fecha de vencimiento	**27-04-2026**

Productos utilizados

Nombre comercial	Hipoclorito de calcio al 70%
Protocolo o método utilizado	Aspersión
En caso de biocida, # de registro	NA
Otros productos presenta ficha de datos de seguridad	SI
Dosis empleada	2.857 GR/20 LTS
Tiempo de actuación	1 HOR A

Responsable técnico

Nombre	CARLOS ANDRES CERON BELLO
Identificación	9434813
Número de tarjeta profesional Código carnet	54238-274128 NTS/026-2025

Aplicador del tratamiento

Nombre	CARLOS ANDRES CERON BELLO
Identificación	9434813
Código de Carnet	026-2025

Firma de responsable técnico

Carlos Andres Ceron Bello
Ingeniero Ambiental
Siima Ingenieria

SIIMA INGENIERIA
Calle 4 No.12-25
Cel. 3184914168-3203442067
www.fumigacionsiimaingenieria.com
gerencia@fumigacionsiimaingenieria.com
Paz de Ariporo, Casanare

FR-HSE-001-00	SIIMA INGENIERIA	
Agosto 08 de 2021	INFORME ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO	

DIRECCION-CIUDAD: CALLE 7 N° 19-10 - YOPAL - CASANARE
ACTIVIDAD: LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL YOPAL CASANARE
FECHA DE SERVICIO: 29-10-2025
FECHA DE VENCIMIENTO:27-04-2026

ACTIVIDADES REALIZADAS (Resumen de programación y ejecución de Actividades)
1. Inspección de condiciones sanitarias Tanques
2. Remoción de sedimentos
3. Limpieza de paredes
4. Aplicación de desinfectante – desinfección de paredes
INSUMOS Y EQUIPOS (Nombre y Dosificación de insumos utilizados)
1. HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70 %
2. ASPERSOR
3. VALDES, CEPILLOS, BOMBA DE SUCCION, HIDROLAVADORA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. Descripción: Estado inicial de tanque subterráneo



FOTO 2. Descripción: Estado inicial de tanque subterráneo





FOTO 3. Descripción Estado final de tanques



FOTO 4. Descripción Estado final de tanques

SIIMA INGENIERIA
Calle 4 No.12-25
Cel. 3184914168-3203442067
www.fumigacionsiimaingenieria.com
gerencia@fumigacionsiimaingenieria.com
Paz de Ariporo, Casanare

	
FOTO 5. Descripción Estado inicial de tanques aéreos	**FOTO 6. Descripción Estado inicial de tanques aéreos**
	
FOTO 7. Descripción Estado final de tanque aéreo	**FOTO 8. Descripción Estado final de tanque aéreo**

RECOMENDACIONES:

- **Continuar con las buenas prácticas de saneamiento ambiental en las instalaciones**

Personal Técnico

Carlos Andres Ceron Bello
Ingeniero Ambiental
Siima Ingenieria

Representante contratante

SIIMA INGENIERIA
Calle 4 No.12-25
Cel. 3184914168-3203442067
www.fumigacionsiimaingenieria.com
gerencia@fumigacionsiimaingenieria.com
Paz de Ariporo, Casanare

FR-HSE-006-00	SIIMA INGENIERIA	
ABRIL 30 DE 2021	LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES SANITARIA DE TANQUES	

LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES SANITARIAS DE TANQUES

SEDE: SEDE 2 FECHA: 29-10-2025 PERSONA QUE INSPECCIONA: CARLOS CERON

CARGO: RESPONSABLE TECNICO **TIPO DE INSPECCION: DIARIA SEMANAL MENSUAL X**

No	UBICACION	CLASE (SUPERFICIAL /SUBTERRANEO/ELEVADO)	PRESENCIA DE LODOS (SI/NO)	ESTADO DE LIMPIEZA (BUENO/ MALO)	PRESENCIA DE FISURAS (SI/NO)	ESTADO DE VALVULAS (BUENO /MALO)	ESTADO GENERAL DE LA ESTRUCTURA (BUENO/MALO)	OBSERVACIONES /RECOMENDACIONES
1	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial yopal	SUBTERRANEO	SI	MALO	NO	BUENO	BUENO	PROXIMA DESINFECCION ABRIL DE 2026
2	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial yopal	ELEVADO	SI	MALO	NO	BUENO	BUENO	PROXIMA DESINFECCION ABRIL DE 2026
3	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial yopal	ELEVADO	SI	MALO	NO	BUENO	BUENO	PROXIMA DESINFECCION ABRIL DE 2026
4	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial yopal	ELEVADO	SI	MALO	NO	BUENO	BUENO	PROXIMA DESINFECCION ABRIL DE 2026
5	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial yopal	ELEVADO	SI	MALO	NO	BUENO	BUENO	PROXIMA DESINFECCION ABRIL DE 2026
6								
7								
8								
9								

