
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número <u>06</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4133.010.26.1.1067-2025	
Nombre completo del contratista: KAREN ANDREA RAMIREZ COBO	
Documento de identificación: 1.005.979.405	
Nombre del supervisor: STEFANY MACA MILLÁN	
Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	
Objeto del contrato: Prestar los servicios Técnicos con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA en la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN SANTIAGO DE CALI BP-26005493	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 17/junio/2025	Fecha terminación 31/diciembre/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$23.898.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A


Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 		X
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota. 		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$23.898.000	\$3.414.000	\$17.070.000	\$3.414.000

Información del pago de seguridad social:

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F004</p>	
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	<p>No. Planilla: 9493970249 No. PIN, Autorización, Referencia, 1881841002 Operador: APORTES EN LÍNEA Fecha de Pago: 27/OCTUBRE/2025 Periodo de pago de la seguridad social: OCTUBRE/2025</p>
<p>Observaciones al informe financiero y contable: La contratista se acoge a lo dispuesto por el Decreto 1273 de 2018 Art. 3.2.7.6 que modificó el Decreto 780 de 2016 Art. 2.2.1.1.1.7 que dispone que el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido.</p>	
<p>INFORME TÉCNICO</p>	

<p>Concepto Supervisor: certifico que el contratista KAREN ANDREA RAMIREZ COBO cumplió con las actividades del Contrato de Prestación de Servicios No. 4133.010.26.1.1067-2025, que le fueron asignadas para el periodo correspondiente al pago de la cuenta No. 06</p> <p>El contratista realizó las siguientes actividades, las cuales se encuentran detalladas en el informe de actividades No.6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar como tecnólogo en Control Ambiental la inspección, vigilancia y control realizando las Visitas Técnicas Ambientales designadas por la coordinación del Grupo, frente al monitoreo del recurso hídrico subterráneo y superficial. <ol style="list-style-type: none"> 1.1. El contratista realizo la revisión y programación de las visitas a realizar de 38 puntos de agua, identificando el tipo de usuario de las comunas 1, 2, 3, 4 y 19. 1.2. El contratista realizo visita de seguimiento y control al plan de manejo de afloramiento de aguas subterráneas al proyecto Verde Oeste Acta de Visita No 80772 del 13/11/2025



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICA
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL

MAJA01.04.03.P002.F004

VERSIÓN


002

ID	RAZÓN SOCIAL (Punto de captación)	BARRIO	COR UNIA	ESTADO DE LA CONCESIÓN	OBSERVACIONES DEL ESTADO DE LA CONCESIÓN	ESTADO DE ACTIVIDAD DEL PUNTO/CONDICIÓN	OBSERVACIONES DE LA ACTIVIDAD DEL PUNTO	ESTADO ACTUAL OBLIGACIONES	RESPONSABLE	FECHA REVISIÓN ESTADO ACTUAL	Reporte	Reporte
98	LUIS GABRIEL GOMEZ DONOSO	Sanjo Garcia	4	VIGENTE	SIN OBSERVACION	ACTIVO	SIN OBSERVACION	PRESENCIA REPORTE DE CONDUCCIÓN No se avisa PRESENCIA REPORTE ANUAL DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PUEAN NA CALIBRA MEDIDOR CADA 2 AÑOS. VENCIDA EL 26/04/2024 SERIE 22 000218 Según acta No 7676 del 08/07/2025	KARL RENTERIA	10-11-2025	Revisión	OK
99	TERPEL MONACO Actuante-Automa de asistencia automatiz	Jaya Heredia	4	VIGENTE	SIN OBSERVACION	INACTIVO	SIN OBSERVACION	NO CUENTA CON CONCESIÓN IMP RES 4103 210 21 0 8 19 DEL 31/05/2022 CP RES 2024 1200 0004 046 46 20/09/2022 No cumple con las condiciones para el asentamiento de 16 CP RES 2024 1200 0004 046 46 20/09/2022 No cumple con las condiciones para el asentamiento de 16 No se evidencia inicio de trámite de sellado n de concesión	KARL RENTERIA	10/11/2025	Revisión	OK
100	Laribón S C A (Laribón)	Bolafiano	4	SIN CONCESIÓN	SIN OBSERVACION	INACTIVO	ABANDONADO	POZO SIN USO SEGUN ACTA DEL 2023, DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL PUNTO ES UBICADO COMO ESCOPE DE ALICUOTAMIENTO SE ENCUENTRA EN UN CUARTO CALLE NO CUENTA CON LA PROTECCIÓN ADECUADA SIN CONCESIÓN De acuerdo al punto de concesión RES 2024 1200 0002 046 26/07/2022 Acta No 3272 del 08/09/2025	KARL RENTERIA	10/11/2025	Revisión	OK
103	Aguajeros de Cal- Campo Santo Interpunto Cerro	Jaya Isaac	4	VIGENTE	SIN OBSERVACION	ACTIVO	SIN OBSERVACION	PRESENCIA PUEAN. PAC 2024 1701 037072 DEL 20/SEP/2022 REPORTES. No 2024 1701 037072 12/11/2025 PUEAN. Campo Acta No 8243 IMP RES 4103 210 21 0 8 19 DEL 31/05/2022 IMP ASIGNACIÓN BICENTA RES 1204 DEL 24/07/2023 CP RES 2024 1200 0004 046 46 20/09/2022	KARL RENTERIA	05-11-2025	Revisión	OK


Cumplimiento: link de evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1f1ML3rzgQdvn00xLGrLOqtDhTKU1cEoX?usp=drive_link

2. Apoyar en la realización de las mediciones de niveles estacionales, acompañamiento a pruebas de bombeo, caracterizaciones fisicoquímicas, sellados de pozos, seguimiento a galerías filtrantes en sótanos, caracterizaciones fisicoquímicas de vertimientos del sector industrial y comercial, seguimiento a permisos de ocupaciones de cauce o afectaciones por conexiones erradas o Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto – AHDI del Distrito de Santiago de Cali, que le sean asignados y demás actividades de aprovechamientos del recurso hídrico. Incluye el ingreso a espacios confinados y pozos de monitoreo con más de 1.5 metros de profundidad.

- 2.1. El contratista realizó apoyo en el diligenció la base de datos de IVC con el resultado de la revisión del estado de las obligaciones y las visitas realizadas, para 38 puntos de agua.
- 2.2. El contratista realizó seguimiento y control al Vc 1146 ubicado en la Calle 33 No. 8-54 Acta de Visita No. 80763 del 12/11/2025.
- 2.3. Realizó seguimiento y control al Vc 763 ubicado en la Carrera 1 No. 28-60 Acta de Visita No. 80764 del 12/11/2025
- 2.4. Realizó seguimiento y control al Vc 844 ubicado en la Carrera 1 No. 51-02 Acta de Visita No. 80765 del 12/11/2025
- 2.5. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 854 ubicado en la Calle 52 No. 8N-80 Acta de Visita No. 80766 del 12/11/2025

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

- 2.6. Realizó seguimiento y control al Vc 1538 ubicado en la Avenida 2AN No. 52N-75 Acta de Visita No. 80767 del 12/11/2025
- 2.7. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 685 ubicado en la Calle 62N No. 2AN-30 Acta de Visita No. 80768 del 12/11/2025
- 2.8. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 753 ubicado en la Calle 70N No. 2AN-620 Acta de Visita No. 80769 del 12/11/2025
- 2.9. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 1084 ubicado en la Avenida 6AN No. 21N-39 Acta de Visita No. 80770 del 12/11/2025
- 2.10. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 631 ubicado en la Calle 28 No. 4b-88 Acta de Visita No. 80773 del 12/11/2025
- 2.11. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 839 ubicado en la CI 34 No. 1N-04 Acta de Visita No. 80774 del 12/11/2025.
- 2.12. Realizó seguimiento y control al Vc 871 ubicado en la Carrera 1B No. 39-25 Acta de Visita No. 80775 del 12/11/2025.
- 2.13. Realizó seguimiento y control al Vc 872 ubicado en la Carrera 1B No. 39-55 Acta de Visita No. 80776 del 12/11/2025.
- 2.14. Realizó seguimiento y control al Vc 873 ubicado en la Carrera 1B No. 39-55 Acta de Visita No. 80777 del 12/11/2025.
- 2.15. Realizó seguimiento y control al Vc 874 ubicado en la Carrera 1B No. 39-55 Acta de Visita No. 80778 del 12/11/2025.
- 2.16. Realizó seguimiento y control al Vc 1439 ubicado entre la Carrera 1 y calles 70 y 72ª Acta de Visita No. 80779 del 12/11/2025.
- 2.17. Realizó seguimiento y control al Vc 9 ubicado en la CI 52 No. 8N-164 Acta de Visita No. 80780 del 12/11/2025.
- 2.18. Realizó seguimiento y control al Vc 1478 ubicado en la Avenida 3N No. 16N-23
- 2.19. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 836 ubicado en la CI 7 No. 26-53.
- 2.20. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 675 ubicado en la CI 10 No. 40-52.
- 2.21. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 1276 ubicado en la CI 10 No. 33-51.
- 2.22. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 1236 ubicado en la Carrera 39 No. 7-10
- 2.23. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 1386 ubicado en la CI 10 No. 46-90
- 2.24. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 1403 ubicado en la

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Calle 5 No.36-08

2.25. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 1434 ubicado en la Carrera 54 No. 1ª-51

2.26. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 1165 ubicado en la Carrera 43 No. 6ª-115

2.27. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 1330 ubicado en la Carrera 53 No. 1ª-50

2.28. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 1292 ubicado en la Carrera 46 con calle 9

2.29. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 1093 ubicado en la Carrera 66 No. 1B-58.

2.30. Realizó seguimiento y control al Vc 1459 ubicado en la CI 36N No. 6ª-65

2.31. Realizó seguimiento y control al Vc 1574 ubicado en la Calle 31N No. 2Bis-48

2.32. Realizó seguimiento y control al Vc 1575 ubicado en la Calle 31 AN No. 2BIS-48

2.33. Realizó seguimiento y control al Vc 1613 ubicado en la Avenida 6ª No. 37AN-97

2.34. Realizó seguimiento y control al Vc 823A ubicado en la Calle 32N No. 2B-79

2.35. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 121 ubicado en la Avenida 3N con calle 34


2.36. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 908 ubicado en la Calle 10 No. 14-74




2.37. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 1084 ubicado en la Avenida 6ª No. 21N-39


2.38. Realizó seguimiento y control al Vc 1599 ubicado en la Calle 24 No. 3-46



2.39. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 1612 ubicado en la Carrera 4N No. 66N-09


2.40. Realizó operativo para verificar el estado del pozo Vc 1230 ubicado en la Calle 24 No 4-44

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

<div style="text-align: center;">  <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN CONTRACTUAL</p> </div> <div style="text-align: right;">  <p>Al consultar por favor cite estos datos: Radicado No. 202541330100050624 Fecha: 15-11-2025 TRD: 4133.020.14.12.786-2025 Rad. Padre: 202541330100050624</p> </div> <p>JUAN MANUEL ORTEGA Grupo Sancionatorio Área Jurídica DAGMA</p> <p>ASUNTO: Remisión de informe 4133.020.14.12.786-2025 del 12 de NOVIEMBRE de 2025, medida preventiva tipo suspensión, en protección del recurso hídrico subterráneo, pozo VC 1084.</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>Mediante la presente se informa que el grupo de Gestión del Recurso Hídrico del DAGMA realizó operativo de control al predio ubicado en la Avenida 6AN # 21N - 39, donde opera el establecimiento AUTO V.I.P. propiedad de la señora CAROLINA VARELA NUÑEZ.</p> <p>Se verificó el uso de las aguas subterráneas sin la debida concesión, por lo que se infringió lo estipulado en el Artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual establece que "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas...".</p> <p>Conforme a lo anterior, se solicita al área jurídica legalizar una medida preventiva tipo suspensión a CAROLINA VARELA NUÑEZ, NIT 31307188-8 propietaria del establecimiento de comercio AUTO V.I.P.</p> <p>El grupo de Gestión del Recurso Hídrico, remite informe técnico No. 4133.020.14.12.786-2025, Acta No 80770 del 12 de NOVIEMBRE de 2025, Liquidación y Registro Único Empresarial, como anexo a área jurídica para que actúe de acuerdo a su competencia, en conformidad a lo establecido en la 2387 del 2024 modifica la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el proceso sancionatorio ambiental.</p> <p>Atentamente,</p> <div style="text-align: center;">  <p>MARIA FERNANDA ARBELAEZ Líder Gestión Recurso Hídrico</p> <p><small>Anexo Informe Técnico No. 4133.020.14.12.786-2025, Acta 80770, Liquidación y Registro Único Empresarial</small></p> <p><small>Responsable: Karen Ramirez - Grupo Recurso Hídrico Líder Profesional Profesional Grupo Recurso Hídrico David García Escobar Profesional Grupo Recurso Hídrico</small></p> </div> <p><small>Avda 5ª Norte No. 20N-08 Edificio Fuente Versailles Piso 7 Teléfono: 5240580 www.cali.gov.co</small></p>			
<p>Cumplimiento: link de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1Z42IWEzq48AI-g8i35j4EFFFFyGfxXQQ?usp=drive_link</p> <p>5. Brindar apoyo en el seguimiento a las obligaciones de las concesiones de aguas subterráneas, que le sean asignadas.</p> <p>5.1. Realizo 3 oficios solicitando el sellado definitivo de los pozos que se encuentran más de dos años inactivos.</p>			
<p>Cumplimiento: link de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1f1ML3rzgQdvn00xLGrLOqtDhTKU1cEoX?usp=drive_link</p> <p>6. Las demás que le sean asignadas por la supervisión y/o la Alta Dirección del DAGMA que tengan relación directa con el objeto del contrato.</p> <p>Participación en:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 reuniones de coordinación de aguas subterráneas 			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002


<ul style="list-style-type: none"> • 3 reuniones de técnicos aguas subterráneas • 1 reunión técnica sobre el proyecto verde oeste.

Cumplimiento: link de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1kmawVCI0uJNtABOq26-BIMjtrHpugTX2?usp=drive_link
Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A
Constancia de Paz y Salvo: N/A
Observaciones al informe técnico: N/A

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

El contratista realizará la totalidad de visitas en el período de cobro.

7. FIRMAS RESPONSABLES



STEFANY MACA MILLÁN
Subdirectora de Calidad Ambiental



MARIA FERNANDA ARBELAEZ
Contratista- Recurso Hídrico

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali,24/NOVIEMBRE/2025