FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	
03	03	2025	1138 DE 2024		01	CIERRE	
DD	MM	AA					

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	(Representante legal) Miguel Gilberto Urbina
CC propietario	19401160
Teléfono	3125620700
Correo electrónico	murbina360@hotmail.com
Dirección	Calle 48 B Sur No 11 - 14 Este
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	N/A
Estrato	0

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Debido a que es un salón comunal, no cuenta con propietario
2. Alcantarillado	☑	☐	sino representante legal, que para el caso es el señor Miguel
3. Energía	☑	☐	Gilberto Urbina
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☑	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Como se trata de una intervención de cubierta parcial que no representa afectación colateral y las actividades son exclusivamente internas, no se requiere el acta de vecindad del predio colindante.

Ventaneria en buen estado, no presenta vidrios rotos, puertas en buen estado presentan areas con oxido, piso en buen estado se evudencia algunas tabletas con desgaste y fisuramiento, la cubierta del patio para adulto mayor presenta suciedad y filtraciones, en el area del baño para adulto mayor se requiere el cambio del arbola sanitario, se evidencia que la tapa se encuentra suelta, por parte del encargado se dejan ubicado en el centro del salon de eventos sillas, mesas, gabinetes, archiveros, pantallas de computador secciones de carpa, en la oficina se deja 3 archiveros y un escritorio, en el segundo piso se encuntra situado un contenendor plastico con libros varios, se enceuntra fijo en parde estanteria de libros en madera se evidencia suciedad y desgaste de las puertas y elementos que lo conforman, en el area del baño el vidrio de la ventana se encuentra rota, presenta reja con desgaste y lijearas areas con oxido

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No _01
Descripción Ventaneria en buen estado



Foto No 02
Descripción Baño en buen estado, tapa de sanitario sulta






Foto No 03
Descripción Televisor en buen estado presenta manchas de pintura



Foto No 04
Descripción Acopio de mobiliario en la zona central de salon de eventos

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 05
Descripción **Cocina en buen estado, se evidencia suciedad en el area**



Foto No 06
Descripción **Encape de piso presenta desgaste y ligeras afectaciones**





Foto No. 07
Descripción Baño de salon de eventos en buen estado





Foto No. 08
Descripción Puertas en buen estado, presentan areas con oxido

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Foto No ___
Descripción **Acopio de mobiliario segundo piso**



Foto No ___
Descripción

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte. en Bogotá D.C.. a los días del mes de de

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Luis David Pastor Bulla
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **Jaime Andrés Silva Matamoros**
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Daniel Usbina. 19401160 BOG
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley

Powered by CamScanner