FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**		**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		4

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	
04	07	2025	1138 DE 2024		01		X
DD	MM	AA				CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	(Representante legal) Clemencia Baquero
CC propietario	
Teléfono	3222549222
Correo electrónico	No cuenta con correo electrónico
Dirección	Cra. 8 #7-92
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	N/A
Estrato	0

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☑
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Debio a que el espacio a intervenir se encuentra dentro del predio no se requiere el acta de vecindad del predio colindante.

Ventanería en buen estado, no presenta vidrios rotos, piso en buen estado se evidencia algunas tabletas con desgaste. Los demás espacios se ven sin afectaciones y en buenas condiciones. Adicionalmente se reciben 28 mesas las cuales quedan en el salón principal debido a que no se cuenta con espacio suficiente para ser almacenadas en las bodegas.

Debido a que no fue posible el contacto con la Sra. Clemencia Baquero, la presente acta no se encuentra firmada

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA







Foto No _01
Descripción Salón principal






Foto No 02
Descripción Baños




Foto No 03
Descripción Cocina




Foto No 04
Descripción Baños

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 05
Descripción Bodegas



Foto No 06
Descripción Parte exterior del salón comunal



Foto No. 07
Descripción Parte exterior del salón comunal



Foto No. 08
Descripción Parte exterior del salón comunal

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los días del mes de de

ELABORÓ:

(Firma) Adriana L. Pachón.

(Nombre) Adriana Lucia Pachón

Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre) Andrés Silva Matamoros

Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre) Clemencia Baquero

Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de