ACTA DE COMITE No. 10

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
10	17/10/2025	11:00 AM	12:20 AM	PALACIO OBRA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRATO ESTATAL OBRA

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD**
Cesar Augusto Rendon Diaz	Supervisor Contrato

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Cesar Augusto Rendon Diaz - CARD	Profesional Universitario DESAJ Valle – Supervisor del Contrato	X			
Danilo Arzaluz - DA	Arq restaurador rama judicial	X			
Diana Sofia Rengifo Solano -DR	Director de obra – MONVAL GROUP SAS	X			
Vanessa Monje Valdés - VMV	Residente de obra-MONVAL GROUP SAS	X			
Julio Cesar Rodríguez – JCR	Residente de interventoría Consorcio Guadalupe 0725	X			

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Seguimiento contrato 060-2025	Seguimiento de actividades del contrato	interventoría	1 hora

Desarrollo del comité:

Se inicia el comité de obra visita en sitio del auditorio del segundo piso

1. El profesional de supervisión – CARD y el Arq. restaurador - DA observan las muestras de pinturas aplicadas como muestra en uno de los muros del auditorio y se procede a definir los códigos de las pinturas, las cuales previamente habían sido aprobadas por la interventoría.
2. De este ejercicio de las muestras de pinturas el Arq restaurador – DA, resuelve que los códigos aprobados de pinturas para el auditorio del segundo piso son los siguientes: (NE 099 – D vinilo Pintuco), (OR 118 ODAWAW BP –

AMT – INT – OLX kolor), (NE 081 – T), (112228 dorado).

3. Sala de audiencias No. 01 códigos: (1507 verde pino Pintuco), (día de ocio NE 086 – P)
4. Sala de audiencias No. 02 códigos: (NE 099 – D vinilo Pintuco), (OR 118 ODAWAW BP – AMT – INT – OLX kolor), (NE 081 – T), (112228 dorado), (TR 282 – A Pintuco).
5. Recorrido en las oficinas 416 y 417, la Ingeniera residente de obra – VMV expone los imprevistos que se están evidenciando en cuanto a las humedades de los techos y muro lateral divisorio de baños, debido a una canal galvanizada en mal estado en la zona de cubierta y por filtraciones entre juntas de muros, por lo anterior solicitando ampliar el plazo de entrega de las oficinas ya que están para el 20 de octubre. La interventoría – JCR solicita un informe técnico de inmediato donde se evidencia los imprevistos con el fin de enviarlos a la supervisión general con el fin de solicitar la ampliación del plazo de entrega de las oficinas.

COMPROMISOS			
No	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Suministro de pinturas auditorio	contratista	17/10/2025
2	Informe técnico de humedades oficinas 416 y 417	contratista	17/10/2025

En Constancia firman,

Por parte de la Entidad

CESAR AUGUSTO RENDÓN DÍAZ
Profesional Universitario Supervisión

Por parte de la firma Contratista

DIANA SOFIA RENGIFO
Dirección de obra
MONVAL GROUP S.A.S.

Por parte de la firma Interventora

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Residente de interventoría
Consorcio Guadalupe 0725