ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 PÁgina 1 de 1

Fecha de inspección: 28 octubre 2025	Hora: 20:30	Área/Unidad operativa: C.C.T. Los Almirantes	Localidad: Martires
Inspección realizada por: Angelica Patricia Bohorquez		Nombre responsable unidad: Diana Ximena Pineda	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Oficina	04	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			X			
2	Escalera Primer Piso	04	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3	Sala Sistemas	04	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
4	Portería Ingreso	04	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
5	Cocina	04	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
6	Cocina	04	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					X	
7	Parqueadero	04	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
8	Lavanderia	04	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
9	Primeros Auxilios	04	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			X			
10	Escalera 2do Piso	04	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
11	Escalera 3er Piso	04	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				

Angelica Bohorquez.

Firma responsable inspección

Diana Ximena Pineda.

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-008 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80668 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de inspección: 28 octubre 2025	Hora: 20:30	Área/Unidad operativa: C.C.I Los Comuneros	Localidad: Martires
Inspección realizada por: Angelica Patricia Bohorquez.		Nombre responsable unidad: Diana Ximena Pineda.	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Escalera 2do Piso	04	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	Escalera 3er Piso	04	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Angelica Bohorquez.
Firma responsable inspección

Diana Ximena Pineda.
Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner