ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: FOR-THM07	
Versión: 1	
Fecha: Memo 20195000010 – 14/08/2019	
Página 1 de 1	

Fecha de Inspección: 28 octubre 2025 **Hora:** 20:30 **Localidad:** Martires

Inspección realizada por: Angelica Patricia Bohorquez **Nombre responsable de la unidad operativa:** Diana Ximena Pineda

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Primer Piso	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

Angelica Bohorquez.
Firma responsable inspección

Diana Ximena Pineda.
Firma del responsable de la unidad operativa

Powered by CamScanner