COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXOS

COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 1

REPORTES AMBIENTALES FRENTES DE OBRA

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		jul-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MyE BOGOTÁ					LOTE	1		
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	PORTAL AMÉRICAS.					CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-05		
ACTIVIDADES GENERALES	a) PINTURA	X	b) SOLDADURA	X	c) GENERACIÓN RESPEL				
	d) DEMOLICIÓN		e) INSTALACIÓN PMT	X	f) GENERACIÓN DE RCD				
	g) CORTES	X	h) FUNDICIÓN CONCRETO		f) USO DE MP				
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES	SE REALIZA INSTALACION DE CELOSIAS Y ACTIVIDADES DE PINTURA EN ESTRUCTURA.							
FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	22/09/2025	Hora	3:45 AM.	Número de Reporte	1369-25-25.			

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	NO PETREO.			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	WFH 864. WFQ 729		
	DESTINO RCD	BODEGA CONTRATISTA.			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)			
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	3 GNAVES PINTURA.	104 L.		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)				
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	SE REALIZA VERIFICACIÓN DE KIT ANTIDERRAMES Y SE ENCUENTRA COMPLETO.				

Powered by CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	PIMPINA SIN IDENTIFICACIÓN, NI ROTULO	SE REALIZA OBSERVACIÓN AL CONTRATISTA.
2	RECIPIENTES SIN ROTULACIÓN.	SE REALIZA OBSERVACIÓN AL CONTRATISTA.
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMOMTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO


ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	6 TUBOS. 2M, 5 UIDRIOS (1,80m x 0,94m). 3 UIDRIOS. (1,06M x 1,80m), 4 TUBOS 2M.

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA	
NOMBRE	ROBERT TORRES	NOMBRE	ANGIE HERRERA	NOMBRE	
CARGO	RESIDENTE	CARGO	INS. AMBIENTAL.	CARGO	
FECHA	22/09/2025.	FECHA	22/09/2025.	FECHA	

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5

Portal Américas
Bogotá
Portal américas

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		jul-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTÁ			LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	ESTACIÓN PERDOMO.			CÓDIGO ACTIVIDAD	MET03
ACTIVIDADES GENERALES	a) PINTURA		b) SOLDADURA		c) GENERACIÓN RESPEL	
	d) DEMOLICIÓN		e) INSTALACIÓN PMT	X	f) GENERACIÓN DE RCD	
	g) CORTES		h) FUNDICIÓN CONCRETO	X	f) USO DE MP	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES	SE REALIZA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE CERRAMIENTO TIPO ONDA.				

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte
	23/09/2025	3:30 PM	1369-25- 26

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)		
	DESTINO RCD			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN		
		PIN-TRANS		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS			Kg
				Kg
				Kg
				Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
	DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	PIMPINA DIESEL	5 Galones.	
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS			Kg
				Kg
				Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	NA	—	
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	NO CUENTAN CON KIT ANTIDERRAMES EN LA INTERVENCIÓN.			

Powered by CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMOMTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CONCRETO → 6,5 M^3 CONCRETOS COLOMBIA SAS.
MIXER → NTQ 372.

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	LIZETH MARQUEZ.	ANGIE HERRERA.	
CARGO	INS. AMBIENTAL	INS. AMBIENTAL	
FECHA	23/09/2025	23/09/2025.	

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



CONSORCIO ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		jul-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO M&E BOGOTÁ	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	ESTACIÓN PERDOMO.	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03

ACTIVIDADES GENERALES									
a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL		
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD		
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO	X	f)	USO DE MP		

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES	SE REALIZA FUNDICIÓN DE CONCRETO EN CERRAMIENTO TIPO ONPA.

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte
	25/09/2025.		1369-25-27.

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)		
	DESTINO RCD			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN		
		PIN-TRANS		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS			Kg
				Kg
				Kg
				Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
	DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	6 (Galones) Concreto	104 L.	
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS			Kg
				Kg
				Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	NA.		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	SE VERIFICA KIT ANTIDERRAMES Y ESTE SE ENCUENTRA COMPLETO.			

Powered by CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMOMTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CONCRETO → 4M3. / CONCRETOS COVAL SAS.
MIXER → NTQ 372.

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA	
NOMBRE	LIZZETH MARQUEZ.	NOMBRE	ANGIE HERRERA	NOMBRE	
CARGO	INS. AMBIENTAL	CARGO	INS. AMBIENTAL	CARGO	
FECHA	25/09/2025	FECHA	25/09/2025.	FECHA	

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



CONSORCIO ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5

Powered by CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		jul-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTÁ	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	ESTACIÓN PERDOMO.	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET03

ACTIVIDADES GENERALES											
	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL			
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD			
	g)	CORTES	X	h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP			
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES		ACTIVIDADES DE PERFILACIÓN DE VIGA EN ZONA INFERIOR								

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte
	26/09/2025.	3:45 AM.	1369-25- 28.

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	ESCOMBRO.			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	L2N 126.		
	DESTINO RCD	BODEGA BIC.			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	NA.			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	NA.			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	NA.			
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	KIT ANTIDERRAMES SE ENCUENTRA COMPLETO.				

Powered by CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMOMTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	LIZZETH MARQUEZ	ANGIE HERRERA	
CARGO	INS. AMBIENTAL	INS. AMBIENTAL	
FECHA	26/09/2025	26/09/2025.	

Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		jul-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTÁ	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	PORTAL USME.	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03

ACTIVIDADES GENERALES											
	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL			
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD			
	g)	CORTES	X	h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP			
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES								SE REALIZA ADECUACIÓN DE CELOSIAS.		

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	27/09/2025.	3:45 PM.	1369-25-	29.

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)				
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)			
	DESTINO RCD				
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	1 CANECA	2 GALONES.		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	NA.			
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	SE VERIFICA KIT ANTIDERRAMES, SOLO FALTAN LAS GAFAS DE PROTECCIÓN.				

Powered by CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	KIT ANTIDERRAMES INCOMPLETO	SE REALIZA OBSERVACION CON INSPECTORA SST
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMOMTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	TATIANA RICARDO	ANGIE HERRERA	
CARGO	INS. SST.	INS. AMBIENTAL	
FECHA	27/09/2025.	27/09/2025.	

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		Jul-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	UT. SAN DIEGO 2026.							LOTE	2		
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	PORTAL USME							CÓDIGO ACTIVIDAD	MET03		
ACTIVIDADES GENERALES	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X		c)	GENERACIÓN RESPEL		
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT			f)	GENERACIÓN DE RCD		
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO			f)	USO DE MP		
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES		SE REALIZAN AJUSTES EN CELOSIAS SOLDADURA DE LA ESTRUCTURA								

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte
	28/09/2025	3:40 A.M.	1369-25-30

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)				
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)			
	DESTINO RCD				
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)			
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	NA			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	NA			
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	NO SE EVIDENCIA KIT ANTIDERRAMES.				

Powered by CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMOMTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO


ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	SANTIAGO GALLO	ANGIE HERRERA	
CARGO	INS. ÁREA TÉCNICA	INS. AMBIENTAL	
FECHA	28/09/2025.	28/09/2025	

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 jul-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO M Y E BOGOTÁ	LOTE	1.
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	PORTAL AMÉRICAS.	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-06 MET-09.

ACTIVIDADES GENERALES									
a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL		
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD		
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP		
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES		SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PINTURA Y SE PUSE ESTRUCTURA METALICA.							

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte
	29/09/2025	3:50AM	1369-25-31

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)		
	DESTINO RCD			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN		
		PIN-TRANS		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS			Kg
				Kg
				Kg
				Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	
		DESTINO RESPEL		
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	2 CANECAS PINTURA	104 l.	
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS			Kg
				Kg
				Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	NA.		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	SE VERIFICA KIT ANTIDERRAMES, FALTA PALA PLASTICA.			

Powered by CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	KIT ANTIDERRAMES INCOMPLETO.	SE LE INFORMA AL CONTRATISTA.
2	/	/
3		
4	/	/
5	/	/
6		/

4.2. DESMOMTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	NO HUBO DESMONTE DE ELEMENTOS.

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Edward Martinez	NOMBRE	ANGIE HERRERA.	NOMBRE	
CARGO	RESIDENTE	CARGO	ING. AMBIENTAL	CARGO	
FECHA	29/09/2025	FECHA	29/09/2025.	FECHA	


Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		jul-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO HYE BOGOTÁ	LOTE	1.
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	PORTAL AMÉRICAS.	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-06 MET-09.

ACTIVIDADES GENERALES											
	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL			
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD			
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP			
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES			Izaje de modulos con celosias, estructura, Empasillado, instalación lámina micro perforada.							

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte
	30/09/2025	3:40AM.	1369-25- 32.

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)				
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)			
	DESTINO RCD				
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	1 Sep · Trans Envases Contaminados	5,935	Kg	
		1 Sep. Trapos. Contaminados	2,395.	Kg	
		2 Sep. Plástico, Trapos Contaminados	4,190	Kg	
		8 Sep. Trapos Contaminados	2,350.	Kg	
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)			
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	NA.			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	Vinipel.		Kg	
		Empaques y bolsas plásticas.		Kg	
				Kg	
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	NA.			
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	KIT ANTIDERRAMES UBICADO EN PLATAFORMA 3 SE ENCUENTRA COMPLETO.				

Powered by CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMOMTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	Módulo 15: 4 und. Tubo (2m), 2 Secciones de malla. 1 vidrio. (0,76m x 1,80m). Módulo 16: 5 und. Tubo (2m), 4 Secciones de malla. Esto de acuerdo con el contratista se llevan a la bodega de B y C, (Área Limpia). Plat. 1. / Plataforma 2: 2und Vidrio (1,9 m x 0,94m). 2und Tubo. 2m.

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Eduard Martinez	Anaic Herera.	
CARGO	Residente	INS. AMBIENTAL	
FECHA	30/09/2025	30/09/2025	

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		jul-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	U.T SAN DIEGO 2026.	LOTE	2.
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	PORTAL USME.	CÓDIGO ACTIVIDAD	

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL	
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD	
g)	CORTES	X	h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES: SE REALIZA INSTALACIÓN DE LÁMINA MICROPERFORADA, SOLDADURA DE CELOSIAS.

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte
	9/10/2025	3:45am.	1369-25-33

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)				
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)			
	DESTINO RCD				
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRAÑS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	ESCAMAS DE PINTURA BOLSA x	12,6.	Kg	
		BOLSA x	8,23.	Kg	
		BOLSA x	13,3	Kg	
		BOLSA x	12,3.	Kg	
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)			
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN e): envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	CANECA PINTURA.	17,4 LT.		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	VINIPEL.		Kg	
				Kg	
				Kg	
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	NA.	—		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	KIT ANTIDERRAMES SE ENCUENTRA COMPLETO.				

Powered by CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMOMTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

QUEDA PENDIENTE EL DATO DEL PESAJE DE LAS BOLSAS ROJAS CON SOBRANTE DE PINTURA

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JESSICA. CORTES.	NOMBRE	ANGIE HERRERA	NOMBRE	
CARGO	INS. AMBIENTAL.	CARGO	INS. AMBIENTAL.	CARGO	
FECHA	1/10/2025.	FECHA	1/10/2025.	FECHA	

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		jul-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	UT SAN DIEGO 2026	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	PORTAL USME	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-06-07

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL	
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD	
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES: SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PINTURA E INSTALACIÓN DE LÁMINA MICROPERFURADA.

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte
	2/10/2025.	3:40 AM	1369-25-

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)		
	DESTINO RCD			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN		
		PIN-TRANS		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	LATAS DE MASILLA (3und).		Kg
				Kg
				Kg
				Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
	DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN e]: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	PINTURA	5 GALONES.	
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	VINILO.		Kg
				Kg
				Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	NA.		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	KIT ANTIDERRAMES SE ENCUENTRA COMPLETO EN LA INSPECCION.			

Powered by CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMOMTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Jessica Cortes	ANGIE HENAO.	
CARGO	INS. AMBIENTAL	INS. AMBIENTAL	
FECHA	2/10/2025	2/10/2025.	

Powered by CamScanner