



Comunicación de hallazgo – Trabajo en alturas no reportado

Desde Andrea Fernanda Ramirez Soto <anramirezs@sena.edu.co>
Fecha Jue 20/11/2025 12:08
Para Delka Patricia Ortiz Cortazar <dortizc@sena.edu.co>
CC Ana Yolanda Bustamante Quiroz <abustamante@sena.edu.co>; gruposst <gruposst@sena.edu.co>

Cordial saludo Dra Delkla envio proyección correo

para: "Adriana Milena Gasca Cardoso" <agasca@sena.edu.co>; "Yenni Mercedes Soto Vergel" <ysotover@sena.edu.co>

c.c: "Manuela Valentina Garcia Cano" <manuela.garcia@sena.edu.co>; "Ana Yolanda Bustamante Quiroz" <abustamante@sena.edu.co>; "Andrea Fernanda Ramirez Soto" <anramirezs@sena.edu.co>

Cordial saludo estimadas,

El Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo informa la situación presentada el día 20 de noviembre, cuando se identificó la ejecución de un trabajo en alturas en la parte externa del edificio del SENA, específicamente en la actividad de cambio de cámaras de seguridad.

Al indagar con el jefe de seguridad del edificio, éste indica que efectivamente se encuentran ejecutando dicha actividad; sin embargo, no se realizó la comunicación previa ni se informó al Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, incumpliendo los lineamientos establecidos para la coordinación, control y autorización de trabajos de alto riesgo, especialmente aquellos catalogados como trabajos en alturas, los cuales requieren:

- Notificación previa al Grupo de SST.
- Verificación de requisitos documentales del personal.
- Autorización formal para el inicio de la tarea.
- Implementación de medidas de protección contra caídas y de control operativo.

Por lo anterior, se deja constancia del incumplimiento a las normas y procedimientos institucionales, lo cual representa un riesgo tanto para los trabajadores como para terceros y puede generar responsabilidades administrativas y legales para la entidad y los contratistas involucrados.

Se solicita de manera inmediata:

1. Suspender la actividad hasta cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente y en los procedimientos internos de SST.
2. Remitir la información completa del personal y del contratista que ejecuta la labor.
3. Coordinar de manera obligatoria con el Grupo de SST antes de reanudar cualquier trabajo en alturas.

Finalmente, se adjuntan los registros fotográficos que evidencian la situación descrita.









Atentamente,

