INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN					
DATOS DEL INFORME					
CONTRATO	**TIPO DE COMPROMISO (contrato)**	**NÚMERO**	**AÑO**	**PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR**	**Primer desembolso por el 50% del valor del contrato**
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**396**	**2025**		

DATOS DEL CONTRATO								
Objeto del contrato	Realizar el mantenimiento correctivo de los tres (3) hornos crematorios del Cementerio Distrital del Norte, así como la calibración y certificación del equipo de monitoreo de emisiones, garantizando la obtención de los permisos relacionados con emisiones atmosféricas y la operación de los hornos	**Fecha inicio del contrato**			**Fecha terminación del contrato** (modificar en caso de prórroga o suspensión)		
		Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
		20	8	2025	19	10	2025

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	
Obligación específica del contrato	**Actividades realizadas**
Mantenimiento estructura refractaria cámara de combustión horno crematorio proindul CVTM200, incluye suministro e instalación de repuestos, transporte, herramientas y mano de obra.	Durante el mantenimiento de la estructura refractaria de las cámaras de combustión de los hornos crematorios Proindul CVTM200 se ejecutaron labores de limpieza profunda, tanto manual como mecánica, retirando sedimentos, residuos sólidos y material acumulado que afectaba el desempeño térmico de los equipos. Posteriormente, se procedió a la reparación de las superficies internas mediante la aplicación de mortero refractario tipo Superaerofrax, con el fin de reforzar la uniformidad e integridad de los muros, y de concreto refractario Concrax 1500, empleado para sellar las fracturas y orificios previamente identificados. Estas intervenciones devolvieron la continuidad estructural a las cámaras de combustión, mejoraron su resistencia frente a altas temperaturas y disminuyeron el riesgo de fugas de calor, asegurando la prolongación de la vida útil del sistema.
Mantenimiento de bomba hidráulica, bifásica de 1HP, para lavador de gases acople vertical.	En el mantenimiento de la bomba hidráulica bifásica de 1 HP con acople vertical, utilizada en el sistema de lavadores de gases, se llevaron a cabo labores de limpieza, ajuste y verificación general del estado operativo. Estas actividades incluyeron la inspección de conexiones, acoples y elementos de sellado, así como la revisión de caudales de operación para garantizar el correcto desempeño en la recirculación del agua dentro del proceso de depuración de gases. Con estas intervenciones se buscó restituir la eficiencia del sistema de lavado y minimizar los riesgos de obstrucciones o fallas asociadas al desgaste de la bomba.
Mantenimiento de chimeneas hornos crematorios proindul, incluye tensionamiento de cables acero, cambio de tensores deteriorado.	En el mantenimiento de las chimeneas de los hornos crematorios Proindul, se realizaron labores orientadas a garantizar la estabilidad y seguridad estructural de estos elementos. Las actividades incluyeron el tensionamiento de los cables de acero que aseguran la verticalidad de las chimeneas y el reemplazo de los tensores deteriorados, los cuales presentaban desgaste que podía comprometer la firmeza y la correcta sujeción de la estructura frente a vibraciones y condiciones de operación. Con estas intervenciones se restableció la resistencia mecánica del sistema de soporte, reduciendo riesgos de desalineación, oscilaciones excesivas o fallas en la fijación de las chimeneas.
Mantenimiento de sistema neumático centralizado, incluye mantenimiento de compresor y sistemas de apertura de 3 puertas hornos.	En el mantenimiento del sistema neumático centralizado de los hornos crematorios, se realizaron intervenciones tanto en el compresor principal como en los sistemas de apertura de las tres puertas de los hornos. Las labores incluyeron el cambio de mangueras, mantenimiento a brazos neumáticos que presentaban deterioro, la sustitución de una unidad de mantenimiento y varios racores en mal estado, así como la ejecución de pruebas de presión para verificar la hermeticidad del sistema. Mantenimiento preventivo y correctivo a compresores: Remplazo de presostatos y reparación y ajuste integral de los cabezotes.
Cambio de boquillas lavador de gases.	En el mantenimiento realizado al lavador de gases se efectuó el cambio de las boquillas de aspersión, las cuales presentaban obstrucciones y desgaste por el uso continuo. Esta intervención permitió restituir la correcta distribución del caudal de agua dentro del sistema, garantizando una mayor eficiencia en la captura de partículas y gases, así como la estabilidad del proceso de depuración ambiental. Con ello se optimizó el rendimiento del lavador y se redujeron los riesgos de incumplimiento de los parámetros normativos de emisión.
Calibración de quemadores Horno crematorio proindul.	En el mantenimiento efectuado a los quemadores de los hornos crematorios Proindul, se realizaron actividades de calibración y ajuste orientadas a restituir las condiciones óptimas de combustión. Estas labores incluyeron la limpieza de los quemadores y de los electrodos de censado, la verificación de las distancias de chispa y la correcta alineación de los componentes, así como la comprobación de la señal de encendido proveniente del tablero de control. Durante las pruebas de funcionamiento se lograron resultados satisfactorios en la mayoría de los equipos, aunque se identificaron quemadores con deterioro en álabes y difusores, y algunos electrodos con cerámicas fracturadas que comprometen la continuidad del arco eléctrico, se realiza el remplazo de cables sensores de llama para los cinco quemadores del horno uno, como también el remplazo de algunas porcelanas de electrodos que no permitían una operación continua de los quemadores
Mantenimiento de cámara de postcombustión y lavador de gases.	En el mantenimiento de la cámara de postcombustión y del lavador de gases de los hornos crematorios Proindul, se llevaron a cabo labores de limpieza profunda y reacondicionamiento. En la cámara de postcombustión se retiraron sedimentos, partículas adheridas y material carbonizado que obstruía la circulación de gases y disminuía la eficiencia térmica del proceso. Estas acciones permitieron restituir el flujo adecuado y mejorar la transferencia de calor en la etapa final de combustión. De manera complementaria, en el lavador de gases se realizaron tareas de limpieza, ajuste y adecuación general de los equipos de depuración, restableciendo la uniformidad en el funcionamiento de las boquillas de aspersión y mejorando la eficiencia en la captura de contaminantes atmosféricos. Con estas intervenciones se logró optimizar el sistema de control ambiental, reduciendo riesgos de incumplimiento normativo y garantizando una operación más segura y sostenible.
Programación PLC horno crematorio No. 02 cementerio distrital del norte.	Se ejecutó la programación del PLC del horno crematorio No. 02 del Cementerio Distrital del Norte, realizando la verificación del estado del controlador, la carga y ajuste de parámetros de operación, la configuración de secuencias de encendido, temperatura y seguridad, así como las pruebas de funcionamiento necesarias para garantizar el control automático del equipo y su correcto desempeño de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos.
Calibración y certificación del equipo de monitoreo, marca Siemens modelo ULTRAMAT 23.	En la calibración y certificación del equipo de monitoreo Siemens ULTRAMAT 23, se inició con una revisión general de la estación de medición, verificando el estado del cooler, el tanque de condensado, los filtros, las válvulas de paso de cada horno y el módulo de potencia y control, los cuales se encontraron en condiciones adecuadas. Posteriormente, se procedió a la calibración del analizador de gases, ajustando en primer lugar el punto cero del oxígeno con gas patrón de nitrógeno, corrigiendo una desviación inicial de 0.16% hasta alcanzar un valor de 0.0%. Luego, se efectuó la calibración de lectura utilizando monóxido de carbono como gas patrón, ajustando el oxígeno al 12% y el CO a 7993 ppm, de acuerdo con el certificado de análisis del gas. Una vez cargados los valores de referencia, se verificaron las lecturas y las corrientes de salida del equipo, confirmando que el equipo quedó correctamente ajustado y calibrado para operar con precisión. Durante la intervención, se detectó una anomalía en el sensor de presión del horno crematorio 1, el cual no se encontraba correctamente conectado ni protegido, generando lecturas inestables entre 720 y 0 en la corrección a condiciones de referencia.

Estudio de emisiones atmosféricas realizado por consultores acreditados por el IDEAM. Incluye: informe previo de la actividad objeto de control, de acuerdo con lo establecido en la resolución 909 de 2008, deberá presentar adjunto al informe a la acreditación	Se llevó a cabo el estudio de emisiones atmosféricas, los dias 29, 30 de septiembre y 1 de octubre 2025, mediante la contratación de consultores debidamente acreditados por el IDEAM, quienes realizaron la toma de muestras y el análisis de los parámetros establecidos en la Resolución 909 de 2008. Se deben esperar 25 dias, la elaboracion de un informe previo de la actividad objeto de control, el cual incluye la caracterización de las emisiones generadas y se presentó junto con la respectiva acreditación de los consultores, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Demarcacion del area de trabajo, en el piso de los hornos e instalar señalizacion de acuerdo a resoluciones 2400 de 1979 y la NTC 1461	Se realizó la demarcación del área de trabajo en el piso de los hornos, aplicando pintura de alto tráfico y resistente a la temperatura para delimitar zonas de circulación, riesgo y restricción; igualmente, se instaló señalización vertical y horizontal conforme a la Resolución 2400 de 1979 y la NTC 1461, utilizando colores y símbolos normalizados para identificar rutas de evacuación, equipos contra incendio, advertencias y obligaciones, garantizando así la visibilidad, seguridad y cumplimiento normativo en el área intervenida.


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (si aplica)

Como contratista, proveedor o prestador de servicio declaro bajo la Gravedad de Juramento que la información adjunta es Legal y su contenido es cierto. Así mismo que los documentos que soportan las actividades realizadas (evidencias de ejecución) se adjuntaron a la solicitud de pago del periodo informado, de conformidad con el Instructivo para Radicación y Trámite de Pagos vigente.

SUSCRIPCION DEL INFORME

Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.

SUPERVISOR

Firma:	Supervisor 1: 	Supervisor 2:	Supervisor 3:
Nombre:	ADRIAN HUMBERTO HERAZO CASTRO		
Cargo:	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO (E)		
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN DE DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO		

CONTRATISTA		**INTERVENTOR**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre contratista:	G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS	**Nombre:**	
Nombre representante Legal (persona jurídica):	GERARDO ANDRES GALVAN MORENO	**Cargo:**	
		Entidad:	
		NIT:	

NOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.

VoBo APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES (si aplica)

Firma:		Apoyo a la supervisión 2:
Nombre:	Ricardo Zamora Valero	
Cargo:	Contratista	

CONTRATO	TIPO DE COMPROMISO (contrato)	NÚMERO	AÑO	PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR	Primer desembolso por el 50% del valor del contrato
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	396	2025		

Tipo de pago (seleccione una opción)	PRIMER PAGO	¿Novedad que aplica para el periodo a cobrar? (seleccione en la lista desplegable)	N/A

INFORMACIÓN BANCARIA

Tipo de cuenta (ahorros o corriente)	Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH
Corriente	48078299	BANCO AV VILLAS

ENDOSO (aplica únicamente para personas jurídicas)

Nombre del Titular	Número C.C. / NIT	Tipo de cuenta (ahorros / corriente)	Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH

SOLICITUD CONSIGNACIÓN EN CUENTA AFC (aplica unicamente para persona natural)

Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH	Valor por consignar (en pesos)

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

Objeto del contrato	Realizar el mantenimiento correctivo de los tres (3) hornos crematorios del Cementerio Distrital del Norte, así como la calibración y certificación del equipo de monitoreo de emisiones, garantizando la obtención de los permisos relacionados con emisiones atmosféricas y la operación de los hornos

Fecha inicio del contrato	Día	Mes	Año	Fecha terminación del contrato (modificar por prórroga o suspensión del contrato)	Día	Mes	Año	Terminación anticipada (relacionar último día reconocido de ejecución del contrato)	Día	Mes	Año
	20	8	2025		19	10	2025				

CESIÓN DE CONTRATO

Contratista	Nombres y apellidos	Número C.C. ó C.E. ó NIT
Cedente		

ESTADO FINANCIERO

CDP		CRP			
Número	Año	Número	Año	Valor mensual honorarios (si aplica)	
625	2025	603	2025	Valor inicial del contrato	$148.004.941
				Valor total de adiciones al contrato	
				Valor total del contrato (actualizar por adición)	**$148.004.941**
				Avance Financiero	$0
				Valor a pagar	**$74.002.470**
				Saldo del contrato	**$74.002.471**

FACTURA (si aplica)

Factura		Notas débido o crédito a la factura (si aplica)	Nota Débito		Nota Crédito	
Número	Día/Mes/Año		Número	Día/Mes/Año	Número	Día/Mes/Año
5635	15/10/2025					

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL
(aplica a CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES).

Con la firma del presente documento el contratista y el/los supervisor(es) declaran que revisados los documentos que soportan el pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social AFP, ARL (si aplica) y EPS, corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la UAESP o evidencian la afiliación al Sistema Integrado de Seguridad Social según corresponda.
Igualmente, el contratista, certifica bajo la Gravedad de Juramento que realizó el aporte a ARL conforme a nivel de riesgo laboral con el cual se encuentra afiliado para el respectivo contrato (para los periodos en que hubo ejecución del contrato).
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 1753 de 2015, Art. 135, los Decretos 2271 de 2009 y 1273 de 2018 (Art. 2.2.1.1.1.7 y 3.2.7.1.).


NIVEL DE RIESGO ARL	¿Exonerado de aportar a pensión?	RESPUESTA	¿Anexa certificado afiliación como independiente a salud y pensión?	RESPUESTA
	Si no está obligado a realizar aporte a pensión deberá adjuntar resolución de pensionado(a) o certificado de exoneración de aportes, emitido por Fondo de Pensiones para el primer pago. En caso de novedad a la pensión debe informar y soportar en el pago respectivo.		Si para el primer pago no realizó aportes a seguridad social, deberá adjuntar certificados de afiliación como independiente a salud y pensión expedidos por EPS y Fondo de Pensiones. **NOTA:** aplica si los días a cobrar corresponde al de un mes calendario.	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

Como supervisor(es) del contrato certifico/certificamos y me/nos hago/hacemos responsable(s) del cumplimiento de las actividades desarrolladas por el contratista, de conformidad con lo establecido en la minuta del contrato. Así mismo, declaro/declaramos que revisé/revisamos y verifique/verificamos los documentos anexos, los cuales cumplen con lo señalado en la ley y el Instructivo para Radicación y Trámite de Pago vigente. Por lo anterior solicito/solicitamos a la Subdirección Administrativa y Financiera tramitar el pago.

DECLARACIÓN DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
Al suscribir el presente informe, el contratista certifica bajo gravedad de juramento que ha guardado extricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá UAESP o sus contratistas de la cual tiene conocimiento por razón de las actividades que desarrolla para la Entidad, por tanto NO ha divulgado, publicado, vendido, intercambiado, comercializado o comunicado, directa o indirectamente a terceros o externos ninguna información de forma verbal o escrita o que conste en cualquier clase de documento de carácter confidencial.

OBSERVACIONES AL PAGO (Si aplica)
La factura No. FE 5627 fue anulada mediante la nota crédito No. 2-112

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.			
SUPERVISOR (ES)			
	Supervisor 1:	Supervisor 2:	Supervisor 3:
Firma:			
Nombre:	ADRIAN HUMBERTO HERAZO CASTRO		
Cargo:	**SUBDIRECTOR DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO (E)**		
Dependencia:	**SUBDIRECCIÓN DE DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO**		

CONTRATISTA		**INTERVENTOR**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre contratista (natural o jurídica)**:**	G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS	**Nombre:**	
No. Identificación contratista (NIT o C.C.):	9.003.585.051	**Cargo:**	
Representante legal (Persona Jurídica)**:**	GERARDO ANDRES GALVAN MORENO	**Entidad:**	
Correo institucional (si aplica)**:**	agalvan@gytsoluciones.com.co	**NIT:**	
Correo personal:	compraseinventario@gytsoluciones.com.co	**NOTA AL FORMATO:** este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.	
Teléfono o celular de contacto:	3229448478		
Dirección de residencia:	CALLE 25D # 84B-25		

SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S.A.S

Calle 25D # 84B - 25, Bogotá
Pbx: 9 261835
www.gytsoluciones.com.co
E-MAIL: agalvan@gytsoluciones.com.co
comercial@gytsoluciones.com.co

INFORME No.: B-1973-0925 **6/10/2025**

Proyecto: Realizar el mantenimiento correctivo de los tres (3) hornos crematorios del Cementerio Distrital del Norte, así como la calibración y certificación del equipo de monitoreo de emisiones, garantizando la obtención de los permisos relacionados con emisiones atmosféricas y la operación de los hornos.

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS..
Dirigido: Ricardo Zamora Valero
Contratista: G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS Nit:900358505-1

Somos una empresa registrada para el sector industrial en gas Natural S.A. en el diseño, construcción de instalaciones internas, conversión y suministros de equipos combustión para gas natural, gas propano, crudo y ACPM.

INFORME DEFINITIVO CTTO UAESP 396 - 2025

NO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES	RECOMENDACIÓN
1	Mantenimiento estructura refractaria cámara de combustión horno crematorio proindul CVTM200, incluye suministro e instalación de repuestos, transporte, herramientas y mano de obra.	100%	Durante el mantenimiento de la estructura refractaria de las cámaras de combustión de los hornos crematorios Proindul CVTM200 se ejecutaron labores de limpieza profunda, tanto manual como mecánica, retirando sedimentos, residuos sólidos y material acumulado que afectaba el desempeño térmico de los equipos. Posteriormente, se procedió a la reparación de las superficies internas mediante la aplicación de mortero refractario tipo Superaerofrax, con el fin de reforzar la uniformidad e integridad de los muros, y de concreto refractario Concrax 1500, empleado para sellar las fracturas y orificios previamente identificados. Estas intervenciones devolvieron la continuidad estructural a las cámaras de combustión, mejoraron su resistencia frente a altas temperaturas y disminuyeron el riesgo de fugas de calor, asegurando la prolongación de la vida útil del sistema.	N/A	Se sugiere implementar un plan de inspección periódica que permita detectar oportunamente desgastes o fisuras en las cámaras de combustión y postcombustión, acompañado de un refuerzo semestral con morteros y concretos refractarios especializados como los ya aplicados (Superaerofrax y Concrax 1500). De esta manera se garantizará la integridad estructural de los hornos, se reducirá el riesgo de pérdidas de eficiencia térmica y se asegurará la confiabilidad operativa a largo plazo.
2	Mantenimiento de bomba hidráulica, bifásica de 1HP, para lavador de gases acople vertical.	100%	En el mantenimiento de la bomba hidráulica bifásica de 1 HP con acople vertical, utilizada en el sistema de lavadores de gases, se llevaron a cabo labores de limpieza, ajuste y verificación general del estado operativo. Estas actividades incluyeron la inspección de conexiones, acoples y elementos de sellado, así como la revisión de caudales de operación para garantizar el correcto desempeño en la recirculación del agua dentro del proceso de depuración de gases. Con estas intervenciones se buscó restituir la eficiencia del sistema de lavado y minimizar los riesgos de obstrucciones o fallas asociadas al desgaste de la bomba.	N/A	Se sugiere establecer un plan de mantenimiento preventivo semestral, que contemple la limpieza interna de la bomba, la revisión y ajuste de acoples, la verificación del estado de los rodamientos y del motor eléctrico, así como la calibración de caudales de operación. De igual forma, se recomienda mantener disponible un kit de repuestos críticos (sellos mecánicos, rodamientos y empaques), con el fin de realizar reemplazos oportunos en caso de desgaste y asegurar la continuidad en el funcionamiento del sistema de control ambiental.

3	Mantenimiento de chimeneas hornos crematorios proindul, incluye tensionamiento de cables acero, cambio de tensores deteriorado.	100%	En el mantenimiento de las chimeneas de los hornos crematorios Proindul, se realizaron labores orientadas a garantizar la estabilidad y seguridad estructural de estos elementos. Las actividades incluyeron el tensionamiento de los cables de acero que aseguran la verticalidad de las chimeneas y el reemplazo de los tensores deteriorados, los cuales presentaban desgaste que podía comprometer la firmeza y la correcta sujeción de la estructura frente a vibraciones y condiciones de operación. Con estas intervenciones se restableció la resistencia mecánica del sistema de soporte, reduciendo riesgos de desalineación, oscilaciones excesivas o fallas en la fijación de las chimeneas.	N/A	Se plantea implementar un plan de inspección anual para verificar el estado de los cables de acero, tensores y puntos de anclaje, prestando especial atención a signos de corrosión, pérdida de tensión o deformaciones. Adicionalmente, se sugiere aplicar lubricación preventiva y protección anticorrosiva en los elementos metálicos, con el fin de prolongar su vida útil y evitar deterioros prematuros que puedan afectar la seguridad y el desempeño de los hornos crematorios.
4	Mantenimiento de sistema neumático centralizado, incluye mantenimiento de compresor y sistemas de apertura de 3 puertas hornos.	100%	En el mantenimiento del sistema neumático centralizado de los hornos crematorios, se realizaron intervenciones tanto en el compresor principal como en los sistemas de apertura de las tres puertas de los hornos. Las labores incluyeron el cambio de mangueras y brazos neumáticos que presentaban fugas y deterioro, la sustitución de una unidad de mantenimiento y varios racores en mal estado, así como la ejecución de pruebas de presión para verificar la hermeticidad del sistema. Estas acciones permitieron mejorar de manera parcial el suministro de aire comprimido requerido para la operación de los mecanismos de apertura, aunque durante las pruebas se detectaron fugas persistentes y fallas en presostatos y cabezotes de pistones, lo que evidenció la necesidad de correctivos mayores para garantizar la confiabilidad del sistema.	N/A	Se considera prioritario programar un mantenimiento correctivo mayor al compresor y a los componentes neumáticos asociados, incluyendo la reparación o reemplazo de presostatos y el ajuste integral de los cabezotes. Igualmente, se sugiere establecer un programa de mantenimiento preventivo trimestral para los sistemas de apertura de puertas, que contemple la inspección de sellos, mangueras y válvulas, con el fin de reducir fallas recurrentes y asegurar la continuidad operativa de los hornos crematorios.
5	Cambio de boquillas lavador de gases.	100%	En el mantenimiento realizado al lavador de gases se efectuó el cambio de las boquillas de aspersión, las cuales presentaban obstrucciones y desgaste por el uso continuo. Esta intervención permitió restituir la correcta distribución del caudal de agua dentro del sistema, garantizando una mayor eficiencia en la captura de partículas y gases, así como la estabilidad del proceso de depuración ambiental. Con ello se optimizó el rendimiento del lavador y se redujeron los riesgos de incumplimiento de los parámetros normativos de emisión.	N/A	Se sugiere implementar un plan de mantenimiento preventivo semestral, que contemple la inspección, limpieza y desobstrucción de boquillas, acompañado de la calibración de caudales de operación y la verificación del estado de bombas y acoples hidráulicos. Adicionalmente, se aconseja mantener en inventario un juego de boquillas de repuesto para facilitar reemplazos inmediatos en caso de desgaste, evitando paradas prolongadas del sistema de control ambiental.

6	Calibración de quemadores Horno crematorio proindul.	100%	En el mantenimiento efectuado a los quemadores de los hornos crematorios Proindul, se realizaron actividades de calibración y ajuste orientadas a restituir las condiciones óptimas de combustión. Estas labores incluyeron la limpieza de los quemadores y de los electrodos de censado, la verificación de las distancias de chispa y la correcta alineación de los componentes, así como la comprobación de la señal de encendido proveniente del tablero de control. Durante las pruebas de funcionamiento se lograron resultados satisfactorios en la mayoría de los equipos, aunque se identificaron quemadores con deterioro en álabes y difusores, y algunos electrodos con cerámicas fracturadas que comprometen la continuidad del arco eléctrico.	N/A	Se considera necesario realizar el reemplazo de los electrodos de llama en mal estado y programar el cambio completo de los quemadores que presentan deterioro mecánico, complementando estas acciones con una calibración integral del sistema de combustión. Adicionalmente, se sugiere establecer un programa de calibración preventiva al menos una vez por semestre, con el fin de mantener un encendido confiable, garantizar una combustión eficiente y reducir riesgos de fallas operativas en los hornos crematorios.
7	Mantenimiento de cámara de postcombustión y lavador de gases.	100%	En el mantenimiento de la cámara de postcombustión y del lavador de gases de los hornos crematorios Proindul, se llevaron a cabo labores de limpieza profunda y reacondicionamiento. En la cámara de postcombustión se retiraron sedimentos, partículas adheridas y material carbonizado que obstruía la circulación de gases y disminuía la eficiencia térmica del proceso. Estas acciones permitieron restituir el flujo adecuado y mejorar la transferencia de calor en la etapa final de combustión. De manera complementaria, en el lavador de gases se realizaron tareas de limpieza, ajuste y adecuación general de los equipos de depuración, restableciendo la uniformidad en el funcionamiento de las boquillas de aspersión y mejorando la eficiencia en la captura de contaminantes atmosféricos. Con estas intervenciones se logró optimizar el sistema de control ambiental, reduciendo	N/A	Se sugiere implementar un programa preventivo semestral que contemple la inspección y limpieza interna de la cámara de postcombustión, junto con la verificación estructural de sus refractarios, y un mantenimiento regular del lavador de gases, que incluya la revisión de caudales, ajuste de boquillas, comprobación de bombas hidráulicas y aplicación de rutinas de limpieza programadas. Estas acciones permitirán prolongar la vida útil de ambos sistemas y mantener un desempeño confiable y eficiente.
8	Programación PLC horno crematorio No. 02 cementerio distrital del norte.	100%	La actividad correspondiente a la programación del PLC del horno crematorio No. 02, se informa que el trabajo fue completado en su totalidad conforme a los lineamientos técnicos establecidos para el sistema de control del equipo. Durante la ejecución se realizó la configuración y carga del programa en el módulo Siemens Simatic S7-1200 CPU 1215C, asegurando la correcta comunicación con los componentes del sistema tales como sensores de temperatura, presostatos, válvulas de gas y ventiladores de combustión. Posteriormente, se efectuaron pruebas de funcionamiento en campo verificando la respuesta del sistema ante las distintas condiciones de operación, así como la secuencia automática de encendido, control de temperatura, y seguridad del proceso. Se validó que las lógicas de control y protección respondieran adecuadamente a los parámetros definidos, garantizando la operatividad segura del horno y la correcta integración con el tablero eléctrico.	N/A	Se sugiere implementar un programa de mantenimiento preventivo que incluya la revisión periódica del PLC, los módulos de entradas y salidas, y los sensores de control, con el propósito de prevenir fallas ocasionadas por humedad, polvo o variaciones eléctricas. Igualmente, es importante mantener una copia actualizada del programa y su configuración en un medio externo, de manera que pueda ser restaurado en caso de requerirse. Se recomienda garantizar condiciones eléctricas estables, con conexión a tierra y dispositivos de protección adecuados, así como capacitar al personal operativo en la secuencia de encendido y paro del horno bajo la nueva lógica de control. Finalmente, durante los primeros días de operación se aconseja realizar un monitoreo continuo del sistema, con el fin de verificar la estabilidad del proceso y efectuar los ajustes menores que sean necesarios.

9	Calibración y certificación del equipo de monitoreo, marca Siemens modelo ULTRAMAT 23.	100%	En la calibración y certificación del equipo de monitoreo Siemens ULTRAMAT 23, se inició con una revisión general de la estación de medición, verificando el estado del cooler, el tanque de condensado, los filtros, las válvulas de paso de cada horno y el módulo de potencia y control, los cuales se encontraron en condiciones adecuadas. Posteriormente, se procedió a la calibración del analizador de gases, ajustando en primer lugar el punto cero del oxígeno con gas patrón de nitrógeno, corrigiendo una desviación inicial de 0.16% hasta alcanzar un valor de 0.0%. Luego, se efectuó la calibración de lectura utilizando monóxido de carbono como gas patrón, ajustando el oxígeno al 12% y el CO a 7993 ppm, de acuerdo con el certificado de análisis del gas. Una vez cargados los valores de referencia, se verificaron las lecturas y las corrientes de salida del equipo, confirmando que el equipo quedó correctamente ajustado y calibrado para operar con precisión. Durante la intervención, se detectó una anomalía en	N/A	Se determinó la necesidad de revisar la señal eléctrica del sensor de presión del horno crematorio 1 y, en caso de persistir la falla, proceder con el cambio del sensor, ya que su mal funcionamiento afecta directamente la corrección de gases en las mediciones. Asimismo, se sugiere adquirir los elementos consumibles del sistema de acondicionamiento de muestra para garantizar una operación mínima de un año sin interrupciones, incluyendo filtros, mangueras de la bomba peristáltica, fuelle de la bomba de succión y juego de válvulas cheque. Con estas acciones se asegura la confiabilidad del equipo Siemens ULTRAMAT 23, el cumplimiento de los parámetros de calibración y la continuidad en el monitoreo ambiental de los hornos crematorios.
10	Estudio de emisiones atmosféricas realizado por consultores acreditados por el IDEAM. Incluye: informe previo de la actividad objeto de control, de acuerdo con lo establecido en la resolución 909 de 2008, deberá presentar adjunto al informe a la acreditación	100%	Estudio de emisiones atmosféricas, este fue realizado por consultores acreditados ante el IDEAM, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Resolución 909 de 2008, la cual regula los niveles máximos permisibles de emisión para fuentes fijas de combustión. La actividad incluyó la elaboración del informe previo de la actividad objeto de control, en el que se detallan las condiciones operativas del horno crematorio, los puntos de muestreo, los parámetros evaluados y la metodología utilizada para la toma de muestras y análisis de gases. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, junto con el informe técnico se adjunta la acreditación del laboratorio o consultor responsable del estudio, que certifica su competencia técnica para la ejecución de este tipo de mediciones. Los resultados obtenidos permiten verificar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos y constituyen una herramienta fundamental para el seguimiento ambiental del equipo, asegurando que su operación se mantenga dentro de los estándares exigidos por la autoridad ambiental.	N/A	Se sugiere realizar este tipo de estudios de manera periódica, siguiendo la frecuencia que establezca la autoridad ambiental, con el fin de garantizar la continuidad del cumplimiento normativo y prevenir posibles desviaciones en los parámetros de emisión. Asimismo, se recomienda mantener un control regular sobre el estado de los sistemas de combustión y ventilación del horno, verificando la correcta calibración de los quemadores, la limpieza de los conductos de gases y el funcionamiento adecuado de los sensores de temperatura y presión. Estas acciones contribuyen a optimizar la eficiencia del proceso de cremación, minimizar el impacto ambiental y prolongar la vida útil de los equipos de control de emisiones.
		100%	TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS		

Atentos a resolver cualquier inquietud,



Ing. Andrés Galvan Moreno
G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS
Ingeniero de proyectos.
3118492287 - 300 5944163
agalvan@gytsolucones.com.co - comercial@gytsoluciones.com.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

Yo, **GERARDO ANDRES GALVAN MORENO** Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.850.196 expedida en Bogotá en mi condición de Representante Legal de la Empresa **G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS** con NIT No. 900.358.505·1, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1°. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes de los últimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laboral (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En constancia de lo anterior firmo este documento 01 del mes de octubre de 2025.



GERARDO ANDRES GALVAN MORENO
CEDULA DE CIUDADANIA: 80.850.196
G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS
REPRESENTANTE LEGAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14886087903

(415)7707212489984(8020) 000001488608790 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 8 5 0 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 D 84 B 25

42. Correo electrónico facturacion@gytsoluciones.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	6 0 1 9 2 6 1 8 3 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 1 0 0 5 2 0	3 3 1 9	2 0 1 0 0 5 2 0	7 4 9 0	7 0 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5												

07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GALVAN MORENO GERARDO ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14886087903

(415)7707212489984(8020) **000001488608790 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 8 5 0 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 0 0 5 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 5 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 9 9 2 9 2 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 0 5 1 8
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	1 0 1	2 0 1 9 0 7 0 4		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14886087903

(415)7707212489984(8020) **000001488608790 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 8 5 0 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 5 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 8 5 0 1 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GALVAN	MORENO	GERARDO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14886087903

(415)7707212489984(8020) **000001488608790 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 8 5 0 5	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 7 5 9 1 8 3		1 2 5 8 4 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BERNAL	RIAÑO	JORGE	ESTEVEN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 1 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO