A D S

ANTIOQUEÑA DE SUELOS

OBRA: placa deportiva Marinilla (ont

HOJA No. DE

REGISTRO DE PERFORACIONES

FECHA DE INICIACIÓN

PERFORACIÓN	TALADRO	OPERADOR	INGENIERO	LOCALIZACIÓN	FECHA DE INICIACIÓN
P.#7	S.P.T	Jorge uribe	Sebastian Garcia	Parte alta	07/04/2025
				LOCALIZACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
					07/04/2025

PROFUNDIDAD	HERRAMIENTAS	NIVEL FREATICO	MUESTRAS	GLOPES PARA MUESTRADOR	REVESTIMIENTO	GOLPES PARA REVESTIMIENTOS	DECRIPCIÓN DEL MATERIAL	COLOR DE AGUA	DECRIPCIÓN DE LA Y OBSERVACIONES	PROFUNDIDAD ( )
1 A 1.45	STHander		1	3 4 4			lleno		de 00 A 2.30mt. suelo en lleno	
2 A 2.45	STHander		2	4 5 4			limo arcilloso color Cafe amarillento con lleno		—	
3 A 3.45	STHander		3	5 5 6			limo arenoarcilloso Color Cafe Amarillento		de 2.30mt Continua en un suelo Natural blando	
4 A 4.45	STHander		4	7 8 8			limo arenoarcilloso Color Cafe zonas grises rojizas		—	
5 A 5.45	STHander		5	9 9 9			IDEN		Suelo Natural humedo un poco mas Compacto	
6 A 6.45	STHander		6	10 11 11			limo arenoso Color Cafe rojizo		Suelo Estable Natural arenoarcilloso con mas arena que arcilla	

Powered by CamScanner

A D S

ANTIOQUEÑA DE SUELOS

OBRA: Placa deportiva Marinilla ant

REGISTRO DE PERFORACIONES

HOJA No. DE

FECHA DE INICIACIÓN

PERFORACIÓN	TALADRO	OPERADOR	INGENIERO	LOCALIZACIÓN	FECHA DE INICIACIÓN
P.#2	S.P.T	Jorge uribe	Sebastian Garcia	Parte baja	07/04/2025
				LOCALIZACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
				Norte Concha Inferior	07/04/2025

PROFUNDIDAD	HERRAMIENTAS	NIVEL FREATICO	MUESTRAS	GLOPES PARA MUESTRADOR	REVESTIMIENTO	GOLPES PARA REVESTIMIENTOS	DECRIPCIÓN DEL MATERIAL	COLOR DE AGUA	DECRIPCIÓN DE LA Y OBSERVACIONES	PROFUNDIDAD
1 A 1.45	Shanelar		1	1 2 2			lleno con limo y capa vegetal		de 00 Continua en un suelo Con lleno Blando hasta 3.45 MT	
2 A 2.45	Shanelar		2	2 2 3			lleno con limo arenoso Color Cafe gris		—	
3 A 3.45	Shanelar		3	2 3 3			lleno en limo arenoso color Cafe gris y Capa vegetal		—	
4 A 4.45	Shanelar		4	7 8 9			limo arenoso arcilloso Color Cafe y rojisos		Suelo Natural humedo	
5 A 5.45	Shanelar		5	10 11 11			limo arenoso color Cafe rojiso.		Suelo Natural humedo	
6 A 6.45	Shanelar		6	13 12 15			IDEN		—	

Powered by CamScanner

A D S
ANTIOQUEÑA DE SUELOS

OBRA: Placa deportivo Morinillo

REGISTRO DE PERFORACIONES

HOJA No. DE

FECHA DE INICIACIÓN

PERFORACIÓN	TALADRO	OPERADOR	INGENIERO	LOCALIZACIÓN	FECHA DE INICIACIÓN
P.#3	S.P.T	Jorge uribe	Sebastian Garcia	Zona sur Cancha inferior	07/04/2023
				LOCALIZACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓ
					07/04/2023

PROFUNDIDAD	HERRAMIENTAS	NIVEL FREATICO	MUESTRAS	GOLPES PARA MUESTRADOR	REVESTIMIENTO	GOLPES PARA REVESTIMIENTOS	DECRIPCIÓN DEL MATERIAL	COLOR DE AGUA	DECRIPCIÓN DE LA Y OBSERVACIONES	PROFUNDIDAD
1 A 1.45	Shanelar		1	7 4 4			Lleno		d/c 00 A 2.60 mt suelo en lleno con roca	
2 A 2.45	Shanelar		2	3 4 7			Lleno		—	
3 A 3.45	Shanelar		3	8 9 9			limo arcilloarenoso Color Café		d/c 2.60 MT continua en un suelo Natural	
4 A 4.45	Shanelar		4	8 7 8			limo arenoarcilloso Color Café amarillento		arcillo arenoso —	
5 A 5.45	Shanelar		5	8 7 9			IDEN		—	
6 A 6.45	Shanelar		6	10 9 11			limo arenoso Color Café gris rojizo		—	

Powered by CamScanner