INFORME DE CALIBRACIÓN

REPORT OF CALIBRATION

Certificado No.: IC-SH22-3026
Certificate number

Cliente: *Customer*	ASOCIACIÓN ESPERANZA Y PROGRESO- ABRAHAN LINCON
Dirección: *Address*	CALLE 161ª N 91ª – 39 - BOGOTÁ
Instrumento: *Instrument*	INFANTOMETRO PLEGABLE
División de Escala: *Scale division*	1 mm
Fabricante: *Manufacturer*	SECA
Modelo: *Model*	417
Número de serie: *Serial number*	NO PORTA
Intervalo de medición: *Measuring range*	10 - 100 cm
Fecha de Recepción: *Reception date*	2022-08-05
Fecha de Calibración: *Calibration date*	2022-08-10

Número de páginas del informe incluyendo anexos: 2
Number of pages of this report and documents attached

Este informe expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio de metrologia de SERVIHOY.

This report is an accurate record of the performed measurements results. This certificate must not be partially reproduced, except with prior written permission of laboratory metrology of SERVIHOY.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having his instruments calibration at appropriated intervals.

Aprobó:
Approved by

ALDRIN HERNANDEZ
Jefe de Laboratorio

Fecha de emisión:
Issue Date

2022-08-10

Powered by CamScanner

METODO DE CALIBRACIÓN IC-SH22-3026

Comparación directa con patrones trazables de acuerdo al procedimiento interno P-LC-16 de Servihoy S.A.S.

TRAZABILIDAD

Regla Graduada de 0 - 600 mm MARCA: MITUTOYO
Certificado de Calibración: L-24483

Condiciones Ambientales:

Temperatura: 21,6 °C Humedad Relativa: 59 %

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

PUNTOS (mm)		INDICACION PATRÓN (mm)	INDICACION DEL INSTRUMENTO (cm)	ERROR (mm)
1	190	190	19,0	0,0
2	330	330	33,0	0,0
3	550	550	55	0,0
4	780	780	78	0,0
5	1000	1000	100,0	0,0

OBSERVACIONES

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio SERVIHOY Básculas y Balanzas S.A.S., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
PROYECTO 1096 - LOCALIDAD: KENNEDY

El transporte de equipos es responsabilidad del cliente.

Fin del Informe de Calibración.

Powered by CamScanner