

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Ángela Manquillo Erazo					

Tema: PGRDCH Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres	Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres

Objetivo	Fecha: 25 de septiembre 2025			
Realizar visita técnica a la institución Centro Policlínico del Olaya.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación ()	Acompañamiento ()	
	Otro () <u>reunión de trabajo</u>			
	Modalidad:	Presencial (x)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar: Centro Policlínico del Olaya.			
	Hora Inicio: 09:00 FINALIZA 10:10			
	Notas por: Luciana Restrepo			
	Próxima Reunión: a determinar			
Quien cita: Luciana Restrepo				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

1. Funcionarios participantes (SGRED):

- Alejandra Mendoza
- Luciana Restrepo

Funcionarios que atendieron la visita: Nombre del responsable en el Centro Policlínico Olaya

2. Desarrollo de la visita

En el marco de la implementación y seguimiento al Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en el sector Salud (PGRDCH), se llevó a cabo una visita técnica al Centro Policlínico Olaya el día 5 de septiembre de 2025, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normativa vigente.

Durante la visita, se realizó un recorrido por las diferentes áreas de la institución en compañía del personal responsable, y se evidenciaron las siguientes condiciones:

1. Demarcación y rotulación de extintores:

Se verificó la correcta ubicación, señalización y rotulación de los extintores en las distintas áreas del centro asistencial. Todos se encuentran accesibles, en puntos visibles, y cuentan con su respectiva señalización superior conforme a la normatividad vigente.

2. Área de radiología:

El área destinada para radiología se encuentra debidamente señalizada, cumpliendo con los requerimientos de seguridad en cuanto a advertencias de riesgo por radiación ionizante. Las puertas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Ángela Manquillo Erazo					

de acceso están marcadas y se dispone de barreras de protección adecuadas.

3. Camillas de evacuación por piso:

Se evidenció que cada piso del centro cuenta con una camilla de evacuación debidamente ubicada, lo cual contribuye a la respuesta oportuna en situaciones de emergencia, especialmente para pacientes no ambulatorios.

4. Escaleras de evacuación:

Las escaleras cuentan con señalización visible en cada nivel, incluyendo rutas de evacuación, puntos de reunión y demarcación del sentido de salida. Las luces de emergencia también se encontraron en funcionamiento.

5. Área de urgencias:

El área de urgencias está claramente delimitada, con control de acceso, señalización visible y medidas que garantizan la seguridad tanto de pacientes como del personal asistencial.

La visita se interrumpió porque fue necesario desplazarse a un colegio a atender una emergencia ya que teníamos a cargo el vehículo de emergencias.

3. Conclusiones y recomendaciones

La visita permitió evidenciar un adecuado cumplimiento de varios aspectos clave relacionados con la gestión del riesgo, tales como señalización, disponibilidad de recursos para evacuación y condiciones de seguridad en áreas críticas. Se resalta el compromiso del Centro Policlínico Olaya con la implementación del PGRDCH. Se recomienda continuar con el fortalecimiento de la cultura de la prevención al interior del centro, así como realizar simulacros periódicos y capacitaciones al personal sobre rutas de evacuación, uso de extintores y atención inicial en emergencias.



FOTO 1. Área de radiología.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					



FOTO 2. Señalización de extintores



Foto 3. Sistema hidráulico

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					




FOTO 4. Área de consulta

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envío del acta	Luciana Restrepo	septiembre 2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Jenifer Barrera		3193047198	CPO	
2	Daniel Rodríguez		3194409680	CPO	
3	Luciana Restrepo	lerestrepo@salud capital.gov.co	3192300406	SGRED	

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Evaluación y cierre de la reunión
--

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) No ()	

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.