A&E
ARQUITECTURA INGENIERIA
Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NIT. 901 317 288-4

321 947 32 04
acotaryescalar@gmail.com
Calle 7 No. 9-26, Centro Comercial La Madeja, oficina 304 Nobsa, Boyacá

INFORME DE ACTA DE COBRO #3

Ampliación, Mejoramiento y dotación de la Institución Educativa Técnico Nacionalizado en su sede principal mediante la construcción de aulas y ambientes complementarios en el municipio de Pauna, departamento de Boyacá.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 002 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024


MUNICIPIO DE PAUNA – BOYACÁ

A&E
ARQUITECTURA INGENIERIA
Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

A&E ARQUITECTURA INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.

18 de noviembre de 2025

INFORME DE AVANCE DE CONSULTORÍA



Ampliación, Mejoramiento y dotación de la Institución Educativa Técnico Nacionalizado en su sede principal mediante la construcción de aulas y ambientes complementarios en el municipio de Pauna, departamento de Boyacá.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 002 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

A&E

ARQUITECTURA INGENIERIA

Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

Revisión y ajuste a los estudios y diseños para la construcción de salones, aula múltiple, restaurante, cocina, biblioteca y dotación de la Institución Educativa Técnico Nacionalizado de Pauna en el municipio de Pauna, departamento de Boyacá.

Contenido

1. Datos Contractuales. 4
2. Actividades Ejecutadas. 5
3. Avance Físico 13
4. Forma de Pago 15
5. Hallazgos Técnicos y Administrativos 16
6. Conclusiones 20
7. Anexos 20

A&E
ARQUITECTURA INGENIERIA
Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

1. Datos Contractuales.

ACTA	ACTA DE COBRO #3
MODALIDAD	CONSURSO DE MERITOS
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA 002-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PAUNA – BOYACÁ NIT. N° 891801368-5
CONTRATISTA	A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS NIT Nº 901.317.288-4 R/L PABLO ALEJANDRO GODOY HILLÓN C.C 1.057.597.606 DE SOGAMOSO
OBJETO	REVISIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES, AULA MÚLTIPLE, RESTAURANTE, COCINA, BIBLIOTECA Y DOTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO NACIONALIZADO DE PAUNA EN EL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR	CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 126.675.000)
PLAZO	Tres (03) meses
PRORROGA #1	Dos (02) meses.
PRORROGA #2	Tres (03) meses,
FECHA ACTA DE INICIO	Dieciocho (18) De septiembre 2024
FECHA ACTA DE TERMINACION	Cinco (05) De octubre 2025

2. Actividades Ejecutadas.

En el marco del **Contrato de Consultoría No. 002-2024**, cuyo objeto consiste en la *revisión y ajuste integral de los estudios y diseños para la construcción de salones, aula múltiple, restaurante, cocina, biblioteca y dotación de la Institución Educativa Técnico Nacionalizado de Pauna*, ubicada en el municipio de Pauna, Boyacá, se presenta el presente **Informe de Avance**, correspondiente a la presente acta de cobro.

El documento consolida el estado actual de ejecución de las actividades definidas en el alcance contractual, sustentado en la verificación técnica y administrativa de los entregables establecidos. Dichos entregables comprenden principalmente **planos técnicos actualizados, modelos y memorias de diseño, informes especializados por disciplina, estudios complementarios y documentación soporte** derivada de los procesos de revisión interdisciplinaria.

El seguimiento y evaluación del avance se ha desarrollado bajo la metodología establecida de **medición por entregables**, permitiendo determinar con precisión el porcentaje de cumplimiento de cada componente del proyecto y su correspondencia con el cronograma y los compromisos contractuales. El análisis incorpora criterios de calidad técnica, coherencia normativa, interoperabilidad entre especialidades y cumplimiento de las especificaciones definidas por el contratante.

A&E
ARQUITECTURA INGENIERIA
Y MEDIO AMBIENTE S.A.S




Figura 1. Avance por Componente - Consultoría 002-2024

1. **DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DETALLADO DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES Y REDES

El levantamiento arquitectónico de las edificaciones existentes y de las redes de servicios públicos del plantel educativo ha sido revisado, depurado y validado en su totalidad, garantizando la precisión dimensional y la adecuada representación planimétrica y altimétrica de cada uno de los componentes constructivos. Este proceso incluyó un reconocimiento técnico **in situ**, mediante el cual se verificaron medidas reales, geometrías, configuraciones espaciales, sistemas estructurales predominantes, materiales utilizados, estado de conservación de elementos arquitectónicos y estructurales, así como la ubicación y la continuidad de las redes hidrosanitarias, eléctricas, de datos y demás instalaciones complementarias.

El levantamiento permitió identificar interferencias técnicas, puntos críticos, incompatibilidades entre redes existentes y elementos constructivos, y

variaciones con respecto a la documentación previa. La información resultante constituye la base técnica fundamental para los ajustes de diseño, asegurando que las decisiones proyectuales se sustenten en datos precisos, actualizados y verificables.

ESTADO: TERMINADO

REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIO DE EVALUACIÓN GEOTÉCNICA

El estudio de evaluación geotécnica fue revisado bajo criterios normativos, técnicos y de confiabilidad, garantizando que los parámetros de capacidad portante del terreno, las condiciones de estratigrafía, la presencia de niveles freáticos, la estimación de asentamientos y la identificación de riesgos geológicos o geotécnicos se encuentren correctamente definidos.

El ajuste del estudio permitió establecer lineamientos claros para la selección del sistema de cimentación más adecuado para las nuevas edificaciones y para las intervenciones en estructuras existentes, asegurando la estabilidad y el comportamiento esperado durante la vida útil del proyecto.

ESTADO: TERMINADO

REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE DRENAJES

El análisis hidrológico y de drenajes fue revisado de manera integral para asegurar un comportamiento hidráulico eficiente durante eventos de precipitación. Se revisaron las curvas IDF, coeficientes de escorrentía, pendientes naturales y proyectadas, sistemas de recolección y conducción de aguas lluvias, así como la capacidad de los drenajes existentes.

Los ajustes realizados permiten mitigar riesgos de inundación, encharcamiento, erosión y sobrecarga de redes externas, garantizando que el sistema responda adecuadamente a las condiciones climáticas y operativas del área de intervención.

ESTADO: TERMINADO

A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS

REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y VULNERABILIDAD SÍSMICA

Se concluyó la revisión técnica y ajuste del diagnóstico patológico estructural y del análisis de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones existentes, siguiendo los lineamientos del Título A y Título C de la NSR-10.

El estudio permitió identificar alteraciones materiales, fisuras, deterioros por humedad, deformaciones no controladas, afectaciones por cargas no previstas y otros indicadores de degradación estructural. Asimismo, se evaluó la capacidad de los sistemas resistentes existentes para enfrentar solicitaciones sísmicas, determinando posibles deficiencias y necesidades de reforzamiento estructural.

ESTADO: TERMINADO

2. **REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS GENERALES DEL PREDIO Y AREAS COMUNES EXTERNAS**

REVISIÓN Y AJUSTE DE PROPUESTA URBANÍSTICA Y DE PAISAJISMO

La propuesta urbanística y de paisajismo se encuentra en etapa final de revisión, abordándose criterios de funcionalidad espacial, accesibilidad universal, distribución de flujos peatonales, integración paisajística, sostenibilidad ambiental y armonización con el contexto educativo.

El diseño incorpora zonas de estancia, áreas verdes, circulaciones jerarquizadas, mobiliario urbano y elementos de control ambiental, garantizando un entorno seguro, accesible y congruente con el uso institucional.

ESTADO: 100%

REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y DISEÑO DE ILUMINACIÓN PARA EXTERIORES

A&E
ARQUITECTURA INGENIERIA
MEDIO AMBIENTE SAS

Los diseños eléctricos de media y baja tensión, así como la iluminación exterior, fueron revisados y ajustados conforme a los requerimientos técnicos de la norma RETIE y RETILAP. Se incorporaron criterios de eficiencia energética, seguridad eléctrica, iluminación adecuada para circulación nocturna y compatibilidad con la infraestructura existente.

El componente se encuentra técnicamente finalizado, quedando únicamente pendientes los trámites de validación y disponibilidad de servicio por parte de la EBSA.

ESTADO: 100%

REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑO HIDRÁULICO Y DRENAJE PLUVIAL

El diseño hidráulico y pluvial fue sometido a un proceso de verificación para garantizar la correcta capacidad de conducción, la optimización de pendientes y la funcionalidad del sistema de drenaje externo. Se verificó la compatibilidad con redes existentes y con las soluciones proyectadas para las nuevas edificaciones.

ESTADO: 100%

3. **REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS EDIFICACIONES EDUCATIVAS, ADMINISTRATIVAS, AUDITORIOS, RESTAURANTE, COCINA, BIBLIOTECAS Y LABORATORIOS**

REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTÉCNICO

El estudio geotécnico para las nuevas edificaciones fue revisado confirmando la veracidad de parámetros como cohesión, ángulo de fricción, capacidad portante y módulos de deformación, esenciales para el diseño estructural y de cimentación.

ESTADO: 100%

REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO BIOCLIMÁTICO

A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

El diseño arquitectónico fue optimizado incorporando estrategias pasivas de climatización, tales como ventilación cruzada, control solar, iluminación natural y selección adecuada de materiales, con el fin de garantizar confort térmico y reducción de carga energética.

ESTADO: 100%

REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICACIONES NUEVAS

La revisión estructural confirmó que la propuesta cumple con las exigencias de resistencia, ductilidad, estabilidad global, control de derivas y capacidad de disipación de energía, según lo establecido en la NSR-10 para edificaciones educativas.

ESTADO: 100%

REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, RED CONTRA INCENDIOS Y GAS

La revisión de este componente garantiza que las redes cumplen con criterios de eficiencia, seguridad, redundancia y operación continua, integrando sistemas de protección contra incendios, abastecimiento, evacuación y suministro de gas.

ESTADO: 100%

REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑO ELÉCTRICO, DE ILUMINACIÓN Y SONIDO

Se verificó el correcto dimensionamiento de circuitos, protecciones, luminarias y sistemas de sonido, garantizando uniformidad en la cobertura, eficiencia y cumplimiento de normativas técnicas nacionales.

ESTADO: 100%

REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑO DE VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN TEMPRANA

A&F
ARQUITECTURA INGENIERIA
Y MEDIO AMBIENTE SAS

La revisión confirmó la integración de sistemas de telecomunicaciones, transmisión de datos, redes internas y sistemas de detección temprana de incendios, asegurando interoperabilidad y cumplimiento de estándares de seguridad.

ESTADO: 100%

4. **REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPONENTE FINANCIERO, METODOLOGICO, ESPECIFICACIONES Y ESTUDIOS ANEXOS**

REVISIÓN Y AJUSTE DE LA METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA)

Este componente se encuentra en ejecución y su desarrollo se realizará con base en los avances técnicos aprobados, garantizando la coherencia entre los componentes físico–técnicos, financieros y operativos del proyecto.

ESTADO: 100%

REVISIÓN Y AJUSTE DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental fue revisado al 100%, integrando medidas de mitigación, prevención, compensación y seguimiento ambiental ajustadas a las especificaciones técnicas del proyecto.

ESTADO: 100%

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y DOTACIÓN DE ESPACIOS

El inventario de dotación se elaboró completamente, alineándolo con las necesidades operativas, funcionales y pedagógicas de los ambientes educativos proyectados.

ESTADO: 100%

REVISIÓN Y AJUSTE DEL COMPONENTE FINANCIERO, CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A&E ARQUITECTURA INGENIERIA MEDIO AMBIENTE S.A.S

Este componente fue ajustado en su totalidad, integrando análisis de costos actualizados, programación temporal de actividades, revisión de cantidades de obra, precios unitarios y especificaciones técnicas definitivas.
ESTADO: 100%

Informe final

El informe final fue elaborado al 100%, consolidando el cierre técnico, administrativo y financiero de la consultoría, así como la integración de todos los productos generados y validados durante el proceso.
ESTADO: 100% – TERMINADO

A&E
ARQUITECTURA INGENIERIA
Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

3. Avance Físico


El desarrollo del proyecto ha estado orientado a la ejecución sistemática, metódica y completamente articulada de las actividades de revisión, ajuste y validación técnica de los estudios preliminares y de los diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y complementarios previamente formulados. Este proceso implicó un análisis riguroso de coherencia normativa, funcionalidad operativa y viabilidad constructiva para cada uno de los componentes, garantizando el estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos por la normativa nacional vigente, así como de los criterios técnicos particulares definidos por el contratante.

Cada entregable correspondiente a las distintas especialidades fue socializado en mesas técnicas interdisciplinares, espacios que permitieron realizar una retroalimentación precisa y especializada, evaluar observaciones de manera colaborativa y consolidar criterios técnicos unificados para su validación definitiva. Dichas sesiones fueron complementadas con el envío digital de documentación en formatos editables y versiones finales, lo cual facilitó la revisión exhaustiva por parte de las entidades competentes, el equipo interventor y los delegados técnicos del proyecto.

Durante la ejecución, se contó con el acompañamiento permanente de los profesionales del área técnica del Sistema General de Regalías del departamento, quienes participaron activamente en el análisis y revisión de los productos, aportando criterios especializados que aseguraron la solidez técnica de los documentos, la correcta aplicación normativa, la pertinencia funcional de las soluciones propuestas y la alineación integral del proyecto con los requerimientos exigidos para iniciativas financiadas con recursos de regalías.

A la fecha del presente informe, y tras la culminación de todas las actividades programadas en el alcance contractual, el avance físico global del contrato es del **100%**, reflejando el cumplimiento total de los entregables establecidos. Todas las actividades fueron finalizadas conforme al cronograma técnico, incluyendo las etapas de revisión, ajuste, validación, integración documental y consolidación de productos finales. Los entregables que dependían de

validaciones previas fueron desarrollados oportunamente, siguiendo la secuencia lógica del proceso técnico y garantizando la coherencia entre especialidades. Con ello se concluye la totalidad del proceso de consultoría, dejando disponibles los productos técnicos finales para su uso en la fase de ejecución del proyecto.



A&E

ARQUITECTURA INGENIERIA
Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

4. Forma de Pago

Según lo estipulado en el contrato en la cuarta: "VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO" - La Entidad pagará el contrato al contratista que resulte favorecido con la adjudicación de la presente contratación, de la siguiente manera: UN PRIMER PAGO, por el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, a la entrega de los siguientes componentes correspondientes a DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, un SEGUNDO PAGO del CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato, a la entrega de los siguientes componentes correspondientes a REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS EDIFICACIONES EDUCATIVAS, ADMINISTRATIVAS, AUDITORIOS, RESTAURANTE, COCINA, BIBLIOTECAS Y LABORATORIOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS GENERALES DEL PREDIO Y AREAS COMUNES EXTERNAS, un TERCER PAGO del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, a la entrega de los siguientes componentes correspondientes a REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPONENTE FINANCIERO, METODOLOGICO, ESPECIFICACIONES Y ESTUDIOS ANEXOS, CONDICIONES DE TRABAJO BIM para un total del 90% del valor total del contrato, estos pagos solo se realizaran una vez sean elaborados, presentados y aprobados, bajo las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones, adjuntando certificación de cumplimiento, aprobación y recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por el municipio; UN PAGO FINAL, por el saldo restante DIEZ POR CIENTO (10%), una vez sean, presentados y aprobados los componentes en su totalidad, por la Gobernación de Boyacá, adjuntando certificación de cumplimiento, aprobación y recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por el municipio.-

Y de acuerdo con lo establecido en el contrato y en las condiciones de pago allí previstas, el tercer desembolso correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total ha quedado justificado, dado que, según lo evidenciado en el avance de obra y como se observa en la gráfica adjunta, se han cumplido a cabalidad los requerimientos pactados para esta etapa, contando con la aprobación y recibo a satisfacción por parte del supervisor designado.

5. Hallazgos Técnicos y Administrativos


Durante la ejecución de las actividades técnicas del contrato, se logró superar de manera integral las dificultades inicialmente identificadas, garantizando la continuidad operativa y el desarrollo fluido de todas las fases previstas en el alcance contractual. Este proceso incluyó la implementación de estrategias de seguimiento, revisión y control técnico que permitieron anticipar contingencias, ajustar procedimientos y optimizar la calidad de los productos entregados, sin afectar los tiempos establecidos ni la secuencia lógica del proyecto.

De manera paralela, se fortalecieron los mecanismos de coordinación interinstitucional, lo cual resultó determinante para consolidar una articulación efectiva con las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. En particular, la interacción con la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. (EBSA) permitió gestionar y obtener oportunamente la información técnica necesaria, así como aclarar lineamientos y requerimientos específicos para la correcta formulación y validación de los diseños eléctricos. Este fortalecimiento institucional contribuyó a mejorar la trazabilidad, transparencia y agilidad en la gestión de los insumos técnicos requeridos.

Asimismo, se garantizó un desarrollo integral del proyecto mediante la verificación detallada, optimización y compatibilidad de las redes técnicas — hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de datos, contra incendios y demás instalaciones complementarias— con la infraestructura existente y con las edificaciones proyectadas. Este proceso incluyó el análisis minucioso de interferencias, la revisión de normativas aplicables, la coordinación tridimensional de los sistemas y la adopción de criterios de eficiencia, seguridad y desempeño. Como resultado, se consolidó un diseño plenamente coherente, libre de conflictos entre especialidades y alineado con los estándares técnicos y regulatorios exigidos para proyectos educativos.

El conjunto de estas acciones asegura que la infraestructura propuesta posea un alto nivel de calidad técnica, durabilidad, funcionalidad y eficiencia operativa, garantizando que su implementación futura se realice bajo condiciones

favorables y con plena confiabilidad en los lineamientos definidos durante la consultoría.



A&E

ARQUITECTURA INGENIERIA
Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

6. Conclusiones

• **Se cumplió de manera satisfactoria con los requerimientos técnicos y contractuales establecidos para esta etapa**, evidenciándose un avance integral del proyecto acorde con los criterios definidos para el **tercer pago, correspondiente al 20 % del valor contractual**. Los productos entregados demuestran el cumplimiento de las actividades programadas y la consolidación progresiva de los diseños revisados y ajustados.

• **El desarrollo de las actividades se ejecutó garantizando la compatibilidad técnica entre los diferentes sistemas proyectados**, asegurando la integración correcta de las disciplinas arquitectónica, estructural, hidrosanitaria, eléctrica y complementarias. Este proceso permitió evitar interferencias, optimizar los alineamientos y asegurar que las soluciones adoptadas sean viables desde el punto de vista constructivo y operativo.

• **La coordinación interdisciplinaria permitió obtener un diseño coherente, funcional y técnicamente optimizado**, lo cual se traduce en una menor probabilidad de reprocesos durante la obra y en un uso más eficiente de los recursos disponibles. La articulación entre los especialistas fortaleció la calidad del proceso de revisión y ajuste.

• **Se consolidó un avance del 100 % en las especialidades arquitectónica, estructural, hidrosanitaria, eléctrica y complementarias**, demostrando un cumplimiento pleno de las metas técnicas definidas para esta fase. Este logro refleja el adecuado desarrollo metodológico y la correcta ejecución de las actividades previstas en el cronograma.

• **La articulación con la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. (EBSA) y otras entidades de servicios públicos** permitió obtener información técnica confiable y garantizar la viabilidad de las futuras conexiones. Este proceso redujo posibles demoras y disminuyó los riesgos técnicos asociados a la coordinación de redes externas e internas.

• **La planificación y gestión técnica adoptadas aseguraron un desarrollo ordenado y secuencial de las actividades**, garantizando que cada solución propuesta cumpla con las exigencias normativas, los estándares de calidad y

las necesidades funcionales del proyecto. Este enfoque metodológico permitió avanzar con precisión en la validación y refinamiento de los estudios y diseños.

• **La supervisión permanente y los espacios de retroalimentación entre el equipo técnico, el contratante y las entidades de apoyo** fortalecieron la capacidad de resolución de observaciones y la consistencia técnica de los diseños. Este proceso ha sido determinante para mantener el ritmo de avance y asegurar la conformidad de los entregables.

• **El trabajo interdisciplinario permitió consolidar un proyecto integral, viable y alineado con las condiciones funcionales y operativas de la infraestructura educativa**, garantizando que las soluciones adoptadas respondan a las necesidades reales del establecimiento y a las proyecciones de uso.

• **La coordinación y compatibilidad de las redes técnicas constituyen un avance esencial para la siguiente fase**, ya que disminuyen la probabilidad de conflictos constructivos y aseguran un proceso de obra más eficiente, seguro y ordenado.

• **Los avances logrados durante esta etapa evidencian no solo el cumplimiento contractual del 20 % correspondiente al tercer pago**, sino también la consolidación técnica del proyecto, el fortalecimiento de los diseños revisados y la preparación adecuada para el cierre final de la consultoría.

A&L
ARQUITECTURA INGENIERIA
Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

7. Anexos

- CD. Con toda la información de los entregables presentados en el informe
- Link de la nube para verificación de la Información: https://drive.google.com/drive/folders/17AzBeE8tzRCdnvXX-JOgy7f52OgK-gdZ?usp=drive_link
- Actas de revisión emitidas por parte del Sistema de gestión de regaláis departamental

A&E
ARQUITECTURA INGENIERIA
Y MEDIO AMBIENTE S.A.S