EV INGENIERIA S.A.S

ENSAYO DE DESGASTE A LA ABRASIÓN EN LA MAQUINA DE LOS ÁNGELES

CONTRATANTE : CONSORCIO ETHAN
PROYECTO: CONTROL EN OBRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 47 Y 60, TORICES.

MUESTRA: N°1

MATERIAL: ZAHORRA AMARILLENTA

LOCALIZACION: CARRERA 11 ENTRE CALLES 47 Y 60, TORICES.

FECHA: NOVIEMBRE 2023

GRADACIÓN USADA		A
Nº DE ESFERAS		12
N° DE REVOLUCIONES	*Grs*	500
PESO MUESTRA INICIAL PI	*Grs*	5000
PESO MUESTRA FINAL PF	*Grs*	2985
PERDIDA PI - PF	*Grs*	2015
% DESGASTE		40,3%

Ingeniero Responsable:

