
INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10 OCTUBRE.

Seguridad y salud en el trabajo es un área para prevenir minimizar los riesgos y peligros a los que están expuestos los trabajadores, por eso para la obra **MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF**) tiene como objetivo cumplir con todas las normas de seguridad , el contratista **ALEJANDRO AVILA RESTREPO**, cuento con una Supervisora SST para cumplir con actividades de seguridad y con verificación y autorización de la interventoría **SST VAG DISEÑO & INTERVENTORIA** , la cual se realizan las siguientes actividades:

- Revisión de seguridad social mensual y actualización del formato control de afiliaciones del personal ya que ingresa personal nuevo (estuco repello) contratista y subcontratista e interventoría.



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 94293644	0	ALEJANDRO AVILA RESTREPO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALEJANDRO AVILA	CARRERA 25 N° 25-26	TULUA-VALLE	2253830	SI


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	505152980	E	8497860372	2019/10/10	2019/10/08	BANCOMEVA S.A.	0	$12,473,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ALEJANDRO AVILA (91 Afiliados)					$41,102,177	$6,580,200			$41,930,293	$1,684,500			$41,930,293	$2,523,800					$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (82 Afiliados)					$33,897,567	$5,427,400			$34,725,683	$1,395,700			$34,725,683	$2,422,100					$0	$0
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (82 Afiliados)					$33,897,567	$5,427,400			$34,725,683	$1,395,700			$34,725,683	$2,422,100					$0	$0
1	CC	1115423700	AGUDELO BRYAN	05-14	26	$717,701	$114,900	EPS018	26	$717,701	$28,800	CCF50	26	$717,701	$50,000	14-23	26	$717,701	$50,000	26	$0	$0
2	CC	1067913115	ALVAREZ AGUSTIN	23030	1	$27,604	$4,500	EPS021	1	$27,604	$1,200	CCF50	1	$27,604	$2,000	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0
3	CC	94921472	ALVAREZ YESID	23030	1	$27,604	$4,500	EPS021	1	$27,604	$1,200	CCF50	1	$27,604	$2,000	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0
4	CC	1116256868	ALVEAR VIVIANA	23030	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
5	CC	94413789	ARAGON JAIR	23030	6	$165,624	$26,500	ESSC34	6	$165,624	$6,700	CCF50	6	$165,624	$11,600	14-23	6	$165,624	$11,600	6	$0	$0
6	CC	1130620528	BONORQUEZ LEIDY	05-14	18	$496,870	$79,500	EPS018	18	$496,870	$19,900	CCF50	18	$496,870	$19,900	14-23	18	$496,870	$34,600	18	$0	$0
7	CC	6334374	CAICEDO JOSE	23030	1	$27,604	$4,500	ESSC18	1	$27,604	$1,200	CCF50	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0
8	CC	1061801825	CALDERON JORGE	23030	30	$828,116	$132,500	ESSC62	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
9	CC	1116294729	CAMPO RANDOLHP	23030	27	$745,305	$119,300	ESSC18	27	$745,305	$29,900	CCF50	27	$745,305	$29,900	14-23	27	$745,305	$51,900	27	$0	$0
10	CC	1130597840	CEBALLOS LUIS	23030	1	$27,604	$4,500	EPS018	1	$27,604	$1,200	CCF50	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0
11	CC	1102344428	CERON HELER	23030	27	$745,305	$119,300	EPS018	27	$745,305	$29,900	CCF50	27	$745,305	$29,900	14-23	27	$745,305	$51,900	27	$0	$0
12	CC	29109621	CHACON PAOLA	23030	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
13	CC	1702777114	CHARRUPI SANTIAGO	23030	1	$27,604	$4,500	EPS018	1	$27,604	$1,200	CCF50	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0
14	CC	1143943516	CORTES WILLINTON	23030	1	$27,604	$4,500	EPS018	1	$27,604	$1,200	CCF50	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0
15	CC	1088744427	DUQUE JHOAN	23030	1	$27,604	$4,500	EPS018	1	$27,604	$1,200	CCF50	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0
16	CC	1635719	ESCOBAR HERIBERTO	23030	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
17	CC	14802159	ESCOBAR LUIS	23030	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
18	CC	1143976390	ESTUPIÑAN BRAYAN	23030	13	$358,851	$57,500	EPS012	13	$358,851	$14,400	CCF50	13	$358,851	$25,000	14-23	13	$358,851	$25,000	13	$0	$0
19	CC	14467257	ESTUPIÑAN JAIRO	23030	1	$27,604	$4,500	ESSC18	1	$27,604	$1,200	CCF50	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0
20	CC	1143856504	ESTUPIÑAN	23030	1	$27,604	$4,500	ESSC18	1	$27,604	$1,200	CCF50	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0

Planilla de seguridad social mes septiembre.






OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) CANTON PICHINCHA

CONTRATISTA: ALEJANDRO AVILA RESTREPO

FECHA ENTREGA A LA OBRA	RECIBE	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FECHA INGRESO	ARL	EPS	PENSION	CERTIFICADO DE ALTURA	FECHA DE REALIZACION DEL CURSO
3-sep-19	LINA MARCELA	JUAN MNUEL GONZALEZ	1005706430	4 SEOT 2019	POSITIVA		PORVENIR		
3-sep-19	LINA MARCELA	HELER CERON	1193049408		POSITIVA		PORVENIR	X	NOV.2018
3-sep-19	LINA MARCELA	MAURICIO FRANCO	94503182	13-ago-19	POSITIVA		PROTECCION		
3-sep-19	LINA MARCELA	JUAN CAMILO HIDALGO	94467920		POSITIVA		PORVENIR	X	ago-19
3-sep-19	LINA MARCELA	JHON YAÑES	1151971285	13-ago-19	POSITIVA		PROTECCION	X	sep-19
14-ago-19	LINA MARCELA	ALVARO GOMEZ	16364781	15-ago-19	EQUIDAD	NYA EPS	PROTECCION	X	may-19
	LINA MARCELA	FRANKIL MOSQUERA	16723443	6-sep-19	SURA	COOMEVA	0	X	may-19

Control afiliaciones obreros.

Control afiliaciones eléctricos.



CONTROL DE AFILIACIONES Y PAGOS ARL - EPS

OBRA: MIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) CANTON

CONTRATISTA REPELLO Y ESTUCO ALIANZ Y COMUNICACIONES.

FECHA ENTREGA A LA OBRA	RECIBE	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FECHA INGRESO	ARL	EPS	PENSION	CERTIFICADO DE ALTURA	FECHA DE REALIZACION DEL CURSO
24-sep-19	LINA MARCELA	JOSE COSME HOSQUERA	9364345	25-sep-19	SURA				
24-sep-19	LINA MARCELA	TIRSON ANDRES HOSQUERA	1134670035	25-sep-19	SURA				
24-sep-19	LINA MARCELA	JASIR MEDINA	1143927251	25-sep-19	SURA				
25-sep-19	LINA MARCELA	MARIO FDO PEREZ	4253320	24-sep-19	SURA				
25-sep-19	LINA MARCELA	JUAN DAVID QUIÑONEZ	1143949604	24-sep-19	SURA				
25-sep-19	LINA MARCELA	CHEO LENIN GARCIA	1107077256	24-sep-19	SURA				
25-sep-19	LINA MARCELA	FRANKLIN PALACIOS	1107014239	24-sep-19	SURA				
25-sep-19	LINA MARCELA	LUIS CARLOS SANCHEZ	14818018	24-sep-19	SURA				
25-sep-19	LINA MARCELA	CRISTIAN ALBEIRO ANGULO	1130643474	24-sep-19	SURA				
25-sep-19	LINA MARCELA	ANDRES MAURICIO YASQUEZ	1005097194	27-sep-19	SURA				
25-sep-19	LINA MARCELA	OSVALDO RUIZ	9403079	27-sep-19	SURA				
25-sep-19	LINA MARCELA	WILLIAM DE JESUS RIVERA	9117042	27-sep-19	SURA				

Página 1

Control afiliaciones personal estuco y repello



CONTROL DE AFILIACIONES Y PAGOS ARL - EPS

OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) CANTON PICHINCHA

CONTRATISTA: ALEJANDRO AVILA RESTREPO


SUB-CONTRATISTA HIDROSANITARIO

FECHA ENTREGA A LA OBRA	RECIBE	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FECHA INGRESO	ARL	EPS	PENSION	CERTIFICADO DE ALTURA	FECHA DE REALIZACION DEL CURSO
3-sep-19	LINA MARCELA	SANDRA MILENA MORENO	31581103	3-sep-19	SURA	EPS SURA	COLFONDOS		

RESPONSABLE: NOMBRE Y FIRMA SISO

Página 1

Control afiliaciones hidrosanitaria.



OBRA: IMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) CANTON PI

CONTRATISTA YAG DISEÑO & INTERVENTORIA


FECHA ENTREGA A LA OBRA	RECIBE	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FECHA INGRESO	ARL	EPS	PENSION	CERTIFICADO DE ALTURA	FECHA DE REALIZACION DEL CURSO
3-ago-19	LINA MARCELA	VIVIANA ANDREA GIL	388793033	10-ago-19	POSITIVA	SOS	COLPENSIONES	X	ago-19
3-ago-19	LINA MARCELA	JAIME MEDINA TAMAYO	85270233	10-ago-19	SURA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	X	ago-19
3-ago-19	LINA MARCELA	BEATRIZ PICON		10-ago-19				X	2-ago-19
3-ago-19	LINA MARCELA	EDULFO MEDINA	16756165	10-ago-19	POSITIVA	MEDIMAS	PORVENIR	X	ago-19
3-ago-19	LINA MARCELA	CRISTIAN RIASCOS	1111773000	10-ago-19	SURA	NVA EPS	PORVENIR	X	ago-19
3-ago-19	LINA MARCELA	LINA MARCELA CHARRUPI	1113651456	10-ago-19	SURA	SOS	PORVENIR	X	abr-19


RESPONSABLE: NOMBRE Y FIRMA SISO

Página 1


Control afiliaciones de la interventoría.

- Diligenciamiento de permisos de alto riesgo verificado por interventoría





- Realización charlas de cinco minutos a los trabajadores sobre temas en seguridad y salud en el trabajo , pausas activas









- Verificación de Orden y aseo de obra, cada vez que terminan el día cada área realiza su respectivo aseo













- Actos y condiciones inseguras que se cometen diariamente en obra, por medio de contratista e interventoría se tiene el consentimiento de suspender actividades y llamados de atención cada vez que incumplan con las normas de seguridad

Los actos y condiciones se corrigen inmediatamente.













- Verificacion de equipos de obra.



Instalación de pluma, y al colaborador que la maneja usando los epp adecuados para realizar la actividad .






Se instala línea de vida para el uso de los personas que trabajan en a cubierta.





Se instala andamio con escalera para la circulación del personal en la cubierta, el andamio es solo de uso exclusivo para circulación.

- Se realizan inspecciones mensuales por parte del contratista(extintor, locativas, herramienta, arnes y eslingas) es verificado por interventoría.

- Entrega de informe semanal de las actividades realizadas en la semana y revisado por interventoria.



FORMATO DE VISITA INTERVENTORIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

12	9	2019	PROYECTO: mantenimiento y adecuación del centro de rehabilitación funcional (CRF)

NOMBRE DE LA EMPRESA	ALEJANDRO AVILA RETREPO
NIT	14333144
SUPERVISOR SST	DIANA CAROLINA GOMEZ
JEFE INMEDIATO	RUBER GRAJALES
ARL	POSITIVA
NIVEL DE RIESGO	I / II / III / IV / V
OPESIONAL SST INTERVENTOR	LINA MARCELA CHARRUPI
OBJETIVO	Conocer y describir el desarrollo del alcance de la gestion de los riesgos y cumplimiento con los estandares minimos en seguridad y salud en el trabajo
INFORME N- 3	3 semana

1. DOCUMENTACION

Se realiza induccion a los trabajadores nuevos, para conocimiento de riesgos, via de evacuacion entre otras

Se realiza diligenciamiento de permisos de calientes para uso de soldeira, taladro, esmeriladora.


Se realiza el plan de emergencia de la empresa contratista

2. INSPECCIONES

3. VERIFICACION SS (ORDEN Y ASEO)

4. SUPERVISION EN CAMPO | ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS, PERMISOS DE TRABAJO, SEÑALIZACION)

5. VERIFICACION EQUIPOS



FORMATO DE VISITA INTERVENTORIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

12	9	2019	PROYECTO: mantenimiento y adecuación del centro de rehabilitación funcional (CRF)

NOMBRE DE LA EMPRESA	ALEJANDRO AVILA RETREPO
NIT	14333144
SUPERVISOR SST	DIANA CAROLINA GOMEZ
JEFE INMEDIATO	RUBER GRAJALES
ARL	POSITIVA
NIVEL DE RIESGO	I / II / III / IV / V
OPESIONAL SST INTERVENTOR	LINA MARCELA CHARRUPI
OBJETIVO	Conocer y describir el desarrollo del alcance de la gestion de los riesgos y cumplimiento con los estandares minimos en seguridad y salud en el trabajo
INFORME N- 3	3 semana

1. DOCUMENTACION

Diligenciamiento semanal del permiso de alturas, porque es valido por 7

Charla de seguridad sobre protocolo de accidente laboral

2. INSPECCIONES

Se realiza inspeccion de herramientas manuales y electricas, verificando que se encuentren en


3. VERIFICACION SS (ORDEN Y ASEO)

Diariamente se realiza jornada de 5s para evitar Accidentes

4. SUPERVISION EN CAMPO | ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS, PERMISOS DE TRABAJO, SEÑALIZACION)

Se realiza reforzamiento en el colaborador por el acto inseguro

Calentamiento y charla de seguridad



FORMATO DE VISITA INTERVENTORIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

12	9	2019	PROYECTO: mantenimiento y adecuación del centro de rehabilitación funcional (CRF)

NOMBRE DE LA EMPRESA	ALEJANDRO AVILA RETREPO
NIT	14333144
SUPERVISOR SST	DIANA CAROLINA GOMEZ
JEFE INMEDIATO	RUBER GRAJALES
ARL	POSITIVA
NIVEL DE RIESGO	I / II / III / IV / V
OPESIONAL SST INTERVENTOR	LINA MARCELA CHARRUPI
OBJETIVO	Conocer y describir el desarrollo del alcance de la gestion de los riesgos y cumplimiento con los estandares minimos en seguridad y salud en el trabajo
INFORME N- 3	3 semana

1. DOCUMENTACION

Diligenciamiento semanal del permiso de alturas, porque es valido por 7

Charla de seguridad sobre protocolo de accidente laboral

2. INSPECCIONES

Se realiza inspeccion locativa a la obra


3. VERIFICACION SS (ORDEN Y ASEO)

Diariamente se realiza jornada de 5s para evitar Accidentes laborales

4. SUPERVISION EN CAMPO | ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS, PERMISOS DE TRABAJO, SEÑALIZACION)

Se realiza TSA siempre de forma segura

Acto inseguro y se corrige en el acto



FORMATO DE VISITA INTERVENTORIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

12	9	2019	PROYECTO: mantenimiento y adecuación del centro de rehabilitación funcional (CRF)

NOMBRE DE LA EMPRESA	ALEJANDRO AVILA RETREPO
NIT	14333144
SUPERVISOR SST	DIANA CAROLINA GOMEZ
JEFE INMEDIATO	RUBER GRAJALES
ARL	POSITIVA
NIVEL DE RIESGO	I / II / III / IV / V
OPESIONAL SST INTERVENTOR	LINA MARCELA CHARRUPI
OBJETIVO	Conocer y describir el desarrollo del alcance de la gestion de los riesgos y cumplimiento con los estandares minimos en seguridad y salud en el trabajo
INFORME N- 3	3 semana

1. DOCUMENTACION

Diligenciamiento semanal del permiso de alturas, porque es valido por 7

Charla de seguridad sobre protocolo de accidente laboral

charla sobre trabajo seguro en alturas

2. INSPECCIONES

3. VERIFICACION SS (ORDEN Y ASEO)


4. SUPERVISION EN CAMPO | ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS, PERMISOS DE TRABAJO, SEÑALIZACION)

Acompañamiento al personal en actividades para

Retiro de elementos

Se hace uso de extintor

- Verificación y acompañamiento de la instalación de conjuntos (crucetas, angulares, elementos de fijación, cortocircuitos, caja de transformadores de corriente, bajante a caja medidor) en los postes, se realiza permiso en alturas y seguimiento del trabajo utilizando todos los elementos de protección personal certificados como el arnés, tie off, eslingas con absorbedor y posicionamiento, línea de vida certificada, escalera certificada, verificación de certificación trabajo en altura,









Elaborado por:



Lina Marcela Charrupi

Profesional Sst Interventoria

Licencia N° 0766