
FORMATO DE VISITA INTERVENTORIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha			PROYECTO	mantenimiento y adecuacion del centro de rehabilitacion funcional (CRF)
12	9	2019		

NOMBRE DE LA EMPRESA	ALEJANDRO AVILA RETREPO				
NIT	94393644				
SUPERVISOR SST	DIANA CAROLINA GOMEZ				
JEFE INMEDIATO	RUBER GRAJALES				
ARL	POSITIVA				
NIVEL DE RIESGO	**I**	**II**	**III**	**IV**	V
PROFESIONAL SST INTERVENTORIA	LINA MARCELA CHARRUPI				
OBJETIVO	Conocer y describir el desarrollo del alcance de la gestion de los riesgos y cumplimiento con los estandares minimos en seguridad y salud en el trabajo				
INFORME 1					


1. DOCUMENTACION



Se realiza induccion a los trabajdores nuevos, para conocimiento de riesgos, via de evacuación epp entre



Se realiza diligenciamiento de los permiso en caliente para uso de pulidora, taladro,



Se realiza el plan de emergencia de la empresa contratista

2. INSPECCIONES

3. VERIFICACION 5S (ORDEN Y ASEO)





4. SUPERVISION EN CAMPO (ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS, PERMISOS DE TRABAJO, SEÑALIZACION)











5. VERIFICACION EQUIPOS



Se realiza inspeccion visual a la pulidora y se verifica que se esta trabajando sin guarda de seguridad, generando un acto





Se verifica el desgaste de la extension electrica y se hace la corrección de la misma y se eleva para evitar accdidente