EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO-ESP.
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI
VISITA TÉCNICA OPERACIONAL

Código	142-ACL-FR-07
Versión	9
Aprobado	2019-02-26
Página	1 de 1

RECLAMO No. _____ FECHA DE VISITA AÑO 2024 MES 07 DÍA 25 ORDEN DE TRABAJO ☐ INVESTIGACIÓN DE CONSUMO ☐ **Nº 227352**

I. INFORMACION GENERAL

1.1. IDENTIFICACIÓN

Código Interno: 85093 | Nombre del Cliente: servicio nacional de Aprendizaje | Teléfono: | Cédula Catastral:
Dirección: Kra 48 sena Km 1 via | Barrio: Via Acacias | Uso: Oficial | Ruta:

Señor usuario usted tiene derecho a ser asistido por un ingeniero o untécnico al momento de iniciarse la revisión. ¿Desea hacer uso de este derecho? SI ☐ NO ☐
"Art. 12 de la Resolución CRA 413 de 2006" y "Contrato de Condiciones Uniforme EAAV".

1.2. CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE

Vivienda ☐ Local ☐ Actividad económica Centro Aprendizaje Vivienda-Local anexo ☐ Area de local anexo:_____M²
Unidad locativa anexa con servicio de acueducto ☐ Número de empleados _____ No. de residentes:_____
Edificio: Apartamentos ☐ Oficinas ☐ Hotel y/o residencias ☐ Inquilinato ☐ No. de Pisos:_____
Conjunto residencial ☐ Centro comercial ☐ Gran consumidor ☐ Habitado por: Propietario:_____ Arrendatario:_____

1.3. ESTADO DEL INMUEBLE

Habitado ☑ Deshabitado ☐ Abandonado ☐ Demolido ☐ En remodelación ☐ Lote ☐ Predio Solo ☐ Otro:_____

1.4. SERVICIO DE ACUEDUCTO

Suministrado por la EAAV Si Pozo profundo ☐ Aljibe ☐ J.A.C. ☐ Otra fuente: _____ Frecuencia _____

1.5. SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Con acometida a colector de la EAAV Si Vierte directamente a fuente hídrica ☐ Pozo séptico ☐ Otro: _____

II. ESTADO DEL EQUIPO DE MEDIDA [UN = Unidades B = Buen estado M = Mal estado]

Camara de Medidor y/o Nicho: Si Grande ☐ Pequeña ☑ Estado: Buena ☐ Regular ☑ Mala ☐ Ubicación: Horizontal ☑ Vertical ☐ Otro:_____
Medidor No.: 0800763119 Marca: Sensus Diámetro:_____ Clase: A_____ B_____ C ☑ R160_____ Otra _____
Volumétrico:_____ Velocidad:_____ Chorro único:_____ Chorro múltiple:_____ Léctura: 102038 M³ Longitud: 2:61 Ubicación: Horizontal: ☑ Vertical: ☐
Posee precinto de seguridad No Número:_____ Medidor Rotulado:_____ Año de fabricación:_____ Otro:_____
Depende de Totalizador No.:_____ Marca:_____ Diámetro:_____ Lectura:_____ M³ Otro:_____
Presenta fuga: No Antes del Medidor: ☐ Después del Medidor: ☐ Tiene Servicio Directo: ☐ Tiene Servicio Clandestino (BYPASS): ☐

ITEMS	SI	NO	UN	B	M	ITEMS	SI	NO	UN	B	M	ITEMS	SI	NO	UN	B	M
2.1 ACCESORIOS						***2.4 CUPULA***						***2.5 REGISTRADOR***					
2.1.1 Registro de paso		✓				2.4.1 Empañada						2.5.1 Con fuga					
2.1.2 Registro antifraude						2.4.2 Ilegible						2.5.2 Fuera de posición					
2.1.3 Sello o precinto						2.4.3 Fisurada						2.5.3 Con elemento extraño					
2.2 DISPOSITIVO DE MEDIDA						2.4.4 Perforada						2.5.4 Otro _____					
2.2.1 Con elemento extraño						2.4.5 Suelta						***2.6 TAPA CUPULA***					
2.3 CARCASA						2.4.6 Con elemento extraño						2.6.1 Existe					
2.3.1 Con elemento extraño						2.4.7 Otro _____						2.6.2 Recortada					
2.3.2 Deteriorada						2.4.8 Otro _____						2.6.3 Con elemento extraño					

III. ESTADO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS [UN = Unidades B = Buen estado M = Mal estado]

ITEMS	SI	NO	UN	B	M	ITEMS	SI	NO	UN	B	M	ITEMS	SI	NO	UN	B	M
3.1 TANQ. SUBT. _____ m³						3.5.1.2 Accesorios						***3.8 PRUEBA REALIZADAS***					
3.1.1 Flotador						3.5.1.3 Rebosamiento			N.A			***3.8.1 Hermeticidad Inst. Hidraul.***			N.A		
3.1.2 Otro _____						3.5.1.4 Otro _____						3.8.1.1 Fuga Visible					
3.2 LAVAPLATOS						***3.5.2 Ducha***						3.8.1.2 Otro _____					
3.2.1 Llave terminal						3.5.2.1 Llave terminal						***3.8.2 Estanqueidad T. Elevado***			N.A		
3.2.2 Otro _____						3.5.2.2 Otro _____						3.8.2.1 Fuga Visible					
3.3 TANQ. LAVADERO _____ m³						***3.5.3 Lavamanos***						3.8.2.2 Otro _____					
3.3.1 Llave terminal						3.5.3.1 Llave terminal						***3.8.3 Estanqueidad T. Lavadero***			N.A		
3.3.2 Otro _____						3.5.3.2 Otro _____						3.8.3.1 Filtración					
3.4 TANQ. ELEVADO _____ m³						***3.6 INSTALACION INTERNAS***			N.A			3.8.3.2 Otro _____					
3.4.1 Flotador						3.6.1 Tuberias			N.A			***3.8.4 Estanqueidad Subterráneo***			N.A		
3.4.2 Otro _____						3.6.2 Accesorios			N.A			3.8.4.1 Filtración					
3.5 UNIDAD SANITARIA						3.6.3 Otro _____						3.8.4.2 Otro _____					
3.5.1 Cisterna						***3.7 PISCINA***						***3.8.5 Otro*** _____					
3.5.1.1 Flotador						3.7.1 Registro de control						***3.8.6 Otro*** _____					

IV. DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Predio correspondiente al sena frente a via, cuenda con camara pequeña medidor obsoleto y regsstro de control. Se reqclede instalar equpo de medida nuevo tipo ultrasonico de 3" registros en bronce con cortine y filtro en Ye de bronce Además ade cyacción de acometida y acondicionamiento de cámara para este tipo de medidores

¿PRESENTA DESVIACIÓN DE CONSUMO?: SI_____ NO X | ¿SE DETERMINA CAUSA DEL ALTO CONSUMO? (Si existe): SI_____ NO X | ¿REQUIERE SEGUNDO CONCEPTO TÉCNICO?: SI_____ NO X

¿Cuál es la causa del alto consumo? (Sí existe y fue determinada):

Observaciones del usuario:

Declaro bajo la gravedad de juramento, que los datos aquí consignados son veraces, fueron verificados y obedecen al estado actual del predio.		
Hiovanny Achury		
FIRMA DEL INSPECTOR	FIRMA DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA	FIRMA DEL TESTIGO
Orlando Avila	JHON HARVEY BECERRA GIRALDO	(NOMBRE Y APELLIDOS)
C.C.:	C.C.: 1121826598	C.C.: