



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE
VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE
CARRETERAS TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL
CONTRATO No.1983-2024

PERÍODO: OCTUBRE DE 2025

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS
GRUPO IV

CARRETERAS:

RUTA 2501B, VÍA CEBADAL – SANDONA-SANTA BARBARA
PR.60+0000 – PR.91+0000
RUTA 2502, VÍA PASTO – CHACHAGÜÍ
PR.5+000 – PR.36+0000
RUTA 2502, ACCESO AEROPUERTO – MOJARRAS
PR36+0000 - PR124+0599
RUTA 25NRD, VÍA VARIANTE ORIENTAL PASTO
PR.0+0000 – PR.21+0150
RUTA 25NRE, PAR VIAL ALTO DE DAZA
PR.0+000 – PR.5+0845
RUTA 25NR04, ACCESO AEROPUERTO
PR.0+0000 – PR.0+8000

ADMINISTRACION VIAL:
CONSORCIO ID
ADMINISTRACION 138

SUPERVISOR TÉCNICO:
ING. ANA ISABEL JURADO
SANTACRUZ

TABLA DE CONTENIDO

- 1. Información general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial.**
- 2. Apoyo a supervisión de contratos suscritos por planta central.**
- 3. Emergencias presentadas en el periodo.**
- 4. Relación Correspondencia Enviada.**
- 5. Relación Correspondencia Recibida.**
- 6. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial.**
- 7. Reportes Diarios Estado de las vías a cargo.**
- 8. Actividades técnicas.**
- 9. Seguimiento Financiero.**
- 10.Registro fotográfico.**

.1 Información general del Contrato de Administración de Mantenimiento Vial

Contrato No. 1983-2024

Objeto del Contrato: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO LOTES DEL 1 AL 5."

Contratista:	CONSORCIO ADMINISTRACION 138
Supervisor del Contrato:	ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ
Valor Contrato Principal:	\$ 4.050.164.704
Vigencia Contrato Principal:	29 MESES
Fecha de Iniciación del Contrato:	22 DE JULIO DE 2024
Fecha de Terminación del Contrato	31 DE JULIO DE 2026
Valor inicial del contrato:	\$ 4.050.164.704
Fecha de vencimiento vigente:	31 DE JULIO DE 2026

.2 Apoyo a supervisión de contratos suscritos por planta central

En el presente periodo que comprende desde el 01 al 31 de octubre no se ejecutan contratos en las rutas a cargo para su supervisión.

.3 Emergencias presentadas en el periodo.

Durante el mes de octubre, las condiciones climáticas predominantes en las vías a cargo se caracterizaron por la presencia constante de lluvias de variada intensidad. Este comportamiento climático generó una alta saturación de los suelos en las zonas de ladera, incrementando significativamente el riesgo de deslizamientos y afectaciones en la infraestructura vial.

Como consecuencia de estas condiciones, se presentaron deslizamientos de pequeña y mediana envergadura en varios tramos de la red vial, destacándose dos eventos que ocasionaron cierres totales de la vía. El primer cierre total se registró el día 17 de octubre **en la** ruta 2501B Cebadal – Sandoná – Pasto, a la altura del PR63+0900. El segundo evento ocurrió el 23 de octubre **en la** ruta 2502 Pasto – Mojarra, sobre el PR99+0050.

Ambas emergencias fueron atendidas oportunamente, mediante la intervención del personal de mantenimiento rutinario y con el apoyo del Contrato No. 4121 de 2024, garantizando la rápida rehabilitación del tránsito y la seguridad de los usuarios. Vías a cargo;

- 2502 Pasto – Mojarra
- 25NRE Par vial Alto de Daza
- 25NRD Variante oriental de Pasto
- 25NR04 Acceso al aeropuerto
- 2501B Cebadal – Sandoná – Santa Bárbara

Cabe resaltar que, durante la época invernal, el riesgo de deslizamientos se incrementa considerablemente debido a la acumulación de humedad en los taludes y la pérdida de estabilidad de los terrenos adyacentes a la vía. Por lo tanto, se realizará un monitoreo constante de los sectores críticos y continuar con las labores preventivas y de mantenimiento, con el fin de minimizar el impacto de estos eventos naturales sobre la infraestructura vial y la movilidad regional.

.4 Relación de Correspondencia Enviada

FECHA	OFICIO No.	REMITENTE-CARGO	ASUNTO
7/10/2025	NARINO06-0389-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Solicitud de intervención material borde calzada por afectación en zona lateral de vía en el PR 87+0300 – Ruta 2502 Pasto - Mojarras
1/10/2025	NARINO06-0392-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Observaciones - Construcción de Acceso para el proyecto denominado Restaurante Pesca y Sazón
1/10/2025	NARINO06-0393-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Revisión documentación sobre solicitud viabilidad resolución cierre controlado Peaje Cano – documento UTP-2589-2025.
2/10/2025	NARINO06-0394-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Respuesta Radicado No. 2025S-VNAR-071312 – Diligenciamiento de Formatos de Reporte de Directorio de Emergencias y Reporte Maquinaria y Equipo
2/10/2025	NARINO06-0395-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	<u>Informes Mensuales de AMV y Contratos de Mantenimiento Rutinario mes de septiembre de 2025.</u>
2/10/2025	NARINO06-0396-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Respuesta a radicado No. 2025I-VBOG-075105_solicita información de los cierres preventivos en marco de la Resolución 221 de 2025
2/10/2025	NARINO06-0397-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Respuesta al radicado N.º. 2025S-VNAR-067484 de fecha 12 de septiembre de 2025 y cuyo asunto consiste en “Reiteración oficio 2025S-VNAR-061601, solicitud presupuesto intervención puente peatonal Chachagüí.” y respuesta al comunicado N.º. 2025S-VNAR-061601 de fecha 25 de agosto de 2025 y cuyo asunto consiste en “Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-091883.”.
2/10/2025	NARINO06-0398-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Respuesta documento No. UTPN-2614-2025 - solicitud viabilidad resolución cierre controlado Peaje Cano.
2/10/2025	NARINO06-0399-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Respuesta Radicado No. 2025-VBOG-071781
3/10/2025	NARINO06-0400-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Respuesta Radicado No. 2025I-VBOG-0756526 – Respuesta Emergencias Activas DT Nariño
6/10/2025	NARINO06-0401-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Solicitud de información de accidentalidad ocurrida en la vía 2502 Pasto – Mojarras. Sector El Remolino – Mojarras. Jurisdicción del Departamento de Nariño del mes de septiembre de 2025
6/10/2025	NARINO06-0402-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Solicitud de información de accidentalidad ocurrida en la vía 2502 Pasto – Mojarras. Sector El Remolino – Mojarras. Jurisdicción del Departamento de Cauca del mes de septiembre de 2025
8/10/2025	NARINO06-0403-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Solicitud autorización de insumos - pintura para demarcación de zonas escolares.

8/10/2025	NARINO06-0404-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Solicitud copia de Informe policial de accidente de tránsito - IPAT PR 8+0100 Ruta 25NRD
8/10/2025	NARINO06-0406-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Solicitud copia de Informe policial de accidente de tránsito - IPAT PR 52+0700 Ruta 2502 Pasto - Mojarras
8/10/2025	NARINO06-0407-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Solicitud copia de Informe policial de accidente de tránsito - IPAT PR 40+0050 Ruta 2502 Pasto - Mojarras
8/10/2025	NARINO06-0408-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Solicitud Formal de Modificación Contractual Traslado de Recursos No Ejecutados (Vigencia 2024 a 2025).
8/10/2025	NARINO06-0409-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Respuesta radicado 2025E-VUVRAZ-111318 – Permiso uso vía Nacional para evento deportivo denominado CARAVANA CICLISTICA POR AMOR A LINARES.
14/10/2025	NARINO06-0410-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Concepto técnico - Permiso provisional de uso de zona de vía para la construcción de una losa en concreto reforzado para permitir el acceso a un predio privado identificado con número de matrícula inmobiliaria No. 240-316455.
14/10/2025	NARINO06-0411-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Entrega Informe Trimestral No. 5. Periodo julio – septiembre de 2025. Administración Vial Grupo 4.
16/10/2025	NARINO06-0412-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Solicitud autorización por insumos suministro de asfalto – actividad tapahuecos en la ruta 25NRD vía Variante Oriental de Pasto.
17/10/2025	NARINO06-0413-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Respuesta Radicado No. 2025S-VNAR-076011
17/10/2025	NARINO06-0414-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Solicitud de Autorización – Actividad de Demarcación Horizontal Sectorizada por Orden de Priorización en las rutas 2502 y 25NRE.
22/10/2025	NARINO06-0416-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Respuesta documentos para concepto de viabilidad uso temporal zona de vía movimiento de tierras, acopio material y cerramiento de la obra en el lote ubicado en el PR8+0800 de la Ruta 2502, tramo Pasto – Mojarras
27/10/2025	NARINO06-0417-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Restitución zona de faja de vía - PR18+0200 margen izquierdo Ruta 25NRD Variante Oriental
28/10/2025	NARINO06-0418-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Solicitud de equipo menor para remoción de material en el PR 41+0100 Ruta 2502 Pasto – Mojarras
28/10/2025	NARINO06-0419-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Respuesta Radicado No. 2025S-VNAR-080972_Viabilidad EMPOPASTO
28/10/2025	NARINO06-0420-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Solicitud de apoyo con equipo para atender acumulación de material por deslizamientos debido a las lluvias en la ruta 2502 Pasto - Mojarras.
29/10/2025	NARINO06-0421-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Respuesta Radicado No. 2025E-VUVRAZ-116596 – Traslado de comunicación No. CMD23 1201 COM 2025
30/10/2025	NARINO06-0423-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Solicitud restitución zona de faja de vía PR 18+0200, margen izquierdo ruta 25NRD Variante Oriental.

30/10/2025	NARINO06-0424-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Respuesta Radicado No. 2025E-VUVR-118276 – Derecho de petición Sr. Gerardo Martínez, Ruta 2501B
30/10/2025	NARINO06-0425-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Respuesta Radicado No. 2025E-VUVRAZ-122312.
30/10/2025	NARINO06-0427-25	Martin Morillo Santacruz Residente AMV 04	Respuesta Radicado 2025S-VNAR-080369

.5 Relación Correspondencia Recibida

FECHA	OFICIO No.	REMITENTE-CARGO	ASUNTO
1/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	UTPN-2589-2025 Respuesta a radicado 2025S-VNAR-069390 Correcciones a solicitud Resolución cierre de Carriles con paso controlado estación de Peaje CANO, Ubicado en el PR 36 + 0000, de la Vía Nacional Pasto a Mojarra, desde las 06:00 horas del 15-octubre
1/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Memorando 2025I-VBOG-075626 Emergencias viales
2/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Cierres preventivos
2/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Tramite Cierres Preventivos
2/10/2025	E-Mail	Correspondencia <i>UT peajes Nacionales</i>	UTPN-2614-2025 Respuesta a radicado NARINO06-0393-25
2/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Radicado # 2025S-VNAR-073737 - Comunicado de Salida. _ Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-110806
2/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Memorando 2025I-VBOG-075626 Emergencias viales
2/10/2025	E-Mail	Ing. María Del Pilar Cerón Benavides Directora Territorial Nariño	Invitación tercer CLSV Municipio de Nariño
2/10/2025	E-Mail	Claudia Yanid Castro Ovalle Coordinadora HSEQ Interventorías y Diseños S.A. Inter diseños	Nueva metodología de evaluación al seguimiento mensual carpetas DRIVE
2/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Envío Copia Registro presupuestal
2/10/2025	E-Mail	radicados@aciproyectos.com	Respuesta a comunicado No. NARINO06-0381-25 "Solicitud demarcación vial, ruta 25NRD Variante oriental del municipio de Pasto" - CONTRATO No. 3884 DE 2023
3/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Devolución documentos acta de costos No. 12 septiembre 2025-cto 3714/2024
6/10/2025	E-Mail	<i>Ing. Carolina Bastidas</i> <i>Jefe de Licitaciones Estrunar</i>	Documentos Solicitud de Permiso Faja Vial
6/10/2025	E-Mail	Claudia Yanid Castro Ovalle Coordinadora HSEQ Interventorías y Diseños S.A. Inter diseños	Invitación: Taller Liderazgo Corporativo mar 21 oct 2025 9am - 10am
7/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Radicado # 2025S-VNAR-075021 - Comunicado de Salida_ Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-111035
7/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Servicio Mto Rut-SGI-Acta De Costos Servicio No. 12 septiembre 2025-Cto 3779/2024 Servicio de Mantenimiento Nariño; Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevos Horizontes; Rp129725;20;51292779
7/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Servicio Mto Rut-SGI-Acta De Costos Servicio No. 12 septiembre 2025-Cto 3719/2024; Servicio de Mantenimiento Rutinario Nariño; Cooperativa de Trabajo Asociado Genoy; Rp132125;20;49119240
7/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	AMV - SGI - costos No.15 periodo septiembre de 2025 - cto 1983 / 2024 administración vial 1 Nariño; Consorcio id administración 138.; rp 564024;20;126152055

7/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Servicio Mto Rut-SGI-Acta De Costos Servicio No. 12 septiembre 2025-Cto 3725/2024; Servicio de Mantenimiento Rutinario Nariño; Cooperativa de Trabajo Asociado La Independencia; Rp 134625;20;51515238
7/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Servicio Mto Rut-SGI-acta de costos servicio No. 12 septiembre 2025-cto 3721/2024; servicio de mantenimiento rutinario Nariño; cooperativa de trabajo asociado brisas del lago; rp 132925;20;53374925
7/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Servicio Mto Rut-SGI-Acta De Costos Servicio No. 12 septiembre 2025-Cto 3722-2024;Servicio de Mantenimiento Rutinario Nariño; Cooperativa de Trabajo Asociado Unidos Remolino; Rp 134325;20;61405759
7/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Reporte semanal ejecutivo de análisis de datos Programa Vías Inteligentes INVÍAS. 29 septiembre-5 octubre 2025
7/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Permiso Liga de Ciclismo - Caravana a Linares
7/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Modificación Contratos AMV
8/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Servicio Mto Rut-SGI-Acta de Costos Servicio No. 12 septiembre 2025- Cto 3714/2024 Servicio de Mantenimiento Rutinario de Las Vías a Cargo Del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Nariño En Los Sectores 2502 Pasto - Mojarras; Rp132425;20;57
8/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Traslado de Radicado 2025E-VUVRAZ-110744
8/10/2025	E-Mail	Ing. Francisco Gabriel Erazo Leiva Ingeniero Residente AMVNG5 Consorcio Ci Administradores 2024	239. Plantilla ajustada consolidada Territorial Nariño 08-10-2025
8/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Fecha y Hora de Cierre del Peaje Cano
9/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Radicado # 2025S-VNAR-076011 - Comunicado de Salida _ Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-113827
10/10/2025	E-Mail	Claudia Yanid Castro Ovalle Coordinadora HSEQ Interventorías y Diseños S.A. Inter diseños	Socialización nuevo formato MM-F-001 – Tratamiento de acciones resultado de hallazgos
10/10/2025	E-Mail	Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero Profesional Especializado Territorial Nariño	LEMOINE-CTO1239-2025-TEC 135 Respuesta comunicado CIROS–155–2025 Puntos Crítico
10/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Vinculación a SECOP II Actas e Informes de MR
14/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Solicitud Resolución Designación De Supervisión Contratos De Administración Vial - Dt Nariño
14/10/2025	E-Mail	Roberto Carlos Betancourt Ramos	Solicitud autorización cierre de vía nacional circunvalar al Galeras calle 5 y carrera 5 vía municipios Nariño - La Florida (N)
14/10/2025	E-Mail	Ing. Fabio Mojica Fernández <i>Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales</i>	Efectuar Observación Del Cuadro 18_ Observaciones Al Informe Trimestral Abril-junio-2025 Amv4 Nariño
18/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Solicitud _ Información de salida de vacaciones Ing. Ana Isabel Santacruz

19/10/2025	E-Mail	Intendente Wilson J Barrera Duarte Responsable Punto Atención al Ciudadano	Oficio No GS-2025-185675-DENAR Respuesta a Solicitud copia de Informe policial de accidente de tránsito - IPAT PR 8+0100
20/10/2025	E-Mail	Ing. María Del Pilar Cerón Benavides Directora Territorial Nariño	Radicado # 2025S-VNAR-078539 - Comunicado de Salida_ Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-115867
21/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Radicado # 2025S-VNAR-079090 - Comunicado de Salida_ Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-117661
21/10/2025	E-Mail	Ing. María Del Pilar Cerón Benavides Directora Territorial Nariño	Radicado # 2025S-VNAR-079094 - Comunicado de Salida_ Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-116738
21/10/2025	E-Mail	Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela Profesional Especializado Territorial Nariño	Radicado 2025E_VUVRAZ_118523 Entrega informe en seguridad vial PR 64 vía 2502
21/10/2025	E-Mail	Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela Profesional Especializado Territorial Nariño	Radicado 2025E-VUVRAZ-116170 Informe Pol Nacional variante oriental 25NRD
21/10/2025	E-Mail	Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela Profesional Especializado Territorial Nariño	Radicado 2025E-VUVR-118276 derecho petición Gerardo Martínez taponamiento alcantarilla
21/10/2025	E-Mail	Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela Profesional Especializado Territorial Nariño	Radicado 2025E_VUVRAZ_116596_Traslado_CMD23_1201_COM_2025_Predio Portal Túnel verificación invasión
21/10/2025	E-Mail	Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela Profesional Especializado Territorial Nariño	Radicado2025E_VUVRAZ_116596_Traslado_CMD23_1201_COM_2025_Predio Portal Túnel verificación invasión
21/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Reporte semanal ejecutivo de análisis de datos Programa Vías Inteligentes INVÍAS. 6-13 octubre 2025
21/10/2025	E-Mail	Ing. María Del Pilar Cerón Benavides Directora Territorial Nariño	Solicitud Apoyo Transporte Visita Sitios De Emergencias Activas – Dt nar
22/10/2025	E-Mail	Administración de Mantenimiento vial Grupo 2	241. Plantilla ajustada consolidada Territorial Nariño 22-10-2025
22/10/2025	E-Mail	Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero Profesional Especializado Territorial Nariño	2025I-VBOG-083071 - Invitación a Capacitación para el diligenciamiento de Reportes de Emergencias y Sitios críticos
22/10/2025	E-Mail	Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela Profesional Especializado Territorial Nariño	Memorando No 2025I-VBOG-083071 de 21-10-2025 capacitación de emergencias sitios críticos
22/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Remisión situación por taponamiento de alcantarilla – Municipio de Nariño (N)
22/10/2025	E-Mail	Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz Profesional Especializado Territorial Nariño	Cristian Andrés Muñoz Pantoja Secretario de Planeación y Desarrollo Comunitaria
22/10/2025	E-Mail	Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela Profesional Especializado Territorial Nariño	UTPN-2765-2025 Reiteración a las comunicaciones UTPN-2035-2025 y UTPN-2541-2025: Materialización Riesgo Creación de Vía Elusora en el Área de influencia de la Estación de Peaje Cano, ubicada en el PR36+0000 de la vía Pasto - Mojarra
22/10/2025	E-Mail	Ing. Douglas Valentín Bustos Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales	Invitación a Capacitación para el diligenciamiento de Reportes de Emergencias y Sitios críticos
24/10/2025	E-Mail	Ing. María Del Pilar Cerón Benavides Directora Territorial Nariño	Radicado # 2025S-VNAR-080367 - Comunicado de Salida_ Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-120140

24/10/2025	E-Mail	Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela Profesional Especializado Territorial Nariño	Radicado # 2025S-VNAR-080369 - Comunicado de Salida _ Envío respuesta consorcio Puentes Nariño enviada por correo el día 23 de octubre 2025 oficio CPN CRN7007 OP 2210 2025 084
27/10/2025	E-Mail	Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela Profesional Especializado Territorial Nariño	Envío radicado 2025E-VUVRAZ-120651 informe de Policía Nacional demarcación 2502 PR13 al PR20
27/10/2025	E-Mail	Ing. María Del Pilar Cerón Benavides Directora Territorial Nariño	Radicado # 2025S-VNAR-080972 - Comunicado de Salida _ Solicitud de apoyo en la respuesta a la petición 2025E-VUVR-116310
28/10/2025	E-Mail	Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela Profesional Especializado Territorial Nariño	Socialización de Información - Contrato de Señalización Zona Sur Dirección Territorial NARIÑO (Reunión 24/10/2025)
28/10/2025	E-Mail	Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela Profesional Especializado Territorial Nariño	Reporte semanal ejecutivo de análisis de datos Programa Vías Inteligentes INVÍAS. 20-26 octubre 2025
28/10/2025	E-Mail	Daniela Apolinar Rivera Profesional universitario	Documentos remitidos por el solicitante PQRS 2025E-VUVR-116310
28/10/2025	E-Mail	Intendente Wilson J Barrera Duarte Responsable Punto Atención al Ciudadano	Oficio No GS-2025-191263-DENAR respuesta a Solicitud copia de Informe policial de accidente de tránsito - IPAT PR 52+0700
28/10/2025	E-Mail	Consortio AMV MACA Administración Vial grupo 3	242. Plantilla ajustada consolidada Territorial Nariño 29-10-2025
29/10/2025	E-Mail	Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela Profesional Especializado Territorial Nariño	Traslado presunta invasión en la vía 25NRD consorcio Tunel Daza
29/10/2025	E-Mail	Ing. María Del Pilar Cerón Benavides Directora Territorial Nariño	Radicado # 2025S-VNAR-081826 - Comunicado de Salida_ Solicitud de complementación de información del directorio e inventario para emergencias
29/10/2025	E-Mail	Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela Profesional Especializado Territorial Nariño	Socialización de Información - Contrato de Señalización Zona Sur Dirección Territorial NARIÑO (Reunión 24/10/2025)
30/10/2025	E-Mail	Ing. María Del Pilar Cerón Benavides Directora Territorial Nariño	Capacitación para el diligenciamiento de reportes de emergencias y sitios críticos
30/10/2025	E-Mail	Ing. Uveiman Hernando Lagos Vela Profesional Especializado Territorial Nariño	Respuesta Radicado No. 2025E-VUVR-118276 – Derecho de petición Sr. Gerardo Martínez, Ruta 2501B
31/10/2025	E-Mail	Ana Lucía Cuásquer Pinchao Jefe de Archivo y Gestión Documental Secretaría General Alcaldía Municipal De Pasto.	Solicitud restitución zona de faja de vía PR 18+0200, margen izquierdo ruta 25NRD Variante Oriental.

6. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial.

Para el presente periodo se realizó las actividades enmarcadas dentro del contrato de la Administración vial.

- ◆ Elaboración de acta de costos de la AMV 4 del periodo correspondiente 01 al 31 octubre del 2025.
- ◆ Envío reporte actualización y novedades de sitios críticos semanales.
- ◆ Recorridos de inspección para seguimiento de indicadores de las Rutas asignadas:
 - ◆ Ruta 2501B, Vía Cebadal – Sandoná – Santa Barbara PR.60+0000–PR.91 +0000
 - ◆ Ruta 2502, Vía Pasto – Chachagüí PR.5+0000-PR.36+0000
 - ◆ Ruta 2502, Vía Pasto – Mojarras Acceso Aeropuerto - Mojarras PR.36+0000 – PR.124+0599
 - ◆ Ruta 25NRD, Vía Variante Oriental Pasto PR.0+0000 – PR.21+0150
 - ◆ Ruta 2502, Vía Pasto – 25NRE Par Vial Alto de Daza PR.0+0000 – PR. 5+0845
 - ◆ Ruta 25NR04, Acceso Aeropuerto – Cano Pr.0+0000-PR0.0000+0800
- ◆ Otras actividades:
 - ◆ Se realizó vigilancia del buen uso de la zona de vía y se realizaron las respectivas notificaciones a las autoridades locales en donde se presentan.
 - ◆ Se dio respuesta a las diferentes solicitudes realizadas por el INVIAS como entidades y usuarios que tienen influencia sobre las vías nacionales.

7.Reportes Diarios Estado de las vías a cargo.

En este reporte se presentan las acciones e información solo sobre novedades de las vías a cargo en el mes correspondiente.

Buen día, Reporte
AMV GRUPO 4
Fecha: 01 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Parcial
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarras
7. **Sector:** Pinasaco
8. **PR inicial:** PR5+0800
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:**
11. **CLASE** Accidente de tránsito
12. **Causa :** Presunto exceso de velocidad
13. **Elementos involucrados:** medio carril
14. **Descripción de la atención:** Presunta imprudencia por parte del conductor de la motocicleta quien se dirigía sentido Chachagui- Pasto, el cual pierde el control y sale de la calzada quedando ubicado en la parte inferior del talud. Se reporta una Persona levemente herida. En el sitio se encuentra cuerpo de bomberos, acompañados de policía de carreteras y personal de mantenimiento rutinario.
15. **Hora estimada de apertura:** 10:30 horas
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 09:00 horas

Editado 10:08 a.m. ✓



Resumen: Se reporta un accidente de tránsito en el cual un motociclista pierde el control de su vehículo y se sale de la vía. La unidad de bomberos acudió al lugar, realizando el rescate y posterior traslado del conductor, quien presentaba heridas leves, al centro de salud del municipio de Pasto. Según el personal de mantenimiento rutinario que brindó apoyo en el sitio mediante labores de señalización, se observó que el accidente pudo estar relacionado con exceso de velocidad y un presunto estado de embriaguez por parte del conductor. Se inspecciono que, antes del lugar del accidente, la vía no presenta huecos ni baches, y las condiciones climáticas en el momento del incidente eran buenas.

Buena tarde, Reporte

AMV GRUPO 4

Fecha: 01 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Parcial
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarra
7. **Sector:** Palmas Alto
8. **PR inicial:** PR22+0950
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:**
11. **CLASE** vehículo averiado
12. **Causa :** Falla mecánica
13. **Elementos involucrados:** Un carril
14. **Descripción de la atención:** Vehículo tipo Tractocamión que se dirigía sentido sur Chachagui - Pasto se encuentra averiado por aparente falla mecánica, personal de mantenimiento rutinario se encuentra en el sitio regulando el tráfico vehicular. Se informa a policía de carreteras con el fin de apoyar en su reubicación.
15. **Hora estimada de apertura:**
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 11:30 horas

1:54 p.m. ✓



Buena tarde, Actualización Reporte

AMV GRUPO 4

Fecha: 01 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Parcial
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojaras
7. **Sector:** Palmas Alto
8. **PR inicial:** PR22+0950
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:** Obstáculo sobre la vía
11. **CLASE** vehículo averiado
12. **Causa :** Falla mecánica
13. **Elementos involucrados:** Un carril
14. **Descripción de la atención:** Vehículo tipo Tractocamión que se dirigía sentido sur Chachagui - Pasto se encuentra averiado por falla mecánica, personal de mantenimiento rutinario instala señalización de aproximación en ambos sentidos. Se informa a policia de carreteras que el vehículo se encuentra sobre la calzada para que gestione su reubicación .
15. **Hora estimada de apertura:**
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 11:30 horas

5:17 p.m. ✓✓



Resumen: En la vía Pasto – Chachagüí, un vehículo tipo tractocamión sufrió una avería mecánica, lo que ocasionó la obstrucción de uno de los carriles en una vía bidireccional. Ante esta situación, personal de mantenimiento rutinario realizó el respectivo control del tráfico vehicular e instaló señalización preventiva de aproximación, con el fin de mitigar riesgos para los usuarios de la vía.

Dado que el vehículo permaneció inmovilizado durante todo el día sobre el corredor, se informó a la Policía de Carreteras con el objetivo de gestionar con celeridad la movilización del tractocamión mediante el uso de grúa y así restablecer la normal circulación vehicular.

Buena tarde, Reporte
AMV GRUPO 4
Fecha: 02 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Parcial
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarras
7. **Sector:** Pinasaco
8. **PR inicial:** PR5+0900
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:**
11. **CLASE** Accidente de tránsito
12. **Causa :** Presunta falla mecánica
13. **Elementos involucrados:** Un carril
14. **Descripción de la atención:** Presunta falla mecanica del vehículo tipo camion de placas WHW-466 que pierde el control del vehículo e impacta una camioneta de placas CUR-184, no se reportan personas heridas solo pérdidas materiales. Personal de mantenimiento rutinario se encuentra en el sitio regulando el trafico, a la espera de grúa para reubicacion de los vehículos. Se informa a tránsito municipal de Pasto
15. **Hora estimada de apertura:** 18:30 horas
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 16:00 horas

5:16 p.m. ✓



Resumen: En la vía Pasto – Chachagüí se presentó un accidente de tránsito que involucró un camión y un vehículo tipo camioneta. De manera preliminar, se presume que el hecho fue ocasionado por una falla mecánica en el camión, lo que generó una colisión con daños materiales en ambos vehículos.

Ante la situación, personal de mantenimiento rutinario brindó apoyo en el lugar mediante la instalación de señalización preventiva, con el fin de garantizar la seguridad vial y evitar nuevos incidentes, mientras se coordinaba con las aseguradoras el envío de grúas para el retiro de los vehículos involucrados.

Buen día, Reporte

AMV GRUPO 4

Fecha: 03 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Parcial
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarras
7. **Sector:** Panoya
8. **PR inicial:** PR70+0900
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:**
11. **CLASE** Accidente de tránsito
12. **Causa :** Presunta imprudencia por invasión de carril
13. **Elementos involucrados:** Un carril
14. *Descripción: Se reporta colisión entre vehículos, con una persona herida que se remitió al centro hospitalario. Personal de mantenimiento rutinario se encuentra en el sitio, se informa a policía de carreteras. A la espera de una grúa para reubicación del vehículo.
15. **Hora estimada de apertura:** 09:30 horas
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 07:30 horas

8:15 a.m. ✓



Resumen: A raíz de un accidente de tránsito entre dos vehículos, se reporta una persona lesionada en el lugar de los hechos. Mientras se espera la llegada de la Policía de Carreteras, personal de la cooperativa realizó labores de control de tráfico para garantizar la seguridad vial y evitar mayores complicaciones en la movilidad.

Adicionalmente, se gestionó la búsqueda de grúas para el retiro de los vehículos involucrados, una vez se realice el levantamiento del registro correspondiente.

Buen día, Reporte
AMV Grupo 4 DTNAR
Fecha: 5 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Parcial
5. **Código vía:** Ruta 2501B
6. **Nombre vía:** Cebadal - Sandona - Pasto
7. **Sector:** Panchindo
8. **PR inicial:** PR64+0350
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:** Deslizamiento
11. **CLASE**
12. **Causa:** Fuga de conexión hidráulica colgada en el talud
13. **Elementos involucrados:** Un carril
14. **Descripción de la atención:** Debido a una fuga de conexión hidráulica colgada sobre el talud, se genera sobre saturación de material residual y vegetal provocando su deslizamiento sobre la calzada. Personal de mantenimiento rutinario se encuentra en el sitio realizando labores de despeje de material.
15. **Hora estimada de apertura:** 17:00 horas
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 8:00 horas

8:50 a.m. ✓✓



Buena tarde, Actualización Reporte

AMV Grupo 4 DTNAR

Fecha: 5 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Apertura de vía
5. **Código vía:** Ruta 2501B
6. **Nombre vía:** Cebadal - Sandona - Pasto
7. **Sector:** Panchindo
8. **PR inicial:** PR64+0350
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:** Deslizamiento
11. **CLASE**
12. **Causa:** Fuga de conexión hidráulica
13. **Elementos involucrados:**
14. **Descripción de la atención:** La vía se encuentra despejada tras labores de personal de mantenimiento rutinario
15. **Hora estimada de apertura:** 15:00 horas
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 8:00 horas

5:11 p.m. ✓



Resumen: Como consecuencia de conexiones ilegales en los ductos de conducción de agua a presión, se presentó una desconexión parcial que provocó el deslizamiento de material residual sobre la calzada. Ante esta situación, personal de mantenimiento rutinario procedió con la instalación de señalización preventiva, así como con labores de recorte y limpieza del material depositado sobre el banco de la vía, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y la continuidad en la operación del corredor vial.

Buena tarde, Reporte
AMV Grupo 4 DTNAR
Fecha: 6 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Parcial
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarras
7. **Sector:** Hatillo
8. **PR inicial:** PR24+0800
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:** Accidente de tránsito
11. **CLASE**
12. **Causa:** Presunta imprudencia por invasión de carril
13. **Elementos involucrados:** Alcantarilla y vehículo
14. **Descripción de la atención:** Vehículo tipo piaggio de placas SJP-862 que se dirigía sentido Pasto - Chachagui presuntamente invade carril y sale de la calzada impactando con la alcantarilla, se reportan dos personas con heridas leves de los cuales uno es trasladado al centro hospitalario de Chachagui. Policía de carreteras se encuentra en el sitio, personal de mantenimiento rutinario regula tráfico. A la espera de grúa para reubicación del vehículo.
15. **Hora estimada de apertura:** 14:00 horas
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 11:30 horas

12:22 p.m. ✓



Buena tarde, Reporte
AMV Grupo 4 DTNAR
Fecha: 6 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** vía despejada
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarras
7. **Sector:** Hatillo
8. **PR inicial:** PR24+0800
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:** Accidente de tránsito
11. **CLASE**
12. **Causa:** Presunta imprudencia por invasión de carril
13. **Elementos involucrados:** Alcantarilla
14. **Descripción de la atención:** Reubicación de vehículo, vía despejada.
15. **Hora estimada de apertura:** 14:15 horas
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 11:30 horas

2:07 p.m. ✓✓



Resumen: Se presentó un accidente de tránsito en el cual un vehículo salió de la vía, presuntamente debido a invasión de carril. Como resultado del incidente, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al centro de salud de San Miguel.

En el lugar, personal de mantenimiento rutinario apoyó con labores de control de tráfico, mientras se esperaba la llegada de la Policía de Carreteras para realizar el levantamiento del registro correspondiente y coordinar las acciones necesarias.

Buen día, Reporte
AMV Grupo 4 DTNAR
Fecha: 7 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Parcial
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarra
7. **Sector:** Hato viejo
8. **PR inicial:** PR22+0990
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:** Accidente de tránsito
11. **CLASE**
12. **Causa:** Perdida de control
13. **Elementos involucrados:** Un carril
14. **Descripción de la atención:** Se presenta colisión entre vehículos tipo automóvil que se dirijan sentido Pasto - Chachagui por presunta presencia de combustible sobre la calzada, los cuales chocaron contra vehículo tipo Tractocamión, una persona levemente herida trasladada al centro hospitalario más cercano. Se informa a policía de carreteras, personal de mantenimiento rutinario se encuentra en el sitio regulando tráfico. A la espera de la grua para reubicación de vehículos
15. **Hora estimada de apertura:**
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 13:30 horas

Editado 2:24 p.m. ✓✓



Resumen: Se presenta un accidente de tránsito, presuntamente originado por la presencia de combustible sobre la calzada, lo cual provocó el deslizamiento de dos vehículos contra un tractocamión. No se reportan personas heridas como resultado del incidente.

Ante esta situación, personal de mantenimiento rutinario se desplazó al lugar para realizar la aplicación de material humectante con el fin de mitigar el riesgo. Asimismo, se efectuaron labores de regulación del tráfico mientras se restablecían las condiciones de seguridad sobre la superficie del pavimento.

Buen día, Reporte


AMV GRUPO 4

Fecha: 11 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Parcial
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarras
7. **Sector:** La Estancia
8. **PR inicial:** PR 100+0850
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:**
11. **CLASE** Volcamiento de vehículo
12. **Causa :** posible invasión de carril
13. **Elementos involucrados:** Un carril
14. **Descripción de la atención:** Se presenta volcamiento de vehiculo tipo camion, según informa el conductor otro vehículo le cerró el carril provocando perdida de control. No se reportan personas heridas. Personal de mantenimiento rutinario apoya con señalización. A la espera de la grúa otra retiro del vehículo
15. **Hora estimada de apertura:** 11:00 horas
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 4:00horas

Editado 7:53 a.m. ✓✓



Resumen: Según la versión del conductor involucrado, otro usuario del corredor habría realizado un cierre de carril de manera inesperada, lo que le ocasionó la pérdida de control y el posterior volcamiento de su vehículo. En este hecho no se reportaron personas heridas. Personal de mantenimiento rutinario acudió al sitio para colaborar con las labores de control de tráfico, mientras se gestionaba la llegada de la grúa para el retiro del vehículo y el restablecimiento normal de la vía.

Buena noche, Reporte

AMV GRUPO 4

Fecha: 11 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** N/A
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarra
7. **Sector:** La Estancia
8. **PR inicial:** PR 37+0500
9. **PR final:** PR 39+0000
10. **Tipo de evento:**
11. **CLASE** incendio forestal
12. **Causa :** desconocida
13. **Elementos involucrados:** zona externa costado derecho de la vía panamericana
14. **Descripción de la atención:** Se presenta incendio forestal sector próximo a la vía lado derecho sentido Sur - Norte. Se informa a bomberos, Se recomienda transitar con precaución
15. **Hora estimada de apertura:**
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 18:30 horas

7:04 p.m. ✓✓



Resumen: Se presenta un incendio forestal en la zona blanda del talud inferior, sobre la vía Pasto - Mojarra, en inmediaciones del municipio de Chachagüí. Aunque el foco del incendio se encuentra por fuera de la faja de vía, se genera una condición de riesgo potencial debido a la posible propagación del fuego hacia la calzada.

Ante esta situación, se informa de manera oportuna al Cuerpo de Bomberos de Chachagüí, con el fin de atender la emergencia y mitigar el riesgo para los usuarios de la vía y la infraestructura vial.

Buena tarde, Reporte
AMV Grupo 4 DTNAR
Fecha: 16 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Parcial
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarra
7. **Sector:** La Ensellada
8. **PR inicial:** PR47+0500
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:** Accidente de tránsito
11. **CLASE**
12. **Causa:** Presunto microsueño
13. **Elementos involucrados:** Un carril
14. **Descripción de la atención:** Se presenta volcamiento de vehículo tipo Furgón de placas STO-792 que se dirigía sentido Mojarra - Pasto, según manifiesta conductor por presunto microsueño, no hay personas lesionadas. Personal de mantenimiento rutinario se encuentra en el sitio apoyando en control de tráfico, a la espera de grúa para reubicación del vehículo.
15. **Hora estimada de apertura:**
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 12:30 horas

Editado 1:45 p.m. ✓



Resumen: Según la versión del conductor, un vehículo tipo camión que se desplazaba hacia el norte del departamento volcó presuntamente debido a un micro sueño, lo que provocó la pérdida de control y la obstrucción de la calzada. Ante esta situación, personal de mantenimiento rutinario colaboró instalando señalización de aproximación en ambos sentidos, mientras se gestionaba la reubicación del vehículo para restablecer la normal circulación vial.

Buena tarde, Reporte
AMV Grupo 4 DTNAR
Fecha: 17 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Parcial
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarras
7. **Sector:** Palmas bajo
8. **PR inicial:** PR21+0500
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:** Accidente de tránsito
11. **CLASE**
12. **Causa:** Presunto imprudencia por invasión de carril
13. **Elementos involucrados:** Un carril
14. **Descripción de la atención:** Se presenta choque que involucra vehículo tipo automóvil que se dirigía sentido Pasto - Chachagui, el cual invade el carril contrario e impacta motocicleta. Se reporta una persona herida trasladada al centro hospitalario más cercano. Se informa a policía de carreteras, personal de mantenimiento rutinario se encuentra en el sitio regulando el tráfico. A la espera de grúa para reubicación del vehículo.
15. **Hora estimada de apertura:** 17:00 horas
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 15:30 horas

4:36 p.m. ✓✓



Resumen: Se presentó un accidente de tránsito en la vía Pasto - Chachagüí, donde un vehículo invadió el carril contrario e impactó a una motocicleta, resultando una persona herida.

Ante esta situación, el personal de la cooperativa colaboró en la señalización y control del tráfico para garantizar la seguridad vial, mientras la Policía de Carreteras realizaba el levantamiento del respectivo informe.

Buena tarde, Responder

AMV Grupo 4 DINAR

Fecha: 19 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Parcial
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarras
7. **Sector:** Hatillo
8. **PR inicial:** 26+0600
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:** Accidente de tránsito
11. **CLASE**
12. **Causa:** Presunta imprudencia por invasión de carril
13. **Elementos involucrados:** Un carril y vehículos
14. **Descripción de la atención:** Vehículo tipo Furgón que se dirigía sentido Pasto - Chachagui, Presuntamente invade carril contrario y choca contra automóvil. Se reporta una persona herida, quien fue trasladada al centro asistencial de Chachagui. Policía de carreteras se encuentra en el sitio, personal de mantenimiento rutinario realiza regulación de tráfico.
15. **Hora estimada de apertura:** 17:15 horas
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 15:30 horas

4:26 p.m. ✓✓



Resumen: Un vehículo tipo camión invadió el carril contrario e impactó un automóvil, resultando en una persona herida que fue trasladada al centro de salud de Chachagüí. Inicialmente, la Policía Municipal colaboró en la señalización del sitio, y se informó a la Policía de Carreteras para el manejo del incidente. Personal de mantenimiento rutinario acudió al lugar para apoyar con la señalización y el control del tráfico, además de realizar la limpieza de la calzada debido a la presencia de fluidos derramados, con el fin de garantizar la seguridad vial.

Buena tarde, **Re**domingo

AMV Grupo 4 DTNAR

Fecha: 21 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Parcial
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarras
7. **Sector:** El Pedregal
8. **PR inicial:** 32+0200
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:** Accidente de tránsito
11. **CLASE**
12. **Causa:** Presunta imprudencia
13. **Elementos involucrados:** Un carril
14. **Descripción de la atención:** Vehículo tipo camioneta aparentemente realiza maniobra peligrosa lo que provoca colisión. Se reporta una persona herida, quien fue trasladada al centro de salud De Chachagui. Se informa a policia de carreteras, personal de mantenimiento rutinario realiza regulación de tráfico.
15. **Hora estimada de apertura:**
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 15:30 horas

Editado 4:31 p.m. ✓✓



Resumen: Se presentó un accidente de tránsito, presuntamente originado por una maniobra agresiva por parte de un vehículo, lo que dejó como resultado una persona herida, quien fue trasladada al centro de salud de Chachagüí. La Policía de Carreteras fue informada para realizar el respectivo registro del incidente. Entre tanto, personal de mantenimiento rutinario ejecutó labores de señalización preventiva y regulación del tráfico en el sitio, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.

Buena tarde, Reporte
AMV Grupo 4 DTNAR
Fecha: 21 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Parcial
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarras
7. **Sector:** Lorenzo
8. **PR inicial:** 99+0250
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:** Caída de rocas
11. **CLASE**
12. **Causa:** Meteorizacion
13. **Elementos involucrados:** calzada
14. **Descripción de la atención:** Se presente caída de rocas de medio tamaño, personal de mantenimiento rutinario se encuentra en el sitio realizando labores de fracturación y remoción en horario diurno. Se habilitará un carril, en caso de ser necesario se instalará señalización y se continuará el día de mañana
15. **Hora estimada de apertura:**
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 16:00 horas

5:53 p.m. ✓



Resumen: Se registró la caída de rocas de mediano tamaño provenientes del talud superior, las cuales invadieron parcialmente la calzada, generando riesgo para los usuarios de la vía.


Ante esta situación, se procedió a realizar la fracturación manual del material rocoso para facilitar su reubicación fuera de la zona de rodadura. Para su atención personal de mantenimiento rutinario, realizaron labores de señalización de aproximación y control del tráfico, con el fin de garantizar el gálibo y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Buena tarde, Reporte
AMV GRUPO 4
Fecha: 23 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Nariño
3. **Tipo de cierre:** Total
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarras
7. **Sector:** Mojarras
8. **PR inicial:** PR 123+0600
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:**
11. **CLASE** cierre preventivo
12. **Causa :** presunto artefacto explosivo sobre la vía
13. **Elementos involucrados:** calzada
14. **Descripción de la atención:** presunto artefacto explosivo (cilindro) dejado en la mitad de la calzada, se informa a policia se carreteras.
15. **Hora estimada de apertura:**
16. **Rutas alternas:** Pasto - Buesaco - Higuerones
17. **Hora aproximada de incidente:** 16:00 horas

4:14 p.m. ✓



Buena tarde, Actualización Reporte

AMV GRUPO 4

Fecha: 23 de septiembre 2025

Reporte de evento

1. **DT:** Nariño
2. **Departamento:** Cauca
3. **Tipo de cierre:** Parcial
5. **Código vía:** Ruta 2502
6. **Nombre vía:** Pasto - Mojarras
7. **Sector:** Mojarras
8. **PR inicial:** PR 123+0600
9. **PR final:**
10. **Tipo de evento:**
11. **CLASE**
12. **Causa :** posible artefacto explosivo sobre la vía
13. **Elementos involucrados:** calzada
14. **Descripción de la atención:** Los usuarios continúan recorrido, esquivando presunto artefacto explosivo sobre la calzada. A la espera de las autoridades para su verificación
15. **Hora estimada de apertura:**
16. **Rutas alternas:** N/A
17. **Hora aproximada de incidente:** 16:00 horas

5:34 p.m. ✓



Resumen: En el sector de Mojarras, personal de mantenimiento rutinario reportó la presencia de un presunto artefacto explosivo ubicado en el centro de la calzada. Ante esta situación, se dio aviso inmediato a la Policía de Carreteras, con el fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se proceda con el retiro seguro del objeto.

A pesar del riesgo potencial, algunos usuarios de la vía continuaron su recorrido, esquivando el presunto artefacto mientras se esperaba la llegada de las autoridades competentes al sitio.

8.Actividades Técnicas.

Informe Técnico

Actividad tapa huecos ruta 25NRD Variante Oriental de Pasto.

1. Introducción.

El presente informe tiene como objetivo documentar las labores ejecutadas en la atención de obras de mitigación mediante la aplicación de mezcla asfáltica sobre la vía. Estas intervenciones buscan garantizar la seguridad vial, mejorar la transitabilidad y prolongar la vida útil de la infraestructura mediante la reparación de zonas afectadas por diversas patologías superficiales, huecos, descascaramiento o hundimientos.

2. Alcance de la intervención.

La actividad comprende la identificación de sectores críticos, preparación de la superficie afectada, aplicación de mezcla asfáltica y compactación final, siguiendo las especificaciones prácticas con la intervención de personal de mantenimiento rutinario. La atención se focalizó en tramos con daños severos que comprometían la seguridad de los usuarios y la eficiencia del tránsito vehicular.

3. Descripción de las actividades realizadas

- **Inspección y diagnóstico:** Se realizó recorrido previo de campo para determinar los puntos críticos, evaluando la extensión del daño.
- **Preparación de la superficie:** Se llevó a cabo limpieza de la zona, remoción de material contaminante e imprimación con emulsión asfáltica para garantizar la adherencia.
- **Suministro y aplicación de mezcla asfáltica:** La mezcla se aplicó en caliente, fue suministrada por la planta de Asfacon, la cual fue aplicada sobre la superficie previamente preparada.
- **Compactación y acabado:** Se utilizó una rana y pinzón manual como equipo de compactación de la mezcla con fin de lograr densidad y nivelación para asegurar durabilidad y resistencia al tránsito.

4. Resultados y beneficios

- Mejorar la seguridad vial al eliminar irregularidades y hundimientos en la vía.
- Incrementar la vida útil del pavimento existente.
- Reducir riesgos de accidentes y daños a vehículos.
- Facilitar la circulación eficiente de transporte particular y de carga.

5. Observaciones y recomendaciones

- Mantener monitoreo periódico de los sectores intervenidos para detectar posibles fallas prematuras.
- Aplicar mantenimiento preventivo en los tramos adyacentes para prolongar la efectividad de la obra.
- Programar intervenciones complementarias en áreas con alto tránsito o susceptibilidad a deterioro acelerado.

6. Conclusiones.

La atención mediante la intervención de tapa huecos con mezcla asfáltica realizado con personal de mantenimiento rutinario se ejecutó bajo la supervisión de esta Administración vial, logrando los objetivos de seguridad, transitabilidad y preservación de la infraestructura vial, contribuyendo a un entorno de movilidad más seguro. De igual manera, se requerirá una segunda intervención que permita atender todo el tramo de esta ruta en su totalidad.

7. Recursos.

- 7 m³ de emulsión asfáltica en caliente.
- 1 volqueta sencilla para transporte del insumo
- 12 galones de emulsión
- 3 galones de gasolina para equipo de compactación

8. Costos.

- Memorando aprobación actividad 2025S-VNAR-079094
- Costo directo obras según solicitud comunicado NARINO06-412-25 \$ 5.509.740
- Costo directo ejecución actividad \$ 5.393.280

9. Registro fotográfico.



Nivelación y compactación.



Compactación



Aplicación emulison y extendido.



Compactación

8. Seguimiento Financiero.

El valor total del acta es de \$96.106.518,00. Para cubrir la totalidad de esta acta se toman dos registros:
Registro del año 2024: Se toma la totalidad del valor disponible, \$94.723.496, el cual queda en ceros.

Registro del año 2025: Se toma el faltante de \$1.383.022 para completar el valor total del acta.

Total Ejecutado Acumulado del Acta: \$96.106.518,00 Este monto representa la ejecución por parte de la Administración para el presente mes hasta (Acta No.16) correspondiente al mes de octubre de 2025, dando como resultado un Porcentaje del avance en la ejecución mensual (2.37%) del valor total del contrato.

Registro No.	564024	del año 2024	
Valor registro	1.405.277.188,00		
ACTA No.	PERIODO	VALOR	SALDO
1	22 al 31-julio 2024	24.487.523,0	1.380.789.665,0
2	ago-24	70.110.338,0	1.310.679.327,0
3	sep-24	77.726.933,0	1.232.952.394,0
4	oct-24	82.888.581,0	1.150.063.813,0
5	nov-24	83.681.693,0	1.066.382.120,0
6	dic-24	84.294.543,0	982.087.577,0
7	ene-25	94.447.576,0	887.640.001,0
8	feb-25	96.882.958,0	790.757.043,0
9	mar-25	91.774.252,0	698.982.791,0
10	abr-25	90.273.733,0	608.709.058,0
11	may-25	90.063.151,0	518.645.907,0
12	jun-25	89.450.039,0	429.195.868,0
13	jul-25	90.557.167,0	338.638.701,0
14	ago-25	117.763.150,00	220.875.551,0
15	sep-25	126.152.055,00	94.723.496,0
16	oct-25	94.723.496,00	0,0

[illegible]


9. Registro fotográfico.



Atención de emergencia con personal de mantenimiento rutinario, ruta 2501B PR63+0900



Visita técnica invasión faja de uso de vía, ruta 2502 pr18+0200



Actividad de tapa huecos con personal de mantenimiento rutinario, ruta 25NRD



Limpieza túnel Daza con personal de mantenimiento rutinario, ruta 25NRD



Reapertura túnel Daza, ruta 25NRD



Visitica técnica, solicitud comunidad municipio de La Florida, ruta 2501B PR76+0190