

	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-037	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSIÓN	0	
	INFORME DE VISITA PARA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA		FECHA	26/04/2023	
INFORME DE SUPERVISIÓN				7	
1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN					
RESOLUCIÓN N°. 1447					
CONSECUTIVO N° 5692					
2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS					
CONTRATO (NUMERO)	ICCU-139-2025 (OBRA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	24/01/2025	FECHA INCIO	1/04/2025
	ICCU-220-2025 (INTERVENTORÍA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	3/03/2025	FECHA INCIO	1/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VVY	NIT	901.902.786-1
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVAL ICCU 050	NIT	901.915.452-9
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRÓ, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
FECHA DE TERMINACIÓN	Contrato de Interventoría: 31 de diciembre de 2025. Contrato de Obra: 31 de diciembre de 2025				
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1 al 30 de noviembre de 2025		
3. DESCRICIÓN DE LA VISITA					
<p>El día 20 de noviembre de 2025 se realizó visita al municipio de La Palma, el cual pertenece a la provincia de Rionegro. Dicha visita consistía en una reunión solicitada por la personería y la veeduría de La Palma con el fin de informar el estado en el cual se encontraba el proyecto y adicional a ello, se realizó visita de campo para verificar el avance de ejecución por parte del contratista de obra.</p> <p>La jornada inició con la reunión solicitada por la personería municipal, en la cual se brindó información acerca del estado actual del proyecto, el avance de ejecución y los mecanismos disponibles para la consulta pública del contrato en la plataforma oficial. Este espacio permitió aclarar inquietudes de la comunidad.</p> <p>Posteriormente, se llevó a cabo la visita de campo donde se inspeccionaron varios puntos de la vía, específicamente los sitios donde se están construyendo las obras de dfrenaje. A la fecha se han instalado 11 tubos de los 13 que se tienen programados. Se recomienda al Contratista de obra mejorar la señalización en campo.</p>					
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	N/A	Chalecos		Sí
	Cascos	Sí	Otros		N/A
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	X	NO		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
<div></div>					



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La visita realizada el 20 de noviembre de 2025 al municipio de La Palma permitió verificar puntos críticos de la vía rural que presentan afectaciones por fenómenos de erosión y remoción en masa, así como avances en labores de intervención por parte del contratista.
2. Se evidenció la implementación de medidas provisionales de seguridad, tales como delimitación con cinta de precaución, instalación de sacos de contención y señalización preventiva, lo cual contribuye a mitigar riesgos inmediatos para los transeúntes y el personal operativo.
3. La reunión convocada por la personería municipal permitió socializar el estado actual del proyecto y generar espacios de interlocución con actores locales, fortaleciendo el componente de transparencia y seguimiento ciudadano.

7. ANEXOS

ICCU-S-326-2025 "Respuesta Comunicación Personería La Palma 2-2025-298"
Personería Municipal
Comunicado 2-2025-298 de la personería de La Palma

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA		
NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
JUAN SEBASTIAN CRUZ ACEVEDO	APOYO DE SUPERVISIÓN	
NOMBRE	CARGO	FIRMA - SUPERVISOR(A)
WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO	SUPERVISOR Y GESTOR	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	martes, 25 de noviembre de 2025	