porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

RONEI RODRIGUEZ CEDIEL, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.075.263.571**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 8 de Noviembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

ARL | sura

Medellin, 24 de October de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL HUILA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1075263571	RODRIGUEZ CEDIEL RONEI	25/10/2025		G2241255	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/10/2025 11:25:23 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.158.248.29, 198.143.41.39, 172.16.42.57

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s

Número de Radicación | Fecha de Radicación (D D M M A A A A)

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).*

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedad [X]
2. Tipo de Afiliación A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia [ ] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [X]
3. Régimen A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Contribución solidaria SI [ ] No [ ]
5. Tipo de afiliado A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]
6. Tipo de cotizante A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
7. Código (a registrar por la EPS)

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

A. AFILIACIÓN

8. Apellidos y nombres completos: Primer apellido: RODRIGUEZ | Segundo apellido: CEDIEL | Primer nombre: RONEL | Segundo nombre:
9. Tipo documento de identidad: CC
10. Número de documento de identidad: 1.075.263.571
11. Sexo biológico: Femenino [ ] Masculino [X]
12. Sexo de identificación: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] OTRO [ ] Cuál?
13. Nacionalidad: COLOMBIANO
14. Lugar de nacimiento: País COLOMBIA | Departamento HUILA | Municipio NEIVA
15. Fecha de nacimiento: 1 9 0 6 1 9 9 2

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

16. Etnia
17. Comunidad
18. Discapacidad: SI [ ] No [X] | Categoría de discapacidad: Tipo | Condición
19. Tiene encuesta SISBÉN: Si [ ] No [ ]
20. Clasificación SISBÉN: Nivel | Grupo
21. Grupo de población especial
22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL
23. Administradora de Pensiones
24. Ingresos base de cotización - IBC
25. Tarifa Contribución Solidaria
26. Residencia: Dirección | Teléfono fijo | Teléfono celular | Correo electrónico | Departamento | Municipio/Distrito | Localidad/Comuna | Cabecera Municipal [ ] Centro Poblado [ ] Rural Disperso [ ] Resto Rural [ ] Zona

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres completos: Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre
28. Tipo documento de identidad
29. Número de documento de identidad
30. Sexo biológico: Femenino [ ] Masculino [ ]
31. Sexo de identificación: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] OTRO [ ] Cuál?
32. Nacionalidad
33. Lugar de nacimiento: País | Departamento | Municipio
34. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres completos: Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre

B1				
B2				
B3				

	36. Tipo de doc. de identidad	37. Número de doc. de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico Femenino	Masculino	40. Sexo identificación F	M	T	NB	OTRO	Cuál?	41. Lugar de nacimiento País	Departamento	Municipio	42. Fecha de nacimiento
B1															
B2															
B3															

Datos complementarios del beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN SI	NO	48. Clasificación SISBÉN Nivel	Grupo	49. Discapacidad SI	NO	Categoría de discapacidad	50. Incapacidad permanente SI	NO
B1													
B2													
B3													

	51. Datos de residencia Departamento	Municipio/Distrito	Zona: Cabecera Municipal	Centro Poblado	Rural Disperso	Resto Rural	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1								
B2								
B3								

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo electrónico
B1			
B2			
B3			

Selección de la IPS primaria

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS
54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)

C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social: INGEMAQ M&A SAS
56. Tipo de documento de identificación: NIT
57. Número del documento de identificación: 901.759.608-4
58. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS): EMPLEADOR
59. Ubicación: Dirección | Teléfono | ingemaqmysas@gmail.com | Departamento: HUILA | Municipio/Distrito: NEIVA

VIGILADO Supersalud

capitalsalud
eps-s

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero. Código [ ]
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Inscripción EPS retorno al país.
- [ ] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 14. Movilidad [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 15. Traslado [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia.
- [ ] 17. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 19. Reporte de la calidad de pensionado.
- [ ] 20. Ingreso a Contribución Solidaria.
- [ ] 21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
RODRIGUEZ	CEDIEL	RONEI	

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificación	64. Fecha de nacimiento
CC	1.075.263.571	Femenino [ ] Masculino [X]	T [ ] NB [ ] OTRO [ ] Cuál? F [ ] M [X]	1 6 0 6 1 9 9 2

65. EPS anterior	66. Fecha de novedad	67. Motivo de traslado	68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	2 5 1 0 2 0 2 5	Código [ ]	COMFAMILIAR

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.
- [ ] 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- [ ] 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad
[ ]	

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional	81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Ronei Rodriguez C.	

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	PT	Total Anexos
Cantidad de documentos de identidad anexos:	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

- 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- 84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- 88 Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- 89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- 90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- 91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio [ ] Código del Departamento [ ] 93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	95. Firma del funcionario
[ ]		

96. fecha de radicación	97. Fecha de validación

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.094.899.055
MORALES SERRANO

APELLIDOS
ROOSELVET

NOMBRES
Rooselvet morales s

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-JUL-1987
PLANADAS
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
28-AGO-2006 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 16/10/2025, el empleador INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS identificado con NIT número 901759608 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9423349	16/10/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1094899055	ROOSELVET MORALES SERRANO	1423500	AYUDANTE DE OBRA	2025-10-15

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Octubre del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ROOSELVET MORALES SERRANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.094.899.055**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 16 de Octubre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

ARL | sura

Medellín, 14 de October de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL HUILA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1094899055	MORALES SERRANO ROOSELVET	15/10/2025		41243153	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/10/2025 18:02:38 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 177.74.205.108, 192.230.104.10, 172.16.42.57

ANEXO 5. PLANILLAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS MBA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (24 Afiliados)					$13,301,734	$1,809,300			$12,393,084	$496,300			$12,393,084	$496,300			$12,393,084	$864,300		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERADOR MAQUINARIA (1 Afiliados)					**$293,334**	**$47,000**			**$293,334**	**$11,800**			**$293,334**	**$11,800**			**$293,334**	**$20,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$293,334	$47,000			$293,334	$11,800			$293,334	$11,800			$293,334	$20,500		$0	$0
1	CC	1075790362 VILLARREAL SERGIO	230301	4	$293,334	$47,000	EPS041	4	$293,334	$11,800	CCF32	4	$293,334	$11,800	14-11	4	$293,334	$20,500	4	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (23 Afiliados)					**$11,008,400**	**$1,762,300**			**$12,099,750**	**$484,500**			**$12,099,750**	**$484,500**			**$12,099,750**	**$843,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (23 Afiliados)					$11,008,400	$1,762,300			$12,099,750	$484,500			$12,099,750	$484,500			$12,099,750	$843,800		$0	$0
2	CC	1117973584 APONTE RICARDO	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC62	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
3	CC	83222237 CASELMA GABRIEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1076500648 CHIMBACO JHON	25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF32	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
5	CC	1003804306 CORDOBA MAURICIO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
6	CC	14192863 DURAN DANIELEY	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF32	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
7	CC	14192864 DURAN FIGUEREDO	231001	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
8	CC	1075246515 DUSSAN CARLOS	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF32	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
9	CC	1003809888 DUSSAN ESTEVAN	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF32	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
10	CC	1077722003 JURADO JHOAN	230201	7	$332,150	$53,200	EPS041	7	$332,150	$13,300	CCF32	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
11	CC	1003828588 LAVAO DIMAS	230201	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$13,300	CCF32	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
12	CC	7695453 LOSADA CESAR	25-14	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF32	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
13	CC	1079412147 MARTINEZ LUIS	230201	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
14	CC	1004360617 MONTAÑO DAIRO	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$43,700	CCF32	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
15	CC	1094899055 MORALES ROOSELVET	230301	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF32	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
16	CC	1075235343 NAÑEZ JHON	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS017	23	$1,091,350	$43,700	CCF32	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
17	CC	7695867 ORTIZ MAURICIO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
18	CC	1082806791 QUINTERO CRISTIAN	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
19	CC	1082802100 RIVAS JULIAN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
20	CC	1117820219 RODRIGUEZ JERZON		0	$0	$0	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF32	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
21	CC	1075263571 RODRIGUEZ RONEI	230301	6	$284,700	$45,600	EPSC34	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
22	CC	1115454554 ROSERO JORGE	230301	13	$616,850	$98,700	EPS002	13	$616,850	$24,700	CCF32	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0
23	CC	7720984 SERRATO HIMER	231001	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
24	CC	1003893890 VARGAS JUAN	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF32	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (17 Afiliados)					$17,364,500	$2,778,600			$26,531,500	$1,061,800			$25,108,000	$1,004,800			$26,531,500	$1,527,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS TELLO (2 Afiliados)					**$3,423,500**	**$547,800**			**$3,423,500**	**$137,000**			**$3,423,500**	**$137,000**			**$3,423,500**	**$17,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					$3,423,500	$547,800			$3,423,500	$137,000			$3,423,500	$137,000			$3,423,500	$17,900		$0	$0
25	CC	1029880076 BUSTOS ANA	25-14	30	$1,623,500	$259,800	EPS005	30	$1,623,500	$65,000	CCF32	30	$1,623,500	$65,000	14-11	30	$1,623,500	$8,500	30	$0	$0
26	CC	1003819875 CHARRY KIMBERLY	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS MAQUINARIA TELLO (8 Afiliados)					**$5,400,000**	**$864,000**			**$13,143,500**	**$525,800**			**$11,720,000**	**$468,800**			**$13,143,500**	**$816,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (8 Afiliados)					$5,400,000	$864,000			$13,143,500	$525,800			$11,720,000	$468,800			$13,143,500	$816,000		$0	$0
27	CC	1022359231 CORTES HUGO	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
28	CC	12121406 FERREIRA JOSE		0	$0	$0	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
29	CC	4898798 OSPINA LUIS	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
30	CC	17627931 QUINTERO OMAR		0	$0	$0	EPS017	21	$1,120,000	$44,800	CCF32	21	$1,120,000	$44,800	14-11	21	$1,120,000	$78,000	21	$0	$0
31	CC	1082215917 ROJAS GUSTAVO	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
32	CC	4890672 SANCHEZ MILLER		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$0	0	$0	$0
33	CC	7925376 SIERRA PEDRO		0	$0	$0	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
34	CC	79234377	VARGAS LUIS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS TELLO (7 Afiliados)						**$8,541,000**	**$1,366,800**			**$9,964,500**	**$399,000**			**$9,964,500**	**$399,000**			**$9,964,500**	**$693,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (7 Afiliados)						**$8,541,000**	**$1,366,800**			**$9,964,500**	**$399,000**			**$9,964,500**	**$399,000**			**$9,964,500**	**$693,700**		**$0**	**$0**
35	CC	1075285580	ALVAREZ MILTON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
36	CC	83222367	CASILIMA MOISES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
37	CC	17667402	MEDINA ARCENIO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
38	CC	1082806583	MENDEZ EDINSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
39	CC	4943631	REYES EVERLEDETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
40	CC	83242768	SANCHEZ RICARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
41	CC	1003801176	VALDERRAMA DIEGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(41)**					**$28,666,234**	**$4,587,900**			**$38,924,584**	**$1,558,100**			**$37,501,084**	**$1,501,100**			**$38,924,584**	**$2,391,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1917766284	9494566924	E	2025/11/06	2625/11/10	BANCO DE BOGOTA	4	$10,064,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	$4,587,900	$11,700	$0	$4,599,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$310,800	$800	$0	$311,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,206,900	$3,100	$0	$1,210,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$2,120,400	$5,400	$0	$2,125,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$949,800	$2,400	$0	$952,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$2,391,900	$6,100	$0	$2,398,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	$2,391,900	$6,100	$0	$2,398,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$1,501,100	$3,800	$0	$1,504,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	41	$1,501,100	$3,800	$0	$1,504,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$1,558,100	$4,300	$0	$1,562,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$5,700	$100	$0	$5,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$11,400	$100	$0	$11,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$145,500	$400	$0	$145,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$834,800	$2,100	$0	$836,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$139,100	$400	$0	$139,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$88,700	$300	$0	$89,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$332,900	$900	$0	$333,800
TOTAL				41	$10,039,000	$25,900	$0	$10,064,900

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS MBA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)					**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	12232486	ALDANA JOSE		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (7 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$9,964,500	$693,700		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS INDEPENDIENTES (7 Afiliados)					**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$9,964,500**	**$693,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (7 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$9,964,500	$693,700		$0	$0
2	CC	1083916902	ALDANA DYLAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
3	CC	7684878	ALDANA FARYD		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
4	CC	7700880	BUSTOS WILSON		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
5	CC	1075220290	MANRIQUE JUAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
6	CC	7707574	MOSQUERA JHON		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
7	CC	7714738	PERDOMO GUILLERMO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
8	CC	12137732	SOTO JOSE		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(8)**				**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$11,388,000**	**$792,800**		**$0**	**$0**

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1917775173	9494567152	Y	2025/11/06	2025/11/10	BANCO DE BOGOTA	4	$794,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$792,800	$2,000	$0	$794,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$792,800	$2,000	$0	$794,800
TOTAL				8	$792,800	$2,000	$0	$794,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901185282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1921309831	9494629901	E	2025/11/24	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA	0	$7,708,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO (12 Afiliados)							$22,094,000	$3,535,200			$27,894,000	$1,116,000			$27,894,000	$1,116,000			$27,894,000		$1,941,600		$0	$0		$7,708,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (12 Afiliados)							$22,094,000	$3,535,200			$27,894,000	$1,116,000			$27,894,000	$1,116,000			$27,894,000		$1,941,600		$0	$0		$7,708,800
Ciudad: TELLO Depto: HUILA (12 Afiliados)							$22,094,000	$3,535,200			$27,894,000	$1,116,000			$27,894,000	$1,116,000			$27,894,000		$1,941,600		$0	$0		$7,708,800
1	CC	1082804794	ALDANA HOYOS MARIA EDITH		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	1061154423	CHARRY SANCHEZ CAMILO ANDRES		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF32	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	SI	$588,300
3	CC	12101945	CUBIDES RODRIGUEZ AURELIO			0	$0	$0	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF32	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$598,400
4	CC	1075242622	GALLEGO MEJIA HANER ALBERTO		23030 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF32	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
5	CC	1082804610	LOPEZ VEGA AMLLY ASTRID		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1082803924	MARTINEZ MEDINA YASMIN ROCIO		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	12138187	MEJIA GUTIERREZ CLAUDIO CESAR		23100 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF32	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
8	CC	26586026	OLIVEROS SOTTO MAGALY		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1078778334	PERDOMO HORTA DANIELA		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
10	CC	1075246303	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
11	CC	19105846	RUBIO DIAZ HECTOR			0	$0	$0	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$269,300
12	CC	1079184726	SALAS SANCHEZ NASLY MELISA		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
Total Afiliados(12)							$22,094,000	$3,535,200			$27,894,000	$1,116,000			$27,894,000	$1,116,000			$27,894,000		$1,941,600		$0	$0		$7,708,800

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901185282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	SI


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1921309831	9494629901	E	2025/11/24	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA	0	$7,708,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$3,535,200	$0	$0	$3,535,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$640,000	$0	$0	$640,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,187,400	$0	$0	$2,187,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,941,600	$0	$0	$1,941,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	12	$1,941,600	$0	$0	$1,941,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,116,000	$0	$0	$1,116,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	$1,116,000	$0	$0	$1,116,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,116,000	$0	$0	$1,116,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$728,000	$0	$0	$728,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$331,000	$0	$0	$331,000
TOTAL				12	$7,708,800	$0	$0	$7,708,800

ANEXO 6. REGISTRO DE ASISTENCIA



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	1/10/2025.				
TEMA	Cultura de la SST.				
HORA	8:00 - 8:15				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas Sanchez
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	JOSE WILMAN HERNANDEZ BARRERO	12.211.022	AYUDANTE	
20	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
2	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
22	JEFERSON ANDRES CUBIDES ANGEL	1.075.222.240	AYUDANTE	
23	MOISES CASILIMA PERDOMO	83.222.367	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

24	SAUL QUINTERO	83.242.741	AYUDANTE	
25	LORENZO MONTEALEGRE	1.079.604.610	AYUDANTE	
26	GABRIEL CASILIMA PERDOMO	83.222.237	AYUDANTE	
27	VICTOR ALFONSO CARDENAS	1.015.219.319	AYUDANTE	
27	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
28	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: Nelly Melisa Salazs.

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

24	SAUL QUINTERO	83.242.741	AYUDANTE	
25	LORENZO MONTEALEGRE	1.079.604.610	AYUDANTE	
26	GABRIEL CASILIMA PERDOMO	83.222.237	AYUDANTE	
27	VICTOR ALFONSO CARDENAS	1.015.219.319	AYUDANTE	
27	DIOGENES YUCUMA	4.697.318	OPE. MINICARGADOR	
28	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: Nasly Melissa Salas S.

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 - 7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	2/10/2025.			
TEMA	Actos Inseguros.			
HORA	9:00 - 9:15.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana...
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Ospina
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S.
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	JOSE WILMAN HERNANDEZ BARRERO	12.211.022	AYUDANTE	
20	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
2	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
22	JEFERSON ANDRES CUBIDES ANGEL	1.075.222.240	AYUDANTE	
23	MOISES CASILIMA PERDOMO	83.222.367	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

24	SAUL QUINTERO	83.242.741	AYUDANTE	
25	LORENZO MONTEALEGRE	1.079.604.610	AYUDANTE	
26	GABRIEL CASILIMA PERDOMO	83.222.237	AYUDANTE	
27	VICTOR ALFONSO CARDENAS	1.015.219.319	AYUDANTE	
27	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE MINICARGADOR	
28	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: Nasly Melissa Salazar

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	3/10/2025.			
TEMA	Recomendaciones Generales → Contratistas viales			
HORA	8:00 9:20.			
TIPO DE ACTIVIDAD	**CAPACITACIÓN**		**CHARLA SEGURIDAD**	X
	DIVULGACIÓN		**SENSIBILIZACIÓN**	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana..
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo.
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	JOSE WILMAN HERNANDEZ BARRERO	12.211.022	AYUDANTE	
20	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
2	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
22	JEFERSON ANDRES CUBIDES ANGEL	1.075.222.240	AYUDANTE	
23	MOISES CASILIMA PERDOMO	83.222.367	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

24	SAUL QUINTERO	83.242.741	AYUDANTE	
25	LORENZO MONTEALEGRE	1.079.604.610	AYUDANTE	
26	GABRIEL CASILIMA PERDOMO	83.222.237	AYUDANTE	
27	VICTOR ALFONSO CARDENAS	1.015.219.319	AYUDANTE	
27	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
28	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	4/10/2025.			
TEMA	Recomendaciones generales SST.			
HORA	8:00 - 8:15.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	Camilo A. Charry
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.728	PROFESIONAL SST	
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	JOSE WILMAN HERNANDEZ BARRERO	12.211.022	AYUDANTE	
20	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
2	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
22	JEFERSON ANDRES CUBIDES ANGEL	1.075.222.240	AYUDANTE	
23	MOISES CASILIMA PERDOMO	83.222.367	AYUDANTE	
24	YHON T. MORENO MEDINA	79751941	O. P.	
25	Jefferson Cubides	1075222240	OP.	
	Luis Eduardo Vargas	79234374	OP.	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

24	SAUL QUINTERO	83.242.741	AYUDANTE	
25	LORENZO MONTEALEGRE	1.079.604.610	AYUDANTE	
26	GABRIEL CASILIMA PERDOMO	83.222.237	AYUDANTE	
27	VICTOR ALFONSO CARDENAS	1.015.219.319	AYUDANTE	
27	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
28	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: Nely Melisa Salas C.

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	6 - 10 - 2025.			
TEMA	Fomentar el trabajo en equipo.			
HORA	8:00. 8:15.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Ospina
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	JOSE WILMAN HERNANDEZ BARRERO	12.211.022	AYUDANTE	
20	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
2	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
22	JEFERSON ANDRES CUBIDES ANGEL	1.075.222.240	AYUDANTE	
23	MOISES CASILIMA PERDOMO	83.222.367	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

24	SAUL QUINTERO	83.242.741	AYUDANTE	
25	LORENZO MONTEALEGRE	1.079.604.610	AYUDANTE	
26	GABRIEL CASILIMA PERDOMO	83.222.237	AYUDANTE	
27	VICTOR ALFONSO CARDENAS	1.015.219.319	AYUDANTE	
27	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
28	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: Nuly Melisa Salas S.

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	7/10/2020.			
TEMA	Uso indebido del celular en el ambito laboral SST.			
HORA	8:00 - 8:10.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	Camilo A Charry
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana...
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo T.S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Ospina...
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	JOSE WILMAN HERNANDEZ BARRERO	12.211.022	AYUDANTE	
20	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
2	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
22	JEFERSON ANDRES CUBIDES ANGEL	1.075.222.240	AYUDANTE	
23	MOISES CASILIMA PERDOMO	83.222.367	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

24	SAUL QUINTERO	83.242.741	AYUDANTE	
25	LORENZO MONTEALEGRE	1.079.604.610	AYUDANTE	
26	GABRIEL CASILIMA PERDOMO	83.222.237	AYUDANTE	
27	VICTOR ALFONSO CARDENAS	1.015.219.319	AYUDANTE	
27	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
28	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: Nidy Melisa Salas S.

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	9/10/25.				
TEMA	Orden y aseo.				
HORA	8:00 - 8:15.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	Camilo Charry
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Ospina.
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	JOSE WILMAN HERNANDEZ BARRERO	12.211.022	AYUDANTE	
20	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
2	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
22	JEFERSON ANDRES CUBIDES ANGEL	1.075.222.240	AYUDANTE	
23	MOISES CASILIMA PERDOMO	83.222.367	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 - 7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

24	SAUL QUINTERO	83.242.741	AYUDANTE	
25	LORENZO MONTEALEGRE	1.079.604.610	AYUDANTE	
26	GABRIEL CASILIMA PERDOMO	83.222.237	AYUDANTE	
27	VICTOR ALFONSO CARDENAS	1.015.219.319	AYUDANTE	
27	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
28	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: Nelly Melva Sylva S.

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	20/10/2026.				
TEMA	Prevencion Accidentes de trabajo.				
HORA	8:00 - 8:15.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J.S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Ospina
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas.
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	JOSE WILMAN HERNANDEZ BARRERO	12.211.022	AYUDANTE	
20	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.808.583	AYUDANTE	
2	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
22	JEFERSON ANDRES CUBIDES ANGEL	1.075.222.240	AYUDANTE	
23	MOISES CASILIMA PERDOMO	83.222.367	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

4	SAUL QUINTERO	83.242.741	AYUDANTE	
5	LORENZO MONTEALEGRE	1.079.604.610	AYUDANTE	
6	GABRIEL CASILIMA PERDOMO	83.222.237	AYUDANTE	
7	VICTOR ALFONSO CARDENAS	1.015.219.319	AYUDANTE	
7	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
8	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: Nidy Melisa Salas C.

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	11/10/2025.				
TEMA	Identificación de factores de Riesgo				
HORA	8:00 - 8:15.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	Camilo A. Charry
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros H
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas.
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	JOSE WILMAN HERNANDEZ BARRERO	12.211.022	AYUDANTE	
20	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
2	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
22	JEFERSON ANDRES CUBIDES ANGEL	1.075.222.240	AYUDANTE	
23	MOISES CASILIMA PERDOMO	83.222.367	AYUDANTE	

YHON JAIRO MORENO 79751911 O.P

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

24	SAUL QUINTERO	83.242.741	AYUDANTE	
25	LORENZO MONTEALEGRE	1.079.604.610	AYUDANTE	
26	GABRIEL CASILIMA PERDOMO	83.222.237	AYUDANTE	
27	VICTOR ALFONSO CARDENAS	1.015.219.319	AYUDANTE	
27	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
28	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: Nasly Melissa Salazar

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	14/10/2025.			
TEMA	Uso obligatorio de los Epp.			
HORA	8:00 - 8:15.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	Camilo Andres Charry
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana..
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Ospina
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	JOSE WILMAN HERNANDEZ BARRERO	12.211.022	AYUDANTE	
20	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
2	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
22	JEFERSON ANDRES CUBIDES ANGEL	1.075.222.240	AYUDANTE	
23	MOISES CASILIMA PERDOMO	83.222.367	AYUDANTE	

Fermin Castro. 5854062 Opr.

YHON JAIRO MORENO 7975941 O. P.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	15 / 10 / 2025.				
TEMA	Seguridad vial				
HORA	8:00 - 8:10.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X.	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.810	PALETERA	
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
20	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST: Nasly Melisa Salas S.
NOMBRE: _____

Y/HOM JAIRO MORENO 79151941 O.P.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	16/10/2025.				
TEMA	Clasificación de Residuos				
HORA	8:00 - 8:45.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X.	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	Camilo A Charry
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Ospina
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S.
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
20	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST: Nasly Melisa Salas S.
NOMBRE: _____

YHON JAIRO MOPGAO 79751941 D.P.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	17/ 10/2025.				
TEMA	Prevencion de enfermedades Ocupacionales				
HORA	8:00 - 8:15.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	Y.	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	Camilo A. Charry
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
20	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST:
NOMBRE: Nasly Melisa Salas.

YHON J. MORENO M. 79751941 O.P

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	18/10/2025-				
TEMA	Revisión inspección preoperacional				
HORA	8:00 -8:15				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	Y	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
20	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST: Daniela Perdomo Horta

NOMBRE: YHOM JAIRO MORENO 79751941 O.P.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	20/10/2025.				
TEMA	Informacion General. + Recomendacion SST.				
HORA	8:00 - 8:15.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X.	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.248.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
20	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST: Daniela Perdomo Horta.
NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	21/10/2025.				
TEMA	Trabajo en equipo.				
HORA	8:00. 8:20.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	Y.	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez Sotto
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Ospina
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S.
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
20	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST:
NOMBRE:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 - 7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	22/10/2025.				
TEMA	Seguridad vial. + Recomendaciones SST.				
HORA	8:00 - 8:15.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly oliveros sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
20	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST:
NOMBRE:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	23/10/2024.				
TEMA	Incidente de trabajo.				
HORA	8:00 - 8:15.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST:
NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 - 7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	24/10/2020.			
TEMA	Pausas Activas.			
HORA	8:00 - 8:15.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
20	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST:
NOMBRE:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	25/10/2025.				
TEMA	Recomendaciones Generales.				
HORA	8:00 - 8:15.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	Y	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo T. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Ospina
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
20	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Cristian Pedraza 1.075.253.251. Conductor.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	27/10/2020.				
TEMA	Reunión general.				
HORA	8:00 - 8:15.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	CRISTAN VIDALES	1.075.253.251	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Ospina.
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
20	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____
NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	28/10/2025.				
TEMA	Obligaciones de Trabajador.				
HORA	9:00 - 9:15.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	CRISTAN VIDALES	1.075.253.251	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Ospina
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas.
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
20	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST:
NOMBRE:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 - 7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	24/10/2025.			
TEMA	Comunicación Activa SST			
HORA	8:00 - 8:15.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	CRISTAN VIDALES	1.075.253.251	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Ospina.
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
20	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____
NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	30/10./2025.				
TEMA	Riesgo. del Estres Laboral.				
HORA	8:00 - 8:15.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	CRISTAN VIDALES	1.075.253.251	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Ospina
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
20	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST:
NOMBRE:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	31/10/2020.			
TEMA	Levantamiento. Correcto de Cargas			
HORA	8:00 - 8:15.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	x
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
10	CRISTAN VIDALES	1.075.253.251	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Ospina...
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas.
16	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
17	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
18	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
19	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
20	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____
NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

ANEXO 7.
INSPECCIONES PREOPERACIONALES

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 8/10/200		Operador: Jhon M Y M	
Código Equipo: Fisher	Marca y Serie: Ep-140	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X
Elementos de desgaste			X
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire			X
Indicador Nivel Combustible			X
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
Extintor y botiquin		X	
Silla de la cabina	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
Juan Carlos Alvarez		

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 9/10/2025.		Operador: Juan M y M.	
Código Equipo: Finisher.	Marca y Serie: EP-190.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X
Elementos de desgaste			X
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire			X
Indicador Nivel Combustible			X
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
SEGURIDAD: Extintor y botiquin		X	
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Juan Carlos Alvarez	Ashly Melissa Tellez.	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 16/10/2025.		Operador: Jhon Mym	
Código Equipo: Finisher.	Marca y Serie: Bp-140.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X
Elementos de desgaste			X
Vidrios, Espejos, Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire			X
Indicador Nivel Combustible			X
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X

SEGURIDAD	B	M	N/A
Extintor y botiquin		X	
Silla de la cabina	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	-		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Jun Carlos Blanco	Nayly Heliset Sayas	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 13/10/2025		Operador: Juan MYM.	
Código Equipo: Finisher.	Marca y Serie: RP-190.	Horometro Inicial: 423.1	Horometro Final: 429.8.

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			✓
Elementos de desgaste			✓
Vidrios, Espejos,Plumillas			✓
Indicador Presion Aceite Motor			✓
Indicador Temperatura Motor			✓
Indicador Temperatura Servo			✓
Indicador de presiòn aire			✓
Indicador Nivel Combustible			✓
Horòmetro o contador de kms.	✓		
Sillin del operador y Tapiceria	✓		
Palancas y perillas			✓
Cinturon de Seguridad	✓		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	✓		
Pito	✓		
Alarma de Reversa	✓		
Luces Direccionales			✓
Luces de Parqueo			✓
Licuadora		✓	-
Cableado	✓		
Conectores	✓		
EQUIPOS DE SEGURIDAD: Extintor y botiquin	✓		
EQUIPOS DE SEGURIDAD: Silla de la cabina			✓
EQUIPOS DE SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	✓		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	✓		
Estado de llantas	✓		
Presiones de inflado	✓		
Pernos de ruedas y rines	✓		
Eje muerto y bujes	✓		
Balancines y pasadores			✓
Amortiguadores	✓		
Silletas muelles y sujeciòn	✓		
Freno de servico	✓		
Freno de parqueo	✓		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			✓
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn			✓
Barra transversal			✓
Terminales	✓		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			✓
(zapatas, bujes y pasadores			✓
Carriles superiores e inferiores			✓
Ruedas Tensoras			✓
Sprocket			✓
Motores de Traslacion	✓		
Cadenas de las Traslacion	✓		

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	✓		
Ventilador	✓		
Soportes del motor	✓		
Mangueras radiador	✓		
Radiador	✓		
Ductos de admisiòn	✓		
Exhosto y tuberia de escape	✓		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	✓		
Bujes y pasadores	✓		
Mangueras y conexiones	✓		
Bomba Hidraulica	✓		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	✓		
Aceite Hidràulico	✓		
Aceite transmisiòn o caja	✓		
Aceite diferenciales	✓		
Aceite de mandos finales o Catalinas	✓		
Refrigerante	✓		
Liquido de frenos	✓		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	✓		
Fuga Aceite Hidraulicas		X	
Fuga Aceite Motor		✓	
Fuga Aceite Transmisiones		✓	

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 31 - 10 - 2025 | Operador: V. M. M

Código Equipo: FINNCHER | Marca y Serie: | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			✓
Elementos de desgaste			✓
Vidrios, Espejos, Plumillas			✓
Indicador Presion Aceite Motor			✓
Indicador Temperatura Motor			✓
Indicador Temperatura Servo			✓
Indicador de presiòn aire			✓
Indicador Nivel Combustible			✓
Horòmetro o contador de kms.	✓		
Sillin del operador y Tapiceria	✓		
Palancas y perillas			✓
Cinturon de Seguridad	✓		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	✓		
Pito	✓		
Alarma de Reversa	✓		
Luces Direccionales			✓
Luces de Parqueo			✓
Licuadora		✓	
Cableado	✓		
Conectores	✓		
SEGURIDAD Extintor y botiquin	✓		
Silla de la cabina			✓
Escaleras y apoyo de acceso	✓		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	✓		
Estado de llantas	✓		
Presiones de inflado	✓		
Pernos de ruedas y rines	✓		
Eje muerto y bujes	✓		
Balancines y pasadores			✓
Amortiguadores	✓		
Silletas muelles y sujeciòn	✓		
Freno de servico	✓		
Freno de parqueo	✓		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			✓
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn			✓
Barra transversal			✓
Terminales	✓		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			✓
(zapatas, bujes y pasadores			✓
Carriles superiores e inferiores			✓
Ruedas Tensoras			✓
Sprocket			✓
Motores de Traslacion	✓		
Cadenas de las Traslacion	✓		

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	✓		
Ventilador	✓		
Soportes del motor	✓		
Mangueras radiador	✓		
Radiador	✓		
Ductos de admisiòn	✓		
Exhosto y tuberia de escape	✓		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	✓		
Bujes y pasadores	✓		
Mangueras y conexiones	✓		
Bomba Hidraulica	✓		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	✓		
Aceite Hidràulico	✓		
Aceite transmisiòn o caja	✓		
Aceite diferenciales	✓		
Aceite de mandos finales o Catalinas	✓		
Refrigerante	✓		
Liquido de frenos	✓		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	✓		
Fuga Aceite Hidraulicas		✓	
Fuga Aceite Motor		✓	
Fuga Aceite Transmisiones		✓	

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Operativo OK.

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
	Nasly Melina Salas.	

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785262 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 31/10/2025		Operador: Aldair	
Código Equipo: VIBRO	Marca y Serie: CA 752	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles			X	Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			**SISTEMA HIDRAULICO**	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	**DIRECCION**	B	M	N/A	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	B	M	N/A
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja			X
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	B	M	N/A	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante			
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos			X
Conectores	X			Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			X
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor			X
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
Aldair		

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 9/05/2025.		Operador: Mdm.	
Código Equipo: VBN	Marca y Serie: CA 132.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles			X	Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			**SISTEMA HIDRAULICO**	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	**DIRECCION**	B	M	N/A	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	B	M	N/A
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja			X
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	B	M	N/A	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos			X
Conectores	X			Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
EQUIPADO: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			X
EQUIPADO: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor			X
EQUIPADO: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Juan Carlos Mena		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 16/10/2025.		Operador: [illegible]	
Código Equipo: Vibro.	Marca y Serie: CA 132.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles			X	Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	/		X
Luces Direccionales			X	TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos			X
Conectores	X			Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
SUMINISTRADO Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			X
SUMINISTRADO Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor			X
SUMINISTRADO Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Juan Carlos Olaya.		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901765262 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 21/10/2024 | Operador: Alexander

Código Equipo: MBO. | Marca y Serie: CAT 320 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado	X		
Conectores	X		
EQUIPO SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
EQUIPO SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
EQUIPO SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e Inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja			
Aceite diferenciales			
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			
Liquido de frenos			
Aceite Caja Direccion Hidraulica			
Fuga Aceite Hidraulicas			
Fuga Aceite Motor			
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
Juan Carlos Alderete	Nelly Melissa Salazar	

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 23/10/2025.		Operador: Luis Rojas	
Código Equipo: Viba.	Marca y Serie: CAMS 2.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado	X		
Conectores	X		
EQUIPADO: Extintor y botiquin	X		
EQUIPADO: Silla de la cabina	X		
EQUIPADO: Escaleras y apoyo de acceso	O		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor			X
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Juan Carlos Alvarez.	Nelly Heliza Sylva. S.	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 31-10-25		Operador: CARLOS ALDANA	
Código Equipo: VIBRO.	Marca y Serie: CA- 152.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	/			Estado de muelles	/			Correas y poleas	/		
Elementos de desgaste	/			Estado de llantas	/			Ventilador	/		
Vidrios, Espejos,Plumillas	/			Presiones de Inflado	/			Soportes del motor	/		
Indicador Presion Aceite Motor	/			Pernos de ruedas y rines	/			Mangueras radiador	/		
Indicador Temperatura Motor	/			Eje muerto y bujes	/			Radiador	/		
Indicador Temperatura Servo	/			Balancines y pasadores	/			Ductos de admisiòn	/		
Indicador de presiòn aire	/			Amortiguadores	/			Exhosto y tuberia de escape	/		
Indicador Nivel Combustible	/			Silletas muelles y sujeciòn	/			SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	/			Freno de servico	/			Cilindros hcos. y vàstagos	/		
Sillin del operador y Tapiceria	/			Freno de parqueo	/			Bujes y pasadores	/		
Palancas y perillas	/			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	/		
Cinturon de Seguridad	/			Cardàn ,yugos y crucetas	/			Bomba Hidraulica	/		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo	/			Barra principal de direcciòn	/			Aceite Motor	/		
Pito	/			Barra transversal	/			Aceite Hidràulico	/		
Alarma de Reversa		X		Terminales	/			Aceite transmisiòn o caja	/		
Luces Direccionales			/	TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	/		
Luces de Parqueo			/	Cadenas de las oruga			/	Aceite de mandos finales o Catalinas	/		
Licuadora		X		(zapatas, bujes y pasadores			/	Refrigerante	/		
Cableado	/			Carriles superiores e inferiores			/	Liquido de frenos	/		
Conectores	/			Ruedas Tensoras			/	Aceite Caja Direccion Hidraulica	/		
EQUIPO BASICO: Extintor y botiquin	/			Sprocket			/	Fuga Aceite Hidraulicas	/		
EQUIPO BASICO: Silla de la cabina	/			Motores de Traslacion	/			Fuga Aceite Motor	/		
EQUIPO BASICO: Escaleras y apoyo de acceso	/			Cadenas de las Traslacion	/			Fuga Aceite Transmisiones	/		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

OJO - SE DESOLDO LA BASE DEL TANQUE DEL AGUA.

Operativa OK.

CARLOS ALDA		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 8/10/22		Operador: Juan Muñoz	
Código Equipo: Tractor	Marca y Serie: Ep-170	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X
Elementos de desgaste			X
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible			X
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
Extintor y botiquin		X	
Silla de la cabina	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
Juan Carlos Alvarez		

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 9/10/2025. Operador: Juan M y M.

Código Equipo: Finisher. Marca y Serie: EP-190. Horometro Inicial: Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X	Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste			X	Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X	Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire			X	Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible			X	Silletas muelles y sujeciòn			X	**SISTEMA HIDRAULICO**	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico			X	Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo			X	Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	**DIRECCION**	B	M	N/A	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	B	M	N/A
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	X		
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado			X	Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos	X		
Conectores			X	Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Extintor y botiquin		X		Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Juan Carlos Aldana.	Adsly Mehss Flores.	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 16/10/2025.

Operador: Jhon Mym

Código Equipo: Finisher. Marca y Serie: Dp-140.

Horometro Inicial:

Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X
Elementos de desgaste			X
Vidrios, Espejos, Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire			X
Indicador Nivel Combustible			X
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
SEGURIDAD: Extintor y botiquin		X	
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Juan Carlos Blanco	Nataly Heliset Soler	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 17/10/2024		Operador: Juan MYM.	
Código Equipo: Finisher.	Marca y Serie: PP-190.	Horometro Inicial: 423.1	Horometro Final: 429.8.

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura			✓	Estado de muelles	✓			Correas y poleas	✓		
Elementos de desgaste			✓	Estado de llantas	✓			Ventilador	✓		
Vidrios, Espejos, Plumillas			✓	Presiones de inflado	✓			Soportes del motor	✓		
Indicador Presion Aceite Motor			✓	Pernos de ruedas y rines	✓			Mangueras radiador	✓		
Indicador Temperatura Motor			✓	Eje muerto y bujes	✓			Radiador	✓		
Indicador Temperatura Servo			✓	Balancines y pasadores			✓	Ductos de admisiòn	✓		
Indicador de presiòn aire			✓	Amortiguadores	✓			Exhosto y tuberia de escape	✓		
Indicador Nivel Combustible			✓	Silletas muelles y sujeciòn	✓			**SISTEMA HIDRAULICO**	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	✓			Freno de servico	✓			Cilindros hcos. y vàstagos	✓		
Sillin del operador y Tapiceria	✓			Freno de parqueo	✓			Bujes y pasadores	✓		
Palancas y perillas			✓	**UNION CARDANICA**	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	✓		
Cinturon de Seguridad	✓			Cardàn ,yugos y crucetas			✓	Bomba Hidraulica	✓		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	**DIRECCION**	B	M	N/A	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	B	M	N/A
Luces de trabajo	✓			Barra principal de direcciòn			✓	Aceite Motor	✓		
Pito	✓			Barra transversal			✓	Aceite Hidràulico	✓		
Alarma de Reversa	✓			Terminales	✓			Aceite transmisiòn o caja	✓		
Luces Direccionales			✓	**TREN DE RODAJE**	B	M	N/A	Aceite diferenciales	✓		
Luces de Parqueo			✓	Cadenas de las oruga			✓	Aceite de mandos finales o Catalinas	✓		
Licuadora		✓	-	(zapatas, bujes y pasadores			✓	Refrigerante	✓		
Cableado	✓			Carriles superiores e inferiores			✓	Liquido de frenos	✓		
Conectores	✓			Ruedas Tensoras			✓	Aceite Caja Direccion Hidraulica	✓		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Extintor y botiquin	✓			Sprocket			✓	Fuga Aceite Hidraulicas		x	
EQUIPO DE SEGURIDAD: Silla de la cabina			✓	Motores de Traslacion	✓			Fuga Aceite Motor		✓	
EQUIPO DE SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	✓			Cadenas de las Traslacion	✓			Fuga Aceite Transmisiones		✓	

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901765282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 31-10-2025		Operador: Y. M. M	
Código Equipo: FLUTCHER	Marca y Serie:	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura			/	Estado de muelles	✓			Correas y poleas	✓		
Elementos de desgaste			/	Estado de llantas	✓			Ventilador	✓		
Vidrios, Espejos, Plumillas			/	Presiones de inflado	✓			Soportes del motor	✓		
Indicador Presion Aceite Motor			/	Pernos de ruedas y rines	✓			Mangueras radiador	✓		
Indicador Temperatura Motor			/	Eje muerto y bujes	✓			Radiador	✓		
Indicador Temperatura Servo			/	Balancines y pasadores			✓	Ductos de admisiòn	✓		
Indicador de presiòn aire			/	Amortiguadores	✓			Exhosto y tuberia de escape	/		
Indicador Nivel Combustible			/	Silletas muelles y sujeciòn	✓			**SISTEMA HIDRAULICO**	**B**	**M**	**N/A**
Horòmetro o contador de kms.	/			Freno de servico	✓			Cilindros hcos. y vàstagos	✓		
Sillin del operador y Tapiceria	/			Freno de parqueo	✓			Bujes y pasadores	✓		
Palancas y perillas			/	**UNION CARDANICA**	**B**	**M**	**N/A**	Mangueras y conexiones	✓		
Cinturon de Seguridad	/			Cardàn ,yugos y crucetas			✓	Bomba Hidraulica	✓		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**DIRECCION**	**B**	**M**	**N/A**	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	✓			Barra principal de direcciòn			✓	Aceite Motor	✓		
Pito	✓			Barra transversal			✓	Aceite Hidràulico	✓		
Alarma de Reversa	✓			Terminales	✓			Aceite transmisiòn o caja	✓		
Luces Direccionales			✓	**TREN DE RODAJE**	**B**	**M**	**N/A**	Aceite diferenciales	✓		
Luces de Parqueo			✓	Cadenas de las oruga			✓	Aceite de mandos finales o Catalinas	✓		
Licuadora		✓		(zapatas, bujes y pasadores			✓	Refrigerante	✓		
Cableado	✓			Carriles superiores e inferiores			✓	Liquido de frenos	✓		
Conectores	✓			Ruedas Tensoras			✓	Aceite Caja Direccion Hidraulica	✓		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Extintor y botiquin	✓			Sprocket			✓	Fuga Aceite Hidraulicas		✓	
EQUIPO DE SEGURIDAD: Silla de la cabina			✓	Motores de Traslacion	✓			Fuga Aceite Motor		✓	
EQUIPO DE SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	✓			Cadenas de las Traslacion	✓			Fuga Aceite Transmisiones		✓	

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Operativo OK.

NOMBRE OPERADOR	Nasly Melisa Salas.	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
	NOMBRE PROFESIONAL SST	

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 1/10/2020 | Operador: Eduardo

Código Equipo: Moto | Marca y Serie: Champion 97 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X	
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X	
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X	
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X	
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X	
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores			X	Exhosto y tuberia de escape	X	
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn			X	**SISTEMA HIDRAULICO**	B	M
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X	
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X	
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X	
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas	X			Bomba Hidraulica	X	
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	**DIRECCION**	B	M	N/A	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	B	M
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X	
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X	
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	X	
Luces Direccionales	X			**TREN DE RODAJE**	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X	
Luces de Parqueo	X			Cadenas de las oruga	X			Aceite de mandos finales o Catalinas	X	
Licuadora	X			(zapatas, bujes y pasadores	X			Refrigerante	X	
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores	X			Liquido de frenos	X	
Conectores	X			Ruedas Tensoras	X			Aceite Caja Direccion Hidraulica	X	
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
EDIBERTO		

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 3/10/2025		Operador: Edwardo.	
Código Equipo: Moto.	Marca y Serie: Chimpin AG.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Carriles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor			X
Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
EDIBERTO		

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901765282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 6/10/2025		Operador: Edwarta	
Código Equipo: Moto	Marca y Serie: Champion 710	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire			
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
Extintor y botiquin	X		
Silla de la cabina	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Carriles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor			X
Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
DIBERTO		

A: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de tenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 - 7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 8 Feb 2022 | Operador: S Jiménez

Código Equipo: MOV | Marca y Serie: Champion 716 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		

EQUIPO DE SEGURIDAD	B	M	N/A
Extintor y botiquin			
Silla de la cabina	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas	X		

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Carriles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M
Aceite Motor	X	
Aceite Hidràulico	X	
Aceite transmisiòn o caja	X	
Aceite diferenciales	X	
Aceite de mandos finales o Catalinas	X	
Refrigerante	X	
Liquido de frenos	X	
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X	
Fuga Aceite Hidraulicas		
Fuga Aceite Motor		
Fuga Aceite Transmisiones		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

EDIBERTO	Nelly Melina Salas L.	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 11/10/2021.		Operador: G. Juvao.	
Código Equipo: Mob.	Marca y Serie: Champion 910	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presión Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores			X	Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn			X	**SISTEMA HIDRAULICO**	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas	X			Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	**DIRECCION**	B	M	N/A	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	B	M	N/A
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	X		
Luces Direccionales	X			**TREN DE RODAJE**	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo	X			Cadenas de las oruga	X			Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora	X			(zapatas, bujes y pasadores	X			Refrigerante	X		
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores	X			Liquido de frenos	X		
Conectores	X			Ruedas Tensoras	X			Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
EQUIPADO: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			
EQUIPADO: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion.			X	Fuga Aceite Motor			X
EQUIPADO: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

EDIBERTO	Nelly Melina Salazar S.	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 14 / 10 / 2021

Operador: Eduardo.

Código Equipo: Moto.

Marca y Serie: Champion 970

Horometro Inicial:

Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presión aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Silin del operador y Tapicería	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
Extintor y botiquin	X		
Silla de la cabina	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeción			X
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardán ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de dirección	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Carriles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vástagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidráulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor			X
Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

EDIBERTO	Nasly Melissa Salazar	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 16/10/2025. | Operador: Edwerto

Código Equipo: Moto. | Marca y Serie: Chamaco 710 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Carriles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**I**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas			
Fuga Aceite Motor			
Fuga Aceite Transmisiones			

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

EDIBERTO.	Nelly Melisa Solaj S.	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 13/10/2025		Operador: Edwin	
Código Equipo: M06	Marca y Serie: Champion	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos, Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
SEGURIDAD Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Carriles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M
Correas y poleas	X	
Ventilador	X	
Soportes del motor	X	
Mangueras radiador	X	
Radiador	X	
Ductos de admisiòn	X	
Exhosto y tuberia de escape	X	
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**
Cilindros hcos. y vàstagos	X	
Bujes y pasadores	X	
Mangueras y conexiones	X	
Bomba Hidraulica	X	
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**
Aceite Motor	X	
Aceite Hidràulico	X	
Aceite transmisiòn o caja	X	
Aceite diferenciales	X	
Aceite de mandos finales o Catalinas	X	
Refrigerante	X	
Liquido de frenos	X	
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X	
Fuga Aceite Hidraulicas		
Fuga Aceite Motor		
Fuga Aceite Transmisiones		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

EDIBER TU	Ashly Melissa Salas S.	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

OTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

n caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de lantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 23/10/2025		Operador: Edwin	
Código Equipo: Hyundai	Marca y Serie: Champion 720	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X	
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X	
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X	
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X	
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X	
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores			X	Exhosto y tubería de escape	X	
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn			X	SISTEMA HIDRAULICO	B	M
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X	
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X	
Palancas y perillas	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X	
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas	X			Bomba Hidraulica	X	
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X	
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X	
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	X	
Luces Direccionales	X			TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X	
Luces de Parqueo	X			Cadenas de las oruga	X			Aceite de mandos finales o Catalinas	X	
Licuadora	X			(zapatas, bujes y pasadores	X			Refrigerante	X	
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores	X			Liquido de frenos	X	
Conectores	X			Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X	
EQUIPO DE SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

EDIBERTO	Nuly Melissa Salas S.	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

OTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

n caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor d mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 2/10/2020		Operador: Edwards	
Código Equipo: Moto	Marca y Serie: Champion 91	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X	
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X	
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X	
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X	
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X	
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores			X	Exhosto y tuberia de escape	X	
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn			X	**SISTEMA HIDRAULICO**	B	M
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X	
Silliin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X	
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X	
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas	X			Bomba Hidraulica	X	
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	**DIRECCION**	B	M	N/A	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	B	M
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X	
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X	
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	X	
Luces Direccionales	X			**TREN DE RODAJE**	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X	
Luces de Parqueo	X			Cadenas de las oruga	X			Aceite de mandos finales o Catalinas	X	
Licuadora	X			(zapatas, bujes y pasadores	X			Refrigerante	X	
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores	X			Liquido de frenos	X	
Conectores	X			Ruedas Tensoras	X			Aceite Caja Direccion Hidraulica	X	
EQUIPO DE SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
EDIBERTO		

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 3/10/2025 | Operador: Eduardo.

Código Equipo: 7220 | Marca y Serie: Chimeiñas. | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores			X	Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn			X	**SISTEMA HIDRAULICO**	**B**	**M**	**N/A**
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	**B**	**M**	**N/A**	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas	X			Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**DIRECCION**	**B**	**M**	**N/A**	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X			Barra principal de dirección	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	X		
Luces Direccionales	X			**TREN DE RODAJE**	**B**	**M**	**N/A**	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo	X			Cadenas de las oruga	X			Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora	X			(zapatas, bujes y pasadores	X			Refrigerante	X		
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores	X			Liquido de frenos	X		
Conectores	X			Ruedas Tensoras	X			Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			X
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor			X
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
EDIBERTO		

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901765282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 6/10/2026 | Operador: Edwarto

Código Equipo: Moto | Marca y Serie: Champion 710 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire			
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Jicuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
Extintor y botiquin	X		
Silla de la cabina	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores			
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Camiles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor			RA
Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
D. BERTO		

A: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de tenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 8/10/2022		Operador: Edwards.	
Código Equipo: MOTO.	Marca y Serie: Chevrolet 110	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores			X	Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn			X	SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas	X			Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	X		
Luces Direccionales	X			TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo	X			Cadenas de las oruga	X			Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora	X			(zapatas, bujes y pasadores	X			Refrigerante	X		
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores	X			Liquido de frenos	X		
Conectores	X			Ruedas Tensoras	X			Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Equipo Seguridad: Extintor y botiquin				Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			
Equipo Seguridad: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor			
Equipo Seguridad: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones			

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

EDILBERTO	Nelly Melina Salas L.	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 11/10/2024 | Operador: G. Juan D.

Código Equipo: Moto. | Marca y Serie: Champion 910 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
Extintor y botiquin	X		
Silla de la cabina	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Carriles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor			X
Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

EDIBERTO
NOMBRE OPERADOR

Nelly Melina Salazar S.
NOMBRE PROFESIONAL SST

FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 14 / 10 / 2025

Operador: Edwin.

Código Equipo: Moto.

Marca y Serie: Champlon 920

Horometro Inicial:

Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisión	X		
Indicador de presión aire	X			Amortiguadores			X	Exhosto y tubería de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeción			X	**SISTEMA HIDRAULICO**	**B**	**M**	**N/A**
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	**B**	**M**	**N/A**	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas	X			Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**DIRECCION**	**B**	**M**	**N/A**	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	X		
Luces Direccionales	X			**TREN DE RODAJE**	**B**	**M**	**N/A**	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo	X			Cadenas de las oruga	X			Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora	X			(zapatas, bujes y pasadores	X			Refrigerante	X		
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores	X			Liquido de frenos	X		
Conectores	X			Ruedas Tensoras	X			Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			X
EQUIPO DE SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor			X
EQUIPO DE SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

EDIBERTO	Nelly Melissa Salazar	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 16/10/2025.		Operador: Edwardo	
Código Equipo: Moto.	Marca y Serie: Yamaha 110	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores			X	Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn			X	**SISTEMA HIDRAULICO**	B	M	I
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillìn del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas	X			Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	**DIRECCION**	B	M	N/A	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	B	M	
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	X		
Luces Direccionales	X			**TREN DE RODAJE**	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo	X			Cadenas de las oruga	X			Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora	X			(zapatas, bujes y pasadores	X			Refrigerante	X		
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores	X			Liquido de frenos	X		
Conectores	X			Ruedas Tensoras	X			Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor			
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones			

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

EDIBERTO.	Nelly Melissa Solay S.	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 12/10/2021 | Operador: Edwin

Código Equipo: M06 | Marca y Serie: Champion | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos, Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Carriles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M
Correas y poleas	X	
Ventilador	X	
Soportes del motor	X	
Mangueras radiador	X	
Radiador	X	
Ductos de admisiòn	X	
Exhosto y tuberia de escape	X	
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**
Cilindros hcos. y vàstagos	X	
Bujes y pasadores	X	
Mangueras y conexiones	X	
Bomba Hidraulica	X	
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**
Aceite Motor	X	
Aceite Hidràulico	X	
Aceite transmisiòn o caja	X	
Aceite diferenciales	X	
Aceite de mandos finales o Catalinas	X	
Refrigerante	X	
Liquido de frenos	X	
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X	
Fuga Aceite Hidraulicas		
Fuga Aceite Motor		
Fuga Aceite Transmisiones		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
EDIBERTO	Nury Melisa Salas S.	

OTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 23/10/2025 | Operador: Edwin

Código Equipo: Hab | Marca y Serie: Champion | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Carriles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M
Correas y poleas	X	
Ventilador	X	
Soportes del motor	X	
Mangueras radiador	X	
Radiador	X	
Ductos de admisiòn	X	
Exhosto y tuberia de escape	X	
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**
Cilindros hcos. y vàstagos	X	
Bujes y pasadores	X	
Mangueras y conexiones	X	
Bomba Hidraulica	X	
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**
Aceite Motor	X	
Aceite Hidràulico	X	
Aceite transmisiòn o caja	X	
Aceite diferenciales	X	
Aceite de mandos finales o Catalinas	X	
Refrigerante	X	
Liquido de frenos	X	
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X	
Fuga Aceite Hidraulicas		
Fuga Aceite Motor		
Fuga Aceite Transmisiones		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
EDIBERTO	Nuly Melisa Salas. S.	

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT 901185283 7

INSPECCION PREOPERACIONAL TELLO

JPN TELLO

LINEA: Vía Tello.

PLACA: AVH 442 | MODELO: | MARCA: | KILOMETRAJE:

CONDUCTOR: Alejandro. | CEDULA: 1022.354.231.

SEMANA DEL: 6 AL 11 DE Abril 2020.

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO																			
1	Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo.)	X			X						X			X						
2	SOAT y Seguro Extracontractual (Legible y disponible en el vehículo.)	X			X						X			X						
3	Manifiesto de carga			X		/	X					'	X			X				
4	Revisión técnico mecánica y de gases (Vigente y disponible en el vehículo)	X			X						X			X						
	B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
5	Licencia de conducción (Vigente) Cat. 5 min	X			X						X			X						
6	EPS- ARP-AFP	X			X						X			X						
7	Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X			X						X			X						
	C. ESTADO MECÁNICO																			
8	Niveles de fluido	X			X						X			X						
9	Estado y tensión de correas	X			X						X			X						
10	Estado y sujeción de las mangueras.	X			X						X			X						
11	Sin fugas de fluidos	X			X						X			X						
12	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	X			X						X			X						
	D. PARTE EXTERNA																			
13	Estado general de la alomería y pintura	X			X						X			X						
14	Estado de las puertas	X			X						X			X						
15	Espejo retrovisor	X			X						X			X						
16	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	X			X						X			X						
	E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17	Soportes y pines	X			X						X			X						
18	Estado general del volquete	X			X						X			X						
19	Compuerta	X			X						X			X						
20	Sistema de levante de volqueta	X			X						X			X						
21	Bastidor	X			X						X			X						
22	Carpa de protección de la carga	X			X						X			X						
	F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
23	Cinturón de seguridad en todos los asientos	X			X						X			X						
2	Luz de cabina	X			X						X			X						
25	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	X			X						X			X						
27	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	X			X						X			X						
28	Pito y alarma de reversa	X			X						X			X						
	F. EQUIPO DE PREVENCIÓN																			
29	Gato. Cruceta. dos señales de carretera en forma de triángulo. Dos tacos para bloqueo	X			X						X			X						
30	Botiquín	X			X						X			X						
31	Extintor	X			X						X			X						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA	SI X			NO															
	FIRMA CONDUCTOR																			
	NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA LA OPERACIÓN																			

REVISADO POR: PROFESIONAL SST

FIRMA

CONVENCIONES

B. Bueno | M. Malo | MA. No apl

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901195283 - 7

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TELLO

JPN TELLO

LUGAR:	Vía Tello.			SEMANA DEL: 6 AL 11 DE 11 del 2025	
PLACA:	020176.	MODELO:		MARCA:	KILOMETRAJE:
CONDUCTOR:	Jhon Quintero			CEDULA:	17.627.431.

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES NA	MARTES B	MARTES M	MARTES NA	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES NA	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES NA	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO NA	OBSERVACIONES
	A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO																			
1	Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo.)	X			X						X						X			
2	SOAT y Seguro Extracontractual (Legible y disponible en el vehículo.)	X			X						X						X			
3	Manifiesto de carga	X			X						X						X			
4	Revisión técnico mecánica y de gases (Vigente y disponible en el vehículo)	X			X						X						X			
	B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
5	Licencia de conducción (Vigente) Cat. 5 min	X			X						X						X			
6	EPS- ARP-AFP	X			X						X						X			
7	Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X			X						X						X			
	C. ESTADO MECÁNICO																			
8	Niveles de fluido	X			X						X						X			
9	Estado y tensión de correas	X			X						X						X			
10	Estado y sujeción de las mangueras.	X			X						X						X			
11	Sin fugas de fluidos	X			X						X						X			
12	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	X			X						X						X			
	D. PARTE EXTERNA																			
13	Estado general de la altonería y pintura	X			X						X						X			
14	Estado de las puertas	X			X						X						X			
15	Espejo retrovisor	X			X						X						X			
16	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	X			X						X						X			
	E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17	Soportes y grapas	X			X						X						X			
18	Estado general del volqueta	X			X						X						X			
19	Compuerta	X			X						X						X			
20	Sistema de levante de volqueta	X			X						X						X			
21	Bastidor	X			X						X						X			
22	Carpa de protección de la carga	X			X						X						X			
	F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
23	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	X			X						X						X			
24	Luz de cabina	X			X						X						X			
25	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	X			X						X						X			
26	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	X			X						X						X			
27	Pito y alarma de reversa	X			X						X						X			
	G. EQUIPO DE PREVENCIÓN																			
28	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo	X			X						X						X			
29	Botiquín	X			X						X						X			
30	Extintor	X			X						X						X			

LA VOLQUETA ES OPERATIVA	SI X	NO	REVISADO POR: PROFESIONAL SST
FIRMA CONDUCTOR			FIRMA
NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA LA OPERACIÓN			

CONVENCIONES

B. Bueno	B. Malo	NA. No aplica

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT 901186362-7

INSPECCION PREOPERACIONAL TELLO

JPN TELLO

UNIDAD: Jpn Tello.
PLACA: C20276. MODELO: 1483
CONDUCTOR: Omar Quintero

SEMANA DEL: 14 de 19 de Abril 2025.
MARCA: Chevrolet
LINEA: NPR
KILOMETRAJE: 17 627.931

ITEM	DESCRIPCION	LUNES B	LUNES M	LUNES NA	MARTES B	MARTES M	MARTES NA	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES NA	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES NA	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO NA	OBSERVACIONES
	A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO																			
1	Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo.)	X			X						X						X			
2	SOAT y Seguro Extracontractual (Legible y disponible en el vehículo.)	X			X						X						X			
3	Manifiesto de carga	X			X						X						X			
4	Revisión técnico mecánica y de gases (Vigente y disponible en el vehículo)	X			X						X						X			
	B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
5	Licencia de conducción (Vigente) Cat. 5 min.	X			X						X						X			
6	EPS- ARP-AFP	X			X						X						X			
7	Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X			X						X						X			
	C. ESTADO MECÁNICO																			
9	Niveles de fluido	X			X						X						X			
9	Estado y tensión de correas	X			X						X						X			
10	Estado y sujeción de las mangueras	X			X						X						X			
11	Sin fugas de fluidos	X			X						X						X			
12	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	X			X						X						X			
	D. PARTE EXTERNA																			
13	Estado general de la alconeria y pintura	X			X						X						X			
14	Estado de las puertas	X			X						X						X			
15	Espejo retrovisor	X			X						X						X			
16	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	X			X						X						X			
	E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17	Soportes y grapas	X			X						X						X			
18	Estado general del volquete	X			X						X						X			
19	Compuerta	X			X						X						X			
20	Sistema de levante de volquete	X			X						X						X			
21	Bastidor	X			X						X						X			
22	Carpa de protección de la carga	X			X						X						X			
	F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
23	Cinturón de seguridad en todos los asientos	X			X						X						X			
2	Luz de cabina	X			X						X						X			
25	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	X			X						X						X			
27	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	X			X						X						X			
28	Pito y alarma de reversa	X			X						X						X			
	G. EQUIPO DE PREVENCIÓN																			
29	Gato. Cruceta. dos señales de carretera en forma de triangulo. Dos tacos para bloqueo	X			X						X						X			
30	Botiquin	X			X						X						X			
31	Extintor	X			X						X						X			
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA	SI X		NO																
	FIRMA CONDUCTOR																			
	NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA LA OPERACIÓN																			

REVISADO POR: PROFESIONAL SST
FIRMA:

CONVENCIONES

B. Bueno	M. Malo	NA. No aplica

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901185361 7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL TELLO

LINEA	Via Tello.			SEMANA DEL	1	AL 15	DE 10 2025.
PLACA	020236.	MODELO	1483.	MARCA		KILOMETRAJE	
CONDUCTOR	Pedro.			CEDULA		79253674.	

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO																			
1	Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo.)	X			X						X			X						
2	SOAT y Seguro Extracontractual (Legible y disponible en el vehículo.)	X			X						X			X						
3	Manifiesto de carga	X			X						X			X						
4	Revisión técnico mecánica y de gases (Vigente y disponible en el vehículo)	X			X						X			X						
	B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
5	Licencia de conducción (Vigente) Cat. 5 min.	X			X						X			X						
6	EPS. ARP-AFP	X			X						X			X						
7	Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X			X						X			X						
	C. ESTADO MECÁNICO																			
8	Niveles de fluido	X			X						X			X						
9	Estado y tensión de correas	X			X						X			X						
10	Estado y sujeción de las mangueras	X			X						X			X						
11	Sin fugas de fluidos	X			X						X			X						
12	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	X			X						X			X						
	D. PARTE EXTERNA																			
13	Estado general de la altonería y pintura	X			X						X			X						
14	Estado de las puertas	X			X						X			X						
15	Espejo retrovisor	X			X						X			X						
16	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	X			X						X			X						
	E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17	Soportes y grapas	X			X						X			X						
18	Estado general del volquete	X			X						X			X						
19	Compuerta	X			X						X			X						
20	Sistema de levante de volqueta	X			X						X			X						
21	Bastidor	X			X						X			X						
22	Carpa de protección de la carga	X			X						X			X						
	F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
23	Cinturón de seguridad en todos los asientos	X			X															
24	Luz de cabina	X			X						X			X						
25	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	X			X						X			X						
26	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	X			X						X			X						
27	Pito y alarma de reversa	X			X						X			X						
	G. EQUIPO DE PREVENCIÓN																			
28	Conos, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo	X			X						X			X						
29	Botiquín	X			X						X			X						
30	Extintor	X			X						X			X						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA	SI X		NO																
	FIRMA CONDUCTOR													REVISADO POR: PROFESIONAL SST						
	NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA LA OPERACIÓN													FIRMA						

CONVENCIONES

B. Bueno	M. Malo	NA. No aplica

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT 901785392 7

INSPECCION PREOPERACIONAL TELLO

JPN TELLO

PLACA	Vía Tello.	MODELO	1983.	SEMANA DEL	10 al 15 de Abril 2025.
CONDUCTOR	020736. Pedro			MARCA	
				CLASE	
				KILOMETRAJE	99203.676.

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO																			
1	Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo.)	X						X			X			X						
2	SOAT y Seguro Extracontractual (Legible y disponible en el vehículo.)	X						X			X			X						
3	Manifiesto de carga	X						X			X			X						
4	Revisión técnico mecánica y de gases (Vigente y disponible en el vehículo)	X						X			X			X						
	B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
5	Licencia de conducción (Vigente) Cat. 5 min	X						X			X			X						
6	EPS- ARP-AFP	X						X			X			X						
7	Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X						X			X			X						
	C. ESTADO MECÁNICO																			
8	Niveles de fluido	X						X			X			X						
9	Estado y tensión de correas	X						X			X			X						
10	Estado y sujeción de las mangueras.	X						X			X			X						
11	Sin fugas de fluidos	X						X			X			X						
12	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	X						X			X			X						
	D. PARTE EXTERNA																			
13	Estado general de la altonería y pinturas	X						X			X			X						
14	Estado de las puertas	X						X			X			X						
15	Espejo retrovisor	X						X			X			X						
16	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	X						X			X			X						
	E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17	Soportes y grapas	X						X			X			X						
18	Estado general del volqueta	X						X			X			X						
19	Compuerta	X						X			X			X						
20	Sistema de levante de volqueta	X						X			X			X						
21	Bastidor	X						X			X			X						
22	Carpa de protección de la carga	X						X			X			X						
	F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
23	Cinturón de seguridad en todos los asientos	X						X			X			X						
24	Luz de cabina	X						X			X			X						
25	Llantas (Sin cortaduras, en abultamientos)	X						X			X			X						
26	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	X						X			X			X						
27	Pito y alarma de reversa	X						X			X			X						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																			
28	Cadu. Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo. Una barra para bloqueo	X						X			X			X						
29	Botiquín	X						X			X			X						
30	Extintor	X						X			X			X						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA	SI		NO																
	FIRMA CONDUCTOR																			
	NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA LA OPERACIÓN																			

REVISADO POR: PROFESIONAL SST

FIRMA

CONVENCIONES

B. Bueno | M. Malo | NA. No aplica

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901193393-1

JPN TELLO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TELLO

LUGAR: Vía Tello.

PLACA: 030039 | MODELO: | MARCA: | SEMANA DEL: 14 de Abril de 2025.

CONDUCTOR: Luis Reyes. | CEDULA: 79234377 | KILOMETRAJE:

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES NA	MARTES B	MARTES M	MARTES NA	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES NA	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES NA	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO NA	OBSERVACIONES
	A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO																			
1	Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo.)	X			X						X			X						
2	SOAT y Seguro Extracontractual (Legible y disponible en el vehículo.)	X			X						X			X						
3	Manifiesto de carga			X			X						X			X				
4	Revisión técnico mecánica y de gases (Vigente y disponible en el vehículo)	X			X						X			X						
	B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
5	Licencia de conducción (Vigente) Cat. 5 min.	X			X						X			X						
6	EPS- ARP-AFP	X			X						X			X						
7	Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X			X						X			X						
	C. ESTADO MECÁNICO																			
8	Niveles de fluido	X			X						X			X						
9	Estado y tensión de correas	X			X						X			X						
10	Estado y sujeción de las mangueras	X			X						X			X						
11	Sin fugas de fluidos	X			X		X				X		X							
12	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	X			X						X			X		X				Fuga por el goto del vidrio.
	D. PARTE EXTERNA																			
13	Estado general de la latonería y pintura	X			X						X			X						
14	Estado de las puertas	X			X						X			X						
15	Espejo retrovisor	X			X						X			X						
16	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	X			X						X			X						
	E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17	Soportes y grapas	X			X						X			X						
18	Estado general del volqueta	X			X						X			X						
19	Compuerta	X			X						X			X						
20	Sistema de levante de volqueta	X			X						X			X						
21	Bastidor	X			X						X			X						
22	Cargo de protección de la carga	X			X						X			X						
	F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
23	Cinturón de seguridad en todos los asientos	X			X						X			X						
24	Luz de cabina	X			X						X			X						
25	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	X			X						X			X						
26	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	X			X						X			X						
27	Pito y alarma de reversa	X			X						X			X						
	G. EQUIPO DE PREVENCIÓN																			
28	Kit de carretera (Dos señales de carretera en forma de triángulo, Una lámpara para bloqueo)	X			X						X			X						
29	Extintor	X			X						X			X						
30	Botiquín	X			X						X			X						

LA VOLQUETA ES OPERATIVA: SI / NO

FIRMA CONDUCTOR:

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA LA OPERACIÓN:

REVISADO POR: [illegible] SST

FIRMA:

CONVENCIONES

B. Bueno | M. Malo | NA. No aplica

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 17/10/2023 | Operador: [illegible]

Código Equipo: Vibro | Marca y Serie: CA 25D | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillìn del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
Extintor y botiquin			X
Silla de la cabina	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de Inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante	X		
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 3/10/2025.

Operador: Victor Ortiz

Código Equipo: VIBRO.

Marca y Serie: CAT 2012.

Horometro Inicial:

Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
SEGURIDAD: Extintor y botiquin			X
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardán ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M
Correas y poleas	X	
Ventilador	X	
Soportes del motor	X	
Mangueras radiador	X	
Radiador	X	
Ductos de admisiòn	X	
Exhosto y tuberia de escape	X	
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**
Cilindros hcos. y vàstagos	X	
Bujes y pasadores	X	
Mangueras y conexiones	X	
Bomba Hidraulica	X	
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**
Aceite Motor	X	
Aceite Hidràulico	X	
Aceite transmisiòn o caja		
Aceite diferenciales		
Aceite de mandos finales o Catalinas		
Refrigerante	X	
Liquido de frenos		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X	
Fuga Aceite Hidraulicas	X	
Fuga Aceite Motor	X	
Fuga Aceite Transmisiones	X	

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
	Nelly Melissa Salazar S.	

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 6/10/2021 · Operador: Edwin

Código Equipo: KIDO Marca y Serie: CA 200 · Horometro Inicial: Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
EQUIPO Extintor y botiquin	X		
EQUIPO Silla de la cabina	X		
EQUIPO Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante	X		
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
Edwin Andres Aguilar Aguirre	Natly Melisa Silva S.	

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 8/10/2025.		Operador: Wilson Lopez.	
Código Equipo: Vibo.	Marca y Serie: CP 250.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos, Plumillas		X		Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo			X	Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			**SISTEMA HIDRAULICO**	**B**	**M**	**N/A**
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	**B**	**M**	**N/A**	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**DIRECCION**	**B**	**M**	**N/A**	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa			X	Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja			X
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	**B**	**M**	**N/A**	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado			X	Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos			X
Conectores			X	Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
EQUIPO Extintor y botiquin				Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X		
EQUIPO Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X		
EQUIPO Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
	Nasly Melisa Sellas.	

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 11/10/2025		Operador: Luis Lopez	
Código Equipo: Vibro.	Marca y Serie: CAT 680.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
SEGURIDAD: Extintor y botiquin			N/A
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn			
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardán ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos			
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante	X		
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
Juan Enrique Ospina	Nayly Melisa Salas S.	

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 14 / 10 / 2025.		Operador: Luis Ospina.	
Código Equipo: Vibro.	Marca y Serie: DK 260.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste			X
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor			X
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante	X		
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Luis Carlos Ospina	Nasly Melisa Salas S.	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 16/10/2025		Operador: Luis Castro	
Codigo Equipo: Vibro	Marca y Serie: CB 75 D.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X	Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo			X	Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			**SISTEMA HIDRAULICO**	**B**	**M**	**N/A**
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	**B**	**M**	**N/A**	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**DIRECCION**	**B**	**M**	**N/A**	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa			X	Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja			X
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	**B**	**M**	**N/A**	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado			X	Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos			X
Conectores			X	Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Extintor y botiquin			X	Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de éste formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

MARTES

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 21-10-2025 | Operador: LUIS CARLOS OSPINA

Código Equipo: | Marca y Serie: VIBRO CA 750D | Horometro Inicial: 4222 | Horometro Final: 4224

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	✓		
Elementos de desgaste	✓		
Vidrios, Espejos,Plumillas	✓		
Indicador Presion Aceite Motor	✓		
Indicador Temperatura Motor	✓		
Indicador Temperatura Servo	✓		
Indicador de presiòn aire	✓		
Indicador Nivel Combustible	✓		
Horòmetro o contador de kms.	✓		
Sillin del operador y Tapiceria	✓		
Palancas y perillas	✓		
Cinturon de Seguridad	✓		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	✓		
Pito	✓		
Alarma de Reversa		✓	
Luces Direccionales			✓
Luces de Parqueo			✓
Licuadora		✓	
Cableado	✓		
Conectores	✓		

EQUIPO DE SEGURIDAD	B	M	N/A
Extintor y botiquin	✓		
Silla de la cabina	✓		
Escaleras y apoyo de acceso	✓		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			✓
Estado de llantas	✓		
Presiones de inflado	✓		
Pernos de ruedas y rines	✓		
Eje muerto y bujes	✓		
Balancines y pasadores	✓		
Amortiguadores	✓		
Silletas muelles y sujeciòn	✓		
Freno de servico			✓
Freno de parqueo	✓		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas			✓

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn			✓
Barra transversal			✓
Terminales			✓

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			✓
(zapatas, bujes y pasadores			✓
Carriles superiores e inferiores			✓
Ruedas Tensoras			✓
Sprocket			✓
Motores de Traslacion	✓		
Cadenas de las Traslacion			✓

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	✓		
Ventilador	✓		
Soportes del motor	✓		
Mangueras radiador	✓		
Radiador	✓		
Ductos de admisiòn	✓		
Exhosto y tuberia de escape	✓		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos			✓
Bujes y pasadores			✓
Mangueras y conexiones	✓		
Bomba Hidraulica	✓		✓

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	✓		
Aceite Hidràulico	✓		
Aceite transmisiòn o caja	✓		
Aceite diferenciales	✓		
Aceite de mandos finales o Catalinas	✓		
Refrigerante	✓		
Liquido de frenos			✓
Aceite Caja Direccion Hidraulica	✓		
Fuga Aceite Hidraulicas	✓		
Fuga Aceite Motor	✓		
Fuga Aceite Transmisiones	✓		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

LAS MANGUERAS DEL RADIADOR ESTAN CON COTGADERA
O Pestiña ok

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 27/10/2025		Operador: Adrian	
Código Equipo: VIBRO	Marca y Serie: CA 152	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles			X	Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			**SISTEMA HIDRAULICO**	**B**	**M**	**N/A**
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	**B**	**M**	**N/A**	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**DIRECCION**	**B**	**M**	**N/A**	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja			X
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	**B**	**M**	**N/A**	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante			
Cableado	X			Camiles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos			X
Conectores	X			Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
SEGURIDAD Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			X
SEGURIDAD Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor			X
SEGURIDAD Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 9/05/2025.		Operador: [illegible]	
Código Equipo: URN	Marca y Serie: CA 132.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles			X	Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			**SISTEMA HIDRAULICO**	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	**DIRECCION**	B	M	N/A	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	B	M	N/A
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja			X
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	B	M	N/A	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos			X
Conectores	X			Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			X
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor			X
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Juan Carlos Mena	[illegible]	[illegible]
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 16/10/2025.		Operador: Alexis.	
Código Equipo: Volvo.	Marca y Serie: CA 752.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles			X	Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			**SISTEMA HIDRAULICO**	**B**	**M**	**N/A**
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	**B**	**M**	**N/A**	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**DIRECCION**	**B**	**M**	**N/A**	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	/		X
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	**B**	**M**	**N/A**	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos			X
Conectores	X			Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			X
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor			X
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Juan Carlos Alvarez.		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785262 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 21/10/2021		Operador:	
Código Equipo: MDN.	Marca y Serie: CA 312.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles			X	Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de Inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			**SISTEMA HIDRAULICO**	B	M	N
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	**DIRECCION**	B	M	N/A	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	B	M	F
Luces de trabajo	X			Barra principal de dirección	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja			
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	B	M	N/A	Aceite diferenciales			
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante			
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos			
Conectores	X			Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica			
EQUIPADO: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			
EQUIPADO: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor			
EQUIPADO: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
Juan Carlos Aldana.	Nelly Melissa Salazar.	

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 23/10/2025.		Operador: Luis Rojas	
Código Equipo: VIBRO.	Marca y Serie: CAM 2.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos, Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado	X		
Conectores	X		
EQUIPO: Extintor y botiquin	X		
EQUIPO: Silla de la cabina	X		
EQUIPO: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor			X
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Juan Carlos Atuna.	Nelly Melisa Salas. S.	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 31 - 10 - 25		Operador: CARLOS ALDANA	
Código Equipo: VIBRO.	Marca y Serie: CA- 152.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	/			Estado de muelles	/			Correas y poleas	/		
Elementos de desgaste	/			Estado de llantas	/			Ventilador	/		
Vidrios, Espejos,Plumillas	/			Presiones de inflado	/			Soportes del motor	/		
Indicador Presion Aceite Motor	/			Pernos de ruedas y rines	/			Mangueras radiador	/		
Indicador Temperatura Motor	/			Eje muerto y bujes	/			Radiador	/		
Indicador Temperatura Servo	/			Balancines y pasadores	/			Ductos de admisiòn	/		
Indicador de presiòn aire	/			Amortiguadores	/			Exhosto y tuberia de escape	/		
Indicador Nivel Combustible	/			Silletas muelles y sujeciòn	/			SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	/			Freno de servico	/			Cilindros hcos. y vàstagos	/		
Sillin del operador y Tapiceria	/			Freno de parqueo	/			Bujes y pasadores	/		
Palancas y perillas	/			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	/		
Cinturon de Seguridad	/			Cardàn ,yugos y crucetas	/			Bomba Hidraulica	/		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo	/			Barra principal de direcciòn	/			Aceite Motor	/		
Pito	/			Barra transversal	/			Aceite Hidràulico	/		
Alarma de Reversa		X		Terminales	/			Aceite transmisiòn o caja	/		
Luces Direccionales			/	TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	/		
Luces de Parqueo			/	Cadenas de las oruga			/	Aceite de mandos finales o Catalinas	/		
Licuadora		X		(zapatas, bujes y pasadores			/	Refrigerante	/		
Cableado	/			Carriles superiores e inferiores			/	Liquido de frenos	/		
Conectores	/			Ruedas Tensoras			/	Aceite Caja Direccion Hidraulica	/		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Extintor y botiquin	/			Sprocket			/	Fuga Aceite Hidraulicas	/		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Silla de la cabina	/			Motores de Traslacion	/			Fuga Aceite Motor	/		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	/			Cadenas de las Traslacion	/			Fuga Aceite Transmisiones	/		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

OJO - SE DESOLDO LA BASE DEL TANQUE DEL AGUA.

Operatividad OK.

CARLOS ALDANA		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

ANEXO 8.
INSPECCION EQUIPOS DE EMERGENCIA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

INSPECCION EQUIPOS DE EMERGENCIA

FECHA DE INSPECCION: 29/10/2025. **AREA:** Campamento.

LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

EQUIPO	REQUISITOS MÍNIMOS	CUMPLE			ESTADO			RECOMENDACIÓN
		SI	NO	N.A	B	M	R	
EXTINTORES	Estan ubicados correctamente	X						
	Peso y tipo de extintor	X						
	Son de facil acceso en caso de incendio	X						
	Son apropiados para la clase de riesgo	X						
	Cuentan con la señalizacion adecuada	X						
	Son recargados y reparados anualmente	X						
	Cuentan con recarga vigente	X						
	Se identifican fechas de vigencia y recarga	X						
	El area donde estan ubicados se encuentra despejada y libre de obstaculos	X						
	Cuenta con pasador de seguridad	X						
	Tiene manguera y boquilla	X						
	El manometro se encuntra en el nivel adecuado	X						
	Cuenta con manija de descarga	X						
	La manija de transporte es de facil agarre	X						
CAMILLA DE EMERGENCIA	Esta ubicada adecuadamente	X						
	Es de facil acceso en caso de emergencia	X						
	Cuenta con la señalizacion correspondiente	X						
	Cuenta con cuello rigido ajustable	X						
	Cuenta con cintasy/o correas de ajuste	X						
	Son de material rigido de facil limpieza	X						
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	Se encuentran definidas y señalizadas las salidas de emergencia	X						
	Estan señalizadas las rutas de evacuacion	X						
	Las salidas de emergencia y rutas de evacuacion se encuentran despejadas	X						
	Esta definido el punto de encuentro en caso de evacuacion	X						
	Las escaleras para la evacuacion del personal cuentan con barandas			X				
	Las escaleras cuentan con antideslizantes			X				
	Los equipos de emergencia se encuentran señalizados	X						
	La señalizacion de emergencia es visible	X						
	Los numeros de emergencia se encuentran publicados en un lugar visible	X						
	Esta publicado en plano de evacuacion en un lugar visible	X						
BRIGADA DE EMERGENCIA	Esta conformada y definida	X						
	Los miembros de la brigada se encuentran identificados	X						
	Cuenta con equipos de comunicación en caso de emergencia	X						
	Se cuenta con el MEDEVAC del personal de la empresa	X						
	Esta debidamente capacitada y entrenada	X						

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

INSPECCION EQUIPOS DE EMERGENCIA

EQUIPO	REQUISITOS MÍNIMOS	CUMPLE			CANTIDAD	RECOMENDACIÓN
		SI	NO	N.A		
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Es el adecuado de acuerdo al numero de trabajadores de la empresa	X				
	Es de facil acceso en caso de emergencia	X				
	Los elementos del botiquin se encuentran vigentes para su uso	X				
	Se encuentra señalizado	X				
	SE EVIDENCIAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS					
	Gasa esteril	X				
	Esparadrapo	X				
	Curas	X				
	Micropore	X				
	Aplicadores y/o copitos	X				
	Solucion salina	X				
	Tijeras de trauma	X				
	Vendas rigidas	X				
	Guantes desechables	X				
	Bajalenguas	X				
	Tapabocas	X				
	Jabon quirurgico	X				
	Apositos	X				
	Termometro	X				
	Linterna	X				
	Inmovilizadores	X				

Observaciones Generales

REALIZADO POR	Daniela Perdomo Marin	**CARGO**	Profesional SS
FIRMA			

Powered by CamScanner

ANEXO 9. ENTREGA DE EPP

JPNTELLC

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

1. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

NOMBRE	CEDULA	EPP ENTREGADOS	Primera Entrega o Reposición.	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
Edinson Mendez P.	1082806583	gafas/guantes.	R		3/10/2025	
[illegible]	4943641	gafas/guantes.	R		3/10/2025	
[illegible]	1078960460	gafas/guantes.	R		3/10/2025.	
Victor Alfonso	1045919714	gafas/guantes.	R		3/10/2025	Victor
Gabriel	casil 83222237		R		3/10/2025	Gabriel
moises casilima	83222367	gafas/guantes	R		3/10/2025	
[illegible]	1025222240	gafas/guantes.	R		3/10/2025	
[illegible]	1075285580	gafas/guantes	R		3/10/2025	
Camilo A. Mary S.	1081544123	gafas/guantes	R		3/10/2025	
Diogenes Yacuma	18497318	gafas/guantes.	R		3/10/2025	
[illegible]	26580.070	gafas	R		3/10/2025	
Anlly Lopez	1082806610	gafas	R		04-10-25	Anlly Lopez
Yasmin Katherine Martinez	1082803424	gafas	E		04-10-25.	
Hugo Cortes R	1022359231	inyección guantes gafas	P		04-10-25	

2. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		CEDULA No.	
CARGO		FIRMA	

3. COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantene en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fis psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes c trabajadores definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 3. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP.

Powered by CamScanner

JPNTELLO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

1. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

NOMBRE	CEDULA	EPP ENTREGADOS	Primera Entrega o Reposición.	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
[illegible]	1079604610	Gafas	Reposicion	1	25 agosto	[signature]
Edinson Mendez P	1082806583	Gafas	Reposición	1	25 agosto	[signature]
[illegible]	[illegible]	Guantes y Gafas	Reposición primera.	1	27 agosto	[signature]
[illegible]	1079604616	Guantes.	Reposición	1.	27 agosto.	[signature]
[illegible]	1075289380	Gafas	R.	1	27 agosto.	[signature]
[illegible]	1114928673	Casco / gafas. guantes etc.	P.	1	27/10/2025	[signature]
Dimas Quevedo	1003828588	Casco / gafas. guantes etc.	P	1	27/10/2025.	Dimas
Jhoan Jurado	1077729003	Casco / gafas guantes	P	1	27/10/2025.	Jhoan
Cardos Fabian	1075246515	Casco / gafas guantes.	P	1	27/10/2025.	[signature]
Esteven Pastrana P.	1003809880	Casco / gafas guantes	P	1	27/10/2025.	Esteven P.
Cristian Valdes	1095253252	Casco / gafas guantes.	P	1	27/10/2025.	[signature]
Ricardo	1114973584	Casco / gafas guantes.	P	1	27/10/2025.	[signature]
Jhoan	1077729203	Casco / gafas guantes.	P.	1.	27/10/2025	Jhoan Jurado.
Ronex Rodriguez	1075263571	Casco / gafas.	P.	1	30/10/2025.	Ronex
Maria Alena.	1.082.804.714	Casco	P.	1	30/10/2025	Maria Alena
Yasmin Cuis.	1.082.803424	Casco	P	1	30/10/2025.	Yasmin Cuis
Milton Andres	1075.279580	Gafas	P	1	30/10/2025.	[signature]

2. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Daniela Pedroza Abril.	CEDULA No.	1078 238. 328.
CARGO	Profesional SST	FIRMA	

3. COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlo en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes con trabajadores definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 3. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP.

Powered by CamScanner

ANEXO 10. ACTA DE COMITE

CONTRATO DE OBRA Nro:	0020 DE 2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO		
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro:	0015 DE 2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO VG		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
10 de octubre de 2025	11:30am	1:00pm	1 hora y 30 minutos

ACTA No: 12

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Revisión de compromisos pactados en el anterior comité de obra.

II. PARTICIPANTES:

NOMBRES	CARGO
Ing. Angela Matilde Zambrano Caviedes	Supervisora de obra
Ing. Víctor Guillermo Rodríguez Ramírez	Director de Interventoría
Ing. Aurelio Anacona G.	Residente de Interventoría
Ing. Angie Sánchez Pérez	Auxiliar técnico
Ing. Pablo R. Clark González	Residente de Interventoría
Ing. Jessica Katherine Acosta Cuellar	Profesional SISO Interventoría
Ing. Claudio Cesar Mejía Gutiérrez	Director de obra
Ing. Aurelio Cubides	Residente de obra
Ing. Edgar Mauricio Perdomo	Residente de obra

Daniela Perdomo Horta	Profesional SISO Obra
Nasly Melisa Salas Sánchez	Profesional SISO Obra
Maidy Yiseth Cangrejo Quintero	Personería Municipal Tello
Oscar Iván Barrios M.	Veedor municipal
Jesús A. Trujillo	Veedor municipal
Raúl Cardoso	Veedor municipal

Se anexan firmas de participantes a la reunión.

III. TEMAS TRATADOS

1. Plan de intervención
2. Revisión del tramo 24 antes de llegar al puente
3. Avance de ejecución y balance de obra.
4. PARE y SIGA
5. Información de la obra desde la firma del acta de inicio
6. Instalación de la señalización
7. Firma del acta.

IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. La Ingeniera Angela Matilde Zambrano solicita información sobre las mejoras en el tramo 17, el Ingeniero Claudio afirma haber realizado parcheo en las fisuras piel de cocodrilo y el golpe que se sentía del 17 al 18, pero aún falta terminar teniendo en cuenta que es un arreglo estético y no funcional, es importante que obra, interventoría revisen que hacer de acuerdo con las sugerencias emitidas por el especialista de pavimento.

2. El veedor Raúl Cardoso resalta que en el tramo 24 quedo un resalto antes de llegar al boxculver, así mismo el Ingeniero Claudio aclara haber hecho el arreglo pero que es importante ir a revisar en compañía de los veedores e interventoría para verificar el arreglo o si es necesario hacer algo adicional.

3. La supervisora de obra pregunta por el avance de ejecución de obra, ¿En que tramo va el pavimento?, ¿Cuantos tramos se trabajan continuamente? el Ingeniero Victor Guillermo Rodríguez asegura que el avance de obra va en un 65%, el Ingeniero Claudio Mejía responde que el tramo 16 ya esta pavimentado y continuamente están trabajado 3 tramo, falta por pavimentar el 13, 14 y 15 todo depende de la funcionalidad de la planta simultáneamente se adelanta la construcción de cunetas en el tramo 24.

4. La supervisora de obra requiere saber si se va a efectuar los cierres de los PARE y SIGA prolongados para que el avance de la obra sea positivo y lograr terminar el proyecto en los tiempos aprobados por la Gobernación del Huila, el contratista responde que no va a ser posible porque se están complicando los cierres largos con la comunidad teniendo en cuenta que se ponen muy grosero y agresivos tanto física como verbalmente con las controladoras de tránsito.

5. La Ingeniera Angela Sambrano requiere información sobre ¿Cuánto tiempo se demoran por tramo? ¿Cuánto falta por construir cunetas?; El Ingeniero Claudio Mejía responde que se demoran pavimentando 1 semana por tramo, para las cunetas están revisando redistribuir los 2 frentes en estos momentos están en el tramo 24, es de resaltar que se hace 180m de cuenta diarios, para la próxima semana se va contrata otro frente de trabajo para avanzar significativamente, El ingeniero Aurelio Cubides afirma que se ha evidenciado que la red del gas está muy superficial en algunos tramos por lo que se tiene que hacer la excavación manual.

6. El Veedor Raúl Cardoso quiere saber cuántos tramos hay desde el tramo 1 hasta tatacoasis, el Ingeniero Contratista de Obra informa que hay 1 tramo de 193 metros así mismo el veedor Jesús Jaramillo pregunta si ¿Es posible terminar en noviembre?, La ingeniera Supervisora de Obra aclara que el contrato termina en diciembre del presente año.

7. Los veedores se interesan por saber que señalización es la que van a instalaran y solicitan si es posible poner señalización simulando reductores sobre la vía, la supervisora, contratista de obra e interventoría informan que la única señalización que esta aprobada contractualmente es la horizontal esto de acuerdo la normatividad nacional, es importante resaltar que la interventoría solicita a la personera municipal comunicar al Alcalde de Tello para que emita circulares solicitando el no exceso de velocidad en la vía y de esta manera evitar accidentes. La personera informa que ese fenómeno se ha visto en el casco urbano, ya se está laborando el plan de intervención de seguridad y convivencia los alcaldes tiene planes para implementar estos planes en los municipios por se han aumentado los siniestros viales.

8. Maidy Yiseth Cangrejo la persona Municipal de Tello informa haber estado en licencia de maternidad por tal motivo no ha estado presente durante el desarrollo de la obra, solicita de manera respetuosa le expliquen todo lo que sea realizado administrativa y operativamente desde la firma del acta de inicio del contrato, suspensiones, reinicio, cronograma, para cuando esta establecida la fecha de terminación adicionalmente quiere saber si se cumple con el porcentaje contratado de mano de obra del municipio y como están las afiliaciones, saber si hay un tercero responsable de las afiliaciones y pagos de seguridad social.

El director del contratista de obra e interventoría le explican detalladamente que la obra inicio el 17 de junio del año 2024 con un plazo de 4 meses y medio, pero las actividades estaban todas para 5 meses, se evidencio una inconsistencia en el diseño de pavimentos y tuvimos varias reuniones en la Gobernación para dar a conocer eso y se llego a la conclusión que era mejor suspender el proyecto mientras se definía el espesor del pavimento, estuvo suspendida 7 meses, el 12 de febrero del año 2025 la comunidad hizo un paro presionando para iniciar las actividades, iniciamos en una época de invierno, los proveedores no tenían suficiente material, no hemos parado actividades, los gaviones no estaban contemplados y se prorrogo un plazo de 3 meses, el contrato esta para terminar el 15 de diciembre del presente año.

El anticipo son 30% y pagos parciales hasta el 90% dentro de los pagos parciales se amortiza ese anticipo y a la fecha van 2 pagos parciales que corresponden al 50%.

El ingeniero Claudio afirma estar por encima del porcentaje de contratación de personal del área de influencia, todos los trabajadores están afiliados directamente con el consorcio y mes a mes se paga la seguridad social el maestro de las cuentas esta por jornal diario, La Ingeniera Angela Zambrano aclara que realiza revisión de los informes y de las planillas de pago de seguridad social para poder tramitar actas parciales.

La persona informa sobre una queja de un usuario por el tema de unas cuerdas de internet por el sector donde venden guarapo, manifestando que le habían dañado las cuerdas, El ingeniero Aurelio Cubides afirma no ser cierto, el reviso que esas cuerdas ya estaban ahí tiradas, no existe pruebas que fueran del señor y esa actividad se hizo hace 4 meses y realmente nadie podría estar tanto meses sin ese servicio.

La Ingeniera Angela Zambrano informa que es importante hacer llegar ese documento a la interventoría para poder dar respuesta al usuario.

9. El veedor Jesús Jaramillo resalta la importancia de informar a las paleteras de estar pendientes de cambiar la paleta a Pare o Siga dependiendo de la orden del ingeniero porque muchas veces pasa que dan paso, pero la paleta está en PARE entonces la comunidad se confunde, El ingeniero Claudio Mejía solicita a las profesionales SISO realizar recorrido verificar y hacer el oportuno llamado de atención, así como informar durante la charla antes de iniciar obra.

10. El veedor Oscar Iván Barrios informa que de que manera se puede iniciarla jornada laboral a las 7:00am para aprovechar el tiempo seco asi avanzar en la obra y poder terminar dentro de los tiempos contractuales teniendo en cuenta que se avecina tiempo lluvioso, El ingeniero Claudio Mejía afirma que aumentar las horas no es lo mas grave las cuentas empieza las 7:00am y se

van a las 6:00pm- 6:30pm, yo entiendo y es válido para poder cumplir el tema es poner las plantas y a todos los que nos suministran no sacamos con nada tener todo el equipo de trabajo listo a las 7:00am si las plantas las prender tarde por que ellos ya tiene un horario establecido y solo estamos sacando material de 1 planta que es la que está en servicio adicionalmente informa el Ingeniero Claudio sobre el desequilibrio que se esta presentando respecto al transporte de la mezcla, el proyecto fue calculado con un transporte a 14 kilómetros y realmente se esta sacando de la planta de peteros a 24 kilómetros aproximadamente.

11. El veedor Raúl Cardoso quiere saber cuando vayan a instalar la señalización ¿En los pasos de las entradas de las fincas queda señalizado algo?, El ingeniero Claudio Mejía aclara que solo se instalara señalización horizontal las tres líneas, 2 laterales y la del centro, no hay tachas reflectivas ni señalización vertical. La personera pregunta que ¿Por qué eso así? Si el aumento de siniestros se va a aumentar con las condiciones del pavimento, la Ingeniera Angela resalta que la señalización va de acuerdo con la normativa y no contemplaba tachas y a estar alturas hacer un ajuste por la normativa no es viable, pero se deja la observación para que nosotros en la Gobernación revisar la necesidad de la instalación de las señales y hacer la observación a transito departamental.

Se da por finalizada la reunión.



Registro fotográfico

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1	Intervenir tramo 17 y 18	Contratista de obra	08/10/2025
3	Contratar otro frente de obra para cunetas	Contratista de obra	13/10/2025

Siendo las _1:00pm_, se dio por finalizada la sesión de esta reunión.

LISTA DE PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	INSTITUCION	MUNICIPIO	No. CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	VICTOR G. RODRIGUEZ R	DIRECTOR	INTERV.		3208976075		
	Claudia Cmejia C.	Directora obra.	obra.		3125233942.		
	Angela M. Tombano C	Prof. Universitario SIT. Sup. cto Int.	Gobernación SUI		3202745746		
	PATSIO N. CLARK GONZALEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VG		3106185582		
	aurelio barbides R	RES. OBRA			3165243196		
	Maddy Yiseth Congrejo Cayetano	Personera Mpal	Personera Tello	Tello	3182614358		
	Jesus A Cepeda J	Veedor.	Tello	Tello	3188724323		
	Raul Cordoso	Veedor.	Tello	"			
	Oscar Ivan Bonos	Veedor	Tello	"	3106290435	osbamcar12@hotmail.com	

LISTA DE PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	INSTITUCION	MUNICIPIO	No. CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	Angie Sánchez	Aux Tecnico	Interventoria		3212335185		
	Edgar Mauricio Perdomo P.	Residente obra	JPN Tello		3166254846		
	Aurelio Anacona G	Ing Resid.	Interventt		3212309798		
	Daniela Perdomo H.	Profesional SST	JPN Tello		3212937166		
	Nadly Melisa Salas Sanchez	Profesinal SST	JPN TELLO		3208432435		Nadly Melisa Salas.
	Jessica Acosta C.	SSO	Interventoria		3144318316		Jessica Acosta C.

ANEXO 11. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO PERSONAL JPNTELLO

JPNTELLO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	GÉNERO	EDAD	LUGAR DE RESIDENCIA	CARGO	ÁREA / SECCION / LUGAR DE TRABAJO	TURNO DE TRABAJO (Horas)	SALARIO	ESCOLARIDAD	ESTADO CIVIL	NÚMERO DE HIJOS	OTRAS PERSONAS A CARGO	ESTRATO SOCIAL
12.101.945	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	Masculino	73	NEIVA	ING. RESIDENTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Profesional	Soltero	3	Si	3
1.075.242.622	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	Masculino	35	NEIVA	TOPOGRAFO	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Profesional	Soltero	0	Si	3
19.105.846	HECTOR RUBIO DIAZ	Masculino	75	NEIVA	CADENERO 2	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Casado	3	Si	2
93.129.015	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	Masculino	52	NEIVA	CADENERO 1	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Técnico	Casado	1	Si	2
1.082.804.610	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	Femenino	32	TELLO	PALETERA	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Unión Libre	2	Si	2
26.586.026	MAGALY OLIVEROS SOTTO	Femenino	42	TELLO	PALETERA	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Casado	2	Si	1
1.082.804.794	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	Femenino	29	TELLO	PALETERA	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Soltero	2	Si	1
1.078.778.336	DANIELA PERDOMO HORTA	Femenino	28	BARAYA	PROFESIONAL SST	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Profesional	Casado	1	Si	1
83.233.181	LUNIO QUINTERO POLANIA	Masculino	60	NEIVA	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	Soltero	3	Si	2
4.897.318	DIOGENES YUCUMA	Masculino	58	NEIVA	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	Soltero	1	Si	1
83.242.768	RICARDO JAVIER SANCHES	Masculino	52	TELLO	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	Soltero	1	Si	1
4.898.798	LUIS CARLOS OSPINA	Masculino	64	NEIVA	OPE. VIBRO COMPACTADOR	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Primaria Completa	Soltero	0	No	1
1.075.246.303	EDGAR MAURICIO PERDOMO	Masculino	34	NEIVA	ING. RESIDENTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Profesional	Casado	1	Si	2
1.082.803.924	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	Femenino	35	TELLO	PALETERA	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Técnico	Soltero	2	Si	2
1.079.184.726	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	Femenino	28	BARAYA	PROFESIONAL SST	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Profesional	Unión Libre	1	Si	1
1.075.236.051	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	Masculino	36	NEIVA	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Unión Libre	2	Si	1
85.449.283	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	Masculino	58	NEIVA	OPE. MOTONIVELADORA	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	Unión Libre	4	Si	2
1.075.252.102	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	Masculino	34	NEIVA	OPE.RETRO EXCABADORA	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Unión Libre	2	Si	2
1.003.801.176	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	Masculino	29	NEIVA	OFCIAL	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	Soltero	3	Si	1
1.075.205.580	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	Masculino	30	NEIVA	OFCIAL	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Unión Libre	1	Si	2
1.006.528.347	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	Masculino	24	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Soltero	0	No	2
1.082.806.583	EDISON MENDEZ PERDOMO	Masculino	27	TELLO	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Soltero	0	Si	1
4'943.631	EVERLEDETH REYES ROCHA	Masculino	60	TELLO	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Primaria Completa	Casado	1	Si	1
1.075.225.724	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	Masculino	20	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Soltero	0	No	2
7.685.099	JAIRO PENAGOS	Masculino	59	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8Horas	SALARIO MINIMO	Primaria Completa	Unión Libre	5	Si	1
1.079.604.610	LORENZO MONTEALEGRE	Masculino	45	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Unión Libre	3	Si	1
17.627.931	OMAR QUINTERO VARGAS	Masculino	68	NEIVA	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Divorciado	4	Si	2
79.234.377	LUIS EDUARDO VARGAS	Masculino	63	NEIVA	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Primaria Completa	Unión Libre	3	Si	1
7.722.955	JOSE HERNEY VALDERRAMA	Masculino	42	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Unión Libre	2	Si	1
83.232.367	MOISES CASILIMA PERDOMO	Masculino	43	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Primaria Completa	Unión Libre	2	Si	1
12.211.022	JOSE WILMAN HERNANDEZ	Masculino	45	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	Unión Libre	2	Si	1
79.253.679	PEDRO JERONIMO SIERRA	Masculino	64	RIVERITA	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Divorciado	3	Si	1
1.022.359.231	HUGO CORTES	Masculino	36	Bogota	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8HORAS	SALARIO MINIMO	Secuendario completa	union libre	2	si	1
83.222.237	GABRIEL CASILIMA	Masculino	45	BARAYA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	union libre	3	si	1
14.192.863	DANIRLEY DURAN NARVEZ	Masculino	44	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	union libre	2	si	1
1.004.360.617	DARIO JOSE MONTAÑO	Masculino	23	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	union libre	0	si	1
1.117.820.219	JERSON ENRRIQUE RODRIGZ	Masculino	33	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	union libre	2	si	1
1.003.893.890	JUAN DAVID VARGAS	Masculino	31	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Soltero	1	Si	1
1.003.828.568	DIMAS QUEVEDO	Masculino	23	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Soltero	2	Si	1
1.077.722.003	JHOAN JURADO	Masculino	20	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	Soltero	0	Si	1
1.075.245.515	CARLOS PEREZ	Masculino	22	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	Soltero	0	Si	1
1.003.809.880	ESTEBAN DUSSAN	Masculino	22	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	Soltero	1	Si	1
1.075.263.571	RONEY RODRIGEZ	Masculino	33	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	Soltero	1	Si	1
1.75.753.251	CRISTIAN VIDALES	Masculino	34	NEIVA	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	Soltero	1	Si	1

ANEXO 12. PQRS

PERSONERIA DE TELLO

Al servicio de la comunidad
NIT: 891.180.127-0

Tello (H), 08 de octubre de 2025

Oficio N° PMT4892025
(Referenciar al contestar)

Señores
CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
Contratista Contrato de Obra No. 15 de 2024
Inter.consosrciovg@gmail.com
Ciudad

Asunto: Traslado de Queja.

Reciba un Cordial Saludo de la Personería Municipal de Tello (H),

De conformidad con la queja interpuesta ante este despacho por el señor EDISON ANDRES RODRIGUEZ QUITORA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.083.868.678 de Pitalito Huila, bajo radicado No. PMT2025359, se determinó que la inconformidad está relacionada con la ejecución del Contrato de Obra No. 15 de 2024.

En razón de lo anterior, remito queja para que realicen lo que correspondiente en aras de solucionar y/o aclarar de manera directa la situación objeto de la queja con el señor EDISON ANDRES RODRIGUEZ QUITORA. Así mismo, se solicita informar a este despacho de lo actuado.

Se anexa:

- Queja del señor EDISON ANDRES RODRIGUEZ QUITORA.

Sin otro en particular,

MAIDY YISETH CANGREJO QUINTERO
Personera del Municipio de Tello

Proyectó: *J.L.C.E. -Abogado PMT*

Anexo 7
Correspondencia

JPN TELLO

Neiva, 07 de octubre de 2025

Ingeniera
ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES
Supervisor del Contrato
Gobernación del Huila
Carrera 4 callo 8 piso (Esquina)
Neiva – Huila

CO-15-24-39.

Ref.: Contrato de Obra No 0015 DE 2024 cuyo Objeto es: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Asunto: Entrega acta parcial de obra No 3 contrato de referencia

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito entregar acta parcial de obra No 3 correspondiente al periodo del 16 de agosto al 30 de septiembre de 2025 contrato de obra No 015 de 2024 cuyo objeto es: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Anexo carpeta No 1 acta parcial No 3 del folio 1 al folio 250.
Anexo carpeta No 2 acta parcial No 3 del folio 251 al folio 500.
Anexo carpeta No 3 acta parcial No 3 del folio 501 al folio 651.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,

CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO.

JPN TELLO

Neiva, 10 de octubre de 2025

Ingeniera
ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES
Supervisor del Contrato
Gobernación del Huila
Carrera 4 callo 8 piso (Esquina)
Neiva – Huila

CO-15-24-40.

Ref.: Contrato de Obra No 0015 DE 2024 cuyo Objeto es: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Asunto: Informe de obra No 7 contrato de referencia

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito entregar el informe No 7 de obra correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2025 del contrato de obra No 015 de 2024 cuyo objeto es: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Anexo carpeta No 1 del folio 1 al folio 250.
Anexo carpeta No 2 del folio 251 al folio 325.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,

CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO.

JPN TELLO

Neiva, 10 de octubre de 2025

Ingeniera
ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES
Supervisor del Contrato
Gobernación del Huila
Carrera 4 callo 8 piso (Esquina)
Neiva – Huila

CO-15-24-41.

Ref.: Contrato de Obra No 0015 DE 2024 cuyo Objeto es: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Asunto: Informe de obra No 8 contrato de referencia

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito entregar el informe No 8 de obra correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025 del contrato de obra No 015 de 2024 cuyo objeto es: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Anexo carpeta No 1 del folio 1 al folio 250.
Anexo carpeta No 2 del folio 251 al folio 297.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,

CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO.

Anexo 8
Calibracion de equipos

CASA DEL
TOPÓGRAFO

Bogotá
21 de julio de 2023

No. 0269

CERTIFICADO DE ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO GNSS

Por medio de la presente, CASA DEL TOPOGRAFO COLOMBIA S.A.S., NIT. 900.681833-4, en calidad de distribuidor exclusivo para la República de Colombia de los equipos de la línea de productos GNSS de la marca EFIX, CERTIFICA que el sistema GNSS marca **EFIX** referencia **eBase/F7** cuyas antenas tienen números de serie F7-**3631111** y **eBase-3595736**, cumple con los parámetros del fabricante y se encuentra en el rango de precisión, referente a las características técnicas para este modelo de equipo y en óptimas condiciones de funcionamiento.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Constelaciones de rastreo simultánea	GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
Precisión en medición estática	Hz 2.5mm+0.5ppm Vt: 5mm +0.5ppm
Precisión en medición cinemática PPK	Hz 30mm+1ppm Vt: 50mm+1ppm
Precisión en medición RTK	Hz 8mm+1ppm Vt: 15mm+1ppm
Precisión GNSS de código diferencial	Hz 40cm+1ppm Vt: 80cm+1ppm
Alcance de red RTK (Vía CORS)	20 - 50Km
Frecuencia UHF radio interna	410 - 470MHz con 16 canales
Temperatura de trabajo	40°C - +65°C

Se realizan los procesos de pruebas y ajuste de acuerdo con los parámetros técnicos del fabricante en nuestros laboratorios por personal debidamente acreditado y autorizado, por lo cual se expide el presente certificado a solicitud del interesado, por una duración de un (1) años, tiempo normal óptimo, en donde al final del periodo se recomienda realizar un nuevo control de hardware y software del equipo.

Atentamente,

María Paula Pineda
Técnico Casa Del Topógrafo Colombia S.A.S.

(1) 4572128
contactenoscolombia@casadeltopografo.com
www.casadeltopografo.com
Carrera 29 No. 398-52
Barrio La Soledad, Bogotá Colombia

Anexo 9
Laboratorios

DENSIDADES

	PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA NORMA I.N.V. E-161	CÓDIGO	FOR-T-030
SIEN LTDA.		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	15/02/2016

OBRA: CONTRATO N°015-2024 VÍA FORTALECILLAS - TELLO **LOCALIZACIÓN:** VÍA FORTALECILLAS-TELLO - DEPARTAMENTO DEL HUILA **FECHA:** OCTUBRE 08 DE 2025

PETICIONARIO: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO **% COMPACT.:** SUBBASE GRANULAR: 98% - BASE GRANULAR: 100% **DENSIDAD ARENA:** 1,41 g/cm³

LOCALIZACION

Ensayo N°		39												
Fecha del ensayo		08/10/25												
Coordenadas	N													
	E													
Abscisa		K0+017												
Densidad máxima	g/cm³	2.139												
Humedad óptima	%	9,5												
Sitio específico		BG TRAMO N°16A M. DERECHA												

VOLUMEN DEL HUECO

Peso frasco + arena inicial	g	6.373												
Peso frasco + arena final	g	2.298												
Peso arena usada	g	4.075												
Peso arena en el cono	g	1.697												
Peso arena en el hueco	g	2.378												
Volumen del hueco	cm³	1.687												

DENSIDAD Y HUMEDAD

Peso suelo húm. + recipien.	g	3.990												
Peso recipiente	g	210												
Peso suelo húmedo	g	3.780												
Densidad húmeda	g/cm³	2.241												
Contenido de humedad	%	7,2												
Densidad seca suelo	g/cm³	2.091												
Compactación	%	**97,7**												
Observación														

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

GRAVA ARENO-LIMOSA DE COLOR CAFÉ - MATERIAL PARA SUBBASE GRANULAR - "LAGO S.A.S." - γ=2.126 kg/m³ ωo=9,0 %

GRAVA ARENO-LIMOSA DE COLOR CAFÉ - MATERIAL PARA BASE GRANULAR - "LAGO S.A.S." - γ=2.139 kg/m³ ωo=9,5 %

ARENA GRAVO-LIMOSA BIEN GRADADA DE COLOR CAFÉ - BASE GRANULAR - "PETREOTEC S.A.S." - γ=2.230 kg/m3 ωo=6,9 %

ELABORADO: Jaime Rivera — LABORATORISTA

REVISADO Y APROBADO: Yolanda Sofía Gutiérrez R. — ING. RESPONSABLE

SIEN LTDA.	PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA NORMA I.N.V. E-161	CÓDIGO	FOR-T-030
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	15/02/2016

OBRA: CONTRATO N°015-2024 VÍA FORTALECILLAS - TELLO **LOCALIZACIÓN:** VÍA FORTALECILLAS-TELLO - DEPARTAMENTO DEL HUILA **FECHA:** OCTUBRE 08 DE 2025

PETICIONARIO: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO **% COMPACT.:** SUBBASE GRANULAR: 98% - BASE GRANULAR: 100% **DENSIDAD ARENA:** 1,41 g/cm³

LOCALIZACION

Ensayo N°		40	41	42
Fecha del ensayo		08/10/25	08/10/25	08/10/25
Coordenadas	N			
	E			
Abscisa		K0+070	K0+030	K0+027
Densidad máxima	g/cm³	2,139	2,139	2,126
Humedad óptima	%	9,5	9,5	9,0
Sitio específico		BASE GRANULAR		SBG
		TRAMO N°14		TRAMO N°13
		EJE	M. DERECHA	EJE

VOLUMEN DEL HUECO

Peso frasco + arena inicial	g	6.338	6.301	6.556
Peso frasco + arena final	g	1.857	1.981	2.172
Peso arena usada	g	4.481	4.320	4.384
Peso arena en el cono	g	1.697	1.697	1.697
Peso arena en el hueco	g	2.784	2.623	2.687
Volumen del hueco	cm³	1.974	1.860	1.906

DENSIDAD Y HUMEDAD

Peso suelo húm. + recipien.	g	4.634	4.395	4.371
Peso recipiente	g	210	210	210
Peso suelo húmedo	g	4.424	4.185	4.161
Densidad húmeda	g/cm³	2,241	2,250	2,183
Contenido de humedad	%	6,5	6,5	6,5
Densidad seca suelo	g/cm³	2,104	2,112	2,050
Compactación	%	***98,4***	***98,8***	***96,4***
Observación				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

GRAVA ARENO-LIMOSA DE COLOR CAFÉ - MATERIAL PARA SUBBASE GRANULAR - "LAGO S.A.S." - γ=2.126 kg/m³ ωo=9,0 %

GRAVA ARENO-LIMOSA DE COLOR CAFÉ - MATERIAL PARA BASE GRANULAR - "LAGO S.A.S." - γ=2.139 kg/m³ ωo=9,5 %

ARENA GRAVO-LIMOSA BIEN GRADADA DE COLOR CAFÉ - BASE GRANULAR - "PETREOTEC S.A.S." - γ=2.230 kg/m3 ωo=6,9 %

ELABORADO: Jaime Rivera

LABORATORISTA

REVISADO Y APROBADO: SIEN LTDA. Yolima Rojas Gutierrez R.

ING. RESPONSABLE

CONCRETOS

SIEN LTDA.

REPORTE DE ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
NORMA I.N.V. E-410





CÓDIGO	FOR-T-099
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	1/10/2019

OBRA: CONTRATO N°015-2024 VÍA FORTALECILLAS - TELLO

LOCALIZACIÓN: VÍA FORTALECILLAS-TELLO - DEPARTAMENTO DEL HUILA

PETICIONARIO: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

FECHA DEL INFORME: NOVIEMBRE 19 DE 2025

Nº MUESTRA	Nº CILINDRO	ELEMENTOS FUNDIDOS Y OBSERVACIONES	FECHA DE FUNDICIÓN	ASENT. (cm)	RESIST. ESPERADA σ(PSI)	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIÁM. (cm)	ALT. (cm)	ÁREA (cm²)	PESO (g)	DENSIDAD (g/cm³)	FUERZA DE ROTURA (kN)	TIPO DE ROTURA	RESIST. OBTENIDA σ(kg/cm²)	RESIST. OBTENIDA σ(MPa)	RESIST. OBTENIDA σ(PSI)	RESIST. PROMEDIO σ(PSI)	% RESIST. OBTENIDA	GRÁFICA RESISTENCIA vs. Edad
5	5	CUNETAS TRAMO 24 CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO EN OBRA	27/09/25	10,16 cm / 4,00 pulg	3.000	04/10/25	7	15,2	30,0	181,5	13.321	2,45	246,6	5	138,6	13,6	1.980	1.980	66,0%	
	5					11/10/25	14	15,2	30,0	181,5	13.136	2,41	330,7	3	185,8	18,2	2.655	2.655	88,5%	
	5					25/10/25	28	15,2	30,0	181,5	13.102	2,41	382,8	4	215,1	21,1	3.073	3.073	102,4%	
	5					TESTIGO														
6	6	CUNETAS TRAMO 23 MARGEN DERECHA CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO EN OBRA	04/10/24	10,16 cm / 4,00 pulg	3.000	18/10/24	14	15,2	30,0	181,5	13.453	2,47	372,8	4	209,5	20,5	2.993	2.993	99,8%	
	6					25/10/24	21	15,2	30,0	181,5	13.093	2,41	409,6	4	230,2	22,6	3.288	3.288	109,6%	
	6					01/11/24	28	15,2	30,0	181,5	13.162	2,42	428,5	3	240,8	23,6	3.440	3.440	114,7%	
	6					TESTIGO														
7	7	CUNETAS TRAMO 17 CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO EN OBRA	20/10/25	cm / 4,00 pulg	3.000	27/10/25	7	15,2	30,0	181,5	13.103	2,41	272,5	5	153,1	15,0	2.188	2.188	72,9%	
	7					03/11/25	14	15,2	30,0	181,5	12.957	2,38	332,1	3	186,6	18,3	2.666	2.666	88,9%	
	7					17/11/25	28	15,2	30,0	181,5	12.995	2,39	392,1	6	220,3	21,6	3.148	3.148	104,9%	
	7					TESTIGO														
8	8	CUNETAS TRAMO 17 CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO EN OBRA	22/10/25	cm / 4,00 pulg	3.000	29/10/25	7	15,2	30,0	181,5	12.909	2,37	258,2	5	145,1	14,2	2.073	2.073	69,1%	
	8					05/11/25	14	15,2	30,0	181,5	13.105	2,41	325,8	4	183,1	18,0	2.615	2.615	87,2%	
	8					19/11/25	28	15,2	30,0	181,5	13.337	2,45	388,4	5	218,3	21,4	3.118	3.118	103,9%	
	8					TESTIGO														

TIPOS DE FALLA O ROTURA:



OBSERVACIONES GENERALES

Máquina de Ensayo a Compresión Marca Anditest, Modelo A4-CT-130-150, Serie 98002CT.

Muestras tomadas y referenciadas por el cliente.

LABORATORISTA

INGENIERO

MDC-19

	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO PARA MDC Y EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS NORMA I.N.V. E-123 - NORMA I.N.V. E-732	CÓDIGO	FOR-T-067
SIEN LTDA.		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	1/03/2017


FECHA: OCTUBRE 08 DE 2025
OBRA: CONTRATO N°015-2024 VÍA FORTALECILLAS - TELLO
PETICIONARIO: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
LOCALIZACION: VÍA FORTALECILLAS-TELLO - DEPARTAMENTO DEL HUILA
DESCRIPCION DE LA MUESTRA: MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (MDC-2) - PLANTA "CONSTRUCCIONES LIMAT S.A.S."

PESO DEL MATERIAL (g): P_1 = 1.133,9 ; P_2 = 1.063,4

MUESTRA N°:
VIAJE N°: VEHÍCULO TND-418
ABSCISA: K0+070 / TRAMO N°15

TAMIZ O MALLA	PESO SUELO RETENIDO (g)	PESO SUELO RETENIDO (%)	DIMENSION (mm)	PESO SUELO QUE PASA (%) - N	LIMITES	VERIFICACION
1½"	0,0	0,0	38,0	100,0	100	
1"	0,0	0,0	25,0	100,0	100	
3/4"	0,0	0,0	19,0	100,0	100	
1/2"	142,5	12,6	12,5	87,4	80 - 95	O.K.
3/8"	103,4	9,1	9,5	78,3	70 - 88	O.K.
N°4	239,8	21,1	4,75	57,2	49 - 65	O.K.
N°10	209,6	18,5	2,0	38,7	29 - 45	O.K.
N°40	211,0	18,6	0,425	20,1	14 - 25	O.K.
N°80	86,7	7,6	0,180	12,4	8 - 17	O.K.
N°200	70,4	6,2	0,075	6,2	4 - 8	O.K.
FONDO	70,5	6,2		0,0		
Σ	1.133,9	100,0				

CURVA DE GRADACION DE AGREGADO PARA MDC-19



EXTRACCION CUANTITATIVA DE ASFALTO	
Temperatura (°C)	130
Peso inicial de la muestra (g)	1.201,8
Peso de la muestra luego de la prueba (g)	1.133,9
Contenido de bitumen (%)	5,65

ABSCISA:

OBSERVACIONES	ELABORADO:	REVISADO Y APROBADO:
	Jaime Rivera	Gustavo Rojas Gutierrez P.
	LABORATORISTA	ING. RESPONSABLE

	GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS NORMA I.N.V. E-735	CÓDIGO	FOR-T-074
SIEN LTDA.		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	1/06/2017

FECHA: OCTUBRE 08 DE 2025
OBRA: CONTRATO N°015-2024 VÍA FORTALECILLAS - TELLO
PETICIONARIO: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
LOCALIZACION: VÍA FORTALECILLAS-TELLO - DEPARTAMENTO DEL HUILA
DESCRIPCION DE LA MUESTRA: MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (MDC-2) - PLANTA "CONSTRUCCIONES LIMAT S.A.S."

	ENSAYO N°1	ENSAYO N°2
Temperatura del agua °C	25	25
Factor de corrección	0,99713	0,99713
Asfalto (%)	5,67	5,65
Peso muestra (g)	302,6	301,8
Peso frasco+agua (g)	796,4	797,0
Peso frasco+muestra+agua (g)	974,2	975,0
Volumen muestra (cm3)	124,8	123,8
Volumen corregido a 25 °C (cm3)	124,4	123,4
Peso específico máximo medido (g/cm3)	2,432	2,445
Promedio	***2,438***	

OBSERVACIONES	ELABORADO:	REVISADO Y APROBADO:
	Jaime Alvarez	Yolima Rojas Gutierrez R.
	LABORATORISTA	ING. RESPONSABLE

STEN LTDA.	**RESISTENCIA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL I.N.V. E-748**	CÓDIGO	FOR-T-033
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	1/06/2017

FECHA: OCTUBRE 08 DE 2025
OBRA: CONTRATO N°015-2024 VÍA FORTALECILLAS - TELLO
PETICIONARIO: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
LOCALIZACION: VÍA FORTALECILLAS-TELLO - DEPARTAMENTO DEL HUILA
DESCRIPCION DE LA MUESTRA: MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (MDC-2) - PLANTA "CONSTRUCCIONES LIMAT S.A.S."

MUESTRA N°:
VIAJE N°: VEHÍCULO TND-418
ABSCISA: K0+070 / TRAMO N°15

DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

DESCRIPCION		BRIQUETAS 1	2	3	4
Fecha		08/10/25	08/10/25	08/10/25	08/10/25
Espesor de la briqueta	(mm)	65,0	65,0	65,0	65,0
Peso de briqueta en el aire	(g)	1.206,5	1.204,4	1.203,1	1.202,9
Peso de briqueta SSS	(g)	1.211,9	1.210,7	1.210,4	1.208,5
Peso de la briqueta en agua	(g)	692,4	690,7	693,3	689,9
Volumen de la briqueta	(cm^3)	519,5	520,0	517,1	518,6
Gravedad específica bulk (25°C)		2,322	2,316	2,327	2,320
Factor de corrección para la estabilidad		0,96	0,96	0,96	0,96
Estabilidad medida	(kg)	1.411,5	1.403,3	1.394,2	1.388,6
Estabilidad medida	(N)	13.842	13.762	13.672	13.617
Estabilidad corregida	(N)	13.288	13.211	13.125	13.073
Flujo	(1/100")	11,1	10,9	10,8	11,0
Flujo	(mm)	2,8	2,8	2,7	2,8
Relación Estabilidad corregida/Flujo	(kN/mm)	4,7	4,8	4,8	4,7
Vacíos con aire (V_A)	%	4,7	5,0	4,6	4,9
Vacíos agregados minerales (V_{AM})	%	18,8	19,0	18,6	18,9
Vacíos llenos de asfalto (V_{FA})	%	74,7	73,7	75,4	74,2
Relación llenante/ligante efectivo	%	1,19	1,19	1,19	1,19

CONTENIDO DE ASFALTO

Peso inicial de la muestra	(g)	1201,8	1201,8	1201,8	1201,8
Peso de la muestra luego de la prueba	(g)	1133,9	1133,9	1133,9	1133,9
Contenido de asfalto	(%)	5,65	5,65	5,65	5,65

PARAMETROS	
G_{SS}:	2,698
G_B:	1,008
G_{mm}:	2,438
G_{SE}:	2,665
P_{BA}:	0,47
P_{BE}:	5,21
$P_{0,075}$:	6,2

OBSERVACIONES			
Estabilidad :	13.174 N	Mín. 9.000	
Flujo:	2,8 mm	2 - 3,5	
Rel. Estabilidad/Flujo:	4,7 kN/mm	3 - 6	
VA:	4,8 %	4 - 6	
VAM:	18,8 %	Mín. 15	
VFA:	74,5 %	65 - 75	
Rel. llenante/lig. efectivo:	1,19 %	0.8 - 1.2	
Contenido de asfalto:	5,65 %	5.6	

ELABORADO: REVISADO Y APROBADO:

LABORATORISTA ING. RESPONSABLE

Anexo 10
Cartera Topográfica

Dirección: CARRERA 7 No. 4-34
Correo Electrónico: claudiomejiag@gmail.com
Neiva – Huila

TRAMO No 8

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE SUB-BASE			ANCHOS		EXCAVACION		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,50		3,50					
K0+000,00	6,21	-2,00	-2,00	431,04	431,11	431,04	7,00	7,00	6,29		
K0+010,00	6,21	-2,00	-2,00	431,67	431,74	431,67	7,00	7,00	4,86	55,75	55,75
K0+020,00	6,21	-2,00	-2,00	432,29	432,36	432,29	7,00	7,00	4,69	47,75	103,50
K0+030,00	6,21	-2,00	-2,00	432,91	432,98	432,91	7,00	7,00	7,14	59,15	162,65
K0+040,00	6,21	-2,00	-2,00	433,53	433,60	433,53	7,00	7,00	4,25	56,95	219,60
K0+050,00	6,21	-2,00	-2,00	434,15	434,22	434,15	7,00	7,00	6,53	53,90	273,50
K0+060,00	6,21	-2,00	-2,00	434,77	434,84	434,77	7,00	7,00	4,02	52,77	326,27
K0+070,00	6,21	-2,00	-2,00	435,39	435,46	435,39	7,00	7,00	5,30	46,62	372,88
K0+080,00	6,21	-2,00	-2,00	436,00	436,07	436,00	7,00	7,00	3,05	41,75	414,63
K0+090,00	6,21	-2,00	-2,00	436,55	436,62	436,55	7,00	7,00	3,05	30,50	445,13
K0+100,00	3,69	-2,00	-2,00	437,03	437,10	437,03	7,00	7,00	5,24	41,45	486,58
K0+110,00	3,69	-2,00	-2,00	437,45	437,52	437,45	7,00	7,00	3,87	45,55	532,13
K0+120,00	3,69	-2,00	-2,00	437,82	437,89	437,82	7,00	7,00	6,48	51,75	583,88
K0+130,00	3,69	-2,00	-2,00	438,19	438,26	438,19	7,00	7,00	5,26	58,70	642,58
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		642,58

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE SUB-BASE			ANCHOS		LLENO SUB-BASE		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,70		3,70					
K0+000,00	6,21	-2,00	-2,00	431,74	431,81	431,74	7,00	7,00	4,62		
K0+010,00	6,21	-2,00	-2,00	432,36	432,44	432,36	7,00	7,00	4,62	46,20	46,20
K0+020,00	6,21	-2,00	-2,00	432,98	433,06	432,98	7,00	7,00	4,62	46,20	92,40
K0+030,00	6,21	-2,00	-2,00	433,60	433,68	433,60	7,00	7,00	4,62	46,20	138,60
K0+040,00	6,21	-2,00	-2,00	434,23	434,30	434,23	7,00	7,00	4,62	46,20	184,80
K0+050,00	6,21	-2,00	-2,00	434,85	434,92	434,85	7,00	7,00	4,62	46,20	231,00
K0+060,00	6,21	-2,00	-2,00	435,47	435,54	435,47	7,00	7,00	4,62	46,20	277,20
K0+070,00	6,21	-2,00	-2,00	436,09	436,16	436,09	7,00	7,00	4,62	46,20	323,40
K0+080,00	6,21	-2,00	-2,00	436,70	436,77	436,70	7,00	7,00	4,62	46,20	369,60
K0+090,00	6,21	-2,00	-2,00	437,24	437,32	437,24	7,00	7,00	4,62	46,20	415,80
K0+100,00	3,69	-2,00	-2,00	437,73	437,80	437,73	7,00	7,00	4,62	46,20	462,00
K0+110,00	3,69	-2,00	-2,00	438,14	438,22	438,14	7,00	7,00	4,62	46,20	508,20
K0+120,00	3,69	-2,00	-2,00	438,52	438,59	438,52	7,00	7,00	4,62	46,20	554,40
K0+130,00	3,69	-2,00	-2,00	438,89	438,96	438,89	7,00	7,00	4,62	46,20	600,60
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		600,60

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE BASE			ANCHOS		LLENO BASE		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,50		3,50					
K0+000,00	6,21	-2,00	-2,00	431,94	432,01	431,94	7,00	7,00	1,40		
K0+010,00	6,21	-2,00	-2,00	432,57	432,64	432,57	7,00	7,00	1,40	14,00	14,00
K0+020,00	6,21	-2,00	-2,00	433,19	433,26	433,19	7,00	7,00	1,40	14,00	28,00
K0+030,00	6,21	-2,00	-2,00	433,81	433,88	433,81	7,00	7,00	1,40	14,00	42,00
K0+040,00	6,21	-2,00	-2,00	434,43	434,50	434,43	7,00	7,00	1,40	14,00	56,00
K0+050,00	6,21	-2,00	-2,00	435,05	435,12	435,05	7,00	7,00	1,40	14,00	70,00
K0+060,00	6,21	-2,00	-2,00	435,67	435,74	435,67	7,00	7,00	1,40	14,00	84,00
K0+070,00	6,21	-2,00	-2,00	436,29	436,36	436,29	7,00	7,00	1,40	14,00	98,00
K0+080,00	6,21	-2,00	-2,00	436,90	436,97	436,90	7,00	7,00	1,40	14,00	112,00
K0+090,00	6,21	-2,00	-2,00	437,45	437,52	437,45	7,00	7,00	1,40	14,00	126,00
K0+100,00	3,69	-2,00	-2,00	437,93	438,00	437,93	7,00	7,00	1,40	14,00	140,00
K0+110,00	3,69	-2,00	-2,00	438,35	438,42	438,35	7,00	7,00	1,40	14,00	154,00
K0+120,00	3,69	-2,00	-2,00	438,72	438,79	438,72	7,00	7,00	1,40	14,00	168,00
K0+130,00	3,69	-2,00	-2,00	439,09	439,16	439,09	7,00	7,00	1,40	14,00	182,00
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		182,00

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE ASFALTO			ANCHOS		LLENO ASFALTO		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,30		3,30					
K0+000,00	6,21	-2,00	-2,00	432,05	432,11	432,05	6,60	6,60	0,66		
K0+010,00	6,21	-2,00	-2,00	432,67	432,74	432,67	6,60	6,60	0,66	6,60	6,60
K0+020,00	6,21	-2,00	-2,00	433,29	433,36	433,29	6,60	6,60	0,66	6,60	13,20
K0+030,00	6,21	-2,00	-2,00	433,91	433,98	433,91	6,60	6,60	0,66	6,60	19,80
K0+040,00	6,21	-2,00	-2,00	434,53	434,60	434,53	6,60	6,60	0,66	6,60	26,40
K0+050,00	6,21	-2,00	-2,00	435,16	435,22	435,16	6,60	6,60	0,66	6,60	33,00
K0+060,00	6,21	-2,00	-2,00	435,78	435,84	435,78	6,60	6,60	0,66	6,60	39,60
K0+070,00	6,21	-2,00	-2,00	436,40	436,46	436,40	6,60	6,60	0,66	6,60	46,20
K0+080,00	6,21	-2,00	-2,00	437,00	437,07	437,00	6,60	6,60	0,66	6,60	52,80
K0+090,00	6,21	-2,00	-2,00	437,55	437,62	437,55	6,60	6,60	0,66	6,60	59,40
K0+100,00	3,69	-2,00	-2,00	438,03	438,10	438,03	6,60	6,60	0,66	6,60	66,00
K0+110,00	3,69	-2,00	-2,00	438,45	438,52	438,45	6,60	6,60	0,66	6,60	72,60
K0+120,00	3,69	-2,00	-2,00	438,82	438,89	438,82	6,60	6,60	0,66	6,60	79,20
K0+130,00	3,69	-2,00	-2,00	439,19	439,26	439,19	6,60	6,60	0,66	6,60	85,80
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		85,80

TRAMO No 9

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE SUB-BASE			ANCHOS		EXCAVACION		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,50		3,50					
K0+000,00	2,08	-2,00	-2,00	438,51	438,58	438,51	7,00	7,00	5,45		
K0+010,00	2,08	-2,00	-2,00	438,72	438,79	438,72	7,00	7,00	4,59	50,20	50,20
K0+020,00	2,08	-2,00	-2,00	438,91	438,98	438,91	7,00	7,00	3,91	42,50	92,70
K0+030,00	2,08	-2,00	-2,00	439,05	439,12	439,05	7,00	7,00	3,80	38,55	131,25
K0+040,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,13	439,20	439,13	7,00	7,00	3,56	36,80	168,05
K0+050,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,14	439,21	439,14	7,00	7,00	6,54	50,50	218,55
K0+060,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,10	439,17	439,10	7,00	7,00	6,89	67,15	285,70
K0+070,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,06	439,13	439,06	7,00	7,00	4,98	59,35	345,05
K0+080,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,02	439,09	439,02	7,00	7,00	6,32	56,50	401,55
K0+090,00	-0,44	-2,00	-2,00	438,97	439,04	438,97	7,00	7,00	4,31	53,15	454,70
K0+100,00	-0,44	-2,00	-2,00	438,93	439,00	438,93	7,00	7,00	4,11	42,12	496,82
K0+110,00	-0,44	-2,00	-2,00	438,88	438,95	438,88	7,00	7,00	7,24	56,78	553,60
K0+120,00	-0,44	-2,00	-2,00	438,84	438,91	438,84	7,00	7,00	4,48	58,61	612,21
K0+121,64	-0,44	-2,00	-2,00	438,83	438,90	438,83	7,00	7,00	4,46	7,35	619,56
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		619,56

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION												
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO												
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE SUB-BASE			ANCHOS		LLENO SUB-BASE			
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM	
				3,70		3,70						
K0+000,00	2,08	-2,00	-2,00	439,20	439,28	439,20	7,00	7,00	4,62			
K0+010,00	2,08	-2,00	-2,00	439,41	439,49	439,41	7,00	7,00	4,62	46,20	46,20	
K0+020,00	2,08	-2,00	-2,00	439,61	439,68	439,61	7,00	7,00	4,62	46,20	92,40	
K0+030,00	2,08	-2,00	-2,00	439,75	439,82	439,75	7,00	7,00	4,62	46,20	138,60	
K0+040,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,83	439,90	439,83	7,00	7,00	4,62	46,20	184,80	
K0+050,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,84	439,91	439,84	7,00	7,00	4,62	46,20	231,00	
K0+060,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,80	439,87	439,80	7,00	7,00	4,62	46,20	277,20	
K0+070,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,76	439,83	439,76	7,00	7,00	4,62	46,20	323,40	
K0+080,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,71	439,79	439,71	7,00	7,00	4,62	46,20	369,60	
K0+090,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,67	439,74	439,67	7,00	7,00	4,62	46,20	415,80	
K0+100,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,62	439,70	439,62	7,00	7,00	4,62	46,20	462,00	
K0+110,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,58	439,65	439,58	7,00	7,00	4,62	46,20	508,20	
K0+120,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,54	439,61	439,54	7,00	7,00	4,62	46,20	554,40	
K0+121,64	-0,44	-2,00	-2,00	439,53	439,60	439,53	7,00	7,00	4,62	7,60	562,00	
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		562,00	

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE BASE			ANCHOS		LLENO BASE		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,50		3,50					
K0+000,00	2,08	-2,00	-2,00	439,41	439,48	439,41	7,00	7,00	1,40		
K0+010,00	2,08	-2,00	-2,00	439,62	439,69	439,62	7,00	7,00	1,40	14,00	14,00
K0+020,00	2,08	-2,00	-2,00	439,81	439,88	439,81	7,00	7,00	1,40	14,00	28,00
K0+030,00	2,08	-2,00	-2,00	439,95	440,02	439,95	7,00	7,00	1,40	14,00	42,00
K0+040,00	-0,44	-2,00	-2,00	440,03	440,10	440,03	7,00	7,00	1,40	14,00	56,00
K0+050,00	-0,44	-2,00	-2,00	440,04	440,11	440,04	7,00	7,00	1,40	14,00	70,00
K0+060,00	-0,44	-2,00	-2,00	440,00	440,07	440,00	7,00	7,00	1,40	14,00	84,00
K0+070,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,96	440,03	439,96	7,00	7,00	1,40	14,00	98,00
K0+080,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,92	439,99	439,92	7,00	7,00	1,40	14,00	112,00
K0+090,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,87	439,94	439,87	7,00	7,00	1,40	14,00	126,00
K0+100,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,83	439,90	439,83	7,00	7,00	1,40	14,00	140,00
K0+110,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,78	439,85	439,78	7,00	7,00	1,40	14,00	154,00
K0+120,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,74	439,81	439,74	7,00	7,00	1,40	14,00	168,00
K0+121,64	-0,44	-2,00	-2,00	439,73	439,80	439,73	7,00	7,00	1,40	2,30	170,30
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		170,30

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION

OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO

Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE ASFALTO			ANCHOS		LLENO ASFALTO		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,30		3,30					
K0+000,00	2,08	-2,00	-2,00	439,51	439,58	439,51	6,60	6,60	0,66		
K0+010,00	2,08	-2,00	-2,00	439,72	439,79	439,72	6,60	6,60	0,66	6,60	6,60
K0+020,00	2,08	-2,00	-2,00	439,92	439,98	439,92	6,60	6,60	0,66	6,60	13,20
K0+030,00	2,08	-2,00	-2,00	440,06	440,12	440,06	6,60	6,60	0,66	6,60	19,80
K0+040,00	-0,44	-2,00	-2,00	440,13	440,20	440,13	6,60	6,60	0,66	6,60	26,40
K0+050,00	-0,44	-2,00	-2,00	440,15	440,21	440,15	6,60	6,60	0,66	6,60	33,00
K0+060,00	-0,44	-2,00	-2,00	440,11	440,17	440,11	6,60	6,60	0,66	6,60	39,60
K0+070,00	-0,44	-2,00	-2,00	440,06	440,13	440,06	6,60	6,60	0,66	6,60	46,20
K0+080,00	-0,44	-2,00	-2,00	440,02	440,09	440,02	6,60	6,60	0,66	6,60	52,80
K0+090,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,98	440,04	439,98	6,60	6,60	0,66	6,60	59,40
K0+100,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,93	440,00	439,93	6,60	6,60	0,66	6,60	66,00
K0+110,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,89	439,95	439,89	6,60	6,60	0,66	6,60	72,60
K0+120,00	-0,44	-2,00	-2,00	439,84	439,91	439,84	6,60	6,60	0,66	6,60	79,20
K0+121,64	-0,44	-2,00	-2,00	439,84	439,90	439,84	6,60	6,60	0,66	1,09	80,29
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		80,29

TRAMO No 10

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION

OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO

Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE SUB-BASE			ANCHOS		CORTE DE EXCAVACION		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,50		3,50					
K0+000,00	-0,78	-2,00	-2,00	438,94	439,01	438,94	7,00	7,00	5,70		
K0+010,00	-0,78	-2,00	-2,00	430,19	438,97	442,65	7,00	7,00	5,63	56,60	56,60
K0+020,00	-0,78	-2,00	-2,00	430,31	438,92	442,56	7,00	7,00	5,79	57,05	113,65
K0+024,98	-0,78	-2,00	-2,00	430,29	438,90	442,55	7,00	7,00	5,58	28,29	141,94
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		141,94

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE SUB-BASE			ANCHOS		LLENO SUB-BASE		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,50		3,50					
K0+000,00	-0,78	-2,00	-2,00	439,54	439,61	439,54	7,00	7,00	3,96		
K0+010,00	-0,78	-2,00	-2,00	439,50	439,57	439,50	7,00	7,00	3,96	39,60	39,60
K0+020,00	-0,78	-2,00	-2,00	439,45	439,52	439,45	7,00	7,00	3,96	39,60	79,20
K0+024,98	-0,78	-2,00	-2,00	439,43	439,50	439,43	7,00	7,00	3,96	19,72	98,92
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		98,92

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE BASE			ANCHOS		LLENO BASE		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,50		3,50					
K0+000,00	-0,78	-2,00	-2,00	439,74	439,81	439,74	7,00	7,00	1,40		
K0+010,00	-0,78	-2,00	-2,00	439,70	439,77	439,70	7,00	7,00	1,40	14,00	14,00
K0+020,00	-0,78	-2,00	-2,00	439,65	439,72	439,65	7,00	7,00	1,40	14,00	28,00
K0+024,98	-0,78	-2,00	-2,00	439,63	439,70	439,63	7,00	7,00	1,40	6,97	34,97
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		34,97

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE ASFALTO			ANCHOS		LLENO ASFALTO		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,30		3,30					
K0+000,00	-0,78	-2,00	-2,00	439,85	439,91	439,85	6,60	6,60	0,66		
K0+010,00	-0,78	-2,00	-2,00	439,80	439,87	439,80	6,60	6,60	0,66	6,60	6,60
K0+020,00	-0,78	-2,00	-2,00	439,75	439,82	439,75	6,60	6,60	0,66	6,60	13,20
K0+024,98	-0,78	-2,00	-2,00	439,73	439,80	439,73	6,60	6,60	0,66	3,29	16,49
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		16,49

TRAMO No 11

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION

OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO

Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE SUB-BASE			ANCHOS		CORTE DE EXCAVACION		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,50		3,50					
K0+000,00	0,97	-2,00	-2,00	438,63	438,70	438,63	7,00	7,00	4,38		
K0+010,00	0,97	-2,00	-2,00	438,73	438,80	438,73	7,00	7,00	4,21	42,95	42,95
K0+020,00	0,97	-2,00	-2,00	438,83	438,90	438,83	7,00	7,00	4,57	43,90	86,85
K0+030,00	0,97	-2,00	-2,00	438,96	439,03	438,96	7,00	7,00	4,42	44,95	131,80
K0+040,00	0,97	-2,00	-2,00	439,13	439,20	439,13	7,00	7,00	4,20	43,10	174,90
K0+050,00	2,46	-2,00	-2,00	439,33	439,40	439,33	7,00	7,00	6,22	52,10	227,00
K0+060,00	2,46	-2,00	-2,00	439,57	439,64	439,57	7,00	7,00	6,07	61,45	288,45
K0+070,00	2,46	-2,00	-2,00	439,82	439,89	439,82	7,00	7,00	5,92	59,95	348,40
K0+080,00	2,46	-2,00	-2,00	440,06	440,13	440,06	7,00	7,00	5,59	57,55	405,95
K0+090,00	2,46	-2,00	-2,00	440,31	440,38	440,31	7,00	7,00	6,09	58,40	464,35
K0+100,00	2,46	-2,00	-2,00	440,56	440,63	440,56	7,00	7,00	5,94	60,15	524,50
K0+107,12	2,46	-2,00	-2,00	440,73	440,80	440,73	7,00	7,00	4,10	35,75	560,25
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		560,25

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE SUB-BASE			ANCHOS		LLENO SUB-BASE		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,70		3,70					
K0+000,00	0,97	-2,00	-2,00	439,43	439,50	439,43	7,00	7,00	5,28		
K0+010,00	0,97	-2,00	-2,00	439,52	439,60	439,52	7,00	7,00	5,28	52,80	52,80
K0+020,00	0,97	-2,00	-2,00	439,62	439,70	439,62	7,00	7,00	5,28	52,80	105,60
K0+030,00	0,97	-2,00	-2,00	439,76	439,83	439,76	7,00	7,00	5,28	52,80	158,40
K0+040,00	0,97	-2,00	-2,00	439,92	440,00	439,92	7,00	7,00	5,28	52,80	211,20
K0+050,00	2,46	-2,00	-2,00	440,13	440,20	440,13	7,00	7,00	5,28	52,80	264,00
K0+060,00	2,46	-2,00	-2,00	440,37	440,44	440,37	7,00	7,00	5,28	52,80	316,80
K0+070,00	2,46	-2,00	-2,00	440,61	440,69	440,61	7,00	7,00	5,28	52,80	369,60
K0+080,00	2,46	-2,00	-2,00	440,86	440,93	440,86	7,00	7,00	5,28	52,80	422,40
K0+090,00	2,46	-2,00	-2,00	441,11	441,18	441,11	7,00	7,00	5,28	52,80	475,20
K0+100,00	2,46	-2,00	-2,00	441,35	441,43	441,35	7,00	7,00	5,28	52,80	528,00
K0+107,12	2,46	-2,00	-2,00	441,53	441,60	441,53	7,00	7,00	5,28	37,60	565,60
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		565,60

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION

OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO

Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE BASE			ANCHOS		LLENO BASE		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,50		3,50					
K0+000,00	0,97	-2,00	-2,00	439,63	439,70	439,63	7,00	7,00	1,40		
K0+010,00	0,97	-2,00	-2,00	439,73	439,80	439,73	7,00	7,00	1,40	14,00	14,00
K0+020,00	0,97	-2,00	-2,00	439,83	439,90	439,83	7,00	7,00	1,40	14,00	28,00
K0+030,00	0,97	-2,00	-2,00	439,96	440,03	439,96	7,00	7,00	1,40	14,00	42,00
K0+040,00	0,97	-2,00	-2,00	440,13	440,20	440,13	7,00	7,00	1,40	14,00	56,00
K0+050,00	2,46	-2,00	-2,00	440,33	440,40	440,33	7,00	7,00	1,40	14,00	70,00
K0+060,00	2,46	-2,00	-2,00	440,57	440,64	440,57	7,00	7,00	1,40	14,00	84,00
K0+070,00	2,46	-2,00	-2,00	440,82	440,89	440,82	7,00	7,00	1,40	14,00	98,00
K0+080,00	2,46	-2,00	-2,00	441,06	441,13	441,06	7,00	7,00	1,40	14,00	112,00
K0+090,00	2,46	-2,00	-2,00	441,31	441,38	441,31	7,00	7,00	1,40	14,00	126,00
K0+100,00	2,46	-2,00	-2,00	441,56	441,63	441,56	7,00	7,00	1,40	14,00	140,00
K0+107,12	2,46	-2,00	-2,00	441,73	441,80	441,73	7,00	7,00	1,40	9,97	149,97
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		**149,97**

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION

OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO

Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE ASFALTO			ANCHOS		LLENO ASFALTO		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,30		3,30					
K0+000,00	0,97	-2,00	-2,00	439,74	439,80	439,74	6,60	6,60	0,66		
K0+010,00	0,97	-2,00	-2,00	439,83	439,90	439,83	6,60	6,60	0,66	6,60	6,60
K0+020,00	0,97	-2,00	-2,00	439,93	440,00	439,93	6,60	6,60	0,66	6,60	13,20
K0+030,00	0,97	-2,00	-2,00	440,06	440,13	440,06	6,60	6,60	0,66	6,60	19,80
K0+040,00	0,97	-2,00	-2,00	440,23	440,30	440,23	6,60	6,60	0,66	6,60	26,40
K0+050,00	2,46	-2,00	-2,00	440,44	440,50	440,44	6,60	6,60	0,66	6,60	33,00
K0+060,00	2,46	-2,00	-2,00	440,68	440,74	440,68	6,60	6,60	0,66	6,60	39,60
K0+070,00	2,46	-2,00	-2,00	440,92	440,99	440,92	6,60	6,60	0,66	6,60	46,20
K0+080,00	2,46	-2,00	-2,00	441,17	441,23	441,17	6,60	6,60	0,66	6,60	52,80
K0+090,00	2,46	-2,00	-2,00	441,41	441,48	441,41	6,60	6,60	0,66	6,60	59,40
K0+100,00	2,46	-2,00	-2,00	441,66	441,73	441,66	6,60	6,60	0,66	6,60	66,00
K0+107,12	2,46	-2,00	-2,00	441,83	441,90	441,83	6,60	6,60	0,66	4,70	70,70
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		70,70

TRAMO No 12

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE SUB-BASE			ANCHOS		CORTE DE EXCAVACION		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL.	ACUM
				3,50		3,50					
K0+000,00	0,17	-2,00	-2,00	442,62	442,69	442,62	7,00	7,00	5,98		
K0+010,00	0,17	-2,00	-2,00	442,63	442,64	442,65	7,00	7,00	6,28	61,28	61,28
K0+020,00	0,17	-2,00	-2,00	442,55	442,58	442,56	7,00	7,00	3,97	51,23	112,51
K0+030,00	-0,77	-2,00	-2,00	442,54	442,53	442,55	7,00	7,00	4,54	42,55	155,05
K0+040,00	-0,77	-2,00	-2,00	442,50	442,48	442,45	7,00	7,00	7,15	58,45	213,50
K0+050,00	-0,77	-2,00	-2,00	442,50	443,48	442,45	7,00	7,00	7,11	71,30	284,80
K0+056,02	-0,77	-2,00	-2,00	442,45	442,43	442,44	7,00	7,00	6,94	42,30	327,10
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		327,10

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE SUB-BASE			ANCHOS		LLENO SUB-BASE		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,50		3,50					
K0+000,00	0,17	-2,00	-2,00	443,23	443,30	443,23	7,00	7,00	4,02		
K0+010,00	0,17	-2,00	-2,00	443,18	443,25	443,18	7,00	7,00	4,02	40,24	40,24
K0+020,00	0,17	-2,00	-2,00	443,12	443,19	443,12	7,00	7,00	4,02	40,24	80,47
K0+030,00	-0,77	-2,00	-2,00	443,07	443,14	443,07	7,00	7,00	4,02	40,24	120,71
K0+040,00	-0,77	-2,00	-2,00	443,02	443,09	443,02	7,00	7,00	4,02	40,24	160,94
K0+050,00	-0,77	-2,00	-2,00	444,02	444,09	444,02	7,00	7,00	4,02	40,24	201,18
K0+056,02	-0,77	-2,00	-2,00	442,97	443,04	442,97	7,00	7,00	4,02	64,46	225,40
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		225,40

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE BASE			ANCHOS		LLENO BASE		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,50		3,50					
K0+000,00	0,17	-2,00	-2,00	443,43	443,50	443,43	7,00	7,00	1,40		
K0+010,00	0,17	-2,00	-2,00	443,38	443,45	443,38	7,00	7,00	1,40	14,00	14,00
K0+020,00	0,17	-2,00	-2,00	443,32	443,39	443,32	7,00	7,00	1,40	14,00	28,00
K0+030,00	-0,77	-2,00	-2,00	443,27	443,34	443,27	7,00	7,00	1,40	14,00	42,00
K0+040,00	-0,77	-2,00	-2,00	443,22	443,29	443,22	7,00	7,00	1,40	14,00	56,00
K0+050,00	-0,77	-2,00	-2,00	444,22	444,29	444,22	7,00	7,00	1,40	14,00	70,00
K0+056,02	-0,77	-2,00	-2,00	443,17	443,24	443,17	7,00	7,00	1,40	22,43	78,43
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		78,43

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE ASFALTO			ANCHOS		LLENO ASFALTO		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,30		3,30					
K0+000,00	0,17	-2,00	-2,00	443,53	443,60	443,53	6,60	6,60	0,66		
K0+010,00	0,17	-2,00	-2,00	443,48	443,55	443,48	6,60	6,60	0,66	6,60	6,60
K0+020,00	0,17	-2,00	-2,00	443,42	443,49	443,42	6,60	6,60	0,66	6,60	13,20
K0+030,00	-0,77	-2,00	-2,00	443,37	443,44	443,37	6,60	6,60	0,66	6,60	19,80
K0+040,00	-0,77	-2,00	-2,00	443,32	443,39	443,32	6,60	6,60	0,66	6,60	26,40
K0+050,00	-0,77	-2,00	-2,00	444,32	444,39	444,32	6,60	6,60	0,66	6,60	33,00
K0+056,02	-0,77	-2,00	-2,00	443,27	443,34	443,27	6,60	6,60	0,66	10,57	36,97
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		36,97