GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

SEPTIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

SEPTIEMBRE DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.2241 DE 2025

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

SEPTIEMBRE DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
MOTONIVELADORA # KMTGD033ERA002081	NOLBERTO ORTEGON
RETROEXCAVADORA #38	JULIO GIRALDO
RETROEXCAVADORA ORUGA #3	CRISTIAN MORALES
VOLQUETA #14	JULIAN GOMEZ
VOLQUETA #41	JUAN DIEGO ROJAS

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

SEPTIEMBRE DEL 2025

VIA INTERVENIDA

PLANDAS:

LOS ANDES

MAQUENCAL

LAS ORQUIDEAS

SAN JOAQUIN ALTO

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

SEPTIEMBRE DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN











FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

SEPTIEMBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS PLANADAS

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 1/09/2025 al 11/09/2025	Los Andes	448 M3
Del 15/09/2025 al 21/09/2025	Maquencal	392 M3
MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO		840 M3

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

SEPTIEMBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN REALIZADAS EN PLANADAS

FECHA	MUNICIPIO	M2 INTERVENIDOS
Del 1/09/2025 al 11/09/2025	Los Andes	20000 M2
Del 15/09/2025 al 21/09/2025	Maquencal	15000 M2
Del 22/09/2025 al 30/09/2025	Las Orquídeas	10000 M2
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		45000 M2

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

SEPTIEMBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETAS REALIZADAS EN PLANADAS

FECHA	MUNICIPIO	ML INTERVENIDOS
Del 1/09/2025 al 11/09/2025	Los Andes	4000 ML
Del 15/09/2025 al 21/09/2025	Maquencal	3000 ML
Del 22/09/2025 al 30/09/2025	Las Orquídeas	2000 ML
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		9000 ML

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

SEPTIEMBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
Los Andes	4 KM
Maquencal	3 KM
Las Orquídeas	2 KM
TOTAL MEJORAMIENTO	**9 KM**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

SEPTIEMBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CON LA RETROEXCAVADORA

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
1/09/2025 al 11/09/2025	San Joaquín Alto	11	520
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			520 M3

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

SEPTIEMBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CON LA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN REMOVIDO (Mt3)
15/09/2025 al 30/09/2025	Puente Sur de Ata	1277
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		**1277 M3**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE PLANADAS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA – EL TOLIMA NOS UNE

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 6
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 8
7.1 PERSONAL UTILIZADO 8
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 8
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 9
8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS 9
8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA 21
8.3 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA CON RETRO. DE ORUGA 24

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Planadas – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto por realizar consta del mantenimiento de 11.9 kilómetros de la red vial entre el cruce de la vereda San Miguel y la vereda La Hacienda en el corregimiento de Gaitania del Municipio de Planadas, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a cada tramo a intervenir de las veredas San Miguel y la vereda la Unión, logrando así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a estas comunidades.

Adicionalmente se realiza corrección del tramo de vía en la vereda Villanueva. Esta es una obra que representa un gran aporte para el sur del Tolima, teniendo en cuenta que es una red vial que comunica estas veredas con el corregimiento de Gaitania y el casco urbano de Planadas, siendo importante para las comunidades allí presentes, además favorece la capacidad en el transporte para todos los habitantes, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y altamente cafetero.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

El municipio de Planadas, está ubicado al sur occidente del país, al sur oriente del departamento del Tolima, en las estribaciones de la cordillera central de los Andes Colombianos. La localización geográfica del municipio es de 03º11´51" de latitud Norte y 75º38´54" de longitud Oeste. Conformado por el corregimiento de Gaitania y Bilbao. su cabecera municipal está a 235 Kms de Ibagué, la capital del departamento




Figura 1. Localización municipio de Planadas.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL

Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica el Municipio de Planadas con Bilbao.



6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora y dos volquetas en la vía Los Andes, Maquencal y Las Orquídeas para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en diferentes puntos del corredor vial. Se realizo mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en la vereda.

Durante el mes conforme a la magnitud de emergencias por deslizamientos y pasos críticos, por lluvias, a diario el material suelto caía sobre la vía, obstaculizando la vía en las veredas San Joaquín Alto. Allí, la retroexcavadora realizo actividades de habilitación, limpieza, ampliación y levantamiento de la capa de rodadura y se retiró el material sobre la vía.

Adicionalmente, continúan las actividades de atención de emergencia utilizando una retroexcavadora de oruga en el Puente Sur de Ata. La intervención consiste en la ejecución de trabajos de relleno para la estabilización estructural de la cimentación del puente, la cual presenta procesos de socavación ocasionados por las crecientes súbitas del río.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 9 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 25 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han conformado 9 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 1/09/2025 al 11/09/2025	Los Andes	4 KM

Del 15/09/2025 al 21/09/2025	Maquencal	3 KM
Del 22/09/2025 al 30/09/2025	Las Orquídeas	2 KM
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		9 KM

De conformidad con las actividades realizadas con retroexcavadora de llantas, Se han removido 520 deslizamientos en las vías correspondiente al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (M3)
1/09/2025 al 11/09/2025	San Joaquín Alto	11	520
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			520 M3

De conformidad con las actividades realizadas con retroexcavadora de oruga y una volqueta, Se han removido 1277 metros cúbicos de material sobre las vías correspondientes al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN REMOVIDO (M3)
15/09/2025 al 30/09/2025	Puente Sur de Ata	1277
TOTAL VOLUMEN REMOVIDO		1277 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIO GIRALDO
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	NOLBERTO ORTEGON
OPERARIO DE RETRO. ORUGA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	CRISTIAN MORALES
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JUAN DIEGO ROJAS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIAN GOMEZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	38	1
MOTONIVELADORA	KMT2081 (1)	1
RETRO. ORUGA	3	1
VOLQUETA	14 , 41	2

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

SEPTIEMBRE DE 2025

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS



LOS ANDES



LOS ANDES




LOS ANDES



LOS ANDES



LOS ANDES



LOS ANDES



LOS ANDES



LOS ANDES



LOS ANDES



LOS ANDES



LOS ANDES



LOS ANDES



LOS ANDES



LOS ANDES



MAQUENCAL



MAQUENCAL



MAQUENCAL



MAQUENCAL



MAQUENCAL



MAQUENCAL



LAS ORQUIDEAS



LAS ORQUIDEAS



LAS ORQUIDEAS




LAS ORQUIDEAS

8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA




SAN JOAQUIN ALTO



SAN JOAQUIN ALTO



SAN JOAQUIN ALTO



SAN JOAQUIN ALTO



SAN JOAQUIN ALTO



SAN JOAQUIN ALTO


8.3 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA CON RETRO. DE ORUGA




PUENTE SUR DE ATA




PUENTE SUR DE ATA



PUENTE SUR DE ATA



PUENTE SUR DE ATA



PUENTE SUR DE ATA




PUENTE SUR DE ATA




PUENTE SUR DE ATA



PUENTE SUR DE ATA



PUENTE SUR DE ATA



PUENTE SUR DE ATA

STEPHANIE LARA
SUPERVISORA

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

SEPTIEMBRE DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007C
CONTRATO 2241 DE 2025

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Viviana M Colmenares, con Cédula de Ciudadanía N° 1006030735, Por medio del presente documento, y en calidad de representante, del predio Casalema de la vereda planadas, del municipio Planadas autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Lopez quien en representación del contrato 2241 de Mayo de 2025 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 5), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta 24, 41,
Retroexcavadora 38,
Motoniveladora 007881,
Cargador,
Vibrocompactador,
Excavadora Oruga #3,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de 2025 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Viviana M Colmenares

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 1006030735

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007B
CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Planadas

VEREDA: Los Andes, Magenta, Las Cruces

A los 30 Días del mes de Septiembre de 20 25, se reunieron Vivian M Calma como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) los Andes, Magenta, las Cruces Municipio(s) de Planadas y el Sr Stephanie Lara como Inspector vial designado por **MARV 5,** con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 5"** mediante el Contrato No. **2241 DEL 2025.** La intervención realizada fue:
Mantenimiento vial, Cargue manual y Construcción de cunetas, Cargue y descargue de material de afirmado. Adicionalmente se atienden Emergencias por deslizamiento y con las retroexcavadoras se realizan cuneteos de recuperacion de labores en el puente sur de ataco

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 5, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

Yuliana M. Calma
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 1006030735

Inspector MARV 5
C.C. No.

Edison Rebizo
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No 1109419206

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007A

CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA UNICA DE VERIFICACION Y RECIBO DE OBRA

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Planadas

VEREDA: los Andes, Magenta, Las Orquideas

En el Municipio de Planadas, en la vereda los Andes, Magenta, Las Orq. a los 30 días del mes de Septiembre del año 20 25 se reunieron el ingeniero (a) Stephanie Lara como Supervisor de Campo, en representación de MARV 5 Y el señor (a) Viviana M. Colma en calidad de representante, en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de efectuar la presente acta única de verificación y recibo a conformidad de la obra ejecutada.

VIA	KMS INTERVENIDOS
Planadas (los Andes, Magenta, las orquídeas)	9 KM

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Viviana M. Colma

Representante de la(s) Comunidad(es)

C.C.No. 1006030735.

Inspector Contrato 2241 de 2025
MARV 5
C.C. No

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

SEPTIEMBRE DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: LOS ANDES — **MUNICIPIO: PLANADAS**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — **UNIDAD: M3** — **448**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
01/09/2025	K0+000	K0+500	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
02/09/2025	K0+500	K1+000	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
04/09/2025	K1+000	K1+500	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
05/09/2025	K1+500	K2+000	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
06/09/2025	K2+000	K2+500	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
08/09/2025	K2+500	K3+000	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
09/09/2025	K3+000	K3+500	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
11/09/2025	K3+500	K4+000	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**448**	

CARRETERA: MAQUENCAL — **MUNICIPIO: PLANADAS**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — **UNIDAD: M3** — **392**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
15/09/2025	K0+000	K0+500	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
16/09/2025	K0+500	K1+000	14 , 41	7	10	70	Se laboro Normalmente.
17/09/2025	K1+000	K1+500	14 , 41	7	10	70	Se laboro Normalmente.
18/09/2025	K1+500	K2+000	14 , 41	7	10	70	Se laboro Normalmente.
19/09/2025	K2+000	K2+500	14 , 41	7	10	70	Se laboro Normalmente.
21/09/2025	K2+500	K3+000	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**392**	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						**840**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: LOS ANDES — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	20.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
01/09/2025	K0+000	K0+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
02/09/2025	K0+500	K1+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
04/09/2025	K1+000	K1+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
05/09/2025	K1+500	K2+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
06/09/2025	K2+000	K2+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
08/09/2025	K2+500	K3+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
09/09/2025	K3+000	K3+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
11/09/2025	K3+500	K4+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					20.000	

CARRETERA: MAQUENCAL — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	15.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
15/09/2025	K0+000	K0+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
16/09/2025	K0+500	K1+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
17/09/2025	K1+000	K1+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
18/09/2025	K1+500	K2+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
19/09/2025	K2+000	K2+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
21/09/2025	K2+500	K3+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					15.000	

CARRETERA: LAS ORQUIDEAS — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	10.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
22/09/2025	K0+000	K0+200	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
23/09/2025	K0+200	K0+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
24/09/2025	K0+600	K1+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
25/09/2025	K1+000	K1+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
29/09/2025	K1+400	K1+600	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
30/09/2025	K1+600	K2+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					10.000	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					45.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jelson Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: LOS ANDES — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	4.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
01/09/2025	K0+000	K0+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
02/09/2025	K0+500	K1+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
04/09/2025	K1+000	K1+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
05/09/2025	K1+500	K2+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
06/09/2025	K2+000	K2+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
08/09/2025	K2+500	K3+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
09/09/2025	K3+000	K3+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
11/09/2025	K3+500	K4+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					4.000	

CARRETERA: MAQUENCAL — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	3.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
15/09/2025	K0+000	K0+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
16/09/2025	K0+500	K1+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
17/09/2025	K1+000	K1+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
18/09/2025	K1+500	K2+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
19/09/2025	K2+000	K2+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
21/09/2025	K2+500	K3+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					3.000	

CARRETERA: LAS ORQUIDEAS — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	2.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
22/09/2025	K0+000	K0+200	200	1	200	Se laboro Normalmente.
23/09/2025	K0+200	K0+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
24/09/2025	K0+600	K1+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
25/09/2025	K1+000	K1+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
29/09/2025	K1+400	K1+600	200	1	200	Se laboro Normalmente.
30/09/2025	K1+600	K2+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					2.000	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					9.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025
Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: VEREDAS PLANADAS — **MUNICIPIO: PLANADAS**

MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA — **UNIDAD: M3** — **520**

#	FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
1	01/09/2025	SAN JOAQUIN ALTO		5	3	4	60	Se laboro Normalmente.
2	02/09/2025	SAN JOAQUIN ALTO		4	3	4	48	Se laboro Normalmente.
3	03/09/2025	SAN JOAQUIN ALTO		3	4	5	60	Se laboro Normalmente.
4	04/09/2025	SAN JOAQUIN ALTO		2	4	5	40	Se laboro Normalmente.
5	05/09/2025	SAN JOAQUIN ALTO		5	3	5	75	Se laboro Normalmente.
6	06/09/2025	SAN JOAQUIN ALTO		3	3	3	27	Se laboro Normalmente.
7	07/09/2025	SAN JOAQUIN ALTO		2	3	5	30	Se laboro Normalmente.
8	08/09/2025	SAN JOAQUIN ALTO		3	3	3	27	Se laboro Normalmente.
9	09/09/2025	SAN JOAQUIN ALTO		3	2	3	18	Se laboro Normalmente.
10	10/09/2025	SAN JOAQUIN ALTO		5	3	5	75	Se laboro Normalmente.
11	11/09/2025	SAN JOAQUIN ALTO		4	3	5	60	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							**520**	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							**520**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: _____
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: PUENTE SUR DE ATA — **MUNICIPIO: PLANADAS**

MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA — **UNIDAD: M3** — **1.277**

#	FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
		DE	A					
1	15/09/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	6	4	120	Se laboro Normalmente.
2	16/09/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	6	5	150	Se laboro Normalmente.
3	17/09/2025	PUENTE SUR DE ATA		4	6	5	120	Se laboro Normalmente.
4	18/09/2025	PUENTE SUR DE ATA		4	3	5	60	Se laboro Normalmente.
5	19/09/2025	PUENTE SUR DE ATA		4	3	6	72	Se laboro Normalmente.
6	20/09/2025	PUENTE SUR DE ATA		4	3	5	60	Se laboro Normalmente.
7	21/09/2025	PUENTE SUR DE ATA		4	4	5	80	Se laboro Normalmente.
8	22/09/2025	PUENTE SUR DE ATA		6	4	5	120	Se laboro Normalmente.
9	23/09/2025	PUENTE SUR DE ATA		6	4	5	120	Se laboro Normalmente.
10	24/09/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	3	5	75	Se laboro Normalmente.
11	25/09/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	4	5	100	Se laboro Normalmente.
12	29/09/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	4	5	100	Se laboro Normalmente.
13	30/09/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	4	5	100	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							**1.277**	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							**1.277**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: _____
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: LOS ANDES**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		
	KILOMETRAJE INICIAL	29397		29517		29604		29690		29777		29864		29950		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		
	KILOMETRAJE FINAL	29517		29604		29690		29777		29864		29950		30037		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 8 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA:** NGX 920	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO:** 2023	**FRENTE DE TRABAJO:** LOS ANDES
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION:** PLANADAS
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	30037		30133		30230		30327								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	30133		30230		30327		30447								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÒN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 15 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: MAQUENCAL**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		
	KILOMETRAJE INICIAL	30447		30567		30653		30740		30827		30913		31000		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		
	KILOMETRAJE FINAL	30567		30653		30740		30827		30913		31000		31086		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 22 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: PUENTE SUR DE ATA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**								
	KILOMETRAJE INICIAL	31086		31183		31280		31376								
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**								
	KILOMETRAJE FINAL	31183		31280		31376		31496								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARL.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: PUENTE SUR DE ATA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**												
	KILOMETRAJE INICIAL	31496		31616												
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X												
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X												
	Caja de Herramienta	X		X												
	Tacos	X		X												
	Gato	X		X												
	Linterna recargable	X		X												
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X												
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X												
	Estado del Tanque de combustible	X		X												
	Nivel del aceite	X		X												
	Soportes motor	X		X												
	Estado del exhosto	X		X												
	Estado del switche de encendido	X		X												
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X												
	De trabajo traseras	X		X												
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X												
	Stop Traseros	X		X												
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X												
	Espejos laterales	X		X												
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X												
	Pito Normal	X		X												
	Frenos de Servicio	X		X												
	Freno de emergencia	X		X												
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X												
	Cinturones de Seguridad	X		X												
	Estado de la puertas	X		X												
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X												
	Limpia brisas	X		X												
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X												
	Estado de los asientos	X		X												
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X												
	Velocímetro	X		X												
	Batería y cables	X		X												
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X												
	Repuesto	X		X												
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X												
	Estado de correas	X		X												
	Caja de cambios en buen estado.	X		X												
	Radiador	X		X												
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X												
	Mangueras	X		X												
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X												
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X												
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X												
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X												
	Estado de empaques del volco	X		X												
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**												
	KILOMETRAJE FINAL	31616		31716												

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Juan Diego G	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: LOS ANDES**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		
	KILOMETRAJE INICIAL	139385		139439		139492		139546		139599		139653		139707		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		
	KILOMETRAJE FINAL	139439		139492		139546		139599		139653		139707		139760		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 8 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025			
CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: LOS ANDES**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**										
	KILOMETRAJE INICIAL	139760		139814		139867										
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**										
	KILOMETRAJE FINAL	139814		139867		139921										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 15 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: MAQUENCAL**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		
	KILOMETRAJE INICIAL	139921		139975		140028		140082		140135		140189		140243		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		
	KILOMETRAJE FINAL	139975		140028		140082		140135		140189		140243		140296		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 22 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: PUENTE SUR DE ATA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**								
	KILOMETRAJE INICIAL	140296		140350		140403		140457								
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**								
	KILOMETRAJE FINAL	140350		140403		140457		140511								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: PUENTE SUR DE ATA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**												
	KILOMETRAJE INICIAL	140511		140591												
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X												
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X												
	Caja de Herramienta	X		X												
	Tacos	X		X												
	Gato	X		X												
	Linterna recargable	X		X												
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X												
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X												
	Estado del Tanque de combustible	X		X												
	Nivel del aceite	X		X												
	Soportes motor	X		X												
	Estado del exhosto	X		X												
	Estado del switche de encendido	X		X												
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X												
	De trabajo traseras	X		X												
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X												
	Stop Traseros	X		X												
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X												
	Espejos laterales	X		X												
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X												
	Pito Normal	X		X												
	Frenos de Servicio	X		X												
	Freno de emergencia	X		X												
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X												
	Cinturones de Seguridad	X		X												
	Estado de la puertas	X		X												
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X												
	Limpia brisas	X		X												
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X												
	Estado de los asientos	X		X												
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X												
	Velocímetro	X		X												
	Batería y cables	X		X												
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X												
	Repuesto	X		X												
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X												
	Estado de correas	X		X												
	Caja de cambios en buen estado.	X		X												
	Radiador	X		X												
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X												
	Mangueras	X		X												
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X												
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X												
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X												
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X												
	Estado de empaques del volco	X		X												
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**												
	KILOMETRAJE FINAL	140591		140672												

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: SAN JOAQUIN ALTO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4643		4649		4655		4661		4667		4673		4679	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4649		4655		4661		4667		4673		4679		4685	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: SAN JOAQUIN ALTO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 8 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4685		4691		4697		4704							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4691		4697		4704		4710							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: MAQUENCAL FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 15 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4710		4716		4722		4728		4734		4740		4746	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4716		4722		4728		4734		4740		4746		4752	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: LOS ANDES FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	699		705		711		717		724		730		736	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X			X	X		X			X
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		705		711		717		724		730		736		742	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: LOS ANDES FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 8 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	742		748		754		760							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		748		754		760		766							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: MAQUENCAL FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 15 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	766		773		779		785		791		797		803	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X			X	X		X			X
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		773		779		785		791		797		803		809	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: LAS ORQUIDEAS FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 22 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	809		815		822		828							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X			X						
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		815		822		828		834							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** MOTO KMT2081 (1) **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** LAS ORQUIDEAS **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS

PERIODO: 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	834		840											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X											
	* De trabajo delanteras	2	X		X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X											
	* De stop y señal trasera	2	X		X											
	* De trabajo traseras	2	X		X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X											
	* Cinturón de seguridad	1	X		X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X											
	Alarma de retroceso	1	X		X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X											
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X											
	Palancas de mando	2	X		X											
	Pedales	Todos	X		X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X										
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X										
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X										
	Mandos de levante del brazo	2		X		X										
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X											
	Sistema de Dirección	1	X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X											
	* Huellas en buen estado	4	X		X											
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		840		846											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5 — **FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA**

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** ORUGA 3 **MARCA:** CATERPILLA
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** PUENTE SUR DE ATA **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS
PERIODO: 15 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2691		2695		2700		2704		2708		2712		2716	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2695		2700		2704		2708		2712		2716		2719	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Cristian		Cristian		Cristian		Cristian		Cristian		Cristian		Cristian	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 6 — **FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA**

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** ORUGA 3 **MARCA:** CATERPILLA
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** PUENTE SUR DE ATA **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS
PERIODO: 22 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2719		2724		2728		2732							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2724		2728		2732		2735							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Cristian		Cristian		Cristian		Cristian							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5 — **FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA**

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** ORUGA 3 **MARCA:** CATERPILLA

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** PUENTE SUR DE ATA **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS

PERIODO: 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2735		2740											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X											
	* De trabajo delanteras	2	X		X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X											
	* De stop y señal trasera	2	X		X											
	* De trabajo traseras	2	X		X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X											
	* Cinturón de seguridad	1	X		X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X											
	Alarma de retroceso	1	X		X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X											
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X											
	Palancas de mando	2	X		X											
	Pedales	Todos	X		X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X											
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X											
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X											
	Mandos de levante del brazo	2	X		X											
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X											
	Sistema de Dirección	1	X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X											
	* Huellas en buen estado	4	X		X											
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2740		2745											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Cristian		Cristian											
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	1/09/2025	2/09/2025	3/09/2025	4/09/2025	5/09/2025	6/09/2025	7/09/2025
	HOROMETRO	699	705	711	717	724	730	736
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	1/09/2025	2/09/2025	3/09/2025	4/09/2025	5/09/2025	6/09/2025	7/09/2025
	HOROMETRO	699	705	711	717	724	730	736
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	8/09/2025	9/09/2025	10/09/2025	11/09/2025			
	HOROMETRO	742	748	754	760			
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces	✓	✓	✓	✓			
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	8/09/2025	9/09/2025	10/09/2025	11/09/2025			
	HOROMETRO	742	748	754	760			
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	15/09/2025	16/09/2025	17/09/2025	18/09/2025	19/09/2025	20/09/2025	21/09/2025
	HOROMETRO	766	773	779	785	791	797	803
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	15/09/2025	16/09/2025	17/09/2025	18/09/2025	19/09/2025	20/09/2025	21/09/2025
	HOROMETRO	766	773	779	785	791	797	803
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	22/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	25/09/2025			
	HOROMETRO	809	815	822	828			
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces	✓	✓	✓	✓			
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	22/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	25/09/2025			
	HOROMETRO	809	815	822	828			
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	29/09/2025	30/09/2025					
	HOROMETRO	834	840					
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓					
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓					
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓					
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓					
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓					
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓					
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓					
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓					
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓					
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓					
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓					
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces	✓	✓					
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓					
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓					
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓					
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓					
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓					
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓					
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓					
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓					
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓					
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓					
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓					
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓					

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	29/09/2025	30/09/2025					
	HOROMETRO	834	840					
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓					
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓					
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓					
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓					
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓					
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓					
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓					
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓					
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓					
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓					
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓					
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓					
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓					
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓					
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓					
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓					
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓					
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓					

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

SEPTIEMBRE DE 2025

FRENTE PLANADAS								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
35	13-sep-25	8:11:16	115139	**30,050**	$ 321.836,00	ESTACION DISTRACOM	Julian Gomez V#14	FRENTE PLANADAS
36	13-sep-25	8:12:59	115140	**32,736**	$ 350.603,00	ESTACION DISTRACOM	Juan Rojas V#41	FRENTE PLANADAS
37	13-sep-25	8:43:40	115145	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
38	13-sep-25	8:55:39	115149	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
39	13-sep-25	9:08:08	115152	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
40	13-sep-25	9:18:45	115154	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
41	13-sep-25	9:29:23	115158	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
42	13-sep-25	9:39:45	15162	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
43	13-sep-25	9:50:07	115163	**48,236**	$ 516.608,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
131	27-sep-25	8:00:14	116451	**24,252**	$ 259.739,00	ESTACION DISTRACOM	Juan Rojas V#41	FRENTE PLANADAS
132	27-sep-25	8:41:05	116464	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
133	27-sep-25	8:54:09	116466	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
134	27-sep-25	8:53:01	116467	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
135	27-sep-25	9:05:19	116469	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
136	27-sep-25	9:06:19	116470	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
137	27-sep-25	9:17:12	116472	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
138	27-sep-25	9:17:56	116474	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS

TOTAL MES	1336,955
REMANENTE MES ANTERIOR	721,670
TOTAL ACPM	2058,625

CONSUMO MES	1398,625
REMANENTE SEPTIEMBRE	660,000

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	CONTRATO NO. 2241 DE 2025
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO: PLANADAS VEREDA : VEREDAS PLANADAS, PUENTE SUR DE ATA COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: VEREDAS PLANADAS, PUENTE SUR DE ATA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(1)		MARTES (2)		MIERCOLES (3)		JUEVES(4)		VIERNES(5)		SABADO(6)		DOMINGO (7)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	OLBERTO ORTEGON			60						50								110,000
2	RETROEXCAVADORA	38	JULIO GIRALDO			35						30				36				101,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			30				20						38				88,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			28				20						24				72,000
5	RETRO ORUGA	3	CRISTIAN MORALES																	0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(8)		MARTES(9)		MIERCOLES(10)		JUEVES(11)		VIERNES(12)		SABADO(13)		DOMINGO (14)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	OLBERTO ORTEGON					50												50,000
2	RETROEXCAVADORA	38	JULIO GIRALDO					38												38,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS					30						32,736						62,736
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ					30						30,050						60,050
5	RETRO ORUGA	3	CRISTIAN MORALES																	0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(15)		MARTES(16)		MIERCOLES(17)		JUEVES(18)		VIERNES(19)		SABADO(20)		DOMINGO (21)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	OLBERTO ORTEGON			60										50				110,000
2	RETROEXCAVADORA	38	JULIO GIRALDO			40						25				38				103,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			26,587						35								61,587
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			18						20								38,000
5	RETRO ORUGA	3	CRISTIAN MORALES			60						60								120,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(22)		MARTES(23)		MIERCOLES(24)		JUEVES(25)		VIERNES(26)		SABADO(27)		DOMINGO (28)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	OLBERTO ORTEGON							60										60,000
2	RETROEXCAVADORA	38	JULIO GIRALDO					35						24,252						0,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS					20												59,252
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			60				60										20,000
5	RETRO ORUGA	3	CRISTIAN MORALES																	120,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(29)		MARTES(30)		MIERCOLES( )		JUEVES()		VIERNES( )		SABADO()		DOMINGO ()				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	OLBERTO ORTEGON																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	38	JULIO GIRALDO																	0,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			35														35,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			30														30,000
5	RETRO ORUGA	3	CRISTIAN MORALES			60														60,000

OBSERVACIONES: Viene 721,670 gl del mes de agosto. Se traslada 660 gl para octubre. 1398,625

VoBo SUPERVISOR (A): _____

VoBo COORDINADOR: _____

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS					
MES SEPTIEMBRE 2025					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
MOTONIVELADORA	KMT 1	330	699	846	2,24
RETROEXCAVADORA	38	242	4643	4752	2,22
VOLQUETA	41	307	29397	31716	0,13
VOLQUETA	14	220	139385	140672	0,17
RETRO ORUGA	3	300	2691	2745	5,56
		1398,625			

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 13/09/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 665,644 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 13 de Septiembres del 2025.

Quien Entrega

Quien Recibe

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

VH 41

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 115139
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/13
Vencimiento:	2025/10/13
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI694
Kilometros:	140180
Hora Ini:	08:11:16
Hora Fin:	08:16:58
Combustible:	DIESEL
Volumen:	30.0500
Precio:	$10710
Total:	$321836
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1083 823 920

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 115140
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/13
Vencimiento:	2025/10/13
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NGX920
Kilometros:	30479
Hora Ini:	08:12:59
Hora Fin:	08:17:39
Combustible:	DIESEL
Volumen:	32.7360
Precio:	$10710
Total:	$350603
Panel	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo	RBHAND283-03
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Juan Diego Rojas

Nombre:

1110577268

Planadas

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 115145
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/13
Vencimiento:	2025/10/13
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	08:43:40
Hora Fin:	08:55:34
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 115149
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/13
Vencimiento:	2025/10/13
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	08:55:39
Hora Fin:	09:07:53
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 115152

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/13
Vencimiento:	2025/10/13
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	09:08:08
Hora Fin:	09:18:34
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 115154

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/13
Vencimiento:	2025/10/13
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	09:18:45
Hora Fin:	09:29:18
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 115158

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/13
Vencimiento:	2025/10/13
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	09:29:23
Hora Fin:	09:39:18
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 115162

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/13
Vencimiento:	2025/10/13
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	09:39:45
Hora Fin:	09:50:00
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 115163

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/13
Vencimiento:	2025/10/13
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672

Hora Ini:	09:50:07
Hora Fin:	09:56:02

Combustible:	DIESEL
Volumen:	48.2360
Precio:	$10710
Total:	$516608

Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 27/09/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 671,311 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 27 de Septiembre del 2025.

Quien Entrega

Quien Recibe

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 116451

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-3

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/27
Vencimiento:	2025/10/27
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NGX920
Kilometros:	91475
Cedula:	1110577268
Hora Ini:	08:00:14
Hora Fin:	08:04:20
Combustible:	DIESEL
Volumen:	24.2520
Precio:	$10710
Total:	$259739
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Juan Diego Planadas



distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 116464

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/27
Vencimiento:	2025/10/27
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	08:41:05
Hora Fin:	08:52:07
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Planadas



distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No REFK 116466

Distribucion y Transporte de C

NIT 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/27
Vencimiento:	2025/10/27
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	08:54:09
Hora Fin:	09:05:07
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Planados



distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 116467

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 473

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/27
Vencimiento:	2025/10/27
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADA
Kilometros:	0
Hora Ini:	08:53:01
Hora Fin:	09:06:04
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Planados



distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 116469

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/27
Vencimiento:	2025/10/27
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	09:15:19
Hora Fin:	09:16:30
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Planadas vH41

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 116470

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/27
Vencimiento:	2025/10/27
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	09:06:19
Hora Fin:	09:17:44
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Planadas vH41

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 116472

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/27
Vencimiento:	2025/10/27
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	09:17:12
Hora Fin:	09:28:13
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Planadas vH41

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 116474

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/09/27
Vencimiento:	2025/10/27
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	09:17:56
Hora Fin:	09:29:13
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Planadas vH41