INFORME CONSOLIDADO DE CERTIFICACIONES DE EQUIPOS EVALUADOS PARA RESCATE EN ALTURAS-LOS CERTIFICADOS SE ENCUENTRAN EN FISICO Y EN DIGITAL EN LA CARPETA DEL CONTRATO 475-2019 NOMADA-NO SE ANEXAN EN SECOP PORQUE SON MUY PESADOS PARA CARGAR TODOS LOS CERTIFICADOS POR UNIDAD.

FECHA DE ENTREGA Y FECHA DE DEVOLUCION	ELEMENTO - MANTENIMIENTO - DIAGNOSTICO- EXCEL	PLACA-SOFTWARE	ESTADO	ARREGLOS AUTORIZADOS	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIDAD O X TRAMO	IVA	VALOR TOTAL
29/11/2019 A 30/12/2019	CUERDA DINAMICA (TRAMOS DE 0 A 50 METROS)	PLACAS:5133(DE UN KIT CON MORRAL),5134(DE UN KIT CON MORRAL)5135(DE UN KIT CON MORRAL),6706(DE UN KIT CON MORRAL), 6771(CON MORRAL)-6766(CON MORRAL)-6788(CON MORRAL)-6797(CON MORRAL)-3 CODIGO 2847:4UNDS CON MORRAL CADA UNA CODIGO 2848:4UNDS.CON MORRAL CADA UNA	16-NO DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	16	1	$ 32.375	$ 6.151	$ 616.420
29/11/2019 A 30/12/2019	CUERDA ESTATICA (TRAMOS DE 0-100 MTS)	COD:4230, 4209, 4102. SE ENTREGAN SIN BOLSA	3-DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	3	1	$ 32.375	$ 6.151	$ 115.579
29/11/2019 A 30/12/2019	CUERDA ESTATICA (TRAMOS DE 0-100 MTS)	COD: 2852, 4217, 4104, 2857,4218, 2849(3UNDS) 4103, PLACA 6740, 2856(CON MORRAL), PLACA 6736,4209, PLACA 6723, PLACA 6745, PLACA 6706(DE UN KIT), PLACA 6493(DE UN KIT CON MORRAL), 2854(CON MORRAL), 2855(CON MORRAL), PLACA 5132(DE UN KIT CON MORRAL), 4208(CON MORRAL),2851(CON MORRAL),2853(CON MORRAL),2850(CON MORRAL),3077(CON MORRAL)	14-DISPONIBLES: CODIGOS 4217-2855-2853-4104-6736-2854-2852-4103-6706-4218-2851-4208-2850-2856.	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	25	1	$ 32.375	$ 6.151	$ 963.156
29/11/2019 A 30/12/2019	CAMILLAS DE RESCATE TIPO CANASTILLA CDLyR-CMC	13031-13032 CADA UNA INCLUYE 5 MOSQUETONES Y ARNES ROJO, AZUL, NEGRO Y CUERDA 11mmX2m. 13639 TIENE 2 MOSQUETONES,ARNES AZUL,NEGRO,ROJO. 13640:1/2 ARNES AZUL, 1/2ROJO, 1ARNES NEGRO	4- DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	4	1	$ 47.000	$ 8.930	$ 223.720
29/11/2019 A 30/12/2019	TRIPODE PARA RESCATE	13022 13023 13024 13025 TODOS CON MALETIN, CADENA, MOSQUETON, PINES	4- DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	4	1	$ 65.000	$ 12.350	$ 309.400
03/12/2019 A 30/12/2019	ARNES-ADAM SAFETY	SIN MORRAL PLACAS 11238 CON MOSQUETON-11242-11243-11244-11245-11246. PLACA 6706 ARNES DE CINTURA PERTENECE AL KIT 6706	7-NO DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	7	1	$ 23.125	$ 4.394	$ 192.631
03/12/2019 A 30/12/2019	ARNES-PETZL	CON MORRAL Y CROLL PLACAS: 13631-13634-13638-13629-13632-13630-13635-13636-13633-13623-13016.	11-DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	11	1	$ 23.125	$ 4.394	$ 302.706
03/12/2019 A 30/12/2019	ARNES-YATES	SIN MORRAL PLACAS:3040-3041-3049-3047-3043-3039-3044-3046-5031-5034-5032-15316-5037.	13-NO DISPONIBLES POR VIDA UTIL 2006-2008-2009	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	13	1	$ 23.125	$ 4.394	$ 357.744
03/12/2019 A 30/12/2019	ARNES TIPO TRIANGULO	CODIGO 2308: 14 UNIDADES.	14-TOTAL:CODIGO 2308 6 DISPONIBLES; CODIGO 2308: 8 NO DISPONIBLES(POR VIDA UTIL 10 AÑOS, Y 1 SIN INFORMACION ETIQUETA.	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	14	1	$ 23.125	$ 4.394	$ 385.263
03/12/2019 A 30/12/2019	ARNES PARA RESCATE MARCA PETZL REF NAVAHO BOD COMPLETO (PELVICO Y ESCAPULAR)	CON MORRAL Y CROLL PLACAS:13626, 13637, 13624, 13628. SIN MORRAL Y CON MOSQUETON 13010, 11908, 13014	6-DISPONIBLES PLCAS 13637-13628-13624-13626-13010-13014-13016. 1-NO DISPONIBLE PLACA 11908 SIN ETIQUETA ,INVENTARIO 2008 YA PASRAIA VIDA UTIL.	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	7	1	$ 23.125	$ 4.394	$ 192.631
06/12/2019 A 30/12/2019	ARNES-CMC	PLACAS:5133-5134 PLACAS 5132: ARNES DE CINTURA:2UNIDADES PERTENECE AL KIT 5132. PLACAS 5135: ARNES DE CINTURA:2UNIDADES PERTENECE AL KIT 5135. PLACA 6706 ARNES DE CINTURA:2UNIDADES PERTENECE AL KIT 6706	8-NO DISPONIBLES VIDA UTIL 2005-2006	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	8	1	$ 23.125	$ 4.394	$ 220.150
06/12/2019 A 30/12/2019	ARNES DE CINTURA-BAJA-CMC	CON CINTURON DE RESCATE PLACAS: 6459 SIN CINTURON PLACAS:6467-6137-6480-6472.	12-NO DISPONIBLES, NO APTO POR VIDA UTIL 10 AÑOS 2007.	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	12	1	$ 23.125	$ 4.394	$ 330.225
06/12/2019 A 30/12/2019	ARNES PARA RESCATE RAPIDO-CMC	CADA UNO TIENE DOS CINTAS PARA LOS MUSLOS PLACAS 11910-11911-12790	3-NO DISPONIBLES, NO APTO POR VIDA UTIL 10 AÑOS 2007.	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	3	1	$ 23.125	$ 4.394	$ 82.556
06/12/2019 A 30/12/2019	ARNES DE CINTURA-BAJA-SIN MARCA	DE CUERPO COMPLETO PLACAS 5700-5701-8971-8967-8969. DE CINTURA BAJA PLACAS: 5157-5246-5134-5133-9465-3986-2986-191-388-8465-382-7464-9283-385-384-9637-4465-5012-5028-5017-5158-5160-5156-5159	29-NO DISPONIBLE POR VIDA UTIL 10 AÑOS :1999-2002(YATE)-2005-2006	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	29	1	$ 23.125	$ 4.394	$ 798.044
06/12/2019 A 30/12/2019	CINTA TUBULAR 2" (TRAMOS DE 0-6 MTS)	CODIGO 2871: 26 TRAMOS DE DIFERENTES LONGITUDES: 21 TRAMOS ROJOS. 5 TRAMOS AZULES. TODO PARAUN TOTAL DE 180 METROS	26-NO DISPONIBLES POR VIDA UTIL 10 AÑOS 2009 Y TRAZABILIDAD	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	26	1	$ 26.200	$ 4.978	$ 810.628
06/12/2019 A 30/12/2019	CINTA TUBULAR 1" (TRAMOS DE 0-6 MTS)	CMC CODIGO: 2755:SON 4 TRAMOS DOS ROJOS((4,54+4,55) Y DOS AZULES(1,49+1,49)QUE SUMAN 12 METROS.	2-NO DISPONIBLES POR VIDA UTIL 10 AÑOS 2009 Y TRAZABILIDAD	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	2	1	$ 26.200	$ 4.978	$ 62.356
06/12/2019 A 30/12/2019	CINTA TUBULAR 1" (TRAMOS DE 0-6 MTS)	SIN MARCA CODIGO 2755: AZULES: 20 TRAMOS QUE SUMAN 303METROS, VERDES:6 TRAMOS QUE SUMAN 92,35 METROS. NEGRO 1 TRAMO DE 8,25 GRIS DOS TRAMOS QUE SUMAN 11 METROS. ROJOS: 11 TRAMOS QUE SUMAN 99,06 METROS. NARANJAS 53 TRAMOS QUE SUMAN EN TOTAL CON LOS DE PLACAS: 834METROS. (8 TRAMOS DE PLACAS DE KIT 6706(2)-5132(2)-5133(2)-5135(2)	139-NO DISPONIBLES UN TOTAL DE 93 ROLLOS EN FISICO POR VIDA UTIL 10 AÑOS-2019 Y TRAZABILIDAD	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	139	1	$ 26.200	$ 4.978	$ 4.333.742
06/12/2019 A 30/12/2019	ABSORBEDOR DE ENERGIA	SIN CODIGO:PETZL	8-DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	8	1	$ 20.000	$ 3.800	$ 190.400
06/12/2019 A 30/12/2019	CINTURON DE ESCAPE/RAPPEL	CMC-PLACAS: 6454-6138-6129-6476-6485-6142-6141.	7-NO DISPONIBLES VIDA UTIL 10 AÑOS 2007-2006	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	7	1	$ 21.600	$ 4.104	$ 179.928
06/12/2019 A 30/12/2019	ESTRIBOS DE ASCENSO	CODIGO 4107-TOTAL 20	20-DISPONIBLES-VENCEN EN 2021	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	20	1	$ 20.500	$ 3.895	$ 487.900
06/12/2019 A 30/12/2019	PROSERIES VARIABLE ANCHOR STRAP	CODIGO 3708: CANTIDAD 27 PLACA 5133 KIT : CANTIDAD 1 UND	28 TOTAL: CODIGO 3708: 24 DISPONIBLES. CODIGO 3708: 3 NO DISPONIBLES. KIT 5133: 1 NO DISPONIBLE	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	28	1	$ 21.500	$ 4.085	$ 716.380
06/12/2019 A 30/12/2019	CORDINOS DE 6,7 Y 8mm (TRAMOS DE 0-3 MTS)-CMC	CODIGO:2698 CANTIDAD 4 CODIGO 2831: CANTIDAD 1 Y CON MORRAL.	TOTAL 30: NO DISPONIBLES CODIGO 2698:AÑO 2009-2008 VIDA UTIL. CODIGO 2831 AÑO 2009 VIDA UTIL	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	30	1	$ 27.750	$ 5.273	$ 990.675

06/12/2019 A 30/12/2019	CORDINOS DE 6,7 Y 8mm (TRAMOS DE 0-3 MTS)-SIN MARCA	VERDES: CODIGO 4202:59,36 m-CODIGO 4201: 19,82 m CODIGO 4203: 58,10 m-CODIGO 4490:59,30 m CODIGO 2698: 4 TRAMOS C/U DE 6,06 METROS, PARA UN TOTAL DE 24,24 m CODIGO 2830: 2 TRAMOS DE 19,36 m Y 19,35 m ROJOS CODIGO 2900: 6 TRAMOS DE 7,57m, 4,30m,, 4,40m, 4,40m 4,40m.8,16m CODIGO 2829: 2 TRAMOS DE 3,60m Y 4,30m CODIGO 5132: 7,58m-CODIGO 5133: 4,20m SIN CODIGO BLANCA 3,60m CODIGO 6704:4,30m-CODIGO 6706:3,30m PLACA 5135: 7,70m CODIGO 2829:17 TRAMOS DE 1,10m, 1,25m, 1,34m, 1,20m, 1,10m, 1,45m, 1, 35m, 1, 45m, 1,06m, 1,15m, 1,20m, 1,34m, 1,35m, 1,17m, 1,20m, 1,28m, 1,14m AZULES 5 TRAMOS CODIGO 1900: 1,28m, 1,25m, 1,25m, 1,25m, 1,25m. TOTAL DE TRAMOS POR 3m:120	TOTAL 120 TRAMOS DIVIDIDO EN 46 ROLLOS	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	120	1	$ 27.750	$ 5.273	$ 3.962.700
06/12/2019 A 30/12/2019	MOSQUETON-CARBINER-ACERO-ADAM SAFETY	CODIGO 3363	TOTAL: 1 DISPONIBLE	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	1	1	$ 17.600	$ 3.344	$ 20.944
06/12/2019 A 30/12/2019	MOSQUETON-CARBINER-ACERO-PETZL	CODIGO 3362	TOTAL: 1 DISPONIBLE	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	1	1	$ 17.600	$ 3.344	$ 20.944
06/12/2019 A 30/12/2019	MOSQUETON-CARBINER-ACERO-AUSTRIALPIN	CODIGO 2285	TOTAL: 8 7 DISPONIBLES 1 NO DISPONIBLE	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	8	1	$ 17.600	$ 3.344	$ 167.552
06/12/2019 A 30/12/2019	MOSQUETON-CARBINER-ACERO-CMC	CODIGO 3365	TOTAL: 120 119 DISPONIBLES 1 NO DISPONIBLE	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	120	1	$ 17.600	$ 3.344	$ 2.513.280
06/12/2019 A 30/12/2019	MOSQUETON-CARBINER-ACERO-SIN MARCA	CODIGO 3359:2 UNIDADES. CODIGO 3361: 1 UNIDAD. CODIGO 3362: 1 UNIDADES. CODIGO 5648:1 UNIDAD. 1 TIPO PERA 1 TIPO D 1 TIPO OVALADO.	TOTAL:8 DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	8	1	$ 17.600	$ 3.344	$ 167.552
06/12/2019 A 30/12/2019	MOSQUETON EN ALUMINIO-SMC	CODIGO :3360	TOTAL 54 DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	54	1	$ 17.600	$ 3.344	$ 1.130.976
06/12/2019 A 30/12/2019	MOSQUETON EN ALUMINIO-CMC	PLACA 5132: 5 UNIDADES PLACA 5133: 5 UNIDADES PLACA 5135: 5 UNIDADES.	TOTAL 15 DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	15	1	$ 17.600	$ 3.344	$ 314.160
06/12/2019 A 30/12/2019	ASCENDEDOR-PUÑOS JUMAR-PETZL	CODIGO 3168: 24 JUEGOS DE DOS UNIDADES DERECHA IZQUIERDA. PLACA 3097: 1 JUEGO DE DERECHA IZQUIERDA. PLACA 3098: 1 JUEGO DE DERECHA IZQUIERDA.	TOTAL 26 DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	26	1	$ 22.100	$ 4.199	$ 683.774
06/12/2019 A 30/12/2019	DESCENDEDORES TIPO STOP-GRIGRI-CONTROL DE DESCENSO-PETZL	PLACAS: 3086-3088-3089-3090.TOTAL 4 UNDS CODIGO 2880: 8 UNDS	TOTAL 12 DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	12	1	$ 29.900	$ 5.681	$ 426.972
06/12/2019 A 30/12/2019	BLOQUEADOR - ASCENDEDOR MARCA GIBBS -GIBBS	CODIGO 2373: 2 UNDS CODIGO 2371: 4UNDS	TOTAL 6 CODIGO 2373: 2 UNDS DISPONIBLES. CODIGO 2371: TOTAL 4 (3 UNDS NO DISPONIBLES 1 UND DISPONIBLE)	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	6	1	$ 22.100	$ 4.199	$ 157.794
06/12/2019 A 30/12/2019	BLOQUEADOR - ASCENDEDOR MARCA GIBBS-PETZL	PETZL CODIGO 2372:17 UNDS	TOTAL 17 DISPONIBLES CODIGO 2372:17 UNDS	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	17	1	$ 22.100	$ 4.199	$ 447.083
06/12/2019 A 30/12/2019	FRENO + ABSORBEDOR (CROLL)-ASAP-PETZL	CODIGO 3020: 8 UNDS. UNO NO TIENE MOSQUETON.	TOTAL 8 DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	8	1	$ 23.726	$ 4.508	$ 225.872
06/12/2019 A 30/12/2019	ASEGURAMIENTO DE RESCATE TRAVERSE -TRAVERSE	PLACAS 13649-13650-13651-13652	TOTAL 4UNDS DISPONIBLES PLACAS 13649-13650-13651-13652	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	4	1	$ 20.600	$ 3.914	$ 98.056
06/12/2019 A 30/12/2019	PLACA DE ANCLAJE 4 AGUJEROS-CMC	CODIGO 3481	TOTAL 5 DISPONIBLES CODIGO 3481	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	5	1	$ 19.200	$ 3.648	$ 114.240
06/12/2019 A 30/12/2019	DESCENDEDOR TIPO RACK-MARIMBA-CMC	CODIGO 2883	TOTAL 3 DISPONIBLES CODIGO 2883: 3 UNDS	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	3	1	$ 29.900	$ 5.681	$ 106.743
06/12/2019 A 30/12/2019	DESCENDEDOR TIPO RACK-MARIMBA-CMI	CODIGO 2881	TOTAL 7 DISPONIBLES CODIGO 2881:7UNDS	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	7	1	$ 29.900	$ 5.681	$ 249.067
06/12/2019 A 30/12/2019	DESCENDEDOR TIPO RACK-MARIMBA-SMC	CODIGO 3326: 1 DISPONIBLE 2 NO DISPONIBLES.	TOTAL 3 UNDS CODIGO 3326: 1 DISPONIBLE 2 NO DISPONIBLES.	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	3	1	$ 29.900	$ 5.681	$ 106.743
06/12/2019 A 30/12/2019	DESCENDEDOR 10X11,5 I'DL	CODIGO: 4086 PETZL	TOTAL 19 DISPONIBLES CODIGO: 4086	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	19	1	$ 29.900	$ 5.681	$ 676.039
06/12/2019 A 30/12/2019	DISPOSITIVO CONTROL DE ASCENSO	CMC:PLACAS: 13641-13642-13643-13644-13645-13646-13647-13648	TOTAL 8 DISPONIBLES PLACAS: 13641-13642-13643-13644-13645-13646-13647-13648	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	8	1	$ 21.500	$ 4.085	$ 204.680
06/12/2019 A 30/12/2019	DESCENDEDOR TIPO OCHO	CMC: PLACA:5132(2UNDS)-5133(2UNDS) 5135(2UNDS)-6706(2UNDS).TODAS EN ALUMINIO. CODIGO:2899, 4UNDS (TODAS EN ALUMINIO) CODIGO 2892: 6 UNDS TODOS EN ACERO	TODOS 18 DISPONIBLES PLACA:5132(2UNDS)-5133(2UNDS) 5135(2UNDS)- 6706(2UNDS).TODAS EN ALUMINIO CODIGO:2899, 4UNDS (TODAS EN ALUMINIO) CODIGO 2892: 6 UNDS TODOS EN ACERO	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	18	1	$ 29.900	$ 5.681	$ 640.458
06/12/2019 A 30/12/2019	DESCENDEDOR TIPO OCHO	CMI: PLACAS : 3051-3052-3053-3054-3061 3060-3062 -7 UNDS TODOS EN ALUMINIO. CODIGO: 2886 : 8 UNDS TODOS EN ALUMINIO.	TODOS 15 PLACAS : 3051-3052-3053-3054-3061 3060-3062 -7 UNDS TODOS EN ALUMINIO. CODIGO: 2886 : 8 UNDS TODOS EN ALUMINIO.	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	15	1	$ 29.900	$ 5.681	$ 533.715
06/12/2019 A 30/12/2019	POLEA SENCILLA	CMC: CODIGO 3497: 21 UNDS. CODIGO 3498: 13UNDS.	TODAS 34 DISPONIBLES. CODIGO 3497: 21 UNDS. CODIGO 3498: 13UNDS.	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	34	1	$ 19.500	$ 3.705	$ 788.970
06/12/2019 A 30/12/2019	POLEA SENCILLA	SIN MARCA: 3 DISPONIBLES PLACAS : 3063-3066-3067- 1 NO DISPONIBLE PLACA 3068.	TOTAL 4: 3 DISPONIBLES PLACAS : 3063-3066-3067- 1 NO DISPONIBLE PLACA 3068.	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	4	1	$ 19.500	$ 3.705	$ 92.820
06/12/2019 A 30/12/2019	POLEA SENCILLA	FADERS: CODIGO: 3506	TOTAL 5 DISPONIBLES CODIGO: 3506	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	5	1	$ 19.500	$ 3.705	$ 116.025
06/12/2019 A 30/12/2019	POLEA DOBLE	FADERS:PLACAS : 11207-11212-11213-11214-11215	TOTAL 5 DISPONIBLES PLACAS : 11207-11212-11213-11214-11215	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	5	1	$ 21.000	$ 3.990	$ 124.950
06/12/2019 A 30/12/2019	POLEA DOBLE	CMC:CODIGO 3490	TOTAL 11 DISPONIBLES CODIGO 3490	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	11	1	$ 21.000	$ 3.990	$ 274.890
06/12/2019 A 30/12/2019	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE ENERGIA HAWK	HAWK:4 NO DISPONIBLES VIDA UTIL 5 AÑOS DE 2014 CODIGO 2964	TOTAL 4 NO DISPONIBLES VIDA UTIL 5 AÑOS DE 2014 CODIGO 2964	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	4	1	$ 22.000	$ 4.180	$ 104.720
19/12/2019 A 30/12/2019	CAMILLAS DE RESCATE TIPO CANASTILLA CDLyR	SIN MARCA: UAECOBB: 5 CAMILLAS SIN MARCA PLACAS 5448-0331-0293-0294-0295	TOTAL 5 NO DISPONIBLES UAECOBB: 5 CAMILLAS SIN MARCA PLACAS 5448-0331-0293-0294-0295	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	5	1	$ 47.000	$ 8.930	$ 279.650

19/12/2019 A 30/12/2019	CUERDA ESTATICA (TRAMOS DE 0-100 MTS)	SIN MARCA: TOTAL 2 TRAMOS(ROLLOS 4: 2 DISPONIBLES DE PLACA 33163VENCE 2021 Y UNO SIN PLACA LONG 47,3m VENCE FINAL 2020- 2 NO DISPONIBLES: 1 SIN PLACA 46,3 AÑO 2003, 1 CON PLACA 3075 AÑO 2005) CRCSBC: PLACA 3075 CUERDA ESTATICA 42.35m CON MORRAL NARANJA PL 3030. PLACA 33163 CUERDA ESTATICA 60 M CON BOLSA 30103 UAECOBB: SIN PLACA DOS TRAMOS DE CUERDA DE 46,3 Y 47,3	TOTAL 2 TRAMOS(ROLLOS 4: 2 DISPONIBLES DE PLACA 33163VENCE 2021 Y UNO SIN PLACA LONG 47,3m VENCE FINAL 2020- 2 NO DISPONIBLES: 1 SIN PLACA 46,3 AÑO 2003, 1 CON PLACA 3075 AÑO 2005) CRCSBC: PLACA 3075 CUERDA ESTATICA 42.35m CON MORRAL NARANJA PL 3030. PLACA 33163 CUERDA ESTATICA 60 M CON BOLSA 30103 UAECOBB: SIN PLACA DOS TRAMOS DE CUERDA DE 46,3 Y 47,3	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	2	1	$ 32.375	$ 6.151	$ 77.053
19/12/2019 A 30/12/2019	CUERDA DINAMICA(TRAMOS DE 0-50m)	SIN MARCA: TOTAL:6 TRAMOS(5 ROLLOS) CRCSBC: PLACA 3078 CUERDA DINAMICA 60m CON MORRAL NARANJA PL 3031. PLACA 3080 CUERDA DINAMICA 60m CON MORRAL NARANJA PL 3032. KIT 5130: CUERDA DINAMICA 50m. KIT 5131: CUERDA DINAMICA 50m. KIT 6714: CUERDA DINAMICA 50m. TODAS SIN MORRAL	TOTAL:6 TRAMOS(5 ROLLOS-NO DISPONIBLES) CRCSBC: PLACA 3078 CUERDA DINAMICA 60m CON MORRAL NARANJA PL 3031. AÑO 2005 PLACA 3080 CUERDA DINAMICA 60m CON MORRAL NARANJA PL 3032. AÑO 2004 KIT 5130: CUERDA DINAMICA 50m. KIT 5131: CUERDA DINAMICA 50m. AÑO 2004 KIT 6714: CUERDA DINAMICA 50m. TODAS SIN MORRAL-AÑO 2008	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	6	1	$ 32.375	$ 6.151	$ 231.158
19/12/2019 A 30/12/2019	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE ENERGIA HAWK	HAWK TOTAL 2. AREA DE TICS	TOTAL 2.NO DISPONIBLES AREA DE TICS: VIDA UTIL 5 AÑOS-2014	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	2	1	$ 22.000	$ 4.180	$ 52.360
19/12/2019 A 30/12/2019	BARRA ESPACIADORA / SPREADER BAR	CMC: TOTAL 1 CRUZ ROJA	TOTAL 1 NO DISPONIBLE CRUZ ROJA	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	1	1	$ 20.600	$ 3.914	$ 24.514
19/12/2019 A 30/12/2019	ARNES	ADAM SAFETY: TOTAL 1 CRUZ ROJA PLACA 11239 CON MOSQUETON DE ALUMINIO-SIN MORRAL	TOTAL 1: NO DISPONIBLE VIDA UTIL 2008 CRUZ ROJA PLACA 11239 CON MOSQUETON DE ALUMINIO-SIN MORRAL	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	1	1	$ 23.125	$ 4.394	$ 27.519
19/12/2019 A 30/12/2019	ARNES	PETZL: 5 CRUZ ROJA PLACAS: 11900-11902-11909-13008-13009 7 DE LOGSITICOS PLACAS: 11904-13622-13619-13015-13018-13627-13011-13017-13620. 2 DE UAECOBB PLACAS 11901-13013	TOTAL 14: 9 DISPONIBLES:13619-13622-13620-13627-13015-13018-11900-13008. 5 NO DISPONIBLES: 11909-11904-11902-13009-13017-13011 POR VIDA UTIL 2008 Y SIN INFORMACION-13017 CONTAMINADO	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	14	1	$ 23.125	$ 4.394	$ 385.263
19/12/2019 A 30/12/2019	ASCENDEDOR-PUÑOS JUMAR	PETZL: 2 JUEGOS DE CRUZ ROJA PLACAS INDIVIDUALES 3093-3094-3095-3096 2 JUEGOS DE UAECOBB CADA UNO DE 2 (1 IZQUIERDO 1 DERECHO) PLACAS 11230-11236	TOTAL: 4 DISPONIBLES. 2 JUEGOS DE CRUZ ROJA PLACAS INDIVIDUALES 3093-3094-3095-3096 2 JUEGOS DE UAECOBB CADA UNO DE 2 (1 IZQUIERDO 1 DERECHO) PLACAS 11230-11236	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	4	1	$ 22.100	$ 4.199	$ 105.196
19/12/2019 A 30/12/2019	BLOQUEADOR - ASCENDEDOR-PETZL	PETZL: 1 DE CRUZ ROJA PLACA 3073	TOTAL 1 DISPONIBLE. DE CRUZ ROJA PLACA 3073	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	1	1	$ 22.100	$ 4.199	$ 26.299
19/12/2019 A 30/12/2019	BLOQUEADOR - ASCENDEDOR MARCA GIBBS	GIBBS: 6 DE CRUZ ROJA PLACAS 3069-3070-3071-3072-3073-3074. 2 DE UAECOBB SIN PLACA(014-015)	TOTAL 8 DISPONIBLES.	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	8	1	$ 22.100	$ 4.199	$ 210.392
19/12/2019 A 30/12/2019	PLACA DE ANCLAJE 4 AGUJEROS	CMC: 1 DE CRUZ ROJA PLACA 30088. 1 DE UAECOBB PLACA 30089	TOTAL 2 DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	2	1	$ 19.200	$ 3.648	$ 45.696
19/12/2019 A 30/12/2019	TRIPODE DE RESCATE	SKEDCO 2 DE CRUZ ROJA: PLACAS 6987 CON TULA CADENA 2 MOSQUETONES(1 CMI ACERO) Y PLACA 11915 : CON TULA , CADENA Y MAILLON. TODOS CON PINES.	TOTAL 2 DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	2	1	$ 65.000	$ 12.350	$ 154.700
19/12/2019 A 30/12/2019	BLOQUEADOR - ASCENDEDOR GIBBS PETZL	PETZL: STOP ROJO AZUL BLOQUEADOR PETZL: UAECOBB:PLACA 11226-3087 CRUZ ROJA: 3081-3082-3083-3084-3085-3091-3092-11224	TOTAL 10 DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	10	1	$ 22.100	$ 4.199	$ 262.990
19/12/2019 A 30/12/2019	CINTA TUBULAR 1" (TRAMOS DE 0-6 MTS)	SIN MARCA 11 TRAMOS CONFORMADO EN 15 ROLLOS: CRUZ ROJA: KIT 5130: 2 CINTAS NARANJA 1 NEGRA KIT 5131: 2 CINTAS NARANJA 1 NEGRA KIT 6714 3 CINTAS NARANJA. UAECOBB: 5 CINTAS NARANJA Y 1 VERDE.	TOTAL 11 TRAMOS CON FORMADOS EN 15 ROLLOS TODOS NO DISPONIBLES.	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	11	1	$ 26.200	$ 4.978	$ 342.958
19/12/2019 A 30/12/2019	CORDINOS DE 6,7 Y 8mm (TRAMOS DE 0-3 MTS) SIN MARCA	SIN MARCA. 6 TRAMOS DE 3 METROS CORDINO VERDE TOTAL 18METROS.	TOTAL 6 TRAMOS VERDES DE TRES METROS TODOS NO DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	6	1	$ 27.750	$ 5.273	$ 198.135
19/12/2019 A 30/12/2019	DESCENDEDOR TIPO OCHO. CMI	CMI. 5 UNIDADES DE CRUZ ROJA PLACAS 3057-3058-3059- 2 NEGROS DEL KIT 5130.	TOTAL 5 UNIDADES: 3 DISPONIBLES PLACAS 3057-3058-3059 2 NO DISPONIBLES DEL KIT 5130	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	5	1	$ 29.900	$ 5.681	$ 177.905
19/12/2019 A 30/12/2019	MOSQUETON-CARBINER-ACERO.CMC	CMC. 6 CMC UAECOBB CRUZ ROJA: KIT 5130: 6UNDS(3 OMEGA -3 PENSAFET) KIT 5131: 6 UNDS (PENSAFET) KIT 6714: 5UNDS(2 CMC, 2 OMEGA, 1 AUSTRALPIN) 8 CMC SIN PLACA.	TOTAL 31 TODOS DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	31	1	$ 17.600	$ 3.344	$ 649.264
19/12/2019 A 30/12/2019	POLEA SENCILLA CMC	6 POLEAS SENCILLAS CRUZ ROJA 5: 2 FADERS PLACAS 11201-11203 2 LAKE POWELL-3064-3065 1 CMC: PLACA 11206 UAECOBB: 1 CMC: PLACA 30062	TOTAL 6 TODAS DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	6	1	$ 19.500	$ 3.705	$ 139.230
19/12/2019 A 30/12/2019	POLEA DOBLE. CMC	CRUZ ROJA 4 POLEAS FADERS PLACAS 11208-11209-11211-1235 UAECOBB 1 POLEA CMC PLACA 30059	TOTAL 5 TODAS DISPONIBLES	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	5	1	$ 21.000	$ 3.990	$ 124.950
19/12/2019 A 30/12/2019	TIRA DE ANCLAJE CMC	UAECOBB: 2 UNDS: PLACAS 30101-30102 CRUZ ROJA KIT 5130: 1 NEGRA1-AZUL KIT 5131: 1 NEGRA1-AZUL KIT 6714: 2 AZULES.	TOTAL: 1 DISPONIBLE - PLACA 5130 AÑO 2013. 7 NO DISPONIBLES: PLACAS 30102 AÑO 2006, PL 30101 20/07/2010 PLACA 5130 NEGRA AÑO 2006. PLACA 5131 NEGRA-1 AZUL AÑO 2006 SIN INFO. PLACA 6714 DOS AZULES AÑO 2006-SIN INFO	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	8	1	$ 19.800	$ 3.762	$ 188.496
19/12/2019 A 30/12/2019	TIRA DE ANCLAJE ZUBIOLA	SIN PLACA-BLANCA-TICS	TOTAL 1 NO DISPONIBLE	Servicio de inspeccion, evaluacion y entrega de certificacion de uso.	1	1	$ 19.800	$ 3.762	$ 23.562

FIRMA SUPERVISOR

Raquel Tejada V.