Sovorney Ruiz Rojas.	JAC.	Coordinadora.	sorurozo04@hotmail.com	3115725415	
Luis Orlando Abril	JAC.	Presidente.		3115420783	
Yorney Ruiz Rojas	Motivos Propios	Director	[illegible]2020@gmail.com	3112186525	
Maria Elisa Mateus	HAbitante			3112610587	Maria Elisa Mateus
Erinson Naveg	HAbitante			3246593786	Erinson Navea
Moises A Blanco	habitante			3112785769	
EDuin Ramirez	habitante			3176846887	
Rafael Cano B	habitante			3212638180	Rafael Cano B
Fredy Villamedl A	habitante			3104015271	
Alex Fuente.	habitante.			79760304	Fuente. A.
Denis Enrique Blanco	Habitante			3114475593	
FeLix Hoovey Marquez	Habitante			3123425989	
Marcela Ramirez	habitante		ramirezmarcela7428@gmail.com	3707867886	
SONIA STELLA ORTIZ	DELEGADA J.A.C SAN MIGUEL		SoniaStella0068@gmail.com	312 8948529	
Diana Tatiana Estepa	Habitante		tatianaestepa2019@gmail.com	3144463675	
Flor Marina Estepa	Habitante		flormarinaestepa@gmail.com	3107573736	
Maria elsa Mendez p	Habitante.		elzy2005@hotmail.com	3114511797	Maria elsa Mendez p
Damaris Dayana Ender	Habitante		dayy57407@hotmail.com	3702647000	
Henry Serrano Hernandez	Habitante			3204111373	

	José Rodolfo Molina	Infraestructura	Residente	rodolfo8311@hotmail.com	3165271359		
	Olga Nayive Tovar M			Nayive1@hotmail.com	3108856040		
	Jeraldin Tatiana Malpica C.			jeraldinmalpica@gmail.com	3234546633		Jeraldin Malpica
	Marlenys Olivos	Barrio Porvenir	Recidente	marleny-0630@hotmail.com	68303343		
	Jamerson Serrano	Barrio Porvenir	Recidente	JamersonSerrano6@gmail.com	7027525788		

PERSONERÍA
Municipal de Tame

300-0251

Tame, 12 de junio de 2025

Señor
ORLANDO ABRIL GUADASPADAY

Asunto: INSCRIPCIÓN DE VEEDURÍA

Con el presente me permito informarles que mediante **Resolución No. 011 del doce de junio de mil veinticinco** se inscribió veeduria ciudadana para el ***Contrato No. 058 de 12024 cuyo objeto es: "PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARUACA."***

Quedando conformado por los siguientes veedores:

- **LUIS ORLANDO GUADASPADAY**
- **MARCELA YADIR RAMIREZ SANCHEZ**
- **OVIDIO DIAZ JELVEZ**
- **SONIA STELLA ORTIZ MAFILITO**
- **HENRY SERRATO HERNANDEZ**

Se informa que se les deberá brindar toda la información necesaria para que puedan ejercer su labor de conformidad con lo dispuesto en la Ley 850 de 2003.

Con toda atención,

Diana Granados

DIANA LICETHG GRANADOS RINCON
Personera Municipal

Patricia S

ANEXO FICHA 4. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y REUNIONES

804

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**CUMPLIMIENTO PMA** **REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y REUNIONES**	**CÓDIGO- 01** **Rev.0**

Moderador	Inge. Alejandro Ortiz Suarez	Duración	1 hora
Tema	Concepto flora y fauna	Fecha	25/5/2025

Nº	TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
1	Oscar Forney Portilla	Ayudante	
2	Femey Suesca G.	"	Femey S
3	Kelvin David Portilla Villamizar	"	
4	Alexis Fernandez C.	Ayudante	Iran F.
5	Rodolfo Gonzalez	"	
6	Joshua Santiago Bohada Leal	Ayudante	Santiago
7	Andres Feria H	"	Andres Feria
8	Mayra Alejandra Siachoque S.	Auxiliar Ing.	Mayra Siachoque
9	Eliberto Benavides	Topografo	
10	Nora Feliza Mendez	Cafetero	
11	Maydy Durley Para. R.	Residente Ambiental	
12	Alejandro Ortiz.		Alejandro.
13	Andres Mina V.	Regulador T.	Andres Mina.
14	Jefferson Cordon	Regulador T.	Jefferson
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Firma Moderador

805

777

CONSORCIO SAN MIGUEL EL TAMBO	**REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES**	**CÓDIGO- 01** **Rev.0**

Moderador	ING ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ	Duración	1 HORA
Tema	Clasificacion de Ecosistemas.	Fecha	09-06-25.

Nº	TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
1	Adolfo Gonzalez.	Ayudante	Adolfo C.
2	Jesus Juan Giraldo.	Maestro.	Jesus G.
3	Bairon Sarmiento.	Ayudante	Bairon S.
4	Luis Cabezas.	Topografo.	Fernando C.
5	Elibardo Benavidez.	Cadenero I	Elibardo B.
6	Mario Felipe Mendez.	Cadenero II	Mario Mendez
7	Andres David Mina	R.T.	Andres Mina V.
8	Jefferson Cordon	R.T.	Jefferson C.
9	Mayda Jara Ramirez	Ing. Residente	
10	Jessy Mulato Sepulveda	Directora.	GUILLERMO M.
11	Leonardo Lopez.	Insp. Siso.	Leonardo López
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Firma Moderador

806

7/28

CONSORCIO SAN MIGUEL EL TAME	**REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES**	**CÓDIGO- 01** **Rev.0**

Moderador	ING ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ	Duración	1 HORA
Tema	Alteración de los ecosistemas por las actividades del proyecto.	Fecha	14/08/2025

Nº	TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
1	Leonardo Lopez	Inspector Siso	Leonardo López
2	Jessy Mulato sepulveda	Directora	CATHERINE M
3	Mayda Dulley Jara Ramirez	Ing Residente	
4	Edward Sepulveda.	Esp Geotecnia	Edward S.
5	Anarito Gonzalez.	Ayudante	Anarito G.
6	Jesus Graldo Sarmiento.	Maestro	Jesus G.
7	Bairon Sarmiento.	Ayudante.	Bairon S.
8	Pedro Iayca.	Ayudante.	Pedro Iayca
9	Jhon Fredy Bautista	Ayudante.	Jhon Bautista
10	Frander Piñeros.	Ayudante.	
11	Luis Cabezas.	Topografo.	Fernando C.
12	Elibardo Benavidez.	Cadenero I	Eduardo B.
13	Mario Felipe.	" "	Mario Felipe
14	Andres Mina V.	R. I.	Andres Mina
15	Jefferson Cardon V.	R. I.	Jefferson C.
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Firma Moderador

CONSORCIO SAN MIGUEL EL TAME	**REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES**	**CÓDIGO- 01** **Rev.0**

Moderador	ING ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ	Duración	1 HORA
Tema	Perdida de habitat.	Fecha	12-09-25

Nº	TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
1	Andres Mina Vera.	R. T.	Andres M.
2	Jefferson Cordon.	R. T.	Jefferson V.
3	Mario Felipe	Cadenero II	Mario. F.
4	Elibardo Benavidez.	Cadenero I	Elibardo B.
5	Luis Cabezas	Topografo.	Fernando C.
6	Frunder-Saul Pinops	Ayudante	
7	Jhon Fredy Bautista	Ayudante	Jhon Bautista.
8	Pedro Laya.	Ayudante	Pedro Laya.
9	Bairon Sarmiento.	Ayudante.	Bairon S.
10	Jesus Giraldo Saimento	Maestro.	Jesus G.
11	Anderto Gonzalez.	Ayudante	Anderto G.
12	Leonardo Lopez.	Ins.p. SISO.	Leonardo Lopez
13	Jessy Molato Sepulveda.	Directora.	CATHERINE 99.
14	Mayda Duley Sora	Ing. Residente	
15	Edward Sepulveda.	Esp. Geotecnia	Edward S.
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Firma Moderador

808
7/0

ANEXO FICHA 5.
ENTREGAS EPP

809
7/31

	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 21/04/2025 Versión: 001 Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
22	mayo	2025

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Hector Fabian Pulido C. CC 1[illegible]2

Cargo: Ayudante Proceso: Instalacion

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	41
Overol		Talla	
Pantalon	X	Talla	36
Camisa	X	Talla	L
Buzo		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapon	X	Protector Auditivo Tipo Orejera	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dielectrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC		Guantes en Carnaza	X
Guantes Dielectricos		Guantes para Soldador	
Careta para Esmerilar		Careta para Soldar	
Tapaboras Prehormado	X	Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	X	Barbiquejo	
Delantal de Carnaza		Poncho en PVC con Capucha	

FIRMAS

Fabian López A.
ENTREGA

RECIBE

810
7/2

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 21/04/2025 Versión: 001 Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
22	05	2025

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Jhoyer Santiago Dobada Leal C.C: 1094453930

Cargo: Ayudante Proceso: Obras

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	40
Overol		Talla	
Pantalon	X	Talla	32
Camisa	X	Talla	M
Buzo		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	X	Protector Auditivo Tipo Orejera	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC		Guantes en Carnaza	X
Guantes Dieléctricos		Guantes para Soldador	
Careta para Esmerilar		Careta para Soldar	
Tapabocas Preformado		Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	X	Barbuquejo	
Delantal de Carnaza		Poncho en PVC con Capucha	

FIRMAS

ENTREGA

J. Santiago Dobada Leal
RECIBE

8/11
7/85

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 21/04/2025 Versión: 001 Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
22	05	25

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Cesar Tomas Portilla Valencia CC 1007397186

Cargo: Ayudante Proceso: Aseo

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	✓	Talla	40
Overol		Talla	
Pantalón	✓	Talla	36
Camisa	✓	Talla	L
Buzo		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapon	✓	Protector Auditivo Tipo Orejera	
Bota de Cuero con Puntera en Acero	✓	Bota de Cuero con Puntera Dielectrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	✓
Guantes Hilo y PVC		Guantes en Carnaza	
Guantes Dielectricos		Guantes para Soldador	
Careta para Esmeriladr		Careta para Soldar	
Tapabocas Prehormado	✓	Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	✓	Barboquejo	
Delantal de Carnaza		Poncho en PVC con Capucha	

FIRMAS

Leonardo López
ENTREGA

RECIBE

812
7/7/4

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION DE TRABAJO		Fecha: 21/04/2025 Version: 001 Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
22	05	2025

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Eliecer Benavides CC 9124775

Cargo: Topografo Proceso:

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	40	Talla	40
Overol		Talla	
Pantalón	X	Talla	32
Camisa	X	Talla	L
Buzo		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapon	X	Protector Auditivo Tipo Oreja	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dielectrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC		Guantes en Carnaza	X
Guantes Dielectricos		Guantes para Soldador	
Careta para Esmerilar		Careta para Soldar	
Tapabocas Prehormado		Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	X	Barbuquejo	
Delantal de Carnaza		Poncho en PVC con Capucha	

FIRMAS

Leonardo Lopez A.
ENTREGA

RECIBE

7/5 8/13

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION DE TRABAJO		Fecha: 21/04/2025 Versión: 001 Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
22	05	25

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Mauro Felipe Mendez Ortega CC 1678527

Cargo: Auxiliar Proceso:

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	40
Overol		Talla	
Pantalon	X	Talla	28
Camisa	X	Talla	M
Buzo		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditiva Tipo Tapon		Protector Auditivo Tipo Orejera	X
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dielectrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	X
Bota Impermeables sin Puntera	X	Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC		Guantes en Carnaza	X
Guantes Dielectricos		Guantes para Soldador	
Careta para Esmerilar		Careta para Soldar	
Tapabocas Prehormado	X	Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	X	Barbuquejo	
Delantal de Carnaza	X	Poncho en PVC con Capucha	

FIRMAS

Leonardo Lopez A.
ENTREGA

Felipe
RECIBE

8/14
7/5c

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 21/04/2025 Versión: 001 Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
22 -	05	2025

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: _____ CC 17547075 -

Cargo: Auxiliar - Ayudante - Proceso: _____

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	Si	Talla	40
Overol	____	Talla	____
Pantalon	Si	Talla	30
Camisa	Si	Talla	M
Buzo	____	Talla	____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapon	X	Protector Auditivo Tipo Orejera	____
Bota de Cuero con Puntera en Acero	X	Bota de Cuero con Puntera Dielectrica	____
Bota de Cuero sin Puntera en Acero	____	Botas Impermeables con Puntera Acero	____
Bota Impermeables sin Puntera	____	Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC	____	Guantes en Carnaza	X
Guantes Dieléctricos	____	Guantes para Soldador	____
Careta para Esmerilar	____	Careta para Soldar	____
Tapabocas Prehormado	____	Respirador Contra Gases y Vapores	____
Casco	X	Barbuquejo	____
Delantal de Carnaza	____	Poncho en PVC con Capucha	____

FIRMAS

Leonardo Lopez A.
ENTREGA

RECIBE

8/5
7/+

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 21/04/2025 Versión: 001 Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
22	09	25

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Luis Alejandro Ortiz Suarez CC 1116866434

Cargo: Inge. Ambiental Proceso: Obra.

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	SI	Talla	40
Overol	____	Talla	____
Pantalon	SI	Talla	32
Camisa	SI	Talla	M
Buzo	____	Talla	____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	X	Protector Auditivo Tipo Orejera	____
Bota de Cuero con Puntera en Acero	X	Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	____
Bota de Cuero sin Puntera en Acero	____	Botas Impermeables con Puntera Acero	____
Bota Impermeables sin Puntera	____	Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC	____	Guantes en Carnaza	X
Guantes Dieléctricos	____	Guantes para Soldador	____
Careta para Esmerilar	____	Careta para Soldar	____
Tapabocas Prehormado	____	Respirador Contra Gases y Vapores	____
Casco	X	Barbuquejo	____
Delantal de Carnaza	____	Poncho en PVC con Capucha	____

FIRMAS

Fernando Lopez A.
ENTREGA

RECIBE

8/6
7/2

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 21/04/2025 Versión: 001 Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
22	05	2025

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: [illegible] CC [illegible]

Cargo: [illegible] Proceso: [illegible]

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	42
Overol		Talla	
Pantalon	X	Talla	36
Camisa	X	Talla	L
Buzo		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	✓	Protector Auditivo Tipo Orejera	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dielectrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	✓
Guantes Hilo y PVC		Guantes en Carnaza	✓
Guantes Dielectricos		Guantes para Soldador	
Careta para Esmerilar		Careta para Soldar	
Tapabocas Prehormado		Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	✓	Barbuquejo	
Delantal de Carnaza		Poncho en PVC con Capucha	

FIRMAS

[illegible]
ENTREGA

[illegible]
RECIBE

8/7
739

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: 21/04/2025	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

dd	mm	aaaa
22	05	25

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Kelvin David Patiño Manzor cc 1116872334

Cargo: Ayudante Proceso: Instalación

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	41
Overol		Talla	
Pantalón	X	Talla	36
Camisa	X	Talla	L
Buzo		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	X	Protector Auditivo Tipo Orejera	
Bota de Cuero con Puntera en Acero	X	Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC		Guantes en Carnaza	X
Guantes Dieléctricos		Guantes para Soldador	
Careta para Esmerilar		Careta para Soldar	
Tapabocas Prehormado	X	Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	X	Barbuquejo	
Delantal de Carnaza		Poncho en PVC con Capucha	

FIRMAS

ENTREGA

RECIBE

818
740

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: 21/04/2025	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

dd	mm	aaaa
22	05	2025

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Edwar Andres Sepulveda Hernandez CC 1.116.855.023

Cargo: Esp Ecotecnia vial. Proceso Induccion.

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	41
Overol		Talla	
Pantalon	X	Talla	36
Camisa	X	Talla	M
Buzo		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapon	X	Protector Auditivo Tipo Orejera	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dielectrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC		Guantes en Carnaza	X
Guantes Dielectricos		Guantes para Soldador	
Careta para Esmerilar		Careta para Soldar	
Tapabocas Prehormado	X	Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	X	Barbuquejo	
Delantal de Carnaza		Poncho en PVC con Capucha	

FIRMAS

Fernando Lopez
ENTREGA

RECIBE

8/9

7/1

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME
	SG-SST

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: 21/04/2015
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
01	06	25

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Bairon Esteban Sarmiento C.C. 17.548.299

Cargo: Ayudante Proceso: SST

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	Y	Talla	38.
Overol		Talla	
Pantalón	X	Talla	34
Camisa	X	Talla	L.
Buzo		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	X	Protector Auditivo Tipo Orejera	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC	X	Guantes en Carnaza	
Guantes Dieléctricos		Guantes para Soldador	
Careta para Esmerilar		Careta para Soldar	
Tapabocas Prehormado		Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	X	Barbuquejo	
Delantal de Carnaza		Poncho en PVC con Capucha	

FIRMAS

Leonardo López
ENTREGA

Bairon Sarmiento.
RECIBE

820

3/2

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME
	SG-SST

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: 21/04/2015
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
08	08	2015

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Jesus Giraldo Sarmiento. C.C. 17.546.035.

Cargo: Maestro. Proceso: CSM.

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	38.
Overol		Talla	
Pantalón	X	Talla	M.
Camisa	X	Talla	S.
Buzo		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	X	Protector Auditivo Tipo Orejera	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC	X	Guantes en Carnaza	
Guantes Dieléctricos		Guantes para Soldador	
Careta para Esmerilar		Careta para Soldar	
Tapabocas Prehormado		Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	X	Barbuquejo	
Delantal de Carnaza		Poncho en PVC con Capucha	

FIRMAS

Leonardo López
ENTREGA

Jesus Giraldo
RECIBE

821

7/15

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha:	21/04/2025
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

dd	mm	aaaa
08	08	25

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Pedro Jose Laya C.C. 17589020

Cargo: Ayudante Proceso:

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	40
Overol		Talla	
Pantalón	X	Talla	36
Camisa	X	Talla	L
Buzo		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	X	Protector Auditivo Tipo Orejera	
Bota de Cuero con Puntera en Acero	X	Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC	X	Guantes en Carnaza	
Guantes Dieléctricos		Guantes para Soldador	
Careta para Esmerilar		Careta para Soldar	
Tapabocas Prehormado		Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	X	Barbuquejo	
Delantal de Carnaza		Poncho en PVC con Capucha	

FIRMAS

Leonardo López. — ENTREGA

Pedro Jose Laya — RECIBE

422

7/4

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha:	21/04/2015
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

dd	mm	aaaa
08	08	25.

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Bautista Jhon. Fredy. C.C. 1.030.571.963

Cargo: Ayudante Proceso: C.S.M.

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	39.
Overol		Talla	
Pantalón	X	Talla	36
Camisa	X	Talla	M.
Buzo		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	X	Protector Auditivo Tipo Orejera	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC	X	Guantes en Carnaza	
Guantes Dieléctricos		Guantes para Soldador	
Careta para Esmerilar		Careta para Soldar	
Tapabocas Prehormado		Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	X	Barbuquejo	
Delantal de Carnaza		Poncho en PVC con Capucha	

FIRMAS

Leonardo López
ENTREGA

Jhon Bautista.
RECIBE

823

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME
	SG-SST

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: 21/04/2015
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
08	05	25

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Frander Saul Pintos c.c. 1.116.874.538.

Cargo: Ayudante. Proceso: SST.

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	42.
Overol		Talla	
Pantalón	X	Talla	M.
Camisa	X	Talla	L.
Buzo		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	X	Protector Auditivo Tipo Orejera	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC	X	Guantes en Carnaza	
Guantes Dieléctricos		Guantes para Soldador	
Careta para Esmerilar		Careta para Soldar	
Tapabocas Prehormado		Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	X	Barbuquejo	
Delantal de Carnaza		Poncho en PVC con Capucha	

FIRMAS

Leonardo López
ENTREGA

Frander P.
RECIBE

824

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935374	0	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	TAME	CRA 15 13 61	TAME-ARAUCA	3144773459	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	9492464485	9492464485	E	2025/06/18	2025/09/29	BANCO DE BOGOTA	103	$758,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ige	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52704697	JARA MAYDA	X																	25-14	23	$2,300,000	$368,000	EPS005	23	$2,300,000	$92,000	CCF67	23	$2,300,000	$92,000	14-11	23	$2,300,000	6.960%	$160,100	23	$0	$0	Si	$712,100
Total	**Afiliados(1)**																						$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000		$160,100		$0	$0		$712,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$368,000	$23,900	$0	$391,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$368,000	$23,900	$0	$391,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,100	$10,400	$0	$170,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$160,100	$10,400	$0	$170,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,000	$6,000	$0	$98,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	$92,000	$6,000	$0	$98,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,000	$6,000	$0	$98,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$92,000	$6,000	$0	$98,000
TOTAL				1	$712,100	$46,300	$0	$758,400

2025/09/26 05:41 PM

5/11 825

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935374	0	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	TAME	CRA 15 13 61	TAME-ARAUCA	3144773459	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	9488225283	9488225283	E	2025/06/18	2025/07/04	BANCO DE BOGOTA	16	$7,873,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	91247775	BENAVIDES ELIBARDO																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
2	CC	1093433130	BOHADA JHOJAN		X															X		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,504,560	$60,200	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,504,560	$75,300	No	$640,400
3	CC	93372569	CABEZAS LUIS	X																		25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$136,500	CCF67	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$1,091,350	$54,700	No	$485,600
4	CC	1006457684	FERNANDEZ IVAN		X															X		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,500,606	$60,100	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,500,606	$75,200	No	$640,200
5	CC	17547075	GONZALEZ ANDELFO		X															X			0	$0	$0	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,504,560	$60,200	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,504,560	$75,300	No	$412,600
6	CC	80054941	LOPEZ LEONARDO	X																		25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS065	23	$1,091,350	$136,500	CCF67	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$1,091,350	$54,700	No	$485,600
7	CC	1007678527	MENDEZ MARIO																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
8	CC	1032396585	MULATO JESSY	X																		23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$136,500	CCF67	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$1,091,350	$54,700	No	$485,600
9	CC	1116866434	ORTIZ LUIS	X																		23100 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS041	23	$1,091,350	$136,500	CCF67	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$1,091,350	$54,700	No	$485,600
10	CC	1116872324	PORTILLA KELVIN		X															X		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,500,516	$60,100	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,500,516	$75,200	No	$640,200
11	CC	1007397126	PORTILLA OSCAR		X															X		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,500,606	$60,100	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,500,606	$75,200	No	$640,200
12	CC	1116855023	SEPULVEDA EDWAR	X																		25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$136,500	CCF67	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$1,091,350	$54,700	No	$485,600
13	CC	1116862512	SUESCUN HERZON		X															X		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,500,606	$60,100	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,500,606	$75,200	No	$640,200
14	CC	1116858232	TOVAR OLGA	X																		23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$136,500	CCF67	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$1,091,350	$54,700	No	$485,600
Total			Afiliados(14)																					$16,512,600	$2,642,800			$17,936,100	$2,243,000			$18,406,554	$737,000			$17,936,100		$1,248,800		$18,406,554	$922,200		$7,793,800

826

2025/07/03 05:21 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,642,800	$27,100	$0	$2,669,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$174,700	$1,800	$0	$176,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$751,900	$7,700	$0	$759,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,488,400	$15,200	$0	$1,503,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$2,400	$0	$230,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,248,800	$12,800	$0	$1,261,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$1,248,800	$12,800	$0	$1,261,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$737,000	$7,600	$0	$744,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	14	$737,000	$7,600	$0	$744,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$2,243,000	$23,100	$0	$2,266,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$1,900	$0	$179,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$1,258,000	$12,900	$0	$1,270,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$670,500	$6,900	$0	$677,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$136,500	$1,400	$0	$137,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$553,200	$5,700	$0	$558,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	$553,200	$5,700	$0	$558,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$369,000	$3,800	$0	$372,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	$369,000	$3,800	$0	$372,800
TOTAL				14	$7,793,800	$80,100	$0	$7,873,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935374	0	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	TAME	CRA 15 13 61	TAME-ARAUCA	3144773459	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	9491684961	9491684961	N	2025/06/18	2025/09/12	BANCO DE BOGOTA	86	$1,870,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	inp		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80054941	LOPEZ LEONARDO	X							A											25-14	23	($1,091,350)	($174,700)	EPS005	23	($1,091,350)	($130,500)	CCF67	23	($1,091,350)	($43,700)	14-11	23	($1,091,350)	6.960%	($76,000)	23	($1,091,350)	($54,700)	No	($485,600)
2	CC	80054941	LOPEZ LEONARDO	X							C											25-14	23	$2,070,000	$331,200	EPS005	23	$2,070,000	$248,400	CCF67	23	$2,070,000	$82,800	14-11	23	$2,070,000	6.960%	$144,100	23	$2,070,000	$103,500	No	$920,400
3	CC	1032396585	MULATO IESSY	X							A											230301	23	($1,091,350)	($174,700)	EPS037	23	($1,091,350)	($130,500)	CCF67	23	($1,091,350)	($43,700)	14-11	23	($1,091,350)	6.960%	($76,000)	23	($1,091,350)	($54,700)	No	($485,600)
4	CC	1032396585	MULATO IESSY	X							C											230301	23	$2,300,000	$368,000	EPS037	23	$2,300,000	$276,000	CCF67	23	$2,300,000	$92,000	14-11	23	$2,300,000	6.960%	$160,100	23	$2,300,000	$115,000	No	$1,022,600
5	CC	1116855323	SEPULVEDA EDWAR	X							A											25-14	23	($1,091,350)	($174,700)	EPS037	23	($1,091,350)	($130,500)	CCF67	23	($1,091,350)	($43,700)	14-11	23	($1,091,350)	6.960%	($76,000)	23	($1,091,350)	($54,700)	No	($485,600)
6	CC	1116855323	SEPULVEDA EDWAR	X							C											25-14	23	$1,916,667	$306,700	EPS037	23	$1,916,667	$230,000	CCF67	23	$1,916,667	$76,700	14-11	23	$1,916,667	6.960%	$133,500	23	$1,916,667	$96,000	No	$852,500
7	CC	1116858232	TOYAR OLGA	X							A											230301	23	($1,091,350)	($174,700)	EPS037	23	($1,091,350)	($130,500)	CCF67	23	($1,091,350)	($43,700)	14-11	23	($1,091,350)	6.960%	($76,000)	23	($1,091,350)	($54,700)	No	($485,600)
8	CC	1116858232	TOYAR OLGA	X							C											230301	23	$2,070,000	$331,200	EPS037	23	$2,070,000	$248,400	CCF67	23	$2,070,000	$82,800	14-11	23	$2,070,000	6.960%	$144,100	23	$2,070,000	$103,500	No	$920,400
Total		Afiliados(4)																						$3,991,267	$638,300			$3,991,267	$498,700			$3,991,267	$159,500			$3,991,267		$277,800		$3,991,267	$199,200		$1,773,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$638,300	$34,700	$0	$673,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$288,500	$15,700	$0	$304,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$349,800	$19,000	$0	$368,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$277,800	$15,100	$0	$292,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$277,800	$15,100	$0	$292,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$159,500	$8,700	$0	$168,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$159,500	$8,700	$0	$168,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$498,700	$27,100	$0	$525,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$376,400	$20,400	$0	$396,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$122,300	$6,700	$0	$129,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$119,600	$6,500	$0	$126,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$119,600	$6,500	$0	$126,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$79,600	$4,400	$0	$84,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$79,600	$4,400	$0	$84,000
TOTAL				4	$1,773,500	$96,500	$0	$1,870,000

2025/09/12 02:37 PM

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-11, 03:40:22 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78220230

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 03/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HEVALO SAS	**Nombre Sucursal**	HEVALO 2	**Código Sucursal**	2
Documento	NI901356903	**Dirección**	CR 14A #7 CRA - 22		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3003617127		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal	LOPEZ COLMENARES WILBER ELIECER	**Identificación**	CC 74189987		
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002559026	SEBASTIAN VARGAS SALAMANCA	01	00																	0	30	30	30	30	(23O31) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS337) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	5,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1049835459	YEFERSON FABIAN CORDON PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(23O31) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS317) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	5,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1052412404	MARIA JOSE DIAZ VARGAS	01	00		X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS905) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	3,523	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 1057573519	JAVIER ANDRES LOPEZ ARDILA	01	00																	0	30	30	30	30	(23O31) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS941) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	5,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1057601510	ANDRES DAVID VIMAS VERA	01	00																	0	30	30	30	30	(23O31) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS337) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	5,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 96194436	ISMAEL ENRIQUE IBICA BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(23O31) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS905) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	5,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.617.500	$ 8.617.500	$ 8.617.500	$ 8.617.500	$ 1.379.000	$ 345.000	$ 503.400	$ 345.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.572.400	$ 0	$ 2.572.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

t/s 829

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935374	0	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	TAME	CRA 15 13 61	TAME-ARAUCA	3144773459	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9492464713	9492464713	E	2025/07/16	2025/09/29	BANCO DE BOGOTA	75	$972,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52704697	JARA MAYDA	X																	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF67	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
Total	**Afiliados(1)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$22,700	$0	$502,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$22,700	$0	$502,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,800	$9,900	$0	$218,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$208,800	$9,900	$0	$218,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$120,000	$5,700	$0	$125,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	$120,000	$5,700	$0	$125,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$120,000	$5,700	$0	$125,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$120,000	$5,700	$0	$125,700
TOTAL				1	$928,800	$44,000	$0	$972,800

8/5 830

2025/09/26 05:40 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935374	0	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	TAME	CRA 15 13 61	TAME-ARAUCA	3144773459	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9488231151	9488231151	E	2025/07/16	2025/07/04	BANCO DE BOGOTA	0	$5,120,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	91247775	BENAVIDES ELIBARDO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
2	CC	93372569	CABEZAS LUIS		X															X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,526,308	$61,100	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,526,308	$76,400	No	$642,400
3	CC	80054941	LOPEZ LEONARDO		X															X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,526,308	$61,100	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,526,308	$76,400	No	$642,400
4	CC	1007678527	MENDEZ MARIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
5	CC	1032396585	MULATO JESSY		X															X	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,526,308	$61,100	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,526,308	$76,400	No	$642,400
6	CC	1116866434	ORTIZ LUIS		X															X	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,526,308	$61,100	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,526,308	$76,400	No	$642,400
7	CC	1116855023	SEPULVEDA EDWAR		X															X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,526,308	$61,100	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,526,308	$76,400	No	$642,400
8	CC	1116858232	TOVAR OLGA		X															X	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,526,308	$61,100	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,526,308	$76,400	No	$642,400
Total	Afiliados(8)																						$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$1,424,000			$12,004,848	$480,600			$11,388,000		$792,800		$12,004,848	$601,000		$5,120,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,822,400	$0	$0	$1,822,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200	$0	$0	$911,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$792,800	$0	$0	$792,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$792,800	$0	$0	$792,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$480,600	$0	$0	$480,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	8	$480,600	$0	$0	$480,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,424,000	$0	$0	$1,424,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$890,000	$0	$0	$890,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$360,400	$0	$0	$360,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$360,400	$0	$0	$360,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$240,600	$0	$0	$240,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$240,600	$0	$0	$240,600
TOTAL				8	$5,120,800	$0	$0	$5,120,800

2025/07/03 05:23 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935374	0	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	TAME	CRA 15 13 61	TAME-ARAUCA	3144773459	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9491685081	9491685081	N	2025/07/16	2025/09/12	BANCO DE BOGOTA	58	$2,399,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80054941	LOPEZ LEONARDO		X						A										25-14	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS005	30	($1,423,500)	($178,000)	CCF67	30	($1,526,308)	($61,100)	14-11	30	($1,423,500)	6.960%	($99,100)	30	($1,526,308)	($76,400)	No	($642,400)
2	CC	80054941	LOPEZ LEONARDO		X						C									X	25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$337,500	CCF67	30	$2,802,808	$112,200	14-11	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$2,802,808	$140,200	No	$1,209,900
3	CC	1032396585	MULATO JESSY		X						A										230301	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS037	30	($1,423,500)	($178,000)	CCF67	30	($1,526,308)	($61,100)	14-11	30	($1,423,500)	6.960%	($99,100)	30	($1,526,308)	($76,400)	No	($642,400)
4	CC	1032396585	MULATO JESSY		X						C									X	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000	CCF67	30	$3,102,808	$124,200	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$3,102,808	$155,200	No	$1,343,200
5	CC	1116855023	SEPULVEDA EDWAR		X						A										25-14	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS037	30	($1,423,500)	($178,000)	CCF67	30	($1,526,308)	($61,100)	14-11	30	($1,423,500)	6.960%	($99,100)	30	($1,526,308)	($76,400)	No	($642,400)
6	CC	1116855023	SEPULVEDA EDWAR		X						C									X	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$312,500	CCF67	30	$2,602,808	$104,200	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$2,602,808	$130,200	No	$1,120,900
7	CC	1116858232	TOVAR OLGA		X						A										230301	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS037	30	($1,423,500)	($178,000)	CCF67	30	($1,526,308)	($61,100)	14-11	30	($1,423,500)	6.960%	($99,100)	30	($1,526,308)	($76,400)	No	($642,400)
8	CC	1116858232	TOVAR OLGA		X						C									X	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS037	30	$2,700,000	$337,500	CCF67	30	$2,802,808	$112,200	14-11	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$2,802,808	$140,200	No	$1,209,900
Total			Afiliados(4)																				$5,206,000	$832,800			$5,206,000	$650,500			$5,206,000	$208,400			$5,206,000		$362,400		$5,206,000	$260,200		$2,314,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$832,800	$30,500	$0	$863,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$376,400	$13,800	$0	$390,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$456,400	$16,700	$0	$473,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$362,400	$13,300	$0	$375,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$362,400	$13,300	$0	$375,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,400	$7,700	$0	$216,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$208,400	$7,700	$0	$216,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$650,500	$23,900	$0	$674,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$491,000	$18,000	$0	$509,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$159,500	$5,900	$0	$165,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$156,200	$5,800	$0	$162,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$156,200	$5,800	$0	$162,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$104,000	$3,800	$0	$107,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$104,000	$3,800	$0	$107,800
TOTAL				4	$2,314,300	$85,000	$0	$2,399,300

5 de 32

2025/09/12 02:37 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935374	0	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	TAME	CRA 15 13 61	TAME-ARAUCA	3144773459	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9491685338	9491685338	E	2025/07/16	2025/09/12	BANCO DE BOGOTA	58	$190,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17546035	GIRALDO JESUS	X	X															X	23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF67	5	$247,135	$9,900	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$74,000
2	CC	17547075	GONZALEZ ANDELFO	X	X															X		0	$0	$0	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF67	5	$247,135	$9,900	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$36,000
3	CC	17548299	SARMIENTO BAIRO	X	X															X	23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF67	5	$247,135	$9,900	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$74,000
Total Afiliados(3)																							$474,500	$76,000			$711,750	$28,500			$741,405	$29,700			$711,750		$49,800		$0	$0		$184,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$76,000	$2,800	$0	$78,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$76,000	$2,800	$0	$78,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$49,800	$1,900	$0	$51,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$49,800	$1,900	$0	$51,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$29,700	$1,100	$0	$30,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	3	$29,700	$1,100	$0	$30,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$28,500	$1,100	$0	$29,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$9,500	$400	$0	$9,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$19,000	$700	$0	$19,700
TOTAL				3	$184,000	$6,900	$0	$190,900

2025/09/12 02:40 PM

833

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-11, 03:40:39 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78279802

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 16/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HEVALO SAS	**Nombre Sucursal**	HEVALO 2	**Código Sucursal**	2
Documento	NI901356903	**Dirección**	CR 14A #7 CRA - 22		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3003617127		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal	LOPEZ COLMENARES WILBER ELIECER	**Identificación**	CC 74189987		
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002559026	SEBASTIAN VARGAS SALAMANCA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1049635458	YEFERSON FABIAN CORDON PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1057573519	JAVIER ANDRES LOPEZ ARDILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS941) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1057681510	ANDRES DAVID MINAS VERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 96194436	ISMAEL ENRIQUE IBICA BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.117.500	$ 7.117.500	$ 7.117.500	$ 7.117.500	$ 1.139.000	$ 285.000	$ 495.500	$ 285.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.204.500	$ 19.400	$ 2.223.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SA 834

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935374	0	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	TAME	CRA 15 13 61	TAME-ARAUCA	3144773459	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9492464856	9492464856	E	2025/08/20	2025/09/29	BANCO DE BOGOTA	40	$102,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52704697	JARA MAYDA	X	X															X	25-14	3	$300,000	$48,000	EPS005	3	$300,000	$12,000	CCF67	3	$470,833	$18,900	14-11	3	$300,000	6.960%	$20,900	3	$0	$0	SI	$99,800
Total Afiliados(1)																							$300,000	$48,000			$300,000	$12,000			$470,833	$18,900			$300,000		$20,900		$0	$0		$99,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,000	$1,300	$0	$49,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$48,000	$1,300	$0	$49,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$600	$0	$21,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$20,900	$600	$0	$21,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,900	$500	$0	$19,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	$18,900	$500	$0	$19,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,000	$400	$0	$12,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$12,000	$400	$0	$12,400
TOTAL				1	$99,800	$2,800	$0	$102,600

2025/09/26 05:39 PM

835

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935374	0	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	TAME	CRA 15 13 61	TAME-ARAUCA	3144773459	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9489839981	9489839981	E	2025/08/20	2025/08/01	BANCO DE BOGOTA	0	$2,284,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	91247775	BENAVIDES ELIBARDO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
2	CC	93372569	CABEZAS LUIS	X	X															X	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$17,800	CCF67	3	$148,281	$6,000	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$148,281	$7,500	No	$64,100
3	CC	80054941	LOPEZ LEONARDO	X	X															X	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$17,800	CCF67	3	$148,281	$6,000	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$148,281	$7,500	No	$64,100
4	CC	1007678527	MENDEZ MARIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
5	CC	1032396585	MULATO JESSY	X	X															X	23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$17,800	CCF67	3	$148,281	$6,000	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$148,281	$7,500	No	$64,100
6	CC	1116866434	ORTIZ LUIS	X	X															X	23100 1	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$17,800	CCF67	3	$148,281	$6,000	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$148,281	$7,500	No	$64,100
7	CC	1116855023	SEPULVEDA EDWAR	X	X															X	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$17,800	CCF67	3	$154,212	$6,200	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$154,212	$7,800	No	$64,600
8	CC	1006555791	SIACHOQUE MAYRA	X																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$178,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
9	CC	1116858232	TOVAR OLGA	X	X															X	23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$17,800	CCF67	3	$148,281	$6,000	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$148,281	$7,500	No	$64,100
Total	Afiliados(9)																						$5,124,600	$820,200			$5,124,600	$640,800			$5,166,117	$207,200			$5,124,600		$357,300		$5,166,117	$259,200		$2,284,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$820,200	$0	$0	$820,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$22,800	$0	$0	$22,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$68,400	$0	$0	$68,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$729,000	$0	$0	$729,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$357,300	$0	$0	$357,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$357,300	$0	$0	$357,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$207,200	$0	$0	$207,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	9	$207,200	$0	$0	$207,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$640,800	$0	$0	$640,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$249,200	$0	$0	$249,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$17,800	$0	$0	$17,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$17,800	$0	$0	$17,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$155,600	$0	$0	$155,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$155,600	$0	$0	$155,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$103,600	$0	$0	$103,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				9	$2,284,700	$0	$0	$2,284,700

2025/09/11 04:00 PM

836

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935374	0	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	TAME	CRA 15 13 61	TAME-ARAUCA	3144773459	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08		9491686288	N	2025/08/20			21	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80054941	LOPEZ LEONARDO	X	X						A			=	=						25-14	3	($142,350)	($22,800)	EPS005	3	($142,350)	($17,800)	CCF67	3	($148,281)	($6,000)	14-11	3	($142,350)	6.960%	($10,000)	3	($148,281)	($7,500)	No	($64,100)
2	CC	80054941	LOPEZ LEONARDO	X	X						C									X	25-14	3	$270,000	$43,200	EPS005	3	$270,000	$33,800	CCF67	3	$281,250	$11,300	14-11	3	$270,000	6.960%	$18,800	3	$281,250	$14,200	No	$121,300
3	CC	1032396585	MULATO JESSY	X	X						A			=	=						230301	3	($142,350)	($22,800)	EPS037	3	($142,350)	($17,800)	CCF67	3	($148,281)	($6,000)	14-11	3	($142,350)	6.960%	($10,000)	3	($148,281)	($7,500)	No	($64,100)
4	CC	1032396585	MULATO JESSY	X	X						C									X	230301	3	$300,000	$48,000	EPS037	3	$300,000	$37,500	CCF67	3	$318,431	$12,800	14-11	3	$300,000	6.960%	$20,900	3	$318,431	$16,000	No	$135,200
5	CC	1116855023	SEPULVEDA EDWAR	X	X						A			=	=						25-14	3	($142,350)	($22,800)	EPS037	3	($142,350)	($17,800)	CCF67	3	($154,212)	($6,200)	14-11	3	($142,350)	6.960%	($10,000)	3	($154,212)	($7,800)	No	($64,600)
6	CC	1116855023	SEPULVEDA EDWAR	X	X						C									X	25-14	3	$250,000	$40,000	EPS037	3	$250,000	$31,300	CCF67	3	$272,278	$10,900	14-11	3	$250,000	6.960%	$17,400	3	$272,278	$13,700	No	$113,300
7	CC	1116858232	TOVAR OLGA	X	X						A			=	=						230301	3	($142,350)	($22,800)	EPS037	3	($142,350)	($17,800)	CCF67	3	($148,281)	($6,000)	14-11	3	($142,350)	6.960%	($10,000)	3	($148,281)	($7,500)	No	($64,100)
8	CC	1116858232	TOVAR OLGA	X	X						C									X	230301	3	$270,000	$43,200	EPS037	3	$270,000	$33,800	CCF67	3	$287,181	$11,500	14-11	3	$270,000	6.960%	$18,800	3	$287,181	$14,500	No	$121,800
Total	Afiliados(4)																						$520,600	$83,200			$520,600	$65,200			$560,085	$22,300			$520,600		$35,900		$560,085	$28,100		$234,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$83,200	$1,200	$0	$84,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$37,600	$500	$0	$38,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$45,600	$700	$0	$46,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$35,900	$500	$0	$36,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$35,900	$500	$0	$36,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$22,300	$300	$0	$22,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$22,300	$300	$0	$22,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$65,200	$1,000	$0	$66,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$49,200	$700	$0	$49,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$16,000	$300	$0	$16,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$16,800	$300	$0	$17,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$16,800	$300	$0	$17,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$11,300	$200	$0	$11,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$11,300	$200	$0	$11,500
TOTAL				4	$234,700	$3,500	$0	$238,200

2025/09/11 04:04 PM

837

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-11, 03:40:49 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79236212

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 16/08/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HEVALO SAS	**Nombre Sucursal**	HEVALO 2	**Código Sucursal**	2
Documento	NI901356903	**Dirección**	CR 14A #7 CRA - 22		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3003617127		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal	LOPEZ COLMENARES WILBER ELIECER	**Identificación**	CC 74189987		
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002559026	SEBASTIAN VARGAS SALAMANCA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF19) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1049635459	YEFFERSON FABIAN CORDON PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF19) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1057573519	JAVIER ANDRES LOPEZ ARDILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF19) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1057861510	ANDRES DAVID MINAS VERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF19) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 96194436	ISMAEL ENRIQUE IBICA BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS065) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF19) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.117.500	$ 7.117.500	$ 7.117.500	$ 7.117.500	$ 1.139.000	$ 285.000	$ 495.500	$ 285.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.204.500	$ 21.400	$ 2.225.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

838

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901915374	0	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	TAME	CRA 15 13 61	TAME-ARAUCA	3144773459	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	9492464911	9492464911	E	2025/09/16	2025/09/29	BANCO DE BOGOTA	13	$936,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52704697	DARA MAYDA	X																	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF67	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	5928,800
Total	Afiliados(1)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		5928,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$4,000	$0	$484,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$4,000	$0	$484,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,800	$1,800	$0	$210,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$208,800	$1,800	$0	$210,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$120,000	$1,000	$0	$121,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	$120,000	$1,000	$0	$121,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$120,000	$1,000	$0	$121,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$120,000	$1,000	$0	$121,000
TOTAL				1	$928,800	$7,800	$0	$936,600

SK 2 839

2025/09/26 05:39 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935374	0	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	TAME	CRA 15 13 61	TAME-ARAUCA	3144773459	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	9491725499	9491725499	E	2025/09/16	2025/09/12	BANCO DE BOGOTA	0	$7,433,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1030571963	BAUTISTA JHON	X																		23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF67	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$338,100
2	CC	91247775	RENAVIDES ELIBARDO	X																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	93372569	CABEZAS LUIS	X																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	17546035	GIRALDO JESUS	X																		23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS041	23	$1,091,350	$43,700	CCF67	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$338,100
5	CC	17547075	GONZALEZ ANDELFO	X																			0	$0	$0	EPS041	23	$1,091,350	$43,700	CCF67	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$163,400
6	CC	17589020	LAYA PEDRO	X																		23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF67	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$338,100
7	CC	80054941	LOPEZ LEONARDO	X																		25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$108,000	CCF67	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	SI	$836,000
8	CC	1007678527	MENDEZ MARIO	X																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1032396585	MULATO JESSY	X																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF67	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
10	CC	1116866434	ORTIZ LUIS	X																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
11	CC	1116874588	PIÑEROS FRANDER	X																		23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$43,700	CCF67	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$338,100
12	CC	17548299	SARMIENTO BAIRO	X																		23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF67	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$338,100
13	CC	1116855023	SEPULVEDA EDWAR	X																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF67	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
14	CC	1006555791	SIACHOQUE MAYRA																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
15	CC	1116858232	TOVAR OLGA	X																		23030 1	30	$2,700,000	$432,000	EPS037	30	$2,700,000	$108,000	CCF67	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	SI	$836,000
Total	Afiliados(15)																							$23,474,250	$3,756,500			$24,565,600	$983,200			$24,565,600	$983,200			$24,565,600		$1,710,300		$0	$0		$7,433,200

$440

2025/09/12 02:43 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$3,756,500	$0	$0	$3,756,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,059,800	$0	$0	$1,059,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,468,900	$0	$0	$2,468,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,710,300	$0	$0	$1,710,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$1,710,300	$0	$0	$1,710,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$983,200	$0	$0	$983,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	15	$983,200	$0	$0	$983,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$983,200	$0	$0	$983,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$573,100	$0	$0	$573,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$144,400	$0	$0	$144,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$151,700	$0	$0	$151,700
TOTAL				15	$7,433,200	$0	$0	$7,433,200

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-09, 05:31:03 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79873348

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 08/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HEVALO SAS	**Nombre Sucursal**	HEVALO 2	**Código Sucursal**	2
Documento	NI901356903	**Dirección**	CR 14A #7 CRA - 22		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3003617127		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal	LOPEZ COLMENARES WILBER ELIECER	**Identificación**	CC 74189987		
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	IRET	IRET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1092559026	SEBASTIAN VARGAS SALAMANCA	01	00																		0	30	30	30	30	(23CS01) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1049635458	YEFERSON FABIAN CORDON PARRA	01	00																		0	30	30	30	30	(23CS01) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1057573519	JAVIER ANDRES LOPEZ ARDILA	01	00																		0	30	30	30	30	(23CS01) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS341) NUEVA EPS S.A MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1057601510	ANDRES DAVID MINAS VERA	01	00																		0	30	30	30	30	(23CS01) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 96194436	ISMAEL ENRIQUE IBICA BERNAL	01	00																		0	30	30	30	30	(23CS01) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.117.500	$ 7.117.500	$ 7.117.500	$ 7.117.500	$ 1.139.000	$ 285.000	$ 495.500	$ 285.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.204.500	$ 49.900	$ 2.254.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

575 842

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935374	0	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	TAME	CRA 15 13 61	TAME-ARAUCA	3144773459	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9492465083	9492465083	E	2025/10/17	2025/09/29	BANCO DE BOGOTA	0	$907,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 52704697	JARA MAYDA	X	X															X		25-14	29	$2,900,000	$464,000	EPS005	29	$2,900,000	$116,000	CCF67	29	$3,145,833	$125,900	14-11	29	$2,900,000	6.960%	$201,900	29	$0	$0	SI	$907,800
Total Afiliados(1)																							$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$3,145,833	$125,900			$2,900,000		$201,900		$0	$0		$907,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$464,000	$0	$0	$464,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$464,000	$0	$0	$464,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$201,900	$0	$0	$201,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$201,900	$0	$0	$201,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,900	$0	$0	$125,900
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	$125,900	$0	$0	$125,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$116,000	$0	$0	$116,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$116,000	$0	$0	$116,000
TOTAL				1	$907,800	$0	$0	$907,800

SA 843

2025/09/26 05:38 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935374	0	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	TAME	CRA 15 13 61	TAME-ARAUCA	3144773459	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9491725508	9491725508	E	2025/10/17	2025/09/12	BANCO DE BOGOTA	0	$7,820,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1030571963	BAUTISTA JHON		X																X	23030 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF67	29	$1,476,881	$59,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	SI	$430,200
2	CC	91247775	RENAVIDES ELIBARDO		X																X	23030 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF67	29	$1,552,010	$62,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	SI	$433,200
3	CC	93372569	CABEZAS LUIS		X																X	25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF67	29	$1,476,881	$59,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	SI	$430,200
4	CC	17546035	GIRALDO JESUS		X																X	23030 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS041	29	$1,376,050	$55,100	CCF67	29	$1,476,881	$59,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	SI	$430,200
5	CC	17547075	GONZALEZ ANDELFO		X																X		0	$0	$0	EPS041	29	$1,376,050	$55,100	CCF67	29	$1,476,881	$59,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	SI	$210,000
6	CC	17589020	LAYA PEDRO		X																X	23030 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF67	29	$1,476,881	$59,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	SI	$430,200
7	CC	80054941	LOPEZ LEONARDO		X																X	25-14	29	$2,610,000	$417,600	EPS005	29	$2,610,000	$104,400	CCF67	29	$2,831,250	$113,300	14-11	29	$2,610,000	6.960%	$181,700	29	$0	$0	SI	$817,000
8	CC	1007678527	MENDEZ MARIO		X																X	23030 1	29	$1,376,050	$220,200	ESSC24	29	$1,376,050	$55,100	CCF67	29	$1,552,010	$62,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	SI	$433,200
9	CC	1032396585	MULATO JESSY		X																X	23030 1	29	$2,900,000	$464,000	EPS037	29	$2,900,000	$116,000	CCF67	29	$3,145,833	$125,900	14-11	29	$2,900,000	6.960%	$201,900	29	$0	$0	SI	$907,800
10	CC	1116866434	ORTIZ LUIS		X																X	23100 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS041	29	$1,376,050	$55,100	CCF67	29	$1,492,698	$59,800	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	SI	$430,900
11	CC	1116874588	PIÑEROS FRANDER		X																X	23030 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF67	29	$1,476,881	$59,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	SI	$430,200
12	CC	17548299	SARMIENTO BAIRO		X																X	23030 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF67	29	$1,476,881	$59,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	SI	$430,200
13	CC	1116855023	SEPULVEDA EDWAR		X																X	25-14	29	$2,416,667	$386,700	EPS037	29	$2,416,667	$96,700	CCF67	29	$2,621,528	$104,900	14-11	29	$2,416,667	6.960%	$168,300	29	$0	$0	SI	$756,600
14	CC	1006555791	SIACHOQUE MAYRA		X																X	23030 1	29	$1,376,050	$220,200	EPSC25	29	$1,376,050	$55,100	CCF67	29	$1,552,010	$62,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	SI	$433,200
15	CC	1116858232	TOVAR OLGA		X																X	23030 1	29	$2,610,000	$417,600	EPS037	29	$2,610,000	$104,400	CCF67	29	$2,831,250	$113,300	14-11	29	$2,610,000	6.960%	$181,700	29	$0	$0	SI	$817,000
Total	Afiliados(15)																							$24,297,167	$3,887,900			$25,673,217	$1,027,600			$27,916,756	$1,117,200			$25,673,217		$1,787,400		$0	$0		$7,820,100

8544

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$3,887,900	$0	$0	$3,887,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$220,200	$0	$0	$220,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,024,500	$0	$0	$1,024,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,643,200	$0	$0	$2,643,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,787,400	$0	$0	$1,787,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$1,787,400	$0	$0	$1,787,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,117,200	$0	$0	$1,117,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	15	$1,117,200	$0	$0	$1,117,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$1,027,600	$0	$0	$1,027,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$55,100	$0	$0	$55,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$55,100	$0	$0	$55,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$592,600	$0	$0	$592,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$165,300	$0	$0	$165,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$159,500	$0	$0	$159,500
TOTAL				15	$7,820,100	$0	$0	$7,820,100

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-09, 05:31:15 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80992701

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 08/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HEVALO SAS	**Nombre Sucursal**	HEVALO 2	**Código Sucursal**	2
Documento	NI901356903	**Dirección**	CR 14A #7 CRA - 22		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3003617127		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal	LOPEZ COLMENARES WILBER ELIECER	**Identificación**	CC 74189987		
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días APS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1102559029	SEBASTIAN VARGAS SALAMANCA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1049635458	YEFERSON FABIAN CORDON PATIÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1057573519	JAVIER ANDRES LOPEZ ARDILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1057681515	ANDRES DAVID MINAS VERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 86194436	RAMEL ENRIQUE IBICA IBERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.117.500	$ 7.117.500	$ 7.117.500	$ 7.117.500	$ 1.139.000	$ 285.000	$ 495.500	$ 285.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.204.500	$ 9.800	$ 2.214.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

5 6 846

ANEXO FICHA 6. COPIA DE REGISTRO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL DE LAS CANTERAS

847
316

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Actividad Económica Principal 3600
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEDV - 17355

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764090978787 de 25/03/2025 - 25/03/2026 autoriza FEDV-17078 a FEDV-18000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	04/07/2025 13:06
Fecha de Validación	04/07/2025 13:06
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Otro
Moneda	COP
Orden de Compra	017355

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P.
Nombre Comercial	CARIBABARE E.S.P.
NIT	800093257
Obligación	IVA
Email	contadora.caribabare@gmail.com
Teléfono	6078886311
Dirección	CR 18 15 68 BRR EL CENTRO
Ciudad, Depart.	TAME, ARAUCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME
Nombre Comercial	
CC	9019353740
Obligación	NO APLICA
Email	CONSORCIOSANMIGUELTAME@GMAIL.COM
Teléfono	3173802041
Dirección	CRAS 21, 22 Y 24 ENTRE CLLS 12 Y 13
Ciudad, Depart.	TAME, ARAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	000008	ADAPTADOR MACHO PF 1/2 P UND VENTA UND	2	EA	$3,865.00	IVA 19%	$7,730.00	$9,199.00
2	000012	COLLARIN DE 3 X 1/2P VENTA	1	EA	$21,681.00	IVA 19%	$21,681.00	$25,800.00
3	000024	MANGUERA A PRESION DE 1/2P X MTS PARA VENTA	3	EA	$4,706.00	IVA 19%	$14,118.00	$16,800.00
4	000017	VALVULA ANTIFRAUDE HH 1/2 VENTA	1	EA	$34,118.00	IVA 19%	$34,118.00	$40,600.00
5	000711	SERVICIO DE CONSUMO PROVSIONAL DE AGUA EN BLOQUE	1	EA	$500,000.00		$500,000.00	$500,000.00

5

Subtotal	$577,647.00
IVA 19%	$14,753.00
Total a Pagar	$592,400.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

8+8

7/32

CARIBABARE NIT 900069257-8	**SOLICITUD PQR**	**TAME** Radicado No : 2341

Fecha Solicitud	Hora Solicitud	Dirección:	Solicitante:
01-jul.-2025	11:04	CRA 21, 22, Y 24 ENTRE CL 12 Y 13	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

Barrio	Propietario:	Código :	Ruta :	Ciclo :
	SIN INFORMACION	000000	00000000000000	

Servicios Solicitado:	Fecha Vencimiento
OTRAS ACUEDUCTO	03-septiembre-2025

Email :	CC / NIT :	Telefono :

Observaciones de la Sollicitud

SOLICITUD DE ACOM PROVICIONAL PARA OBRA EN LAS DIRECCIONES MENCIONADAS

X Mayra Sicacha Firma Solicitante

X C.C. 1006555791

email: Autorizo Recibir Notificación vía Correo Electronico

Firma Funcionario

C.C.

CARIBABARE E.S.P. informa que la respuesta a la petición, Queja, Reclamo ó Recurso, la empresa se la notificará de manera personal, transcurridos desde su presentación (15) días hábiles. No obstante de lo anteriormente expresado, el usuario podrá acercarse a la empresa con copia del recurso ó el número de radicación y el documento de identificación, en la oficina de Peticiones, Quejas y Recursos ubicada en la CR 18 15 68 BRR EL CENTRO de la ciudad de Tame en días laborales de 08:00 a 12:00 pm y de 02.00 pm a 05:00 pm, sino se logra notificar en el término requerido, CARIBABARE E.S.P. procederá a notificar por edicto.

349

CORPORINOQUIA

Expediente No. 500.29.13-178 *PROCESO DE EVALUACION*

Resolución No. 500.36.22 0622 *Fecha* 16 MAY 2022

"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN No. 500.41.14-0534 DEL 14 DE ABRIL DE 2014 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN No. 500.41.16-0860 DEL 18 DE JULIO DE 2016 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

La Directora General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia - CORPORINOQUIA-, en uso de sus facultades legales, y en particular, las previstas en la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y demás normatividad vigente, y,

CONSIDERANDO

1. A través de la Resolución No. 500.41.14-0534 del 14 de abril del 2014, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA- otorgó Licencia Ambiental a la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2 y al señor RODOLFO CARDENAS BAYONA identificaco con la cedula de ciudadanía No. 96.191.839 de Tame – Arauca, para el proyecto de explotación, almacenamiento y transporte de material aluvial de los ríos Cravo Norte y Culebrero, en el área establecida en el contrato de concesión minera No. LJ4-10461, ubicado en las veredas Marabe, Brisas del Cravo, Angosturas, Santa Ines, Santa Helena y San Pedro, en jurisdicción del Municipio de Tame, en el Departamento de Arauca, en un volumen de explotación de 248.000 m³ (496.000 Ton/año), por el término de duración del contrato de concesión, es decir hasta el 28 de febrero del año 2043.

2. Mediante Resolución No. 500.41.16-0860 del 18 de julio del 2016, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA- modificó la Licencia Ambiental otorgada a la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2 y al señor RODOLFO CARDENAS BAYONA identificaco con la cedula de ciudadanía No. 96.191.839 de Tame – Arauca, a través de la Resolución No. 500.41.14-0534 del 14 de abril del 2014, en el sentido de incluir unas fichas en el plan de manejo ambiental, indicando el método de explotación y otorgar concesión de aguas superficiales, permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas, permiso de emisiones atmosféricas y manejo de residuos solidos

3. A través de la Resolución No. 500.36.19-0243 del 11 de febrero del 2019, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA- suspendió la Licencia Ambiental otorgada a la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2 y al señor RODOLFO CARDENAS BAYONA identificaco con la cedula de ciudadanía No. 96.191.839 de Tame – Arauca, mediante la Resolución No. 500.41.14-0534 del 14 de abril del 2014, modificada por la Resolución No. 500.41.16-0860 del 18 de julio del 2016, para el proyecto de explotación, almacenamiento y transporte de material aluvial de los ríos Cravo Norte y Culebrero, en el área establecida en el contrato de concesión minera No. LJ4-10461, ubicado en las veredas Marabe, Brisas del Cravo, Angosturas, Santa Ines, Santa Helena y San Pedro, en jurisdicción del Municipio de Tame, en el Departamento de Arauca.

4. Mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA-, bajo el No. YO.2019-03322 de fecha 20 de marzo de 2019, la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2 y al señor RODOLFO CARDENAS BAYONA identificaco con la cedula de ciudadanía No. 96.191.839 de Tame – Arauca, presentan recurso de reposición en contra de la Resolución No. 500.36.19-0243 del 11 de febrero del 2019.

CORPORINOQUIA

Expediente No. 500.29.13-178 *PROCESO DE EVALUACION*

Resolución No. 500.36.22 0622 *Fecha* 16 MAY 2022

5. Mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA-, bajo el No. YO-2019-08225 del 10 de julio de 2019, la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2, solicitó la cesión parcial de la Resolución No. 500.41.14-0534 del 14 de abril del 2014, modificada por la Resolución No. 500.41.16-0860 del 18 de julio del 2016, a favor de las empresas denominadas CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2, y LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9, en un 32% para cada una de la empresas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 000480 del 31 de mayo de 2019, emitida por la Agencia Nacional de Minería

   La empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2, en calidad de cedente y las empresas denominadas CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2, y LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9, en calidad de cesionarias, para los fines pertinentes allegaron la siguiente documentación:

   a. Petición suscrita entre empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2, en calidad de cedente y las empresas denominadas CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2, y LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9, en calidad de cesionarias.

   b. Certificado de existencia y representación legal de la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2, en calidad de cedente y las empresas denominadas CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2, y LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9, en calidad de cesionarias.

   c. Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los representantes legales de la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2, en calidad de cedente y de las empresas denominadas CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2, y LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9, en calidad de cesionarias.

   d. Registro Unico Tributario de la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2, en calidad de cedente y las empresas denominadas CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2, y LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9, en calidad de cesionarias.

   e. Copia de la Resolución No. 000480 del 31 de mayo de 2019 y constancia de ejecutoria No. 130 de fecha 29 de julio de 2019 emitidas por la Agencia Nacional de Minería.

A través del oficio con No. 500.11.19-09277 de fecha 08 de agosto de 2019, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia –CORPORINOQUIA, da respuesta y efectua unos requerimientos a la solicitud de cesión radicada bajo el No. YO-2019-08225 del 10 de julio de 2019, por la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2, en calidad de cedente y las empresas denominadas CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2, y LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9, en calidad de

85
780

CORPORINOQUIA

Expediente No. 500.29.13-178 *PROCESO DE EVALUACION*

Resolución No. 500.36.22 0622 *Fecha* 16 MAY 2022

Mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA, bajo el No. YO. 2019-12135 de fecha 07 de octubre de 2019, la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2, da respuesta a los requerimientos efectuados mediante oficio con No. 500.11.19-09277 de fecha 08 de agosto de 2019, en el cual allega:

a. Contrato de cesión total de derechos mineros de la Licencia Ambiental otorgada con la Resolución No. 500.41.14-0534 del 14 de abril del 2014, dentro del contrato de concesión minera LJ4-10461, suscrito entre el cedente y la empresa LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9.

b. Contrato de cesión total de derechos mineros de la Licencia Ambiental otorgada con la Resolución No. 500.41.14-0534 del 14 de abril del 2014, dentro del contrato de concesión minera LJ4-10461, suscrito entre el cedente y la empresa CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2.

Mediante el oficio No. 500.11.19-12169 de fecha 23 de octubre de 2019, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia –CORPORINOQUIA, informó a la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2, el valor de los servicios de evaluación de la solicitud de cesión parcial de los derechos y obligaciones derivados de la Resolución No. 500.41.14-0534 del 14 de abril del 2014, modificada por la Resolución No. 500.41.16-0860 del 18 de julio del 2016, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 500.41.16-1780 del 29 de diciembre de 2016, en la cual se establecen los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Obra en el expediente factura de venta No. 16 de fecha 22 de enero de 2020 y comprobante de ingreso de consignación No. 435 del 26 de febrero de 2020, por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($5.224.803.oo), correspondiente a pago de los servicios de cesión.

A través de la Resolución No. 500.36.22-0618 del 16 de mayo del 2022, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA-, resolvió un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 500.36.19-0243 del 11 de febrero de 2019, presentado por la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2 y el señor RODOLFO CARDENAS BAYONA identificaco con la cedula de ciudadanía No. 96.191.839 de Tame – Arauca.

DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA- CORPORINOQUIA

La Ley 99 de 1993, señala los principios generales que orientan la política ambiental en Colombia orientada a garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales, proteger y aprovechar la diversidad biológica del país (Artículo. 1°).

En el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se indica que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior, y conforme a las directrices trazadas por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

CORPORINOQUIA

Expediente No. 500.29.13-178 *PROCESO DE EVALUACION*

Resolución No. 500.36.22 0622 *Fecha* 16 MAY 2022

Por su parte el numeral 9° del artículo en cita dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

El Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que es función de las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer el control y seguimiento ambiental a los usos del agua, del suelo, el aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

El Numeral 13 del Artículo en cita dispone, que es función de las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción, con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia - CORPORINOQUIA es competente para proferir este acto administrativo.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental.

Las mencionadas normas constitucionales están sujetas a un ejercicio de ponderación, en aplicación de la ley. Por ende, una disposición legal incompatible con un principio constitucional, no se debe aplicar, en caso de que no admita una interpretación conforme a la Carta. Pues la fuerza normativa de los principios y valores constitucionales es tan clara y goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden legal, en este sentido no existe una contradicción normativa entre el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 2811 de 1974) y el Decreto 1076 de 2015 y la Constitución Política.

En este orden de ideas la Corte Constitucional mediante Sentencia C-126-98 del 1 de abril de 1998, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero expresó:

> *"No existe una contradicción normativa entre el Código de Recursos Naturales y la Constitución. En efecto, a pesar de que el código acusado no utiliza la expresión "desarrollo sostenible", y su lenguaje es a veces diverso al de la Carta, lo cierto es que los principios enunciados por ese estatuto, así como la regulación específica del uso de los distintos recursos naturales, son perfectamente compatibles con este concepto y con los mandatos constitucionales. El artículo contiene, en germen, la idea del desarrollo sostenible, pues plantea que el crecimiento económico debe tomar en cuenta los límites que derivan de los equilibrios ecológicos, por lo cual la solidaridad intergeneracional debe ser un criterio básico para regular la explotación de los recursos naturales. No de otra forma se puede interpretar el mandato de ese artículo*

CORPORINOQUIA

Expediente No. 500.29.13-178 *PROCESO DE EVALUACION*

Resolución No. 500.36.22 0622 *Fecha* 16 MAY 2022

sino también de los "futuros habitantes del territorio nacional". En cierta medida, el código consagró, sin mencionarlo, el imperativo constitucional según el cual el desarrollo debe ser sostenible".

Por lo anterior, se tiene que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales.

De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 107 de la Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.

El Articulo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo determina que las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación responsabilidad, trasparencia, publicidad, coordinación, eficacia, económica y celeridad.

El precitado artículo determina que el principio de eficacia, en virtud del cual los procedimientos deben lograr su finalidad, superando obstáculos formales igualmente lla actividad administrativa debe centrarse en el análisis de la oportunidad en la toma de decisiones tendientes al logro de estos restados en forma oportuna, guardando estrecha relación con las metas y objetivos.

El Decreto No. 2820 de 2010, en su Articulo 38, contempla la mofificacion, cesion, integración, perdida de vigencia o la cesación del tramite del Plan de Manejo Ambiental, señalando. *"Para los proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicaran las mismas reglas generales establecidas para las Licencias Ambientales en el presente titulo, a excepción de la ampliación de áreas del proyecto, caso en el cual se deberá tramitar la correspondiente licencia ambiental para las áreas nuevas*".

Que verificado por parte de esta Autoridad los documentos aportados por los solicitantes del trámite de cesión los cuales reposan en el expediente No. 500.29.13-178, se determinó que se dio cumplimiento a los requisitos formales para proceder a adelantarla, de conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.2.3.8.4., Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el cual establece:

ARTÍCULO 2.2.2.3.8.4. Cesión total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan (...)

Que una vez evaluada la solicitud de cesión de los derechos y obligaciones que le corresponden a la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2, derivados de la Licencia Ambiental y los permisos ambientales otorgados mediante la Resolución No. 500.41.14-0534 del 14 de abril del 2014, modificada por la Resolución No. 500.41.16-0860 del 18 de julio del 2016, elevada por la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2, en calidad de cedente y las empresas denominadas CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2, y LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9, en calidad de cesionarias, esta Autoridad considera viable autorizarla, como se señalara en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

CORPORINOQUIA

Expediente No. 500.29.13-178 *PROCESO DE EVALUACION*

Resolución No. 500.36.22 0622 *Fecha* 16 MAY 2022

En consecuencia, a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, se tendrá como titular de la Licencia Ambiental y los permisos ambientales otorgados mediante la Resolución No. 500.41.14-0534 del 14 de abril del 2014, modificada por la Resolución No. 500.41.16-0860 del 18 de julio del 2016, a la empresa CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2, en un porcentaje del 32 %, a la empresa LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9, en un 32% del cien (100%) de la Licencia otorgada

En mérito de lo expuesto, la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia "CORPORINOQUIA",

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión parcial de los derechos y obligaciones originados de la Licencia Ambiental y los permisos ambientales otorgados mediante la Resolución No. 500.41.14-0534 del 14 de abril del 2014, modificada por la Resolución No. 500.41.16-0860 del 18 de julio del 2016, cuyos titulares son la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2, y el señor RODOLFO CARDENAS BAYONA identificaco con la cedula de ciudadanía No. 96.191.839 de Tame – Arauca, a favor de la empresa CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2, y a la empresa LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria de la presente resolución tener como beneficiarios de la Resolución No. 500.41.14-0534 del 14 de abril del 2014, modificada por la Resolución No. 500.41.16-0860 del 18 de julio del 2016, a la empresa CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2, en una proporción del 32 %, a la empresa LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9, en una proporción del 32%.

ARTÍCULO TERCERO: Tener como beneficiarios de la Licencia Ambiental y permisos ambientales otorgados mediante la Resolución No. 500.41.14-0534 del 14 de abril del 2014, modificada por la Resolución No. 500.41.16-0860 del 18 de julio del 2016, a la empresa CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2, en una proporción del 32 %, a la empresa LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9, en una proporción del 32%, y al señor RODOLFO CARDENAS BAYONA identificaco con la cedula de ciudadanía No. 96.191.839 de Tame – Arauca, en una proporción del 36%.

PARAGRAFO: Los porcentajes señalados en el presente artículo fueron establecidos de acuerdo a lo enunciado en la Resolución No. 000480 del 31 de mayo de 2019, emitida por la Agencia Nacional de Minería.

ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de la cesión autorizada en el presente Acto Administrativo, la empresa CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2, y la empresa LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9, será responsable ante la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA de los derechos y obligaciones contenidos en la Resolución No. 500.41.14-0534 del 14 de abril del 2014, modificada por la Resolución No. 500.41.16-0860 del 18 de julio del 2016.

PARAGRAFO: La empresa CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2, y la empresa LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9, serán responsables del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 500.41.14-0534 del 14 de abril del 2014, modificada por la Resolución No. 500.41.16-0860 del

CORPORINOQUIA

Expediente No. 500.29.13-178 *PROCESO DE EVALUACION*

Resolución No. 500.36.22 0622 *Fecha* 16 MAY 2022

actos administrativos de seguimiento y control, a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar por medio electrónico el contenido del presente acto administrativo a la empresa PETREOS DEL LLANO con Nit 900.316.416-2, en calidad de cedente al E-mail: petreos.ltda@hotmail.com, a las empresas denominadas CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., con Nit 900.922.534-2 al E-mail canteraplayablanca@hotmail.com, y LAMETRO COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.524.666-9, al E-mail lametrocolombiasas@gmail.com, y al señor RODOLFO CARDENAS BAYONA identificaco con la cedula de ciudadania No. 96.191.839 de Tame – Arauca al E-mail: conagregadossantahelena@hotmail.com, ing.mineroambiental@gmail.com, de conformidad a lo establecido en el Artículo 4° del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 y en concordancia con los artículos 67 y s.s., de la Ley 1437 de 2011

ARTÍCULO SEXTO: Una vez notificada la presente decisión procédase por intermedio de la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA a publicarla en la página web de esta Autoridad Ambiental www.corporinoquia.gov.co, surtido este trámite deberá allegar al expediente copia de la publicación que evidencie su cumplimiento. De conformidad a lo establecido en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse por escrito ante la Directora General de CORPORINOQUIA dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO: *El recurso se podrá remitir al correo electrónico atencionusuarios@corporinoquia.gov.co controlycalidad@corporinoquia.gov.co.*

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DORIS BERNAL CARDENAS
Director General

Revisó: *Adriana del Pilar Silva Cortés*
Asesora de Dirección

Revisó y Aprobó: *Héctor Miguel González Lozano*
Subdirector de Control y Calidad Ambiental

Revisión Técnica: *María Cristina León Limas*
Profesional de Apoyo Proceso Evaluación SCCA

Proyectó: *Fabián Chaparro Muñoz*
Profesional de Apoyo Evaluación SCCA

856

ANEXO 6

CARRERA 15 N° 13 – 61 BARRIO SUCRE
CONSORCIOSANMIGUELTAME@GMAIL.COM
TAME ARAUCA

857

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Certificado Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM

Registro

RUCOM-2025050530747

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S con NIT número 900922534 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 12-05-2025 hasta el 31-07-2026. Durante el mes de mayo de 2026 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: ROCA O PIEDRA CALIZA EN BRUTO, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVILLA (MIG), OTRAS ROCAS O PIEDRAS TRITURADAS PARA CONSTRUCCIÓN NCP, GRAVAS NATURALES

Dado en Bogotá D.C., a los 12 dias del mes de mayo del año 2025.

JAIME ALONSO GARCÍA ARANGO
Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CARLOS MAURICIO VARGAS MONJE
12-05-2025 12:20

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

850

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: LJ4-10461 RMN: LJ4-10461
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 01/03/2013 Hasta: 28/02/2043	Fecha y Hora de Registro: 01/03/2013 00:00:00

TITULARES:	IDENTIFICACIÓN
RODOLFO CARDENAS BAYONA	CCNN 96191839
LAMETRO COLOMBIA S.A.S.	9005246669
CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S.	9009225342

AREA TOTAL: 728 Hectárea(s) y 8154 mt(s)2 MUNICIPIOS: TAME-ARAUCA

MINERALES: ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS\ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1
PUNTO ARCIFINIO: CORRESPONDE AL PUNTO UNO DEL POLIGONO
NORTE: 1210086,6000
ESTE: 925331,8000
PLANCHA IGAC: 138

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte	Coordenada Este
1210999,9990	920331,7980
1212287,6000	920331,7980
1212287,5990	921530,3020
1211533,5010	923915,8010
1212287,6000	925331,8000
1210086,5990	925331,8000

ANOTACIONES

ANOTACIÓN: 1 FECHA ANOTACIÓN: 01/03/2013
TIPO ANOTACIÓN: CONTRATO UNICO DE CONCESION FECHA EJECUTORIA: 18/02/2013
DOCUMENTO CONTRATO NÚMERO: LJ4-10461
EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 18/02/2013
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN INSCRIPCION EN EL CATASTRO Y REGISTRO MINERO DEL CONTRATO UNICO DE CONCESION LJ4-10461

859

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: LJ4-10461 RMN: LJ4-10461
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 01/03/2013 Hasta: 28/02/2043	Fecha y Hora de Registro: 01/03/2013 00:00:00

ANOTACIÓN:	2	FECHA ANOTACIÓN:	25/10/2013
TIPO ANOTACIÓN:	CESION TOTAL DE DERECHOS	FECHA EJECUTORIA:	13/09/2013
DOCUMENTO	RESOLUCION	NÚMERO:	003548
EXPEDIDO POR:	PAR CENTRO	FECHA DOCUMENTO:	14/08/2013
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		

ESPECIFICACIÓN

ARTICULO PRIMERO: PERFECCIONAR LA CESION PARCIAL DEL TREINTA Y SEIS POR CIENTO(36%)DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN AL SEÑOR CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ, EN CALIDAD DE COTITULAR DEL CONTRATO DE CONCESION NO LJ4-10461, A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO CARDENAS BAYONA Y EL CATORCE POR CIENTO (14%)A FAVOR DE LA SOCIEDAD PETREOS DEL LLANO LTDA.

PRAGRAFO PRIMERO: UNA VEZ INSCRITA EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL LA PRESENTE RESOLUCION TENGASE AL SEÑOR RODOLFO CARDENAS BAYONA COMO COTITULAR CON UN 36%, SOBRE EL CONTRATO DE CONCESION MINERA No LJ4-10461 Y A LA SOCIEDAD PETREOS DEL LLANO LTDA, IGUALMENTE COMO COTITULAR CON UN 14%, SOBRE EL CONTRATO DE CONCESION MINERA No LJ4-10461, CORRESPONDIENTE EN SU TOTALIDAD UN 64%, SOBRE EL TITULO MINERO Y ASI MISMO SERAN RESPONSABLES ANTE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, DE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL MISMO.

PARAGRAFO SEGUNDO: EXCLUIR DEL REGISTRO MINERO NACIONAL AL SEÑOR CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ.

ANOTACIÓN:	3	FECHA ANOTACIÓN:	18/07/2014
TIPO ANOTACIÓN:	EMBARGO DE TITULOS	FECHA EJECUTORIA:	20/06/2014
DOCUMENTO	OFICIO	NÚMERO:	JPMDT-316
EXPEDIDO POR:	SIN DEFINIR	FECHA DOCUMENTO:	20/06/2014
LUGAR:	TAME		

ESPECIFICACIÓN

DANDO TRAMITE A LO ORDENADO POR EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE TAME-ARAUCA DENTRO DEL PROCESO 2012-205 DONDE ACTUA COMO DEMANDANTE CARLOS ALONSO GOMEZ VERA CONTRA RODOLFO CARDENAS BAYONA, MEDIANTE AUTO DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2014, DECRETO EL EMBARGO Y SECUESTRO SOBRELOS DERECHOS DEL SEÑOR RODOLFO CARDENAS BAYONA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 96.191.839, CONTRATO LJ4-10461.

ANOTACIÓN:	4	FECHA ANOTACIÓN:	19/03/2015

860
7/19

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: LJ4-10461 RMN: LJ4-10461
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 01/03/2013 Hasta: 28/02/2043	Fecha y Hora de Registro: 01/03/2013 00:00:00

12/02/2015

DOCUMENTO OFICIO NÚMERO: 0398
EXPEDIDO POR: SIN DEFINIR FECHA DOCUMENTO: 12/02/2015
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL JUZGADO VEINTIDOS CIVIL DEL CIRCUITO DENTRO DEL PROCESO 201400684 DONDE ACTUA COMO DEMANDANTE ALVARO GOMEZ VANEGAS CONTRA RODOLFO CARDENAS BAYONA Y CAMILO ANDRES MOGOLLON AMAZO SE DECRETÓ EL EMBARGO Y RETENCION DE LOS DERECHOS QUE EN VIRTUD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. LJ4-10461 LE CORRESPONDE AL DEMANDADO RODOLFO CARDENAS BAYONA, IDENTIFICADO CON CEDULA 96.191.839. LIMITANDO LA MEDIDA A $650.000.000.

ANOTACIÓN: 5 FECHA ANOTACIÓN: 14/08/2019
TIPO ANOTACIÓN: CESION TOTAL DE DERECHOS FECHA EJECUTORIA: 26/07/2019
DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 000480
EXPEDIDO POR: PAR CENTRO FECHA DOCUMENTO: 31/05/2019
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDENAR al Grupo de Catastro y Registro Minero realizar la INSCRIPCIÓN en el Registro Minero Nacional de la CESIÓN TOTAL de los derechos derivados del Contrato de Concesión No. LJ4-10461, que le corresponden a la sociedad PÉTREOS DEL LLANO LTDA, identificada con Nit. 900316416-2, a favor de la sociedad CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., identificada con Nit. 900922534-2, y a favor de la sociedad LAMETRO COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit. 900524666-9, (...).

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez inscrita en el Registro Minero Nacional la presente Resolución, téngase como ÚNICOS TITULARES del Contrato de Concesión No. LJ4-10461, al señor RODOLFO CARDENAS BAYONA identificado con cédula de ciudadanía No. 96.191.839, con un 36% de los derechos del título minero, a la sociedad CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BLANCA S.A.S., identificada con Nit. 900922534-2 con un 32% de los derechos y a la sociedad LAMETRO COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit. 900524666-9, con un 32% de los derechos del Contrato de Concesión, los cuales serán responsables ante la Agencia Nacional de Minería de todas las obligaciones que se deriven del citado contrato.

De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución No. 000480 del 31/05/2019.

861

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: LJ4-10461 RMN: LJ4-10461
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 01/03/2013 Hasta: 28/02/2043	Fecha y Hora de Registro: 01/03/2013 00:00:00

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

Nathalie Molina Villarreal

862

Arauca, marzo 24 de 2011

RESOLUCIÓN No.700.41.11-035

Expediente No. 120.07.02-044

"Por medio de la cual se modifica el Articulo Primero de la Resolución No. 700.41.08-069, por medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental de carácter provisional, a nombre de la Cooperativa de Volqueteros de Tame "COOVOLTA", con NIT. No. 800.127.676-7, para el proyecto de explotación de materiales de construcción a cielo abierto hasta 40.000 m3 anuales"

La Directora Territorial de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA Subsede Arauca, en uso de sus facultades legales conferidas mediante Resolución No. 200.41.08.0802 del 28 de Julio de 2008

CONSIDERANDO

DE LOS ANTECEDENTES

Que el día 19 de junio de 2.002, con Radicado Interno 000857, el señor ONOFRE SÁNCHEZ SÁNCHEZ, actuando en calidad de Gerente de la Cooperativa de Volqueteros de Tame COOVOLTA, con Personería Jurídica No. 0372 de fecha febrero 14 de 1990 y NIT. No. 800.127.676-7, allegó el Estudio de Impacto Ambiental en original y copia, con el fin de solicitar Licencia Ambiental, para la explotación de material de cantera.

Que mediante Auto 120.05.07-440 de fecha junio 24 de 2002, se inició el trámite y se ordenó la práctica de una visita.

Que el día 09 de julio de 2002, la Oficina de Control y Calidad Ambiental de la Corporación practicó visita de inspección ocular al lugar de la solicitud, para lo cual emitió el Concepto Técnico No. 120.07-037.

Que mediante Radicado Interno No. 001164 de fecha julio 25 de 2002, el señor ONOFRE SÁNCHEZ SÁNCHEZ, actuando en calidad de Gerente de la Cooperativa de Volqueteros de Tame COOVOLTA, solicitó el permiso de Emisiones Atmosféricas y Permiso para Aprovechamiento Forestal Único, de las especies existentes dentro de los terrenos de la cantera.

863

Que mediante Informe Jurídico de fecha julio 30 de 2002 se adoptó el Plan de Manejo

Que mediante Oficio No 200.0419-03683 de fecha agosto 28 de 2002 la Secretaria General de Corporinoquia remitió el Oficio con Radicado Interno No 033452 de fecha agosto 27 de 2002, al señor Director Subsede Arauca, Héctor Mardiel Benítez, por medio del cual la Empresa Nacional Minera Limitada – MINERCOL LTDA., emite concepto sobre la propuesta del contrato de concesión No. DGF – 101 de fecha agosto 8 de 2002.

Que mediante Resolución No 200.15 -0645 de fecha octubre 16 de 2002, se otorgo Licencia Ambiental por el término de cinco (5) años a la Cooperativa de Volqueteros de Tame COOVOLTA, con Personería Jurídica No. 0372 de fecha febrero 14 de 1990 y NIT No. 800.127.676-7, para la Explotación a Cielo Abierto de la Cantera La Pedrera del Municipio de Tame, Departamento de Arauca y se otorgó el Permiso para Aprovechamiento Forestal Único de las treinta y tres especies, por un volumen aproximado de diecinueve punto seis (19.6) metros cúbicos.

Que mediante Oficio No. 200.0551-04688 de fecha octubre 16 de 2002, la Secretaria General de Corporinoquia remitió el Contrato de Concesión para la Explotación de Materiales de Construcción No. DGF – 101 y la Póliza de Seguro de Cumplimiento, al señor Director Subsede Arauca, Héctor Mardiel Benitez.

Que mediante Radicado Interno No. 000424 de fecha mayo 07 de 2003, el señor ONOFRE SÁNCHEZ SÁNCHEZ, actuando en calidad de Gerente de la Cooperativa de Volqueteros de Tame COOVOLTA, manifestó que con respecto al Artículo Sexto de la Resolución No 200.15.-0645, realizó la siembra de 300 árboles de las especies Samán, Yopo y Cedro, fueron afectados por un incendio durante el mes de febrero de 2003 y en relación con el Artículo Séptimo de la citada Resolución, han dictad en dos ocasiones charlas sobre Educación Ambiental, impartidas por FUNADE.

Que mediante Auto No. 120.05.03-071 de fecha junio 11 de 2003, se ordeno una visita de seguimiento y se resolvió una petición.

Que mediante Auto No. 120.05.04-083 de fecha junio 15 de 2004, se reiteró un requerimiento y se ordenó una visita de seguimiento.

Que mediante Radicado Interno No. 001106 de fecha noviembre 11 de 2004, el representante legal de COOVOLTA, allegó copia de la consignación por concepto de control y seguimiento.

Que el día 07 de abril de 2005 la Oficina de Gestión Ambiental de la Corporación practicó visita de control y seguimiento a la Cantera La Pedrera del Municipio de Tame, para lo cual emitió el Concepto Técnico No 120.09.01.05.050 de fecha mayo 16 de 2005

Que mediante Auto No. 120.05.05-145 de fecha mayo 19 de 2005, se dio a conocer el Concepto Técnico No 120.09.01.05.050 de fecha mayo 16 de 2005

Que se allegó el Certificado de Existencia y Representación Legal de COOVOLTA, con el fin de manifestar que la representación legal de COOVOLTA fue designada al señor Antonio García Garcia

Que mediante Auto No 120.05.06-080 de fecha febrero 21 de 2006, se evalúa un documento y se da a conocer un Concepto Técnico

Que el día 03 de octubre de 2006, la Oficina de Control y Calidad de la Corporacion practicó visita de control y seguimiento a la Cantera La Pedrera del Municipio de Tame, para lo cual emitió el Concepto Técnico No. 540.09.10-1170 de fecha día 04 de diciembre de 2006.

Que mediante Auto No. 500.05.07-0112 de fecha febrero 07 de 2007, se avalúan las condiciones ambientales del proyecto de Explotación de la Cantera La Pedrera y se hicieron unos requerimientos.

Que mediante Auto No 500.05.07-0318 de fecha marzo 12 de 2007, se ordenó una visita de control y seguimiento a la Licencia Ambiental Otorgada por Corporinoquia a COOVOLTA, para el proyecto de explotación a cielo abierto de la Cantera La Pedrera y se hace un requerimiento.

Que mediante Radicado Interno No. 1840 de fecha agosto 23 de 2007, el señor Antonio Garcia Garcia, actuando en calidad de representante legal de COOVOLTA, solicitó la modificación de la Licencia Ambiental con el fin incluir el Permiso de Emisiones Atmosféricas, de igual manera solicitó renovación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante la Resolución 200.15.0645 del 16 de octubre de 2002

Que el dia 22 de agosto de 2007 la Oficina de Control y Calidad Ambiental de la Corporación, practicó visita de control y seguimiento a la Cantera La Pedrera, para lo cual emitió el Concepto Técnico No. 120.09.02.07-281 de fecha agosto 29 de 2007.

865

Que mediante Radicado Interno No. 2087 de fecha septiembre 25 de 2007, el señor Antonio García García, actuando en calidad de representante legal de COOVOLTA, allegó los formularios diligenciados para la obtención de los permisos atmosféricos y vertimiento.

Que mediante Auto No. 120-05-07-407 de fecha octubre 05 de 2007, se dio a conocer un concepto técnico, se hicieron unos requerimientos, se aplicó la resolución 0165 y se ordenó la práctica de una visita.

Que reposa en el expediente consignación por valor de dos millones ochocientos diecinueve mil cincuenta pesos m/cte. ($2.819.050.oo), realizada por COOVOLTA a favor de Corporinoquia.

Que mediante radicado interno No. 0012 de fecha enero 04 de 2008, actuando en calidad de representante legal de COOVOLTA, solicitó que se le certificara que se encontraban en trámite de la prorroga de la Licencia Ambiental.

Que mediante Radicado Interno No. 0046 de fecha enero 17 de 2008, el señor Antonio García García, Gerente de COOVOLTA, allegó una documentación.

Que mediante Radicado Interno No. 0060 de fecha enero 21 de 2008, el señor Antonio García García, Gerente de COOVOLTA, allegó un inventario de las especies de árboles que se pretender aprovechar para la ejecución del proyecto y solicitó la practica de una visita.

Que mediante Radicado Interno No. 0153 de fecha febrero 07 de 2008, el señor Antonio García García, Gerente de COOVOLTA, manifestó que las coordenadas enviadas por Corporinoquia no coinciden por con las realizadas por el topógrafo, por lo que solicito información para cumplir con unos requerimientos.

Que mediante Radicado Interno No. 0252 de fecha febrero 22 de 2008, el señor Antonio García García, Gerente de COOVOLTA, allegó unos planos con el fin de aclarar las coordenadas.

Que mediante Auto No. 700-57-08-107 de fecha abril 20 de 2008, se ordenó la practica de una visita y se hizo un requerimiento.

Que mediante Radicado Interno No. 0797 de fecha abril 29 de 2008, el señor Antonio García García, Gerente de COOVOLTA, allegó copia de la consignación a favor de Corporinoquia por valor de ciento diecinueve mil trescientos noventa y un pesos m/cte. ($119.391.oo).

Que mediante Radicado Interno No. 0252 de fecha febrero 22 de 2008, el señor Antonio García García, Gerente de COOVOLTA, allegó copia del oficio Radicado ante esta Autoridad Ambiental con No. 187 de fecha abril 28 de 2008 y el copia de la admisión de la demanda presentada por COOVOLTA en contra de INGEOMINAS.

Que mediante Oficio No. 700.13.08-563 de fecha junio 19 de 2008, se dio respuesta a la solicitud del Permiso para Aprovechamiento forestal Único, elevada por el Gerente de COOVOLTA.

Que el día 03 de julio de 2008, la Oficina de Control y calidad Ambiental de la Corporación practicó visita a la Cantera La Pedrera, para lo cual emitió el Concepto Técnico No. 700.10.2.29.08-210 de fecha julio 07 de 2008.

Que mediante Radicado Interno no. 1190 de fecha julio 07 de 2008, se allegó por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Planeación del Municipio de Tame, certificación uso del suelo, de los predios donde se proyecta la vía o carrera 69 que parte del barrio Las Brisas hacia la zona noroccidental del perímetro urbano del municipio.

Que el día 18 de julio de 2008, la Oficina de Control y Calidad Ambiental de la Corporación practicó visita al sector donde se realizará la ampliación de la carrera 69, con el fin de verificar la viabilidad de la solicitud del Permiso para Aprovechamiento Forestal Único, para lo cual emitió el Concepto técnico no. 700.10.2.33.1.08-220 de fecha julio 28 de 2008.

Que mediante Resolución No. 700.41.08-069 de fecha agosto 19 de 2008, se otorgó Licencia Ambiental de carácter provisional a COOVOLTA, para el proyecto de explotación de materiales de construcción a cielo abierto.

Que mediante Resolución No. 700.41.08-071 de fecha agosto 20 de 2008, se otorgó un Permiso para Aprovechamiento Forestal Único a nombre de COOVOLTA, para la ampliación de la carrera 69 del barrio Las Brisas hacia la zona noroccidental del perímetro urbano.

Que el día 12 de junio de 2009, la Oficina de control y calidad Ambiental de la Corporación practicó visita de control y seguimiento a la Cantera LA Pedrera, con el fin de verificar el cumplimiento de la compensación, para lo cual emitió el Concepto Técnico No. 700.10.1.09-116 de fecha junio 30 de 2009.

Que mediante Auto No. 700.57.09-478 de fecha septiembre 02 de 2009, se dio a conocer un concepto técnico y se hicieron unos requerimientos.

Que mediante Auto No. 700.57.10-148 de fecha febrero 19 de 2010, se ordeno la practica de una visita de inspección ocular y se dictaron otras disposiciones.

Que mediante Radicado Interno No. 0669 de fecha marzo 16 de 2010, el señor Antonio Garcia Garcia, Gerente de COOVOLTA, allegó copia del fallo proferido por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, Sala Única de Decisión, sobre el Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho del Contrato de Concesión DGF – 101, por medio del cual en su Artículo Primero: *declara la nulidad absoluta de las resoluciones números DSM-00197 del 22 de julio de 2004 y DSM-097 del 22 de marzo de 2005, expedidas por el Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS, por medio de las cuales, respectivamente, se declaro la caducidad administrativa del contrato de concesión DGF-101.*

Que el día 07 de mayo de 2010, la Oficina de Control y Calidad Ambiental de la Corporación practicó visita de control y seguimiento a la Cantera La Pedrera, para lo cual emitió el concepto Técnico No. 700.10.1.10-292 de fecha mayo 27 de 2010.

Que mediante Auto No. 700.57.10-598 de fecha julio 29 de 2010, se hicieron unos requerimientos.

Que mediante Radicado Interno No. 1969 de fecha septiembre 03 de 2010, el señor Antonio Garcia Garcia, Gerente de COOVOLTA, allegó el informe semestral de interventoria agosto de 2010 y fotocopia de la consignacion por concepto de control y seguimiento año 2010.

Que mediante Oficio No. 700.40.10-2279 de fecha septiembre 16 de 2010, se le manifiesta al Gerente de COOVOLTA, que la Corporación no registra el pago de control y seguimiento año 2009 y además, el pago por concepto de control y seguimiento año 2010, no concuerda con la suma real establecida según la Resolución No. 200.41.09-0670 del 17 de junio de 2009, por medio de la cual se fijaron las tarifas de cobro.

Que mediante Radicado Interno No. 2220 de fecha octubre 01 de 2010, el señor Antonio Garcia Garcia, Gerente de COOVOLTA, allego copia de las consignaciones de control y seguimiento desde el año 2004 hasta el año 2010, con los respectivos ajustes de los años 2009 y 2010.

Que mediante Radicado Interno No. 2776 de fecha diciembre 02 de 2010, manifestó las intenciones de realizar la compensación de la siembra de tres (3) hectáreas de árboles, para lo cual solicitó estudiar el lugar donde se pueda ejecutar la plantación y que sea en épocas de lluvia.

Que mediante Oficio No. 700.40.10-3437 de fecha diciembre 22 de 2010, se dio respuesta al oficio con Radicado Interno No. 2776 de fecha diciembre 02 de 2010, y se le recomendó acercarse en el menor tiempo posible a las instalaciones de Corporinoquia Subsede Arauca, con el fin de concertar el sitio objeto del establecimiento de dicha compensacion.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que teniendo en cuenta que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, la Autoridad Ambiental propenderá por lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos, y la máxima participación social para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. Además, de regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente.

Que analizados los documentos que hacen parte integral del expediente bajo examen, esta dirección territorial se pronuncia sobre las solicitudes presentadas por el representante legal de la Cooperativa de Volqueteros de Tame Ltda. – COOVOLTA, sobre el otorgamiento de la Licencia Ambiental, por el término de treinta (30) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Minero Nacional, según Contrato de Concesión DGF – 101, celebrado entre la Empresa Nacional Minera Limitada – MINERCOL LTDA. y la Cooperativa de Volqueteros de Tame Ltda. – COOVOLTA, para la explotación de Materiales de Construccion.

Que teniendo en cuenta que mediante la Resolucion No. 700.41.08-069 de fecha agosto 19 de 2008, se otorgó Licencia Ambiental de carácter provisional a la Cooperativa de Volqueteros de Tame COOVOLTA, con Personeria Juridica No. 0372 de fecha febrero 14 de 1990 y NIT No.

800.127.676-7, para la Explotación a Cielo Abierto de la Cantera La Pedrera del Municipio de Tame, Departamento de Arauca, por cuanto estaba sujeto a la decisión del Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, Sala Única de Decisión, fallo que resultó favorable para la Cooperativa de Volqueteros de Tame Ltda. – COOVOLTA, con Personería Jurídica No 0372 de fecha febrero 14 de 1990 y NIT No 800.127.676-7, representada legalmente por el señor Antonio García García, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.549.095 de Tame.

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este despacho se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario.

Que en el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que en virtud de la anterior disposición, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales en ejercicio de su función legal y de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, la de expedir actos administrativos de carácter general con el fin de regular el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales así como también para la prevención, restauración y compensación del medio ambiente.

De conformidad con el Artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

A su vez, el artículo 80 ibidem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, indica que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que el artículo 95 ibidem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano: proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que la Ley 23 de 1973 en su Articulo 2. Establece que el medio ambiente es un patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, señala como una de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras, la de ejercer la máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, señala como una de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.

En mérito de lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA subsede Arauca.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. modifíquese el Articulo Primero de la Resolución No. 700.41.08-069 de fecha agosto 19 de 2008, mediante la cual otorgó Licencia Ambiental de carácter provisional a la Cooperativa de Volqueteros de Tame COOVOLTA, con Personeria Juridica No. 0372 de fecha febrero 14 de 1990 y NIT. No. 800.127.676-7, para la Explotación a Cielo Abierto de la Cantera La Pedrera del Municipio de Tame, Departamento de Arauca, para lo cual quedará así:

Otorgar Licencia Ambiental a la Cooperativa de Volqueteros de Tame Ltda. – COOVOLTA, con Personeria Juridica No. 0372 de fecha febrero 14 de 1990 y NIT. No. 800.127.676-7, para la explotación de Materiales de Construcción, por el termino de la duración del Contrato de Concesión No. DGF – 101, para la Explotación a Cielo Abierto de la Cantera La Pedrera, ubicada en el Municipio de Tame, Departamento de Arauca.

ARTÍCULO SEGUNDO: la Cooperativa de Volqueteros de Tame Ltda. – COOVOLTA con Personeria Juridica No. 0372 de fecha febrero 14 de 1990 y NIT No. 800.127.676-7, representada legalmente por el señor Antonio Garcia Garcia, identificado con la cédula de ciudadania No. 17.549.095 de Tame, deberá cumplir con los demás obligaciones impuestas mediante la Resolucion No. 700.41.08-069 de fecha agosto 19 de 2008.

ARTÍCULO TERCERO: notifíquese al señor Antonio Garcia Garcia, identificado con la cédula de ciudadania No. 17.549.095 de Tame, representante legal de la Cooperativa de Volqueteros de Tame Ltda. – COOVOLTA, con Personeria Juridica No. 0372 de fecha febrero 14 de 1990 y NIT. No. 800.127.676-7, ó a quien en forma legal haga sus veces, el contenido del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: comuniquese al señor Procurador Judicial Agrario y Ambiental, el contenido del presente Acto Administrativo, para los fines de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: contra el presente Acto Administrativo procede el Recurso de Reposición, que se podrá interponer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de conformidad con el numeral 1º del articulo 50 y el lleno de los requisitos establecidos en los Articulos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


LINA MARÍA GONZÁLEZ AGUIRRE
Directora Territorial CORPORINOQUIA Arauca

Digitó y proyectó: Kelbyn Omar Blanco Alvarez
Profesional de Apoyo Oficina Juridica

Revisó: Isaura A. Zocadagui R.
Formatos MECI

Vo Bo. Zaida Yesenya Aguilera Galindez
Profesional Especializado Oficina Juridica

872



este documento se expidió
exclusivamente para el cont
RAPU-20

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

HACE CONSTAR

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No.1073 del26demayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería hace constar que la COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE TAME COOVOLTA LTDA con NIT número No. 8001276767, acredita la calidad de beneficiario del título minero No. DGF-101 ubicado en el municipio TAME-ARAUCA, para la exploración y explotación de un yacimiento de ARENAS, GRAVAS.

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo 2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 13 días del mes de marzo del año 2024.

Este documento se expide con destino exclusivo para el contrato No 058-RAPLL-2024

874
893

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

CRM-202407231046-599967 Fecha de Reporte: 23/jul/2024 10:46

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

CÓDIGO DE EXPEDIENTE:	DGF-101	**MODALIDAD:**	CONTRATO DE CONCESIÓN (L 685)	**FECHA Y HORA DE REGISTRO:**	09/ene/2003 08:44
VIGENCIA HASTA:	08/ene/2033	**ESTADO:**	Activo	**AUTORIDAD MINERA COMPETENTE:**	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

TITULARES			
NOMBRES	**TIPO**	**IDENTIFICACIÓN**	**USUARIO AnnA**
COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE TAME COOVOLTA LTDA	NIT	800127676	31540

ÁREA TOTAL (ha):	8.2641
MUNICIPIOS:	TAME-Arauca

MINERALES:	ARENAS, GRAVAS

ANOTACIONES	
ANOTACIÓN:	1
FECHA DE ANOTACIÓN:	09/ene/2003
TIPO DE ANOTACIÓN:	CONTRATO UNICO DE CONCESION
FECHA EJECUTORIA:	15/oct/2002
TIPO DE DOCUMENTO:	CONTRATO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	DGF-101
ESPECIFICACIÓN:	CONTRATO DE CONCESION PARA LA EXPLORACION - EXPLOTACION

ANOTACIÓN:	2
FECHA DE ANOTACIÓN:	20/ene/2023
TIPO DE ANOTACIÓN:	ACLARACION/MODIFICACION DE TITULO
FECHA EJECUTORIA:	19/ene/2023
TIPO DE DOCUMENTO:	OFICIO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	Circular
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 2023
	INSCRIPCIÓN en el Registro Minero Nacional de la entrada en producción en la información gráfica de los títulos mineros que se visualiza en el Sistema Integral de Gestión Minera -AnnA Minería-, de conformidad con lo comunicado a través de la Circular Externa No. 001 del 19 de enero de 2023, expedida por la Agencia Nacional

Este documento se expide como uso exclusivo para el contrato No 058-RAPLL-2024

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

CRM-202407231046-599967 Fecha de Reporte: 23/jul/2024 10:46

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

ESPECIFICACIÓN:	de Minería en aplicación de lo dispuesto en la Resolución 370 del 16 de junio de 2021, proferida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, por medio de la cual se establece "el sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia, específicamente, la determinación de distancias y áreas para todos los títulos mineros, se hará a partir del 20 de enero de 2023 con respecto la proyección cartográfica "Transverse Mercator" como sistema oficial de coordenadas planas para Colombia, con un único origen denominado "Origen Nacional", referido al Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, también denominado MAGNA-SIRGAS"; es decir, el valor del área concedida para algunos títulos mineros, puede visualizarse mayor o menor, sin que esto signifique modificación del polígono otorgado.

CELDAS DEL TÍTULO
19N01M03E18R, 19N01M03E18S, 19N01M03E18T, 19N01M03E18V, 19N01M03E18W, 19N01M03E18X, 19N01M03E18Y, 19N01M03E18Z, 19N01M03E23A, 19N01M03E23B, 19N01M03E23C, 19N01M03E23D, 19N01M03E23E, 19N01M03E23I, 19N01M03E23J, 19N01M03E23P, 19N01M03E24F, 19N01M03E24K
Nota: Las celdas reportadas en el listado se suporponen total o parcialmente con el título

COORDENADAS DEL TÍTULO
Coordenadas en WKT*
POLYGON ((-71.784078836 6.452556879999975, -71.78711258 6.45658536100001, -71.787302407 6.45658509899999, -71.787889317 6.456114112000023, -71.788169275 6.455923846000019, -71.789234819 6.45512668800001, -71.788592311 6.454612193, -71.788050599 6.455083118, -71.784503175 6.452185580999981, -71.784078836 6.452556879999975))
* WKT: Well Known Text. Codificación o sintaxis en formato ASCII estandarizada diseñada para describir objetos espaciales expresados de forma vectorial. Para visualizar las coordenadas puede cargar el texto en el sitio https://arthur-e.github.io/Wicket/sandbox-gmaps3.html

Este documento se expide como exclusivo para el contrato No 058-RAPE-2024

WILLIAM ALBERTO MARTINEZ DIAZ GERENTE DE

CATASTRO Y REGISTRO MINERO

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

CRM-202407231046-599967 Fecha de Reporte: 23/jul/2024 10:46

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

NOTAS ACLARATORIAS

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería - ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras).

Las coordenadas de los vértices están referidas al sistema MAGNA-SIRGAS

Las áreas han sido calculadas con respecto al Origen Nacional de la proyección Gauss-Krüeger, Transverse Mercator Colombia.

Este certificado electrónico tiene validez conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y las demás normas que la complementen, modifiquen o reemplacen. Para verificar su autenticidad escanee el código QR que se encuentra en el encabezado del documento. Este código lo direccionará a una URL que le permitirá descargar el documento original y compararlo con el presente documento electrónico.

Recuerde que la URL válida debe empezar con https://annamineria.anm.gov.co, en caso contrario abstenerse de realizar cualquier acción en el navegador.

El estado del título descrito en este certificado corresponde al día y hora en la que fue expedido.

********* FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

Este documento se expide como uso exclusivo para el contrato No 058-RAPLL-2024

877

MINERCOL
EMPRESA NACIONAL MINERA LTDA.

República de Colombia
Ministerio de Minas y Energía

003578 9

CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLORACIÓN - EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION N° DGF-101 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL MINERA LTDA. -MINERCOL LTDA. Y LA COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE TAME LTDA - COOVOLTA

Entre los suscritos, **LA EMPRESA NACIONAL MINERA LIMITADA MINERCOL LTDA**, Empresa Industrial y Comercial del Estado, constituida por Escritura Pública No. 4005 de diciembre 23 de 1998 de la Notaría Novena del Círculo de Bogotá D.C., representada en este acto por su Presidente, **HÉCTOR PIEDRAHITA MEDINA**, designado al cargo por Decreto 2415 del 15 de noviembre de 2001 y Acta de Posesión No. 278 del 29 de noviembre del mismo año, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.959.272 de Cali, debidamente facultado para la celebración de este Contrato, de conformidad con las normas legales y estatutarias, como de la Resolución No. 181130 de 2001, en adelante llamada **EL CONCEDENTE** de una parte, y la **COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE TAME LTDA.- COOVOLTA LTDA.,** cooperativa debidamente constituida mediante Escritura Pública No. 549 del 07 de octubre de 1991, otorgada en la Notaría Unica de Tame, inscrita en la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano el 28 de enero de 1997, bajo el No. 53 del libro respectivo, con personería jurídica No. 500051-15, reconocida mediante resolución de reconocimiento de personería jurídica No. 0372 de febrero 14 de 1990, representada en este acto por el Señor **ONOFRE SANCHEZ SANCHEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.598.497 de Bolívar (Santander), de la otra parte, quien en adelante se denominará **EL CONCESIONARIO** y,

CONSIDERANDO

- Que **EL CONCESIONARIO** presentó la propuesta de Contrato de Concesión radicada con el número **DGF-101** el día 15 de julio de 2002, para la exploración y explotación de un yacimiento de MATERIALES DE CONSTRUCCION en el municipio de TAME, Departamento de ARAUCA.
- Que la propuesta en mención cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley 685 de 2001 (Código de Minas).
- Que de conformidad con el artículo 279 del Código de Minas es procedente celebrar el presente Contrato de Concesión.

A C U E R D A N:

Celebrar un Contrato de Concesión, con base en la facultad otorgada a **EL CONCEDENTE** en el artículo 317 del Código de Minas – Ley 685 de 2001, y por la Resolución No. 18-1130 de 07 de

878

septiembre de 2001, mediante la cual se delegaron unas funciones a la **EMPRESA NACIONAL MINERA LIMITADA, MINERCOL LIMITADA**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO**.- **1.1**.El presente Contrato tiene por objeto la realización por parte de **EL CONCESIONARIO** de un proyecto de exploración técnica y explotación económica, de un yacimiento de **MATERIALES DE CONSTRUCCION** en el área total que más adelante se describe. (artículo 45) **1.2. EL CONCESIONARIO** tiene derecho a explotar además de los minerales expresamente comprendidos en el numeral 1.1. anterior, los que se hallen en liga íntima o asociados con estos o se obtengan como subproductos de la explotación descritos en el oficio No. 7938 del 11 de octubre de 2001. **1.3. EL CONCESIONARIO** se sujetará a los Términos de Referencia del Programa de Exploración Geológica–PEG y Guías Mineras (Anexo No. 2) y al Programa de Trabajos y Obras - P.T.O. (Anexo No. 3), este último aprobado por **EL CONCEDENTE** con anterioridad a la iniciación de la etapa correspondiente, en los términos de las cláusulas cuarta, séptima y décima, respectivamente, los cuales formarán parte del presente Contrato. **1.4.** El área objeto del presente Contrato descrita en el Punto Arcifinio, Mojón en Concreto, Plancha IGAC del P.A. No. 138-4-C, está comprendida por la siguiente alinderación, definida por puntos, rumbos, distancias y coordenadas:

ALINDERACION DE LA ZONA NUMERO 1

PUNTO INICIAL	PUNTO FINAL	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADA NORTE INICIAL	COORDENADA ESTE INICIAL
PA	1	N33-42-38.04W	21.38	1205324.220	921836.870
1	2	N36-54-39.54W	557.80	1205342.000	921825.000
2	3	S90-00-00.00W	21.00	1205788.000	921490.000
3	4	S51-20-24.69W	83.24	1205788.000	921469.000
4	5	S55-53-07.89W	37.44	1205736.000	921404.000
5	6	S53-17-08.86W	149.20	1205715.000	921373.000
6	7	S51-14-30.89E	91.05	1205627.000	921255.000
7	8	N49-05-08.22E	79.40	1205570.000	921326.000
8	9	S50-41-12.20E	506.66	1205622.000	921386.000
9	1	N48-54-01.77E	62.37	1205301.000	921778.000

1.5. El área total antes descrita está ubicada en jurisdicción del Municipio de TAME, Departamento de ARAUCA y comprende una extensión superficiaria total de **8 hectáreas y 2749.5 metros cuadrados (m^2)**, distribuidas en una zona, la cual se representa gráficamente en el plano topográfico, el cual es el Anexo No. 1 de este Contrato y hace parte del mismo. **1.6**. Queda entendido que el área se entrega como cuerpo cierto y en consecuencia, **EL CONCESIONARIO** no tendrá derecho a reclamo alguno en el evento de que la extensión comprendida dentro de los linderos antes indicados, sea mayor o menor que la enunciada o calculada en este Contrato. **1.7. EL CONCEDENTE** no se compromete para con **EL CONCESIONARIO** a ninguna obligación de saneamiento por evicción o vicios redhibitorios sobre el área contratada. **1.8**. En el presente Contrato se entienden excluidas o restringidas de pleno derecho, las zonas, terrenos y trayectos en los cuales, de conformidad con los Artículos 34 y 35 del Código de Minas, está prohibida la actividad minera o se entenderá condicionada a la

879

obtención de permisos o autorizaciones especiales. Esta exclusión o restricción no requerirá ser declarada por autoridad alguna, ni de mención expresa en los actos y Contratos, ni de renuncia del proponente o concesionario a las mencionadas zonas y terrenos. Si de hecho dichas zonas y terrenos fueren ocupados por obras o labores de **EL CONCESIONARIO, EL CONCEDENTE** ordenará su inmediato retiro y desalojo, sin pago, compensación o indemnización alguna por esta causa. Lo anterior, sin perjuicio de las actuaciones que inicien las autoridades competentes en cada caso cuando a ello hubiere lugar. **1.9. Adición al Objeto de la Concesión.-** 1.9.1. Cuando por los trabajos de exploración o explotación se encontraren minerales distintos de los que son objeto del Contrato y que no se encontraren en las circunstancias señaladas en el Artículo 61 del Código de Minas, **EL CONCESIONARIO** podrá solicitar que su Concesión se extienda a dichos minerales sin más trámite o formalidad que la suscripción de un acta adicional que se anotará en el Registro Minero Nacional. Esta adición no modificará ni extenderá los plazos establecidos en el Contrato original y si a ello hubiere lugar, **EL CONCESIONARIO** solicitará la correspondiente ampliación o modificación de la Licencia Ambiental que cubra los minerales objeto de la adición, si los impactos de la explotación de éstos, son diferentes de los impactos de la explotación original. 1.9.2. Es entendido que la ampliación del objeto del Contrato de que trata el inciso anterior, se hará sin perjuicio de propuestas y Contratos de terceros, anteriores a la solicitud de adición de **EL CONCESIONARIO** para el mineral solicitado. (artículo 62). **SEGUNDA: TITULO MINERO (ARTÍCULO 56).** En el evento en que dentro del término de duración del Contrato o sus prórrogas, se compruebe la existencia de cualquier título o derecho minero, reconocimiento de propiedad privada o preferencia minera o de cualquier otra índole, no inscrita en el Registro Minero Nacional, sobre todo o parte del área contratada, otorgado por el Ministerio de Minas y Energía o cualquier otra autoridad competente a favor de una tercera persona, mediante providencia administrativa o fallo judicial debidamente ejecutoriado, que conserve su validez jurídica, **EL CONCEDENTE** quedará exento de cualquier responsabilidad frente a **EL CONCESIONARIO** o a terceros originada en tal hecho. En tal evento, el Contrato se entenderá resuelto siempre y cuando el área que quede libre no permita desarrollar un proyecto minero que sea de interés para **EL CONCESIONARIO. TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.-** El presente Contrato al momento de suscribirse es de valor indeterminado. Para efectos fiscales, su valor se definirá con cada pago o abono en cuenta determinado sobre el canon superficiario a favor de **EL CONCEDENTE,** de acuerdo con la Cláusula Décima Cuarta. **CUARTA: DURACIÓN DEL CONTRATO Y ETAPAS.-** El presente Contrato tendrá una duración total máximo treinta (30) años), contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Minero Nacional, y para cada etapa así, (artículo 70): **4.1. Plazo para Exploración:** Tres (3) años para hacer la exploración técnica del área contratada, ciñéndose a los Términos de Referencia del Programa de Exploración Geológica - PEG y guías mineras, y presentación del Programa de Trabajos y Obras de Explotación, treinta (30) días antes de finalizar esta etapa. A partir de esa fecha, **EL CONCEDENTE** contará con treinta (30)

880

días para evaluar, aprobar o formular objeciones. (artículo 71). **4.2. Plazo para Construcción y Montaje:** Tres (3) años para la construcción e instalación de la infraestructura y del montaje necesario para las labores de explotación.(artículo 72). **4.3. Plazo para la Explotación**: El tiempo restante, en principio, veinticuatro (24) años , o el que resulte según la duración efectiva de las dos etapas anteriores. (artículo 73). **4.4. Prórrogas:** 4.4.1. Los términos de la etapa de Exploración podrán ser prorrogados por una vez , por un término de hasta dos (2) años. 4.4.2. El término de Construcción y Montaje podrá ser prorrogado hasta por un (1) año. 4.4.3. La solicitud de estas prórrogas deberán ser debidamente sustentadas y entregadas a **EL CONCEDENTE**, con una antelación no menor de tres (3) meses al vencimiento del periodo, para su aprobación. En todo caso, si la solicitud no ha sido resuelta antes del vencimiento de la etapa correspondiente, se entenderá otorgada por aplicación del silencio administrativo positivo. 4.4.4. Antes de vencerse el periodo de Explotación, podrá solicitar una prórroga del Contrato de hasta treinta (30) años, que se perfeccionará mediante un acta suscrita por las partes, que se inscribirá en el Registro Minero. Vencida la prórroga mencionada, **EL CONCESIONARIO** tendrá preferencia para contratar de nuevo la misma área para continuar en ella las labores de explotación. Esta no tendrá que suspenderse mientras se perfecciona el nuevo Contrato. 4.4.5. Requisito de la solicitud de prórroga. Para que la solicitud de prórroga de los períodos establecidos en el Contrato pueda ser autorizada, **EL CONCESIONARIO** deberá haber cumplido con las obligaciones correspondientes y pagado las sanciones que se le hubieren impuesto hasta la fecha de la solicitud. Igual requisito será necesario para que opere el silencio administrativo positivo establecido en el artículo 75 del Código de Minas. **QUINTA: REGISTRO MINERO Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES.- 5.1.** Registro Minero.- Según lo establecido en el artículo 279 del Código de Minas, una vez suscrito el Contrato el mismo será inscrito en el Registro Minero Nacional. Del Contrato se remitirá copia a la autoridad ambiental para el seguimiento y vigilancia de la gestión ambiental para la exploración. **5.2.** Autorizaciones Ambientales.- Con base en lo dispuesto en le artículo 198 del Código de Minas, los medios e instrumentos para establecer y vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la normatividad ambiental vigente para cada etapa o fase de la misma. En consecuencia, **EL CONCESIONARIO** debe: 5.2.1. Para ejecutar las labores y trabajos de las etapas de Construcción y Montaje y Explotación: Presentar a **EL CONCEDENTE** el acto administrativo, ejecutoriado y en firme, en que la autoridad ambiental competente haya otorgado la Licencia Ambiental. **SEXTA: LABORES DE EXPLORACIÓN**.- Durante la Exploración, **EL CONCESIONARIO** deberá realizar las labores correspondientes, ciñéndose a los Términos de Referencia del Programa de Exploración Geológica - PEG y Guías Mineras, que constituye el Anexo No. 2 del presente Contrato. **SÉPTIMA: PROGRAMA DE TRABAJOS Y OBRAS.- 7.1.** Treinta (30) días antes de finalizar la etapa de Exploración, **EL CONCESIONARIO** deberá presentar el Programa de Trabajos y Obras, a desarrollar en el área total del Contrato durante las etapas de Construcción y Montaje y Explotación, ajustándose a lo

dispuesto en el artículo 84 del Código de Minas. **7.2.** Una vez presentado el Programa de Trabajos y Obras, **EL CONCEDENTE** contará con un plazo de treinta (30) días para la aprobación del mismo o para formular por escrito las objeciones que considere pertinentes, debidamente motivadas, que no podrán ser de simple forma y solamente procederán si se hubieren omitido obras, instalaciones o trabajos señalados como indispensables para una eficiente explotación, señalando concretamente la forma y alcance de las correcciones y adiciones. Para efectos de las correcciones o adiciones al Programa de Trabajos y Obras, **EL CONCEDENTE** fijará el plazo necesario para que **EL CONCESIONARIO** efectúe las correcciones, modificaciones o adiciones, que no podrá ser mayor de treinta (30) días. 7.2.1. En el acto de aprobación del Programa de Trabajos y Obras, **EL CONCEDENTE** autorizará la iniciación de los trabajos de explotación, siempre que se haya acreditado la obtención de la respectiva Licencia Ambiental. 7.2.3. Si transcurrido el término de noventa (90) días siguientes al recibo del Programa de Trabajos y Obras, **EL CONCEDENTE** no se ha pronunciado al respecto, se presumirá aprobado dicho programa. En este evento, **EL CONCESIONARIO** deberá protocolizar este silencio administrativo positivo, a efectos de que el Programa de Trabajos y Obras quede oficialmente aprobado. 7.2.4. En el evento en que se acudiere al auditor externo al que hace referencia el artículo 321 del Código de Minas, el Programa de Trabajos y Obras será presentado junto con la refrendación, con una antelación de cuarenta y cinco (45) días. **7.3.** Si dentro del plazo de treinta (30) días **EL CONCEDENTE** formula o presenta por escrito a **EL CONCESIONARIO** cualquier objeción, **EL CONCESIONARIO** tendrá el término otorgado para estudiarlas y presentar por escrito a consideración de **EL CONCEDENTE** las correcciones, modificaciones o adiciones solicitadas. Si **EL CONCESIONARIO** no presenta por escrito su respuesta dentro del término otorgado, las objeciones formuladas por **EL CONCEDENTE** se entenderán aceptadas por **EL CONCESIONARIO** y en consecuencia, los requisitos establecidos, serán aplicables y exigibles. **7.4** Aprobado el Programa de Trabajos y Obras pasará a ser el Anexo No. 3 y a él deberá sujetarse **EL CONCESIONARIO** en sus labores durante las etapas de Construcción y Montaje y Explotación. (artículos 283 y 284). **OCTAVA: REDUCCIÓN DE ÁREA.- 8.1.** Al finalizar el período de Exploración, **EL CONCESIONARIO** deberá presentar la delimitación definitiva de la zona del área contratada que va a quedar vinculada a los trabajos y obras de explotación, más las obras estrictamente necesarias para el beneficio, transporte interno, servicios de apoyo y obras de carácter ambiental, para lo cual se deberán tener en cuenta los valores, ubicación y cálculo de las reservas existentes al igual que la producción esperada en el Programa de Trabajos y Obras. Con oportunidad de esta delimitación, **EL CONCESIONARIO** estará obligado a devolver, los lotes contiguos o discontinuos, las partes del área que no serán ocupadas por los trabajos y obras mencionados. El área retenida deberá estar constituida por una extensión continua, que será inscrita en el Registro Minero Nacional. En todo caso no se permitirá retener áreas que no sean económicamente explotables. (artículo 82) **8.2. EL**

482

CONCESIONARIO, por razones de seguridad, podrá establecer una franja de terreno circundante de los lugares en que se desarrollen los trabajos y de las zonas ocupadas por las instalaciones y obras. **8.3**. Zonas de Exploración Adicional: **EL CONCESIONARIO**, para los efectos de la devolución de zonas, podrá pedir por un plazo prudencial, que no puede pasar de dos (2) años, que se le autorice retener zonas continuas del área contratada, con el objeto de proseguir en ellas labores de exploración técnica, las cuales deberán estar incluidas en la Licencia Ambiental. 8.3.1. Si **EL CONCESIONARIO** decide poner estas zonas retenidas en explotación, deberá incorporarlas al Programa de Trabajos y Obras y pedir la modificación de la respectiva Licencia Ambiental, si a ello hubiere lugar. 8.3.2. Si **EL CONCESIONARIO** no decide poner estas zonas retenidas en explotación, deberá devolverlas siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 8.1 anterior. (artículo 83). **NOVENA: CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.- 9.1**. Cumplida la Exploración y una vez aprobado el Programa de Trabajos y Obras y obtenida la Licencia Ambiental, se iniciará la etapa de Construcción y Montaje, durante la cual **EL CONCESIONARIO** deberá cumplir con las actividades establecidas en el Programa de Trabajos y Obras para esta etapa. **9.2**. Las construcciones, instalaciones y montajes mineros deberán tener las características, dimensiones y calidades señaladas en el Programa de trabajos y Obras aprobado. Sin embargo, **EL CONCESIONARIO** podrá, durante su ejecución, hacer los cambios y adiciones que sean necesarios. **EL CONCEDENTE** y la autoridad ambiental deberán ser informados previamente de tales cambios y adiciones. **9.3**. En caso de pedir prórroga en la etapa de Construcción y Montaje, de acuerdo con la cláusula cuarta numeral 4.4.2., **EL CONCESIONARIO** indicará además de las labores pendientes de ejecución, la justificación del tiempo solicitado.(artículo 89). **DÉCIMA: MINERÍA ANTICIPADA**.- Durante la etapa de Construcción y Montaje, **EL CONCESIONARIO** podrá iniciar anticipadamente la explotación del área contratada, sin perjuicio de tener oportunamente establecidas las obras e instalaciones definitivas, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones: **10.1. EL CONCESIONARIO** haya presentado a **EL CONCEDENTE** el Programa de Trabajos y Obras anticipado que hará parte del Anexo N° 3 del presente Contrato, junto con una descripción abreviada de los montajes que vaya a utilizar. **10.2. EL CONCESIONARIO** deberá informar a **EL CONCEDENTE** el inicio de la referida explotación anticipada. **10.3**. La explotación anticipada estará sujeta a las mismas condiciones, obligaciones y derechos, de la etapa de Explotación. (artículo 94). **DÉCIMA PRIMERA: ETAPA DE EXPLOTACIÓN**.- Finalizada la etapa de Construcción y Montaje, se iniciará la etapa de Explotación, en la que **EL CONCESIONARIO** desarrollará los trabajos previstos en el Programa de Trabajos y Obras aprobado por **EL CONCEDENTE**, para dicha etapa. **11.1** .En la ejecución de los trabajos de explotación, **EL CONCESIONARIO** deberá adoptar y mantener las medidas y disponer del personal y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas a él y de terceros, de conformidad con las normas vigentes sobre seguridad e higiene y salud ocupacional. (artículo 97). **11.2**. Durante la explotación se llevarán registros e inventarios

883
8/2

actualizados de la producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio, para establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a las plantas de beneficio y, si fuere del caso, a las de transformación. Estos registros e inventarios se suministrarán trimestralmente al Sistema Nacional de Información Minera.(artículo 100). **DÉCIMA SEGUNDA: DISPONIBILIDAD DEL MINERAL.- EL CONCESIONARIO** tendrá la libre disponibilidad de los minerales objeto del Contrato de Concesión que llegue a extraer en cumplimiento del Programa de Trabajos y Obras, aprobado por **EL CONCEDENTE**. Los minerales In Situ son del Estado Colombiano; y una vez extraídos, serán de propiedad de **EL CONCESIONARIO**. (artículo 98). **DÉCIMA TERCERA: MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS.- EL CONCESIONARIO** está obligado a poner en práctica las reglas, métodos y procedimientos técnicos propios de la explotación minera, que eviten daños a los materiales explotados o removidos o que deterioren o esterilicen las reservas In Situ susceptibles de eventual aprovechamiento.(artículo 99). **DÉCIMA CUARTA: REGALÍAS E IMPUESTOS.- EL CONCESIONARIO** pagará las regalías mínimas de que trata el artículo 16 de la Ley 141 de 1994, modificado por el artículo 16 de la Ley 756 de 2002. Igualmente, serán de cargo de **EL CONCESIONARIO**, los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que se deriven de la actividad que realiza, siempre y cuando sean aplicables. **PARÁGRAFO**: El monto de las regalías y el sistema para liquidarlas y reajustarlas, serán los vigentes a la fecha de la firma del Contrato de Concesión, y se aplicarán durante toda su vigencia.(artículo 227). **DÉCIMA QUINTA: CANON SUPERFICIARIO.- EL CONCESIONARIO** se obliga a pagar durante las etapas de Exploración y Construcción y Montaje, a **EL CONCEDENTE** como canon superficiario, una suma equivalente a un (1) salario mínimo diario por hectárea contratada y por año. Este pago se realizará por anualidades anticipadas a partir del perfeccionamiento del Contrato.(artículo 230). **DÉCIMA SEXTA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.- 16.1. EL CONCESIONARIO** se obliga a mantener y conservar el área contratada durante el término de duración del Contrato y hasta su correspondiente liquidación, de conformidad con la viabilidad ambiental otorgada y el Programa de Trabajos y Obras que aprueben las autoridades en lo de su competencia. **16.2**. Al efecto, **EL CONCESIONARIO** deberá realizar todas las obras tendientes a preservar el área contratada y a evitar su deterioro, así como a mantener en buen estado las obras e instalaciones. **16.3**. Igualmente, deberá realizar todas aquellas obras que garanticen el buen manejo ambiental del área contratada y cumplir con todas las normas que regulan la conservación de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, de acuerdo con lo que ordene la autoridad ambiental competente. **DÉCIMA SÉPTIMA.- COSTOS, GASTOS E INVERSIONES**.- Serán de cargo exclusivo de **EL CONCESIONARIO** todos los costos, gastos e inversiones que demande el cumplimiento del objeto contractual, incluido el suministro de equipo que se requiera, así como los que puedan causarse por la realización de estudios y trabajos ambientales que al efecto exijan a **EL CONCESIONARIO** las autoridades nacionales o regionales competentes. **DÉCIMA OCTAVA.- DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS**

884
8/3

OPERACIONES.- **18.1**. En la ejecución de los estudios, trabajos y obras de exploración, montaje, construcción, explotación, beneficio y transformación, **EL CONCESIONARIO** tendrá plena autonomía técnica, industrial, económica y comercial. Por tanto podrá escoger la índole, forma y orden de aplicación de los sistemas y procesos y determinar libremente la localización, movimientos y oportunidad del uso y dedicación del personal, equipos, instalaciones y obras. **18.2. EL CONCESIONARIO** está obligado en el ejercicio de su derecho, a dar cabal cumplimiento a las obligaciones de carácter legal, técnico, operativo y ambiental, que se señalan en este Contrato y en el Código de Minas. **18.3. Integración de áreas**: 18.3.1. Si **EL CONCESIONARIO** durante el desarrollo del presente Contrato determina la posibilidad de incluir en un programa único de exploración y explotación, las áreas correspondientes a este título y otros títulos mineros, en cabeza suya o de terceros, para un mismo mineral; presentará para aprobación de **EL CONCEDENTE** el mencionado programa, para realizar en dichas áreas sus obras y labores, simultánea o alternativamente, con objetivos y metas de producción unificados, integrándolas en un solo Contrato. **18.3.2**. Las áreas vecinas o aledañas al nuevo Contrato de Concesión, donde estuvieren en trámite solicitudes de Concesión o mineros informales por legalizar, si hubiese consenso, se podrán integrar al mismo. (artículo 101). **DÉCIMA NOVENA.- USO DE INFRAESTRUCTURA POR TERCEROS.- EL CONCEDENTE,** a solicitud de terceros explotadores, podrá convenir con **EL CONCESIONARIO** darles acceso a la infraestructura de transporte externo y embarque que hubiere construido para su servicio, siempre que por esa causa no se dificulte o se afecte la movilización y manejo eficiente de sus propias operaciones. Las condiciones, términos y modalidades de tal acceso de acordarán entre **EL CONCEDENTE, EL CONCESIONARIO** y los terceros. En caso de no llegarse al acuerdo entre **EL CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO**, el diferendo se resolverá conforme a lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Séptima, numeral 27.1. **VIGÉSIMA.- PERSONAL.- 20.1. Recurso Humano Nacional.- EL CONCESIONARIO** preferirá a personas naturales nacionales en la ejecución de estudios, obras y trabajos mineros y ambientales, siempre que dichas personas tengan la calificación laboral requerida. Esta obligación cobijará igualmente al personal vinculado por contratistas independientes.(artículo 251). **20.2. Participación de Trabajadores Nacionales**.- 20.2.1. Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en los artículos 74 y 75 del Código Sustantivo del Trabajo, **EL CONCESIONARIO** deberá pagar al personal colombiano en conjunto, no menos del setenta por ciento (70%) del valor total de la nómina del personal calificado o de especialistas, de dirección o confianza, y no menos del ochenta por ciento (80%) del valor de la nómina de trabajadores ordinarios. 20.2.2. El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, previo concepto de **EL CONCEDENTE**, podrá autorizar, a solicitud de **EL CONCESIONARIO** y por el tiempo estrictamente indispensable para la preparación idónea de personal colombiano, se sobrepasen los límites máximos permitidos. Para el otorgamiento de la autorización aquí establecida, será necesario que **EL CONCESIONARIO** convenga con el Ministerio en contribuir o participar en la enseñanza especializada de personal colombiano.

885
8/4

(artículo 253). **20.3.** Mano de Obra Regional.- En los trabajos mineros y ambientales de **EL CONCESIONARIO, EL CONCEDENTE**, una vez escuchados los interesados, señalará los porcentajes mínimos de trabajadores oriundos de la respectiva región y domiciliados en el área de influencia del proyecto que deberán ser contratados. Estos porcentajes serán revisables periódicamente. (artículo 254). **Nota**: esta cláusula 20.4 siguiente, solo aplica en el caso en que el área contratada esté dentro de Zona Minera indígena y el concesionario no sea parte de la comunidad o grupo indígena respectivo. **20.4.** Títulos de Terceros en Zonas Mineras Indígenas. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 122 del Código de Minas, **EL CONCESIONARIO** deberá vincular preferentemente a la comunidad o grupo indígena, a sus trabajos y obras y capacitar a sus miembros para hacer efectiva la preferencia establecida en el mencionado artículo.(artículo 128). **VIGÉSIMA PRIMERA.- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA .-** Previa reglamentación del Gobierno Nacional sobre la materia: **21.1. EL CONCESIONARIO** de demostrada trayectoria técnica y empresarial y poseedor de infraestructura y montajes adecuados, podrá establecer, previa autorización de **EL CONCEDENTE**, planes y programas concretos de transferencia de tecnología, de estructuración o de reconversión de pequeñas explotaciones de terceros o de asistencia jurídica o técnica, en convenio con universidades debidamente reconocidas, con el objeto de mejorar su eficiencia y nivel de crecimiento. **21.2.** Las inversiones y gastos debidamente comprobados en los mencionados planes y programas, serán deducibles de las regalías a que está obligado a pagar **EL CONCESIONARIO** por su propia producción, en una cuantía que no exceda del diez por ciento (10%) de dichas contraprestaciones. **21.3**. los terceros asesorados y asistidos de conformidad con la presente cláusula, deberán ser beneficiarios de títulos mineros vigentes o hallarse en proceso de obtenerlos en los términos y condiciones establecidos en los artículos 165, 248, 249 y 250 del Código de Minas. Suplementariamente, se podrán aplicar estas inversiones en proyectos alternativos que permitan la reconversión de las zonas de influencia minera. (artículo 255). **VIGÉSIMA SEGUNDA.- OBRAS E INSTALACIONES MINERAS Y COMUNITARIAS. 22.1.** Las construcciones e instalaciones distintas a las requeridas para la operación de extracción o captación de los minerales, podrán estar ubicadas fuera del área del Contrato. Igualmente podrán ubicarse fuera del área del Contrato las obras destinadas preferencialmente a la salud, la educación y el saneamiento básico, que **EL CONCESIONARIO** realice en el municipio o municipios donde se localice el proyecto minero durante el periodo de Construcción y Montaje. **22.2.** La naturaleza y características de las obras de beneficio común antes mencionadas se deberán acordar entre **EL CONCESIONARIO** y las autoridades municipales, quedando entendido que la cuantía de las inversiones requeridas, que no podrá exceder del cinco por ciento (5%) de la inversión en la infraestructura destinada a la extracción de minerales, se imputará como anticipo o deducción de los impuestos municipales a cargo de **EL CONCESIONARIO**, previa autorización de las entidades competentes. (artículo 256). **VIGÉSIMA TERCERA.- UTILIZACIÓN DE BIENES NACIONALES.- 23.1.**En la ejecución

886
8/5

del proyecto minero, **EL CONCESIONARIO** preferirá en su adquisición de bienes y servicios a la industria nacional siempre que los mismos ofrezcan similares condiciones tanto en la calidad como en la oportunidad y seguridad de las entregas. **23.2.** En las adquisiciones antes mencionadas se procederá a efectuar la debida desagregación que facilite la concurrencia de la industria nacional. (artículo 252). **VIGÉSIMA CUARTA: SERVIDUMBRES Y RECLAMOS ANTE AUTORIDADES**.- **24.1**. Para garantizar el ejercicio pacífico de las actividades que requiera para adelantar el proyecto en forma técnica y económica, **EL CONCESIONARIO** gestionará y obtendrá previamente las servidumbres y demás derechos necesarios. **EL CONCESIONARIO** realizará todas las gestiones ante las autoridades nacionales, seccionales o locales, según el caso, para hacer efectiva esta garantía de ejercicio pacífico. **24.2.** Serán de cargo de **EL CONCESIONARIO** todos los gastos, derechos o indemnizaciones, que se causen por concepto de la obtención de servidumbres y demás derechos reales, así como por los daños causados a propiedades y personas con ocasión del cumplimiento de las labores del proyecto, que sean imputables a **EL CONCESIONARIO**, sus empleados, subcontratistas, operadores o a los trabajadores de los mismos. (artículo 166 y ss). **VIGÉSIMA QUINTA : CARÁCTER DE LA INFORMACIÓN.- 25.1. EL CONCESIONARIO** está obligado a recopilar y suministrar, sin costo alguno, la información relativa a la riqueza del subsuelo, la oferta y estado de los recursos mineros, a solicitud del Ministerio de Minas y Energía. **25.2. EL CONCESIONARIO** deberá colaborar a actualizar el Sistema de Información Minera anualmente, en los términos y condiciones que fije el Ministerio de Minas y Energía. La información a suministrar durante las etapas de Exploración y Explotación, deberá orientarse a permitir el conocimiento de la riqueza del subsuelo, el proyecto minero y su desarrollo. **VIGÉSIMA SEXTA: RESPONSABILIDADES**. **26.1. De EL CONCEDENTE**.- En ningún caso **EL CONCEDENTE** responderá por las obligaciones de cualquier naturaleza que adquiera **EL CONCESIONARIO** con terceros en desarrollo del presente Contrato. **26.2. RESPONSABILIDAD DE EL CONCESIONARIO**.- 26.2.1. **EL CONCESIONARIO** será responsable ante **EL CONCEDENTE** por todos los trabajos que desarrolle en el área contratada. Además, responderá por cualquier daño que cause a terceros o a **EL CONCEDENTE** durante el desarrollo de los mismos, frente a terceros dicha responsabilidad se establecerá en la forma y grado en que prevén las disposiciones civiles y comerciales ordinarias (artículo 87) 26.2.2. **EL CONCESIONARIO** será considerado como contratista independiente para efectos de todos los Contratos civiles, comerciales y laborales que celebre por causa de sus estudios, trabajos y obras de exploración y explotación. (artículo 57). **VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DIFERENCIAS.- 27.1.** Diferencias de orden técnico. Las diferencias de carácter exclusivamente técnico que llegaren a surgir entre **EL CONCESIONARIO y EL CONCEDENTE** que no puedan arreglarse en forma amigable, serán sometidas para su resolución al Arbitramento Técnico previsto en las leyes. En la designación de los árbitros y en el procedimiento arbitral se aplicará el Decreto 1818 de 1998 y las normas que lo adicionen o reformen. **27.2.** Diferencias de orden legal o económico. Las diferencias de orden

887
876

legal o económico, quedan sometidas al conocimiento y decisión de la rama jurisdiccional del poder público colombiano. **27.3.** En caso desacuerdo sobre la calidad técnica, jurídica o económica de las diferencias éstas se considerarán legales. **VIGÉSIMA OCTAVA.- CESIÓN Y GRAVÁMENES: 28.1.** Cesión de Derechos. La cesión de derechos emanados de este Contrato, requerirá aviso previo y escrito a **EL CONCEDENTE**. 28.1.2. La cesión de que trata esta cláusula no podrá estar sometida por las partes a término o condición alguna en cuanto hace relación al Estado. 28.1.3. Si la cesión fuere total, el cesionario quedará subrogado en todas las obligaciones emanadas del Contrato, aún en las contraídas antes de la cesión y que se hallaren pendientes de cumplirse. 28.1.4. la cesión parcial del derecho emanado del presente Contrato podrá hacerse por cuotas o porcentajes de dicho derecho. En este caso, cedente y cesionario responderán solidariamente ante **EL CONCEDENTE**. 28.1.5. Para poder ser inscrita la cesión en el registro Minero nacional, el cedente deberá demostrar haber cumplido con todas las obligaciones emanadas de este Contrato. 28.1.6. Si recibido el aviso de que trata esta cláusula, EL CONCEDENTE no se pronuncia mediante resolución motivada en el término de cuarenta y cinco (45) días, se entenderá que no tiene reparo a la cesión y se inscribirá el documento de negociación en el Registro Minero Nacional.(artículo 22). 28.1.7. En el caso de las Comunidades o grupos Indígenas, la Concesión no será transferible en ningún caso. **28.2.** Gravámenes. El derecho a explorar y explotar podrá ser gravado o dado en garantía de obligaciones, en las condiciones y modalidades establecidas en el Capítulo XXIII del Código de Minas. (artículo 26) 28.2.1. Para la efectividad de la prenda minera se requiere su inscripción en el Registro Minero Nacional. 28.2.2. En los casos de prenda y de titularización de flujos futuros de caja, ni el Estado ni **EL CONCEDENTE** asumen responsabilidad alguna ante los acreedores hipotecarios o prendarios, ni ante los adquirientes de títulos, de que trata el Capítulo XXIII del Código de Minas (artículo 246). **VIGÉSIMA NOVENA.- SUBCONTRATACIÓN.- EL CONCESIONARIO** podrá libremente realizar todos los estudios, obras y trabajos a que está obligado, mediante cualquier clase de Contratos de obra o de ejecución que no impliquen para los subcontratistas subrogarse en los derechos y obligaciones emanados del presente Contrato de Concesión, ni les confieran derecho a participar en los minerales por explotar. Para los mencionados Contratos no se requerirá permiso o aviso alguno a **EL CONCEDENTE**.(artículo 27). **TRIGÉSIMA .- PÓLIZA MINERO AMBIENTAL.-** Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de celebración del Contrato de Concesión minera, **EL CONCESIONARIO** deberá constituir una póliza de garantía, que ampare el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de las multas y la caducidad. En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsistirá la obligación de reponer dicha garantía. **30.1**. El valor asegurado se calculará con base en los siguientes criterios: 30.1.1. Para la etapa de Exploración, un cinco por ciento (5%) del valor anual de la cuantía de la inversión prevista en exploración para la respectiva anualidad, con base en lo establecido por **EL CONCESIONARIO** en el numeral 9 de su propuesta. 30.1.2. Para la etapa de Construcción y Montaje, el cinco por ciento (5%) de la

888

inversión anual por dicho concepto, con base en lo establecido en el Programa de Trabajos y Obras aprobado para dicha etapa. 30.1.3. Para la etapa de Explotación, equivaldrá a un diez por ciento (10%) del resultado de multiplicar el volumen de producción anual estimada del mineral objeto de la Concesión, con base en lo establecido en el Programa de Trabajos y Obras aprobado para dicha etapa, por el precio en boca de mina del referido mineral fijado anualmente por el Gobierno. **30.2**. La póliza de que trata esta cláusula, deberá ser aprobada por **EL CONCEDENTE**, deberá mantenerse vigente durante la vida de la Concesión, de sus prórrogas y por tres (3) años más. **30.3.** El monto asegurado siempre deberá corresponder a los porcentajes establecidos en el numeral 30.1 anterior. (artículo 280). **TRIGÉSIMA PRIMERA : SUSPENSIONES.- 31.1.** Fuerza Mayor o Caso Fortuito.- A solicitud de **EL CONCESIONARIO** y debidamente formulada a **EL CONCEDENTE**, las obligaciones emanadas del presente Contrato de Concesión podrán suspenderse temporalmente ante la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito. A petición de **EL CONCEDENTE**, en cualquier tiempo, **EL CONCESIONARIO** deberá comprobar la continuidad de dichos eventos. (artículo 52) **31.2.** Suspensión o Disminución de la Explotación.- Cuando circunstancias transitorias de orden técnico o económico, no constitutivas de fuerza mayor o de caso fortuito, impidan o dificulten las labores de exploración que ya se hubieren iniciado o las de construcción y montaje o las de explotación, **EL CONCEDENTE,** a solicitud debidamente comprobada de **EL CONCESIONARIO**, podrá autorizarlo para suspender temporalmente la explotación o para disminuir los volúmenes normales de producción. La suspensión mencionada no ampliará ni modificará el término total del Contrato de Concesión.(artículo 54). **31.3.** Constancia de la Suspensión.- Los actos que decreten la suspensión de los plazos o la suspensión o modificación de las operaciones mineras de conformidad con los numerales anteriores, señalarán en forma expresa las fechas en que se inicien y terminen la suspensión, modificación o aplazamiento autorizados.(artículo 55). **TRIGÉSIMA SEGUNDA: MULTAS.- 32.1.** En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de **EL CONCESIONARIO**, previo requerimiento, **EL CONCEDENTE** podrá imponer administrativamente multas sucesivas de hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cada vez y para cada caso de infracción de las obligaciones emanadas del presente Contrato, siempre que no fueren causal de caducidad o que **EL CONCEDENTE**, por razones de interés público expresamente invocadas, se abstuviere de declararla. (artículo 115) **32.2**. La cuantía de las multas será fijada valorando, en forma objetiva, la índole de la infracción y sus efectos perjudiciales para el Contrato. **32.3**. Para la imposición de multas **AL CONCESIONARIO**, se le hará un requerimiento previo en el que se señalen las faltas u misiones en que hubiere incurrido y se le exija su rectificación. Si después del término que se le fije para subsanarlas, que no podrá pasar de treinta (30) días, no lo hubiere hecho o no justificare la necesidad de un plazo mayor para hacerlo, se le impondrán las multas sucesivas previstas en el Código de Minas. **32.4**. Cada multa deberá ser pegada por **EL CONCESIONARIO** dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en

que quede ejecutoriada la providencia que la imponga. **32.5.** Si **EL CONCESIONARIO** no cancelare oportunamente las multas de que trata esta cláusula, **EL CONCEDENTE** las hará efectivas con cargo a la póliza de cumplimiento, sin perjuicio de que se declare la caducidad. **32.6**. en el caso de contravenciones de las disposiciones ambientales, la autoridad ambiental aplicará las sanciones previstas en las normas ambientales vigentes. **TRIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN.-** Esta Concesión podrá darse por terminada en los siguientes casos: **33.1.** Por renuncia. **33.2.** Por mutuo acuerdo. **33.3.** Por vencimiento del término de duración. **33.4.** Por muerte del concesionario y **33.5.** Por caducidad. **TRIGÉSIMA CUARTA: RENUNCIA.-EL CONCESIONARIO**, podrá renunciar libremente a la Concesión y retirar todos los bienes e instalaciones que hubiere construido o instalado, para la ejecución de este Contrato y el ejercicio de servidumbres. Se exceptúan los bienes e instalaciones destinadas a conservar o manejar adecuadamente los frentes de explotación y al ejercicio de las servidumbres y a las obras de prevención, mitigación, corrección, compensación, manejo y situación ambiental. Para la viabilidad de la renuncia será requisito estar a paz y salvo con las obligaciones exigibles al tiempo de solicitarla. **MINERCOL LTDA.** dispondrá de un término de treinta (30) días para pronunciarse, término que al vencerse dará lugar al silencio administrativo positivo. De la renuncia se dará aviso a la autoridad ambiental. **TRIGÉSIMA QUINTA: CADUCIDAD.- 35.1**. Causales de caducidad: El Contrato podrá terminarse por la declaración de su caducidad, exclusivamente por las siguientes causas: 35.2.1 La disolución de la persona jurídica de **EL CONCESIONARIO**, menos en los casos en que se produzca por fusión, por absorción; 35.2.2 La incapacidad financiera que le impida cumplir con las obligaciones contractuales y que se presume si a **EL CONCESIONARIO** se le ha abierto trámite de liquidación obligatoria de acuerdo con la ley; 35.2.3 La no realización de los trabajos y obras dentro de los términos establecidos en este Contrato y en el Código de Minas o su suspensión no autorizada por más de seis (6) meses continuos; 35.2.4 El no pago oportuno y completo de las contraprestaciones económicas; 35.2.5 El omitir el aviso previo a la autoridad para hacer la cesión del Contrato; 35.2.6 El no pago de las multas impuestas o la no reposición de la garantía que las respalda; 35.2.7 El incumplimiento grave y reiterado de las regulaciones de orden técnico sobre la exploración y explotación mineras, de higiene, seguridad y laborales, o la revocación de las autorizaciones ambientales necesarias para sus trabajos y obras; 35.2.8 La violación de las normas sobre zonas excluidas y restringidas para la minería; 35.2.9 El incumplimiento grave y reiterado de cualquiera otra de las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión; y 35.2.10 Cuando se declare como procedencia de los minerales explotados un lugar diferente al de su extracción, provocando que las contraprestaciones económicas se destinen a un municipio diferente al de su origen. Lo anterior, sin perjuicio, de las acciones legales que procedan en contra del concesionario y de los funcionarios públicos que con su conducta promuevan estos actos. (artículo 112). **35.2.** Procedimiento para la caducidad. La caducidad del Contrato, en los casos en que hubiere lugar, será declarada por **EL CONCEDENTE** previa resolución de trámite

890
8/7

expide a **EL CONCESIONARIO** el respectivo paz y salvo por todo concepto, o le exige las medidas que subsanen las omisiones o deficiencias, necesarias para entregarle tal paz y salvo, o le declare el incumplimiento e inicie las acciones administrativas o judiciales del caso y le haga efectivas las garantías. **37.4.** Si **EL CONCESIONARIO** no comparece a la diligencia en la cual se habrá de levantar el Acta de Liquidación, **EL CONCEDENTE** suscribirá el acta y se harán efectivas las garantías correspondientes si procediere. La no comparecencia de **EL CONCESIONARIO** no es por si sola causal para hacer efectivas las garantías. **TRIGÉSIMA OCTAVA: NORMAS DE APLICACIÓN.- 38.1.** Marco legal.- Para todos los efectos a que haya lugar, el presente Contrato una vez suscrito por las partes es de obligatorio cumplimiento. El Contrato, su ejecución e interpretación, terminación y liquidación, quedan sujetos a la Constitución, leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, reglamentos o a cualquier otra disposición emanada de las autoridades competentes colombianas, que en alguna forma tengan relación con el objeto contractual. (artículo 46) **38.2.** Idioma. - El idioma oficial para todos los efectos derivados de este Contrato es el Español. (artículo 50). **38.3.** Domicilio contractual .- Para todos los efectos derivados de este Contrato el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá. **38.4.** Notificaciones. La notificación de las providencias se hará por estado que se fijará por un (1) día en las dependencias de **EL CONCEDENTE**. Habrá notificación personal de las que se refieran al Programa de Trabajos y Obras, cesión de derechos, suspensiones, multas o caducidad. Si no fuere posible la notificación personal, se enviará un mensaje a la residencia o negocio del compareciente si fueren conocidos y si pasados tres (3) días después de su entrega, no concurriere a notificarse, se hará su emplazamiento por edicto que se fijará en lugar público por cinco (5) días. En la notificación personal o por edicto, se informará al notificado de los recursos a que tiene derecho por la vía gubernativa y del término para interponerlos.(artículo 269). **38.5.** Ley aplicable y Renuncia a Reclamación Diplomática.- El Contrato y lo en él estipulado se sujetará exclusivamente a las leyes y jueces colombianos. **EL CONCESIONARIO** renuncia a intentar cualquier reclamación diplomática en razón de este Contrato. **TRIGÉSIMA NOVENA: SUSCRIPCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.- 39.1.** Las obligaciones que por este Contrato adquiere **EL CONCESIONARIO**, producen efectos desde su suscripción. **39.2.** El presente Contrato se considera perfeccionado una vez se encuentre debidamente inscrito en el Registro Minero Nacional.(artículo 50). **CUADRAGÉSIMA : ANEXOS**.- Son anexos de este Contrato y hacen o harán parte integrante del mismo, los siguientes:

Anexo No. 1. Plano Topográfico.

Anexo No. 2. Términos de Referencia para del Programa de Exploración Geológica y guías.

Anexo No. 3. Programa de Trabajos y Obras, de Explotación Anticipada aprobados.

Anexo No. 4. Anexos Administrativos:

- El Certificado de Existencia y Representación Legal del **CONCESIONARIO**
- La fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal
- NIT del **CONCESIONARIO**

897

- Las autorizaciones ambientales
- La póliza minero - ambiental,
- El certificado de inscripción del Contrato, en el Registro Minero Nacional.
- Constancia de pago del Impuesto de Timbre

Para constancia se firma este Contrato por los que en él intervienen, en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Bogotá D.C., a los días del mes de de 2002

EL CONCEDENTE

HÉCTOR PIEDRAHITA MEDINA
Presidente

EL CONCESIONARIO

ONOFRE SANCHEZ SANCHEZ
Representante Legal COOVOLTA

AMEU
DGF-101

Este documento se expide para uso exclusivo para el contrato No. 058-RAPLL-2024

892
891

ANEXO FICHA 9. FORMATOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

893

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	PROCESO SST INSPECCIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS	DOCUMENTO No CB-SST-F-001 REV. 0 1/05/2025

INSPECCIONADO POR: INGE. ALEJANDRO ORTIZ **FECHA:** 15/05/2025

Marque según criterio: C= Cumple NC= No Cumple NA= No aplica

UBICACIÓN	Partes del Punto Ecológico				OBSERVACIONES	REQUIERE ACCIÓN
	Separación	Señalización	Rotulación	Estado		
OBRA	X	X	X	X	NINGUNA	NO

Almacenamiento Temporal / Cuarto de Residuos

Aspecto	Cumple	No Cumple	Observaciones
Facil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector.	X		NINGUNA
Su ubicación no genera molestias a colaboradores, usuarios y comunidad cercana.	X		NINGUNA
Cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales).	X		NINGUNA
Permite la protección de los residuos de condiciones climaticas (lluvia, sol y vientos).	X		NINGUNA
Cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación.	X		NINGUNA
El espacio permite su facil limpieza.	X		NINGUNA
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados.	X		NINGUNA
Los contenedores son de material plástico, con tapa y se encuentran en buen estado.	X		NINGUNA
Cuenta con punto de agua cercana.	X		NINGUNA
El espacio se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo.	X		NINGUNA

Firma Responsable:

894

893

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	PROCESO SST INSPECCIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS	DOCUMENTO No CB-SST-F-001 REV. 0 1/06/2025

INSPECCIONADO POR: INGE. ALEJANDRO ORTIZ **FECHA:** 3/06/2025

Marque según criterio: C= Cumple NC= No Cumple NA= No aplica

UBICACIÓN	Partes del Punto Ecológico				OBSERVACIONES	REQUIERE ACCIÓN
	Separación	Señalización	Rotulación	Estado		
OBRA	X	X	X	X	NINGUNA	NO

Almacenamiento Temporal / Cuarto de Residuos

Aspecto	Cumple	No Cumple	Observaciones
Facil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector.	X		NINGUNA
Su ubicación no genera molestias a colaboradores, usuarios y comunidad cercana.	X		NINGUNA
Cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales).	X		NINGUNA
Permite la protección de los residuos de condiciones climaticas (lluvia, sol y vientos).	X		NINGUNA
Cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación.	X		NINGUNA
El espacio permite su facil limpieza.	X		NINGUNA
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados.	X		NINGUNA
Los contenedores son de material plástico, con tapa y se encuentran en buen estado.	X		NINGUNA
Cuenta con punto de agua cercana.	X		NINGUNA
El espacio se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo.	X		NINGUNA

Firma Responsable:

895

8/4

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	PROCESO SST INSPECCIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS	DOCUMENTO No CB-SST-F-001 REV. 0 1/06/2025

INSPECCIONADO POR: INGE. ALEJANDRO ORTIZ **FECHA:** 17/06/2025

Marque según criterio: C= Cumple NC= No Cumple NA= No aplica

UBICACIÓN	Partes del Punto Ecológico				OBSERVACIONES	REQUIERE ACCIÓN
	Separación	Señalización	Rotulación	Estado		
OBRA	X	X	X	X	NINGUNA	NO

Almacenamiento Temporal / Cuarto de Residuos

Aspecto	Cumple	No Cumple	Observaciones
Facil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector.	X		NINGUNA
Su ubicación no genera molestias a colaboradores, usuarios y comunidad cercana.	X		NINGUNA
Cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales).	X		NINGUNA
Permite la protección de los residuos de condiciones climaticas (lluvia, sol y vientos).	X		NINGUNA
Cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación.	X		NINGUNA
El espacio permite su facil limpieza.	X		NINGUNA
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados.	X		NINGUNA
Los contenedores son de material plástico, con tapa y se encuentran en buen estado.	X		NINGUNA
Cuenta con punto de agua cercana.	X		NINGUNA
El espacio se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo.	X		NINGUNA

Firma Responsable:

896

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	PROCESO SST INSPECCIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS	DOCUMENTO No CB-SST-F-001 REV. 0 1/08/2025

INSPECCIONADO POR: INGE. ALEJANDRO ORTIZ **FECHA:** 1/08/2025

Marque según criterio: C= Cumple NC= No Cumple NA= No aplica

UBICACIÓN	Partes del Punto Ecológico				OBSERVACIONES	REQUIERE ACCIÓN
	Separación	Señalización	Rotulación	Estado		
OBRA	X	X	X	X	NINGUNA	NO

Almacenamiento Temporal / Cuarto de Residuos

Aspecto	Cumple	No Cumple	Observaciones
Facil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector.	X		NINGUNA
Su ubicación no genera molestias a colaboradores, usuarios y comunidad cercana.	X		NINGUNA
Cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales).	X		NINGUNA
Permite la protección de los residuos de condiciones climaticas (lluvia, sol y vientos).	X		NINGUNA
Cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación.	X		NINGUNA
El espacio permite su facil limpieza.	X		NINGUNA
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados.	X		NINGUNA
Los contenedores son de material plástico, con tapa y se encuentran en buen estado.	X		NINGUNA
Cuenta con punto de agua cercana.	X		NINGUNA
El espacio se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo.	X		NINGUNA

Firma Responsable:

897
576

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	PROCESO SST INSPECCIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS	DOCUMENTO No CB-SST-F-001 REV. 0 1/08/2025

INSPECCIONADO POR: INGE. ALEJANDRO ORTIZ **FECHA:** 19/08/2025

Marque según criterio: C= Cumple NC= No Cumple NA= No aplica

UBICACIÓN	Partes del Punto Ecológico				OBSERVACIONES	REQUIERE ACCIÓN
	Separación	Señalización	Rotulación	Estado		
OBRA	X	X	X	X	NINGUNA	NO

Almacenamiento Temporal / Cuarto de Residuos

Aspecto	Cumple	No Cumple	Observaciones
Facil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector.	X		NINGUNA
Su ubicación no genera molestias a colaboradores, usuarios y comunidad cercana.	X		NINGUNA
Cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales).	X		NINGUNA
Permite la protección de los residuos de condiciones climaticas (lluvia, sol y vientos).	X		NINGUNA
Cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación.	X		NINGUNA
El espacio permite su facil limpieza.	X		NINGUNA
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados.	X		NINGUNA
Los contenedores son de material plástico, con tapa y se encuentran en buen estado.	X		NINGUNA
Cuenta con punto de agua cercana.	X		NINGUNA
El espacio se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo.	X		NINGUNA

Firma Responsable:

898

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	PROCESO SST INSPECCIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS	DOCUMENTO No CB-SST-F-001 REV. 0 1/09/2025

INSPECCIONADO POR: INGE. ALEJANDRO ORTIZ **FECHA:** 15/09/2025

Marque según criterio: C= Cumple NC= No Cumple NA= No aplica

UBICACIÓN	Partes del Punto Ecológico				OBSERVACIONES	REQUIERE ACCIÓN
	Separación	Señalización	Rotulación	Estado		
OBRA	X	X	X	X	NINGUNA	NO

Almacenamiento Temporal / Cuarto de Residuos

Aspecto	Cumple	No Cumple	Observaciones
Facil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector.	X		NINGUNA
Su ubicación no genera molestias a colaboradores, usuarios y comunidad cercana.	X		NINGUNA
Cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales).	X		NINGUNA
Permite la protección de los residuos de condiciones climaticas (lluvia, sol y vientos).	X		NINGUNA
Cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación.	X		NINGUNA
El espacio permite su facil limpieza.	X		NINGUNA
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados.	X		NINGUNA
Los contenedores son de material plástico, con tapa y se encuentran en buen estado.	X		NINGUNA
Cuenta con punto de agua cercana.	X		NINGUNA
El espacio se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo.	X		NINGUNA

Firma Responsable:

899

ESPT- 307

Tame, 15 de Octubre de 2025

EL SUSCRITO LÍDER DEL GRUPO COMERCIAL, CONEXIONES Y MERCADEO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P

CERTIFICA:

Que, el día quince (15) de octubre de 2025, por solicitud escrita se procedió a realizar la suspensión definitiva de la acometida provisional del servicio de acueducto generada al CONSORCIO SAN MIGUEL TAME, con Nit: 901.935.374-0; en el desarrollo del contrato de obra No. 058 de 2024, cuyo objeto es: **PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

Que, el CONSORCIO SAN MIGUEL TAME, con Nit: 901.935.374-0; canceló por concepto de acometida provisional el valor de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($592.400).

La presente certificación se expide a solicitud del Consorcio San Miguel Tame, según comunicación CSM 021 de fecha 30 de septiembre de 2025.

DANIEL VARGAS CALDERÓN
Líder Grupo Comercial, Conexiones y Mercadeo

Proyectó: Claret Velasco- Secretaria

ANEXO FICHA 12. PREOPERACIONALES Y DOCUMENTACION MAQUINARIA

901

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/05/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA				SEMANA DEL	12 AL 17 DE 05 2025	
PLACA	TLM796	MODELO	2013	MARCA	KENWORTH		
CONDUCTOR	Dano Escobar			CEDULA	17549662	CARGO	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR	Dano Escobar																					B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

902

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/05/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			**SEMANA DEL**	19 AL 24 DE 05 2025		
PLACA	TLM796	**MODELO**	2013	**MARCA**	KENWORTH		
CONDUCTOR	Dario Escobar.			**CEDULA**	1754986 3	**CARGO**	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA				✓																		
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR	✓			✓			✓			✓												B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

902 903

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/05/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			**SEMANA DEL**	26 AL 31 DE 05 2025		
PLACA	TLM796	**MODELO**	2013	**MARCA**	KENWORTH		
CONDUCTOR	Dario Escobar.			**CEDULA**	17549863	**CARGO**	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	/			/			/			/			/			/						
2	Estado y tensión de correas	/			/			/			/			/			/						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	/			/			/			/			/			/						
4	Sin fugas de fluidos	/			/			/			/			/			/						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	/			/			/			/			/			/						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	/			/			/			/			/			/						
7	Estado de las puertas	/			/			/			/			/			/						
8	Espejo retrovisor	/			/			/			/			/			/						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	/			/			/			/			/			/						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	/			/			/			/			/			/						
11	Estado general del volquete	/			/			/			/			/			/						
12	Compuerta	/			/			/			/			/			/						
13	Sistema de levante de volqueta	/			/			/			/			/			/						
14	Bastidor	/			/			/			/			/			/						
15	Carpa de protección de la carga	/			/			/			/			/			/						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	/			/			/			/			/			/						
17	Parasoles sujeción y estado.	/			/			/			/			/			/						
18	Luz de techo	/			/			/			/			/			/						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	/			/			/			/			/			/						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	/			/			/			/			/			/						
21	Carpa de protección de la carga	/			/			/			/			/			/						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	/			/			/			/			/			/						
23	Botiquín	/			/			/			/			/			/						
24	Extintor	/			/			/			/			/			/						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR																						B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

903 904

junio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PROCESO:** SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Código:** CPR-SST-F-001 **Versión:** 0 **Fecha:** 01/06/2025 **Página:** 1 de 1
	FORMATO INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA														**SEMANA DEL**	2	**AL**	7	**DE**	6	2025		
PLACA	TLM796			**MODELO**			2013						**MARCA**			KENWORTH							
CONDUCTOR	Dario escobar												**CEDULA**		17549863	**CARGO**	CONDUCTOR						

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO				✓			✓			✓			✓			✓						
1	Niveles de fluido				✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas				✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.				✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos				✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)				✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA				✓																		
6	Estado general de la altonería y pintura				✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas				✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor				✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)				✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA							✓															
10	Soportes y grapas				✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete				✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta				✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta				✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor				✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga				✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA				✓																		
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.				✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.				✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo				✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)				✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)				✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga				✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.				✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquin				✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor				✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						**CONVENCIONES**
	FIRMA CONDUCTOR																						B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

905

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/06/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			**SEMANA DEL**	9 AL 14 DE 6 2025		
PLACA	TLM796	**MODELO**	2013	**MARCA**	KENWORTH		
CONDUCTOR	Dario Escobar			**CEDULA**	1754986[illegible]3	**CARGO**	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	/			/			/			/			/			/						
2	Estado y tensión de correas	/			/			/			/			/			/						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	/			/			/			/			/			/						
4	Sin fugas de fluidos	/			/			/			/			/			/						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	/			/			/			/			/			/						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	/			/			/			/			/			/						
7	Estado de las puertas	/			/			/			/			/			/						
8	Espejo retrovisor	/			/			/			/			/			/						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	/			/			/			/			/			/						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	/			/			/			/			/			/						
11	Estado general del volquete	/			/			/			/			/			/						
12	Compuerta	/			/			/			/			/			/						
13	Sistema de levante de volqueta	/			/			/			/			/			/						
14	Bastidor	/			/			/			/			/			/						
15	Carpa de protección de la carga	/			/			/			/			/			/						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA	/																					
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	/			/			/			/			/			/						
17	Parasoles sujeción y estado.	/			/			/			/			/			/						
18	Luz de techo	/			/			/			/			/			/						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	/			/			/			/			/			/						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	/			/			/			/			/									
21	Carpa de protección de la carga	/			/			/			/			/			/						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	/			/			/			/			/			/						
23	Botiquin	/			/			/			/			/			/						
24	Extintor	/			/			/			/			/			/						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR																						B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

906

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/06/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			**SEMANA DEL**	16 AL 21 DE 6 2025		
PLACA	TLM796	**MODELO**	2013	**MARCA**	KENWORTH		
CONDUCTOR	Dario Escobar			**CEDULA**	17549863	**CARGO**	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR																						B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

907

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PROCESO:** SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Código:** CPR-SST-F-001 **Versión:** 0 **Fecha:** 01/06/2025 **Página:** 1 de 1
	FORMATO INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA															**SEMANA DEL**	23	**AL**	28	**DE**	06	2025
PLACA	TLM796			**MODELO**	2013									**MARCA**	KENWORTH								
CONDUCTOR	Dario Escobar													**CEDULA**	17549863			**CARGO**	CONDUCTOR				

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido				✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas				✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.				✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos				✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)				✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura				✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas				✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor				✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)				✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas				✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete				✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta				✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta				✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor				✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga				✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.				✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.				✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo				✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)				✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)				✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga				✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.				✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquin				✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor				✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						**CONVENCIONES**
	FIRMA CONDUCTOR																						**B:** Bueno / **M:** Malo / **NA:** No aplica

908

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/09/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA					SEMANA DEL	4 AL 9 DE 08 2025		
PLACA	TLM796	MODELO	2013		MARCA	KENWORTH			
CONDUCTOR	Dario Escobar				CEDULA	1754[illegible]863	CARGO	CONDUCTOR	

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO							✓															
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓						✓			✓						
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓						✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓						✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓						✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓						✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓						✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓						✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓						✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓						✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓						✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓						✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓						✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓						✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓						✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓						✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓						✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓						✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓						✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓						✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓						✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓						✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN	✓																					
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓						✓			✓						
23	Botiquin	✓			✓			✓						✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓						✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR																						B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

909

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/09/2025

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			**SEMANA DEL**	11 AL 16 DE 8 2025		
PLACA	TLM796	**MODELO**	2013	**MARCA**	KENWORTH		
CONDUCTOR	Darío Escobar			**CEDULA**	1754863	**CARGO**	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO	-																					
1	Niveles de fluido	/			/			/			/			/			/						
2	Estado y tensión de correas	/			/			/			/			/			/						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	/			/			/			/			/			/						
4	Sin fugas de fluidos	/			/			/			/			/			/						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	/			/			/			/			/			/						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	/			/			/			/			/			/						
7	Estado de las puertas	/			/			/			/			/			/						
8	Espejo retrovisor	/			/			/			/			/			/						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	/			/			/			/			/			/						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	/			/			/			/			/			/						
11	Estado general del volquete	/			/			/			/			/			/						
12	Compuerta	/			/			/			/			/			/						
13	Sistema de levante de volqueta	/			/			/			/			/			/						
14	Bastidor	/			/			/			/			/			/						
15	Carpa de protección de la carga	/			/			/			/			/			/						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	/			/			/			/			/			/						
17	Parasoles sujeción y estado.	/			/			/			/			/			/						
18	Luz de techo	/			/			/			/			/			/						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	/			/			/			/			/			/						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	/			/			/			/			/			/						
21	Carpa de protección de la carga	/			/			/			/			/			/						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	/			/			/			/			/			/						
23	Botiquín	/			/			/			/			/			/						
24	Extintor	/			/			/			/			/			/						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR																						B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

910

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PROCESO:** SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Código:** CPR-SST-F-001 **Versión:** 0 **Fecha:** 01/09/2025 **Página:** 1 de 1
	FORMATO INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PROYECTO	**PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**													**SEMANA DEL**	18	**AL**	23	**DE**	08	2025			
PLACA	TLM796			**MODELO**	2013									**MARCA**	KENWORTH								
CONDUCTOR	Dario Escobar													**CEDULA**	1754986			**CARGO**	CONDUCTOR				

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido				✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas				✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.				✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos				✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)				✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura				✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas				✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor				✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)				✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas				✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete				✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta				✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta				✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor				✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga				✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.				✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.				✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo				✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)				✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)				✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga				✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.				✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquin				✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor				✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						**CONVENCIONES**
	FIRMA CONDUCTOR																						B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

911

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/09/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			**SEMANA DEL**	25 AL 30 DE 08 2025		
PLACA	TLM796	**MODELO**	2013	**MARCA**	KENWORTH		
CONDUCTOR	Dano Escobar			**CEDULA**	17549863	**CARGO**	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO				1																		**CONVENCIONES**
	FIRMA CONDUCTOR																						B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

912

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/09/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA					SEMANA DEL	1	AL 6	DE 09 2025
PLACA	TLM796	MODELO	2013		MARCA	KENWORTH			
CONDUCTOR	Dario Escubar			CEDULA	1754[illegible]83	CARGO	CONDUCTOR		

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR	Dario Escubar																					B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

913

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PROCESO:** SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Código:** CPR-SST-F-001 **Versión:** 0 **Fecha:** 01/09/2025 **Página:** 1 de 1
	FORMATO INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA														**SEMANA DEL**	8	**AL**	13	**DE**	09	2025		
PLACA	TLM796			**MODELO**	2013								**MARCA**	KENWORTH									
CONDUCTOR	PABLO ESCOBAR												**CEDULA**	175Y4863	**CARGO**	CONDUCTOR							

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						**CONVENCIONES**
	FIRMA CONDUCTOR																						**B:** Bueno — **M:** Malo — **NA:** No aplica

914

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/09/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			**SEMANA DEL**	15 AL 20 DE 09 2025		
PLACA	TLM796	**MODELO**	2013	**MARCA**	KENWORTH		
CONDUCTOR	Pan'o Escobar			**CEDULA**	17549863	**CARGO**	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓			-			
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR																						B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

915

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PROCESO:** SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Código:** CPR-SST-F-001 **Versión:** 0 **Fecha:** 01/09/2025 **Página:** 1 de 1
	FORMATO INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA					**SEMANA DEL**	22	**AL**	27	**DE**	09	2025
PLACA	TLM796	**MODELO**	2013			**MARCA**	KENWORTH					
CONDUCTOR	Dario Escobar					**CEDULA**	1724985853	**CARGO**	CONDUCTOR			

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
23	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						**CONVENCIONES**
	FIRMA CONDUCTOR																						**B:** Bueno **M:** Malo **NA:** No aplica

916

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/05/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA				SEMANA DEL	12 AL 17 DE 05 2025	
PLACA	SSQ407	MODELO	2013	MARCA	INTERNATIONAL		
CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Borojo			CEDULA	17930267	CARGO	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Borojo																					B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

916 917

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/05/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			SEMANA DEL	19 AL 24 DE 05 2025		
PLACA	SSQ407	MODELO	2013	MARCA	INTERNATIONAL		
CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Barajas			CEDULA	13930267	CARGO	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						
	FIRMA CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Barajas																					

CONVENCIONES

B: Bueno	M: Malo	NA: No aplica

918

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/05/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			**SEMANA DEL**	26 AL 31 DE 05 2025.		
PLACA	SSQ407	**MODELO**	2013	**MARCA**	17930261	INTERNATIONAL	
CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Baroja			**CEDULA**		**CARGO**	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						
	FIRMA CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Baroja.																					

CONVENCIONES

B: Bueno	M: Malo	NA: No aplica

919

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/06/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			SEMANA DEL	2 AL 7 DE 06 2023		
PLACA	SSQ407	MODELO	2013	MARCA	INTERNATIONAL		
CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Baroja			CEDULA	13930261	CARGO	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
2	Estado y tensión de correas				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
3	Estado y sujeción de las mangueras.				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
4	Sin fugas de fluidos				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
7	Estado de las puertas				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
8	Espejo retrovisor				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
11	Estado general del volquete				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
12	Compuerta				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
13	Sistema de levante de volqueta				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
14	Bastidor				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
15	Carpa de protección de la carga				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
17	Parasoles sujeción y estado.				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
18	Luz de techo				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
21	Carpa de protección de la carga				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
23	Boticquin				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
24	Extintor				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Baroja																					B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

920

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/06/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA				SEMANA DEL	9 AL 14 DE 06 2025	
PLACA	SSQ407	MODELO	2013	MARCA		INTERNATIONAL	
CONDUCTOR	Jolbert Jaimes Borga			CEDULA	77930261	CARGO	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	/			/			/			/			/			/						
2	Estado y tensión de correas	/			/			/			/			/			/						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	/			/			/			/			/			/						
4	Sin fugas de fluidos	/			/			/			/			/			/						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	/			/			/			/			/			/						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	/			/			/			/			/			/						
7	Estado de las puertas	/			/			/			/			/			/						
8	Espejo retrovisor	/			/			/			/			/			/						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	/			/			/			/			/			/						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	/			/			/			/			/			/						
11	Estado general del volquete	/			/			/			/			/			/						
12	Compuerta	/			/			/			/			/			/						
13	Sistema de levante de volqueta	/			/			/			/			/			/						
14	Bastidor	/			/			/			/			/			/						
15	Carpa de protección de la carga	/			/			/			/			/			/						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	/			/			/			/			/			/						
17	Parasoles sujeción y estado.	/			/			/			/			/			/						
18	Luz de techo	/			/			/			/			/			/						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	/			/			/			/			/			/						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	/			/			/			/			/			/						
21	Carpa de protección de la carga	/			/			/			/			/			/						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	/			/			/			/			/			/						
23	Botiquín	/			/			/			/			/			/						
24	Extintor	/			/			/			/			/			/						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR	Jolbert Jaimes Borga																					B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

921

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/06/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA				SEMANA DEL	16 AL 21 DE 06 2025	
PLACA	SSQ407	MODELO	2013	MARCA	INTERNATIONAL		
CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Borgua			CEDULA	1393026 1	CARGO	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	/			/			/			/			/			/						
2	Estado y tensión de correas	/			/			/			/			/			/						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	/			/			/			/			/			/						
4	Sin fugas de fluidos	/			/			/			/			/			/						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	/			/			/			/			/			/						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	/			/			/			/			/			/						
7	Estado de las puertas	/			/			/			/			/			/						
8	Espejo retrovisor	/			/			/			/			/			/						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	/			/			/			/			/			/						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	/			/			/			/			/			/						
11	Estado general del volquete	/			/			/			/			/			/						
12	Compuerta	/			/			/			/			/			/						
13	Sistema de levante de volqueta	/			/			/			/			/			/						
14	Bastidor	/			/			/			/			/			/						
15	Carpa de protección de la carga	/			/			/			/			/			/						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	/			/			/			/			/			/						
17	Parasoles sujeción y estado.	/			/			/			/			/			/						
18	Luz de techo	/			/			/			/			/			/						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	/			/			/			/			/			/						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	/			/			/			/			/			/						
21	Carpa de protección de la carga	/			/			/			/			/			/						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	/			/			/			/			/			/						
23	Botiquín	/			/			/			/			/			/						
24	Extintor	/			/			/			/			/			/						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						
	FIRMA CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Borgua																					

CONVENCIONES

B: Bueno	M: Malo	NA: No aplica

922

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/06/2025

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			**SEMANA DEL**	23 AL 28 DE 06 2025
PLACA	SSQ407	**MODELO**	2013	**MARCA**	INTERNATIONAL
CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Baroja			**CEDULA**	13930267
CARGO	CONDUCTOR				

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido				/			/			/			/			/						
2	Estado y tensión de correas				/			/			/			/			/						
3	Estado y sujeción de las mangueras.				/			/			/			/			/						
4	Sin fugas de fluidos				/			/			/			/			/						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)				/			/			/			/			/						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura				/			/			/			/			/						
7	Estado de las puertas				/			/			/			/			/						
8	Espejo retrovisor				/			/			/			/			/						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)				/			/			/			/			/						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas				/			/			/			/			/						
11	Estado general del volquete				/			/			/			/			/						
12	Compuerta				/			/			/			/			/						
13	Sistema de levante de volqueta				/			/			/			/			/						
14	Bastidor				/			/			/			/			/						
15	Carpa de protección de la carga				/			/			/			/			/						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.				/			/			/			/			/						
17	Parasoles sujeción y estado.				/			/			/			/			/						
18	Luz de techo				/			/			/			/			/						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)				/			/			/			/			/						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)				/			/			/			/			/						
21	Carpa de protección de la carga				/			/			/			/			/						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.				/			/			/			/			/						
23	Botiquin				/			/			/			/			/						
24	Extintor				/			/			/			/			/						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						
	FIRMA CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Baroja																					

CONVENCIONES

B: Bueno	M: Malo	NA: No aplica

923

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/08/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			SEMANA DEL	4 AL 9 DE 09 2025		
PLACA	SSQ407	MODELO	2013	MARCA	INTERNATIONAL		
CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Borgo			CEDULA	73920269	CARGO	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	/			/			/						/			/						
2	Estado y tensión de correas	/			/			/						/			/						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	/			/			/						/			/						
4	Sin fugas de fluidos	/			/			/						/			/						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	/			/			/						/			/						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	/			/			/						/			/						
7	Estado de las puertas	/			/			/						/			/						
8	Espejo retrovisor	/			/			/						/			/						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	/			/			/						/			/						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	/			/			/						/			/						
11	Estado general del volquete	/			/			/						/			/						
12	Compuerta	/			/			/						/			/						
13	Sistema de levante de volqueta	/			/			/						/			/						
14	Bastidor	/			/			/						/			/						
15	Carpa de protección de la carga	/			/			/						/			/						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	/			/			/						/			/						
17	Parasoles sujeción y estado.	/			/			/						/			/						
18	Luz de techo	/			/			/						/			/						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	/			/			/						/			/						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	/			/			/						/			/						
21	Carpa de protección de la carga	/			/			/						/			/						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	/			/			/						/			/						
23	Botiquin	/			/			/						/			/						
24	Extintor	/			/			/						/			/						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Borgo																					B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

8/13 924

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PROCESO:** SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Código:** CPR-SST-F-001 **Versión:** 0 **Fecha:** 01/08/2025 **Página:** 1 de 1
	FORMATO INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA														**SEMANA DEL**	11	AL	16	DE	08	2025		
PLACA	SSQ407			**MODELO**			2013								**MARCA**			INTERNATIONAL					
CONDUCTOR	Jelbert Taimer Baraja														**CEDULA**	7342061		**CARGO**	CONDUCTOR				

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	/			/			/			/			/			/						
2	Estado y tensión de correas	/			/			/			/			/			/						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	/			/			/			/			/			/						
4	Sin fugas de fluidos	/			/			/			/			/			/						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	/			/			/			/			/			/						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	/			/			/			/			/			/						
7	Estado de las puertas	/			/			/			/			/			/						
8	Espejo retrovisor	/			/			/			/			/			/						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	/			/			/			/			/			/						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	/			/			/			/			/			/						
11	Estado general del volquete	/			/			/			/			/			/						
12	Compuerta	/			/			/			/			/			/						
13	Sistema de levante de volqueta	/			/			/			/			/			/						
14	Bastidor	/			/			/			/			/			/						
15	Carpa de protección de la carga	/			/			/			/			/			/						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	/			/			/			/			/			/						
17	Parasoles sujeción y estado.	/			/			/			/			/			/						
18	Luz de techo	/			/			/			/			/			/						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	/			/			/			/			/			/						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	/			/			/			/			/			/						
21	Carpa de protección de la carga	/			/			/			/			/			/						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	/			/			/			/			/			/						
23	Botiquín	/			/			/			/			/			/						
24	Extintor	/			/			/			/			/			/						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						**CONVENCIONES**
	FIRMA CONDUCTOR	Jelbert Taimer Baraja																					**B:** Bueno **M:** Malo **NA:** No aplica

925

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PROCESO:** SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Código:** CPR-SST-F-001 **Versión:** 0 **Fecha:** 01/08/2025 **Página:** 1 de 1
	FORMATO INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA														**SEMANA DEL**	18	**AL**	23	**DE**	08	2025		
PLACA	SSQ407			**MODELO**			2013						**MARCA**				INTERNATIONAL						
CONDUCTOR	Kelbert Jaimes Barga												**CEDULA**		13930267		**CARGO**		CONDUCTOR				

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido				/			/			/			/			/						
2	Estado y tensión de correas				/			/			/			/			/						
3	Estado y sujeción de las mangueras.				/			/			/			/			/						
4	Sin fugas de fluidos				/			/			/			/			/						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)				/			/			/			/			/						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura				/			/			/			/			/						
7	Estado de las puertas				/			/			/			/			/						
8	Espejo retrovisor				/			/			/			/			/						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)				/			/			/			/			/						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas				/			/			/			/			/						
11	Estado general del volquete				/			/			/			/			/						
12	Compuerta				/			/			/			/			/						
13	Sistema de levante de volqueta				/			/			/			/			/						
14	Bastidor				/			/			/			/			/						
15	Carpa de protección de la carga				/			/			/			/			/						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.				/			/			/			/			/						
17	Parasoles sujeción y estado.				/			/			/			/			/						
18	Luz de techo				/			/			/			/			/						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)				/			/			/			/			/						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)				/			/			/			/			/						
21	Carpa de protección de la carga				/			/			/			/			/						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.				/			/			/			/			/						
23	Boliquin				/			/			/			/			/						
24	Extintor				/			/			/			/			/						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						**CONVENCIONES**
	FIRMA CONDUCTOR	Kelbert Jaimes Barga.																					**B:** Bueno **M:** Malo **NA:** No aplica

926

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/08/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA				SEMANA DEL	25 AL 30 DE 08 2025	
PLACA	SSQ407	MODELO	2013	MARCA	INTERNATIONAL		
CONDUCTOR	Filbert Jaimi Borga			CEDULA	7393076	CARGO	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo. Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR	Filbert Jaimi Borga																					B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

924 927

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PROCESO:** SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Código:** CPR-SST-F-001 **Versión:** 0 **Fecha:** 01/09/2025 **Página:** 1 de 1
	FORMATO INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA														**SEMANA DEL**	1	AL	6	DE	9	2025		
PLACA	SSQ407			**MODELO**			2013								**MARCA**					INTERNATIONAL			
CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Bargas														**CEDULA**	739	739	0261	**CARGO**	CONDUCTOR		

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						
	FIRMA CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Bargas.																					

CONVENCIONES

B: Bueno	M: Malo	NA: No aplica

928

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: CPR-SST-F-001
Versión: 0
Fecha: 01/09/2025
Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			SEMANA DEL	8 AL 13 DE 9 2025		
PLACA	SSQ407	MODELO	2013	MARCA	INTERNATIONAL		
CONDUCTOR	Jelbert Jaime Baroja			CEDULA	7397269	CARGO	CONDUCTOR

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR	Jelbert Jaime Baroja																					B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

929

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PROCESO:** SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Código:** CPR-SST-F-001 **Versión:** 0 **Fecha:** 01/09/2025 **Página:** 1 de 1
	FORMATO INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA														**SEMANA DEL**	15	**AL**	20	**DE**	9	2025
PLACA	SSQ407			**MODELO**	2013										**MARCA**	INTERNATIONAL					
CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Borgo														**CEDULA**	77930269			**CARGO**	CONDUCTOR	

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						**CONVENCIONES**
	FIRMA CONDUCTOR	Jelbert Jaimes Borgo.																					**B:** Bueno **M:** Malo **NA:** No aplica

930

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PROCESO:** SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Código:** CPR-SST-F-001
	FORMATO INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETAS	**Versión:** 0
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 1 de 1

PROYECTO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA														**SEMANA DEL**	22	**AL**	27	**DE**	9	2025
PLACA	SSQ407			**MODELO**			2013						**MARCA**				INTERNATIONAL					
CONDUCTOR	Jilbert Jaimes Barrya												**CEDULA**		77970267		**CARGO**		CONDUCTOR			

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. ESTADO MECÁNICO																						
1	Niveles de fluido	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
2	Estado y tensión de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Estado y sujeción de las mangueras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Sin fugas de fluidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	✓						✓			✓			✓			✓						
	B. PARTE EXTERNA																						
6	Estado general de la altonería y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de las puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espejo retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	C. CARROCERÍA VOLQUETA																						
10	Soportes y grapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado general del volquete	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Sistema de levante de volqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	D. PARTES DE LA VOLQUETA																						
16	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Parasoles sujeción y estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Luz de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Carpa de protección de la carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																						
22	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Boliquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA - SI O NO																						CONVENCIONES
	FIRMA CONDUCTOR	Jilbert Jaimes Barroga																					B: Bueno / M: Malo / NA: No aplica

937

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PREOPERACIONAL CARROTANQUE**	Código: CPR-SST-F-01
		Fecha: 01-08-2025
		Version:0

Proyecto:	COP 058 DE 2024	
Inspeccionado por/cargo:	ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ / INGE. AMBIENTAL	
FECHA DE INSPECCIÓN	**DEL:** 04 / 08 / 2025 **AL:** 09 / 08 / 2025	
PLACA: SRR225	**MARCA:** KODIAK	**MODELO: 2012**

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda /Estribos-	Que abra por dentro y fuera, Estribos antideslizante												
ventanas	vidrios sin roturas, limpios/con manijas.												
* Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas												
* Llantas en general /Rines	Profundidad de labrado no menor a 7 mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas.												
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/No presentar excesos de grasa.												
* Lámparas /luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo												
* Espejo retrovisor derecho	Sin roturas , sin manchas, ajustado												
Tanque de combustible	Sin fugas- fisuras /ajustado/con tapa original y ajustada												
* Quinta Rueda	Mordaza asegurada y bloqueada /tornamesa engrasada tornillos del soporte ajustados y completos.												
* Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno : mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco												
B. INTERIOR CABINA													
* Vidrio parabrisas /vidrios ventanas	Sin roturas , sin manchas, distorsiones												
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste /funcionando												
Espejo Retrovisor interior	Sin roturas /sin manchas/ajustado												
Indicadores luces frontales altas	Funcionando /de color azul												
indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando /dos flechas de color verde debe parpadear.												
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo												
* Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar												
* Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible												
* Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor												
* Pito	Funcionando/que se oiga mínimo a 50 m												
* Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo												
Sillas /apoyo para la cabeza	Atornillados al piso /apoyo para la cabeza asegurado												
* Interruptor freno de emergencia cabezote y tráiler/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo												
* Palanca freno del tráiler	Funcionando												
* Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin juego excesivo												
* Equipo de carretera	* Extintor de PQS de 20 lb. Dos cuñas, dos conos, gato, llaves, linterna con baterías, botiquín-calibrador de aire.												
* Kit Ambiental	Pala, machete, costales ó bolsas rojas , balde -1 rollo de plástico de 0.25 mm de espesor , 20 mts de manila, jabón de barra y materiales absorbentes(Tela oleofilica, estopa).												
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos.												
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla												
Radiador /ventilador /correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas												
Nivel agua refrigeración /mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste												
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante												
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados												
Compresor de aire /Mangueras	Sin fugas												
* Troques- Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras												
* Botella de dirección /Nivel aceite	Sin fugas/bien asegurado /nivel de acuerdo al fabricante												

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PREOPERACIONAL CARROTANQUE**	Código: CPR-SST-F-01
		Fecha: 01-08-2025
		Version:0

Proyecto:	COP 058 DE 2024	
Inspeccionado por/cargo:	ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ / INGE. AMBIENTAL	
FECHA DE INSPECCIÓN	**DEL:** 11/08/2025 **AL:** 16/08/2025	
PLACA: SRR225	**MARCA:** KODIAK	**MODELO: 2012**

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda /Estribos-	Que abra por dentro y fuera, Estribos antideslizante	/		/		/		/		/		/	
ventanas	vidrios sin roturas, limpios/con manijas.	/		/		/		/		/		/	
* Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	/		/		/		/		/		/	
* Llantas en general /Rines	Profundidad de labrado no menor a 7 mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas.		/	/		/		/		/		/	
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/No presentar excesos de grasa.		/	/		/		/		/		/	
* Lámparas /luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	/	/	/		/		/		/		/	
* Espejo retrovisor derecho	Sin roturas , sin manchas, ajustado	/		/		/		/		/		/	
Tanque de combustible	Sin fugas- fisuras /ajustado/con tapa original y ajustada	/		/		/		/		/		/	
* Quinta Rueda	Mordaza asegurada y bloqueada /tornamesa engrasada tornillos del soporte ajustados y completos.	/		/		/		/		/		/	
* Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno : mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	/		/		/		/		/		/	
B. INTERIOR CABINA													
* Vidrio parabrisas /vidrios ventanas	Sin roturas , sin manchas, distorsiones	/		/		/		/		/		/	
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste /funcionando	/		/		/		/		/		/	
Espejo Retrovisor interior	Sin roturas /sin manchas/ajustado	/		/		/		/		/		/	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando /de color azul	/		/		/		/		/		/	
indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando /dos flechas de color verde debe parpadear.	/		/		/		/		/		/	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	/		/		/		/		/		/	
* Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	/		/		/		/		/		/	
* Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	/		/		/		/		/		/	
* Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	/		/		/		/		/		/	
* Pito	Funcionando/que se oiga mínimo a 50 m	/		/		/		/		/		/	
* Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	/		/		/		/		/		/	
Sillas /apoyo para la cabeza	Atornillados al piso /apoyo para la cabeza asegurado	/		/		/		/		/		/	
* Interruptor freno de emergencia cabezote y tráiler/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	/		/		/		/		/		/	
* Palanca freno del tráiler	Funcionando	/		/		/		/		/		/	
* Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin juego excesivo	/		/		/		/		/		/	
* Equipo de carretera	* Extintor de PQS de 20 lb. Dos cuñas, dos conos, gato, llaves, linterna con baterías, botiquín-calibrador de aire.	/		/		/		/		/		/	
* Kit Ambiental	Pala, machete, costales ó bolsas rojas , balde -1 rollo de plástico de 0.25 mm de espesor , 20 mts de manila, jabón de barra y materiales absorbentes(Tela oleofilica, estopa).	/		/		/		/		/		/	
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos.	/		/		/		/		/		/	
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	/		/		/		/		/		/	
Radiador /ventilador /correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	/		/		/		/		/		/	
Nivel agua refrigeración /mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	/		/		/		/		/		/	
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	/		/		/		/		/		/	
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	/		/		/		/		/		/	
Compresor de aire /Mangueras	Sin fugas	/		/		/		/		/		/	
* Troques- Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	/		/		/		/		/		/	
* Botella de dirección /Nivel aceite	Sin fugas/bien asegurado /nivel de acuerdo al fabricante	/		/		/		/		/		/	

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PREOPERACIONAL CARROTANQUE**	Código: CPR-SST-F-01
		Fecha: 01-08-2025
		Version:0

Proyecto:	COP 058 DE 2024	
Inspeccionado por/cargo:	ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ / INGE. AMBIENTAL	
FECHA DE INSPECCIÓN	**DEL:** 18/08/2025 **AL:** 23/08/2025	
PLACA: SRR225	**MARCA:** KODIAK	**MODELO: 2012**

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda /Estribos-	Que abra por dentro y fuera, Estribos antideslizante			✓		✓		✓		✓		✓	
ventanas	vidrios sin roturas, limpios/con manijas.			✓		✓		✓		✓		✓	
* Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas			✓		✓		✓		✓		✓	
* Llantas en general /Rines	Profundidad de labrado no menor a 7 mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas.			✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/No presentar excesos de grasa.			✓		✓		✓		✓		✓	
* Lámparas /luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo			✓		✓		✓		✓		✓	
* Espejo retrovisor derecho	Sin roturas , sin manchas, ajustado			✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de combustible	Sin fugas- fisuras /ajustado/con tapa original y ajustada			✓		✓		✓		✓		✓	
* Quinta Rueda	Mordaza asegurada y bloqueada /tornamesa engrasada tornillos del soporte ajustados y completos.			✓		✓		✓		✓		✓	
* Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno : mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco			✓		✓		✓		✓		✓	
B. INTERIOR CABINA													
* Vidrio parabrisas /vidrios ventanas	Sin roturas , sin manchas, distorsiones			✓		✓		✓		✓		✓	
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste /funcionando			✓		✓		✓		✓		✓	
Espejo Retrovisor interior	Sin roturas /sin manchas/ajustado			✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando /de color azul			✓		✓		✓		✓		✓	
indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando /dos flechas de color verde debe parpadear.			✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo			✓		✓		✓		✓		✓	
* Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar			✓		✓		✓		✓		✓	
* Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓		✓		✓		/		✓	
* Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓		✓		✓		✓		✓	
* Pito	Funcionando/que se oiga mínimo a 50 m			✓		✓		✓		✓		✓	
* Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo			✓		✓		✓		✓		✓	
Sillas /apoyo para la cabeza	Atornillados al piso /apoyo para la cabeza asegurado			✓		✓		✓		✓		✓	
* Interruptor freno de emergencia cabezote y tráiler/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo			✓		/		✓		/		✓	
* Palanca freno del tráiler	Funcionando			✓		✓		✓		✓		✓	
* Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin juego excesivo			✓		✓		✓		✓		✓	
* Equipo de carretera	* Extintor de PQS de 20 lb. Dos cuñas, dos conos, gato, llaves, linterna con baterías, botiquín-calibrador de aire.			✓		✓		✓		✓		✓	
* Kit Ambiental	Pala, machete, costales ó bolsas rojas , balde -1 rollo de plástico de 0.25 mm de espesor , 20 mts de manila, jabón de barra y materiales absorbentes(Tela oleofilica, estopa).			✓		✓		✓		✓		✓	
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos.			✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla			✓		✓		✓		✓		✓	
Radiador /ventilador /correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel agua refrigeración /mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste			✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓	
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados			✓		✓		✓		✓		✓	
Compresor de aire /Mangueras	Sin fugas			✓		✓		✓		✓		✓	
* Troques- Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras			✓		✓		✓		✓		✓	
* Botella de dirección /Nivel aceite	Sin fugas/bien asegurado /nivel de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓	

934

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PREOPERACIONAL CARROTANQUE**	Código: CPR-SST-F-01
		Fecha: 01-08-2025
		Version:0

Proyecto:	COP 058 DE 2024	
Inspeccionado por/cargo:	ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ / INGE. AMBIENTAL	
FECHA DE INSPECCIÓN	**DEL:** 25/08/2025 **AL:** 30/08/2025	
PLACA: SRR225	**MARCA:** KODIAK	**MODELO: 2012**

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda /Estribos-	Que abra por dentro y fuera, Estribos antideslizante	/		/		/		/		/		/	
ventanas	vidrios sin roturas, limpios/con manijas.	/		/		/		/		/		/	
* Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	/		/		/		/		/		/	
* Llantas en general /Rines	Profundidad de labrado no menor a 7 mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas.	/		/		/		/		/		/	
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/No presentar excesos de grasa.	/		/		/		/		/		/	
* Lámparas /luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	/		/		/		/		/		/	
* Espejo retrovisor derecho	Sin roturas , sin manchas, ajustado	/		/		/		/		/		/	
Tanque de combustible	Sin fugas- fisuras /ajustado/con tapa original y ajustada	/		/		/		/		/		/	
* Quinta Rueda	Mordaza asegurada y bloqueada /tornamesa engrasada tornillos del soporte ajustados y completos.	/		/		/		/		/		/	
* Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno : mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	/		/		/		/		/		/	
B. INTERIOR CABINA													
* Vidrio parabrisas /vidrios ventanas	Sin roturas , sin manchas, distorsiones	/		/		/		/		/		/	
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste /funcionando	/		/		/		/		/		/	
Espejo Retrovisor interior	Sin roturas /sin manchas/ajustado	/		/		/		/		/		/	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando /de color azul	/		/		/		/		/		/	
indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando /dos flechas de color verde debe parpadear.	/		/		/		/		/		/	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	/		/		/		/		/		/	
* Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	/		/		/		/		/		/	
* Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	/		/		/		/		/		/	
* Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	/		/		/		/		/		/	
* Pito	Funcionando/que se oiga mínimo a 50 m	/		/		/		/		/		/	
* Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	/		/		/		/		/		/	
Sillas /apoyo para la cabeza	Atornillados al piso /apoyo para la cabeza asegurado	/		/		/		/		/		/	
* Interruptor freno de emergencia cabezote y tráiler/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	/		/		/		/		/		/	
* Palanca freno del tráiler	Funcionando	/		/		/		/		/		/	
* Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin juego excesivo	/		/		/		/		/		/	
* Equipo de carretera	* Extintor de PQS de 20 lb. Dos cuñas, dos conos, gato, llaves, linterna con baterías, botiquín-calibrador de aire.	/		/		/		/		/		/	
* Kit Ambiental	Pala, machete, costales ó bolsas rojas , balde -1 rollo de plástico de 0.25 mm de espesor , 20 mts de manila, jabón debarra y materiales absorbentes(Tela oleofilica, estopa).	/		/		/		/		/		/	
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos.	/		/		/		/		/		/	
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	/		/		/		/		/		/	
Radiador /ventilador /correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	/		/		/		/		/		/	
Nivel agua refrigeración /mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	/		/		/		/		/		/	
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	/		/		/		/		/		/	
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	/		/		/		/		/		/	
Compresor de aire /Mangueras	Sin fugas	/		/		/		/		/		/	
* Troques- Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	/		/		/		/		/		/	
* Botella de dirección /Nivel aceite	Sin fugas/bien asegurado /nivel de acuerdo al fabricante	/		/		/		/		/		/	

935

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PREOPERACIONAL CARROTANQUE**	Código: CPR-SST-F-01
		Fecha: 01-09-2025
		Version:0

Proyecto:	COP 058 DE 2024	
Inspeccionado por/cargo:	ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ / INGE. AMBIENTAL	
FECHA DE INSPECCIÓN	**DEL:** 1/9/25 **AL:** 6/9/25	
PLACA: SRR225	**MARCA:** KODIAK	**MODELO: 2012**

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda /Estribos-	Que abra por dentro y fuera, Estribos antideslizante	/		/		/		/		/		/	
ventanas	vidrios sin roturas, limpios/con manijas.	/		/		/		/		/		/	
* Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	/		/		/		/		/		/	
* Llantas en general /Rines	Profundidad de labrado no menor a 7 mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas.	/		/		/		/		/		/	
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/No presentar excesos de grasa.	/		/		/		/		/		/	
* Lámparas /luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	/		/		/		/		/		/	
* Espejo retrovisor derecho	Sin roturas , sin manchas, ajustado	/		/		/		/		/		/	
Tanque de combustible	Sin fugas- fisuras /ajustado/con tapa original y ajustada	/		/		/		/		/		/	
* Quinta Rueda	Mordaza asegurada y bloqueada /tornamesa engrasada tornillos del soporte ajustados y completos.	/		/		/		/		/		/	
* Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno : mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	/		/		/		/		/		0	
B. INTERIOR CABINA													
* Vidrio parabrisas /vidrios ventanas	Sin roturas , sin manchas, distorsiones	/		/		/		/		/		/	
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste /funcionando	/		/		/		/		/		/	
Espejo Retrovisor interior	Sin roturas /sin manchas/ajustado	/		/		/		/		/		/	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando /de color azul	/		/		/		/		/		/	
indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando /dos flechas de color verde debe parpadear.	/		/		/		/		/		/	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	/		/		/		/		/		/	
* Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	/		/		/		/		/		/	
* Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	/		/		/		/		/		/	
* Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	/		/		/		/		/		/	
* Pito	Funcionando/que se oiga mínimo a 50 m	/		/		/		/		/		/	
* Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	/		/		/		/		/		/	
Sillas /apoyo para la cabeza	Atornillados al piso /apoyo para la cabeza asegurado	/											
* interruptor freno de emergencia cabezote y tráiler/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo			/		/		/		/		/	
* Palanca freno del tráiler	Funcionando	/		/		/		/		/		/	
* Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin juego excesivo	/		/		/		/		/		/	
* Equipo de carretera	* Extintor de PQS de 20 lb. Dos cuñas, dos conos, gato, llaves, linterna con baterías, botiquín-calibrador de aire.	/		/		/		/		/		/	
* Kit Ambiental	Pala, machete, costales ó bolsas rojas , balde -1 rollo de plástico de 0.25 mm de espesor , 20 mts de manila, jabón de barra y materiales absorbentes(Tela oleofilica, estopa).	/		/		/		/		/		/	
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos.	/		/		/		/		/		/	
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	/		/		/		/		/		/	
Radiador /ventilador /correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	/		/		/		/		/		/	
Nivel agua refrigeración /mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	/		/		/		/		/		/	
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	/		/		/		/		/		/	
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	/		/		/		/		/		/	
Compresor de aire /Mangueras	Sin fugas	/		/		/		/		/		/	
* Troques- Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	/		/		/		/		/		/	
* Botella de dirección /Nivel aceite	Sin fugas/bien asegurado /nivel de acuerdo al fabricante	/		/		/		/		/		/	

936

865

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PREOPERACIONAL CARROTANQUE**	Código: CPR-SST-F-01
		Fecha: 01-09-2025
		Version:0

Proyecto:	COP 058 DE 2024	
Inspeccionado por/cargo:	ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ / INGE. AMBIENTAL	
FECHA DE INSPECCIÓN	**DEL:** 8/9/25 **AL:** 13/9/25	
PLACA: SRR225	**MARCA:** KODIAK	**MODELO: 2012**

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda /Estribos-	Que abra por dentro y fuera, Estribos antideslizante	/		/		/		/		/		/	
ventanas	vidrios sin roturas, limpios/con manijas.	/		/		/		/		/		/	
* Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	/		/		/		/		/		/	
* Llantas en general /Rines	Profundidad de labrado no menor a 7 mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas.	/		/		/		/		/		/	
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/No presentar excesos de grasa.	/		/		/		/		/		/	
* Lámparas /luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	/		/		/		/		/		/	
* Espejo retrovisor derecho	Sin roturas , sin manchas, ajustado	/		/		/		/		/		/	
Tanque de combustible	Sin fugas- fisuras /ajustado/con tapa original y ajustada	/		/		/		/		/		/	
* Quinta Rueda	Mordaza asegurada y bloqueada /tornamesa engrasada tornillos del soporte ajustados y completos.	/		/		/		/		/		/	
* Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno : mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	/		/		/		/		/		/	
B. INTERIOR CABINA													
* Vidrio parabrisas /vidrios ventanas	Sin roturas , sin manchas, distorsiones	/		/		/		/		/		/	
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste /funcionando	/		/		/		/		/		/	
Espejo Retrovisor interior	Sin roturas /sin manchas/ajustado	/		/		/		/		/		/	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando /de color azul	/		/		/		/		/		/	
indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando /dos flechas de color verde debe parpadear.	/		/		/		/		/		/	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	/		/		/		/		/		/	
* Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	/		/		/		/		/		/	
* Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	/		/		/		/		/		/	
* Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	/		/		/		/		/		/	
* Pito	Funcionando/que se oiga mínimo a 50 m	/		/		/		/		/		/	
* Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	/		/		/		/		/		/	
Sillas /apoyo para la cabeza	Atornillados al piso /apoyo para la cabeza asegurado												
* Interruptor freno de emergencia cabezote y tráiler/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	/		/		/		/		/		/	
* Palanca freno del tráiler	Funcionando	/		/		/		/		/		/	
* Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin juego excesivo	/		/		/		/		/		/	
* Equipo de carretera	* Extintor de PQS de 20 lb. Dos cuñas, dos conos, gato, llaves, linterna con baterías, botiquín-calibrador de aire.	/		/		/		/		/		/	
* Kit Ambiental	Pala, machete, costales ó bolsas rojas , balde -1 rollo de plástico de 0.25 mm de espesor , 20 mts de manila, jabón de barra y materiales absorbentes(Tela oleofilica, estopa).	/		/		/		/		/		/	
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos.	/		/		/		/		/		/	
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	/		/		/		/		/		/	
Radiador /ventilador /correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	/		/		/		/		/		/	
Nivel agua refrigeración /mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	/		/		/		/		/		/	
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	/		/		/		/		/		/	
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	/		/		/		/		/		/	
Compresor de aire /Mangueras	Sin fugas	/		/		/		/		/		/	
* Troques- Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	/		/		/		/		/		/	
* Botella de dirección /Nivel aceite	Sin fugas/bien asegurado /nivel de acuerdo al fabricante	/		/		/		/		/		/	

937
886

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PREOPERACIONAL CARROTANQUE**	Código: CPR-SST-F-01
		Fecha: 01-09-2025
		Version:0

Proyecto:	COP 058 DE 2024	
Inspeccionado por/cargo:	ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ / INGE. AMBIENTAL	
FECHA DE INSPECCIÓN	**DEL:** 15/9/25 **AL:** 20/9/25	
PLACA: SRR225	**MARCA:** KODIAK	**MODELO: 2012**

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda /Estribos-	Que abra por dentro y fuera, Estribos antideslizante	/		/		/		/		/		/	
ventanas	vidrios sin roturas, limpios/con manijas.	/		/		/		/		/		/	
* Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	/		/		/		/		/		/	
* Llantas en general /Rines	Profundidad de labrado no menor a 7 mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas.	/		/		/		/		/		/	
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/No presentar excesos de grasa.	/		/		/		/		/		/	
* Lámparas /luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	/		/		/		/		/		/	
* Espejo retrovisor derecho	Sin roturas , sin manchas, ajustado	/		/		/		/		/		/	
Tanque de combustible	Sin fugas- fisuras /ajustado/con tapa original y ajustada	/		/		/		/		/		/	
* Quinta Rueda	Mordaza asegurada y bloqueada /tornamesa engrasada tornillos del soporte ajustados y completos.	/		/		/		/		/		/	
* Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno : mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	/		/		/		/		/		/	
B. INTERIOR CABINA													
* Vidrio parabrisas /vidrios ventanas	Sin roturas , sin manchas, distorsiones	/		/		/		/		/		/	
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste /funcionando	/		/		/		/		/		/	
Espejo Retrovisor interior	Sin roturas /sin manchas/ajustado	/		/		/		/		/		/	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando /de color azul	/		/		/		/		/		/	
indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando /dos flechas de color verde debe parpadear.	/		/		/		/		/		/	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	/		/		/		/		/		/	
* Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	/		/		/		/		/		/	
* Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	/		/		/		/		/		/	
* Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	/		/		/		/		/		/	
* Pito	Funcionando/que se oiga mínimo a 50 m	/		/		/		/		/		/	
* Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	/		/		/		/		/		/	
Sillas /apoyo para la cabeza	Atornillados al piso /apoyo para la cabeza asegurado	/		/		/		/		/		/	
* interruptor freno de emergencia cabezote y tráiler/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	/		/		/		/		/		/	
* Palanca freno del tráiler	Funcionando	/		/		/		/		/		/	
* Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin juego excesivo	/		/		/		/		/		/	
* Equipo de carretera	* Extintor de PQS de 20 lb. Dos cuñas, dos conos, gato, llaves, linterna con baterías, botiquín-calibrador de aire.	/		/		/		/		/		/	
* Kit Ambiental	Pala, machete, costales ó bolsas rojas , balde -1 rollo de plástico de 0.25 mm de espesor , 20 mts de manila, jabón debarra y materiales absorbentes(Tela oleofilica, estopa).	/		/		/		/		/		/	
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos.	/		/		/		/		/		/	
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	/		/		/		/		/		/	
Radiador /ventilador /correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	/		/		/		/		/		/	
Nivel agua refrigeración /mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	/		/		/		/		/		/	
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	/		/		/		/		/		/	
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	/		/		/		/		/		/	
Compresor de aire /Mangueras	Sin fugas	/		/		/		/		/		/	
* Troques- Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	/		/		/		/		/		/	
* Botella de dirección /Nivel aceite	Sin fugas/bien asegurado /nivel de acuerdo al fabricante	/		/		/		/		/		/	

938

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**PREOPERACIONAL CARROTANQUE**	Código: CPR-SST-F-01
		Fecha: 01-09-2025
		Version:0

Proyecto:	COP 058 DE 2024	
Inspeccionado por/cargo:	ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ / INGE. AMBIENTAL	
FECHA DE INSPECCIÓN	**DEL:** 22/9/25 **AL:** 27/9/2025	
PLACA: SRR225	**MARCA:** KODIAK	**MODELO: 2012**

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda /Estribos-	Que abra por dentro y fuera, Estribos antideslizante	/		/		/		/		/		/	
ventanas	vidrios sin roturas, limpios/con manijas.	/		/		/		/		/		/	
* Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	/		/		/		/		/		/	
* Llantas en general /Rines	Profundidad de labrado no menor a 7 mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas.	/		/		/		/		/		/	
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/No presentar excesos de grasa.	/		/		/		/		/		/	
* Lámparas /luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	/		/		/		/		/		/	
* Espejo retrovisor derecho	Sin roturas , sin manchas, ajustado	/		/		/		/		/		/	
Tanque de combustible	Sin fugas- fisuras /ajustado/con tapa original y ajustada	/		/		/		/		/		/	
* Quinta Rueda	Mordaza asegurada y bloqueada /tornamesa engrasada tornillos del soporte ajustados y completos.	/		/		/		/		/		/	
* Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno : mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	/		/		/		/		/		/	
B. INTERIOR CABINA													
* Vidrio parabrisas /vidrios ventanas	Sin roturas , sin manchas, distorsiones	/		/		/		/		/		/	
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste /funcionando	/		/		/		/		/		/	
Espejo Retrovisor interior	Sin roturas /sin manchas/ajustado	/		/		/		/		/		/	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando /de color azul	/		/		/		/		/		/	
indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando /dos flechas de color verde debe parpadear.	/		/		/		/		/		/	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	/		/		/		/		/		/	
* Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	/		/		/		/		/		/	
* Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	/		/		/		/		/		/	
* Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	/		/		/		/		/		/	
* Pito	Funcionando/que se oiga mínimo a 50 m	/		/		/		/		/		/	
* Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	/		/		/		/		/		/	
Sillas /apoyo para la cabeza	Atornillados al piso /apoyo para la cabeza asegurado	/		/		/		/		/		/	
* interruptor freno de emergencia cabezote y tráiler/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	/		/		/		/		/		/	
* Palanca freno del tráiler	Funcionando	/		/		/		/		/		/	
* Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin juego excesivo	/		/		/		/		/		/	
* Equipo de carretera	* Extintor de PQS de 20 lb. Dos cuñas, dos conos, gato, llaves,linterna con baterías, botiquín-calibrador de aire.	/		/		/		/		/		/	
* Kit Ambiental	Pala, machete, costales ó bolsas rojas , balde -1 rollo de plástico de 0.25 mm de espesor , 20 mts de manila, jabón debarra y materiales absorbentes(Tela oleofilica, estopa).	/		/		/		/		/		/	
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos.	/		/		/		/		/		/	
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	/		/		/		/		/		/	
Radiador /ventilador /correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	/		/		/		/		/		/	
Nivel agua refrigeración /mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	/		/		/		/		/		/	
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	/		/		/		/		/		/	
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	/		/		/		/		/		/	
Compresor de aire /Mangueras	Sin fugas	/		/		/		/		/		/	
* Troques- Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	/		/		/		/		/		/	
* Botella de dirección /Nivel aceite	Sin fugas/bien asegurado /nivel de acuerdo al fabricante	/		/		/		/		/		/	

939

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE DEL FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA

VIGENCIA	Versión	CODIGO	CONSECUTIVO
1-AÑO-25	0	CPR-SST-F-001	1

PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
LOCALIZACION: TRAMO 1,2,3	
INSPECCIONADO POR: INGE. ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ	**FECHA DE INSPECCIÓN DEL:** 4/08/25 **AL:** 9/08/25

		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	ÍTEM	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	*** Frontales de trabajo**	✓		✓		✓				✓		✓			
	*** Traseras de trabajo (Reflector)**	✓		✓		✓				✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo	✓		✓		✓				✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo	✓		✓		✓				✓		✓			
	De stop y señal trasera	✓		✓		✓				✓		✓			
CABINA	*** Espejo central convexo**	✓		✓		✓				✓		✓			
	*** Espejos laterales**	✓		✓		✓				✓		✓			
	*** Alarma de retroceso**	✓		✓		✓				✓		✓			
	*** Pito**	✓		✓		✓				✓		✓			
	Frenos de servicio	✓		✓		✓				✓		✓			
	Dirección	✓		✓		✓				✓		✓			
	*** Cinturón de seguridad 3 Puntos**	✓		✓		✓				✓		✓			
	*** Cabina antivuelco (R.O.P.S)**	✓		✓		✓				✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓		✓		✓				✓		✓			
	Limpiabrisas	✓		✓		✓				✓		✓			
	*** Extintor de incendio (20 PQA)**	✓		✓		✓				✓		✓			
	Asiento en buena condición	✓		✓		✓				✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulico-refrigerante**	✓		✓		✓				✓		✓			
	motor-horometro)	✓		✓		✓				✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	✓		✓		✓				✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y	✓		✓		✓				✓		✓			
	sin abultamientos)	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓				✓		✓			
MECÁNICO	Estado pasadores	✓		✓		✓				✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	✓		✓		✓				✓		✓			
	*** Terminales de dirección**	✓		✓		✓				✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓				✓		✓			
	Motor	✓		✓		✓				✓		✓			
	Bomba Hidraulica	✓		✓		✓				✓		✓			
	Servotransmisión	✓		✓		✓				✓		✓			
OTROS	OBSERVACIONES:														

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ___ no ___

OPERARIO: Angelin

Angelin mendez

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

940

8/9

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	NOMBRE DEL FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA			
	VIGENCIA 1-Ago-25	Versión 0	CODIGO CPR-SST-F-001	CONSECUTIVO 1

PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

LOCALIZACION: TRAMO 1,2,3

INSPECCIONADO POR: INGE. ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ — **FECHA DE INSPECCIÓN DEL:** 11/08/25 **AL:** 16/08/25

		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	ÍTEM	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	*** Frontales de trabajo**	/		/		/		/		/		/			
	*** Traseras de trabajo (Reflector)**	/		/		/		/		/		/			
	Direccionales delanteras de parqueo	/		/		/		/		/		/			
	Direccionales traseras de parqueo	/		/		/		/		/		/			
	De stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/			
CABINA	*** Espejo central convexo**	/		/		/		/		/		/			
	*** Espejos laterales**	/		/		/		/		/		/			
	*** Alarma de retroceso**	/		/		/		/		/		/			
	*** Pito**	/		/		/		/		/		/			
	Frenos de servicio	/		/		/		/		/		/			
	Dirección	/		/		/		/		/		/			
	*** Cinturón de seguridad 3 Puntos**	/		/		/		/		/		/			
	*** Cabina antivuelco (R.O.P.S)**	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	/		/		/		/		/		/			
	Limpiabrisas	/		/		/		/		/		/			
	*** Extintor de incendio (20 PQA)**	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	/		/		/		/		/		/			
	*** Indicadores (hidráulico-refrigerante**	/		/		/		/		/		/			
	motor-horometro)	/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y pasamanos	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y	/		/		/		/		/		/			
	sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO	*** Control de fugas hidráulicas**	/		/		/		/		/		/			
MECÁNICO	Estado pasadores	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	/		/		/		/		/		/			
	*** Terminales de dirección**	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	/		/		/		/		/		/			
	Motor	/		/		/		/		/		/			
	Bomba Hidraulica	/		/		/		/		/		/			
	Servotransmisión	/		/		/		/		/		/			
OTROS	OBSERVACIONES:														

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ___ no ___

OPERARIO: Angelino

Angelino Mendez

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

947

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	NOMBRE DEL FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA			
	VIGENCIA 1-Ago-25	Versión 0	CODIGO CPR-SST-F-001	CONSECUTIVO 1

PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

LOCALIZACION: TRAMO 1,2,3

INSPECCIONADO POR: INGE. ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ — **FECHA DE INSPECCIÓN DEL:** 18-08-25 **AL:** 23-08-2025

		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	ÍTEM	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	*** Frontales de trabajo**			/		/		/		/		/			
	*** Traseras de trabajo (Reflector)**			/		/		/		/		/			
	Direccionales delanteras de parqueo			/		/		/		/		/			
	Direccionales traseras de parqueo			/		/		/		/		/			
	De stop y señal trasera			/		/		/		/		/			
CABINA	*** Espejo central convexo**			/		/		/		/		/			
	*** Espejos laterales**			/		/		/		/		/			
	*** Alarma de retroceso**			/		/		/		/		/			
	*** Pito**			/		/		/		/		/			
	Frenos de servicio			/		/		/		/		/			
	Dirección			/		/		/		/		/			
	*** Cinturón de seguridad 3 Puntos**			/		/		/		/		/			
	*** Cabina antivuelco (R.O.P.S)**			/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)			/		/		/		/		/			
	Limpiabrisas			/		/		/		/		/			
	*** Extintor de incendio (20 PQA)**			/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición			/		/		/		/		/			
	*** Indicadores (hidráulico-refrigerante**			/		/		/		/		/			
	motor-horometro)			/		/		/		/		/			
	Escaleras y pasamanos			/		/		/		/		/			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y			/		/		/		/		/			
	sin abultamientos)			/		/		/		/		/			
ESTADO	*** Control de fugas hidráulicas**			/		/		/		/		/			
MECÁNICO	Estado pasadores			/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas			/		/		/		/		/			
	*** Terminales de dirección**			/		/		/		/		/			
	Mandos de avance			/		/		/		/		/			
	Motor			/		/		/		/		/			
	Bomba Hidraulica			/		/		/		/		/			
	Servotransmisión			/		/		/		/		/			
OTROS	OBSERVACIONES:														

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ___ no ___

OPERARIO: Angelino

Angelino Mendez

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

942

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE DEL FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA

VIGENCIA	Versión	CODIGO	CONSECUTIVO
1-Ago-25	0	CPR-SST-F-001	1

PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

LOCALIZACION: TRAMO 1,2,3

INSPECCIONADO POR: INGE. ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ — **FECHA DE INSPECCIÓN DEL:** 25/08/25 **AL:** 30/08/25

		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	ÍTEM	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	*** Frontales de trabajo**	/		/		/		/		/		/			
	*** Traseras de trabajo (Reflector)**	/		/		/		/		/		/			
	Direccionales delanteras de parqueo	/		/		/		/		/		/			
	Direccionales traseras de parqueo	/		/		/		/		/		/			
	De stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/			
CABINA	*** Espejo central convexo**	/		/		/		/		/		/			
	*** Espejos laterales**	/		/		/		/		/		/			
	*** Alarma de retroceso**	/		/		/		/		/		/			
	*** Pito**	/		/		/		/		/		/			
	Frenos de servicio	/		/		/		/		/		/			
	Dirección	/		/		/		/		/		/			
	*** Cinturón de seguridad 3 Puntos**	/		/		/		/		/		/			
	*** Cabina antivuelco (R.O.P.S)**	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	/		/		/		/		/		/			
	Limpiabrisas	/		/		/		/		/		/			
	*** Extintor de incendio (20 PQA)**	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	/		/		/		/		/		/			
	*** Indicadores (hidráulico-refrigerante**	/		/		/		/		/		/			
	motor-horometro)	/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y pasamanos	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y	/		/		/		/		/		/			
	sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO	*** Control de fugas hidráulicas**	/		/		/		/		/		/			
MECÁNICO	Estado pasadores	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	/		/		/		/		/		/			
	*** Terminales de dirección**	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	/		/		/		/		/		/			
	Motor	/		/		/		/		/		/			
	Bomba Hidraulica	/		/		/		/		/		/			
	Servotransmisión	/		/		/		/		/		/			
OTROS	OBSERVACIONES:														

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ___ no ___

OPERARIO: Angelino

Angelino mendez

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

943

572

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	NOMBRE DEL FORMATO **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA**			
	VIGENCIA	**Versión**	**CODIGO**	**CONSECUTIVO**
	01/09/2025	0	CPR-SST-F-001	1

PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

LOCALIZACION: TRAMO 1,2,3

INSPECCIONADO POR: INGE. ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ — **FECHA DE INSPECCIÓN DEL:** 1 09/25 **AL:** 6 / 09 / 2025

		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	ÍTEM	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	*** Frontales de trabajo**	/		/		/		/		/		/			
	*** Traseras de trabajo (Reflector)**	/		/		/		/		/		/			
	Direccionales delanteras de parqueo	/		/		/		/		/		/			
	Direccionales traseras de parqueo	/		/		/		/		/		/			
	De stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/			
CABINA	*** Espejo central convexo**	/		/		/		/		/		/			
	*** Espejos laterales**	/		/		/		/		/		/			
	*** Alarma de retroceso**	/		/		/		/		/		/			
	*** Pito**	/		/		/		/		/		/			
	Frenos de servicio	/		/		/		/		/		/			
	Dirección	/		/		/		/		/		/			
	*** Cinturón de seguridad 3 Puntos**	/		/		/		/		/		/			
	*** Cabina antivuelco (R.O.P.S)**	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	/		/		/		/		/		/			
	Limpiabrisas	/		/		/		/		/		/			
	*** Extintor de incendio (20 PQA)**	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	/		/		/		/		/		/			
	*** Indicadores (hidráulico-refrigerante**	/		/		/		/		/		/			
	motor-horometro)	/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y pasamanos	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y	/		/		/		/		/		/			
	sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO	*** Control de fugas hidráulicas**	/		/		/		/		/		/			
MECÁNICO	Estado pasadores	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	/		/		/		/		/		/			
	*** Terminales de dirección**	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	/		/		/		/		/		/			
	Motor	/		/		/		/		/		/			
	Bomba Hidraulica	/		/		/		/		/		/			
	Servotransmisión	/		/		/		/		/		/			
OTROS	OBSERVACIONES:														

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ___ no ___

Angelino Mendez

OPERARIO: Angelino

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES: /

944

873

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE DEL FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA

VIGENCIA	Versión	CODIGO	CONSECUTIVO
01/09/2025	0	CPR-SST-F-001	1

PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN ELBARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

LOCALIZACION: TRAMO 1,2,3

INSPECCIONADO POR: INGE. ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ — **FECHA DE INSPECCIÓN DEL:** 8/9/25 **AL:** 13/9/25

		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	ÍTEM	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	*** Frontales de trabajo**	/		/		/		/		/		/			
	*** Traseras de trabajo (Reflector)**	/		/		/		/		/		/			
	Direccionales delanteras de parqueo	/		/		/		/		/		/			
	Direccionales traseras de parqueo	/		/		/		/		/		/			
	De stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/			
CABINA	*** Espejo central convexo**	/		/		/		/		/		/			
	*** Espejos laterales**	/		/		/		/		/		/			
	*** Alarma de retroceso**	/		/		/		/		/		/			
	*** Pito**	/		/		/		/		/		/			
	Frenos de servicio	/		/		/		/		/		/			
	Dirección	/		/		/		/		/		/			
	*** Cinturón de seguridad 3 Puntos**	/		/		/		/		/		/			
	*** Cabina antivuelco (R.O.P.S)**	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	/		/		/		/		/		/			
	Limpiabrisas	/		/		/		/		/		/			
	*** Extintor de incendio (20 PQA)**	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	/		/		/		/		/		/			
	*** Indicadores (hidráulico-refrigerante**	/		/		/		/		/		/			
	motor-horometro)	/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y pasamanos	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y	/		/		/		/		/		/			
	sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO	*** Control de fugas hidráulicas**	/		/		/		/		/					
MECÁNICO	Estado pasadores	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	/		/		/		/		/		/			
	*** Terminales de dirección**	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	/		/		/		/		/		/			
	Motor	/		/		/		/		/		/			
	Bomba Hidraulica	/		/		/		/		/		/			
	Servotransmisión	/		/		/		/		/		/			
OTROS	OBSERVACIONES:														

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ___ no ___

OPERARIO: Angelino

Angelino Mendez.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

945

879

agosto

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR			
	VIGENCIA: 1-AGO-25	VERSION: 0	CODIGO: CPR-SST-F-001	CONSECUTIVO:

PROYECTO:	COP 058 DE 2025	MARCA	BOMANG	MODELO:	2012

INSPECCIONADO POR: INGE. LUIS ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ

LOCALIZACION: TRAMO 1, 2, 3, FECHA DE INSPECCIÓN DEL: 4/08/25 AL: 9/08/25

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	ITEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		/		/		/				/		/			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		/		/		/				/		/			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		/		/		/				/		/			
	* Cinturón de seguridad		/		/		/				/		/			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		/		/		/				/		/			
	Asiento		/		/		/				/		/			
	Mandos de avance		/		/		/				/		/			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		/		/		/				/		/			
	horometro-corriente-aceite motor-		/		/		/				/		/			
	combustible)		/		/		/				/		/			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		/		/		/				/		/			
	* Alarma de retroceso		/		/		/				/		/			
	Pito		/		/		/				/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso		/		/		/				/		/			
	* Espejo retrovisor central (convexo)		/		/		/				/		/			
	Estado de pedales		/		/		/				/		/			
	Estado de mandos manuales		/		/		/				/		/			
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		/		/		/				/		/			
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		/		/		/				/		/			
	Llantas en buen estado		/		/		/				/		/			
	Mecanismo de viraje		/		/		/				/		/			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		/		/		/				/		/			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		/		/		/				/		/			
	* Motor		/		/		/				/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado		/		/		/				/		/			
	Bateria y cables		/		/		/				/		/			
	* Freno de servicio		/		/		/				/		/			
	* Resguardos		/		/		/				/		/			
	Anclajes de contrapeso		/		/		/		/		/		/			
OTROS	OBSERVACIONES:															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ___ No ___

Fraldo Gramados

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

946

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE DEL FORMATO: INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR			
VIGENCIA: 1-AGO-25	VERSION: 0	CODIGO: CPR-SST-F-001	CONSECUTIVO:

PROYECTO:	COP 058 DE 2025	MARCA	BOMANG	MODELO:	2012

INSPECCIONADO POR: INGE. LUIS ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ

LOCALIZACION: TRAMO 1, 2, 3, **FECHA DE INSPECCIÓN DEL:** 11/8/25 **AL:** 16/8/25

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		/		/		/		/		/		/			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		/		/		/		/		/		/			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		/		/		/		/		/		/			
	* Cinturón de seguridad		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		/		/		/		/		/		/			
	Asiento		/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance		/		/		/		/		/		/			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		/		/		/		/		/		/			
	horometro-corriente-aceite motor-		/		/		/		/		/		/			
	combustible)		/		/		/		/		/		/			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		/		/		/		/		/		/			
	* Alarma de retroceso		/		/		/		/		/		/			
	Pito		/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso		/		/		/		/		/		/			
	* Espejo retrovisor central (convexo)		/		/		/		/		/		/			
	Estado de pedales		/		/		/		/		/		/			
	Estado de mandos manuales		/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		/		/		/		/		/		/		/	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		/		/		/		/		/		/			
	Llantas en buen estado		/		/		/		/		/		/		/	
	Mecanismo de viraje		/		/		/		/		/		/		/	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		/		/		/		/		/		/		/	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		/		/		/		/		/		/		/	
	* Motor		/		/		/		/		/		/		/	
	Pasadores y tornillos en buen estado		/		/		/		/		/		/		/	
	Bateria y cables		/		/		/		/		/		/		/	
	* Freno de servicio		/		/		/		/		/		/		/	
	* Resguardos		/		/		/		/		/		/		/	
	Anclajes de contrapeso		/		/		/		/		/		/		/	
OTROS	OBSERVACIONES:															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: **Si** ___ **No** ___

Fraldo Granados.

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

947

876

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE DEL FORMATO: INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR			
VIGENCIA: 1-AGOS-25	VERSION: 0	CODIGO: CPR-SST-F-001	CONSECUTIVO:

PROYECTO:	COP 058 DE 2025	MARCA	BOMANG	MODELO:	2012

INSPECCIONADO POR: INGE. LUIS ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ

LOCALIZACION: TRAMO 1, 2, 3,

FECHA DE INSPECCIÓN DEL: 18/08/25 AL: 23/08/25

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)				/		/		/		/		/			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)				/		/		/		/		/			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)				/		/		/		/		/			
	* Cinturón de seguridad				/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS				/		/		/		/		/			
	Asiento				/		/		/		/		/			
	Mandos de avance				/		/		/		/		/			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-				/		/		/		/		/			
	horometro-corriente-aceite motor-				/		/		/		/		/			
	combustible)				/		/		/		/		/			
	Control ingreso humo (tubo de escape)				/		/		/		/		/			
	* Alarma de retroceso				/		/		/		/		/			
	Pito				/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso				/		/		/		/		/			
	* Espejo retrovisor central (convexo)				/		/		/		/		/			
	Estado de pedales				/		/		/		/		/			
	Estado de mandos manuales				/		/		/		/		/			
ESTADO	Control de fugas hidráulicas				/		/		/		/		/			
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)				/		/		/		/		/			
	Llantas en buen estado				/		/		/		/		/			
	Mecanismo de viraje				/		/		/		/		/			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)				/		/		/		/		/			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)				/		/		/		/		/			
	* Motor				/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado				/		/		/		/		/			
	Bateria y cables				/		/		/		/		/			
	* Freno de servicio				/		/		/		/		/			
	* Resguardos				/		/		/		/		/			
	Anclajes de contrapeso				/		/		/		/		/			
OTROS	OBSERVACIONES:															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ___ No ___

Eraldo Granados

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

948

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	NOMBRE DEL FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR			
	VIGENCIA	VERSION 0	CODIGO CPR-SST-F-001	CONSECUTIVO

PROYECTO:	COP 058 DE 2025	MARCA	BOMANG	MODELO:	2012

INSPECCIONADO POR: INGE. LUIS ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ

LOCALIZACION: TRAMO 1, 2, 3, **FECHA DE INSPECCIÓN DEL:** 25/08/25 **AL:** 30/08/25

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		/		/		/		/		/		/			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		/		/		/		/		/		/			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		/		/		/		/		/		/			
	* Cinturón de seguridad		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		/		/		/		/		/		/			
	Asiento		/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance		/		/		/		/		/		/			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		/		/		/		/		/		/			
	horometro-corriente-aceite motor-		/		/		/		/		/		/			
	combustible)		/		/		/		/		/		/			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		/		/		/		/		/		/			
	* Alarma de retroceso		/		/		/		/		/		/			
	Pito		/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso		/		/		/		/		/		/			
	* Espejo retrovisor central (convexo)		/		/		/		/		/		/			
	Estado de pedales		/		/		/		/		/		/			
	Estado de mandos manuales		/		/		/		/		/		/			
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		/		/		/		/		/		/			
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		/		/		/		/		/		/			
	Llantas en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de viraje		/		/		/		/		/		/			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		/		/		/		/		/		/			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		/		/		/		/		/		/			
	* Motor		/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Bateria y cables		/		/		/		/		/		/			
	* Freno de servicio		/		/		/		/		/		/			
	* Resguardos		/		/		/		/		/		/			
	Anclajes de contrapeso		/		/		/		/		/		/			
OTROS	OBSERVACIONES:															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SI ___ No ___

Fraldo Granados.

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

949

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	NOMBRE DEL FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR			
	VIGENCIA 1-sep-25	VERSION 0	CODIGO CPR-SST-F-001	CONSECUTIVO

PROYECTO:	COP 058 DE 2025	MARCA	BOMANG	MODELO:	2012

INSPECCIONADO POR: INGE. LUIS ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ

LOCALIZACION: TRAMO 1, 2, 3, FECHA DE INSPECCIÓN DEL: 1/9/25 AL: 6/9/25

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		/		/		/		/		/		/			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		/		/		/		/		/		/			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		/		/		/		/		/		/			
	* Cinturón de seguridad		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		/				/		/		/		/			
	Asiento		/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance		/		/		/		/		/		/			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		/		/		/		/		/		/			
	horometro-corriente-aceite motor-		/		/		/		/		/		/			
	combustible)		/		/		/		/		/		/			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		/		/		/		/		/		/			
	* Alarma de retroceso		/		/		/		/		/		/			
	Pito		/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso		/		/		/		/		/		/			
	* Espejo retrovisor central (convexo)		/		/		/		/		/		/			
	Estado de pedales		/		/		/		/		/		/			
	Estado de mandos manuales		/		/		/		/		/		/			
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		/		/		/		/		/		/			
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		/		/		/		/		/		/			
	Llantas en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de viraje		/		/		/		/		/		/			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		/		/		/		/		/		/			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		/		/		/		/		/		/			
	* Motor		/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Bateria y cables		/		/		/		/		/		/			
	* Freno de servicio		/		/		/		/		/		/			
	* Resguardos		/		/		/		/		/		/			
	Anclajes de contrapeso		/		/		/		/		/		/			
OTROS	OBSERVACIONES:															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ___ No ___

Eraldo Granados

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

150

8/9

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	NOMBRE DEL FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR			
	VIGENCIA 1-sep-25	VERSION 0	CODIGO CPR-SST-F-001	CONSECUTIVO

PROYECTO:	COP 058 DE 2025	MARCA	BOMANG	MODELO:	2012

INSPECCIONADO POR: INGE. LUIS ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ

LOCALIZACION:	TRAMO 1, 2, 3,	FECHA DE INSPECCIÓN DEL: 8/9/25 AL: 13/9/25

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		/		/		/		/		/		/			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		/		/		/		/		/		/			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		/		/		/		/		/		/			
	* Cinturón de seguridad		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS				/		/		/		/		/			
	Asiento		/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance		/		/		/		/		/		/			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		/		/		/		/		/		/			
	horometro-corriente-aceite motor-		/		/		/		/		/		/			
	combustible)		/		/		/		/		/		/			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		/		/		/		/		/		/			
	* Alarma de retroceso		/		/		/		/		/		/			
	Pito		/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso		/		/		/		/		/		/			
	* Espejo retrovisor central (convexo)		/		/		/		/		/		/			
	Estado de pedales		/		/		/		/		/		/			
	Estado de mandos manuales		/		/		/		/		/		/			
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		/		/		/		/		/		/			
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		/		/		/		/		/		/			
	Llantas en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de viraje		/		/		/		/		/		/			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		/		/		/		/		/		/			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		/		/		/		/		/		/			
	* Motor		/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Bateria y cables		/		/		/		/		/		/			
	* Freno de servicio		/		/		/		/		/		/			
	* Resguardos		/		/		/		/		/		/			
	Anclajes de contrapeso		/		/		/		/		/		/			
OTROS	OBSERVACIONES:															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ___ No ___

Fraldo Granados

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

957

820

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE DEL FORMATO: INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR			
VIGENCIA	VERSION	CODIGO	CONSECUTIVO
1-sep-25	0	CPR-SST-F-001	

PROYECTO:	COP 058 DE 2025	MARCA	BOMANG	MODELO:	2012

INSPECCIONADO POR: INGE. LUIS ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ

LOCALIZACION:	TRAMO 1, 2, 3,	FECHA DE INSPECCIÓN DEL: 15/9/25 AL: 20/9/25

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	ITEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	*** De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)**		/		/		/		/		/		/			
	*** De trabajo traseras (Trabajo nocturno)**		/		/		/		/		/		/			
CABINA	***Cabina antivuelo (R.O.P.S)**		/		/		/		/		/		/			
	*** Cinturón de seguridad**		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		/		/		/		/		/		/			
	Asiento		/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance		/		/		/		/		/		/			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes-		/		/		/		/		/		/			
	horometro-corriente-**aceite motor**-		/		/		/		/		/		/			
	combustible)		/		/		/		/		/		/			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		/		/		/		/		/		/			
	*** Alarma de retroceso**		/		/		/		/		/		/			
	Pito		/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso		/		/		/		/		/		/			
	*** Espejo retrovisor central (convexo)**		/		/		/		/		/		/			
	Estado de pedales		/		/		/		/		/		/			
	Estado de mandos manuales		/		/		/		/		/		/			
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		/		/		/		/		/		/			
MECÁNICO	*** Estado de cilindro (amortiguadores)**		/		/		/		/		/		/			
	Llantas en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de viraje		/		/		/		/		/		/			
	*** Dirección (terminales, bomba hidráulica)**		/		/		/		/		/		/			
	*** Mando de estacionamiento (emergencia)**		/		/		/		/		/		/			
	*** Motor**		/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Bateria y cables		/		/		/		/		/		/			
	*** Freno de servicio**		/		/		/		/		/		/			
	*** Resguardos**		/		/		/		/		/		/			
	Anclajes de contrapeso		/		/		/		/		/		/			
OTROS	OBSERVACIONES:		/													

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: **Si** ___ **No** ___

Fraldo - Granados.

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

252

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE DEL FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR

VIGENCIA	VERSION	CODIGO	CONSECUTIVO
1-sep-25	0	CPR-SST-F-001	

PROYECTO:	COP 058 DE 2025	MARCA	BOMANG	MODELO:	2012

INSPECCIONADO POR: INGE. LUIS ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ

LOCALIZACION:	TRAMO 1, 2, 3,	FECHA DE INSPECCIÓN DEL: 22/9/25 AL: 27/9/25

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	ITEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	horometro-corriente-aceite motor-		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	combustible)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Espejo retrovisor central (convexo)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	OBSERVACIONES:															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SI ___ No ___

Fraldo Granados

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

953

8 de 12

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034968757

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SRR225	CHEVROLET	KODIAK	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.600	VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	TANQUE	DIESEL	12000

NÚMERO DE MOTOR
9LN08302

REG: S — VIN: ******

NÚMERO DE SERIE
C2C3MRV324239

REG: N — NÚMERO DE CHASIS: C2C3MRV324239 — REG: S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
GRUPO EMPRESARIAL PEREZ INGENIEROS

IDENTIFICACIÓN
NIT 900543600

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP:

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
9401091277611

VE: I — FECHA IMPORT.: 02/11/1995 — PUERTAS: 2

LIMITACION A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/01/1994	19/02/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA





K&S S.A.S. (7-01-2024

LT11000072071

954