FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3669

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	**04-08-2025**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TSW170

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**HYUNDAI**	**COUNTY**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	**10032350006**	**23-08-2012**	**BLANCO**	**DIESEL**	**KMJHG17PPDC055137**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DDC503260		**3907**	**N/A**	**N/A**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	8	80	9	80	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9.5	80	9.5	80	10	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**13-02-2026**
SOAT	**29-01-2026**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3669

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

PLACA VEHICULO	**SPV842**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	432591
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA EL HIJOA, VEREDA BOCATOMA A SEDE JORGE ELIECER GAITAN	**NUMERO DE LA RUTA**	RE4

CONDUCTOR	CESAR AUGUSTO PARDO CRUZ	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	1/2/2027
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1121818776	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3118453668	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	SI

NUMERO DE SOAT	4308006396416000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	1/2/2025		31/1/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	3731101022020	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	3730101020645	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	179257722	**DIAGNOSTICENTRO**	C.D.A VILLANUEVA S.A.S
VIGENCIA DE LA REVISION	3/2/2026		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	7/4/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3670

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	**04-08-2025**	**CRUZ SIERRA WILLIAM ALEXIS**	**CC No. 86081438**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SPV842

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**HYUNDAI**	**HD 78**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2011	**10031832603**	**24-01-2011**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**KMFGA17PPBC901172**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
BC901172-CM		**3907**	**N/A**	**TRANSVANSS SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	10	100	11	100	9
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	10.5	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**03-02-2026**
SOAT	**31-01-2026**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3670

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**TWA192**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	426696
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA SAN IGNACIO A SEDE JORGE ELIECER GAITAN	**NUMERO DE LA RUTA**	RE5
CONDUCTOR	ANDRES SANTIAGO PERILLA GONZALEZ	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	22/1/2027
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1054659173	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3208468838	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	SI
NUMERO DE SOAT	3379936000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	27/03/2025		26/3/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	11101000504	**ASEGURADORA**	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	13061001230	**ASEGURADORA**	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	179602843	**DIAGNOSTICENTRO**	C.D.A VILLANUEVA S.A.S
VIGENCIA DE LA REVISION	17/2/2026		
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	7/4/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3671

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	04-08-2025	CRUZ SIERRA WILLIAM ALEXIS	CC No. 86081438
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3219879280	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TWA192

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	CHR 7.2 TURBO
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2005	10028384092	24-01-2005	BLANCO VERDE	DIESEL	9GCLT13265B001027
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
6HE1902711		12090	N/A	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	100	10	100	9	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**17-02-2026**
SOAT	**26-03-2026**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3671

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**XIE511**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	370782
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA GIRASOLES A IE FRANCISCO WALTER	**NUMERO DE LA RUTA**	RE6
CONDUCTOR	MIGUEL ANGEL CASTRO VEGA	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	7/2/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	4.078.835	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3204391819	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO
NUMERO DE SOAT	1508005762134000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SERGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	18/7/2024		17/07/2025
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	174375712	**DIAGNOSTICENTRO**	C.D.A VILLANUEVA S.A.S
VIGENCIA DE LA REVISION	08/07/2025		
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	7/4/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3672

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	04-08-2025	CASTRO MESA EDWIN FERNANDO	CC No. 74185368
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3219879280	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

XIE511

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	VOLKSWAGEN	VW 9.150
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2006	10004500928	13-12-2005	BLANCO VERDE	DIESEL	9BWFD52R56R580006
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4124077		4300	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	11	100	9	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3,5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**09-07-2026**
SOAT	**17-07-2026**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3672

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

TRANSMARCAS S.A.S

NIT: 901.225.029-8

FORMATO

ANEXO 1

CUMARAL -META

Anillo Vial Estación de Servicio Llanos de Oriente Oficina 204 – Villavicencio – Meta
Teléfonos: 311 8227576 - 323 290 2484 - 323 290 1188

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**LIK579**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	473954
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA SAN JOAQUIN A I.E JOSE MARIA GUIOTH	**NUMERO DE LA RUTA**	RE1

CONDUCTOR	ELIECER CAIDEO SALAMANCA	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	05/07/2025 // 15/07/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	80382716	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3124077231	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	SI

NUMERO DE SOAT	408004514619000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	28/10/2024		27/10/2025
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	11101000517	**ASEGURADORA**	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	13061001240	**ASEGURADORA**	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	176788559	**DIGNOSTICENTRO**	CDA CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	26/10/2025		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	7/4/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

PLACA VEHICULO	KMY653	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	414958
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA SAN JOAQUIN A I.E JOSE MARIA GUIOTH // INSP VEREDA SAN NICOLAS A I.E AGRICOLA DE GUACAVIA // VEREDA CANEY MEDIO 2 A I.E AGRICOLA DE GUACAVIA	NUMERO DE LA RUTA	RE1-12-13

CONDUCTOR	WIMER GILBERTO VELASQUEZ URREGO	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	19/5/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1122653636	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3224367928	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	NO

NUMERO DE SOAT	3308005803796000	ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	17/2/2025		16/2/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	179361992	DIGNOSTICENTRO	CDA LOS CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	7/02/2026		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	7/4/2025	DIAGNOSTICENTRO	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3673

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	**04-08-2025**	**ELECTRO MARCAS LIMITADA**	**NIT No. 800050644**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

KMY653

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**MERCEDES BENZ**	**OF 917**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2019	**10025251824**	**09-02-2022**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**MEC0024TBKP034755**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
400928D0021326		**3907**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	100	11	100	9	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**07-02-2026**
SOAT	**16-02-2026**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3673

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**TDZ890**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	384927
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA EL CARMEN DE VARSOVIA A SEDE VEREDA SEDE SANTA LUCIA	**NUMERO DE LA RUTA**	RE2

CONDUCTOR	JHON JAIRO REYES ACEVEDO	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	18/3/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1121904450	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3016087104	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO

NUMERO DE SOAT	3335024500	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	27/12/2024		27/12/2025
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	178952098	**DIAGNOSTICENTRO**	C.D.A. LOS CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	22/01/2026		
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	7/4/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3674

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	**04-08-2025**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TDZ890

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**CHEVROLET**	**FRR**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	**10019062711**	**03-08-2012**	**BLANCO**	**DIESEL**	**9GCFRR902DB012198**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-928044		**5193**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	100	9.5	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	100	8	100	9	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**22-01-2026**
SOAT	**26-12-2025**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3674

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**TFW724**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	412211
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA EL CAIBE, VEREDA VARSOVIA A VEREDA SAN NICOLAS SEDE SANTA LUCIA // GALPONES, VEREDA EL CAIBE A SEDE LA ESPERANZA	**NUMERO DE LA RUTA**	RE03 // RE04

CONDUCTOR	JOSE MIGUEL LOMBANA GONZALEZ	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	4/6/2027
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1122648623	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3175342101	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	SI

NUMERO DE SOAT	1508005843652000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	8/9/2024		7/9/2025
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AB006877	**ASEGURADORA**	SEGUROS BETA
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AB006876	**ASEGURADORA**	SEGUROS BETA
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	175640606	**DIGNOSTICENTRO**	C.D.A CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	5/09/2025		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	7/4/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3675

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	**04-08-2025**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFW724

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**NON PLUS ULTRA**	**NPU 6-150**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2014	**10032669547**	**05-09-2013**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9F9ALFTK0EN002784**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
ZD30-321975K		**2953**	**N/A**	**TRANSPORTES DIMAX SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9.5	80	10	80	10	80	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	80	9	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	05-09-2025
SOAT	07-09-2025
EXTINTOR	31-12-2025

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3675

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	TFW080	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	381499
NOMBRE RUTA ESCOLAR	PUENTE DE GUACAVIA ENTRAN A LA BALASTRERA HASTA LA HACIENDA LAS CARMELITAS, AVIMA, REGRESO VIA CENTRAL Y LLEGAN A PUENTE DE GUACAVIA DE REGRESO PARAN EN LA PORTADA DE LA HACIENDA LAS BRISAS, CONTINUA A ESTACION DE CUERPO DE BOMBEROS, DE CUMARAL, A SEDE JOSE MARIA CORDOBA Y SEDE PRINCIPAL JOSE ANTONIO GALAN. // VIAS HOSPITAL, VEREDA YARI A ESCUELA SARDINATA, ESTACION DE CUERPO DE BOMBEROS CASCO URBANO A SEDE JOSE MARIA // VIA CDI, VEREDA SAN ANTONIO	NUMERO DE LA RUTA	RE5 - RE9 - RE11

CONDUCTOR	JOSE VALENTIN ENCISO JIMENEZ	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	17/06/2025 // 17/06/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	19116102	CATEGORIA	C3 // C3
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3132796073	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	SI

NUMERO DE SOAT	3376919700	ASEGURADORA	AXA COLPATRIA SEGUROS SA
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	20/03/2025		19/3/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	11101000572	ASEGURADORA	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	13061001275	ASEGURADORA	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	173791687 // 181716891	DIGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS
VIGENCIA DE LA REVISION	13/06/2025 // 12/06/2026		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	7/4/2025	DIAGNOSTICENTRO	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3676

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	**04-08-2025**	**ALFONSO DE ENCISO LUZ ELVIRA**	**CC No. 21180517**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFW080

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**MERCEDES BENZ**	**SPRINTER 313**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2007	**10013498549**	**27-12-2006**	**BLANCO ARTICO**	**DIESEL**	**8AC9036727A951461**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
6110450U0081466		**2150**	**N/A**	**ESTARTER SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	35	7	35	6.5	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**12-06-2026**
SOAT	**19-03-2026**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3676

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**SON338**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	385152
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA PRESENTADO, VEREDEA CHEPERO CONTINUA A LA ESTACA, LOMA DE PERRO PASA POR ESTACION DE BOMBEROS CASCO // VEREDA PRESENTADO A CASCO URBANO IE TENIENTE CRUZ PAREDES	**NUMERO DE LA RUTA**	RE6 - RE19

CONDUCTOR	NELSON LEONARDO ALBARRACIN	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	26/4/2028
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	79511614	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3219137011	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO

NUMERO DE SOAT	4308005561548000 // 3308005914804000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS // LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	17/07/2024 - 16/07/2026 // 17/07/2025		16/7/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	178898440	**DIGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	20/01/2026		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	7/4/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3677

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	**04-08-2025**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SON338

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**AGRALE**	**MA 8.5 TCA**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2006	**10017873531**	**04-07-2006**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9CNC03CP06B002459**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
E1T126700		**4300**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8.5	100	9	100	11	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	100	8	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**20-01-2026**
SOAT	**16-07-2026**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3677

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**SXT703**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	384926
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA CHEPERO, MATA DE BAMBU CONTINUA A VEREDA LAGUNA BRAVA CONTINUA ESTACION DE CUERPO BOMBEROS CASCO URBANO A SEDE JOSE MARIA CORDOBA Y SEDE PRINCIPAL JOSE ANTONIO GALAN	**NUMERO DE LA RUTA**	RE7

CONDUCTOR	JULIO HERNAN CONTRERAS	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	21/2/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	3276311	**CATEGORIA**	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3187041407	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	NO

NUMERO DE SOAT	3382028500	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	3/4/2025		2/4/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	181024181	**DIGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS
VIGENCIA DE LA REVISION	2/5/2026		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	7/4/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3678

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	**04-08-2025**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXT703

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**MERCEDES BENZ**	**OH1526**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	**10017808580**	**05-02-2013**	**VERDE BLANCO**	**DIESEL**	**9BM368006DB886623**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
906998U1035534		**6374**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8.5	100	9	100	9	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	100	10	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**02-05-2026**
SOAT	**02-04-2026**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3678

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	SOD323	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	362836 // 494244
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VIA VERACRUZ PARAJE PALO VERDE, VEREDA CHEPERO, TIENDA BORINQUE, VEREDA YARUMAL, A ESTACION DE CUERPO DE BOMBEROS CASCO URBANO A A SEDE MARIA JOSE CORDOBA Y SEDE PRINCIPAL JOSE ANTONIO GALAN.	NUMERO DE LA RUTA	RE08

CONDUCTOR	JOAQUIN QUERUBIN CABALLERO CARO	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	14/4/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	19219329	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3115543811	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	NO

NUMERO DE SOAT	2508004366443000	ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE / HASTA	20/12/2024		19/12/2025
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	177484255	DIGNOSTICENTRO	CDA CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	28/11/2025		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	2/5/2025	DIAGNOSTICENTRO	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3686

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	04-08-2025	CABALLERO CARO JOAQUIN QUERUBIN	CC No. 19219329
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3219879280	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SOD323

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUSETA	MERCEDES BENZ	SPRINTER 313CDI
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2003	10033170195	07-05-2003	BLANCO	DIESEL	8AC9036723A906952
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
61198170005964		2190	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	80	8	80	11	80	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	80	9	80	10	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos. (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**28-11-2025**
SOAT	**19-12-2025**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3686

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	**SRP630**	**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN**	370678
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA YARI VEREDA SARDINATA, VEREDA EL PALMAL, SAN NICOLAS A SEDE JOSE ANTONIO GALAN	**NUMERO DE LA RUTA**	RE10

CONDUCTOR	BRAYAN CHAVEZ GUTIERREZ	**VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR**	24/8/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1065609923	**CATEGORIA**	C1
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3188239794	**VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION**	SI

NUMERO DE SOAT	1508006126421000	**ASEGURADORA**	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	14/3/2025		13/03/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	**ASEGURADORA**	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	176313839	**DIGNOSTICENTRO**	CDA RIMAR
VIGENCIA DE LA REVISION	4/10/2025		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	7/4/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	**DIAGNOSTICENTRO**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3679

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	**04-08-2025**	**RODRIGUEZ VALENCIA GERMAN EDUARDO**	**CC No. 80022733**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SRP630

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**VOLKSWAGEN**	**TRANSPORTER T5**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2009	**10001019789**	**06-08-2010**	**BLANCO**	**DIESEL**	**WV1ZZZ7HZ9H059214**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
AXB176906		**1896**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	35	7	35	6	35	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehiculo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**04-10-2025**
SOAT	**13-03-2026**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3679

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	SSW308	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	381714
NOMBRE RUTA ESCOLAR	INSP VEREDA SAN NICOLAS A I.E AGRICOLA DE GUACAVIA // VEREDA CANEY MEDIO 2 A I.E AGRICOLA DE GUACAVIA	NUMERO DE LA RUTA	RE12 - RE13

CONDUCTOR	WILLIAM QUIMBAYO MEZA	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	6/3/2026
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	79370221	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3113117797	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	NO

NUMERO DE SOAT	88715523 // 92122778	ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A // COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	03/08/2024 - 02/08/2025 // 03/08/2025		2/8/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	3731101022020	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	3730101020645	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	174987892 // 182981833	DIGNOSTICENTRO	CDA RIMAR // CDA RIMAR
VIGENCIA DE LA REVISION	04/08/2025 // 04/08/2026		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	2/5/2025	DIAGNOSTICENTRO	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3680

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	**04-08-2025**	**MESA DE QUIMBAYO CESAREA**	**CC No. 20276154**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SSW308

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**CAMIONETA**	**HYUNDAI**	**H1**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2011	**10014585829**	**10-02-2011**	**BLANCO CERAMICA**	**DIESEL**	**KMJWA37HABU269853**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4BHA030921		**2476**	**N/A**	**TRANSVANSS SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	35	8	35	6	35	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**04-08-2026**
SOAT	**02-08-2026**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3680

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	LIK507	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	370780
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA CANEY MEDIO A I.E AGRICOLA DE GUACAVIA	NUMERO DE LA RUTA	RE14

CONDUCTOR	GERMAN PAEZ VARGAS	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	30/9/2025
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	19461000	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3138448743	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	NO

NUMERO DE SOAT	3382039900	ASEGURADORA	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	2/4/2025		1/4/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	180528231	DIGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS
VIGENCIA DE LA REVISION	31/03/2026		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	7/4/2025	DIAGNOSTICENTRO	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	SOD497	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	401240
NOMBRE RUTA ESCOLAR	SECTOR CRUCE ESTACA A I.E SAN ISIDRO DE VERACRUZ	NUMERO DE LA RUTA	RE15

CONDUCTOR	ELKIN FERNANDO MORENO BARBOSA // JOSE AUDEL GARZON VASCO	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	14/05/2027 // 22/01/2027
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1119886661 // 17389818	CATEGORIA	C2 // C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3123955135 // 3195201291	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	NO

NUMERO DE SOAT	4308005443768000	ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	14/06/2024		13/06/2025
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	179505826	DIGNOSTICENTRO	CDA CENTAUROS SAS
VIGENCIA DE LA REVISION	13/02/2026		
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	2/5/2025	DIAGNOSTICENTRO	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3682

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	**04-08-2025**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SOD497

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**MERCEDES BENZ**	**OH-1636/7500**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2004	**10020375345**	**27-11-2003**	**VERDE BLANCO**	**DIESEL**	**9BM3820854B340047**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
47697850753455		**11957**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	9	100	9	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	9,5	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehiculos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacio insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**13-02-2026**
SOAT	**13-06-2026**
EXTINTOR	**31-12-2025**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3682

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	SOE821	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	415709
NOMBRE RUTA ESCOLAR	FINCA LA REINA A INSPECCION DE VERACRUZ A I.E SAN ISIDRO DE VERACRUZ // VEREDA GEMELOS A INSPECCION DE VERACRUZ A I.E SAN ISIDRO DE VERACRUZ	NUMERO DE LA RUTA	RE16 - RE17

CONDUCTOR	DAVID SANTIAGO BERMUDEZ HERNANDEZ	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	6/5/2027
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1119894245	CATEGORIA	C1
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3188756232	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	SI

NUMERO DE SOAT	4308006495604000	ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	22/02/2025		21/2/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA008939	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA008938	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	179511724	DIGNOSTICENTRO	CDA LOS CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	13/2/2026		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	7/4/2025	DIAGNOSTICENTRO	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3683

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	**04-08-2025**	**SALAZAR NARVAEZ JUAN DE LA ROSA**	**CC No. 7531402**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SOE821

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**NON PLUS ULTRA**	**PLUS TL 1.45 L**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2005	**10018977011**	**14-06-2005**	**VERDE BLANCO**	**DIESEL**	**CKDABFTL05N001512**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
QD32-030263A		**2953**	**N/A**	**TURYEXPRESOS LTDA**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	35	7.5	35	6	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	13-02-2026
SOAT	21-02-2026
EXTINTOR	31-12-2025

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3683

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	TBK885	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	437768
NOMBRE RUTA ESCOLAR	VEREDA MONTEBELLO RANCHERÍAS A IE SAN ISIDRO DE VERACRUZ	NUMERO DE LA RUTA	RE18

CONDUCTOR	WILMER JULIAN PEÑA PEREZ	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	17/1/2028
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1119886880	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3142969463	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	NO

NUMERO DE SOAT	1508006166528000	ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	2/4/2025		1/4/2026
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA038843	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA038842	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	176526938	DIGNOSTICENTRO	CDA CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	12/10/2025		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	7/4/2025	DIAGNOSTICENTRO	AUTOTECH
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	4/6/2025	DIAGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR

Se expide a los 5 días del mes de julio de 2025 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3684

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
04-06-2025	**04-08-2025**	**ARANZAZU LUIS FERNANDO**	**CC No. 8192730**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TBK885

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**NON PLUS ULTRA**	**PLUS TL 1.45 L**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2006	**10020135966**	**24-11-2005**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**CKDABFTL06N001852**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
BD30003700Y		**2953**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7.5	35	7	35	6.5	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	12-10-2025
SOAT	01-04-2026
EXTINTOR	31-12-2025

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-3684

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

29
36
65

CENTRO EDUCATIVO RURAL JOSÉ MARÍA GUIOTH

Resolución N° 0502 del 16 de agosto de 2003
DANE 250226000123 – NIT 900134298-8
Cumaral – Meta

CENTRO EDUCATIVO JOSE MARIA GUIOTH					
MUNICIPIO DE CUMARAL					
Nit 900134298-8				Código Dane 250226000123	
EL SUSCRITO DIRECTOR RURAL					
CERTIFICA					
Que la empresa UNION TEMPORAL ESCOLAR 2025 ESCOLRA LOTE 1 identificado con NIT 9019422393 , prestó sus servicios de transporte escolar en el marco del CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025 suscrito con el Departamento del Meta - Secretaría de Educación del Meta, de acuerdo con las siguientes características:					
NOMBRE Y NUMERO DE LA RUTA: 1 INICIA VEREDA SAN JOAQUIN A LA SEDE JOSE MARIA GUIOTH SEDE PRINCIPAL EN LA VEREDA CANEY MEDIO					
PLACA DEL VEHICULO:			LIK579 ✓		
CONDUCTOR RUTA:	ELIECER CAICEDO SALAMANCA ✓		CEL. 3124077231		
IDENTIFICACION:			C.C. 80382716		
MONITORA RUTA:	GLORIA EMILCE PRADO HERNANDEZ ✓		CEL. 3204822586		
IDENTIFICACION:			C.C. 1122649886		
TOTAL, ESTUDIANTES TRANSPORTADOS: 29 en los horarios y recorridos expresos de acuerdo con la relación anexa (FORMATO 4.) de estudiantes **caracterizados en el SIMAT** y entregada por el Directivo Docente.					
PERIODO TRANSPORTADO: Del 5 de junio al 04 de julio del 2025					
DIAS EFECTIVOS TRANSPORTADOS: 18 DIAS					
La presente se expide en el municipio de Cumaral a los 04 días del mes de julio de 2025					
FIRMA					
NOMBRES Y APELLIDOS					
		Reinaldo Moreno Osorio			

INTERVENTORIA - REVISADO

Resolución No 0502 DE 2009 del 16 de agosto de 2003
DANE: 250226000123-NIT 900134298-8
Cumaral-Meta

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL

Que el día 20 de junio no hubo clase por día del docente y el día 27 de junio tampoco hubo clase por capacitación a los docentes. en la sede principal del centro educativo JOSE MARIA GUIOT.

Se expide en Cumaral a los 04 días de Julio de 2025, por solicitud del interesado.

REINALDO MORENO OSORIO
Director
CEL. 32121664504

CENTRO EDUCATIVO RURAL JOSE MARIA GUIOTH
Resolución No 502 del 16 de agosto de 2003
DANE: 250226000123- NIT: 900134298-8
Cumaral - Meta

EL SUSCRITO DIRECTOR RURAL DEL CE JOSE MARIA GUIOTH

CERTIFICA QUE:

Que los estudiantes relacionados a continuación no saben firmar por lo tanto autoriza la utilización de la huella dactilar en planillas semanales de recorridos como mecanismos de control de asistencia a la ruta escolar.

No	Grado	Ruta	Grupo	Sede	Identificación	Nombre y Apellidos
1	0	SAN JOAQUÍN A JOSÉ MARÍA GUIOT	0	JOSE MARIA GUIOT	1119895567	PEÑUELA SOLER LUCIANA
2	0	SAN JOAQUÍN A JOSÉ MARÍA GUIOT	0	JOSE MARIA GUIOT	1121975144	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA
3	0	SAN JOAQUÍN A JOSÉ MARÍA GUIOT	0	JOSE MARIA GUIOT	1123451504	VELASQUEZ GARCIA THOMAS
4	1	SAN JOAQUÍN A JOSÉ MARÍA GUIOT	1	JOSE MARIA GUIOT	1122656124	LINARES COLINA LIAN MATHIAS
5	1	SAN JOAQUÍN A JOSÉ MARÍA GUIOT	1	JOSE MARIA GUIOT	1119895295	VALERO TORRES EMY LUCIANA
6	1	SAN JOAQUÍN A JOSÉ MARÍA GUIOT	1	JOSE MARIA GUIOT	1119895414	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA

La presente se expide como soporte al **CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025** suscrito con la empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1, nit 901.942.239-3 en la ruta RE1** para el periodo comprendido del 05 de junio al 04 de julio de 2025.

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS
REINALDO MORENO OSORIO

GOBERNACIÓN DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	CUMARAL
FECHA :	DEL 5 AL 6 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	LIK 579

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 5 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 6 FIRMA DEL ESTUDIANTE
1	0°	0°	1.119.895.567	PEÑUELA SOLER LUCIANA					
2	0°	0°	1.121.975.144	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA					
3	0°	0°	1.123.451.504	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO					
4	1°	1°	1.122.656.124	LINARES COLINA LIAN MATHIAS					
5	1°	1°1	1.119.895.295	VALERO TORRES EMY LUCIANA					
6	1°	1°1	1.119.895.414	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA					
7	2°	2°1	1.122.935.513	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO				Santiago	Santiago
8	3°	3°1	1.230.338.558	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO				Santiago	Santiago
9	4°	4°1	1.029.966.777	DAZA SILVA JHOJAN SMITH				JHOJAN	JHOJAN
10	4°	4°1	1.170.463.155	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA				Lina	Lina
11	4°	4°1	1.034.668.926	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA				Sofia	Sofia
12	4°	4°1	1.011.227.125	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA				Ana	Ana
13	4°	4°1	1.122.530.042	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA				Sofia	Sofia
14	4°	4°1	RC.7668725	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER				Santiago	Santiago
15	4°	4°1	1.119.893.001	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS				Luis	Luis

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	2
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:45 AM

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	

INTERVENTORIA - REVISADO

Eliecer Laiceda	
NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	FIRMA
IDENTIFICACION	80586116
Gloria Prado	Gloria Prado
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	FIRMA
IDENTIFICACION	1.122.649.886

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.1097 DE 2025

FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	CUMARAL
FECHA :	DEL 5 AL 6 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	LIR 579

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 5 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 6 FIRMA DEL ESTUDIANTE
16	4°	4°1	1.123.814.338	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA				Yuliana	Yuliana
17	4°	4°1	1.011.243.667	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN				Juan	Juan
18	4°	4°1	1.122.654.280	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN				Sebastian	Sebastian
19	4°	4°1	1.062.331.357	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA				Victoria	Victoria
20	5°	5°1	1.029.965.254	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA				YuraNY	
21	5°	5°1	1.120.576.155	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA				PAOLA	PAOLA
22	5°	5°1	1.148.205.117	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA				Mariana	mariana
23	5°	5°1	1.050.783.031	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS				JESUS	JESUS
24	5°	5°1	1.120.844.923	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA				Sara	Sara
25	5°	5°1	1.123.813.682	PRIETO CARDOZO VELENTINA				valentina	valentina
26	5°	5°1	1.123.162.349	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA				Eliana	Eliana
27	5°	5°1	1.122.678.619	TAFUR SUCRE JUAN JOSE				Juan	Juan
28	5°	5°1	1.121.148.374	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO				Johan	Johan
29	5°	5°1	1.122.528.138	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES					
30								andres	andres

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	2
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:45 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	

INTERVENTORIA - REVISADO

NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	Eliecer Calceda
IDENTIFICACION	80382716
FIRMA	

NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	Gloria Prado
IDENTIFICACION	1.076.806
FIRMA	Gloria Prado

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

GOBERNACIÓN DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO: CUMARAL
FECHA: DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA: VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA: RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA: LLK579

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 9 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 10 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 11 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 12 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 13 FIRMA DEL ESTUDIANTE
1	0°	0°	1.119.895.567	PEÑUELA SOLER LUCIANA					
2	0°	0°	1.121.975.144	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA					
3	0°	0°	1.123.451.504	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO					
4	1°	1°	1.122.656.124	LINARES COLINA LIAN MATHIAS					
5	1°	1°1	1.119.895.295	VALERO TORRES EMY LUCIANA					
6	1°	1°1	1.119.895.414	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA					
7	2°	2°1	1.122.935.513	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago
8	3°	3°1	1.230.338.558	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago
9	4°	4°1	1.029.966.777	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	JHOJAN	JHOJAN	JHOJAN	JHOJAN	JHOJAN
10	4°	4°1	1.170.463.155	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	Lina	Lina	Lina	Lina	Lina
11	4°	4°1	1.034.668.926	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	Sofia	Sofia	Sofia	Sofia	Sofia
12	4°	4°1	1.011.227.125	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	Ana	Ana	Ana	Ana	Ana
13	4°	4°1	1.122.530.042	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	Sofia	Sofia	Sofia	Sofia	Sofia
14	4°	4°1	RC.7668725	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	santiago	santiago	santiago	santiago	santiago
15	4°	4°1	1.119.893.001	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	luis	luis	luis	luis	luis

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	5
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:45 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	

INTERVENTORIA - REVISADO

Eliecer Cortes.	
NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	FIRMA
IDENTIFICACION	80386446
Gloria Prado	Gloria Prado
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	FIRMA
IDENTIFICACION	1.122.648.886

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.1097 DE 2025

FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	CUMARAL
FECHA :	DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2025
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	CIK 549

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 9 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 10 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 11 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 12 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 13 FIRMA DEL ESTUDIANTE
16	4°	4°1	1.123.814.338	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	Yuliana	Yuliana	Yuliana	Yuliana	Yuliana
17	4°	4°1	1.011.243.667	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan
18	4°	4°1	1.122.654.280	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	Sebastian	Sebastian	Sebastian	Sebastian	Sebastian
19	4°	4°1	1.062.331.357	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	Victoria	Victoria	Victoria	Victoria	Victoria
20	5°	5°1	1.029.965.254	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	Yurany	Yurany	Yurany	Yurany	Yurany
21	5°	5°1	1.120.576.155	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	PAOLA	PAOLA	PAOLA	PAOLA	PAOLA
22	5°	5°1	1.148.205.117	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	Mariana	Mariana	Mariana	Mariana	Mariana
23	5°	5°1	1.050.783.031	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	JESUS	JESUS	JESUS	JESUS	JESUS
24	5°	5°1	1.120.844.923	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	Sara	Sara	Sara	Sara	Sara
25	5°	5°1	1.123.813.682	PRIETO CARDOZO VELENTINA	valentina	valentina	valentina	valentina	valentina
26	5°	5°1	1.123.162.349	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	Eliana	Eliana	Eliana	Eliana	Eliana
27	5°	5°1	1.122.678.619	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan
28	5°	5°1	1.121.148.374	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	Johan	Johan	Johan	Johan	Johan
29	5°	5°1	1.122.528.138	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	andres	andres	andres	andres	andres
30									

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	5
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:45 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	

INTERVENTORIA REVISADO

Alireces Cajicedo		
NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR		FIRMA
IDENTIFICACION	80382716	
Gloria Prado	Gloria Prado	
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA		FIRMA
IDENTIFICACION	1.122.649.886	

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

GOBERNACIÓN DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	CUMARAL
FECHA :	DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2025
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	LIK 579

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 16 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 17 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 18 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 19 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 20 FIRMA DEL ESTUDIANTE
1	0°	0°	1.119.895.567	PEÑUELA SOLER LUCIANA					
2	0°	0°	1.121.975.144	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA					
3	0°	0°	1.123.451.504	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO					
4	1°	1°	1.122.656.124	LINARES COLINA LIAN MATHIAS					
5	1°	1°1	1.119.895.295	VALERO TORRES EMY LUCIANA					
6	1°	1°1	1.119.895.414	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA					
7	2°	2°1	1.122.935.513	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	
8	3°	3°1	1.230.338.558	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	
9	4°	4°1	1.029.966.777	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	JHOJAN	JHOJAN	JHOJAN	JHOJAN	
10	4°	4°1	1.170.463.155	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	Lina	Lina	Lina	Lina	
11	4°	4°1	1.034.668.926	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	Sofia	Sofia	Sofia	Sofia	
12	4°	4°1	1.011.227.125	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	Ana	Ana	Ana	Ana	
13	4°	4°1	1.122.530.042	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	Sofia	Sofia	Sofia	Sofia	
14	4°	4°1	RC.7668725	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	santiago	santiago	santiago	santiago	
15	4°	4°1	1.119.893.001	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	luis	luis	luis	luis	

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	4
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:45 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	

INTERVENTORIA - REVISADO

Elecer Oviedo	
NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	FIRMA
IDENTIFICACION	80592716
Gloria Prado	Gloria Prado
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	FIRMA
IDENTIFICACION	1.122 [illegible]

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA — Herney Bermudez A.

NOTA: Todos los campos deben estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

GOBERNACIÓN DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	CUMARAL
FECHA :	DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	LTK 579

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 16 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 17 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 18 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 19 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 20 FIRMA DEL ESTUDIANTE
16	4°	4°1	1.123.814.338	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	Yuliana	Yuliana	Yuliana	Yulrana	
17	4°	4°1	1.011.243.667	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	Juan	Juan	Juan	Juan	
18	4°	4°1	1.122.654.280	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	Sebastian	Sebastian	sebastian	Sebastian	
19	4°	4°1	1.062.331.357	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	victoria	Victoria	victoria	victoria	
20	5°	5°1	1.029.965.254	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	PAOLA	PAOLA	PAOLA	PAOLA	
21	5°	5°1	1.120.576.155	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	YuraNY	YuraNY	YuraNY	YuraNi	
22	5°	5°1	1.148.205.117	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	mariana	mariana	mariana	mariana	
23	5°	5°1	1.050.783.031	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	JESUS	JESUS	JESUS	JESUS	
24	5°	5°1	1.120.844.923	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	Sara	Sara	Sara	Sara	
25	5°	5°1	1.123.813.682	PRIETO CARDOZO VELENTINA	valentina	valentina	valentina	valentina	
26	5°	5°1	1.123.162.349	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	eliana	eliana	eliana	eliana	
27	5°	5°1	1.122.678.619	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	Juan	Juan	Juan	Juan	
28	5°	5°1	1.121.148.374	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	Jonan	Jonan	Jonan	Jonan	
29	5°	5°1	1.122.528.138	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	andres	andres	andres	andres	
30									

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	4
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:45 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	

INTERVENTORIA - REVISADO

Eliecer Laicedo	
NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	FIRMA
IDENTIFICACION	80577216
Gloria Prado	Gloria Prado
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	FIRMA
IDENTIFICACION	1.121.819.896

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

GOBERNACIÓN DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	CUMARAL
FECHA :	DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2025
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	LIK 579

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 23 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 24 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 25 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 26 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 27 FIRMA DEL ESTUDIANTE
1	0°	0°	1.119.895.567	PEÑUELA SOLER LUCIANA					
2	0°	0°	1.121.975.144	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA					
3	0°	0°	1.123.451.504	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO					
4	1°	1°	1.122.656.124	LINARES COLINA LIAN MATHIAS					
5	1°	1°1	1.119.895.295	VALERO TORRES EMY LUCIANA					
6	1°	1°1	1.119.895.414	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA					
7	2°	2°1	1.122.935.513	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO		Santiago	Santiago	Santiago	
8	3°	3°1	1.230.338.558	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO		Santiago	Santiago	Santiago	
9	4°	4°1	1.029.966.777	DAZA SILVA JHOJAN SMITH		JHOJAN	JHOJAN	JHOJAN	
10	4°	4°1	1.170.463.155	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA		Lina	Lina	Lina	
11	4°	4°1	1.034.668.926	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA		Sofia	Sofia	Sofia	
12	4°	4°1	1.011.227.125	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA		Ana	Ana	Ana	
13	4°	4°1	1.122.530.042	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA		Sofia	SOFIA	SOFIA	
14	4°	4°1	RC.7668725	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER		santiago	santiago	santiago	
15	4°	4°1	1.119.893.001	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS		luis	luis	luis	

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	5
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:45 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	

INTERVENTORIA · REVISADO

Elicer Palacios	
NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	FIRMA
IDENTIFICACION	80382716
Gloria Prado	Gloria Prado
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	FIRMA
IDENTIFICACION	1.121.64[illegible]86

NOMBRE Y FIRMA
Vo.Bo. INTERVENTORIA HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

GOBERNACIÓN DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	CUMARAL
FECHA :	DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	LIK 579

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 23 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 24 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 25 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 26 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 27 FIRMA DEL ESTUDIANTE
16	4°	4°1	1.123.814.338	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA		Yuliana	Yuliana	Yuliana	
17	4°	4°1	1.011.243.667	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN		Juan	Juan	Juan	
18	4°	4°1	1.122.654.280	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN		Sebastian	Sebastian	Sebastian	
19	4°	4°1	1.062.331.357	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA		victoria	victoria	victoria	
20	5°	5°1	1.029.965.254	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA		YURANY	YURANY	YURANY	
21	5°	5°1	1.120.576.155	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA		PAOLA	PAOLA	PAOLA	
22	5°	5°1	1.148.205.117	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA		mariana	mariana	mariana	
23	5°	5°1	1.050.783.031	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS		JESUS	JESUS	JESUS	
24	5°	5°1	1.120.844.923	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA		Sara	Sara	Sara	
25	5°	5°1	1.123.813.682	PRIETO CARDOZO VELENTINA		valentina	valentina	valentina	
26	5°	5°1	1.123.162.349	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA		Eliana	Eliana	Eliana	
27	5°	5°1	1.122.678.619	TAFUR SUCRE JUAN JOSE		Juan	Juan	Juan	
28	5°	5°1	1.121.148.374	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO		Johan	Johan	Johan	
29	5°	5°1	1.122.528.138	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES		andres	andres	andres	
30									

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	3
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:45 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	

INTERVENTORIA - REVISADO

Eliecer Cabrera	
NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	FIRMA
IDENTIFICACION	80382416
Gloria Prada	Gloria Prada
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	FIRMA
IDENTIFICACION	1.121.824.886

NOMBRE Y FIRMA
Vo.Bo. INTERVENTORIA HERNEY BERMUDEZ AYALA Herney Bermudez A.

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

GOBERNACIÓN DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	CUMARAL
FECHA :	DEL 1 AL 11 DE JULIO DE 2025
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	LIS 579

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 1 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 2 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 2 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 3 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 4 FIRMA DEL ESTUDIANTE
1	0°	0°	1.119.895.567	PEÑUELA SOLER LUCIANA					
2	0°	0°	1.121.975.144	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA					
3	0°	0°	1.123.451.504	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO					
4	1°	1°	1.122.656.124	LINARES COLINA LIAN MATHIAS					
5	1°	1°1	1.119.895.295	VALERO TORRES EMY LUCIANA					
6	1°	1°1	1.119.895.414	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA					
7	2°	2°1	1.122.935.513	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO		Santiago	Santiago	Santiago	Santiago
8	3°	3°1	1.230.338.558	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO		Santiago	Santiago	Santiago	Santiago
9	4°	4°1	1.029.966.777	DAZA SILVA JHOJAN SMITH		JHOJAN	JHOJAN	JHOJAN	Jhojan
10	4°	4°1	1.170.463.155	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA		Lina	Lina	Lina	Lina
11	4°	4°1	1.034.668.926	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA		Sofia	Sofia	Sofia	Sofia
12	4°	4°1	1.011.227.125	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA		Ana	Ana	Ana	
13	4°	4°1	1.122.530.042	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA		Sofia	Sofia	Sofia	Sofia
14	4°	4°1	RC.7668725	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER		santiago	santiago	santiago	Santiago
15	4°	4°1	1.119.893.001	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS		luis	luis	luis	luis

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	4
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:45 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	

INTERVENTORIA REVISADO

Eliecer Pedroso	
NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	FIRMA
IDENTIFICACION	80587416
Gloria Prado	Gloria Prado
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	FIRMA
IDENTIFICACION	1.122.694.886

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.1097 DE 2025

FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO: CUMARAL

FECHA: DEL 1 AL 4 DE JULIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT

NOMBRE DE LA RUTA: VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH

NUMERO DE LA RUTA: RE1

PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA: LIK 579

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 1 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 2 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 3 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 4 FIRMA DEL ESTUDIANTE
16	4°	4°1	1.123.814.338	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA		Yuliana	Yuliana	Yuliana	Yuliana
17	4°	4°1	1.011.243.667	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN		Juan	Juan	Juan	Juan
18	4°	4°1	1.122.654.280	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN		Sebastian	Sebastian	Sebastian	Sebastian
19	4°	4°1	1.062.331.357	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA		Victoria	Victoria	Victoria	Victoria
20	5°	5°1	1.029.965.254	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA		Yurany	Yurany	Yurany	Yurany
21	5°	5°1	1.120.576.155	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA		PAOLA	PAOLA	PAOLA	PAOLA
22	5°	5°1	1.148.205.117	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA		Mariana	Mariana	Mariana	Mariana
23	5°	5°1	1.050.783.031	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS		JESUS	JESUS	JESUS	JESUS
24	5°	5°1	1.120.844.923	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA		Sara	Sara	Sara	Sara
25	5°	5°1	1.123.813.682	PRIETO CARDOZO VELENTINA		valentina	valentina	valentina	valentina
26	5°	5°1	1.123.162.349	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA		Eliana	Eliana	Eliana	Eliana
27	5°	5°1	1.122.678.619	TAFUR SUCRE JUAN JOSE		Juan	Juan	Juan	Juan
28	5°	5°1	1.121.148.374	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO		Johan	Johan	Johan	Johan
29	5°	5°1	1.122.528.138	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES		andres	andres	andres	andres
30									

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	4
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:45 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	

Ellecer Laked	
NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	FIRMA
IDENTIFICACION	80582276
Gloria Prado	Gloria Prado
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	FIRMA
IDENTIFICACION	1.123.644.838

INTERVENTORIA - REVISADO

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar.

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			5	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Morenoasorio

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado

FIRMA MONITORA

Gloria emile Prado M.

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			5	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CARGO : RECTOR
Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA
Gloria Emilce Prado H.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 574
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
				6

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO: RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado

FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado H.

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
				6

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado H.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
9				

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prada

FIRMA MONITORA

Gloria emilce Prada M.

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
9				

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Ospino

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado

FIRMA MONITORA

Gloria Enilce Prado H.

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
	10			

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado

FIRMA MONITORA

Gloria Emile Prado H.

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
	10			

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado M.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		11		

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prada

FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prada H.

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		11		

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CARGO: RECTOR
Reinaldo Moreno Cerezo
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA
Gloria Emilce Prado M.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			12	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria prado
FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado H.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			12	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ~~ESTABLECIMIENTO~~ EDUCATIVO
CARGO : RECTOR
Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prieto
FIRMA MONITORA
Gloria Emilce Prieto Ht.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
				13

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO: RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado

FIRMA MONITORA

Gloria emilce Prada H.

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
				13

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA

Gloria emilce Prado H.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIQ 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
16				

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado

FIRMA MONITORA

Gloria emilce Prado H.

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
16				

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO: RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado It.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
	17			

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado

FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado H.

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	JUNIO DE 2025

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
	17			

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO: RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA

Gloria Prado H.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		18		

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado L.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		18		

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA

Gloria Amire Prado H.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	JUNIO DE 2025

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			19	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado M.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO: CUMARAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT

NOMBRE DE LA RUTA: VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH

NUMERO DE LA RUTA: RE1

PLACA DE VEHICULO: LIK 579

FECHA: JUNIO DE 2025

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			19	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado H.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LJK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
	24			

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Mora Osorio

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prada

FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prada H.

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO: CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA: VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA: RE1
PLACA DE VEHICULO: LIK 579
FECHA: *JUNIO DE 2025*

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
	24			

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CARGO : RECTOR
Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA
Gloria Emilce Prado H.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		25		

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado

FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado H.

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		25		

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Reinaldo Moreno Cobo
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA

Gloria Prado M.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO: CUMARAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT

NOMBRE DE LA RUTA: VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH

NUMERO DE LA RUTA: RE1

PLACA DE VEHICULO: LIK 579

FECHA: ***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			26	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO: RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado

FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado M.

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			26	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CARGO : RECTOR
Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA
Gloria Emilce Prado H.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JULIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
	1			

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO: RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado

FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado H

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JULIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
	1			

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO: RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado

FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado H.

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JULIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		2		

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	-
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO: RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado

FIRMA MONITORA

Gloria Amice Prado L.

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA RUTA

NUMERO DE LA RUTA

PLACA DE VEHICULO

FECHA

CUMARAL
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
RE1
LIK 579
JULIO DE 2025

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		2		

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

Rinaldo alarcon osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado L.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JULIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			3	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO: RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio

NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prada

FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prada M.

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA RUTA
NUMERO DE LA RUTA
PLACA DE VEHICULO
FECHA

CUMARAL
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
RE1
LIK 579
JULIO DE 2025

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			3	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CARGO : RECTOR
Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prada
FIRMA MONITORA
Gloria Emilce Prada H.
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO: CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA: VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA: RE1
PLACA DE VEHICULO: LIK 579
FECHA: JUNIO DE 2025

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
				✓

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	PEÑUELA SOLER LUCIANA	✓	✓
2	GAZCON PERALTA ORIANA SOFIA	✓	✓
3	VASQUEZ GARCIA THOMAS GERONIMO	✓	✓
4	LINARES COLINA LIAN MATHIAS	✓	✓
5	VALERO TORRES EMY LUCIANA	✓	✓
6	TORRES ACOSTA VALERY XIMENA	✓	✓
7	QUEVEDO MONTAÑEZ JHON SANTIAGO	✓	✓
8	VASQUEZ CASTILLO JHOSEP SANTIAGO	✓	✓
9	DAZA SILVA JHOJAN SMITH	✓	✓
10	ESGUERRA ROJAS LINA FERNANADA	✓	✓
11	HERNANDEZ PANQUEVA SOFIA	✓	✓
12	CALLEJAS ACEVEDO ANA LUCIA	✓	✓
13	TORRES GARAVITO LAURENT SOFIA	✓	✓
14	MENDOZA FABIANI SANTIAGO ALEXANDER	✓	✓
15	MONTAÑEZ VELASQUEZ JOSE LUIS	✓	✓
16	MURILLO VILLARRAGA SHARITH YULIANA	✓	✓
17	NARVAES PEÑUELA JUAN ESTEVAN	✓	✓
18	TORRES CHACON JUAN SEBASTIAN	✓	✓
19	GARZON BERMUDEZ SARA VICTORIA	✓	✓
20	CARRILLO VALERO YURANY ALEJANDRA	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CARGO: RECTOR
Reinaldo Moreno Cossio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado H
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025

MUNICIPIO	CUMARAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	LIK 579
FECHA	***JULIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
				4

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	DASILVA VALENCIA PAULA ALEJANDRA	✓	✓
22	HOWARD MARURALDA HEIDY MARIANA	✓	✓
23	MELENDEZ CANTILLO SANTIAGO JESUS	✓	✓
24	MOGOLLON LERMA SARA ESMERALDA	✓	✓
25	PRIETO CARDOZO VELENTINA	✓	✓
26	TAFUR SUCRE HEILYN ELIANA	✓	✓
27	TAFUR SUCRE JUAN JOSE	✓	✓
28	VANEGAS MARTINEZ JOHAN MAURICIO	✓	✓
29	VARGAS RIVERA ALBERT ANDRES	✓	✓
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO: RECTOR

Reinaldo Moreno Osorio
NOMBRE Y APELLIDOS

Gloria Prado
FIRMA MONITORA

Gloria Emilce Prado H.
NOMBRE Y APELLIDOS

CENTRO EDUCATIVO RURAL JOSE MARIA GUIOTH

Resolución No 0502 DE 2009 del 16 de agosto de 2003
DANE: 250226000123-NIT 900134298-8
Cumaral-Meta

Nit 900134298-8

Código Dane 250226000123

CENTRO EDUCATIVO JOSE MARIA GUIOTH
MUNICIPIO DE CUMARAL

EL SUSCRITO DIRECTOR RURAL

CERTIFICA

La empresa **UNION TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1** identificada con **NIT 901942239-3** prestó sus servicios de transporte escolar en el marco **del CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097** de 2025 suscrito con el Departamento del Meta – Secretaría de Educación del Meta, de acuerdo con las siguientes características:

NOMBRE Y NÚMERO DE LA RUTA: INICIA VEREDA SAN JOAQUÍN A SEDE EDUCATIVA JOSÉ MARÍA GUIOT RUTA 01

PLACA DEL VEHÍCULO: KMY653

NOMBRE DEL CONDUCTOR: WILMER GILBERTO VELASQUEZ URREGO
C.C 1.122.653.636
CEL 322 4367928

NOMBRE MONITORA: LEIDY MARITZA HIGUERA
CEL: 3115725492
C.C: 52335333

TOTAL ESTUDIANTES TRANSPORTADOS: 36 en los horarios y recorridos expresos de acuerdo con la relación anexa (FORMATO 4.) de estudiantes caracterizados en el SIMAT yentregados por el Directivo docente.

PERIODO TRANSPORTADO: Del 05 de junio al 04 de julio de 2025.

DIAS EFECTIVOS TRANSPORTADOS: 18 DIAS

INTERVENTORIA - REVISADO

La presente se expide en el municipio de Cumaral a los 18 días del mes de julio de 2025

FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS
Reinaldo Moreno Osorio

CENTRO EDUCATIVO RURAL JOSÉ MARÍA GUIOTH

Resolución N° 0502 del 16 de agosto de 2003
DANE 250226000123 – NIT 900134298-8
Cumaral – Meta

EL SUSCRITO RECTOR Y/o DIRECTOR

CERTIFICA

Que los estudiantes relacionados a continuación no saben firmar por tanto autoriza la utilización de la huella dactilar en planilla semanal de recorrido como mecanismo de control de asistencia a la ruta escolar:

No.	Grado	Grupo	Sede	Identificación	Nombre y Apellidos
1	0	0	JOSE MARIA GUIOT	1.119.895.550	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN
2	0	0	JOSE MARIA GUIOT	1.122.941.701	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA
4	0	0	JOSE MARIA GUIOT	1.122.656.256	SALOME MONROY VALERA

La presente se expide como soporte al **CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 de 2025** suscrito con la empresa **UNIÓN TEMPORAL 2025 ESCOLAR LOTE 1, nit 901.942.239-3** en la ruta **RE4,** para el periodo comprendido del 05 de junio al 04 de julio de 2025.

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS
Reinaldo Moreno Osorio

GOBERNACIÓN DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	RESTREPO
FECHA :	DEL 5 AL 6 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	KMY653

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 05 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 06 FIRMA DEL ESTUDIANTE
1	1	101	1141369210	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO				Jiver	Jiver
2	2	201	1119894536	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO				Dylan	Dylan
3	3	301	1129245162	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS				Jhon	Jhon
4	1	101	1222131620	ANA SOFIA CELIS BETIN				ANA	ANA
5	4	401	1119893637	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO				Yerac	Yerac
6	3	301	1119894380	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN				Angel	Angel
7	0	0	1119895550	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN					
8	5	501	1206220096	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA				Angelo	Angelo
9	5	501	1029967320	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA				sebastian	sebastian
10	5	501	1230339756	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA				Shirley	shirley
11	5	501	1122652418	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA				Yolmer	Yolmer
12	5	501	1122651946	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO				Anderson	Anderson
13	5	501	1029964688	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ				Nicolas	Nicolas
14	0	0	1122941701	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA					
15	0	0	1122656256	SALOME MONRROY VARELA					

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	2
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:00 am.

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	REINALDO MORENO OSORIO

INTERVENTORIA - REVISADO

NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	Wilmer Vasquez C.
IDENTIFICACION	1122653656

NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	Leidy Mishel Figuera G.
IDENTIFICACION	52333333

NOMBRE Y FIRMA
Vo.Bo. INTERVENTORIA HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

GOBERNACIÓN DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	RESTREPO
FECHA :	DEL 5 AL 6 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	KMY653

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 05 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 06 FIRMA DEL ESTUDIANTE
16	1	101	1119895177	SARA VALENTINA CUESTA GARZON				Sara	Sara
17	1	101	1119895420	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS				Dilan	Dilan
18	1	101	1122535035	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO				edwin	edwin
19	1	101	1123450518	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO				Liam	Liam
20	3	301	1122534444	MARIANA BELTRAN NIETO				Jesus	Jesus
21	3	3014	1119893729	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA				Mariana	Mariana
22	3	301	1122934094	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON				Erika	Erika
23	3	301	1122937904	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ				angel	angel
24	3	301	1230343843	MAXIMILIANO MORA SAENZ				Mora	Mora
25	3	301	1122654879	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA				michel	michel
26	3	301	1119894438	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON				Sebastian	Sebastian
27	3	301	1123816977	EMMANUEL JOSE VALERO LEON				Josè	Josè
28	2	201	1121963999	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO				Mariana	Mariana
29	2	201	1230344999	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL				Thiago	Thiag
30	2	201	1122532928	JUAN JOSE CRUZ TORRES				Judh	Judh

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	2
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:40 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	REINALDO MORENO OSORIO

Wilmer Vasquez V.	Wilmer Vasquez
NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	FIRMA
IDENTIFICACION	1122655656

Jeidy Montero Higuera G	Jeidy Higuera
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	FIRMA
IDENTIFICACION	52-333-323

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

INTERVENTORIA - REVISADO

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

GOBERNACIÓN DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	RESTREPO
FECHA :	DEL 5 AL 6 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	KMY653

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 05 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 06 FIRMA DEL ESTUDIANTE
31	2	201	1119895015	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS				Juan	Juan
32	2	201	1123446444	MARIANGEL CASTILLO VACA				MariangEL	MariangEL
33	4	401	1122654179	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA				Juan	Juan
34	4	401	1119892348	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA				Melany	Melany
35	4	401	1119893799	JUAN DAVID CASTRO CASTRO				Juan	Juan
36	4	401	1213713785	GABRIELA GONZALEZ TORRES				Gabriela	Gabriela
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	2
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:20 am.

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	REINALDO MORENO OSORIO

INTERVENTORIA - REVISADO

NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	Wilmar Vasquez U.
IDENTIFICACION	1122653636
FIRMA	Wilmar Vasquez

NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	Jeidy Montoya Higuera
IDENTIFICACION	52.535353
FIRMA	Jeidy Higuera

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA — Herney Bermudez A.

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

GOBERNACIÓN DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	RESTREPO
FECHA :	DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	KMY653

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 09	MARTES / 10	MIERCOLES / 11	JUEVES / 12	VIERNES / 13
					FIRMA DEL ESTUDIANTE	FIRMA DEL ESTUDIANTE	FIRMA DEL ESTUDIANTE	FIRMA DEL ESTUDIANTE	FIRMA DEL ESTUDIANTE
1	1	101	1141369210	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO	Jilver	Jilver	Jilver	Jilver	Jilver
2	2	201	1119894536	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO	Dylan	Dylan	Dylan	Dylan	Dylan
3	3	301	1129245162	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS	Jlon	Jlon	Jlon	Jlon	Jlon
4	1	101	1222131620	ANA SOFIA CELIS BETIN	ANA	ANA	ANA	ANA	ANA
5	4	401	1119893637	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO	Yerac	Yerac	Yerac	Yerac	Yerac
6	3	301	1119894380	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN	Angel	Angel	Angel	Ansel	Angel
7	0	0	1119895550	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN					
8	5	501	1206220096	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA	Angelo	Angelo	Angelo	Angelo	Angelo
9	5	501	1029967320	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA	sebastian	sebastian	sebastian	sebastian	sebastian
10	5	501	1230339756	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA	shirley	shirley	shirley	shirley	shirley
11	5	501	1122652418	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA	yolmer	yolmer	yolmer	yolmer	yolmer
12	5	501	1122651946	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO	Anderson	Anderson	Anderson	Anderson	Anderson
13	5	501	1029964688	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ	Nicolas	Nicolas	Nicolas	Nicolas	Nicolas
14	0	0	1122941701	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA					
15	0	0	1122656256	SALOME MONRROY VARELA					

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	5
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:40 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	REINALDO MORENO OSORIO

INTERVENTORIA - REVISADO

NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	Wilmar Vasquez U.
IDENTIFICACION	1026555656
FIRMA	Wilmar Vasquez
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	Jeidy Montero Higuera G
IDENTIFICACION	52-335-353
FIRMA	Jeidy Higuera

NOMBRE Y FIRMA
Vo.Bo. INTERVENTORIA
HERNEY BERMUDEZ AYALA
Herney Bermudez A.

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1097 DE 2025

FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	RESTREPO
FECHA :	DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	KMY653

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 09 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 10 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 11 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 12 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 13 FIRMA DEL ESTUDIANTE
16	1	101	1119895177	SARA VALENTINA CUESTA GARZON	SARA	SARA	SARA	Sara	Sara
17	1	101	1119895420	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS	Dilan	Dilan	Dilan	Dilan	Dilan
18	1	101	1122535035	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin
19	1	101	1123450518	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO	Liam	Liam	Liam	Liam	Liam
20	3	301	1122534444	MARIANA BELTRAN NIETO	Mariana	Mariana	Mariana	Mariana	Mariana
21	3	3014	1119893729	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus
22	3	301	1122934094	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika
23	3	301	1122937904	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ	angel	angel	angel	angel	angel
24	3	301	1230343843	MAXIMILIANO MORA SAENZ	Mora	Mora	Mora	Mora	Mora
25	3	301	1122654879	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA	michel	michel	michel	michel	michel
26	3	301	1119894438	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON	Sebastian	Sebastian	Sebastian	Sebastian	Sebastian
27	3	301	1123816977	EMMANUEL JOSE VALERO LEON	José	José	José	José	Jose
28	2	201	1121963999	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO	Mariana	Mariana	Mariana	Marian	Mariana
29	2	201	1230344999	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL	Thiago	Thiago	Thiago	Thiago	Thiago
30	2	201	1122532928	JUAN JOSE CRUZ TORRES	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	5
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:40 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	REINALDO MORENO OSORIO

INTERVENTORIA - REVISADO

NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	Wilmer Vasquez V.
IDENTIFICACION	1122653636
FIRMA	Wilmer Vasquez

NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	Jeidy Marlen Higuera G
IDENTIFICACION	52.333.333
FIRMA	Jeidy Higuera

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos deben estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar.

DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1097 DE 2025

FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	RESTREPO
FECHA :	DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	KMY653

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 09 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 10 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 11 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 12 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 13 FIRMA DEL ESTUDIANTE
31	2	201	1119895015	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan
32	2	201	1123446444	MARIANGEL CASTILLO VACA	Mariangel	Mariangel	Mariangel	Mariangel	Mariangel
33	4	401	1122654179	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan
34	4	401	1119892348	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA	Melany	Melany	Melany	Melany	Melany
35	4	401	1119893799	JUAN DAVID CASTRO CASTRO	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan
36	4	401	1213713785	GABRIELA GONZALEZ TORRES	Gabriela	Gabriela	Gabriela	Gabriela	Gabriela
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	5
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:00 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	REINALDO MORENO OSORIO

INTERVENTORIA REVISADO

NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	Wilmer Velasquez	Wilmer Velasquez
IDENTIFICACION	1122654179	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	Deidy Montoya Higuera G	Deidy Higuera
IDENTIFICACION	52-337-333	FIRMA

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO: RESTREPO
FECHA: DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA: VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA: RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA: KMY653

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 16 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 17 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 18 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 19 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 20 FIRMA DEL ESTUDIANTE
1	1	101	1141369210	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO	Jilver	Jilver	Jilver	Jilver	
2	2	201	1119894536	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO	Dylan	Dylan	Dylan	Dylan	
3	3	301	1129245162	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	
4	1	101	1222131620	ANA SOFIA CELIS BETIN	ANA	ANA	ANA	ANA	
5	4	401	1119893637	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO	yerac	yerac	yerac	yerac	
6	3	301	1119894380	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN	Angel	Angel	Angel	Angel	
7	0	0	1119895550	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN					
8	5	501	1206220096	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA	Angelo	Angelo	Angelo	Angelo	
9	5	501	1029967320	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA	sebastian	sebastian	sebastian	sebastian	
10	5	501	1230339756	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA	shirley	shirley	shirley	shirley	
11	5	501	1122652418	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA	yolmer	yolmer	yolmer	yolmer	
12	5	501	1122651946	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO	Anderson	Anderson	Anderson	Anderson	
13	5	501	1029964688	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ	Nicolas	Nicolas	Nicolas	Nicolas	
14	0	0	1122941701	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA					
15	0	0	1122656256	SALOME MONRROY VARELA					

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	4
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:40 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	REINALDO MORENO OSORIO

INTERVENTORIA - REVISADO

NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	Wilmer Vasquez V.
IDENTIFICACION	1122656256
FIRMA	Wilmer Vasquez

NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	Jeidy Marita Higuera G
IDENTIFICACION	52 355 535
FIRMA	Jeidy Higuera

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos deben estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1097 DE 2025

FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	RESTREPO
FECHA :	DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	KMY653

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 16 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 17 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 18 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 19 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 20 FIRMA DEL ESTUDIANTE
16	1	101	1119895177	SARA VALENTINA CUESTA GARZON	SARA	SARA	SARA	SARA	
17	1	101	1119895420	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS	Dilan	Dilan	Dilan	Dilan	
18	1	101	1122535035	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO	Edwid	Edwid	Edwin	Edwin	
19	1	101	1123450518	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO	Liam	Liam	Liam	Liam	
20	3	301	1122534444	MARIANA BELTRAN NIETO	Mariana	mariana	Mariana	Mariana	
21	3	3014	1119893729	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA	desus	Jesus	Jesus	Jesus	
22	3	301	1122934094	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON	Erika	Erika	Erika	Erika	
23	3	301	1122937904	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ	angel	angel	angel	angel	
24	3	301	1230343843	MAXIMILIANO MORA SAENZ	Mora	Mora	Mora	Mora	
25	3	301	1122654879	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA	michel	michel	michel	michel	
26	3	301	1119894438	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON	Sebastian	Sebastian	Sebastian	Sebastian	
27	3	301	1123816977	EMMANUEL JOSE VALERO LEON	José	José	José	José	
28	2	201	1121963999	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO	Mariana	Mariana	Mariana	Mariana	
29	2	201	1230344999	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL	Thiago	Thiago	Thiago	Thiago	
30	2	201	1122532928	JUAN JOSE CRUZ TORRES	Juan	Juan	Juan	Juan	

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	9
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:20 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	REINALDO MORENO OSORIO

INTERVENTORIA - REVISADO

NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	Wilmer Velasquez
IDENTIFICACION	1122655636
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	Jeidy Montealegre
IDENTIFICACION	52.533.393

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar.

DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1097 DE 2025

FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	RESTREPO
FECHA :	DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	KMY653

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 16 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 17 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 18 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 19 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 20 FIRMA DEL ESTUDIANTE
31	2	201	1119895015	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS	Juan	Juan	Juan	Juan	
32	2	201	1123446444	MARIANGEL CASTILLO VACA	Mariangel	Mariangel	Mariangel	Mariangel	
33	4	401	1122654179	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA	Juan	Juan	Juan	Juan	
34	4	401	1119892348	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA	Melany	Melany	Melany	Melany	
35	4	401	1119893799	JUAN DAVID CASTRO CASTRO	Juan	Juan	Juan	Juan	
36	4	401	1213713785	GABRIELA GONZALEZ TORRES	Gabriela	Gabriela	Gabriela	Gabriela	
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	4
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:00am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	REINALDO MORENO OSORIO

INTERVENTORIA - REVISADO

NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	Wilmer Vasquez
IDENTIFICACION	1122653656
FIRMA	Wilmer Vasquez

NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	Jeidy Martinez Figueroa
IDENTIFICACION	1122653656
FIRMA	Jeidy Figueroa

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO: RESTREPO
FECHA: DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA: VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA: RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA: KMY653

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 23 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 24 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 25 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 26 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 27 FIRMA DEL ESTUDIANTE
1	1	101	1141369210	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO		Jilver	Jilver	Jilver	
2	2	201	1119894536	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO		Dylan	Dylan	Dylan	
3	3	301	1129245162	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS		Jhon	Jhon	Jhon	
4	1	101	1222131620	ANA SOFIA CELIS BETIN		ANA	ANA	ANA	
5	4	401	1119893637	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO		yerac	yerac	yerac	
6	3	301	1119894380	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN		Angel	Angel	Angel	
7	0	0	1119895550	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN					
8	5	501	1206220096	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA		Angelo	Angelo	Angelo	
9	5	501	1029967320	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA		sebastian	sebastian	sebastian	
10	5	501	1230339756	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA		shirley	shirley	shirley	
11	5	501	1122652418	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA		yolmer	yolmer	yolmer	
12	5	501	1122651946	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO		Anderson	Anderson	Anderson	
13	5	501	1029964688	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ		Nicolas	Nicolas	Nicolas	
14	0	0	1122941701	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA					
15	0	0	1122656256	SALOME MONRROY VARELA					

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	3
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:00 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	REINALDO MORENO OSORIO

INTERVENTORIA REVISADO

NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	Wilmer Velasquez U.
IDENTIFICACION	1122656256
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	Jeidy Maritza Higuera S
IDENTIFICACION	1.122.337.383

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar.

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	RESTREPO
FECHA :	DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	KMY653

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 23 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 24 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 25 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 26 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 27 FIRMA DEL ESTUDIANTE
16	1	101	1119895177	SARA VALENTINA CUESTA GARZON		SARA	SARA	SARA	
17	1	101	1119895420	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS		Dilan.	Dilan	Dilan	
18	1	101	1122535035	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO		Edwin	Edwin	Edwin	
19	1	101	1123450518	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO		Liam	Liam	Liam	
20	3	301	1122534444	MARIANA BELTRAN NIETO		Mariana	Mariana	Mariana	
21	3	3014	1119893729	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA		Jesus	Jesus	Jesus	
22	3	301	1122934094	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON		Erika	Erika	Erika	
23	3	301	1122937904	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ		angel	angel	angel	
24	3	301	1230343843	MAXIMILIANO MORA SAENZ		Mora	Mora	Mora	
25	3	301	1122654879	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA		michel	michel	michel	
26	3	301	1119894438	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON		sebastian	sebastian	sebastian	
27	3	301	1123816977	EMMANUEL JOSE VALERO LEON		José	José	José	
28	2	201	1121963999	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO		Mariana	Mariana	Mariana	
29	2	201	1230344999	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL		Thiago	Thiago	Thiago	
30	2	201	1122532928	JUAN JOSE CRUZ TORRES		Juan	Juan	Juan	

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	3
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:20 cm.

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	REINALDO MORENO OSORIO

INTERVENTORIA - REVISADO

NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	Wilma Urrego V.
IDENTIFICACION	1122653658
FIRMA	Wilma Urrego V.

NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	Jeidy Maritza Figuero G
IDENTIFICACION	52.331.303
FIRMA	Jeidy Figuero

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar.

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO: RESTREPO
FECHA: DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA: VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA: RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA: KMY653

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / 23 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 24 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 25 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 26 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 27 FIRMA DEL ESTUDIANTE
31	2	201	1119895015	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS		Juan	Juan	Juan	
32	2	201	1123446444	MARIANGEL CASTILLO VACA		Mariangel	Mariangel	Mariangel	
33	4	401	1122654179	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA		Juan	Juan	Juan	
34	4	401	1119892348	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA		Melany	Melany	Melany	
35	4	401	1119893799	JUAN DAVID CASTRO CASTRO		Juan	Juan	Juan	
36	4	401	1213713785	GABRIELA GONZALEZ TORRES		Gabriela	Gabriela	Gabriela	
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	3
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:40am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	REINALDO MORENO OSORIO

INTERVENTORIA REVISADO

NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	Wilmer Vasquez V.
IDENTIFICACION	1122656356
FIRMA	Wilmer Vasquez V.
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	Leidy Marinela Figuero G
IDENTIFICACION	52.355.333
FIRMA	Leidy Figuero

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos deben estar diligenciados, el año y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

GOBERNACIÓN DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	RESTREPO
FECHA :	DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	KMY653

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 01 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 02 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 03 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 04 FIRMA DEL ESTUDIANTE
1	1	101	1141369210	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO		Jilver	Jilver	Jilver	Jilver
2	2	201	1119894536	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO		Dylan	Dylan	Dylan	Dylan
3	3	301	1129245162	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS		Jhon	Jhon	Jhon	Jhon
4	1	101	1222131620	ANA SOFIA CELIS BETIN		ANA	ANA	ANA	ANA
5	4	401	1119893637	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO		Yerac	Yerac	Yerac	Yerac
6	3	301	1119894380	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN		Angel	Angel	Angel	Angel
7	0	0	1119895550	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN					
8	5	501	1206220096	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA		Angelo	Angelo	Angelo	Angelo
9	5	501	1029967320	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA		sebastian	sebastian	sebastian	sebastian
10	5	501	1230339756	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA		shirley	shirley	shirley	shirley
11	5	501	1122652418	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA		yolmer	Yolmer	yolmer	yolmer
12	5	501	1122651946	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO		Anderson	Anderson	Anderson	Anderson
13	5	501	1029964688	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ		Nicolas	Nicolas	Nicolas	Nicolas
14	0	0	1122941701	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA					
15	0	0	1122656256	SALOME MONRROY VARELA					

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	4
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:40 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	REINALDO MORENO OSORIO

INTERVENTORIA - REVISADO

Wilmer Vasquez U.	Wilmer Vasquez
NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	FIRMA
IDENTIFICACION	1122656256
Jeidy Montaño Figuero G	Jeidy Figuero
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	FIRMA
IDENTIFICACION	52-330.933

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos deben estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar.

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	RESTREPO
FECHA :	DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	KMY653

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 01 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 02 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 03 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 04 FIRMA DEL ESTUDIANTE
16	1	101	1119695177	SARA VALENTINA CUESTA GARZON		SARA	Sara	SARA	Sara
17	1	101	1119895420	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS		Dilan	Dilan	Dilan	Dilan
18	1	101	1122535035	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO		Edwin	Edwin	Edwin	Edwin
19	1	101	1123450518	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO		Liam	Liam	Liam	Liam
20	3	301	1122534444	MARIANA BELTRAN NIETO		Mariana	mariana	mariana	Mariana
21	3	3014	1119893729	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA		Jesus	Jesus	Jesus	Jesus
22	3	301	1122934094	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON		Erika	Erika	Erika	Erika
23	3	301	1122937904	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ		Angel	angel	angel	angel
24	3	301	1230343843	MAXIMILIANO MORA SAENZ		Mora	Mora	Mora	Mora
25	3	301	1122654879	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA		michel	michel	michel	michel
26	3	301	1119894438	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON		Sebastian	Sebastian	Sebastian	Sebastian
27	3	301	1123816977	EMMANUEL JOSE VALERO LEON		Jose	Jose	Jose	Jose
28	2	201	1121963999	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO		Mariana	Mariana	Mariana	Mariana
29	2	201	1230344999	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL		Thiago	Thiago	Thiago	Thiago
30	2	201	1122532928	JUAN JOSE CRUZ TORRES		Juan	Juan	Juan	Juan

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	4.
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:00cm

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	REINALDO MORENO OSORIO

INTERVENTORIA - REVISADO

NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	Wilmer Vanegas V.	Wilmer Vanegas
IDENTIFICACION		1122653656
NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	Jeidy Martha Higuera G	Jeidy Higuera
IDENTIFICACION		52.325.253

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: YERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos deben estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar.

DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1097 DE 2025
FORMATO 4. PLANILLAS SEMANALES DE RECORRIDOS

MUNICIPIO	RESTREPO
FECHA :	DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2025
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DEL VEHICULO/ LANCHA	KMY653

ITEM	GRADO	GRUPO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	LUNES / FIRMA DEL ESTUDIANTE	MARTES / 01 FIRMA DEL ESTUDIANTE	MIERCOLES / 02 FIRMA DEL ESTUDIANTE	JUEVES / 03 FIRMA DEL ESTUDIANTE	VIERNES / 04 FIRMA DEL ESTUDIANTE
31	2	201	1119895015	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS		Juan	Juan	Juan	Juan
32	2	201	1123446444	MARIANGEL CASTILLO VACA		Mariangel	Mariangel	Mariangel	Mariangel
33	4	401	1122654179	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA		Juan	Juan	Juan	Juan
34	4	401	1119892348	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA		Melany	Melany	Melany	Melany
35	4	401	1119893799	JUAN DAVID CASTRO CASTRO		Juan	Juan	Juan	Juan
36	4	401	1213713785	GABRIELA GONZALEZ TORRES		Gabriela	Gabriela	Gabriela	Gabriela
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

TOTAL DIAS DE RECORRIDO	4
HORA DE INICIO RECORRIDO	6:00 am

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE Y/O DIRECTIVO	REINALDO MORENO OSORIO

INTERVENTORIA - REVISADO

NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR	Wilmer Vasquez U.
IDENTIFICACION	1122655636
FIRMA	Wilmer Vasquez

NOMBRES Y APELLIDOS MONITORA	Jeidy Montaño Higuera G
IDENTIFICACION	52.333.503
FIRMA	Jeidy Higuera

NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo. INTERVENTORIA: HERNEY BERMUDEZ AYALA

NOTA: Todos los campos debe estar diligenciados, el alto y largo de las columnas se debe mantener para que los estudiantes logren firmar .

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			05	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO	✓	✓
2	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO	✓	✓
3	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS	✓	✓
4	ANA SOFIA CELIS BETIN	✓	✓
5	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO	✓	✓
6	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
7	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
8	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA	✓	✓
9	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA	✓	✓
10	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA	X	✓
11	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA	✓	✓
12	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO	✓	✓
13	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ	✓	✓
14	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA	✓	✓
15	SALOME MONRROY VARELA	✓	✓
16	SARA VALENTINA CUESTA GARZON	✓	✓
17	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS	✓	✓
18	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO	✓	✓
19	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO	✓	✓
20	MARIANA BELTRAN NIETO	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO

NOMBRE Y APELLIDOS

Jeidy Higuera

FIRMA MONITORA

Jeidy Montero Higuera G

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			05	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA	✓	✓
22	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON	✓	–
23	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ	✓	–
24	MAXIMILIANO MORA SAENZ	–	–
25	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA	–	–
26	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON	–	–
27	EMMANUEL JOSE VALERO LEON	–	–
28	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO	–	–
29	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL	–	–
30	JUAN JOSE CRUZ TORRES	–	–
31	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS	✓	–
32	MARIANGEL CASTILLO VACA	X	✓
33	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA	–	–
34	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA	–	X
35	JUAN DAVID CASTRO CASTRO	–	–
36	GABRIELA GONZALEZ TORRES	✓	–
37		✓	✓
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA MONITORA

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
				06

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO	✓	X
2	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO	✓	—
3	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS	—	—
4	ANA SOFIA CELIS BETIN	✓	—
5	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO	✓	—
6	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN	✓	—
7	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN	—	—
8	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA	✓	—
9	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA	—	—
10	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA	✓	—
11	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA	✓	—
12	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO	✓	—
13	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ	✓	—
14	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA	✓	—
15	SALOME MONRROY VARELA	✓	—
16	SARA VALENTINA CUESTA GARZON	✓	—
17	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS	✓	—
18	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO	—	—
19	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO	—	—
20	MARIANA BELTRAN NIETO	—	—

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA MONITORA

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
				06

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA	✓	✓
22	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON	✓	X
23	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ	✓	✓
24	MAXIMILIANO MORA SAENZ	✓	✓
25	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA	✓	✓
26	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON	✓	✓
27	EMMANUEL JOSE VALERO LEON	✓	✓
28	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO	✓	✓
29	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL	✓	✓
30	JUAN JOSE CRUZ TORRES	✓	✓
31	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS	✓	✓
32	MARIANGEL CASTILLO VACA	✓	✓
33	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA	✓	✓
34	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA	✓	✓
35	JUAN DAVID CASTRO CASTRO	✓	✓
36	GABRIELA GONZALEZ TORRES	✓	✓
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Leidy Higuera
FIRMA MONITORA

Leidy Monitora Higuera
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
09				

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO	✓	—
2	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO	—	—
3	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS	—	—
4	ANA SOFIA CELIS BETIN	—	—
5	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO	—	—
6	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN	—	—
7	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN	—	—
8	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA	—	—
9	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA	—	—
10	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA	X	X
11	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA	—	—
12	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO	—	—
13	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ	—	—
14	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA	—	—
15	SALOME MONRROY VARELA	—	—
16	SARA VALENTINA CUESTA GARZON	—	—
17	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS	—	—
18	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO	—	—
19	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO	—	X
20	MARIANA BELTRAN NIETO	—	—

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO

NOMBRE Y APELLIDOS

Jeidy Higuera

FIRMA MONITORA

Jeidy Monitora Higuera

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
09				

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA	✓	✓
22	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON	✓	✓
23	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ	✓	✓
24	MAXIMILIANO MORA SAENZ	✓	✓
25	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA	✓	✓
26	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON	✓	✓
27	EMMANUEL JOSE VALERO LEON	✓	X
28	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO	✓	✓
29	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL	✓	✓
30	JUAN JOSE CRUZ TORRES	✓	✓
31	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS	✓	✓
32	MARIANGEL CASTILLO VACA	✓	✓
33	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA	✓	✓
34	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA	✓	✓
35	JUAN DAVID CASTRO CASTRO	✓	✓
36	GABRIELA GONZALEZ TORRES	✓	✓
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Deidy Higuera
FIRMA MONITORA

Deidy Maritza Higuera G
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
	10			

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO	✓	✓
2	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO	✓	✓
3	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS	✓	✓
4	ANA SOFIA CELIS BETIN	X	✓
5	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO	✓	✓
6	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
7	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
8	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA	X	✓
9	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA	✓	✓
10	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA	✓	✓
11	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA	✓	✓
12	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO	✓	✓
13	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ	✓	✓
14	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA	✓	✓
15	SALOME MONRROY VARELA	✓	✓
16	SARA VALENTINA CUESTA GARZON	✓	✓
17	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS	✓	✓
18	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO	✓	✓
19	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO	✓	✓
20	MARIANA BELTRAN NIETO	✓	✓

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO

NOMBRE Y APELLIDOS

Leidy Higuera

FIRMA MONITORA

Leidy Montaño Higuera G

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
	10			

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA	✓	✓
22	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON	✓	✓
23	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ	✓	✓
24	MAXIMILIANO MORA SAENZ	✓	✓
25	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA	✓	✓
26	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON	✓	✓
27	EMMANUEL JOSE VALERO LEON	✓	✓
28	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO	✓	✓
29	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL	✓	✓
30	JUAN JOSE CRUZ TORRES	✓	✓
31	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS	✓	✓
32	MARIANGEL CASTILLO VACA	✓	✓
33	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA	✓	✓
34	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA	✓	✓
35	JUAN DAVID CASTRO CASTRO	✓	✓
36	GABRIELA GONZALEZ TORRES	✓	✓
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Leidy Higuera
FIRMA MONITORA

Leidy Montza Higuera G
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		✓		

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO	✓	—
2	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO	✓	—
3	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS	✓	—
4	ANA SOFIA CELIS BETIN	✓	—
5	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO	✓	—
6	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN	✓	—
7	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN	✓	—
8	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA	✓	—
9	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA	✓	—
10	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA	X	—
11	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA	✓	—
12	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO	✓	—
13	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ	✓	—
14	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA	✓	—
15	SALOME MONRROY VARELA	✓	—
16	SARA VALENTINA CUESTA GARZON	✓	—
17	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS	✓	—
18	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO	✓	—
19	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO	✓	—
20	MARIANA BELTRAN NIETO	✓	—

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CARGO : RECTOR
REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Jeidy Higuera
FIRMA MONITORA

Jeidy Montoya Higuera
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		11		

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA	✓	✓
22	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON	✓	✓
23	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ	✓	✓
24	MAXIMILIANO MORA SAENZ	✓	✓
25	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA	✓	✓
26	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON	X	✓
27	EMMANUEL JOSE VALERO LEON	✓	✓
28	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO	✓	✓
29	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL	✓	✓
30	JUAN JOSE CRUZ TORRES	✓	✓
31	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS	✓	✓
32	MARIANGEL CASTILLO VACA	✓	✓
33	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA	✓	✓
34	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA	✓	✓
35	JUAN DAVID CASTRO CASTRO	✓	✓
36	GABRIELA GONZALEZ TORRES	X	✓
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Jeidy Higuera
FIRMA MONITORA

Jeidy Montzo Higuera C
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			V2	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO	✓	✓
2	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO	✓	✓
3	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS	✓	✓
4	ANA SOFIA CELIS BETIN	✓	✓
5	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO	✓	✓
6	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
7	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
8	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA	✓	✓
9	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA	✓	✓
10	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA	✓	✓
11	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA	✓	✓
12	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO	✓	✓
13	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ	✓	✓
14	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA	✓	✓
15	SALOME MONRROY VARELA	✓	✓
16	SARA VALENTINA CUESTA GARZON	✓	✓
17	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS	X	✓
18	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO	X	✓
19	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO	✓	
20	MARIANA BELTRAN NIETO	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CARGO : RECTOR
REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Jeidy Higuera
FIRMA MONITORA
Jeidy Montza Higuera G
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			12	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA	✓	—
22	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON	✓	✓
23	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ	✓	✓
24	MAXIMILIANO MORA SAENZ	✓	✓
25	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA	✓	✓
26	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON	✓	✓
27	EMMANUEL JOSE VALERO LEON	✓	✓
28	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO	✓	✓
29	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL	✓	✓
30	JUAN JOSE CRUZ TORRES	X	✓
31	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS	✓	✓
32	MARIANGEL CASTILLO VACA	X	✓
33	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA	✓	✓
34	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA	✓	✓
35	JUAN DAVID CASTRO CASTRO	✓	✓
36	GABRIELA GONZALEZ TORRES	✓	—
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Jeidy Higuera
FIRMA MONITORA

Jeidy Montoya Higuera
NOMBRE Y APELLIDOS

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
				13

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO	✓	✓
2	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO	✓	✓
3	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS	✓	✓
4	ANA SOFIA CELIS BETIN	✓	✓
5	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO	✓	✓
6	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
7	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
8	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA	✓	✓
9	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA	✓	✓
10	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA	✓	✓
11	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA	✓	✓
12	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO	✓	✓
13	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ	✓	✓
14	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA	✓	✓
15	SALOME MONRROY VARELA	✓	✓
16	SARA VALENTINA CUESTA GARZON	✓	✓
17	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS	✓	✓
18	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO	✓	✓
19	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO	X	✓
20	MARIANA BELTRAN NIETO	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CARGO : RECTOR
REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Jeidy Higuera
FIRMA MONITORA

Jeidy Monitzoth Higuera G
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
				13

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA	✓	✓
22	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON	✓	✓
23	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ	✓	✓
24	MAXIMILIANO MORA SAENZ	✓	✓
25	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA	✓	✓
26	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON	✓	✓
27	EMMANUEL JOSE VALERO LEON	✓	✓
28	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO	✓	✓
29	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL	✓	✓
30	JUAN JOSE CRUZ TORRES	✓	✓
31	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS	X	✓
32	MARIANGEL CASTILLO VACA	X	✓
33	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA	✓	✓
34	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA	✓	✓
35	JUAN DAVID CASTRO CASTRO	✓	✓
36	GABRIELA GONZALEZ TORRES	✓	✓
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Jeidy Higuera
FIRMA MONITORA

Jeidy Montza Higuera C
NOMBRE Y APELLIDOS

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
16				

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO	✓	✓
2	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO	✓	✓
3	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS	X	✓
4	ANA SOFIA CELIS BETIN	✓	✓
5	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO	✓	✓
6	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
7	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
8	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA	✓	✓
9	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA	✓	✓
10	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA	✓	✓
11	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA	✓	✓
12	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO	✓	✓
13	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ	✓	✓
14	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA	✓	✓
15	SALOME MONRROY VARELA	✓	✓
16	SARA VALENTINA CUESTA GARZON	✓	✓
17	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS	✓	✓
18	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO	X	✓
19	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO	✓	✓
20	MARIANA BELTRAN NIETO	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Jaidy Higuera
FIRMA MONITORA

Jaidy Montza Higuera 6
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
16				

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA	✓	✓
22	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON	✓	✓
23	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ	✓	✓
24	MAXIMILIANO MORA SAENZ	✓	✓
25	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA	✓	✓
26	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON	✓	✓
27	EMMANUEL JOSE VALERO LEON	✓	✓
28	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO	X	✓
29	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL	✓	✓
30	JUAN JOSE CRUZ TORRES	✓	✓
31	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS	✓	✓
32	MARIANGEL CASTILLO VACA	✓	✓
33	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA	✓	✓
34	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA	✓	✓
35	JUAN DAVID CASTRO CASTRO	✓	✓
36	GABRIELA GONZALEZ TORRES	✓	✓
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Jeidy Higuera
FIRMA MONITORA

Jeidy Maritza Higuera G
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
	17			

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO	X	✓
2	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO	✓	✓
3	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS	✓	✓
4	ANA SOFIA CELIS BETIN	✓	✓
5	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO	✓	✓
6	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
7	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
8	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA	✓	✓
9	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA	X	✓
10	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA	✓	✓
11	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA	✓	✓
12	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO	✓	✓
13	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ	✓	✓
14	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA	✓	✓
15	SALOME MONRROY VARELA	✓	✓
16	SARA VALENTINA CUESTA GARZON	✓	✓
17	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS	✓	✓
18	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO	✓	✓
19	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO	✓	✓
20	MARIANA BELTRAN NIETO	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Leidy Higuera
FIRMA MONITORA

Leidy Montoya Higuera
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
	17			

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA	✓	✓
22	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON	✓	✓
23	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ	✓	✓
24	MAXIMILIANO MORA SAENZ	✓	✓
25	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA	✓	✓
26	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON	✓	✓
27	EMMANUEL JOSE VALERO LEON	✓	✓
28	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO	✓	✓
29	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL	✓	✓
30	JUAN JOSE CRUZ TORRES	✓	✓
31	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS	✓	✓
32	MARIANGEL CASTILLO VACA	✓	✓
33	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA	✓	✓
34	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA	✓	✓
35	JUAN DAVID CASTRO CASTRO	✓	✓
36	GABRIELA GONZALEZ TORRES	✓	X
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Teidy Higuera
FIRMA MONITORA

Teidy Marcela Higuera G
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		18		

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO	✓	✓
2	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO	✓	✓
3	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS	✓	✓
4	ANA SOFIA CELIS BETIN	✓	✓
5	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO	✓	✓
6	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
7	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
8	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA	✓	✓
9	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA	✓	✓
10	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA	✓	✓
11	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA	✓	✓
12	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO	✓	✓
13	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ	✓	✓
14	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA	✓	✓
15	SALOME MONRROY VARELA	✓	✓
16	SARA VALENTINA CUESTA GARZON	✓	✓
17	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS	✓	✓
18	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO	✓	✓
19	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO	✓	✓
20	MARIANA BELTRAN NIETO	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CARGO : RECTOR
REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Jeidy Higuera
FIRMA MONITORA

Jeidy Montaño Higuera 6
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		18		

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA	√	—
22	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON	√	—
23	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ	√	—
24	MAXIMILIANO MORA SAENZ	√	—
25	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA	√	—
26	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON	√	—
27	EMMANUEL JOSE VALERO LEON	X	√
28	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO	—	—
29	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL	√	—
30	JUAN JOSE CRUZ TORRES	√	X
31	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS	√	—
32	MARIANGEL CASTILLO VACA	√	—
33	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA	√	—
34	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA	√	—
35	JUAN DAVID CASTRO CASTRO	√	—
36	GABRIELA GONZALEZ TORRES	√	—
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Leidy Higuera
FIRMA MONITORA

Leidy Montoya Higuera
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			19	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO	✓	✓
2	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO	✓	✓
3	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS	✓	✓
4	ANA SOFIA CELIS BETIN	✓	✓
5	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO	✓	✓
6	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN	✓	X
7	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
8	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA	✓	✓
9	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA	✓	✓
10	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA	X	✓
11	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA	✓	✓
12	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO	✓	✓
13	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ	✓	✓
14	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA	✓	✓
15	SALOME MONRROY VARELA	✓	✓
16	SARA VALENTINA CUESTA GARZON	✓	✓
17	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS	✓	✓
18	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO	✓	✓
19	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO	✓	✓
20	MARIANA BELTRAN NIETO	X	✓

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CARGO : RECTOR
REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Leidy Higuera
FIRMA MONITORA
Leidy Monitza Higuera 6
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
			19	

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA	√	—
22	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON	√	—
23	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ	√	—
24	MAXIMILIANO MORA SAENZ	√	—
25	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA	√	—
26	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON	√	—
27	EMMANUEL JOSE VALERO LEON	√	—
28	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO	√	—
29	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL	√	—
30	JUAN JOSE CRUZ TORRES	√	X
31	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS	√	—
32	MARIANGEL CASTILLO VACA	√	—
33	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA	√	—
34	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA	√	—
35	JUAN DAVID CASTRO CASTRO	√	—
36	GABRIELA GONZALEZ TORRES	√	—
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Jeidy Higuera
FIRMA MONITORA

Jeidy Montaño Higuera
NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
	24			

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO	✓	—
2	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO	✓	—
3	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS	✓	—
4	ANA SOFIA CELIS BETIN	✓	—
5	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO	✓	—
6	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN	✓	—
7	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN	✓	—
8	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA	✓	—
9	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA	✓	—
10	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA	✓	—
11	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA	✓	—
12	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO	X	✓
13	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ	✓	—
14	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA	✓	X
15	SALOME MONRROY VARELA	✓	—
16	SARA VALENTINA CUESTA GARZON	✓	—
17	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS	✓	—
18	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO	✓	—
19	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO	✓	—
20	MARIANA BELTRAN NIETO	✓	—

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO

NOMBRE Y APELLIDOS

Deidy Higuera

FIRMA MONITORA

Deidy Montero Higuera

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
	24			

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
21	JESUS DAVID DUCUARA CASTAÑEDA	✓	✓
22	ERIKA DAYANA DUCUARA GIRON	✓	✓
23	JUAN ANGEL JOJOA PEREZ	✓	✓
24	MAXIMILIANO MORA SAENZ	X	✓
25	ZAHIRA MICHELL RAMIREZ BARRERA	✓	✓
26	JHOHAM SEBASTIAN VALERO CHACON	✓	✓
27	EMMANUEL JOSE VALERO LEON	✓	✓
28	EVELIN MARIANA CARDENAZ VALERO	✓	✓
29	THIAGO MAXIMILIANO GARCIA SANDOVAL	✓	✓
30	JUAN JOSE CRUZ TORRES	✓	✓
31	JUAN DIEGO MONRROY PIÑEROS	✓	✓
32	MARIANGEL CASTILLO VACA	✓	✓
33	JUAN FERNANDO ZAMBRANO SIERRA	✓	✓
34	MELANY DAYANA BELTRAN AGUILERA	✓	✓
35	JUAN DAVID CASTRO CASTRO	✓	✓
36	GABRIELA GONZALEZ TORRES	✓	✓
37			
38			
39			
40			

Diligenciar: √"cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO
NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA MONITORA

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARIA DE EDUCACION DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

CONTROL DE ASISTENCIA A RUTA ESCOLAR
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1097 2025

MUNICIPIO	RESTREPO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	JOSE MARIA GUIOT
NOMBRE DE LA RUTA	VEREDA SAN JOAQUIN A IE JOSE MARIA GUIOTH
NUMERO DE LA RUTA	RE1
PLACA DE VEHICULO	KMY653
FECHA	***JUNIO DE 2025***

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		25		

SEÑALAR CON UNA (X) EL DIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE	RUTA	
		R Mañana	R Tarde
1	JILBER ANDREY CASTAÑEDA CASTRO	✓	✓
2	DILAN MILAN ACUÑA CASTRO	✓	✓
3	JHON SEBASTIAN CELIS ARENAS	✓	✓
4	ANA SOFIA CELIS BETIN	✓	✓
5	DEIMER YERAK RAMOS BRAVO	✓	✓
6	ANGEL ADRIAN SIERRA BELTRAN	✓	✓
7	MARTIN ESTEBAN SIERRA BELTRAN	X	✓
8	ANGELO DANIEL AGUILAR MURCIA	✓	✓
9	SEBASTIAN BECERRA PEÑUELA	✓	✓
10	SHIRLEY YARETZI BRAVO SIERRA	X	✓
11	YOLMER SMITH RAMIREZ BARRERA	✓	✓
12	ANDERSON DAVIER RAMOS MORENO	✓	✓
13	NICOLAS LEANDRO SIERRA GOMEZ	✓	✓
14	ANA VALERIA GALINDO SALAMANCA	✓	✓
15	SALOME MONRROY VARELA	✓	✓
16	SARA VALENTINA CUESTA GARZON	✓	✓
17	DILAN FELIPE GALINDO CONTRERAS	✓	✓
18	EDWIN MAURICIO MOLINA BRAVO	✓	X
19	LIAM SEBASTIAN OBANDO LONDOÑO	✓	✓
20	MARIANA BELTRAN NIETO	✓	✓

Diligenciar: √ cuando el estudiante hizo uso del servicio de transporte escolar
X cuando el estudiante no hizo uso el servicio de transporte escolar

FIRMA DELEGADO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CARGO : RECTOR

REINALDO MORENO OSORIO

NOMBRE Y APELLIDOS

Leidy Higuera

FIRMA MONITORA

Leidy Mariathat Higuera

NOMBRE Y APELLIDOS