INFORME GENERAL

Se realiza charlas y calistenia todos los días al inicio de la jornada laboral, y pausa activa durante la jornada. Dando cumplimiento a la normatividad.














Se realiza separación de detectores, bases y escudos







Separación de Rociadores de Estaño






Cable FPRL 2*16



Se realiza debida separación de residuos, orgánicos, aprovechables y no aprovechable.



Se realiza delimitación del área en sótano A, donde se realiza mantenimiento de detectores y etiquetado del mismo, actividad realizada en escalera de tijeras de 7 peldaños.











Se realiza, independización de lazos y cableado de lazos nuevos, inspección de detención de falla a tierra en buitrones de piso 1 al 13.











Inspección Botiquín, kit de derrame, extintor, Camilla










Inspección EPCC



Inspección de Herramientas manuales





NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
KATHERINE FIERRO RIVERA	1075259049	