Certificado
Bancario

lunes, 28 de julio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO S.A.S identificado (a) con NIT 901187191 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA DE AHORROS	64700004907	13/04/2023	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO S.A.S
NIT 901.187.191-1
CL 29 30 09
Tel: (57) 3145838341
Guatape - Colombia
infraurbano23@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GUAT 20

Señores	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE		
NIT	800.105.497-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	Calle 31 30-53 Piso 2	**Ciudad**	Guatape - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2025, 10:37
Expedición	05/12/2025, 10:55
Vencimiento	05/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACTA 1 CONTRATO DE OBRA OC 001-2025 IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR PROCESOS EROSIVOS DE LA QUEBRADA LA CEJA EN EL SECTOR EL CRISTALINO DE MUNICIPIO DE GUATAPÉ.	1.00	226,986,530.00	226,986,530.00

Total items: 1

Total Bruto	226,986,530.00
Total a Pagar	226,986,530.00

Valor en Letras:
Doscientos veintiseis millones novecientos ochenta y seis mil quinientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-05 por $ 226,986,530.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100439160 aprobado en 20251021 prefijo GUAT desde el número 15 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: dd8c88596976fe8c3da4ca4b0f0ad477c5d9f9303b17c1144d6148423de0258a1f3a914f53d13290d7faad8b9bf9157e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901187191	1	INFRAURBANO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRA LIMONAR	CALLE 19 30 19	GUATAPE-ANTIOQUIA	3137308896	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1814298765	9492701403	E	2025/08/25	2025/09/30	BANCOLOMBIA	36	$1,612,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EL CRISTALINO GUATAPE (5 Afiliados)						$5,172,050	$827,700			$5,172,050	$207,100			$5,172,050	$197,600			$5,172,050	$343,700		$0	$0
Centro de Trabajo: EL CRISTALINO GUATAPE (5 Afiliados)						**$5,172,050**	**$827,700**			**$5,172,050**	**$207,100**			**$5,172,050**	**$197,600**			**$5,172,050**	**$343,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: GUATAPE Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)						**$5,172,050**	**$827,700**			**$5,172,050**	**$207,100**			**$5,172,050**	**$197,600**			**$5,172,050**	**$343,700**		**$0**	**$0**
1	CC	1035920246	ARBOLEDA JUAN	230301	14	$664,300	$106,300	EPS002	14	$664,300	$26,600	CCF04	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
2	CC	1007526015	BELTRAN GERMAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	15336517	CARDONA MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	98512617	MARIN SAUL	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF04	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
5	CC	98512617	MARIN SAUL	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF04	5	$237,250	$0	14-11	5	$237,250	$0	5	$0	$0
6	CC	1037473049	RODRIGUEZ JOSE	25-14	5	$237,250	$38,000	EPS040	5	$237,250	$9,500	CCF04	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$5,172,050**	**$827,700**			**$5,172,050**	**$207,100**			**$5,172,050**	**$197,600**			**$5,172,050**	**$343,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901187191	1	INFRAURBANO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRA LIMONAR	CALLE 19 30 19	GUATAPE-ANTIOQUIA	3137308896	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1814298765	9492701403	E	2025/08/25	2025/09/30	BANCOLOMBIA	36	$1,612,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$827,700	$18,800	$0	$846,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$38,000	$900	$0	$38,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$789,700	$17,900	$0	$807,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$343,700	$7,800	$0	$351,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$343,700	$7,800	$0	$351,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$197,600	$4,500	$0	$202,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$197,600	$4,500	$0	$202,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$207,100	$4,900	$0	$212,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$2,600	$0	$116,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$26,600	$700	$0	$27,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$66,500	$1,600	$0	$68,100
TOTAL				5	$1,576,100	$36,000	$0	$1,612,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901187191	1	INFRAURBANO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRA SAN PEDRO -SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	CALLE 19 30 19	GUATAPE-ANTIOQUIA	3137308896	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1497618680	9486351952	E	2025/05/22	2025/05/21	BANCOLOMBIA	0	$3,248,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA SAN PEDRO -SAN PEDRO DE LOS MILAGROS (4 Afiliados)						$4,317,950	$691,000			$4,317,950	$172,900			$4,317,950	$172,900			$4,317,950	$300,700		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (4 Afiliados)						**$4,317,950**	**$691,000**			**$4,317,950**	**$172,900**			**$4,317,950**	**$172,900**			**$4,317,950**	**$300,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: GUATAPE Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)						**$4,317,950**	**$691,000**			**$4,317,950**	**$172,900**			**$4,317,950**	**$172,900**			**$4,317,950**	**$300,700**		**$0**	**$0**
1	CC	1007526015	BELTRAN GERMAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	98512497	GUARIN HUGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1077438610	MENA RAMON	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	71277504	TAVERA ELKIN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF04	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EL CRISTALINO GUATAPE (7 Afiliados)						$6,168,500	$987,200			$6,168,500	$247,000			$6,168,500	$247,000			$6,168,500	$429,700		$0	$0
Centro de Trabajo: EL CRISTALINO GUATAPE (7 Afiliados)						**$6,168,500**	**$987,200**			**$6,168,500**	**$247,000**			**$6,168,500**	**$247,000**			**$6,168,500**	**$429,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: GUATAPE Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)						**$6,168,500**	**$987,200**			**$6,168,500**	**$247,000**			**$6,168,500**	**$247,000**			**$6,168,500**	**$429,700**		**$0**	**$0**
5	CC	15336517	CARDONA MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1037236900	HINCAPIE LUIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	8435266	LEON FERNANDO	25-14	20	$949,000	$151,900	EPS040	20	$949,000	$38,000	CCF04	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
8	CC	98512617	MARIN SAUL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1036362009	MONTOYA VICTOR	230201	1	$47,450	$7,600	EPS040	1	$47,450	$1,900	CCF04	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
10	CC	1037473049	RODRIGUEZ JOSE	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS040	3	$142,350	$5,700	CCF04	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
11	CC	1036362231	SALAZAR JOSE	230301	16	$759,200	$121,500	EPS040	16	$759,200	$30,400	CCF04	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					**$10,486,450**	**$1,678,200**			**$10,486,450**	**$419,900**			**$10,486,450**	**$419,900**			**$10,486,450**	**$730,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901187191	1	INFRAURBANO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRA SAN PEDRO -SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	CALLE 19 30 19	GUATAPE-ANTIOQUIA	3137308896	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1497618680	9486351952	E	2025/05/22	2025/05/21	BANCOLOMBIA	0	$3,248,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,678,200	$0	$0	$1,678,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$630,300	$0	$0	$630,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,040,300	$0	$0	$1,040,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$7,600	$0	$0	$7,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$730,400	$0	$0	$730,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$730,400	$0	$0	$730,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$419,900	$0	$0	$419,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	11	$419,900	$0	$0	$419,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$419,900	$0	$0	$419,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$58,900	$0	$0	$58,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$133,000	$0	$0	$133,000
TOTAL				11	$3,248,400	$0	$0	$3,248,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901187191	1	INFRAURBANO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRA SAN PEDRO -SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	CALLE 19 30 19	GUATAPE-ANTIOQUIA	3137308896	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1424562878	9484931854	E	2025/04/23	2025/04/21	BANCOLOMBIA	0	$4,606,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA SAN PEDRO -SAN PEDRO DE LOS MILAGROS (4 Afiliados)						$4,555,200	$729,000			$4,555,200	$182,400			$4,555,200	$182,400			$4,555,200	$317,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (4 Afiliados)						**$4,555,200**	**$729,000**			**$4,555,200**	**$182,400**			**$4,555,200**	**$182,400**			**$4,555,200**	**$317,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: GUATAPE Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)						**$4,555,200**	**$729,000**			**$4,555,200**	**$182,400**			**$4,555,200**	**$182,400**			**$4,555,200**	**$317,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1007526015	BELTRAN GERMAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	98512497	GUARIN HUGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1077438610	MENA RAMON	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	71277504	TAVERA ELKIN	230301	6	$284,700	$45,600	EPS010	6	$284,700	$11,400	CCF04	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EL CRISTALINO GUATAPE (14 Afiliados)						$10,581,350	$1,693,500			$10,581,350	$423,700			$9,822,150	$393,300			$10,581,350	$684,500		$0	$0
Centro de Trabajo: EL CRISTALINO GUATAPE (14 Afiliados)						**$10,581,350**	**$1,693,500**			**$10,581,350**	**$423,700**			**$9,822,150**	**$393,300**			**$10,581,350**	**$684,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: GUATAPE Depto: ANTIOQUIA (14 Afiliados)						**$10,581,350**	**$1,693,500**			**$10,581,350**	**$423,700**			**$9,822,150**	**$393,300**			**$10,581,350**	**$684,500**		**$0**	**$0**
5	CC	1037071626	BENJUMEA EDUARD	230301	20	$949,000	$151,900	EPS040	20	$949,000	$38,000	CCF04	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
6	CC	15336517	CARDONA MANUEL	230301	13	$616,850	$98,700	EPS037	13	$616,850	$24,700	CCF04	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0
7	CC	1036362333	ECHEVERRY JUAN	230301	13	$616,850	$98,700	EPS040	13	$616,850	$24,700	CCF04	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0
8	CC	1037236900	HINCAPIE LUIS	25-14	4	$189,800	$30,400	EPS010	4	$189,800	$7,600	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
9	CC	1036930418	HINCAPIE ROBINSON	230301	5	$237,250	$38,000	EPS040	5	$237,250	$9,500	CCF04	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
10	CC	8435266	LEON FERNANDO	25-14	13	$616,850	$98,700	EPS040	13	$616,850	$24,700	CCF04	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0
11	CC	98512617	MARIN SAUL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
12	CC	1036362009	MONTOYA VICTOR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
13	CC	1023625507	QUICENO JUAN	230301	5	$237,250	$38,000	EPS040	5	$237,250	$9,500	CCF04	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
14	CC	1035864101	QUINTANA FRANCISCO	230301	5	$237,250	$38,000	EPS040	5	$237,250	$9,500	CCF04	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
15	CC	98512980	RAMIREZ DAVID	25-14	16	$759,200	$121,500	EPS040	16	$759,200	$30,400	CCF04	0	$0	$0	14-11	16	$759,200	$0	0	$0	$0
16	CC	98512980	RAMIREZ DAVID	25-14	14	$664,300	$106,300	EPS040	14	$664,300	$26,600	CCF04	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
17	CC	1036362231	SALAZAR JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
18	CC	1126446791	VALLEJOS JUAN	230301	5	$237,250	$38,000	EPS040	5	$237,250	$9,500	CCF04	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
19	CC	1040873932	VELASQUEZ JOHANDRY	230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF04	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			**$15,136,550**	**$2,422,500**			**$15,136,550**	**$606,100**			**$14,377,350**	**$575,700**			**$15,136,550**	**$1,001,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901187191	1	INFRAURBANO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRA SAN PEDRO -SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	CALLE 19 30 19	GUATAPE-ANTIOQUIA	3137308896	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1424562878	9484931854	E	2025/04/23	2025/04/21	BANCOLOMBIA	0	$4,606,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$2,422,500	$0	$0	$2,422,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$584,700	$0	$0	$584,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,610,000	$0	$0	$1,610,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,001,700	$0	$0	$1,001,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$1,001,700	$0	$0	$1,001,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$575,700	$0	$0	$575,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$575,700	$0	$0	$575,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$606,100	$0	$0	$606,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$19,000	$0	$0	$19,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$176,700	$0	$0	$176,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	11	$353,400	$0	$0	$353,400
TOTAL				18	$4,606,000	$0	$0	$4,606,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901187191	1	INFRAURBANO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRA SAN PEDRO - GUATAPE	CALLE 19 30 19	GUATAPE-ANTIOQUIA	3137308896	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1350167159	9483303053	E	2025/03/21	2025/03/20	BANCOLOMBIA	0	$4,280,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA SAN PEDRO -GUATAPE (5 Afiliados)						$6,026,150	$964,400			$6,026,150	$241,300			$6,026,150	$241,300			$6,026,150	$419,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (5 Afiliados)						**$6,026,150**	**$964,400**			**$6,026,150**	**$241,300**			**$6,026,150**	**$241,300**			**$6,026,150**	**$419,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: GUATAPE Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)						**$6,026,150**	**$964,400**			**$6,026,150**	**$241,300**			**$6,026,150**	**$241,300**			**$6,026,150**	**$419,600**		**$0**	**$0**
1	CC	1007526015	BELTRAN GERMAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	7560335	CIRO ROGELIO	25-14	22	$1,043,900	$167,100	EPS040	22	$1,043,900	$41,800	CCF04	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
3	CC	1148685534	DONADO JUNIOR	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF04	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
4	CC	98512497	GUARIN HUGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	1077438610	MENA RAMON	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EL CRISTALINO GUATAPE (11 Afiliados)						$7,924,150	$1,268,400			$7,924,150	$317,300			$7,544,550	$302,100			$7,924,150	$525,800		$0	$0
Centro de Trabajo: EL CRISTALINO GUATAPE (11 Afiliados)						**$7,924,150**	**$1,268,400**			**$7,924,150**	**$317,300**			**$7,544,550**	**$302,100**			**$7,924,150**	**$525,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: GUATAPE Depto: ANTIOQUIA (11 Afiliados)						**$7,924,150**	**$1,268,400**			**$7,924,150**	**$317,300**			**$7,544,550**	**$302,100**			**$7,924,150**	**$525,800**		**$0**	**$0**
6	CC	1037071626	BENJUMEA EDUARD	230301	19	$901,550	$144,300	EPS040	19	$901,550	$36,100	CCF04	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
7	CC	1001497033	CRESPO EDY	230201	17	$806,650	$129,100	EPS037	17	$806,650	$32,300	CCF04	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
8	CC	71002520	ECHAVARRIA OSCAR	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
9	CC	1007405252	MARIN JOSE	231001	2	$94,900	$15,200	EPS040	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
10	CC	98512617	MARIN SAUL	230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF04	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
11	CC	1036362009	MONTOYA VICTOR	230201	19	$901,550	$144,300	EPS040	19	$901,550	$36,100	CCF04	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
12	CC	1129566207	MORAN VICTOR	231001	17	$806,650	$129,100	CCFC55	17	$806,650	$32,300	CCF04	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
13	CC	98512980	RAMIREZ DAVID	25-14	22	$1,043,900	$167,100	EPS040	22	$1,043,900	$41,800	CCF04	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
14	CC	98512980	RAMIREZ DAVID	25-14	8	$379,600	$60,800	EPS040	8	$379,600	$15,200	CCF04	0	$0	$0	14-11	8	$379,600	$0	0	$0	$0
15	CC	1001497148	RAMIREZ MIGUEL	230301	2	$94,900	$15,200	EPS040	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
16	CC	1036362231	SALAZAR JOSE	230301	19	$901,550	$144,300	EPS040	19	$901,550	$36,100	CCF04	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
17	CC	1040873932	VELAZQUEZ JOHANDRY	230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF04	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
Total	**Afiliados(16)**					**$13,950,300**	**$2,232,800**			**$13,950,300**	**$558,600**			**$13,570,700**	**$543,400**			**$13,950,300**	**$945,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901187191	1	INFRAURBANO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRA SAN PEDRO - GUATAPE	CALLE 19 30 19	GUATAPE-ANTIOQUIA	3137308896	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1350167159	9483303053	E	2025/03/21	2025/03/20	BANCOLOMBIA	0	$4,280,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$2,232,800	$0	$0	$2,232,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$144,300	$0	$0	$144,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$622,800	$0	$0	$622,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,192,300	$0	$0	$1,192,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$273,400	$0	$0	$273,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$945,400	$0	$0	$945,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$945,400	$0	$0	$945,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$543,400	$0	$0	$543,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	16	$543,400	$0	$0	$543,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$558,600	$0	$0	$558,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$32,300	$0	$0	$32,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$193,800	$0	$0	$193,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$3,800	$0	$0	$3,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	$271,700	$0	$0	$271,700
TOTAL				16	$4,280,200	$0	$0	$4,280,200

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8B8CB0CD40DE2C8B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
A QUIEN INTERESE


Que el contador público **DAIRO ALBERTO GOMEZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80091705 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 144320-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 80.091.705



Apellidos
GOMEZ GOMEZ

Nombres
DAIRO ALBERTO

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.74	M

Fecha de nacimiento
02 FEB 1982

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
GUATAPE (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
09 MAR 2000, BOGOTA D.C.

Fecha de expiración
23 SEPT 2032

Firma

.CO

005115754

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL005115754815001<<<<<<<<<<<
8202028M3209239COL80091705<<<5
GOMEZ<GOMEZ<<DAIRO<ALBERTO<<<<



Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

144320-T

DAIRO ALBERTO
GOMEZ GOMEZ
C.C. 80091705
RESOLUCION INSCRIPCION 241 FECHA 10/09/2009
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE Leonardo Sánchez G.
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154645



68347

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Guatapé, octubre 23 de 2025

Señores
EMPRESA AUTONOMA MUNICIPIO DE GUATAPÉ

Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

Los suscritos Representante legal y Contador Público de la empresa **INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO S.A.S** con **NIT 901.187.191-1**, **CERTIFICAMOS** quela entidad se encuentra al día en la fecha con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Este certificado se expide a los 23 días del mes de octubre de 2025 y es válida hasta el 23 de noviembre de 2025

HUGO ALEXANDER GUARIN C

Representante

CC 98.512.497

DAIRO ALBERTO GOMEZ

Contador Publico

T.P 144.320-T

Municipio de Guatapé

ACTA DE AVANCE DE OBRA

Código: PDT-FR-04
Versiòn: 03
Pàgina: 1 de 2

Objeto: "Implementación de obras para la mitigación de los procesos erosivos de la Quebrada La Ceja en el sector El Cristalino de municipio de Guatapé",

Contratista: INFRAURBANO SAS	**Cédula- nit: 901187191-1**	**Cont. OC-001 2025**	**Interventor: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.**	
Localización: Municipio de Guatape.	**Fecha acta: 18 JUNIO 2025**	**Plazo: 6 meses**	**Fecha inicio: 17 de marzo 2025**	**Fecha terminación: 30 de junio 2025**

CONDICIONES CONTRACTUALES						AVANCE DE OBRA			
						ACTA Nº :		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	Excavación en grava sobre lecho de quebrada, para anclaje de estructura de gaviones y anclaje de traviesa. (Cristalino)	m3	64,00	$ 54.991	$ 3.519.424	64	3.519.424	64,00	3.519.424
2	Suministro, transporte y Construcción de muro en gavión, con canastas metálicas formadas de alambre de hierro galvanizado de triple torsión cal 13. El relleno se hará con rocas o fragmentos de roca de tamaño entre diez (10) y treinta (30) centímetros. Las costuras, tirantas y anillado se hará con alambre galvanizado calibre 13. (Cristalino)	m3	180,00	$ 527.526	$ 94.954.680	196,00	103.395.096	196,00	103.395.096
3	Suministro, transporte y vaciado de concreto ciclopeo; comprende la elaboración, transporte y colocación de una mezcla de piedra y de concreto con una relación de 60% piedra y 40% concreto de 3000 PSI, que se utilizará como base de 30 centímetros para la estructura en gavión. (Cristalino)	m3	18,00	$ 652.583	$ 11.746.494		-	-	-
4	Suministro, transporte y vaciado de traviesa o tabique en concreto ciclopeo, según esquema. Comprende la elaboración, transporte y colocación de una mezcla de piedra y de concreto con una relación de 60% piedra y 40% concreto de 3000 PSI, que se utilizará como dique sobre el lecho de la quebrada, anclado a 1.60 metros de profundidad. (Cristalino)	m3	62,00	$ 785.846	$ 48.722.452		-	-	-
5	Suministro, transporte, encofrado y vaciado de cuneta de coronación trapezoidal de 30 centimetros de diametro, en concreto de 3000 PSI, según esquema. (Cristalino)	ml	60,00	$ 94.433	$ 5.665.980		-	-	-
6	Suministro, transporte y siembra de pasto tipo vetiver o similar para la revegetalización de taludes; incluye el perfilado de los taludes. (Cristalino)	m2	280,00	$ 28.132	$ 7.876.960		-	-	-

7	Suministro, transporte y construcción de enrocado entre salida de estructura de disipación y traviesa en concreto; incluye la colocación de rocas de 30 centímetros o superior y lleno en concreto de 3000 PSI de los espacios, cavidades u oquedades que queden entre las rocas dispuestas. (Cristalino)	m3	60,00	$ 403.962	$ 24.237.720		-	-	-
8	Limpieza de material vegetal en represas de control de nivel; incluye retiro, acopio transporte y disposición del material extraido, en el relleno sanitario Miraflores. (Cristalino)	m2	1000,00	$ 23.227	$ 23.227.000	299,00	6.944.873	299,00	6.944.873
9	Desarmado y retiro de mallas de Gavión en mal estado o deteriorados y recuperación material; incluye retiro de recubrimientos, recuperación, transporte y almacenamiento del material recuperado y disposición de material inservible. (Presa No. 2)	m3	60,00	$ 644.063	$ 38.643.780	60,00	38.643.780	60,00	38.643.780
10	Suministro, transporte y Construcción de gavión en base de vertedero, con canastas metálicas formadas de alambre de hierro galvanizado de triple torsión cal 13. El relleno se hará con rocas o fragmentos de roca de tamaño entre diez (10) y treinta (30) centímetros. Las costuras, tirantas y anillado se hará con alambre galvanizado calibre 13. (Presa No. 2)	m3	90,00	$ 527.526	$ 47.477.340	88,00	46.422.288	88,00	46.422.288
11	Suministro, transporte y vaciado de concreto ciclopeo; comprende la elaboración, transporte y colocación de una mezcla de piedra y de concreto con una relación de 60% piedra y 40% concreto de 3000 PSI, que se utilizará para lleves de confinamiento y rellenos de grietas y oquedades donde no es posible el armado de gaviones. (Presa No. 2)	m3	30,00	$ 652.583	$ 19.577.490	43,00	28.061.069	43,00	28.061.069
12	Taller capacitación, protección de recursos naturales como estrategia para la prevención de desatres	un	1,00	$ 354.000	$ 354.000	-	-	-	-
	COSTOS DIRECTOS				**$ 326.003.320**		**226.986.530**	-	-
	Administración	**A**	**27%**		$ 88.364.677		61.525.728	-	-
	Utilidad	**U**	**3%**		$ 9.780.100		6.809.596		
	COSTOS INDIRECTOS		**30%**		**$ 98.144.777**		68.335.324		
	VALOR TOTAL				**$ 424.148.097**		**295.321.854**		

INTERVENTOR
ING. CLAUDIA GARCIA GIRALDO.

CONTRATANTE
EMPRESA AUTONOMA

CONTRATISTA
HUGO GUARIN CARDONA

MEMORIAS DE CALCULO.

Excavación en grava sobre lecho de quebrada, para anclaje de estructura de gaviones y anclaje de traviesa. (Cristalino)
(2.00x0.40x8O)ml=64m3



Suministro, transporte y Construcción de muro en gavión, con canastas metálicas formadas de alambre de hierro galvanizado de triple torsión cal 13. El relleno se hará con rocas o fragmentos de roca de tamaño entre diez (10) y treinta (30) centímetros. Las costuras, tirantas y anillado se hará con alambre galvanizado calibre 13. (Cristalino)

LATERAL DERECHO.

LINEA 1

(18 X 2.OXX1.0)ml =36m3

LINEA 2

(21X1.OX1.O)ml=21m3 + 7m3 CUÑAS= 28m3

LINEA 3

(21X1.0X1.0)ml=21m3 + 6m3 CUÑAS= 27m3

LINEA 4

(13X1.0X1.0)ml= 13m3+ 4m3 CUÑAS= 17m3

LINEA 5

(7.OX1.0X1.0)ml=7m3 + 2m3 CUÑAS= 9m3

TOTAL LATERAL DERECHO 117m3



Desarmado y retiro de mallas de Gavión en mal estado o deteriorados y recuperación material; incluye retiro de recubrimientos, recuperación, transporte y almacenamiento del material recuperado y disposición de material inservible. (Presa No. 2)
(30X2.00X0.25)ml= 60m3



Suministro, transporte y Construcción de gavión en base de vertedero, con canastas metálicas formadas de alambre de hierro galvanizado de triple torsión cal 13. El relleno se hará con rocas o fragmentos de roca de tamaño entre diez (10) y treinta (30) centímetros. Las costuras, tirantas y anillado se hará con alambre galvanizado calibre 13. (Presa No. 2)
COLCHONETAS
58 COLCHONETAS DE (2.0X.1.0)
(58X2.0X0.30)=35m3
LINEA 1
(17X1.0X1.0)ml=17m3 + 4m3 CUÑAS =21m3
LINEA 2 Y LATERALES.
(18X1.0X1.0)ml= 18m3 +4m3 CUÑAS=22m3
LATERAL DERECHO
(6.0X1.0X1.0)ml = 6.0m3
LATERAL IZQUIERDO
(6.0X1.0X1.0)ml= 6.0m3

TOTAL GAVIONES TRAMO #2= 88m3



Suministro, transporte y vaciado de concreto ciclópeo; comprende la elaboración, transporte y colocación de una mezcla de piedra y de concreto con una relación de 60% piedra y 40%

concreto de 3000 PSI, que se utilizará para lleves de confinamiento y rellenos de grietas y oquedades donde no es posible el armado de gaviones. (Presa No. 2)

Resumen

ID	HILADA	ANCHO (m)	LARGO (m)	ESPESOR (m)	CANT. COLCHONETAS	CANT. CUÑAS	TOTAL (m3)	TIPO	OBSERVACIÓN
Colchonetas	N2 y N3	1	2	0.15	19	0	5.7	Colchoneta	
Colchonetas	N1	1	2	0.15	35	0	10.5	Colchoneta	
Colchonetas	Separador, se recubre las caras	1	2	0.3	4	0	8.4	Colchoneta	
Gaviones	N1	1	16	0.5	0	5	10.5	Tizón y Soga	
Gaviones	N2 - Izq	1	5	0.2	0	0	1	Soga	
Gaviones	N2 - Der	1	6	0.2	0	2	1.6	Tizón y Soga	Es una cuña de 3 m
Gaviones	N2 - Der - Encima	1	2	1	0	0	2	Soga	
Gaviones	N3	1	8	0.4	0	1	3.6	Tizón y Soga	

TOTAL (m3)	43.3

TOTAL CONCRETO TRAMO #2 = TOTAL 1 + TOTAL 2 = 13 m3 + 30 m3 = 43 m3

CONCRETO SEPARADOR CENTRAL DE VERTEDERO

(0.45X8)X2+(1X0.15X8) = 8 m3

CONCRETO COLCHONETAS NIVEL 2 Y NIVEL 3

(1X2X0.15X19) = 5 m3


TOTAL 1 CONCRETO TRAMO #2 = 13 m3

Suministro, transporte y vaciado de concreto ciclópeo; comprende la elaboración, transporte y colocación de una mezcla de piedra y de concreto con una relación de 60% piedra y 40%

concreto de 3000 PSI, que se utilizará para lleves de confinamiento y rellenos de grietas y oquedades donde no es posible el armado de gaviones. (Presa No. 2)

CONCRETO BASE GAVIONES.
(21X0.5X1.0)ml=10.5m3
(19X0.4X1.0)ml= 7.6m3
(10X0,2X1.0)ml= 2.0m3

CONCRETO BASE PRESA
66m2X0.15ml= 9.9m3
TOTAL CONCRETO TRAMO #2= 30m3



Juan Pablo Restrepo Gómez.
ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA.
T.P. 011037-0632060

Jesús Elias Giraldo G.
ING. RESIDENTE DE OBRA.
T.P. 05202-289797 ANT.

Bitacora de obra.

Contrato Nº OC 001-2025

Objeto "Implementacion de obras para la mitigacion de los procesos erosivos de la quebrada La Ceja en el sector El Cristalino del municipio de Guatapé"

Contratante: Empresa Autonoma de Guatapé

Contratista: Inpraurbano SAS

Interventoria: Universidad de Antioquia.

Fecha inicio 17 de marzo.

Pablo Restrepo
Residente Interventoria
U de A

/18//03//25//

Estado del tiempo.

Mañana: soleado 7 am - 12 m.

Tarde: Lluvias ligeras. 1 pm - 5 pm

Actividades.

Continua excavación.
Vaciado concreto ciclopeo.
" " "

Personal en obra.

1 oficial
2 Ayudantes entendido
10 Ayudantes razos
1 residente obra
1 S.S.O.

Observación Interventoría = actividades inconsultas, sin supervisión de la Interventoría.

Residente interventoría

Residente de obra.

19 03 25

Estado del tiempo.

Mañana: Soleado 7am - 12 m

Tarde: Soleado 1pm - 5 pm

Actividades.

Se continua con excavacion.
Se continua con Vaciado concreto ciclopeo.
Se empieza la construccion de gaviones.

Personal en obra.

1 Oficial.
2 Ayudantes enfierrados
10 Ayudantes rasos
1 residente de obra.
1 S.S.O

Observación Interventoría - actividades inconsultas, sin supervisión de la Interventoría

Residente interventoria

Residente de obra.

/20//03//2025//

Estado del tiempo

Mañana: Soleada 7am - 12 m

Tarde: Soleada 1 pm - 5 pm

Actividades.

Construccion gaviones.

Personal en obra.

1 Oficial
2 Ayudantes entendidos
10 Ayudantes razos.
1 Residente obra.
1 Siso.

Observación Interventoría: actividades inconsultas, sin supervisión de la Interventoría.

Residente de obra

21 03 2025

Estado del tiemp.

Mañana: soleada 7am - 12m

Tarde: soleada 1pm - 5pm

Actividades

construccion de gaviones.

Personal en obra.

1 oficial
2 Ayudantes entendidos
10 Ayudantes rasos
1 Residente de obra.
1 SISO.

Observación Interventoría = actividades inconsultas, sin supervisión de la Interventoría.

Residente obra

/22/03/2025/

Estado del tiempo.

Mañana: Lluvia hast 8:30am 7am - 12 m

Tarde: soleado 1 pm - 5 pm

Actividades

construccion gaviones.
limpieza quebrada.

Personal en obra.

1 oficial
2 Ayudantes entendidos
10 Ayudantes razos
1 Residente de obra

Observación Interventoría = actividades inconsultas, sin supervisión de la Interventoría

Residente de obra

24 03 2025

Estado del tiempo

Mañana : soleada 7 am - 12 m

Tarde : soleada 1 pm - 5 pm

Actividades

Construccion gaviones
acarreo material en obra.
" - "

Personal de obra.

1 Oficial
2 Ayudantes entendidos
10 Ayudantes razos
1 Residente de obra.
1 S.S.O

Observación Interventoría = actividades inconsultas, sin supervisión de la Interventoría.

Residente obra

/23//03//2025//

Estado del tiempo

Mañana soleada 7am - 12m

Tarde soleada 1pm - 5pm

Actividades

Construccion gaviones

Personal en obra.

1 oficial
2 Ayudantes entendidos
10 Ayudants razos
1 residente de obra.
1 SISO

Observación Interventoría: actividades inconsultas, sin supervisión de la Interventoría.



Residente de obra

26 05 /2025/

Estado del tiempo.

Mañana: Soleado 7 am - 12 m

Tarde: Soleado 1 pm - 5 pm

Actividades

construccion gaviones

Personal en obra.

1 Oficial
2 Ayudantes enfierradores
10 Ayudantes Varios
1 Residente de obra.
1 SISO

Observación. Interventoría = actividades inconsultas, sin supervisión de la Interventoría.

Residente de obra

/27//03//2025/

Estado del tiempo.

Mañana soleado 7am - 12 m

Tarde soleado 1 pm - 5 pm

Actividades

Construccion gaviones
limpieza quebrada.
" " "

Personal obra

1 oficial
2 Ayudantes razos
10 Ayudantes razos
1 Residente de Obra.
1 SISO

Observación Interventoría: actividades inconsultas, sin supervisión de la Interventoría

Residente de obra

28 05 /2025

Estado del tiempo

Mañana	soleado	7am - 12m
Tarde	soleado	1pm - 5pm

Actividades.

Construccion gaviones
Excavacion en material heterogéneo.
-x-

Personal en obra.

1 Oficial
2 Ayudantes entendidos
10 Ayudantes razos
1 Residente de obra.
1 SISO.

Observación Interventoría = actividades inconsultas, sin supervisión de la Interventoría.



Residente de obra

29 / 05 / 2025

Estado del tiempo.

Mañana soleada. 7am - 12 m

Tarde soleada. 1pm - 5 pm

Actividades.

Construcción gaviones.
Vaciado concreto ciclopeo.

Personal en obra.

1 Oficial
2 Ayudantes entendidos.
10 Ayudantes razos
1 Residente de obra.
1 SISO.

Observación. Interventoría: actividades inconsultas, sin supervisión de la Interventoría.

Residente de obra

31 03/ 2025

Estado del tiempo

Mañana soleada

Tarde soleada.

Actividades.

Construcción de gaviones.

Personal en obra.

1 Oficial
2 Ayudantes entendidos.
10 Ayudante rasos.
1 Residente de obra.
1 SISO.

Observación Interventoría: desde Cormare se notifica a la Interventoría que se están realizando labores en la zona y se procede a ir a campo para verificar, encontrando cantidades mayores ejecutadas, actividades inconsultas y cambios a diseños.

Encontrando personal y maquinaria en campo, zona de trabajo limpia, señalizada.

Residente de obra

Pablo Restrepo
Interventoría

/01//04//2023/

Estado del tiempo

Mañana Soleada.
Tarde Soleada.

Actividades

Construccion gaviones
-"-"-

Personal en obra.

1 Oficial.
2 Ayudantes de obra entendidos
10 Ayudantes razos.
1 Residente de obra.
1 SISO.

Observación Interventoría: se avanza en la ejecución de gaviones en la franja izquierda, conforme al diseño. El 31 de marzo se encontró la ejecución de 5 hiladas de gavión en la franja derecha además de que ya se habían vaciado los concretos ciclópeos de las bases de los gaviones, no fue viable corroborar los espesores y proceso constructivo de estos. Además de que se cuantificaron las cantidades ejecutadas sin supervisión y fue imposible corroborar los gaviones hacia de la franja derecha

Residente de Obra.

Pablo Rodrigo
Interventoría

02/04/2023

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.

Tarde Soleada.

Actividades.

Construcción gaviones.
Perfilamiento de talud y lleno.
" " "

Personal en obra.

1 Oficial.
2 Ayudantes entendidos.
10 Ayudantes razos.
1 Residente de obra.
1 Siso.

Observación Interventoría - gaviones hasta abajo izquierda, conforme al diseño.

Residente de obra

Pablo Restrepo
Interventoría

/03//04/2025//

Estado del tiempo.

Mañana: soleada.

Tarde: Soleada.

Actividades.

Construccion gaviones.

se suspenden trabajos hasta nueva orden de interventoria.

Personal en obra.

1 oficial.
2 Ayudantes entendidos.
10 Ayudantes razos.
1 Residente.
1 Siso

Observación Interventoría: gaviones hacen - soga franja izquierda, conforme al diseño.

Arq. Residente
Interventoría

Residente de obra.

04 04 / 2025

Mañana Soleada.

Tarde Soleada.

Actividades

Construcción gaviones

-" - "-

Personal de Obra.

1 Oficial
2 Ayudantes entendidos
10 Ayudantes razos.
1 Residente de obra.
1 S.I.S.O.
1 Director de obra

Observación Interventoría en visita de las condiciones del proyecto y que no se cuenta si quiera con afiliaciones del personal y se solicita suspender actividades. Sin embargo, se continuan ejecutando gaviones sobre margen izquierda

Pablo Restrepo
Interventoría

Residente de Obra.

/28//04/2023/

Estado del tiempo

Mañana lluvia hasta 9:30 am

Tarde soleada

Actividades.

Reinicio de labores en la zona de la presa numero dos.
Demolicion de concreto.
Limpieza del terreno.

Personal en obra.

1 oficial.
1 Ayudante entendido
7 Ayudante raso.
1 Residente de obra.
1 SISO

Observación Interventoría: el 24 de abril se reactivaron labores, falta la bitácora de esos días hasta la fecha. Se encontraron 2 hiladas de gavión más desarrolladas en la franja derecha, teniendo 7 en total el diseño son 3 hiladas. El 24 se organizo el lecho de la Quebrada en el tramo 7; el 25 se hizo recorrido con diseñador para ver variaciones en la fuente por las lluvias.

Residente de obra.

Pablo Ramos
Interventoría

29/04/2025

Estado del tiempo.

Mañana soleada.

Tarde soleada.

Actividades.

Demolicion en concreto.
Limpieza del terreno y retiro de mallas.
-"-"-

Personal en obra.

1 Oficial
Ayudante entendido.
Ayudante raso
1 Residente de obra
1 Siso.

Observación Interventoría = demolición en pisos N°2
Pablo Restrepo
Interventoría

Residente de obra.

/30//04/2023/

Estado del tiempo.

Mañana soleada.

Tarde soleada.

Actividades.

Se continua con la demolición de concreto so define como va a quedar la hilada de gavion, se define el punto donde se construira los gaviones.

Personal en obra.

1 oficial
1 Ayudante entendido
7 Ayudante raso.
1 Residente de obra.
1 SISO

Observación Interventoría: se trabajó medio día (mañana) por lo tanto Interventoría.

Residente de obra

02 05 2025

Mañana soleada

Tarde soleada.

Actividades

Demolicion de concreto
transporte de material.
limpieza de la presa.

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ayudante entendido.
7 Ayudante razo.
1 Residente de obra.
1 SISO.
1 Director de obra.

Intervento...

Residente de obra.

/03//05//2025/

Estado del tiempo.

Mañana nublada con lluvia hasta 10 am.

Tarde nublada sin lluvia.

Actividades

Se continua demolicion
Se recibe material de playa.
Se hace limpieza en el acceso a la presa.

Personal en obra.

1 oficial
1 Ayudante entendido
7 Ayudante raso
1 Residente de obra.
1 Siso

Pablo Restrepo
Interventoría

Residente de obra

06 05 2025

Estado del tiempo

Mañana Soleada.

Tarde Lluvias ligeras

Actividades.

Limpieza quebrada tramo 1
Movimiento material acumula.

Personal de obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido
7 Ayudantes raso
1 Residente de obra.
1 SISO.
1 Director de obra.

Pto. Berrío
Interventoría

Residente de Obra

/07//05//2025//

Estado del tiemp.

Mañana ligeras lluvias

Tarde soleada.

Actividades

limpeza de la presa #1
se empieza demolicion de concreto para hacer la travieza en el trams #1

Personal en obra.

1 oficial
1 Ayudante entendido
7 Ayudantes razos
1 Residente de obra.
1 S.S.O.
1 director de obra.

Pablo Restrepo
Interventoría

Residente de obra.

08 05 2025

Estado del tiempo.

Mañana llueve hasta 8:15.

Tarde nublada sin lluvias.

Actividades

Excavaciones para traviesa (2x1.50) m.
Remocion de escombros.
Limpieza de presa #1

Personal en obra

1 oficial
1 Ayudante entandido
7 Ayudantes razos
1 Residente de Obra
1 Siso

Pablo Restrepo
Interventoria

Residente de obra.

/09/05/2025/

Estado del tiempo

Mañana soleada.

Tarde soleada.

Actividades

Se continua excavacion.
se continua con limpieza de presa #1
Se pide concepto del diseñador para la profundida de desplante para vaciado de ciclopeo.
En horas de la tarde se suspende excavacion ya que no hay concepto de diseñador.
Sabado no se trabajará.

Personal de obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido
1 Ayudante raso
1 Residente de obra.
1 Siso.
1 Director de obra.

Pedro Restrepo.
Interventoria

Residente de obra

12/05/2025

Estado de tiempo.

Mañana soleada.

Tarde soleada.

Actividades.

Se translada el personal al frame # 2 para seguir con demolicion de concreto y excavacion para vaciado de ciclopeó.
Se retira escombros y se hace movimiento de material de playa dentro del frame.
" " "

Personal de obra.

1 oficial
1 Ayudante entendido
1 Ayudante raso.
1 Residente de obra.
1 Siso.
1 Director de obra.

Residente de obra.

13/05/2025

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.

Tarde Soleada.

Actividades.

Se continua con demolicion y Excavacion
Se continua con el movimiento de material de playa.
Se realiza desvio de quebrada.

Personal de obra.

1 oficial
1 Ayudante entendido.
7 Ayudante raso
1 Residente de obra
1 SISO.
1 Director de obra.

Observación Interventoría no se desvía la Quebrada, lo que se hace es solo habilitar parte del vertedero, para poder trabajar sin tanta agua en la zona.

Gabriel Restrepo
Interventoría

Residente de obra

14 05 /2025/

Estado de tiempo

Mañana soleada.

Tarde soleada.

Actividades.

Se termina excavación
Se empieza Formaleteado para ciclopeo de 0.50 m profundidad, 1,00 m ancho..

Personal de obra.

1 oficial
1 Ayudante entendido
7 Ayudante raso
1 Residente de obra.
1 Siso.

Pablo Restrepo
Interventoría

Residente de obra.

/15//05//2025/

Estado del tiempo.

Mañana soleada. 7am - 12 m
Tarde soleada. 1 pm - 5 pm.

Actividades.

Demoliciones en concreto 4 m^3
Excavaciones 2.5 m^3.
Remoción de escombros 4 m^3.

Personal en obra.

1 oficial
1 Ayudante entendido
7 Ayudante raso
1 Residente de obra.
1 Siso
1 Director de interventoría.

Observación. Interventoría: vaciado de ciclópeo base de gaviones. Extracción de núcleos de ese vaciado.

Pablo Restrepo
Interventoría

Res. de obra.

14/05/2025

Estado del tiempo.

Mañana Soleada
Tarde Soleada

Actividades.

Vaciado de concreto ciclopeo (0.50 x 1.0 x 5.00)
Remoción de escombros.
Desvío de corriente de agua.

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido
4 Ayudantes raza.
1 Residente de obra.
1 Siso.

Observación de Interventoría: vaciado ciclópeo y construcción gaviones

Pablo Restrepo
Interventoría

Res. de obra.

/19//05//2023/

Estado del tiempo

Mañana Soleado.
Tarde Soleado

Actividades

Construccion de gaviones 3 m^3
Movimiento de material en obra.

Personal en obra.

1. Oficial
1 ayudante entendido.
1 Ayudante raso.
1 Residente interventoria.
1 Residente obra.
1 Siso

Pablo Astroyo
Interventoria

Res. de obra.

20/05/2025

Estado del tiempo.

Mañana soleado.
Tarde soleado.

Actividades

Construccion gaviones. 2 m^3
Movimiento de material en obra.
Llenos en material de prestamo 24 m^3.

Personal

1 Oficial
1 Ayudante entendido.
Ayudante raso.
1 Residente de obra.
1 Siso.

Observación Interventoría: se demuele concreto.

Pedro Restrepo
Interventoría

Res de obra.

21/05/2025

Estado del tiempo.

Mañana lluvias hasta las 9:00 am.
Tarde soleado.

Actividades

Excavacion y demolicion 2.5 m^3
Remoción de escombros.

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido.
7 Ayudantes raso.
1 Residente de obra.
1 Siso

Pablo Restrepo
Interventoria

Res de obra.

22/05/2025

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividades.

Vaciado de concreto ciclopeo. (0,20 x 1,00 x 5,00)
Armado de gaviones (malla).
Movimiento de material en obra.
-"-"-

Personal en obra.

1 oficial
1 Ayudante entendido
1 Ayudante raizo
1 Residente obra
1 Siso.

Pablo Restrepo
Interventoría

Res. de obra.

/23//05//2025/

Estado del tiempo.

Mañana Soleado.
Tarde Soleado.

Actividades.

construccion gavion. 3 m^3.
Movimiento de material en obra.

Personal de obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido.
7 Ayudantes raso
1 Res. de obra.
1 Siso.

Publ. Registro
Interventoria

Res. de obra.

24/05/2015

Estado del tiempo.

Mañana soleado.
Tarde soleado.

Actividades.

Construccion gavion 2 m³.
Excavacion manual (0.5 x 1.00 x 3.5)
Movimiento de material en obra.
" " "

Personal

1 Oficial.
1 Ayudante entubado.
7 Ayudantes varios.
1 Res. de obra.
1 S.S.O.

Prof. Residente
Interventoría

Res. de obra.

Primavera

/26/05/2025/

Estado del tiempo.

Mañana soleado
Tarde soleado

Actividades.

Vaciado concreto ciclopeo (0.4 x 1.00 x 3.50)
Construccion gavion. 3 m^3.
Movimiento de material en obra.

Personal.

1 Oficial
1 Ayudante entendido.
7 Ayudante x 420.
1 Res. de obra.
1 Siso

Pablo Restrepo
Interventoria

Res. obra.

27/03/2025

Estado del tiempo.

Mañana Soleado.
Tarde Lluvias ligeras.

Actividades.

Excavacion y retiro mallas 4 m³.
construccion Gavion cantidad 4 m³.
Movimiento material en Obra.

Personal.

1 Oficial.
1 Ayudante entendido.
4 Ayudantes raso.
1 Res. obra.
1 Siso.

Pablo Restrepo
Interventoria

Res. de obra.

/29//05/2025/

Estado del tiempo.

Mañana lluvia hasta 10 am.
Tarde soleada.

Actividades.

construccion de gavion 2.05 m³.
Excavacion y demolicion concreto 1.5 m³ aprox.
Movimiento materia en obra.

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido.
5 Ayudantes rasos.
1 Res. obra.
1 Siso.

Pedro Restrepo
Interventoría

Res obra

29/05/2025

Estado del tiempo.

Mañana soleado.
Tarde soleado.

Actividades.

Vaciado de concreto ciclópeo, 2.7 m^3 Aprox.
construccion Gavion de 3 m^3.
Movimiento de material en obra.

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido.
5 Ayudantes razos.
1 Res Obra.
1 S.so.

Pablo Restrepo
Interventoría

Res. de obra.

30 // 03 // 2025 //

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.
Tarde Soleada.

Actividades.

Construccion gaviones en segunda hilada. 41 m^3
demolicion concreto y retiro de malla. 7 m^2.
Movimiento material en obra.

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido.
5 Ayudantes razo.
1 Reo. de obra.
1 Siso.

Observación. Intervención = instalación de colchonetas de gavión (0,3 x 1 x 2), además de vaciado de losetas.

Cat. Registro
Intervención

Reo. obra.

31/05/2023

Estado de tiempo.

Mañana Soleada.
Tarde no se trabajo.

Actividades

Limpiez de obra.
Llenos en piedra 2.25 m^3 Aprox.
" — "

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ayudante enfandido.
5 Ayudantes raeo.
1 Res. Obra.
1 Siso.

Pablo Restrepo
Interventoría

Res. Obra.

03/06/2025

Estado del tiempo

Mañana Lluviosa.
Tarde Soleada.

Actividades.

Vaciado concreto ciclópeo 2.1 m³.
construccion gavion 1.7 m³.
Movimiento de material en obra.

Personal en obra

1 oficial
1 Ayudante entendido.
4 Ayudantes raseo.
1 Res. obra
1 Viso.

Pablo Restrepo
Interventoria

Res. obra.

04/06/2025

Estado del tiempo.
Mañana Soleada.
Tarde Soleada.

Actividades.

Construccion gaviones, 4 m^3.
Lleno en piedra, 4.7 m^3.
Movimiento de material en obra.
" — "

Personal en obra.

1 oficial.
1 Ayudante entendido.
5 Ayudantes rasos.
1 Res. Obra.
1 Siso.

Observación Interventoría: Verificar ciclopeo separados

Pablo Restrepo
Interventoría

Jgg.
Res de obra.

/03//06//2023/

Estado del tiempo

Mañana: Nublado.
Tarde: Soleado.

Actividades.

Vaciado de concreto ciclópeo. 4.7 m³.
Movimiento de material en obra
-"-"-

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido.
3 Ayudantes rasos.
1 Res. de obra.
1 S:SO.

Pablo Restrepo
Interventoría

Res. de obra

06 06 2023

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.
Tarde Soleada.

Actividades.

Excavaciones y demolicion concreto en placa.
Retiro de mallas 10 m^2.
limpieza de la presa para hacer desvio del agua. 25 m^2 aprox.
-"- -"-

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido.
5 Ayudantes rasos.
1 Res. de obra
1 Siso.

Observacion Interventoria = colchonetas en guaya instaladas

Ing. Rodrigo
Interventoría

Res. de obra

/07//06//2025//

Mañana lluvia.
Tarde no se trabajo.

Actividades.

No hubo avance por el clima.

Personal en obra.

1 oficial
1 Ayudante entendido.
5 Ayudantes razos.
1 Res. de obra.
1 Sisa.

Pablo Rodrigo
Intervención

Res. de obra

09 06 2025

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.
Tarde Soleada.


Actividades.

Excavacion. 6 m^3 aprox.

Personal en obra.

1 oficial,
1 Ayudante entendido.
4 Ayudants rasos
1 Res. de obra,
1 Sisa

Observación: Interventoría: vaciado de losetas Proy. N°2
Pedro Restrepo.
Interventoría



Res. de obra.

10/06/2025

Estado del tiempo.

Mañana lluviosa.
Tarde soleada.

Actividades.

Vaciado de concreto ciclópeo. 3.5 m^3.
Movimiento de material en obra.
" " "

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ayudante entendido.
5 Ayudantes razos.
1 Res. de Obra.
1 Siso.

Pdte. Revisión
Interventoría

Res de obra

11 06 2025

Estado del tiempo.

Mañana lluvias ligeras.
Tarde soleada.

Actividades.

construccion gavion 5 m^3.
Movimiento material en obra.
" " "

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido
5 Ayudantes razos.
1 Res. obra.
1 Siso.

Observación Interventoría: no se cuenta con profesional SISO, adicional no se ha tenido reporte de la profesional ambiental. falta documentación SG-SST

Pdo. Restrepo
Interventoría

Res. obra.

/12/06/2025/

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividades.

Construccion gaviones. 4 m^3.
Movimiento de material en obra.
" " "

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ayudante entendido.
5 Ayudantes rasos.
1 Res. de obra.
1 S.i.s.o.

Observación Interventoria: Falta documentación SG-SST, falta profesional SG-SST y ambiental.

Pablo Restrepo
Interventoria

Res de Obra

13/06/2025

Estado del tiempo.

Mañana Lluvias constantes.
Tarde Lluvias constantes

Actividades.

No hubo actividades.

Personal en obra.

1 oficial.
1 Ayudante entendido.
5 Ayudantes rasos.
1 Res. de obra.
1 SISO.

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST, falta profesional SG-SST y ambiental

Interventoría

Res de obra

14/06/2023.

Estado del tiempo.

Mañana Soleado.
Tarde Soleado.

Actividad.

Llenos en roca. 3.7 aprox.

" " "

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ayudante entendido.
5 Ayudantes rasos.
1 Res. de obra.

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST, además falta profesional SG-SST y ambiental

Pablo Restrepo
Interventoría

Res. de obra

16 06 /2025.

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividades.

construccion de gavion tipo colchoneta. 3 m³.
Movimiento de material en obra.

Personal en obra.

1 oficial.
1 Ayudante entendido.
5 Ayudantes rasos.
1 Res. obra.
1 S/so.

Observación Intervento: Falta Documentación SG-SST, además falta profesional SG-SST y ambiental. Falta Registro Interventoría.

Res. de obra

17/06/2025

Estado del tiempo

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividad.

construccion de gavion tipo colchoneta 3.5 m³.
Movimiento de material en obra.

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ayudante entendido.
5 Ayudantes rasos.
1 Res. de obra.
1 SISO.

Observación Interventoría: falta documentación SG-SST, además de profesional SG-SST y ambiental.

Juan Pablo Restrepo
Interventoría

Res de obra.

18 06 2025

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividades.

Excavacion y demolicion en concreto 3.5 m^3.
construccion gavion 3 m^3.
Movimiento de material en obra.
Vaciado de concreto ciclopeo 2 m^3.

Personal en obra

1 Ayudante entendido.
1 Oficial.
5 Ayudantes rasos.
1 Residente de obra.
1 SISO.

Observación Interventoría = falta documentación SG-SST, además de profesional SG-SST y ambiental.

Ppal. Rastrigo
Interventoría

Res. de obra

/19//06/2025/

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.
Tarde Soleada.

Actividades.

construccion gavion 5.5 m^3.
Movimiento material en Obra.
Vaciado de concreto ciclopeo 2.5 m^3.

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ayudante entendido.
5 Ayudantes rasos
1 Res. de obra.
1 Siso.

Observación Interventoría: Falta Documentación SG-SST, aderés de profesional SG-SST y ambiental. Tampoco se ha escuchado pronunciamiento del director de obra

Ing. Residente
Interventoría

Res obra

20 06 2025

Estado del tiempo.

Mañana Soleado.
Tarde Soleado con un poco de lluvia.

Actividades.

Vaciado de concreto ciclopeo 1.5 m^3.
construccion gavion en malla. 4 m^3.
Movimiento de material en obra.
—"— "—

Personal en Obra

1 Ayudante entendido.
1 oficial.
5 Ayudantes rasos.
1 Res. de obra.
1 S.S.O

Observación Interventoría = Falta documentación SG-SST, además de profesional SG-SST y ambiental, ni Director de obra.

Pablo Castro.
Interventoría

Res de Obra.

/21/06/2025/

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividades.

Llenos en piedra. 2,3 m^3 aprox.
Limpieza del sitio de trabajo.
Movimiento de material en obra.

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido.
5 Ayudants rasos.
1 Res. de obra.
1 Sisa.

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST, además del profesional SG-SST y ambiental. Ni director de obra.

Carlos Restrepo
Interventoría

Res. de obra

24/06/2025.

Estado del tiempo

Mañana Lluviosa.
Tarde Lluviosa.

Actividads.

No hubo por el clima.

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido.
4 Ayudantes rasos.
1 Res. de obra.
1 S.S.O.

Observación Interventoría: falta documentación SG-SST, además de profesional SG-SST y ambiental.
N. Director de obra

Ing. Hector Trejo
Interventoría

Res de obra.

23/06/2025

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividades.

construccion de gaviones. 4 m^3.
Movimiento de material en obra.
" " "

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ayudante entendido.
4 Ayudantes rasos.
1 res. de obra.
1 Siso.

Observación Interventoría: falta documentación SG-SST, además de profesional SG-SST y ambiental.

Pablo Restrepo
Interventoría

res. de obra

26 / 06 / 2023

Estado del tiempo

Mañana Soleada.
Tarde Soleada.

Actividades.

Vaciado concreto ciclopeo.
Movimiento de material en obra.

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ayudante entendido.
4 Ayudantes rasos.
1 Ros. de obra.
1 Siso.

Observación Interventoría = documentación SG-SST, además Ruta profesional SG-SST y ambiental.

Pedro Restrepo
Interventoría

Ros de obra

27/06/2025

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.
Tarde Soleada.

Actividades

Construccion de gaviones. 5 m^3.
Movimiento de material en obra.
Exc. manual material ester.
— " — " —

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ay. entendido
4 Ay Razos.
1 Res. obra.
1 S.so.

Observación Interventoría: falta documentación SG-SST, además falta profesional SST ambiental y director de obra.

Ref. Registro Interventoría

Res. obra

27 06 2023

Estado del tiempo.

Mañana soleada con presipitaciones intermitentes.

Actividades.

Limpieza de obra.
acarreo de material.
— " — " —

Personal de obra.

1. Oficial
1 ay. entendido.
4 ay raso.
1 Res de obra.

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST
además de profesional SST, ambiental y director de obra.

Adl Restrepo
Interventoría

Jgg.
Res. de obra

01/07/2025

Estado del tiempo.

Mañana Lluvias consistentes.
Tarde Lluvias consistentes.

Actividades.

No fue posible realizar actividades debido a las lluvias en el transcurso del día.

Personal en obra.

1 Ayudante entendido.
1 Oficial de obra.
3 Ayudantes rasos.
1 Res. de obra.

Observación Interventoría: falta documentación SG-SST además de profesional SST, ambiental y director de obra

Ref. Residente Interventoría

Res de obra

02/07/2025

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.
Tarde Soleada.

Actividades de obra.

Excavacion manual mat. heterogeneo. 0.5 m³.
Acarreo material en obra.
tapnamiento salida de agua.

Personal en obra.

1. Oficial.
1 Ay. entendido.
3 Ay razos.
1 Res de obra.

Observación Interventoría: falta documentación SG-SST además de profesional SST, ambiental, director de obra

Pdo Restrepo
Interventoría

Res de obra.

/03//07//2025/

Estado del tiempo

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividades.

construcción gaviones 4.5 m^3
transporte material en obra.
llenos en material heterogeneo. 2.5 m^3

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ay. entendido.
3 Ay varios.
1 Res. de obra

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST además de profesional SST, ambiental y director de obra.

Pedro Restrepo
Interventoría

Res de obra.

04/07/2025

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.
Tarde Soleada.

Actividades.

Construccion de mallas 30cm con un 3.6 m^3.
Acarreo material en obra.
Llenos " material heterogeneo.

Personal en obra.

1 oficial
1 Ay. entendido.
3 Ay rasos.
1 Res. de obra.

Observación profesional: Interventoría = falta documentación SG-SST, falta SST, ambiental y director de obra.

Pablo Restrepo
Interventor

Res de obra.

/03//07//2025/

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.

Actividades.

Vaciado de concreto ciclópeo. 1.5 m^3.
acarreo mat. en obra.
-"-"-

Personal de obra.

1 Oficial
1 Ay. entendido.
3 Ay rasos.
1 Res. de obra.

Observación Interventoría: falta documentación SG-SST, además falta profesional SST, ambiental y director de obra. Se requirió cronograma de obra.

Pablo Restrepo
Interventoría

Res de obra.

07/07/2025

Estado del tiempo

Mañana lluvias 8:00 am a 9:30 am.
Tarde soleada.

Actividades.

construccion gaviones. 4 m^3. lateral
acarreo material en obra.
Excavacion manual. mat. heterogeneo 1,5 m^3.
-" -"-

Personal en obra.

1 Oficial
1 ayudante ll entendido.
3 Ayudantes Razos.
1 Res. de obra.

Observacion Interventoría: falta documentacion SG-SST, además falta profesionales SG-SST, ambiental y director de obra.

Ptal. Restrepo
Interventoría

Res de obra

10/07/2023

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde Soleada.

Actividades.

construccion cadenetas 0.30 cm espesor 6 und.
Acarreo material en obra.
llenos material heterog.
Vaciado concreto ciclópeo, 0.9 m^3.
-"-"-

Personal en obra.

1 oficial
1 ay. ontendido.
3 Ay varios.
1 Des de obra.

Observación Interventoría: falta documentación SG-SST, además de profesionales SST, ambiental y director de obra.

Ing. Rodrigo
Interventoría.

Ing.
res de obra

11/07/2025

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividades.

Construccion colchoneta. 0.30cm de espesor.
8 colchonetas. Area 16 m²
llenos en material heterogeneo.
Vaciado concreto ciclópeo
-"-"-"-

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ayudante entendido.
3 Ayudantes rasos.
1 Res de obra.

Observación Interventoria: falta documentación SG-SST, además de profesionales, SST-ambiental y director de obra.

Pablo Restrepo
Interventoría

Res de obra

/12//07//2025/

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividades.

Limpieza de obra.
Retiro material vegetal de presa.
Llenos material heterogeneo.

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ayudante entendido.
3 Ayudantes rasos.
1 Res. de obra.

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST, además de profesionales SST, ambiental y director de obra.

Pablo Restrepo
Interventoría

Res de obra

17/07/2025

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividades.

Vaciado concreto ciclopeo 0.15cm espesor 16 m^3
construccion gaviones 3 m^3.
Llenos en lima.

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ayudante entendido.
3 Ayudantes rasos.
1 Res de obra.
1 SISO

Observación Interventoría = Falta documentación SG-SST, además de profesionales SST, ambiental y Director de obra.

Carlos Restrepo
Interventoría.

Res. de obra

/15/07/2025/

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividades.

Recubrimiento gaviones laterales. 6 m1.
Llenos en lima.

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ayudante entendido.
3 Ayudantes rasos.
1 Rey de obra.
1 S.S.O.

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST, además de profesionales SST, ambiental y Director de obra.

Pablo Ramírez
Interventoría.

Rey de obra.

16/07/2025

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividades.

Construccion colchoneta e=0.30 10 m²
Lleno en limo parte lateral derecha.
-"-"-

Personal en obra.

1 oficial
1 Ayudante entendido
3 Ayudantes rasos.
1 S.S.O.

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST, además de profesionales SST, ambiental y director de obra.

Pedro Reyes
Interventoría

Residente de obra

17/07/2025

Personal en obra.

Mañana lluviosa.
Tarde soleada.

Actividades.

Vaciado concreto ciclópeo 10 m²
con esta actividad se termina el trabajo
en el tramo dos.
-"-"-

Personal en obra.

1 oficial.
1 Ayudante entendido.
3 Ayudantes rasos.
1 Res. de obra.
1 SISO.

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST, además de profesionales SST, ambiental y director de obra.

Pablo Restrepo.
Interventoría.

gg.

Res de obra.

18 07 2025

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.
Tarde Soleada.

Actividades.

Limpieza en la presa # 1.
Retiro material vegetal.

Personal en obra.

1 oficial.
1 Ayudante enfierrada
3 Ayudantes rasos.

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST, además de profesionales SST, ambiental y director de obra.

Pedro Restrepo
Interventoría

Jay

Res de obra.

/21//07//2025/

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.
Tarde Soleada.

Actividades.

Se reinicia trabajos en el tramo del cristalino
Excavacion en material heterogeneo.
Acarreo de piedra en obra.
" " "

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido.
3 Ayudantes rasos.
1 Res. de obra.

Observación: Interventoría: falta documentación SG-SST además de profesionales SST, ambiental y Director de obra.

Pablo Restrepo
Interventoría

Res de obra

22 07 /2025

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividades.

Construccion gaviones en el lateral izquierdo
cantidad. 6 m^3.
Acarreo material en obra.
" - "

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ayudante entendido
3 Ayudantes rasos.
1 residente de obras.
1 SISO.

Observacion Interventoría: Falta documentación SG-SST, además faltan profesionales SST, ambiental y director de obra.

Pablo Rubio
Interventoría

Res de obras.

/23//07/2023/

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.
Tarde Soleada.

Actividades

Construccion gaviones cant 6 m^3
Acarreo material en obra.
" - "

Personal en obra.

1 oficial
1 Ayudante entendido
3 Ayudantes rasos.
1 Res. de obra.
1 Siso.

Observacion Interventoría: Falta documentación SG-SST, además faltan profesionales SST, ambiental y Director de obra.

Ref. Legal
Interventoría

Res de obra.

24 07 2025

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividades.

Construccion gaviones 3 m³.
llenos con limo 12 m³.
acarreo material en obra.
" " "

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido.
3 Ayudantes rasos.
1 Res de obra.
1 Siso.

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST, además falta profesionales SST, ambiental y Director de obra.

Pedro Pedraza.
Interventoría.

Res de Obra.

/25//07/2023/

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido
3 Ayudantes razos.
1 Res. de obra.
1 S.S.O.

Estado del tiempo.

Mañana Soleado.
Tarde Soleado.

Actividades

Limpieza en presa #2.
Llenos en limo gaviones cristalino.
Construccion gaviones 3 m. cristalino.
Acarreo material en obra.

Observación Interventoría: falta documentación SG-SST además falta profesionales SST, ambiental y director de obra.

Interventoría

Res de obra.

26 / 07 / 2023

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde no se trabaja.

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ayudante entendido.
3 Ayudantes rasos.

Actividades.

Acarreo material en obra.
Limpieza de la zona de trabajo.

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST, además de que faltan profesionales SST, ambiental y Director de obra

Interventoría

Recibe obra

28/07/2023

Estado del tiempo.

Mañana Lluviosa.
Tarde Lluvios.

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ayudante entendido.
3 Ayudantes razos.
1 Dos de obra.
1 Siso.

Actividades.

Construccion de gaviones 3.00 m^3
Llenos compactados.
Acarreo material en obra
Limpieza de presa # 2

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST además falta profesionales SST, ambiental y director de obra.

Pedro Reyes
Interventoría

Res. de obra.

29/07/2025

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ay. entendido
3 Ay razos.
1 Res de obra.
1 Operador de maquinaria.
1 S.S.O.

Actividades.

Excavacion para travieza. 5.60m x 1.00m x 1.00m, desvió de quebrada.
Se define con la interventoria la seccion de la travieza y el punto exacto donde se construye.

Observacion: Interventoria: falta documentacion SG-SST ejecutor, faltan profesionales SST, ambiental y Director de obra.

Pedro Hurtado
Interventoria

Res de obra.

/30 //07 //2025//

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.
Tarde Soleada.

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ay. entendido.
3 Ay. rasos
1 Res. de obra.
1 SISO.
1 Operador de maquinaria.

Actividades.

Se continua con la excavacion para la traviesa.
Se empieza a formaletear

Observación - Interventoría: Falta documentación SG-SST, además de profesionales SST, ambiental y director de obra.

Ing. Residente
Interventoría

Res. de obra.

31 / 07 / 2025

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Personal en obra.

1 oficial.
1 Ay. entendido
3 Ay. Rasos.
1 Res de Obra.
1 S.S.O.

Actividades.

Se continua con la formaleteria para el vaciado de la traviesa.
Acarreo de material en obra.

Observación Interventoría: falta documentación SG-SST, además faltan profesionales SST, ambiental y director de obra.

Pdte. Contrato
Interventoría

Res de obra

01/08/2023

Estado del tiempo.

Mañana Lluviosa.
Tarde Soleada.

Personal en obra

1 Oficial
1 Ay. entendido
3 Ay. rasos.
1 Res. de obra.

Actividades.

Se continua con la formaleteria para el vaciado
se nivela el terreno a vaciar.
Acarreo material en obra.

Observación: Interventoría: falta documentación SG-SST,
además falta profesionales SST, ambiental y director
de obra.

Pablo Restrepo
Interventoría

Res de obra

02 / 08 / 2025

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde Soleada

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ay. entendido
3 Ay. Rasos.
1 Res. de obra
1 Siso
1 cuadrilla de vaciado.

Actividades.

Vaciado de concreto en obra
35 m^3 aproximadamente.

Observación Interventoría: falta documentación SG-SST, además faltan profesionales SST, ambiental y director de obra.

Adolfo Restrepo
Interventoría

Res. de Obra.

/04//08//2025/

Estado del tiempo.

Mañana soleada
Tarde soleada.

Personal en obra.

1 Ayudante entendido
1 Oficial.
3 Ayudantes Rx203.
1 Res de obra.
1 S.Iso.

Actividades.

Desencofrado de traviesa.
Acarreo de material en obra.
desvio de curbrada para el otro tramo
de vaciado de la traviesa.

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST, además Falta profesionales SST, ambiental y director de obra.

Pablo Restrepo
Interventoría

Res. de obra.

05 08 2023

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Personal en obra.

1 oficial.
1 Ay. entendido.
3 Ay rasos.
1 Res. de obra.
" " "

Actividades.

Excavacion para el otro tramo de traviesa
Acarreo material en obra.
Llenos en el tramo izquierdo de los gaviones.

Observacion Interventoría: N/A Documentación SG-SST, además faltan profesionales SST, ambiental y Director de obra.

Oficio Interventoría

Res de obra.

/06//08//2023//

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.
Tarde Soleada.

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ay entendido
3 Ay rasos.
1 Res. de obra.
1 S.S.O.

Actividades.

Encofrado de traviesa.
Acarreo de material en obra.
Preparacion terreno para vaciado de concreto.

Observación Interventoría: falta documentación SG-SST, además faltan profesionales SST, ambiental y director de obra.

Pablo Bastidas
Interventoría.

Fin de obra.

08/08/2023

Estado del tiempo

Mañana Soleada.
Tarde Soleada.

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ay. entendido.
3 Ay. rasos.
1 Res de obra.

Actividades.

Vaciado del tramo faltante de la trinchera
Acarreo de material en obra.

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST, además falta profesionales SST, ambiental y director de obra.

Felipe Restrepo
Interventoría.

Res de obra.

/09/08/2023/

Estado del tiempo.

Mañana Soleada.

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ay. entendido.
3 Ay. rasos.
1 Res. de obra.
1 Sigo.

Actividades.

Desencofrado de travesa.
Acarreo de material en obra.

Observación Interventoría: Falta documentación SG-SST, además faltan profesionales SST, ambiental y director de obra.

Pedro Restrepo
Interventoría

Agg
Res de obra

11/08/2023

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Personal en obra.

1 oficial.
1 Ay. entendido.
3 Ay. rasos.
1 Res de obra.
1 S.S.O.

Actividades.

Llenos de gaviones con limo.
Limpieza de material vegetal en pieza H1.
Acarreo de material en obra.

Observación Interventoría: falta documentación SST agente, falta profesional SST, ambiental y director de obra.

Ref. Restrepo
Interventoría.

Res de obra.

12 // 08 // 2025

Estado del tiempo.

Mañana lluviosa.
Tarde lluviosa.

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ay. entendido
3 Ay. rasos.
1 Res. de obra.

Actividades

En el tiempo que se pudo trabajar se utilizó haciendo limpieza de la presa #2
Acarreo de material en obra.

Observación - Interventoría: falta documentación SG-SST, además faltan profesionales SST, ambiental y director de obra.

Pablo Restrepo.
Interventoría

Res de obra.

13 08 2025

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ay entrenado
3 Ay rasos.
1 Res de obra.
1 SISO.

Estado del tiempo

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Actividades

Se continua con la limpieza de la presa #1.
Se empieza excavacion para el enrocado en el lecho de la quebrada.
Se hacen los llenos necesarios en el lecho de la quebrada.

Observación: Interventoría: falta documentación SG-SST además faltan profesionales SST, ambiental y Director de obra.

Pablo Pastrana
Interventoría

Res de obra.

/14//08//2025/

Estado del tiempo.

Mañana soleada
Tarde soleada.

Personal en obra.

1 Oficial,
1 Ay. Enfendido.
3 Ay. razos.
1 Res de obra.
1 Siso.

Actividades.

Se continua con la limpieza en la presa # 1
Se sigue conformando el lecho de la quebrada.
Acarreo de material en obra para los vaciados.

Observación Interventoría = falta documentación SG-SST. además faltan profesionales SST, ambiental, director de obra.

Pabl. Restrepo
Interventoría

Res. de Obra.

15 08 2023

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Personal en obra.

1 Oficial
1 Ay. entendido.
3 Ay rasos.

Actividades

Se continua con la limpieza de presa #1
Se continua con la conformacion del lecho de la quebrada.

Observaciones: Intervento: falta documentacion SG-SST, ademas falta profesionales SST, ambiental y director de obra.

Pab - Interventoria

Ing
Res de obra

18/08/2025

Estado del tiempo.

Mañana soleada.
Tarde soleada.

Personal en obra.

1 Oficial.
1 Ay. entendido.
3 Ay razos.
1 Res de obra.
1 Siso.

Actividades.

Limpieza de presa # 1
Acarreo de material.
conformacion de lecho para vaciado de concreto en descargue de traviesa.

Observación Interventoría: falta documentación SG-SST, ademas faltan profesionales SST, ambiental y director de obra.

Pablo Restrepo
Interventoría

Res de obra