

***CERTIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE ORDEN –
ASEO Y LIMPIEZA EN AREAS DE
INTERVENCIÓN DE OBRA***

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN – ASEO Y LIMPIEZA EN AREAS DE INTERVENCIÓN DE OBRA

Yo **CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 14'270.552 de Armero (Guayabal), en calidad de Representante legal del **CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023** con NIT No. 901571347-8; certifico que se realizó orden, aseo, retiro de escombros, materiales de construcción en todos los frentes de obra del Contrato No. 2096 del 15 de marzo de 2022 suscrito con La Gobernación del Tolima, cuyo objeto es **"EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**.

La presente certificación se firma a los treinta (30) días del mes de abril de 2025



CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA

Representante legal

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Registro fotográfico de Orden – Aseo y Limpieza en áreas de intervención de obra;



Registro fotográfico de orden, aseo y limpieza - Sector La brecha K7+740 al K8+650



Registro fotográfico de orden, aseo y limpieza - Sector Caño Fisto K16+120 al K16+320

NIT 901.571.347 - 8 Vereda Las Señoritas, Ataco Tolima
Tel: 320 698 2332. E-mail: admontolima@ingenieriadevias.com.co




Registro fotográfico de orden, aseo y limpieza - Sector El Condor K20+951 al K21+091




Registro fotográfico de orden, aseo y limpieza - Sector Los medios uno K22+230 al K22+350


NIT 901.571.347 - 8 Vereda Las Señoritas, Ataco Tolima
Tel: 320 698 2332. E-mail: admontolima@ingenieriadevias.com.co



Registro fotográfico de orden, aseo y limpieza - Sector Los medios dos K22+350 al K22+500



Registro fotográfico de orden, aseo y limpieza - Sector Hundimiento K29+740 al K29+850



Registro fotográfico de orden, aseo y limpieza - Sector Espolones K36+400 al K28+673