PROCESO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SEMANA DE LA CONFRATERNIDAD

julio de 2024

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Tabla de contenido

1. Introducción 3

2. Objetivo 3

3. Alcance 3

4. Descripción de la inspección 3

10. Anexos 6

1. Introducción

En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24, sobre medidas de prevención y control, y de acuerdo con la NTC 4114 de 1997 sobre Seguridad Industrial e Inspecciones Planeadas, se llevó a cabo una inspección detallada de los vehículos "buses" destinados al transporte de los funcionarios para la Semana de la Confraternidad. El objetivo de esta inspección fue garantizar que los vehículos cumplan con los estándares de seguridad necesarios para la prevención de riesgos y protección de los usuarios.

2. Objetivo

El objetivo de este informe es documentar y evaluar el estado de los vehículos "buses" destinados al transporte de los funcionarios durante la Semana de la Confraternidad. La inspección se llevó a cabo de acuerdo con los lineamientos establecidos en formato GOR-PG-002 Programa de Inspecciones Planeadas.

El propósito principal de esta inspección es garantizar que los vehículos cumplan con las normativas legales y técnicas vigentes, asegurando así la seguridad, confort y bienestar de los funcionarios que utilizarán estos medios de transporte.

3. Alcance

El eje de higiene y seguridad industrial, de inspección vehicular se llevó a cabo para garantizar que los "buses" destinados al transporte de los funcionarios durante la Semana de la Confraternidad cumplan con los estándares de seguridad y confort establecidos.

4. Descripción de la inspección

4.1. Vehículos Inspeccionados

- **Cantidad de Buses Inspeccionados:** 3
- **Modelos y Marcas:** [Modelos y marcas de los buses inspeccionados]

4.2 Criterios de Inspección

La inspección ocular se basó en los siguientes criterios establecidos por el Decreto 1072 de 2015 y programa de inspecciones planeadas.

5. **Documentación Legal y Técnica:**

    - Licencia de tránsito
    - Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
    - Certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes
    - Pólizas contractuales y de responsabilidad

6. **Condiciones Mecánicas y de Seguridad:**

    - Sistema de frenos
    - Sistema de dirección
    - Luces y señales
    - Neumáticos
    - Cinturones de seguridad
    - Extintores y botiquín de primeros auxilios

7. **Condiciones de Confort y Ergonomía:**

    - Estado de los asientos
    - Ventilación y aire acondicionado
    - Limpieza y estado general del vehículo

8. **Resultados de la Inspección**

8.1 Documentación Legal y Técnica

- **Licencia de conducción:** Todos los conductores de los vehículos inspeccionados cuentan con la licencia de conducción vigente.
- **SOAT:** Todos los vehículos tienen el SOAT al día.
- **Certificado de Revisión Técnico-Mecánica:** Todos los vehículos cumplen con la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de cuerdo con el modelo.

8.2 Condiciones Mecánicas y de Seguridad

- **Sistema de Frenos:** Todos los vehículos presuntamente presentan sistemas de frenos en buen estado.
- **Sistema de Dirección:** Se encontró presuntamente que el sistema de dirección de todos los buses está funcionando correctamente.
- **Luces y Señales:** Todos los vehículos tienen luces y señales operativas.
- **Neumáticos:** Los neumáticos están en buen estado y presuntamente cumplen con los requisitos de seguridad.
- **Cinturones de Seguridad:** Todos los asientos están equipados con cinturones de seguridad funcionales.
- **Extintores y Botiquín:** Todos los buses cuentan con extintores y botiquines de primeros auxilios en condiciones adecuadas.

8.3 Condiciones de Confort y Ergonomía

- **Estado de los Asientos:** Los asientos de todos los vehículos están en buen estado y son cómodos.
- **Ventilación y Aire Acondicionado:** Todos los vehículos tienen sistemas de ventilación y aire acondicionado funcionando correctamente.
- **Limpieza y Estado General:** Los vehículos están limpios y bien mantenidos.

9. **Conclusiones y Recomendaciones**

9.1 Conclusiones

La inspección realizada a los vehículos "buses" destinados al transporte de los funcionarios para la Semana de la Confraternidad revela que todos los vehículos cumplen con los requisitos legales, técnicos, de seguridad y de confort establecidos por el Decreto 1072 de 2015 y programa de inspecciones planeadas formato GOR-PG-002.

9.2 Recomendaciones

- Dotar a los vehículos con conos de acuerdo con la normativa legal vigente.
- Hay que asegurar que todos los conductores estén debidamente capacitados en prácticas de conducción segura y en la respuesta a emergencias.

10. Anexos

- Formato inspección vehicular GOR-F-042.

		Versión: 05
		Código: DO-F-042

Proceso Desarrollo Organizacional

FORMATO INSPECCION DE CONDICIONES INSEGURAS - VEHÍCULOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Direccion General / Regional:	Dependencia / Centro de Formación:	Centro de Industria y Servicios del Meta	
Subsede: Principal	Area de verificación: SSL		
Responsable(s) de la(s) verificación:	Milena Agudelo - Claudia Rincon	Fecha:	21 / 07 / 2024
Responsable del parque automotor			

2. INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y VEHÍCULO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	Oscar Armando Morales	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1.031.124.093
TIPO DE VEHÍCULO	Liviano ☐ Pesado ☒ Pasajeros 47 Placa KNZ845 Placa remolque _____		
	Marca Mercedes Benz Modelo 2019 Color Blanco Capacidad: Pasajeros 47 Peso _____		

3. INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS

Documento	C	NC	NA	Fecha Vencimiento	Observaciones / Plan Acción	Responsable
Licencia De Conducción	X					
Tarjeta de Propiedad	X					
Seguro Obligatorio SOAT	X			2025		
Certificado de emisión de gases	X					
Revisión Técnico Mecánica	X					
Póliza De Responsabilidad Civil	X					

4. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Elemento	C	NC	NA	Estado	Observaciones *(Estado, capacidad, cantidad, especificaciones técnicas,*	Responsable
EPP						
EPP de conductor (casco, botas, ropa de trabajo adecuada, gafas)	X					
Estado general del vehiculo						
Estado latoneria y pintura	X					
Estado cojineria y asientos	X					
Orden y aseo en la cabina	X					
Espejos retrovisores laterales y central	X					
Freno de servicio	X					
Freno de emergencia	X					
Estado de la dirección (alineación y balanceo del vehículo)	X					
Parabrisas	X					
Vidrios laterales (puertas)	X					
Fugas	X					
Velocimetro, tacómetro, voltaje, combustible, hidráulico, presión aire	X					
Caja de cambios	X					
Estado de chasis (suspensión – herrajes)	X					
Equipo de seguridad en carreteras						
Botiquin de primeros auxilios	X					
Extintor adecuado según tipo vehículo	X					Vence Agosto 2024
Dos señales de carretera en forma de triángulo, banderola o cono		X				
Caja de herramienta básica	X					
Linterna	X					
Chaleco reflectivo	X					
Sistema de comunicaciones en caso de emergencia	X					
General						
Gato hidráulico con capacidad para elevar el vehículo	X					
Cruceta	X					
Cinturones de seguridad (conductor, acompañante y pasajeros)	X					

Luces de trabajo delanteras altas y bajas	X					
Luces de trabajo traseras altas	X					
Luces direccionales	X					
Luces de parqueo	X					
Luces de reversa	X					
Luces de frenado	X					
Llantas delanteras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos)	X					
Llantas traseras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos)	X					
Llanta de repuesto	X					
Rines (con pernos y tuercas completas)	X					
Pito sonoro	X					
Alarma de retroceso audible	X					
Transporte de Personal						
Entrada y salida de pasajeros sin obstáculos	X					
Abren y cierran libremente las puertas de acceso del vehículo	X					
Seguros de las puertas de conductor y acompañante	X					
Dispositivo adecuado para abrir o acceder a la salida de emergencia	X					
Salida de emergencia libre de obstáculos	X					

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO

CRITERIO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Luego de verificado todos los ítems anteriores, se determina el cumplimiento y aprobación del vehículo	X		
El conductor ha recibido capacitación en manejo defensivo (dispone de su credencial vigente)			

Nota: Los conos son de un tamaño muy pequeño.

OSCAR ARMANDO MORALES SÁNCHEZ.

C.C. 1.032.124.093. BOGOTÁ.

Versión: 05

Código: DO-F-042

Proceso Desarrollo Organizacional

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - VEHICULOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Direccion General / Regional:	Dependencia / Centro de Formación:
Subsede: Principal	Area de verificación: SST
Responsable(s) de ta(s) verificación: Milena Agudelo - Claudia Rincon - Yeliza P	Fecha: 21 / 07 / 2024
Responsable del parque automotor	

2. INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y VEHÍCULO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	William David Rodriguez Villail	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	80203312
TIPO DE VEHÍCULO	Liviano ☐ Pesado ☐ Pasajeros ☒ Placa LJU589 Placa remolque _____		
	Marca Mercedez B Modelo 2019 Color Bl y Vr Capacidad: Pasajeros 47 Peso _____		

3. INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS

Documento	C	NC	NA	Fecha Vencimiento	Observaciones / Plan Acción	Responsable
Licencia De Conducción	X			01/03/27		
Tarjeta de Propiedad	X			04/09/27		
Seguro Obligatorio SOAT	X			21/07/25		
Certificado de emisión de gases			X			
Revisión Técnico Mecánica			X			
Póliza De Responsabilidad Civil	X			08/07/25		

4. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Elemento	C	NC	NA	Estado	Observaciones *(Estado, capacidad, cantidad, especificaciones técnicas,*	Responsable
EPP						
EPP de conductor (casco, botas, ropa de trabajo adecuada, gafas)	X					
Estado general del vehículo						
Estado latonería y pintura	X					
Estado cojinería y asientos	X					
Orden y aseo en la cabina	X					
Espejos retrovisores laterales y central	X					
Freno de servicio	X					
Freno de emergencia	X					
Estado de la dirección (alineación y balanceo del vehículo)	X					
Parabrisas	X					
Vidrios laterales (puertas)	X					
Fugas	X					
Velocímetro, tacómetro, voltaje, combustible, hidráulico, presión aire	X					
Caja de cambios	X					
Estado de chasis (suspensión – herrajes)	X					
Equipo de seguridad en carreteras						
Botiquín de primeros auxilios	X					
Extintor adecuado según tipo vehículo	X			09-24		
Dos señales de carretera en forma de triángulo, banderola o cono	X					
Caja de herramienta básica	X					
Linterna	X					
Chaleco reflectivo	X					
Sistema de comunicaciones en caso de emergencia	X				Celular	
General						
Gato hidráulico con capacidad para elevar el vehículo	X					
Cruceta	X					
Cinturones de seguridad (conductor, acompañante y pasajeros)	X					

Luces de trabajo delanteras altas y bajas	X					
Luces de trabajo traseras altas	X					
Luces direccionales	X					
Luces de parqueo	X					
Luces de reversa	X					
Luces de frenado	X					
Llantas delanteras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos)	X					
Llantas traseras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos)	X					
Llanta de repuesto	X	X			No Aplica	
Rines (con pernos y tuercas completas)	X					
Pito sonoro	X					
Alarma de retroceso audible	X					
Transporte de Personal						
Entrada y salida de pasajeros sin obstáculos	X					
Abren y cierran libremente las puertas de acceso del vehiculo	X					
Seguros de las puertas de conductor y acompañante	X					
Dispositivo adecuado para abrir o acceder a la salida de emergencia	X				4 martillos.	
Salida de emergencia libre de obstáculos	X				4 salidas	

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO

CRITERIO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Luego de verificado todos los ítems anteriores, se determina el cumplimiento y aprobación del vehículo			
El conductor ha recibido capacitación en manejo defensivo (dispone de su credencial vigente)			

Nota: Los puntos resaltados (en gris) indican los puntos a inspeccionar por parte de miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HyS según sea el caso.

CC 80.037.42
William Rodriguez

Versión: 05

Código: DO-F-042

Proceso Desarrollo Organizacional

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - VEHÍCULOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Direccion General / Regional:		Dependencia / Centro de Formación:	Industria y Servicios del Meta				
Subsede:	Principal	Area de verificación:	SST	Fecha:	21	07	2024
Responsable(s) de la(s) verificación:	Milena Agudelo - Yeiniza Parrado Claudia Linares						
Responsable del parque automotor							

2. INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y VEHÍCULO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	Julio Cesar Sepulveda Figueroa	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	79054888
TIPO DE VEHÍCULO	Liviano ☐ Pesado ☐ Pasajeros ☒ Placa KNZ843 Placa remolque _____		
	Marca Mercedes Modelo 2019 Color Blanco Capacidad: Pasajeros 47 Peso _____		

3. INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS

Documento	C	NC	NA	Fecha Vencimiento	Observaciones / Plan Acción	Responsable
Licencia De Conducción	X			12-02-27		
Tarjeta de Propiedad	X			25-08-21		
Seguro Obligatorio SOAT	X			23-06-25		
Certificado de emisión de gases	X			31-07-24		
Revisión Técnico Mecánica	X			21-07-24		
Póliza De Responsabilidad Civil	X			08-07-25		

4. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Elemento	C	NC	NA	Estado	Observaciones (Estado, capacidad, cantidad, especificaciones técnicas,	Responsable
EPP						
EPP de conductor (casco, botas, ropa de trabajo adecuada, gafas)	X					
Estado general del vehículo						
Estado latonería y pintura	X					
Estado cojinería y asientos	X					
Orden y aseo en la cabina	X					
Espejos retrovisores laterales y central	X					
Freno de servicio	X					
Freno de emergencia	X					
Estado de la dirección (alineación y balanceo del vehículo)	X					
Parabrisas	X					
Vidrios laterales (puertas)	X					
Fugas	X					
Velocímetro, tacómetro, voltaje, combustible, hidráulico, presión aire	X					
Caja de cambios	X					
Estado de chasis (suspensión – herrajes)	X					
Equipo de seguridad en carreteras						
Botiquín de primeros auxilios	X					
Extintor adecuado según tipo vehículo	X			08-24		
Dos señales de carretera en forma de triángulo, banderola o cono	/	X			Tiene 1 triangulo	
Caja de herramienta básica	X					
Linterna	X					
Chaleco reflectivo	X					
Sistema de comunicaciones en caso de emergencia	X				Celular.	
General						
Gato hidráulico con capacidad para elevar el vehículo	X				10 Ton	
Cruceta	X					
Cinturones de seguridad (conductor, acompañante y pasajeros)	X					

Cinturones de seguridad (conductor, acompañante y pasajeros)	X					
Luces de trabajo delanteras altas y bajas	X					
Luces de trabajo traseras altas	X					
Luces direccionales	X					
Luces de parqueo	X					
Luces de reversa	X					
Luces de frenado	X					
Llantas delanteras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos)	X					
Llantas traseras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos)	X					
Llanta de repuesto	X					
Rines (con pernos y tuercas completas)	X					
Pito sonoro	X					
Alarma de retroceso audible		X				
Transporte de Personal						
Entrada y salida de pasajeros sin obstáculos	X					
Abren y cierran libremente las puertas de acceso del vehículo	X					
Seguros de las puertas de conductor y acompañante	X					
Dispositivo adecuado para abrir o acceder a la salida de emergencia	X				2 martillos	
Salida de emergencia libre de obstáculos	X				6 salidas	

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO			
CRITERIO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Luego de verificado todos los ítems anteriores, se determina el cumplimiento y aprobación del vehículo			
El conductor ha recibido capacitación en manejo defensivo (dispone de su credencial vigente)			

Nota: Los puntos resaltados (en gris), indican los puntos a inspeccionar por parte de miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HyS, Apoyo HyS, según sea el caso.

7705418885

PROCESO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SEMANA DE LA CONFRATERNIDAD

julio de 2024

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Tabla de contenido

1. Introducción 3

2. Objetivo 3

3. Alcance 3

4. Descripción de la inspección 3

10. Anexos 6

1. Introducción

En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24, sobre medidas de prevención y control, y de acuerdo con la NTC 4114 de 1997 sobre Seguridad Industrial e Inspecciones Planeadas, se llevó a cabo una inspección detallada de los vehículos "buses" destinados al transporte de los funcionarios para la Semana de la Confraternidad. El objetivo de esta inspección fue garantizar que los vehículos cumplan con los estándares de seguridad necesarios para la prevención de riesgos y protección de los usuarios.

2. Objetivo

El objetivo de este informe es documentar y evaluar el estado de los vehículos "buses" destinados al transporte de los funcionarios durante la Semana de la Confraternidad. La inspección se llevó a cabo de acuerdo con los lineamientos establecidos en formato GOR-PG-002 Programa de Inspecciones Planeadas.

El propósito principal de esta inspección es garantizar que los vehículos cumplan con las normativas legales y técnicas vigentes, asegurando así la seguridad, confort y bienestar de los funcionarios que utilizarán estos medios de transporte.

3. Alcance

El eje de higiene y seguridad industrial, de inspección vehicular se llevó a cabo para garantizar que los "buses" destinados al transporte de los funcionarios durante la Semana de la Confraternidad cumplan con los estándares de seguridad y confort establecidos.

4. Descripción de la inspección

4.1. Vehículos Inspeccionados

- **Cantidad de Buses Inspeccionados:** 3
- **Modelos y Marcas:** [Modelos y marcas de los buses inspeccionados]

4.2 Criterios de Inspección

La inspección ocular se basó en los siguientes criterios establecidos por el Decreto 1072 de 2015 y programa de inspecciones planeadas.

5. **Documentación Legal y Técnica:**
    - Licencia de tránsito
    - Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
    - Certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes
    - Pólizas contractuales y de responsabilidad
6. **Condiciones Mecánicas y de Seguridad:**
    - Sistema de frenos
    - Sistema de dirección
    - Luces y señales
    - Neumáticos
    - Cinturones de seguridad
    - Extintores y botiquín de primeros auxilios
7. **Condiciones de Confort y Ergonomía:**
    - Estado de los asientos
    - Ventilación y aire acondicionado
    - Limpieza y estado general del vehículo
8. **Resultados de la Inspección**

8.1 Documentación Legal y Técnica

- **Licencia de conducción:** Todos los conductores de los vehículos inspeccionados cuentan con la licencia de conducción vigente.
- **SOAT:** Todos los vehículos tienen el SOAT al día.
- **Certificado de Revisión Técnico-Mecánica:** Todos los vehículos cumplen con la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de cuerdo con el modelo.

8.2 Condiciones Mecánicas y de Seguridad

- **Sistema de Frenos:** Todos los vehículos presuntamente presentan sistemas de frenos en buen estado.
- **Sistema de Dirección:** Se encontró presuntamente que el sistema de dirección de todos los buses está funcionando correctamente.
- **Luces y Señales:** Todos los vehículos tienen luces y señales operativas.
- **Neumáticos:** Los neumáticos están en buen estado y presuntamente cumplen con los requisitos de seguridad.
- **Cinturones de Seguridad:** Todos los asientos están equipados con cinturones de seguridad funcionales.
- **Extintores y Botiquín:** Todos los buses cuentan con extintores y botiquines de primeros auxilios en condiciones adecuadas.

8.3 Condiciones de Confort y Ergonomía

- **Estado de los Asientos:** Los asientos de todos los vehículos están en buen estado y son cómodos.
- **Ventilación y Aire Acondicionado:** Todos los vehículos tienen sistemas de ventilación y aire acondicionado funcionando correctamente.
- **Limpieza y Estado General:** Los vehículos están limpios y bien mantenidos.

9. **Conclusiones y Recomendaciones**

9.1 Conclusiones

La inspección realizada a los vehículos "buses" destinados al transporte de los funcionarios para la Semana de la Confraternidad revela que todos los vehículos cumplen con los requisitos legales, técnicos, de seguridad y de confort establecidos por el Decreto 1072 de 2015 y programa de inspecciones planeadas formato GOR-PG-002.

9.2 Recomendaciones

- Dotar a los vehículos con conos de acuerdo con la normativa legal vigente.
- Hay que asegurar que todos los conductores estén debidamente capacitados en prácticas de conducción segura y en la respuesta a emergencias.

10. Anexos

- Formato inspección vehicular GOR-F-042.

Versión: 05

Código: DO-F-042

Proceso Desarrollo Organizacional

FORMATO INSPECCION DE CONDICIONES INSEGURAS - VEHÍCULOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Direccion General / Regional:	Dependencia / Centro de Formación:	Centro de Industria y Servicios del Meta	
Subsede: principal	Area de verificación: 334		
Responsable(s) de la(s) verificación:	Milena Agudelo - Claudia Rincon	Fecha:	21 07 2024
Responsable del parque automotor			

2. INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y VEHÍCULO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	Oscar Armando Morales	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1.031.124.093
TIPO DE VEHÍCULO	Liviano ☐ Pesado ☒ Pasajeros 47 Placa KNZ845 Placa remolque _____		
	Marca Mercedes Benz Modelo 2019 Color Blanco Capacidad: Pasajeros 47 Peso _____		

3. INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS

Documento	C	NC	NA	Fecha Vencimiento	Observaciones / Plan Acción	Responsable
Licencia De Conducción	X					
Tarjeta de Propiedad	X					
Seguro Obligatorio SOAT	X			2025		
Certificado de emisión de gases	X					
Revisión Técnico Mecánica	X					
Póliza De Responsabilidad Civil	X					

4. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Elemento	C	NC	NA	Estado	Observaciones *(Estado, capacidad, cantidad, especificaciones técnicas.*	Responsable
EPP						
EPP de conductor (casco, botas, ropa de trabajo adecuada, gafas)	X					
Estado general del vehículo						
Estado latonería y pintura	X					
Estado cojinería y asientos	X					
Orden y aseo en la cabina	X					
Espejos retrovisores laterales y central	X					
Freno de servicio	X					
Freno de emergencia	X					
Estado de la dirección (alineación y balanceo del vehículo)	X					
Parabrisas	X					
Vidrios laterales (puertas)	X					
Fugas	X					
Velocímetro, tacómetro, voltaje, combustible, hidráulico, presión aire	X					
Caja de cambios	X					
Estado de chasis (suspensión – herrajes)	X					
Equipo de seguridad en carreteras						
Botiquín de primeros auxilios	X					
Extintor adecuado según tipo vehículo	X					Vence Agosto 2024
Dos señales de carretera en forma de triángulo, banderola o cono		X				
Caja de herramienta básica	X					
Linterna	X					
Chaleco reflectivo	X					
Sistema de comunicaciones en caso de emergencia	X					
General						
Gato hidráulico con capacidad para elevar el vehículo	X					
Cruceta	X					
Cinturones de seguridad (conductor, acompañante y pasajeros)	X					

Luces de trabajo delanteras altas y bajas	X					
Luces de trabajo traseras altas	X					
Luces direccionales	X					
Luces de parqueo	X					
Luces de reversa	X					
Luces de frenado	X					
Llantas delanteras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos)	X					
Llantas traseras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos)	X					
Llanta de repuesto	X					
Rines (con pernos y tuercas completas)	X					
Pito sonoro	X					
Alarma de retroceso audible	X					
Transporte de Personal						
Entrada y salida de pasajeros sin obstáculos	X					
Abren y cierran libremente las puertas de acceso del vehículo	X					
Seguros de las puertas de conductor y acompañante	X					
Dispositivo adecuado para abrir o acceder a la salida de emergencia	X					
Salida de emergencia libre de obstáculos	X					

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO

CRITERIO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Luego de verificado todos los ítems anteriores, se determina el cumplimiento y aprobación del vehículo	X		
El conductor ha recibido capacitación en manejo defensivo (dispone de su credencial vigente)			

Nota: Los conos son de un tamaño muy pequeños.

OSCAR ARMANDO MORALES SÁNCHEZ.

C.C. 1.031.124.093. BOGOTÁ.

		Versión: 05
		Código: DO-F-042

Proceso Desarrollo Organizacional

FORMATO INSPECCION DE CONDICIONES INSEGURAS - VEHICULOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Direccion General / Regional:	Dependencia / Centro de Formación:
Subsede: Principal	Area de verificación: 351
Responsable(s) de la(s) verificación: Milena Agudelo - Claudia Rincon - Yeli 29 P	Fecha: 21 / 07 / 2024
Responsable del parque automotor	

2. INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y VEHÍCULO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	William David Rodriguez Vallejo	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	80203312
TIPO DE VEHÍCULO	Liviano ☐ Pesado ☐ Pasajeros ☒ Placa LJU589 Placa remolque _____		
	Marca Mercedez B Modelo 2019 Color Bl y Vr Capacidad: Pasajeros 47 Peso _____		

3. INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS

Documento	C	NC	NA	Fecha Vencimiento	Observaciones / Plan Acción	Responsable
Licencia De Conducción	X			01/03/27		
Tarjeta de Propiedad	X			04/09/22		
Seguro Obligatorio SOAT	X			21/07/25		
Certificado de emisión de gases			X			
Revisión Técnico Mecánica			X			
Póliza De Responsabilidad Civil	X			08/07/25		

4. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Elemento	C	NC	NA	Estado	Observaciones *(Estado, capacidad, cantidad, especificaciones técnicas,*	Responsable
EPP						
EPP de conductor (casco, botas, ropa de trabajo adecuada, gafas)	X					
Estado general del vehiculo						
Estado latoneria y pintura	X					
Estado cojineria y asientos	X					
Orden y aseo en la cabina	X					
Espejos retrovisores laterales y central	X					
Freno de servicio	X					
Freno de emergencia	X					
Estado de la dirección (alineación y balanceo del vehículo)	X					
Parabrisas	X					
Vidrios laterales (puertas)	X					
Fugas	X					
Velocimetro, tacómetro, voltaje, combustible, hidráulico, presión aire	X					
Caja de cambios	X					
Estado de chasis (suspensión – herrajes)	X					
Equipo de seguridad en carreteras						
Botiquin de primeros auxilios	X					
Extintor adecuado según tipo vehiculo	X			09-24		
Dos señales de carretera en forma de triangulo, banderola o cono	X					
Caja de herramienta básica	X					
Linterna	X					
Chaleco reflectivo	X					
Sistema de comunicaciones en caso de emergencia	X				Celular	
General						
Gato hidráulico con capacidad para elevar el vehículo	X					
Cruceta	X					
Cinturones de seguridad (conductor, acompañante y pasajeros)	X					

Luces de trabajo delanteras altas y bajas	X					
Luces de trabajo traseras altas	X					
Luces direccionales	X					
Luces de parqueo	X					
Luces de reversa	X					
Luces de frenado	X					
Llantas delanteras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos)	X					
Llantas traseras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos)	X					
Llanta de repuesto	X	X			N/A	
Rines (con pernos y tuercas completas)	X					
Pito sonoro	X					
Alarma de retroceso audible	X					
Transporte de Personal						
Entrada y salida de pasajeros sin obstáculos	X					
Abren y cierran libremente las puertas de acceso del vehículo	X					
Seguros de las puertas de conductor y acompañante	X					
Dispositivo adecuado para abrir o acceder a la salida de emergencia	X				2 martillos.	
Salida de emergencia libre de obstáculos	X				2 salidas	

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO

CRITERIO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Luego de verificado todos los ítems anteriores, se determina el cumplimiento y aprobación del vehículo			
El conductor ha recibido capacitación en manejo defensivo (dispone de su credencial vigente)			

Nota: Los puntos resaltados (en gris) indican los puntos a inspeccionar por parte de miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySI según sea el caso.

cc 80203742
William Rodriguez

Versión: 05

Código: DO-F-042

Proceso Desarrollo Organizacional

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - VEHÍCULOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dirección General / Regional: Dependencia / Centro de Formación: Industria y Servicios del Meta

Subsede: Mcipal Área de verificación: SPI

Responsable(s) de la(s) verificación: Milena Agudelo - yeimi Zapata Claudia Rincon Fecha: 21 / 07 / 2024

Responsable del parque automotor

2. INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y VEHÍCULO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	Julio Cesar Sepulveda Figueroa	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	79054888
TIPO DE VEHÍCULO	Liviano ☐ Pesado ☐ Pasajeros ☒	Placa KNZ843	Placa remolque
	Marca Mercedes Modelo 2019 Color Blanco	Capacidad: Pasajeros 47	Peso

3. INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS

Documento	C	NC	NA	Fecha Vencimiento	Observaciones / Plan Acción	Responsable
Licencia De Conducción	X			12-02-27		
Tarjeta de Propiedad	X			03-08-21		
Seguro Obligatorio SOAT	X			23-06-25		
Certificado de emisión de gases	X			31-07-24		
Revisión Técnico Mecánica	X			31-07-24		
Póliza De Responsabilidad Civil	X			08-07-25		

4. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Elemento	C	NC	NA	Estado	Observaciones (Estado, capacidad, cantidad, especificaciones técnicas,	Responsable
EPP						
EPP de conductor (casco, botas, ropa de trabajo adecuada, gafas)	X					
Estado general del vehículo						
Estado latonería y pintura	X					
Estado cojinería y asientos	X					
Orden y aseo en la cabina	X					
Espejos retrovisores laterales y central	X					
Freno de servicio	X					
Freno de emergencia	X					
Estado de la dirección (alineación y balanceo del vehículo)	X					
Parabrisas	X					
Vidrios laterales (puertas)	X					
Fugas	X					
Velocímetro, tacómetro, voltaje, combustible, hidráulico, presión aire	X					
Caja de cambios	X					
Estado de chasis (suspensión – herrajes)	X					
Equipo de seguridad en carreteras						
Botiquín de primeros auxilios	X					
Extintor adecuado según tipo vehículo	X			08-24		
Dos señales de carretera en forma de triángulo, banderola o cono	/	X			Tiene 1 triangulo	
Caja de herramienta básica	X					
Linterna	X					
Chaleco reflectivo	X					
Sistema de comunicaciones en caso de emergencia	X				Celular.	
General						
Gato hidráulico con capacidad para elevar el vehículo	X				10 Ton	
Cruceta	X					
Cinturones de seguridad (conductor, acompañante y pasajeros)	X					

Cinturones de seguridad (conductor, acompañante y pasajeros)	X					
Luces de trabajo delanteras altas y bajas	X					
Luces de trabajo traseras altas	X					
Luces direccionales	X					
Luces de parqueo	X					
Luces de reversa	X					
Luces de frenado	X					
Llantas delanteras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos)	X					
Llantas traseras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos)	X					
Llanta de repuesto	X					
Rines (con pernos y tuercas completas)	X					
Pito sonoro	X					
Alarma de retroceso audible		X				
Transporte de Personal						
Entrada y salida de pasajeros sin obstáculos	X					
Abren y cierran libremente las puertas de acceso del vehiculo	X					
Seguros de las puertas de conductor y acompañante	X					
Dispositivo adecuado para abrir o acceder a la salida de emergencia	X				2 martillos	
Salida de emergencia libre de obstáculos	X				6 salidas	

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO			
CRITERIO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Luego de verificado todos los ítems anteriores, se determina el cumplimiento y aprobación del vehiculo			
El conductor ha recibido capacitación en manejo defensivo (dispone de su credencial vigente)			

Nota: Los puntos resaltados (en gris), indican los puntos a inspeccionar por parte de miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HyS, Apoyo HyS según sea el caso.

7405218888

		Versión: 05
		Código: DO-F-042

Proceso Desarrollo Organizacional

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - VEHÍCULOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Direccion General / Regional:	Dependencia / Centro de Formación:				
Subsede:	Área de verificación:				
Responsable(s) de la(s) verificación:		Fecha:	Día	Mes	Año
Responsable del parque automotor					

2. INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y VEHÍCULO

NOMBRE DEL CONDUCTOR		**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN**	
TIPO DE VEHÍCULO	☐ iviano Pe ☐ o Pasajeros ☐ Placa _____ Placa remolque _____		
	Marca _____ Modelo _____ Color _____ Capacidad: Pasajeros _____ Peso _____		

3. INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS

Documento	C	NC	NA	Fecha Vencimiento	Observaciones / Plan Acción	Responsable
Licencia De Conducción						
Tarjeta de Propiedad						
Seguro Obligatorio SOAT						
Certificado de emisión de gases						
Revisión Técnico Mecánica						
Póliza De Responsabilidad Civil						

4. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Elemento	C	NC	NA	Estado	Observaciones *(Estado, capacidad, cantidad, especificaciones técnicas,*	Responsable
EPP						
EPP de conductor (casco, botas, ropa de trabajo adecuada, gafas)						
Estado general del vehículo						
Estado latonería y pintura						
Estado cojinería y asientos						
Orden y aseo en la cabina						
Espejos retrovisores laterales y central						
Freno de servicio						
Freno de emergencia						
Estado de la dirección (alineación y balanceo del vehículo)						
Parabrisas						
Vidrios laterales (puertas)						
Fugas						
Velocímetro, tacómetro, voltaje, combustible, hidráulico, presión aire						
Caja de cambios						
Estado de chasis (suspensión – herrajes)						
Equipo de seguridad en carreteras						
Botiquín de primeros auxilios						
Extintor adecuado según tipo vehículo						
Dos señales de carretera en forma de triángulo, banderola o cono						
Caja de herramienta básica						
Linterna						
Chaleco reflectivo						
Sistema de comunicaciones en caso de emergencia						
General						
Gato hidráulico con capacidad para elevar el vehículo						
Cruceta						
Cinturones de seguridad (conductor, acompañante y pasajeros)						

Luces de trabajo delanteras altas y bajas						
Luces de trabajo traseras altas						
Luces direccionales						
Luces de parqueo						
Luces de reversa						
Luces de frenado						
Llantas delanteras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos)						
Llantas traseras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos)						
Llanta de repuesto						
Rines (con pernos y tuercas completas)						
Pito sonoro						
Alarma de retroceso audible						
Transporte de Personal						
Entrada y salida de pasajeros sin obstáculos						
Abren y cierran libremente las puertas de acceso del vehículo						
Seguros de las puertas de conductor y acompañante						
Dispositivo adecuado para abrir o acceder a la salida de emergencia						
Salida de emergencia libre de obstáculos						

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO

CRITERIO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Luego de verificado todos los ítems anteriores, se determina el cumplimiento y aprobación del vehículo			
El conductor ha recibido capacitación en manejo defensivo (dispone de su credencial vigente)			

Nota: Los puntos resaltados (en gris), indican los puntos a inspeccionar por parte de miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySi según sea el caso .